

ប័ណ្ណកអតិថិជន នាយកដ្ឋានសាខាលើម្បរពា
ទ.ផែនធុំ ខ.ម៉ៅខោ ច.ខោនី 2013।

ការប្រើប្រាស់ FMEA ដើម្បីគិតថ្លែងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដែលមានយុទ្ធម៌

ឯកសារ ភ្នំពេញ

ឯកសារនេះបានរៀបចំឡើងដោយសារធនកម្មនាមអតិថិជន នាយកដ្ឋានសាខាលើម្បរពា
ទ.ផែនធុំ ខ.ម៉ៅខោ ច.ខោនី 2013।

ឯកសារនេះបានរៀបចំឡើងដោយសារធនកម្មនាមអតិថិជន នាយកដ្ឋានសាខាលើម្បរពា
ទ.ផែនធុំ ខ.ម៉ៅខោ ច.ខោនី 2013।


368982


อาจารย์ผู้ควบคุมงานนิพนธ์และคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ ได้พิจารณา
งานนิพนธ์ของ นุชนาด ภูบังแสง ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้

อาจารย์ผู้ควบคุมงานนิพนธ์



.....ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรอน์ เรี๊ยนฉลกุล)

คณะกรรมการสอบปากเปล่า


.....ประธานกรรมการ
(ดร.กิตติมา วงศ์อินตา)


.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรอน์ เรี๊ยนฉลกุล)

คณะกรรมการสอบอนุมัติให้รับงานนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา


.....คณบดีคณะโลจิสติกส์
(ดร.มานะ เช华รัตน์)
วันที่เดือน พ.ศ. 2555

ประกาศคุณปการ

งานนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากความอนุเคราะห์ และความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไฟโรมน์ เร้านาลกุล อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ ที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำ แนวทางที่ถูกต้อง ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำงานนิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน และเอาใจใส่ด้วยคี semenoma ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความ กรุณาและเสียสละเวลา เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณค่ายิ่ง แก่ผู้วิจัย

ขอขอบคุณ พ่อ แม่ น้องชาย และเพื่อน ๆ ที่ให้กำลังใจมาตลอดไม่ว่าจะເຂອງอุปสรรค ปัญหาใด ๆ และขอบคุณ คุณ พงษ์จิต ที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานวิจัยนี้ ทั้งนี้หากมีข้อกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับ และกราบขอบอกภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

นุชนาด ภูบังแสง

53920231: สาขาวิชา การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์; วท.ม.(การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์)
คำสำคัญ : การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ/ลดของเสีย

นุชนาด ภูบังแสง: การประยุกต์ใช้ FMEA เพื่อลดของเสียในกระบวนการรีซึปชินส่วนยานยนต์ (APPLICATION OF FMEA FOR REDUCING THE WASTE FROM AUTOMOTIVE PART DEFORMATION). อาจารย์ผู้ควบคุมงานนิพนธ์: ไฟโรมัน เรือนชลกุล, D.Eng., 56 หน้า ปี พ.ศ. 2555.

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis: FMEA) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน AS01 และ AS02 มีสัดส่วนของเสียเฉลี่ยร้อยละ 4.71 ต่อเดือน จึงทำการค้นหาสาเหตุที่ส่งผลกระทบให้เกิดของเสียดังกล่าว โดยใช้แผนผังแสดงเหตุและผล และ การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)

จากการวิเคราะห์พบสาเหตุที่มีค่าความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) เกิน 100 จำนวน 3 สาเหตุ ได้แก่

1. พันช์ (Punch) และ ダイ (Die) ชำรุด
2. พนักงานวางแผนงานไม่ตรงตำแหน่ง และ
3. มีชิ้นงาน Burr Over Spec หลุดมาจากขั้นตอนผลิตก่อนหน้า จึงทำการแก้ไขโดย การซ้อมบำรุงพันช์และคายที่ชำรุด และจัดทำประวัติแม่พิมพ์ และนำ P-Chart เข้ามาใช้ในการควบคุมสัดส่วนของเสีย จัดทำป้ายเตือน และข้อความในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนเพื่อเป็นการเตือนพนักงานเพิ่มความตื่นในการตรวจสอบคุณภาพ พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจกระบวนการทำงาน และส่วนที่ต้องเฝ้าระวัง และผลกระทบที่เกิดจากความผิดพลาดในการทำงาน

ผลจากการแก้ไข และปรับปรุงกระบวนการผลิตและกำหนดมาตรการในเชิงป้องกันพบว่า ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษามาลดลงจากเดิมร้อยละ 4.71 เหลือเพียงร้อยละ 1.8

53920231: MAJOR: TRANSPORT AND LOGISTICS MANAGEMENT; Msc.
(TRANSPORT AND LOGISTICS MANAGEMENT)

KEYWORDS: FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS/ REDUCING WASTE

NUCHANART POOBANGSAENG: APPLICATION OF FMEA FOR REDUCING
THE WASTE FROM AUTOMOTIVE PART DEFORMATION. ADVISOR: PAIROJ
ROUTHANACHONKUL, D.Eng., 56 P.2012.

This research aims to reduce waste in the production process in the factory, which has the scale of AS01 and AS02 loses on average 4.71 percent per month by applying of Failure Mode and Effects Analysis: (FMEA). This study then started to investigate impact cause by using cause and effect diagram analysis and FMEA.

This research found that the risk priority number (RPN) more than 100 arising from 3 main reasons: 1. Punch and Die defective 2. Employee error; part places in wrong position, and 3. Burr Over spec from the previous process, solving by punch maintenance and repairing defective die. In addition, creating a die history and applying a P-Chart to control the proportion of waste. Besides, making banners and placed in a clearly visible position to warn employees. Increase the frequency of checking of products' quality, as well as staff training to better understanding in process and have more awareness in the process which lacking of them can cause the error.

The result of the improvement and detection in production process noticed that the quantity of waste in the production process of the factory decreased from 4.71 percent originally to 1.8 percent.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๖
สารบัญ.....	๗
สารบัญตาราง.....	๙
สารบัญภาพ.....	๑๐
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	2
ขอบเขตของการวิจัย	2
ข้อจำกัดของการวิจัย	3
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	3
2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
การปั้นเข้ารูปโลหะแผ่น.....	4
แผนผังสาเหตุ และผล (Cause and Effect Diagram).....	7
การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA)	9
Poka Yoke	14
แผนภูมิความคุณ	17
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	20
3 วิธีดำเนินการวิจัย	23
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย	23
การวิเคราะห์สาเหตุ	24
การปรับปรุง และแก้ไขปัญหา.....	24

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 ผลการวิจัย.....	25
สภาพปัจุบันของโรงงานกรณีศึกษา.....	25
กระบวนการผลิต AS01 และ AS02	27
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดข่องเสีย	35
ผลการวิเคราะห์.....	36
จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุโดย FMEA	36
การปรับปรุงแก้ไข	41
ผลการปรับปรุงแก้ไข.....	51
5 สรุปผลการวิจัย	52
สรุปผลการดำเนินงาน	52
ข้อเสนอแนะ	52
บรรณานุกรม	54
ประวัติย่อผู้วิจัย.....	56

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1-1 จำนวนและค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเทียรรถจักรส่งสินค้าในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2555	1
2-1 เกณฑ์การประเมินในหัวข้อ ความรุนแรงจากข้อบกพร่อง (Severity: S)	12
2-2 เกณฑ์การประเมินในหัวข้อ ความถี่ของการเกิดข้อบกพร่อง (Occurrence: O)	13
2-3 เกณฑ์การประเมินในหัวข้อ ความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่องก่อนส่งถึงมือ ^{ลูกค้า} (Detection: D).....	14
4-1 ปริมาณของเสีย ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2555	25
4-2 สรุปสาเหตุการเกิดของเสีย	36
4-3 วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบก่อนปรับปรุง	37
4-4 ข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างชิ้นงาน	46
4-5 สูตรการคำนวณในโปรแกรมอีกเซล.....	47
4-6 ข้อมูลการผลิต และของเสียในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555	51
4-7 เปรียบเทียบร้อยละของเสีย ก่อนและหลังการปรับปรุงแก้ไข	51
5-1 ค่าตอบแทนพิเศษ (Incentive) ที่มอบให้พนักงานในการลดปริมาณของเสีย	53

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 ด้ายเชือกพร้อมแม่พิมพ์	4
2-2 ลักษณะชิ้นงานที่เกิดขึ้นในงานเจาะรู	6
2-3 ส่วนประกอบของแพนผังสาเหตุ และผล.....	8
2-4 ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดย FMEA	11
2-5 องค์ประกอบของแพนภูมิความคุณ	18
3-1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย	23
4-1 ลักษณะของเดียในกระบวนการผลิต AS01และAS02.....	25
4-2 ร้อยละของเดียในเดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 ถึง มกราคม พ.ศ.2555.....	26
4-3 แพนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต AS01 และ AS02 (Process-Flow Chart).....	27
4-4 ลักษณะแม่พิมพ์ (Die) ในกระบวนการ Blanking + Piercing ในสภาพพร้อมใช้งาน.	28
4-5 ลักษณะชิ้นงานที่ผ่านขั้นตอนการ Blanking + Piercing	28
4-6 ลักษณะการวางแผนชิ้นงานบนแม่พิมพ์ในขั้นตอนการ Bend	29
4-7 ลักษณะชิ้นงานหลังปั๊มขึ้นรูปบนแม่พิมพ์ครั้งที่ 1	29
4-8 ลักษณะชิ้นงานทั้ง 2 ด้านหลังปั๊มขึ้นรูปบนแม่พิมพ์ครั้งที่ 1	29
4-9 ลักษณะแม่พิมพ์ในกระบวนการ Bend+Cut ที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	30
4-10 ลักษณะการวางแผนชิ้นงานบนแม่พิมพ์ในการ Bend+Cut	30
4-11 ลักษณะชิ้นงานหลังจากการ Bend+Cut.....	30
4-12 ลักษณะแม่พิมพ์ในกระบวนการ Restrike+Pierce+Separate+Flange ที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	31
4-13 ลักษณะการวางแผนชิ้นงานบนแม่พิมพ์ในกระบวนการ Restrike+Pierce+Separate+Flange.....	31
4-14 ลักษณะชิ้นงานหลังการปั๊มครั้งที่1 ในกระบวนการ Restrike+Pierce+Separate+Flange.....	32
4-15 ลักษณะชิ้นงานหลังการปั๊มครั้งที่2 ในกระบวนการ Restrike+Pierce+Separate+Flange.....	32
4-16 ลักษณะชิ้นงานทั้ง 2 ด้านหลังปั๊มเสร็จในกระบวนการRestrike+Pierce+Separate+Flange.....	32

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-17 ลักษณะแม่พิมพ์ในกระบวนการ Cutting ที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน.....	33
4-18 ลักษณะการวางแผนชั้นงานบนแม่พิมพ์ในกระบวนการ Cutting	33
4-19 ลักษณะชิ้นงานหลังปั๊มในกระบวนการ Cutting	34
4-20 ลักษณะชิ้นงานทั้ง 2 ด้านหลังปั๊มในกระบวนการ Cutting.....	34
4-21 การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต.....	35
4-22 ตัวอย่างการสังเกตุคริบที่ชิ้นงาน.....	42
4-23 ตัวอย่างการวัดส่วนที่สีกหรอของพันซ์ และคาย	42
4-24 แบบฟอร์มประวัติแม่พิมพ์	44
4-25 การคำนวณในโปรแกรมเอ็กเซล	47
4-26 แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย (P-Chart).....	49
4-27 แผนผังการจัดวางป้ายเตือน และคู่มือการปฏิบัติงาน.....	50

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาตนเองให้มีความได้เปรียบ และสามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านต้นทุน และคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์ให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นอย่างมาก โดยกำหนดค่าผู้ส่งมอบจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/ TS16949 ดังนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมปริมาณของเสียงเพื่อได้การรับรองมาตรฐาน นอกจากนี้ ของเสียงที่เกิดในกระบวนการผลิตยังส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน เช่น สีเปลี่ยนวัสดุคิบโดยไม่จำเป็น เสียงทรัพยากร และเวลาในการซ่อมแซมแก้ไขงานที่บกพร่อง เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าในกรณีที่ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงงานรถศึกษาพบว่า ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพของชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานและการส่งมอบล่าช้าอย่างรุนแรง ซึ่งสร้างความไม่พึงพอใจให้ลูกค้า ทั้งนี้ โรงงานรถศึกษายังต้องแบกรับต้นทุนในการเพิ่มเที่ยวรถในการขนส่งชิ้นงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของลูกค้าอีกด้วย ดังตารางที่ 1-1 เมื่อทำการสัมภาษณ์พนักงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้พบว่าสาเหตุที่ทำให้ส่งมอบชิ้นงานล่าช้าเนื่องจากโรงงานรถศึกษามีงบประมาณเสียในการกระบวนการผลิตค่อนข้างสูง ซึ่งจากการเก็บข้อมูล พบว่าในกระบวนการผลิต AS01 และ AS02 มีจำนวนของเสียงเกินมาตรฐานที่โรงงานรถศึกษาดำเนินการได้

ตารางที่ 1-1 จำนวนและค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเที่ยวรถจัดส่งสินค้าในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง

มกราคม พ.ศ. 2555

เดือน	เพิ่มเที่ยวในการจัดส่ง (เที่ยว)	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเที่ยว (บาท)
ตุลาคม	7	3,500
พฤษจิกายน	1	500
ธันวาคม	10	5,000

ตารางที่ 1-1 (ต่อ)

เดือน	เพิ่มเที่ยวในการจัดส่ง (เที่ยว)	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม เที่ยว (บาท)
มกราคม	23	11,500
เฉลี่ย	10.25	5,125

จากข้อมูลดังกล่าวจึงนิความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต ของโรงงานกรณีศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ ของโรงงานกรณีศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต AS01 และ AS02 ของโรงงานกรณีศึกษา
3. เพื่อหาแนวทางในการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา
4. เพื่อลดของเสียและเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. ทราบกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ ของโรงงานกรณีศึกษา
2. ทราบสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต AS01 และ AS02 ของโรงงานกรณีศึกษา
3. ทราบแนวทางในการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา
4. สามารถลดของเสียและเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาวิจัยในนี้ศึกษาเฉพาะข้อมูลในการผลิตชิ้นส่วน AS01 และ AS02 ของโรงงานกรณีศึกษา โดยมุ่งเน้นการหาแนวทางลดชิ้นงานเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต AS01 และ AS02 ในโรงงานกรณีศึกษาเท่านั้น

ข้อจำกัดของการวิจัย

เนื่องจากงานวิจัยนี้มีเวลาในการดำเนินงานวิจัยค่อนข้างจำกัด จึงติดตามผลการแก้ไขได้เพียงหนึ่งเดือนหลังจากแก้ไขและปรับปรุงเท่านั้น

นิยามศัพท์เฉพาะ

BOM (Bill of Material) หมายถึง โครงสร้างสินค้า หรือสูตรการผลิต จะแสดงข้อมูลส่วนประกอบ จำนวนส่วนประกอบ รายการสิ่งที่ผลิตขึ้นจากส่วนประกอบ รายการวัสดุคงเหลือ รายการซึ่งต้นจะเป็นความต้องการต่อสินค้าหนึ่งหน่วย

OJT (On the Job Training) หมายถึง เทคนิคการพัฒนาพนักงานด้วยการฝึกอบรมในงาน โดยที่การฝึกอบรมในงานเป็นการพัฒนาพนักงานที่มีลักษณะเป็นการถ่ายทอดตัวต่อตัว หัวหน้างานซึ่งสามารถชี้แนะ สั่งสอน ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างละเอียดโดยตรง

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ โดยมีการพิจารณาว่าจะมีข้อบกพร่องใดที่มีโอกาส ความรุนแรงมาก น้อยเพียงใด เกิดจากสาเหตุใด และมีระบบตรวจสอบข้อบกพร่องนั้น ๆ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปเพียงพอหรือไม่


KPI (Key Performance Indicator) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน หรือประเมินผลการดำเนินงาน ในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร

บทที่ 2

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การปั๊มเข้ารูปโลหะแผ่น

ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง (2552) ได้กล่าวไว้ว่า โลหะแผ่น (Sheet Metal) ถูกนิยามด้วยอัตราส่วนพื้นที่ผิวต่อความหนาสูง ถ้าความหนามากกว่า 6 มิลลิเมตร จะเรียกว่าเพลท (Plate) โลหะแผ่นมีขั้ตราส่วนความแข็งแรงต่ำน้ำหนักสูง ดังนั้นชินส่วนที่ทำจากโลหะแผ่นจะมีน้ำหนักเบาและแข็งแรง การขึ้นรูปโลหะแผ่นจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนรูป (Deformation) ด้วยการพับหรือคัด (Bending) และหรือการยืด (Stretching) การปั๊ม (Stamping) ซึ่งเป็นวิธีการขึ้นรูปเย็น (Cold-Working) ของโลหะแผ่นด้วยแม่พิมพ์และเครื่องกด (Press) แม่พิมพ์จะเป็นตัวกำหนดรูปร่างและขนาดของชิ้นงาน สำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน คือ พันช์ (Punch) หรือแม่พิมพ์ และคาย (Die) หรือแม่พิมพ์ตัวเมีย โดยปกติพันช์จะอยู่ด้านบน มีขนาดเล็กกว่าคาย มีรูปร่างคล้ายคายและเป็นตัวเคลื่อนที่เข้าหาคาย เมื่อพันช์ และ คายประบനกันจะมีช่องว่างเกิดขึ้น ช่องว่างนี้จะถูกกำหนดโดยชนิดและความหนาของแผ่นโลหะชิ้นงานและวิธีการขึ้นรูป พันช์และคายจะถูกติดตั้งในคายเซ็ท (Die Set) โดยคายจะติดอยู่ที่ฐานล่าง (Lower Die Shoe) และพันช์ติดอยู่กับฐานบน (Upper Die Shoe) คายเซ็ททำหน้าที่นำพันช์และ คาย ให้เคลื่อนที่เข้าประบनกันอย่างถูกต้องคายเซ็ทจะถูกนำไปติดตั้งบนเครื่องกด (Press Machine) โดยส่วนของคายจะบีดติดอยู่ด้านล่างและพันช์จะบีดติดอยู่ด้านบน



ภาพที่ 2-1 คายเซ็ทพร้อมแม่พิมพ์ (ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง, 2552)

ข้อได้เปรียบของกระบวนการปั๊ม (Advantages of Stamping Process)

กระบวนการปั๊มชิ้นรูปมีข้อได้เปรียบที่มากกว่ากระบวนการอื่น ๆ เช่น การหล่อ (Casting) การทุบชิ้นรูป (Forging) และการกัดแต่ง (Machining) ดังนี้

1. สามารถชิ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนที่ผลิตด้วยวิธีอื่น ได้ยาก
2. ไม่จำเป็นต้องตกแต่งชิ้นงานหลังการปั๊ม
3. ขนาดของชิ้นงานปั๊มทุกรูปแบบเท่ากัน สามารถปรับเปลี่ยนได้ในงานประกอบ
4. สมบัติทางกลเพิ่มขึ้น เช่น ความแข็งแรง เป็นต้น
5. ชิ้นงานมีน้ำหนักเบา
6. ยัตราราคาผลิตถูก

กรรมวิธีในการปั๊มชิ้นงาน

กรรมวิธีที่ใช้ในงานปั๊มชิ้นรูปโลหะแผ่นมีหลายกรรมวิธี แต่แบ่งได้เป็น 3 กรรมวิธี

พื้นฐานหลัก คือ 1. การตัดเฉือน (Shearing) ซึ่งแบ่งเป็นการปั๊มเจาะ (Blanking) และการตัดเจาะรู (Piercing) 2. การตัด (Bending) หรือการขึ้นรูป (Forming) และ 3. การลากขึ้นรูป (Drawing) นอกนั้นยังมีกรรมวิธีดังเดิมอื่น ๆ เช่น การปั๊มนูน (Embossing) การปั๊มจม (Coining) การบีบอัด (Swaging) การผ่าวนขอบ (Shaving) และการตัดขอบ (Trimming) การผลิตชิ้นงานโลหะแผ่นจะต้องใช้หลายกรรมวิธีที่กล่าวมาแต่ไม่จำเป็นต้องใช้กรรมวิธีทั้งหมด กรรมวิธีที่กล่าวทั้งหมดคือลักษณะการทำงานดังนี้ (ผู้บรรยาย จันทร์เค่นดวง, 2552)

1. Blanking เป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องทำการผลิต โดยจะเป็นการตัดแผ่นโลหะด้วยพื้นซ์และคมให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ แผ่นโลหะที่ตัดออกมานี้จะนำไปผ่านกรรมวิธีอื่นเพื่อผลิตเป็นชิ้นงานต่อไป

2. Piercing โดยทั่วไปเป็นขั้นตอนที่ต่อจาก Blanking โดยจะตัดแผ่นโลหะให้เป็นรูตามตำแหน่งที่ต้องการบางครั้ง Blanking และ Piercing สามารถทำพร้อมกันได้ในขั้นตอนเดียว ข้อแตกต่างระหว่าง Blanking และ Piercing จะใช้แผ่นโลหะที่ตัดออกมาน้ำด้วยพื้นซ์และคมเป็นชิ้นงาน ส่วน Piercing จะใช้แผ่นโลหะที่ถูกตัดเป็นรูเป็นชิ้นงาน

3. Bending เป็นการตัดพื้นผิวระนาบของโลหะทำมุมกันด้วยเครื่องมือที่มีรูปทรงต่างๆ เช่น บending machine หรือแม่พิมพ์ ที่ต้องมากกว่าหรือเท่ากับความหนาของแผ่นโลหะ

4. Drawing เป็นการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยพื้นซ์เข้าไปในโพรงของคมโดยปราศจากการบีบของแผ่นโลหะ ดังนั้นช่องว่างระหว่างพื้นซ์และคมจะเท่ากับความหนาของแผ่นโลหะ

5. Embossing เป็นขึ้นรูปแผ่นโลหะให้เป็นหลุมหรือปุ่มตื้น ๆ โดยที่ความหนาไม่เปลี่ยนแปลง ปกติทำแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่มีด้าวอักษรระบุ

6. Coining เป็นการขึ้นรูปแผ่นโลหะให้เป็นลวดโดยการบีบอัดแผ่นโลหะในแม่พิมพ์ปีกลดลายทั้งสองด้านจะไม่เหมือนกันก็ได้ เช่น การทำเหรียญ

7. Swaging เป็นการขึ้นรูปโลหะโดยการบีบอัดในแม่พิมพ์เปิด โลหะจะสามารถไหลผ่านแม่พิมพ์อ กมาได้อย่างอิสระ


8. Shaving เป็นการตัดแต่งขอบแผ่นโลหะผ่านการ Blanking หรือ Piercing มาแล้ว

9. Trimming เป็นการทำงานคล้าย Blanking เพื่อตัดโลหะส่วนเกินออก วิธีนี้จะทำที่หลังสุดเมื่อแผ่นโลหะผ่านกรรมวิธีอื่น ๆ มาแล้ว

ลักษณะของชิ้นงานปั๊ม (Characteristics of Stamped Parts)

ชิ้นงานที่เกิดจากการบีบอัดจะมีความหนาของชิ้นงานคงที่สม่ำเสมอ (ยกเว้นบางกรณี) รูปร่างชิ้นงานมีได้แต่รูปร่างง่าย ๆ ไปจนถึงรูปร่างที่ซับซ้อน ความหนาของชิ้นงานปั๊มอยู่ในช่วงระหว่าง 0.025 มิลลิเมตร ถึง 20 มิลลิเมตร แต่โดยส่วนใหญ่มักจะอยู่ระหว่าง 1.3 มิลลิเมตร ถึง 9.5 มิลลิเมตร ขนาดของชิ้นงานปั๊มสามารถมีขนาดเล็กเท่าชิ้นส่วนนาฬิกาข้อมือไปจนถึงตัวถังรถบรรทุกหรือเครื่องบิน ลักษณะของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการปั๊มจะมีลักษณะที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

1. ขอบหนาม (Burr-Side) และรัศมีการตัด (Cut Radius) การตัดแผ่นโลหะด้วยวิธี Blanking หรือ Piercing จะเกิดลักษณะที่ขอบรอยตัดของแผ่นโลหะด้านหนึ่งขรุขระไม่เรียบเนียน หนาม เรียกลักษณะนี้ว่า Burr-Side ส่วนขอบรอยตัดด้านตรงข้ามจะเกิดรัศมีการตัด หรือที่เรียกว่า Rollover การแก้ไขสามารถทำได้โดยกรรมวิธี Deburring



ภาพที่ 2-2 ลักษณะชิ้นงานที่เกิดขึ้นในงานเจาะรู (ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง, 2552)

2. Concentricity เป็นการเขื่องกันเล็กน้อยของจุดศูนย์กลางของเส้นรอบรูปวงในและวงนอกซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกรอบวนการปั๊มยกเว้นการใช้ Compound Die ขึ้นงานจะยอมรับได้ถ้าค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินค่าที่ระบุไว้

แผนผังสาเหตุ และผล (Cause and Effect Diagram)

วันรัตน์ จันทร์กิจ (2548) ได้กล่าวไว้ว่าแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นแผนผังที่แสดงถึงความล้มเหลวระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุ้นเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ “พังก้างปลา (Fish Bone Diagram)” เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่ก้าง หรือหอยลาย ๆ คนอาจรู้จักในชื่อของแผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1943 โดยศาสตราจารย์คากิอิชิกาวา แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว

วิธีการสร้างแผนผังสาเหตุ และผลหรือพังก้างปลา

สิ่งสำคัญในการสร้างแผนผังก้างปลาคือต้องทำเป็นกลุ่ม โดยใช้ขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. กำหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา
2. กำหนดกลุ่มปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้น ๆ
3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย
4. หาสาเหตุหลักของปัญหา
5. จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ
6. ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จำเป็น

การกำหนดปัจจัยบนก้างปลา

การกำหนดปัจจัยบนแผนผังก้างปลาโดยส่วนมากจะใช้หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพื่อจะนำไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ซึ่ง 4M 1E นี้มาจากการ

M-Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร

M-Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก

M-Material วัสดุคงทนหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการ

M-Method กระบวนการทำงาน

E-Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการทำงาน


แต่ไม่ได้หมายความว่า การกำหนดก้างปลาจะต้องใช้ 4M 1E เสนอไป เพราะหากเราไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิตแล้ว ปัจจัยนำเข้า (Input) ในกระบวนการก็จะเปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยการนำ

เข้าเป็น 4P ได้แก่ Place, Procedure, People และ Policy หรือเป็น 4S Surrounding, Supplier, System และ Skill ที่ได้ หรืออาจจะเป็น MILK Management, Information, Leadership, Knowledge ก็ได้ นอกจากนั้น หากกลุ่มที่ใช้ก้างปลา มีประสบการณ์ในปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะกำหนดกลุ่ม ปัจจัยใหม่ให้เหมาะสมกับปัญหาดังต่อไปนี้ได้ เช่นกัน การกำหนดหัวข้อปัญหาที่หัวปลา

การกำหนดหัวข้อปัญหาควรกำหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ ซึ่งหากเรากำหนด ประโยชน์ปัญหานี้ไม่ชัดเจนดังต่อไปนี้ จะทำให้เราใช้เวลาในการค้นหา สาเหตุ และจะใช้เวลานานในการทำผังก้างปลา

การกำหนดปัญหาที่หัวปลา เช่น อัตราของเสีย อัตราช้า ไม่สามารถทำงานของคนที่ไม่มีประสิทธิภาพ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราต้นทุนต่อสินค้าหนึ่งชิ้น เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า กำหนดหัวข้อปัญหาในเชิงลบ

เทคนิคการระดมความคิดเพื่อจะได้ก้างปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การถาม ทำไม ทำไม ในการเขียนแต่ละก้างย่อย ๆ



ภาพที่ 2-3 ส่วนประกอบของแผนผังสาเหตุ และผล (วันรัตน์ จันทกิจ, 2548)

ผังก้างปลาประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 ส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยู่ที่หัวปลา ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออกได้อีกเป็น

1. ปัจจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา (หัวปลา)
2. สาเหตุหลัก
3. สาเหตุย่อย

ซึ่งสาเหตุของปัญหา จะเขียนไว้ในก้างปลาแต่ละก้าง ก้างย่อยเป็นสาเหตุของก้างรอง และก้างรองเป็นสาเหตุของก้างหลัก เป็นต้น

หลักการเบื้องต้นของแผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) คือ การใส่ชื่อของปัญหาที่ต้อง การวิเคราะห์ ลงทางด้านขวาสุดหรือซ้ายสุดของแผนภูมิ โดยมีเส้นหลักตามแนวยาวของกระดูกสันหลังจากนั้นใส่ชื่อของปัญหาย่อย ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาหลัก 3 - 6 หัวข้อ โดยลากเป็นเส้นก้างปลา (Sub-Bone) ทำมุมเฉียงจากเส้นหลัก เส้นก้างปลาแต่ละเส้นให้ใส่ชื่อของสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมา ระดับของปัญหาสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก ถ้าปัญหานั้นยังมีสาเหตุที่เป็นองค์ประกอบย่อยลงไปอีก โดยทั่วไปมักจะมีการแบ่งระดับของสาเหตุย่อยลงไปมากที่สุด 4 - 5 ระดับ เมื่อมีข้อ มูลในแผนภูมิที่สมบูรณ์แล้ว จะทำให้มองเห็นภาพขององค์ประกอบทั้งหมด ที่จะเป็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่อง และผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA)

กิติศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ (2551) ได้ให้ความหมายของ การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่อง และผลกระทบ (FMEA) ไว้ว่า การวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และผลของข้อบกพร่อง จะเน้นเทคนิคทางวิศวกรรมด้วยนิ่งที่ใช้ในการนิยามบ่ังชี และกำจัดทิ้ง ซึ่งสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้ว (Activate Cause) และมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (Potential Cause) โดยข้อบกพร่องดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของปัญหาหรือความคลาดเคลื่อน ได้และการวิเคราะห์ดังกล่าวนี้ จะต้องดำเนินการก่อนส่งมอบสินค้าหรือบริการ ให้กับลูกค้า เพื่อการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่อง และผลกระทบ (FMEA) ที่ดี

1. ชี้บ่งถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น
2. ชี้บ่งถึงสาเหตุ และผลของแต่ละข้อบกพร่อง
3. จัดลำดับความสำคัญ และชี้บ่งข้อบกพร่องตามตัวเลขที่กำหนดก่อนหลังความเสี่ยง

(Risk Priority Number – RPN) ซึ่งพิจารณาจากความดีในการเกิดความรุนแรง และแนวโน้มที่ข้อบกพร่องจะเกิดกับลูกค้า

4. กำหนดลักษณะปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา และแก้ไข

สมพน ตลับแก้ว (2551) ได้กล่าวไว้ว่า FMEA คือ กลุ่มของกรรมเริ่งระบบที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อรับรู้ และประเมินลักษณะแนวโน้มของข้อบกพร่อง (Potential Failure) ของผลิตภัณฑ์/กระบวนการ และผลกระทบ (Effect) จากข้อบกพร่องดังกล่าว และเป็นการชี้บ่งถึงการปฏิบัติการที่สามารถกำจัดทิ้งหรือลดโอกาสการเกิดข้อบกพร่องรวมทั้งเป็นการดำเนินการทั้งหมดในรูปเอกสาร ซึ่งในปัจจุบัน หลาย ๆ บริษัท ได้นำหลักการ FMEA ไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน ดังเด่นการออกแบบ ผลิต และบริการเป็นต้น

ในปัจจุบันนี้วิธีการ FMEA ก็ได้กลายมาเป็นข้อกำหนดพื้นฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่าย ทุกยี่ห้อ หรือ แม้แต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตาม ภายใต้ระบบคุณภาพ TS-16949

FMEA จะมุ่งเน้นที่การชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของความเสียหายหรือสาเหตุที่นำไปสู่ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Failure Mode) อันเนื่องมาจากการออกแบบ การผลิต หรือ การบริการ จากนั้นจึงจะทำการวิเคราะห์ผลกระทบของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Effects Analysis) และสุดท้ายก็เพื่อการนำไปสู่การหาวิธีป้องกันการเกิดความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Problem Prevention)

FMEA สามารถแบ่งได้ออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้


1. Design FMEA (DFMEA) คือ การปรับปรุงการออกแบบโดยวิธีการ FMEA
2. Process FMEA (PFMEA) คือ การปรับปรุงการผลิตโดยวิธีการ FMEA
3. Service FMEA (SFMEA) คือ การปรับปรุงการบริการโดยวิธีการ FMEA

ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยหลักการ FMEA

1. กำหนดแผนผังการดำเนินงาน (Process Flow) เช่นการออกแบบ การผลิต การบริการ
2. กำหนดหน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์
3. วิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหาย (Failure Mode) ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์
4. หาสาเหตุของการเกิดคุณลักษณะความเสียหาย (Cause of Failure Mode)
5. พิจารณาว่าลูกค้าจะรู้ได้อย่างไรถ้าเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ (Effect)
6. กำหนดระดับของความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น (S = Severity)
7. พิจารณาถึงความดีของสาเหตุของการเกิดคุณลักษณะความเสียหาย (O = Occurrence of Cause of Failure Mode)

8. พิจารณาวิธีการในปัจจุบันที่ทำการตรวจสอบการเกิดคุณลักษณะความเสียหาย (D = Detectability of Cause of Failure Mode)

9. คำนวณค่า Risk Priority Number (RPN) = S x O x D



ภาพที่ 2-4 ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดย FMEA (สมกพ คลังเก้า, 2550)

ตัวเลขแสดงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

ตัวเลขแสดงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (RPN) คือ ผลลัพธ์ของความรุนแรง โอกาสในการเกิด และการตรวจจับ เพื่อใช้ในการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา ในสมการที่

$$RPN = S \times O \times D$$

เมื่อ S หมายถึง ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความล้มเหลว (Severity)

O หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากสาเหตุนั้นว่าบ่อยเพียงใด (Occurrence)

D หมายถึง ความสามารถในการตรวจจับและป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวขึ้นได้ดี
เพียงใด (Detection)

หมายเหตุ ค่า RPN จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักการพาร์โต โดยมีคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 1000 โดยค่า RPN ที่มีค่าสูง ๆ มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ค่า RPN
ลดลงซึ่งหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อดูได้จากตารางที่

ตารางที่ 2-1 เกณฑ์การประเมินในหัวข้อ ความรุนแรงจากข้อบกพร่อง (Severity: S)

ผลกระบท	ความรุนแรงของผลกระบท	ลำดับ
อันตรายที่เกิดขึ้นโดย ปราศจากการเดือน	เมื่อข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกระทบกับความปลอดภัยของพนักงานโดยไม่มี การเดือน	10
อันตรายที่เกิดขึ้นโดย มีการเดือน	เมื่อข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกระทบกับความปลอดภัยของพนักงานโดยมีการ เดือน	9
สูงมาก	เครื่องมือ/ เครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้ : เสียในส่วนหรือหน่วยงานที่ สำคัญที่สุด	8
สูง	เครื่องมือ/ เครื่องจักรทำงานได้: แต่ผลผลิตลดลงไป很多มาก	7
ปานกลาง	เครื่องมือ/ เครื่องจักรทำงานได้: แต่ผลผลิตลดลงไปปานกลาง	6
ต่ำ	เครื่องมือ/ เครื่องจักรทำงานได้: แต่ผลผลิตลดลงไปเล็กน้อย	5
ต่ำมาก	เครื่องมือ/ เครื่องจักรทำงานได้: แต่ส่วนมากพบปัญหาที่ลูกค้า	4
กระทบทางข้อม	เครื่องมือ/ เครื่องจักรทำงานได้: แต่พบปัญหาที่ลูกค้าปานกลาง	3
กระทบทางอ้อมมาก ๆ	เครื่องมือ/ เครื่องจักรทำงานได้: ไม่พบปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน	2
ไม่มีผลกระบท	เกือบไม่มีผลกระบท	1

ตารางที่ 2-2 เกณฑ์การประเมินในหัวข้อ ความถี่ของการเกิดข้อบกพร่อง (Occurrence: O)

โอกาสในการเกิดข้อบกพร่อง	อัตราส่วนข้อบกพร่องที่เกิด	ลำดับ
สูงมาก: ข้อบกพร่องเกิดແเนื่อง	1 ใน 2	10
	1 ใน 3	9
สูง: ข้อบกพร่องเกิดขึ้นช้าๆ	1 ใน 8	8
	1 ใน 20	7
ปานกลาง: ข้อบกพร่องเกิดขึ้นบางครั้ง	1 ใน 80	6
	1 ใน 400	5
ต่ำ: ข้อบกพร่องเกิดขึ้นน้อยมาก	1 ใน 2,000	4
	1 ใน 15,000	3
น้อยมาก ๆ: ข้อบกพร่องไม่น่าเกิดขึ้น	1 ใน 150,000	2
	1 ใน 1,500,000	1

ตารางที่ 2-3 เกณฑ์การประเมินในหัวข้อ ความสามารถในการตรวจจับข้อมูลพร่องก่อนส่งถึงมือลูกค้า (Detection: D)

ความยากง่ายในการตรวจจับ	ความเป็นไปได้ของการตรวจจับด้วยการออดแบบการควบคุม
สามารถตรวจจับได้ในระหว่างการออดแบบ, การทดสอบ, และการตรวจสอบ: ก่อนการผลิต	1 - 2
สามารถตรวจจับได้ในระหว่างการผลิต: ตรวจจับได้ก่อนหรือตรวจจับได้แน่นอน	3 - 4
สามารถตรวจจับได้ในระหว่างการผลิต: ตรวจจับได้ช้าหรือตรวจจับได้ไม่แน่นอน	5 - 6
สามารถตรวจจับได้ในระหว่างการผลิต: ตรวจจับได้จากหน้างานหรือตรวจจับได้จากการคุณภาพประจำ	7 - 8
มีโอกาสอ่อนมากที่จะลูกตรวจจับได้จากหน้างาน	9 - 10

Poka Yoke

กมลวรรณ ศิริพานิช (2555) ได้กล่าวไว้ว่า แนวความคิดที่ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการลืม ซึ่ง Dr.Shingo กล่าวว่า ความผิดพลาดจากการลืม มี 2 ชนิด ประการแรกคือ การลืมที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ประการที่สองคือการลืมอันเนื่องมาจากการลืมที่จะทำนั้นโดยจริงๆ ดังนั้น เขายังได้แนะนำว่า ควรมีการใช้เครื่องมือในการป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นหรือการ ตรวจสอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เครื่องมือในการตรวจสอบเหล่านี้เรารายยก ว่า Poka-Yoke ซึ่งหมายถึง “การป้องกันความผิดพลาดจากความเหลา” (Fool Proof) อย่างไรก็ตาม Dr.Shingo เกรงว่าความหมายในคำภาษาอังกฤษที่แปลออกมานั้นสื่อความหมาย截然不同 ให้เสียความรู้สึกต่อผู้ทำงานดังนั้น เขายังคิดเห็นของคำ Poka-Yoke ซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นหมายถึงการป้องกันความผิดพลาด (Mistake-Proofing) หรือความป้องกันจากความผิดพลาด (Fail-Safe) ดังนั้น Poka-Yoke จึงเป็นเครื่องมือมือที่ใช้ป้องกันความผิดพลาด เพื่อทำให้ความผิดพลาดน้อยลง

Poka-Yoke เป็นวิธีการตรวจสอบที่เน้นการตรวจสอบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิธีนี้จะเน้นการที่เมื่อกระบวนการผลิตมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ความผิดปกติจะต้องได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขได้ อย่าง

ทันท่วงที่ อาจกล่าวได้ว่า Poka-Yoke นั้นจะตรวจสอบการผลิตและเตือนก่อนที่จะมีการผลิตของเสีย (Defect) เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเชื่อที่ผิด ๆ อยู่ว่าระบบนี้จะสร้างปัญหาบ่อยมาก รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แต่แท้ที่จริงแล้วหากมีการศึกษาภัยอย่างจริงจังจะพบว่าการใช้ เครื่องมือ (Device) อย่างง่าย ๆ ตามแบบของ Poka-Yoke นั้นสามารถลดการสูญเสียโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากนัก Poka-Yoke มีหน้าที่ในการทำงานดังต่อไปนี้

1. วิธีการควบคุม (Control Methods) เป็นวิธีการควบคุมป้องกันความผิดปกติ ความผิดพลาด หรือการชะงักกั้นของกระบวนการผลิต ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ วิธีดังกล่าวนี้ เมื่อมีชิ้นงานที่ผิดปกติเกิดขึ้นเครื่องจักรจะหยุดการผลิตทันที ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรผลิตชิ้นงาน ที่ผิดปกติ ซึ่งต่อไป ชั่วโมงนั้นจะเป็นการควบคุมการเกิดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ กว่าระบบการเตือน (Warning Methods)

2. วิธีการเตือน(Warning Methods) คือ การใช้สัญญาณ เพื่อเตือนให้ทราบถึงความผิดปกติใน กระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการผลิตชิ้นงานผิดปกติหรือเสียออกมานั่นเอง อาจใช้การเตือนด้วยสัญญาณเสียงหรือไฟเตือนก็ได้ อย่างไรก็ตามวิธีนี้อาจมีประสิทธิภาพน้อยลง หากสภาพการทำงานไม่เอื้ออำนวยผู้ปฏิบัติงานนั้นอาจไม่ได้ยินหรือไม่เห็นสัญญาณที่เตือน

รูปแบบการติดตั้ง Poka-Yoke ในกระบวนการผลิตมีดังนี้

1. วิธีการสัมผัส (Contact Methods) เป็นการใช้เครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานที่ผิดปกติอันเนื่อง มาจาก รูปร่าง สัดส่วน ซึ่งชิ้นงานแต่ละชิ้นจะถูกตรวจสอบโดยผ่านมาตรฐานเครื่องมือนี้เพื่อเช็คคุณภาพ ขนาด รูปร่างชิ้นงาน ได้มาตรฐานปกติหรือไม่

2. วิธีการกำหนดค่าที่แน่นอน (Fixed Value Methods) วิธีนี้จะใช้วิธีการตรวจสอบนับชิ้นงาน ตามจำนวนที่กำหนดไว้และนอกความผิดพลาดเมื่อชิ้นงานไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ชั่วโมงนี้ ส่วนใหญ่จะใช้ในชิ้นงานที่การผลิตต้องใช้สายพานเพื่อส่งต่อชิ้นงาน

3. วิธีการตรวจสอบที่ขั้นตอนของการส่งชิ้นงาน (Motion Step Methods) วิธีนี้ ชิ้นงานจะถูกตรวจสอบ โดยการส่งชิ้นงานแต่ละชิ้นไปบนสายพาน การตรวจสอบจะทำโดยเทียบ กับ มาตรฐานที่วางไว้

การใช้ Poka-Yoke กับการลดของเสียให้เป็นศูนย์

การลดของเสียในการผลิตให้เป็นศูนย์ให้ได้นั้นขึ้นอยู่กับ

1. การตรวจสอบแบบ Source inspection

2. การตรวจสอบ 100% โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์

3. การแก้ไขปรับปรุงการผลิตอย่างทันทีทันใดเมื่อพบปัญหา

สักส่วนในการผสมพسانวิธีการดังกล่าวเพื่อลดของเสียมั่งคั่งนี้

วิธีการตรวจสอบที่ต้นเหตุ (Source Inspection) 60%

100 % การตรวจสอบ (Poka-Yoke) 30%

การแก้ไขปรับปรุงเมื่อเกิดความผิดพลาดในงานทันที 10%

ชนิดของการตรวจสอบ (Inspection)

1. การตรวจสอบแบบลงความเห็น (Judgment Inspection) เป็นวิธีการดึงเดินที่ปฏิบัติกัน เป็นการตรวจสอบคุณภาพหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต โดยจะทำการแยกชิ้นงานเสีย ออก จากชิ้นงานที่ดี ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเสียส่งถึงมือลูกค้า

2. การตรวจสอบแบบเก็บข้อมูล (Informative Inspection) เป็นการตรวจสอบชิ้นงาน และเก็บ ข้อมูลการตรวจสอบชิ้นงานนั้นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์เหตุของการเกิดของเสีย และนำข้อมูล มาทำการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต การตรวจสอบและเก็บข้อมูลมีจุดประสงค์เพื่อลด จำนวน ของเสียง โดยจะมีการเก็บข้อมูลของของเสีย และนำข้อมูลนั้นมาทำการวิเคราะห์ และทำการแก้ไข กระบวนการผลิต

การตรวจสอบแบบเก็บข้อมูลวิเคราะห์สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

Statistical Quality Control Systems (SQCS) เป็นการใช้สถิติในการกำหนดค่าควบคุม เพื่อใช้เป็นตัวแยกชิ้นงานที่ยอมรับได้กับชิ้นงานที่ยอมรับไม่ได้หรือชิ้นงานเสีย จำนวนของการเก็บ ตัวอย่างและการวิเคราะห์ จะเป็นไปตามหลักของการเก็บสถิติ

Successive Check Systems (SuCS) เป็นการตรวจสอบชิ้นงานแต่ละชิ้น โดยผู้ที่ไม่ได้อยู่ ในกระบวนการผลิต ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการผลิตต่อไป และทำการหยุด การผลิตเพื่อทำการแก้ไข หรือปรับปรุงสภาพการผลิต โดยอัตโนมัติ เมื่อได้รับข้อมูล ความผิดปกติในขั้นตอนการผลิต การ ตรวจสอบนี้รวมทั้งการที่พนักงานในกระบวนการ การผลิตตัดไปจนมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความ ถูกต้องของชิ้นงานก่อนเริ่มขั้นตอน การผลิตตัดไปทุกครั้ง

Self-Check Systems (SeCS) คือ ระบบการตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน โดยตัว ของพนักงานที่ปฏิบัติงานเอง ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกผลการตรวจสอบจะ ถูกนำมาใช้วิเคราะห์ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต ป้องกันไม่ให้เกิดการผลิตของ เสียขึ้นอีก อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะมี ข้อเสียอยู่ที่การที่ผู้ทำงานนั้น ๆ อาจจะยอมผ่าน ชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจได้

3. การตรวจสอบที่ต้นเหตุ (Source Inspection) เป็นการกระดูนให้มีการตรวจสอบก่อน การ ผลิตทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันกระบวนการผลิตผลิตของเสียออกมาร่วมถึงการหยุดเครื่อง จักร หรือกระบวนการผลิต เพื่อทำการแก้ไขหรือปรับปรุงสภาพการผลิต โดยอัตโนมัติก่อน ขั้นตอนการ ผลิตตัดไป Dr.Shingo เชื่อว่าการตรวจสอบที่ต้นเหตุ (Source Inspection) เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะ

ควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนให้มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะส่งถึงกระบวนการต่อไป

เมื่อเปรียบเทียบ Poka-Yoke กับระบบ SQC แล้ว ในระยะเวลา Poka-Yoke จะสามารถลดจำนวนของการเกิดของเสียได้ ด้วยการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที่ทุกครั้งที่เกิดปัญหา การผลิต Poka-Yoke จะทำหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ระบบที่อยู่ในการควบคุม เมื่อเกิดของเสียในระหว่างกระบวนการผลิต จะต้องมีการหยุดปฏิบัติการชั่วขณะ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิต ก่อนที่การผลิตจะดำเนินต่อไป

2. เมื่อเกิดความผิดปกติในการผลิต ระบบการเตือน (Warning System) จะแสดงสัญญาณ เพื่อให้ทำการแก้ไขความผิดปกติอย่างทันทีทันใด

ความมากน้อยของจำนวนอัตราของของเสียที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับระบบการตรวจสอบ (Inspection) ที่ถูกเลือกนำไปใช้ควบคู่กับระบบ Poka-Yoke หรือเครื่องมือ Poka-Yoke

1. Poka-Yoke ที่ใช้ควบคู่กับการตรวจสอบที่ด้านเหตุ (Source Inspection Systems) จะมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความเป็นไปได้มากที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของ Zero Defects

2. Poka-Yoke ที่ใช้ควบคู่กับการตรวจสอบแบบเก็บข้อมูล (Informative Inspections) แบบ Self-Check Methods จะสามารถลดจำนวนของเสียงลงได้ และมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของ Zero Defects ได้ถ้าสามารถลดจำนวนของเสียลงแล้ว

3. Poka-Yoke ที่ใช้ควบคู่กับการตรวจสอบแบบเก็บข้อมูล (Informative Inspections) แบบ Successive Check Methods จะไม่สามารถควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดเป็นครั้งคราวได้ วิธีนี้สามารถลดจำนวนของเสียงลงได้ และมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของ Zero Defects ได้ถ้าสามารถลดจำนวนของเสียลงแล้ว


แผนภูมิควบคุม

แผนภูมิควบคุม (Control Chart) หมายถึง แผนภูมิที่ใช้ตรวจสอบค่าของตัวแปรที่ต้องการควบคุมคุณภาพว่าเกิดความผันแปรที่กำหนดขอบเขตไว้หรือไม่ ซึ่งหากพบว่าเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ ผู้วิเคราะห์จะต้องหาสาเหตุของความแปรผัน และดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์

องค์ประกอบของแผนภูมิควบคุม

จากหลักการทางสถิติที่ว่า ข้อมูลที่วัดได้จากกระบวนการผลิตจะมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวของ 2 ค่า คือ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (σ) โดยมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่ค่าสังเกตที่วัดได้อยู่ในช่วง $\pm 3\sigma$ เท่ากับ 0.9974 สามารถนำหลักการดังกล่าวมาสร้างกราฟแผนภูมิควบคุม ซึ่งประกอบด้วยเส้นสามัญ 3 เส้น ดังภาพที่ 2-5



ภาพที่ 2-5 องค์ประกอบของแผนภูมิควบคุม (พายพ ชาเหลือง, 2550)

เส้นแกนกลาง (Central Line: CL) เป็นค่าเฉลี่ยของกระบวนการผลิต ซึ่งคำนวณได้โดยนำค่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย

ขีดจำกัดควบคุมด้านบน (Upper Control Limit: UCL) เป็นเส้นที่มีระยะห่างจากเส้นแกนกลางเท่ากับ 3σ ทางค่าน้ำย

ขีดจำกัดควบคุมด้านล่าง (Lower Control Limit: LCL) เป็นเส้นที่มีระยะห่างจากเส้นแกนกลางเท่ากับ 3σ ทางค่าน้ำย

จากภาพที่ 2-5 ขีดจำกัดควบคุมด้านบนและด้านล่าง แสดงถึงขอบเขตของความแปรผันที่อยู่ในระดับคุณภาพมาตรฐานที่ยอมรับได้ ซึ่งอยู่ในช่วง $\pm 3\sigma$ เท่านั้น ดังนั้นหากค่าสังเกตที่วัดได้กระจายอยู่ภายในขอบเขตดังกล่าว แสดงว่ากระบวนการผลิตยังอยู่ภายใต้การควบคุม (In Control) สมิค้าที่ผลิตได้ตรงตามมาตรฐาน ในทางกลับกัน หากความแปรผันมีมากเกินไป ทำให้ค่าสังเกตที่วัดได้อยู่นอกเส้นขีดจำกัดทั้ง 2 ที่ แสดงว่ากระบวนการนี้อยู่เหนือการควบคุม (Out of Control) หรือสมิค้าดังกล่าวไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการผลิต

แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย (P-Chart)

แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย (Proportion defective Control: P-Chart) เป็นการตรวจสอบคุณภาพ โดยการพิจารณาสัดส่วนของสมิค้าที่เสียหรือไม่ได้มาตรฐานว่าอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรือไม่

ชื่อสูตรในการคำนวณมีดังนี้

$$P = \frac{x}{n}$$

โดยที่ x หมายถึง จำนวนของเสียจากตัวอย่าง

n หมายถึง ขนาดของตัวอย่าง

และสามารถหาค่าเฉลี่ยของสัดส่วนของเสีย (\bar{P}) ได้จากสูตรดังต่อไปนี้

$$\bar{P} = \frac{\sum_{i=1}^k p_i}{k}$$

โดยที่ \bar{P} หมายถึงสัดส่วนของเสียจากตัวอย่าง i

k หมายถึง จำนวนตัวอย่าง

ในกรณีที่ตัวอย่างมีขนาดไม่เท่ากันจะคำนวณค่าเฉลี่ย \bar{P} ได้ดังนี้

$$\bar{P} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i}{\sum_{i=1}^k n_i}$$

ในกรณีที่ตัวอย่างมีขนาดเท่ากันจะคำนวณค่าเฉลี่ย \bar{P} ได้ดังนี้

$$\bar{P} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i}{n \cdot k}$$

โดยที่ n_i หมายถึงขนาดตัวอย่างที่ i
 สามารถสร้างแผนภูมิควบคุมของเสียงได้จากสูตรดังนี้

$$CL_P = \bar{P}$$

$$LCL_P = \bar{P} - 3\sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}}$$

$$UCL_P = \bar{P} + 3\sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}}$$

ในการผิวที่แต่ละตัวอย่างมีขนาดไม่เท่ากัน ค่า n ในสูตรข้างต้นจะต้องเป็นค่าเฉลี่ย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทินกร ชัยรักษ์ และสมชาย บุญใจทรัพย์ (2552) ได้ทำการลดของเสียงที่เกิดขึ้นในการผลิตชิ้นส่วนเพลา โดยเริ่มจากเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตของโรงงานตัวอย่าง ศึกษาปัญหาและปริมาณของเสียงที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต งานนี้นำข้อมูลมาวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดของเสียงด้วยแผนผังแสดงเหตุ และผล และ SW1H ผลจากการศึกษาพบว่าลักษณะของเสียงที่สำคัญคือชิ้นงานトイเกินขนาด และชิ้นงานเล็กเกินขนาด ซึ่งปริมาณของเสียงก่อนปรับปรุงคิดเป็น 0.055% และ 0.018% ของปริมาณการผลิตตามลำดับ เพื่อลดของเสียงที่เกิดขึ้นจัดทำแผ่นตรวจสอบชิ้นงาน และคุณภาพปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานในการทำงานเพิ่มขึ้น หลังจากปรับปรุงพบว่าปริมาณของเสียงลดลงเป็น 0.008% และ 0.003% ตามลำดับ

สุพัฒรา เกษาราพงศ์(2552) ได้ทำการป้องกันการเกิดของเสียงในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเลือกศึกษาชิ้นส่วน A01 ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักและมีของเสียงเกิดขึ้นสูงสุดในปัจจุบัน งานวิจัยเริ่มจากศึกษาระบวนการผลิต โดยใช้แผนภูมิการผลิต (Production Process Chart) และการวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ โดยการระดมสมอง (Brainstorming Technique) ซึ่งอาศัยข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน โดยใช้แผ่นเก็บข้อมูล (Check Sheet) ทำการสำรวจและสัมภาษณ์พนักงานในสายการผลิตและทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) และเทคนิควิเคราะห์ Why-Why เพื่อเลือกสาเหตุหลัก หลังจากนั้นจัดลำดับความสำคัญเพื่อแก้ไข โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

ของกระบวนการ (Process Failure Mode and Effect Analysis: PFMEA) โดยพิจารณาจากค่าลำดับความสำคัญของสาเหตุ (Risk Priority Number: RPN) สูงกว่า 100 ตามสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น จัดทำระบบ Poka-Yoke จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงาน เอกสาร Q-Point ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะสมและอบรมหน้าสถานี ผลลัพธ์จากการปรับปรุงพบว่า เปอร์เซ็นต์ของเสียลดลงจากเดิม 4.2172 % เป็น 0.2796% และ 0.0537% ใน การปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

บุผิพงษ์ ประวัศาร, เจริญ ศุนทรานิชย์ และเจริญชัย โภมพัตรภรณ์ (2550) ได้ทำการลดข้อบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยเป็นไปตามแนวทางการแก้ปัญหาแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story) จากการศึกษาพบว่าของเสียส่วนใหญ่มีอาการตะเข็บไม่แน่นบริเวณตะเข็บข้างซึ่งเกิดจากกระบวนการเย็บเข้าข้างตัวกางเกง โดยใช้เครื่องจักรเย็บเดี่ยวชนิดเย็บลูกกอก ทำ ค่าใช้จ่ายของบริษัทในการจ้างแรงงานเพื่อซ่อมแซมข้อบกพร่องนี้ประมาณ 132,685 บาทต่อปี จากการสังเกตยังพบว่า อาการของเสียดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับบริเวณที่ตะเข็บหนากว่าปกติ เป็นเหตุให้ระยะฝีเย็บในบริเวณดังกล่าวห่างกว่าที่ควร เพื่อแก้ปัญหาจึงได้ปรับแต่งเครื่องจักรเย็บเดี่ยวชนิดเย็บลูกกอกเพื่อให้สามารถปรับฝีเย็บและความตึงของค้ายได้ ผลการแก้ไขพบว่าข้อบกพร่องลดลงจากเดิม 1.17 ชุดบกพร่องต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (Defect Per Unit: DPU) เหลือเพียง 0.21 DPU

กุสุมา จิรวงศ์สวัสดิ์ (2550) ได้ทำการปรับปรุงกระบวนการฟริต เนื่องจากโรงงานกรณีศึกษาประสบปัญหาคุณภาพฟริต เนื่องจากฟริตมีส่วนผสมไม่ตรงสูตร มีของเสียเกิดขึ้นประมาณ 2% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6.6 ล้านบาทต่อปี โดยเริ่มจากศึกษากระบวนการผลิต วิเคราะห์สาเหตุ โดยใช้แผนภาพสาเหตุและผล จากนั้นทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ สำหรับกระบวนการผลิต พร้อมกับประเมินความสำเร็จในการปรับปรุง โดยอาศัยหลักการลำดับขั้น เชิงวิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยการพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน และเอกสารวิธีปฏิบัติงาน ฝึกอบรมพนักงาน ออกแบบการทดลองแบบแฟกทอรีล 2 เพื่อปรับอัตราการหมุนสั่งวัตถุคุณภาพและขนาดสกรูที่เหมาะสม และการทดลองแบบปัจจัยเดียวเพื่อกำหนดปริมาณรายที่เหมาะสมในขั้นตอนการทำความสะอาด ผลจากการวิเคราะห์น้ำหนักความสำคัญของปัจจัยสนับสนุนเรียงตามลำดับดังนี้ การปรับปรุงเครื่องจักร (0.531) การปรับปรุงวิธีการทำงาน (0.469) จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตในครั้งนี้จำนวนของเสียลดลงโดยเฉลี่ย 68,337.5 ก.ก. เหลือ 50,856.6 ก.ก. คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 314,565.2 บาท และคุณภาพฟริตเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายคุณภาพ ระดับ 98.6%

กิตติศักดิ์ อันรุกยสกุล (2545) ได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุ และลดของเสียโดยใช้เทคนิค FMEA จากการปรับปรุง และลดของเสียตามขั้นตอนการวิจัย พบว่าของเสียส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการ DRAW, TRIM/ PIERCE และ SEPARATE โดยของเสียที่เกิดขึ้น ได้แก่ ชิ้นงานย่น,

เสียงรูป, แตก, บุบตุบ และมีครึบคุณ โดยมีสาเหตุดังนี้ ชิ้นงานมีครึบ เกิดจากสภาพแม่พิมพ์ไม่สมบูรณ์, Pressure ที่ใช้ของเครื่องจักรไม่สม่ำเสมอ ชิ้นงานบุบตุบ เกิดจากแม่พิมพ์สกปรกและพนักงานนำชิ้นงานออกไม่ถูกวิธี ชิ้นงานย่น เกิดจาก Pressure Cushion น้อย, พนักงานวางชิ้นงานไม่ชั้น Stopper, ค่า Die Height ไม่ได้มาตรฐาน ชิ้นงานแตก เกิดจาก Pressure Cushion มีค่าสูง ชิ้นงานใหม่ เกิดจากแม่พิมพ์ชำรุด หลังจากการปรับปรุงแล้วพบว่า

1. กระบวนการ DRAW มีของเสียก่อนปรับปรุง 2.02% และหลังการปรับปรุงเป็น 0.79%, 0.24% และ 0.22% ตามลำดับ
2. กระบวนการ TRIM/ PIERCE มีของเสียก่อนปรับปรุง 2.20% และหลังการปรับปรุง เป็น 0.70%, 0.25% และ 0.22% ตามลำดับ
3. กระบวนการ SEPARATE มีของเสียก่อนปรับปรุง 2.25% และหลังการปรับปรุงเป็น 1.06%, 0.20% และ 0.18% ตามลำดับ

ทิพกร วงศ์น้ำ (2548) ได้ทำการลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตโดย การระดมสมองเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่อง โดยใช้แผนผังแผนภาพกำงปลา และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบล้าหรับกระบวนการผลิต (PFMEA) และให้ทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าความรุนแรง ค่าโอกาสในเกิดข้อ บกพร่อง และค่าความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่อง เพื่อนำไปคำนวณค่าคะแนนความเสี่ยง (RPN) และได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป โดยประมาณที่ได้จากการวิจัยนี้ คือ สามารถปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พบว่า

1. กระบวนการผลิตรวมมีของเสียก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 2.816% และหลังการปรับปรุงเท่ากับ 1.938%
2. กระบวนการขึ้นรูปมีของเสียก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 1.345% และหลังการปรับปรุงเท่ากับ 0.998%
3. กระบวนการ QC ตรวจสอบ 100% มีของเสียก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 5.146% และหลังการปรับปรุงเท่ากับ 1.93%
4. ของเสียที่มาจากการผลิต ก้อนที่ 5 รายการที่ลูกค้าทำการร้องเรียนสูงสุดก่อนปรับปรุง เท่ากับ 7,979 ชิ้นต่อเดือนและไม่มีการร้องเรียนสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 อีกภายนอกปรับปรุงแล้ว


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แหนงสูข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาหาแนวทางในการลดของเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา โดยโรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานที่รับขึ้นรูปโลหะ และประกอบตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ทั้งชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ จากการสำรวจข้อมูล และรวบรวมสถิติในเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 จนถึง มกราคม พ.ศ.2555 พบว่าเกิดของเสียในกระบวนการผลิตซึ่งส่วน AS01 และ AS02 เป็นจำนวนค่อนข้างสูง ผู้วิจัยจึงได้เลือกประเด็นปัญหานี้ ศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย



ภาพที่ 3-1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ซึ่งมีลำดับขั้นตอนโดยเริ่มจากศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงงานกรณีศึกษาพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตการแก้ไขปัญหา ศึกษา ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระบวนการผลิต วิเคราะห์สาเหตุโดยแผนผังสาเหตุและผล จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ โดย FMEA ปรับปรุง และแก้ไขปัญหา และสรุปผล ดังภาพที่ 3-1

การวิเคราะห์สาเหตุ

โดยเริ่มจากการจัดตั้งทีมงาน โดยการระดมสมองจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากต่าง ๆ ดังนี้

1. ฝ่ายผลิต
2. ฝ่ายวิศวกรรม
3. ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
4. ฝ่าย Tooling
5. ฝ่ายวางแผน

โดยจัดทำแผนผังสาเหตุ และผลหรือแผนผังก้างปลาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาขึ้นงานเสียในเบื้องต้น หลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์สาเหตุอย่างละเอียด และจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ โดยใช้ Process FMEA เพื่อหาค่าสาเหตุที่มีค่า RPN เกิน 100 โดยเกณฑ์การให้คะแนนได้กล่าวไว้ไปแล้วในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 เมื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุ และข้อมูลของกระบวนการแล้ว จะนำกระบวนการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 มาทำการปรับปรุง เพื่อลดข้อมูลของกระบวนการแล้ว ซึ่งในการวิเคราะห์จะระบุข้อมูลของที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุง เพื่อบ่งบอกว่าไปไหนแล้วในกระบวนการใดที่มีค่า RPN มากกว่า 100 มาทำการปรับปรุง เพื่อลดข้อมูลของกระบวนการที่เกิดขึ้น

การปรับปรุง และแก้ไขปัญหา

หลังจากทราบสาเหตุของการเกิดของเสียแล้วจะทำการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษามาแล้วในบทที่ 2 ทั้งแนวคิด การป้องกันข้อผิดพลาดของพนักงาน (Poka – Yoke) และการนำแผนภูมิควบคุม (P-Chart) มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง และแก้ไขปัญหา

บทที่ 4
ผลการวิจัย

สภาพปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษา

หลังจากได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงงานกรณีศึกษา แล้วพบว่ามีปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต AS01 และ AS02 ดังตารางที่ 4-1




ภาพที่ 4-1 ลักษณะของเสียในกระบวนการผลิต AS01 และ AS02

ตารางที่ 4-1 ปริมาณของเสีย ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2555

เดือน	Part No.	จำนวนที่ผลิต (ชิ้น)	จำนวนของเสีย (ชิ้น)	ของเสีย ^{ร้อยละ}
ตุลาคม	ASW94791	14,988	602	4.02
	ASW94830			
พฤษจิกายน	ASW94791	4,936	202	4.09
	ASW94830			
ธันวาคม	ASW94791	18,328	876	4.78
	ASW94830			

กระบวนการผลิต AS01 และ AS02




ภาพที่ 4-3 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต AS01 และ AS02 (Process-Flow Chart)

กระบวนการในการผลิตชิ้นส่วน AS01 และ AS02 มีกระบวนการผลิตหลัก ๆ ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. Blanking + Piercing M/ C 600Tons
2. ขั้นรูปครั้งที่ 1 Bend M/ C 300Tons
3. ขั้นรูปครั้งที่ 2 Bend+Cut M/ C 400Tons
4. Restrike+Pierce+Separate+Flange M/ C 400Tons
5. Cutting (M/ C 300Tons)


ซึ่งในการผลิตแต่ละกระบวนการลำดับค้างนี้ดังนี้

กระบวนการผลิตที่ 1 Blanking + Piercing M/ C 600Tons



ลักษณะการวาง Mat บนแม่พิมพ์

ภาพที่ 4-4 ลักษณะแม่พิมพ์ (Die) ในกระบวนการ Blanking + Piercing ในสภาพพร้อมใช้งาน



ลักษณะชิ้นงานที่ Blank เสร็จแล้ว

ภาพที่ 4-5 ลักษณะชิ้นงานที่ผ่านขั้นตอนการ Blanking + Piercing

กระบวนการขึ้นรูปครั้งที่ 1 Bend M/ C 300Tons



ลักษณะการวางแผนงานบนแม่พิมพ์

ภาพที่ 4-6 ลักษณะการวางแผนงานบนแม่พิมพ์ในขั้นตอนการ Bend



ชิ้นงานหลังการปั๊มขึ้นรูปบนแม่พิมพ์

ภาพที่ 4-7 ลักษณะชิ้นงานหลังปั๊มขึ้นรูปบนแม่พิมพ์ครั้งที่ 1




ลักษณะชิ้นงานที่ขึ้นรูปเสร็จแล้ว




ภาพที่ 4-8 ลักษณะชิ้นงานทั้ง 2 ด้านหลังปั๊มขึ้นรูปบนแม่พิมพ์ครั้งที่ 1

กระบวนการขึ้นรูปครั้งที่ 2 Bend+Cut M/ C 400Tons





จัดเตรียมแม่พิมพ์ให้เรียบร้อย

ภาพที่ 4-9 ลักษณะแม่พิมพ์ในกระบวนการ Bend+Cut ที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน




ลักษณะการวางแผนชีวင์งานบนแม่พิมพ์

ภาพที่ 4-10 ลักษณะการวางแผนชีวင์งานบนแม่พิมพ์ในการ Bend+Cut



ภาพที่ 4-11 ลักษณะชิ้นงานหลังจากการ Bend+Cut

กระบวนการ Restrike+Pierce+Separate+Flange M/ C 400Tons




จัดเตรียมแม่พิมพ์ให้เรียบร้อย

ภาพที่ 4-12 ลักษณะแม่พิมพ์ในกระบวนการ Restrike+Pierce+Separate+Flange ที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน



ภาพที่ 4-13 ลักษณะการวางแผนบนแม่พิมพ์ในกระบวนการ Restrike+Pierce+Separate+Flange



ภาพที่ 4-14 ลักษณะชิ้นงานหลังการปั๊มครั้งที่ 1 ในกระบวนการ Restrike+Pierce+Separate+Flange




ภาพที่ 4-15 ลักษณะชิ้นงานหลังการปั๊มครั้งที่ 2 ในกระบวนการ Restrike+Pierce+Separate+Flange



ภาพที่ 4-16 ลักษณะชิ้นงานทั้ง 2 ด้านหลังปั๊มเสร็จในกระบวนการ Restrike+Pierce+Separate+Flange

กระบวนการ Cutting (M/ C 300Tons)



จัดเตรียมแม่พิมพ์ให้เรียบร้อย

ภาพที่ 4-17 ลักษณะแม่พิมพ์ในกระบวนการ Cutting ที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน




ลักษณะการวางแผนงาน

ภาพที่ 4-18 ลักษณะการวางแผนงานนแม่พิมพ์ในกระบวนการ Cutting




ภาพที่ 4-19 ลักษณะชิ้นงานหลังปั๊มในกระบวนการ Cutting



ภาพที่ 4-20 ลักษณะชิ้นงานทั้ง 2 ด้านหลังปั๊มในกระบวนการ Cutting

วิเคราะห์สถาหาดุการเกิดของเหตุย



ภาพที่ 4-21 การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดของเหตุยในกระบวนการผลิต

ผลการวิเคราะห์

หลังจากทำการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดของเสียโดยแผนผังสาเหตุและผล ซึ่งสรุปสาเหตุในแต่ละปัจจัยได้ ดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 สรุปสาเหตุการเกิดของเสีย

ปัจจัย	สาเหตุหลัก
พนักงาน	- พนักงานวางแผนชิ้นงานไม่ตรงตำแหน่ง เกิดจากพนักงานแพ้อเรอ ขาดความระมัดระวัง - พนักงานยอมรับชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐาน เกิดจากพนักงาน ไม่ได้ตรวจสอบ หรือตรวจสอบไม่เพียงพอ
เครื่องจักร	- Punch และ Die ชำรุด เสื่อมสภาพตามการใช้งานและขาดการบำรุงรักษา - ติดตั้ง Die ไม่ตรงกับ Die Set Up STD เกิดจากพนักงานฝ่าย Tooling ไม่ได้ตรวจสอบกับคู่มือ Die Set up STD
วิธีการ	- ไม่มีป้ายเตือน - การตรวจสอบคุณภาพไม่เพียงพอ
วัสดุคิบ	- ไม่ตรงกับ BOM - วัสดุคิบไม่ได้มาตรฐาน

จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุโดย FMEA

หลังจากวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสียในเบื้องต้นด้วยแผนผังแสดงเหตุ และผลแล้ว จึงทำการวิเคราะห์กระบวนการผลิตอย่างละเอียด โดยใช้ FMEA เพื่อหาค่าสาเหตุที่มีค่า RPN เกิน 100 โดยเกณฑ์การให้คะแนนได้ก่อ发ไปแล้วในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 เมื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุและข้อมูลพร่องของกระบวนการแล้ว จะนำกระบวนการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 มาทำการปรับ ปรุงเพื่อลดข้อมูลพร่องต่อไป ซึ่งในการวิเคราะห์จะทำโดยตัวแทนของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันระบุข้อมูลพร่องที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับระบุผลกระทบจากข้อมูลพร่องที่เกิดขึ้น ตามตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-3 วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบก่อนปรับปรุง

กระบวนการ	ลักษณะ	ผลกระบวนการ	สาเหตุที่ทำให้เกิด	O	การควบคุมกระบวนการเบื้องต้น	D	RPN	การแก้ไข	แนวโน้มปฏิการเบื้องต้น				
									ช้อมูลร่อง	ช้อมูลผ่อง	S	O	D
40 ขันเข้าหัวดูดดึงเข้า หลังสินค้า	-วัดคุณสมบัติฯ ข้อมูลเข้า	-ไม่สามารถนำเข้าฯ ผลิตได้	-พนักงานเข้าตรวจสอบ โทรศัพท์หากความชำนาญ	6	-พนักงานเข้าตรวจสอบ โทรศัพท์หากความชำนาญ	3	-ฝึกอบรมพนักงานตาม OJT	5	90				
50 จัดเก็บหัวดูดดับ	-วัดคุณสมบัติฯ ข้อมูลเข้า	-ส่งชิ้นงานเข้าห้องซ่อม ไม่เข้าถูกต้อง	-ไม่ได้ทำการป้องกัน วัสดุตกในขณะที่รับเข้า	6	-ไม่ได้ทำการป้องกัน วัสดุตกในขณะที่รับเข้า	2	-ใช้แผ่นพลาสติกป้องกัน	6	72				
60 ขันเข้าหัวดูดดึงเข้า พื้นที่ผลิต	-วัดคุณสมบัติฯ ข้อมูลเข้า	-ไม่สามารถนำเข้าฯ ผลิตได้	-พนักงานเข้าตรวจสอบ โทรศัพท์หากความชำนาญ	6	-พนักงานเข้าตรวจสอบ โทรศัพท์หากความชำนาญ	3	-ฝึกอบรมพนักงานตาม OJT	5	90				
70 รับหัวดูดดึงจาก หลังสินค้า	-วัดคุณสมบัติฯ ตามจำนวนที่มี	-ผลิตไปครบตามต้อง Order	-พนักงานไม่ได้ตรวจสอบ ก่อนรับ	6	-พนักงานไม่ได้ตรวจสอบ ก่อนรับ	3	-ฝึกอบรมพนักงาน	5	90				
80 Blanking,+ Piercing. (Common RH/LH)	-Buat เก็บ Spec (Spec \leq 0.32 mm.)	-ต้องทำการ Rework -เก็บอย่างดีที่สุด แม่ร้าว	-Punch และ Die Cutter ชาร์จ	7	-Punch และ Die Cutter ชาร์จ	5	-เปลี่ยนรุ่นรักษา	4	140				

ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะข้อมูลของ	ผลลัพธ์ของ	ตัวชี้วัดที่ให้เกิด	การควบคุมกระบวนการ	D	RPN	การแก้ไข	แนวโน้มภัยคุกคาม		
								S	O	D
90 ปั๊มน้ำ 1 Bend (Common RH/LH)	-รีบูน้ำผิดครุ่ง, แยก ตามร่องส่งต่อไป ซึ่งชิ้นตอนต่อไป	-รีบูน NG ไม่ ตามร่องส่งต่อไป	7 -ดู Die Condition ผิดพลาด -พักงานวางชิ้นงานไม่ ตรงตำแหน่ง	4 -ตรวจสอบกับแม่เม็ด Die Set up STD -First Piece all Lot -ยกสถานะเดือนก้าวปฏิบัติงาน	4	96				
100 ปั๊มน้ำ 2 Bend + Cut (Common RH/LH)	-รีบูน้ำผิดครุ่ง, เปิด มือจับศรีษะว่าน ซึ่งชิ้นตอนต่อไป	-รีบูน NG ไม่ ตามร่องส่งต่อไป ซึ่งชิ้นตอนต่อไป	7 -ดู Die Condition ผิดพลาด -พักงานวางชิ้นงานไม่ ตรงตำแหน่ง -มีชิ้นงาน Burr Over Spec允許範圍มากกว่า กำหนด	4 -ตรวจสอบกับแม่เม็ด Die Set up STD -ยกสถานะเดือนก้าวปฏิบัติงาน 5 -การถ่ายร่างส่วนของผลิตภัณฑ์ 5 -ยกสถานะเดือนก้าวปฏิบัติงาน	4	96				
110 Restrike+Pierce+ Separate+Flange	-รีบูน้ำผิดครุ่ง, แยก ตามร่องส่งต่อไป ซึ่งชิ้นตอนต่อไป	-รีบูน NG ไม่ ตามร่องส่งต่อไป	7 -ดู Die Condition ผิดพลาด -พักงานวางชิ้นงานไม่ ตรงตำแหน่ง -มีชิ้นงาน Burr Over Spec允許範圍มากกว่า กำหนด	3 -ตรวจสอบกับแม่เม็ด Die Set up STD -ยกสถานะเดือนก้าวปฏิบัติงาน 3 -การถ่ายร่างส่วนของผลิตภัณฑ์ 5 -ยกสถานะเดือนก้าวปฏิบัติงาน	4	84				

ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ		สาเหตุที่ทำให้เกิด		O	การควบคุมกระบวนการนี้ด้วย	แผนงานปฏิบัติการที่ฯ			
		ผู้คนพาร์ต	S	ผู้คนพาร์ต	D			S	O	D	RPN
120 Cutting Spec	-ชิ้นงาน Burr Over Spec	-ห้องทำการ Rework	7	-Die Cutter ชำรุด	4	-เพ้นเป็นรูรักษา Die	4	112			
130 Final Inspection	-ตราจาระมีรอย ขอนรับชนงานเสีย	-ถูกต้องเรื่อยๆ และถูกศึกษา	7	-พนักงานตรวจสอบ คุณภาพไม่ถูกความเข้ามาดู -เครื่องมือที่ซื้อควรตรวจสอบ	2	-ฝึกอบรมพนักงานตาม OJT -จัดทำ Calibration Plan	5	70			
140 Packing	-บรรจุชิ้นงานไม่ ตรงตาม STD Order	-ส่งชิ้นงานไปให้ ถูกต้องไม่ครบถ้วน	7	-พนักงานไม่เชื่อใจ Packing STD	4	-ฝึกอบรม ดูแลตรวจสอบคุณภาพ	6	84			
150 -ยานพาหนะที่ จะนำชิ้นงานเข้า ห้องประกอบ FG	-ชิ้นงานเดินทางเข้าไป ระหว่างเคลื่อนย้าย ชิ้นส่วนต่อไป	-ชิ้นงาน NG ไม่ สามารถต่อไป	6	-พนักงานรถโดยสารติดไฟฟ้า ความชำนาญ	3	-ฝึกอบรมพนักงานตาม OJT	2	36			
160 นำชิ้นงาน FG ครั้งก่อนมาส่ง	-ยานพาหนะไม่ สามารถนำมาส่ง	-ผลิตไม่ครบถ้วน Job Order	6	-พนักงานไม่ตัดроваหนึ่ง ชิ้นงาน	3	-ฝึกอบรมพนักงาน	4	72			
170 จัดเก็บ FG	-ชิ้นงานเขียนบน ตันนิม	-ส่งชิ้นงานที่เขียน ตันนิมไม่ใช่ถูกต้อง	6	-จัดเก็บชิ้นงานในที่ที่ เป็นปกและเสื่อม	3	-เก็บในที่ที่แห้ง ไม่มีฝุ่น	5	90			

ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะข้อมูลของ	ผลการทางเบตง ผู้ควบคุมร่อง	สาเหตุที่ทำให้เกิด ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมกระบวนการการป้องกัน ภัย	การแก้ไข			แนวทางปฏิบัติการแก้ไข		
						D	RPN	S	O	D	RPN
180 งานเข้าซักอบผ้าพื้นที่ ห้องเก็บไม้เบ็ดพื้นที่ เครื่องซัก	-ชิ้นงานเสียหายใน ระหว่างเก็บลืมทิ้ง ส่วนที่ไม่ใช้แล้ว	-ชิ้นงาน NG ไม่ สามารถส่งต่อไป ซักอีกได้	6 ความซ้ำนาญ	-พนักงานพร้อมคัดแยก ความซ้ำนาญ	3 -ฝึกอบรมพนักงานด้านมาตรฐาน OJT	2	36				
190 ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนลงมือให้ ถูกต้อง	-ตรวจสอบพิเศษ Spec	-สั่งซื้องานไปให้ ถูกต้อง	6 ดำเนินการตามมาไม่ ถูกต้อง	-ชิ้นงานมีจำนวนมาก ตามตรวจสอบตามได้หมด	2 -ตรวจสอบจำนวนหุ่ก Packaging ตัวต่อไป	8	96				
200 สั่งซื้องานไม้เบ็ด ซัก	-ชิ้นงานเสียหาย ระหว่างขนส่ง	-ถูกสำรองเรียบร้อย และส่งคืน	6 ขณะขนส่ง	-Lock Packaging ให้แน่น ขณะขนส่ง	3 -ตรวจสอบก่อนการส่งมอบ	5	90				

หมายเหตุ: RPN = S x O x D หรือ S=5, O=2, D=4 RPN = 40

กระบวนการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 จะต้องทำการแก้ไข

การปรับปรุงแก้ไข

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย FMEA พบสาตุที่มีค่าความเสี่ยงซึ่งเกิน 100 มีทั้งหมด 3 สาเหตุ ตามลำดับ ดังนี้

1. Punch และ Die Cutter ชำรุด มีค่า RPN เกิน 100

ขั้นตอนการผลิตที่ 80 มีค่า RPN เท่ากับ 140

ขั้นตอนการผลิตที่ 120 มีค่า RPN เท่ากับ 112

2. พนักงานวางแผนงานไม่ตรงตำแหน่ง มีค่า RPN เกิน 100

ขั้นตอนการผลิตที่ 90 มีค่า RPN เท่ากับ 105

ขั้นตอนการผลิตที่ 100 มีค่า RPN เท่ากับ 105

ขั้นตอนการผลิตที่ 110 มีค่า RPN เท่ากับ 105

3. มีชิ้นงาน Burr Over Spec หลุดมาจากขั้นตอนผลิตก่อนหน้า มีค่า RPN เกิน 100

ขั้นตอนการผลิตที่ 90 มีค่า RPN เท่ากับ 105

ขั้นตอนการผลิตที่ 100 มีค่า RPN เท่ากับ 105

1. ปัญหา Punch และ Die Cutter ชำรุด


จากสาเหตุการเกิดชิ้นงานเสียเนื่องจากดายชำรุดที่มีค่า RPN สูงสุดจากสาเหตุทั้งหมด ได้สอบถามพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และได้ข้อมูลว่าจากการสังเกตพบว่า ชิ้นงานที่มีส่วนที่เกิดครีบ (Burr) ที่ผิวน้ำแเพ่นชิ้นงานและขอบตัดเกินมาตรฐาน เมื่อนำไปปืนเข็นรูปในกระบวนการต่อไป ชิ้นงานมัก จะแตกร้าว ซึ่งปัญหาการเกิดครีบนี้เกิดจากขอบคมตัดที่แห้งพื้นซ์ (Punch) และแท่งดาย (Die) ที่อ่อนช้อยในการตัดโลหะแเพ่นด้วยดายจะต้องมีปัญหานี้เกิดขึ้นบ้าง ถ้าขอบคมตัดที่มากจะเกิดรอยครีบสูงมากทั้งนี้การเกิดครีบยังมีส่วนสัมพันธ์กับช่องว่างระหว่างพื้นซ์และดายอีกด้วย

การแก้ไข


1.1 การลับคม

1.1.1 การสังเกตชิ้นงาน

โดยตรวจสอบชิ้นงานโดยสังเกตว่ามีครีบบริเวณใดมากน้อยเพียงใด และทำการวัดส่วนที่สึกหรอ ของ Punch และ Die



ภาพที่ 4-22 ตัวอย่างการสังเกตุครึ่งที่ชิ้นงาน



ภาพที่ 4-23 ตัวอย่างการวัดส่วนที่สึกหรือของพื้นผิว และด้วย

1.1.2 นำดาย และพันซ์ไปเจียรแต่ง ลับคม

ซึ่งวัตถุคิบที่ใช้ทำ Die Casting และ Punch เป็นเหล็ก SKD11 ซึ่งเป็นเหล็กชุบแข็ง ทึ้งแท่ง การพื้นฟูสภาพพันซ์ และดายนี้ ถ้าสึกหรอมากก็จะทำให้ขอบพันซ์และดายเสีย หายมาก ซึ่ง จะใช้เวลาในการเจียรนานขึ้น และอยุการใช้งานจะสั้นลง ทางที่ดีควรจะกำหนดของเขตการสึก หรือ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์

1.1.3 ตรวจสอบการทำงานของชิ้นส่วนที่แก่ๆ

หลังจากทำการเจียรแต่งลับคม พันซ์และดายแล้วพนักงานต้องทำการตรวจสอบ การทำงานของแม่พิมพ์ว่า หลังจากแก่ๆไปแล้วยังมีชิ้นงานที่เกิดปัญหาขึ้นอีกหรือไม่พร้อมทั้งบันทึก ผลการตรวจสอบ และยืนยันคุณภาพการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ ซึ่งจุด สำคัญในการตรวจสอบ คือ Clearance คุณตัด และ ไม่มีรอยบากและผิวขาย

1.1.4 ระบุลงใน Die Set Up STD กำหนดให้ตั้งค่าขนาดช่องว่างระหว่างพันซ์

และดาย

1.2 จัดทำประวัติแม่พิมพ์

ในการซ่อมบำรุง โดยการเจียรแต่งลับคมดาย และ พันซ์แต่ละครั้งจะทำให้ดายและ พันซ์บางลงเรื่อย ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการปั๊มชิ้นงานลดลง ดังนั้นจึงเสนอแนว ทางการแก่ๆไปโดยการเก็บสถิติอย่างละเอียดว่า เมื่อลับคมแล้วในแต่ละครั้งจะสามารถนำมาผลิต ชิ้นงานได้อีกเท่าไร ซึ่งจะต้องทำการลับคอมอีก เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการวางแผนการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหา ดายและพันซ์ชำรุดจนเป็นเหตุให้ เกิดชิ้นงานเสีย

1.3 ควบคุมสัดส่วนของเสีย

เพื่อป้องกันการผลิตของเสีย จึงได้นำ แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย (Proportion Defective Control Chart: P-Chart) มาทำการกำหนดค่าควบคุมชั้นงานเสีย เพื่อช่วยในการตัดสินใจ หยุดการผลิตในกรณีที่เกิดของเสียเกินเขตควบคุม ซึ่งสามารถสร้างแผนภูมิควบคุมของเสียได้จาก สูตร ดังนี้

โดยรายละเอียดของสูตรการคำนวณ P-Chart ได้แสดงไว้แล้วในบทที่ 2

$$CL_P = \bar{P}$$

$$LCL_P = \bar{P} - 3 \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}}$$


$$UCL_P = \bar{P} + 3 \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}}$$

ในกรณีที่เต็ล์ล์ตัวอย่างมีขนาดไม่เท่ากัน ค่า n ในสูตรข้างต้นจะต้องเป็นค่าเฉลี่ย ดังนั้นจึงทำการเก็บข้อมูลปริมาณของเสียหลังจากแก้ไข เพื่อหาสัดส่วนในการควบคุม ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต AS01 และ AS02 ซึ่งสถิติการเกิดของเสีย ดังตารางที่ 4-4

ตารางที่ 4-4 ข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างชิ้นงาน

กลุ่มตัวอย่างที่	ขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง	ชิ้นงานเสีย (ชิ้น)
1	50	2
2	50	2
3	50	1
4	50	4
5	50	3
6	50	3
7	50	1
8	50	2
9	50	5
10	50	3
11	50	2
12	50	4
13	50	3
14	50	1
15	50	2
16	50	5
17	50	2
18	50	1
19	50	3
20	50	4
21	50	2
22	50	4
รวม	1100	59

ซึ่งการเก็บตัวอย่างนี้สุ่มเก็บจำนวนครั้งละ 50 ชิ้น 22 ครั้งเพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพจากสูตรและข้อมูลดังกล่าวทำการคำนวณในโปรแกรมเอกแซล ดังภาพที่ 4-25



ภาพที่ 4-25 การคำนวณในโปรแกรมอีกเซล

ตารางที่ 4-5 สูตรการคำนวณในโปรแกรมอีกเซล

เซลล์	สูตรคำนวณ	คัดลอกสูตร
D2	=C2/ \$G\$3	D3 ถึง D24
D24	= SUM (D2:D24)	-
F6	= D24/ G2	-
F7	= F6-3*SQRT (F6*(1-F6)/ G3)	-
F8	= F6+3*SQRT(F6*(1-F6)/ G3)	-

ค่า P (คอลัมน์ D) คำนวณได้โดยนำจำนวนของเตียงหารด้วยขนาดของตัวอย่าง คือ P

$$\text{เท่ากับ } \frac{2}{50} = 0.04$$

ค่าเฉลี่ย \bar{P} (F6) คำนวณได้โดยนำผลรวมของค่า P (เซลล์ D24) หารด้วยจำนวนตัวอย่าง

$$\text{จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ } \frac{1.18}{22} = 0.054$$

จุดควบคุมด้านล่าง (LCL) (F7) คำนวณตามสูตร

$$LCL_P = \bar{P} - 3 \sqrt{\frac{\bar{P}(1 - \bar{P})}{n}}$$

$$LCL_P = 0.054 - 3 \sqrt{\frac{0.054(1 - 0.054)}{50}}$$

จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ -0.042


แต่งเนื่องจากค่าสักส่วนติดลบไม่ได้ ดังนั้นกรณีนี้จึงถือว่าจุดควบคุมล่างเท่ากับ 0

จุดควบคุมด้านบน (UCL) (F8) คำนวณตามสูตร

$$UCL_P = \bar{P} + 3 \sqrt{\frac{\bar{P}(1 - \bar{P})}{n}}$$

$$UCL_P = 0.054 + 3 \sqrt{\frac{0.054(1 - 0.054)}{50}}$$

จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 0.149



ภาพที่ 4-26 แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย (P-Chart)

ซึ่งอธิบายได้ดังนี้


หากในกระบวนการผลิตมีจำนวนของเสียงออกแบบควบคุมบนที่ 0.149 หรือหากคิดเป็นจำนวนชิ้นเท่ากับ 7.45 ชิ้น จากจำนวนตัวอย่าง 50 ชิ้น แสดงว่ามีความผิดปกติในกระบวนการผลิตให้พนักงานหยุดทำการผลิตทันที เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาต่อไป

2. ปัญหานักงานวางแผนชิ้นงานไม่ตรงตำแหน่ง

จากการสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าปัญหานักงานวางแผนชิ้นงานไม่ตรงตำแหน่งนี้จะเกิดในกระบวนการที่ 2 ถึง 4 ของกระบวนการผลิตชิ้นงาน AS01 และ AS02 ซึ่งสาเหตุนั้นเกิดจากความเหลื่อม เรื่องของพนักงาน จากความล้าในการทำงานและความจ่วง วิธีแก้ไข

2.1 จัดทำป้ายเตือนพนักงานให้ชัดเจน

จัดทำป้ายเตือน และจัดวางในตำแหน่งที่พนักงานสามารถมองเห็น ๆ ได้ชัดเจนเพื่อเป็นการ提醒เตือนพนักงาน และป้องกันความเพ้อเรื่องของพนักงาน ดังภาพที่ 4-27



ภาพที่ 4-27 แผนผังการจัดวางป้ายเตือน และคู่มือการปฏิบัติงาน

2.2 ฝึกอบรมพนักงาน

เพื่อให้พนักงานเข้าใจกระบวนการผลิตอย่างดี และทราบผลกระทบของการเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

3. มีชิ้นงาน Burr Over Spec หลุดมาจากการขันตอนผลิตก่อนหน้า

จากการสัมภาษณ์พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัญหาดังกล่าวเกิดจาก พนักงานตรวจสอบคุณภาพไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพที่บริษัทกำหนด เช่น จะมาทำการตรวจสอบชิ้นงานเฉพาะชิ้นงานหลังจากการติดตั้งสายเท่านั้น เดต์ไม่มีการตรวจในระหว่างการผลิต ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานหลุดเข้าไปยังกระบวนการผลิต

วิธีการแก้ไข

3.1 เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพ

โดยเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน จากเดิมกำหนดให้ตรวจสอบชิ้นงานแรกในการติดตั้งแม่พิมพ์ และทุก ๆ 100 ชิ้น เป็น ตรวจสอบชิ้นงานแรก และทุก ๆ 30 ชิ้น

3.2 จัดเตรียมชิ้นงานมาตรฐานไว้ในที่สะอาด

จัดเตรียมชิ้นงานมาตรฐานและ JIG เพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบเบริ่งเทียบชิ้นงานที่กำลังผลิตกับชิ้นงานมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว ดังภาพที่ 4-27

3.3 ฝึกอบรมพนักงาน

ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายผลิต และพนักงานตรวจสอบคุณภาพ เพื่อความเข้าใจกระบวนการทำงานและชุดที่ต้องเฝ้าระวังคุณภาพตรงกัน

ผลการปรับปรุงแก้ไข

หลังจากทำการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต AS01 และ AS02 แล้ว
พบว่าปริมาณของเสียในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ของกระบวนการผลิตลดลง ดังตารางที่ 4-6

ตารางที่ 4-6 ข้อมูลการผลิต และของเสียในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เดือน	จำนวนที่ผลิต/ชิ้น	จำนวนของเสีย/ ชิ้น	ร้อยละของเสีย
กุมภาพันธ์	32,074	577	1.8

ตารางที่ 4-7 เปรียบเทียบร้อยละของเสีย ก่อนและหลังการปรับปรุงแก้ไข

ร้อยละของเสียก่อน ปรับปรุงแก้ไข	ร้อยละของเสียหลัง ปรับปรุงแก้ไข	หลังปรับปรุงของ เสียลดลงร้อยละ
4.71	1.8	2.91

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการดำเนินงาน

จากการประชุมก่อใช้แผนผังแสดงเหตุผล และจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุการเกิดปัญหาด้วยการวิเคราะห์ลักษณะผลกระทบข้อบกพร่องทำให้ทราบสาเหตุของการเกิดของเสียงในกระบวนการผลิต AS01 และ AS02

จากปัญหา

1. ชาย และพันซ์ชารุดซึ่ง

ได้ทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

1.1 การซ่อนบำรุงพันซ์ และชาย โดยนำไปลับคม

1.2 จัดทำประวัติแม่พิมพ์

1.3 ควบคุมสัดส่วนของเสียงโดยการนำ P-Chart มาใช้

2. พนักงานวางแผนชีนงานไม่ตรงตำแหน่ง

2.1 จัดทำป้ายเตือนพนักงานให้ชัดเจน

2.2 ฝึกอบรมพนักงาน

3. มีชิ้นงาน Burr Over Spec หลุดมาจากการขันต่อนผลิตภัณฑ์

3.1 เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพ

3.2 จัดเตรียมชิ้นงานมาตรฐานไว้ในที่สะดวก

3.3 กอบรุมพนักงาน

จากการแก้ไขดังกล่าวทำให้ของเสียงในกระบวนการผลิตลดลงร้อยละ 2.91 จากเดิมมีของเสียงในกระบวนการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 4.71 ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.8

ข้อเสนอแนะ

โรงงานกรณีศึกษาควรมีการสร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณของเสียง โดยมอบเงินพิเศษ (Incentive) เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้พนักงานที่ปฏิบัติงานให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณของเสียงในการผลิต โดยการให้ Incentive ซึ่งจะพันเปร่ำตามปริมาณของเสียงที่ลดลง เนื่องจาก KPI ของโรงงานกรณีศึกษา กำหนดไว้ว่า ปริมาณของเสียงในกระบวนการผลิตต้อง

ไม่เกิน ร้อยละ 5 ดังนั้น จึงนำข้อกำหนดดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการให้ Incentive แก่พนักงานที่สามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต เช่น ดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 ค่าตอบแทนพิเศษ (Incentive) ที่มอบให้พนักงานในการลดปริมาณของเสีย

ปริมาณของเสียเกิดขึ้น ร้อยละ ต่อเดือน	เงินพิเศษ (Incentive) ที่พนักงานจะได้รับ ต่อเดือน (บาท)
ต่ำกว่าร้อยละ 1	500
ต่ำกว่าร้อยละ 2	400
ต่ำกว่าร้อยละ 3	300
ต่ำกว่าร้อยละ 4	200
ต่ำกว่าร้อยละ 5	100

และเพื่อให้สามารถปรับปรุงและแก้ปัญหาในระยะยาว โรงงานกรณีศึกษาควรมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ โดยนำการบำรุงรักษาอย่างทวีผล TPM (Total Productive Maintenance) โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ในการกำจัดความสูญเสียที่มีอยู่ทั้งหมดในกระบวนการผลิต โดยมุ่งปรับปรุงเครื่องจักร ปรับปรุงคน เพื่อนำไปปรับปรุงโครงสร้าง ซึ่งจะสามารถป้องกันและลดปัญหาการเกิดของเสียและลดความสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตในระยะยาวได้

บรรณานุกรม

กมควรณ ศิริพานิช (2555). *ZERO QUALITY CONTROL*. วันที่กันข้อมูล 15 มกราคม 2555,

เข้าถึงได้จาก <http://www.thaifactory.com/Operate/ZeroQC.htm>

กิตติศักดิ์ พโลยพานิชเจริญ. (2551). *FMEA การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบ* (พิมพ์ครั้งที่ 1).

กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

กิตติศักดิ์ อนุรักษ์สกุล. (2545). *การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการผลิตขึ้นส่วนโครงสร้าง* ยานยนต์โดยใช้เทคนิค *FMEA*. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กุสุมา จริงศรีสวัสดิ์. (2550). *การประยุกต์ใช้ FMEA และ AHP เพื่อปรับปรุงกระบวนการพิริตภณฑ์ศึกษา*: โรงงานผลิตสารเคลือบเซรามิกส์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง. (2552). *การป้องกัน/ลดความผิดพลาด*. วันที่กันข้อมูล 15 มกราคม 2555,
เข้าถึงได้จาก http://www.coe.or.th/e_engineers/knc_detail.php?id=176

ทินกร ษัยรักษ์ และสมชาย นุ่มใจทราย. (2552). *การลดของเสียในกระบวนการผลิตขึ้นส่วนเพลา*.
ปริญญาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม,
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย บูรพา.

ทิพกร วงศ์นาม. (2548). *การลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตขึ้นส่วนยางของรถจักรยานยนต์โดย*
เทคนิค FMEA. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พายัพ ขาเหลือง. (2550). *การจัดการธุรกิจด้วย EXCEL*. กรุงเทพฯ: วี.ซี.พี ซัคเซสกรุ๊ป.

วันรัตน์ จันทกิจ. (2548) *7 เครื่องมือนักคิด = 17 Problem Solving Devices* (พิมพ์ครั้งที่ 5).
กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

วิโรจน์ บุญยานวิทยา. (2545). *เทคนิคป้องกันความผิดพลาดของพนักงาน POKA YOKE* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

วุฒิพงษ์ ประวัสร, เจริญ สุนทราวนิชย์ และ เจริญชัย โภนพัตราภรณ์. (2550). *การลดปริมาณ*
ผลิตภัณฑ์บกพร่อง ในกระบวนการผลิตkgang. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

สมพน ตลัมภ์แก้ว. (2551). การประยุกต์ใช้วิธีการ FMEA เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า.

วันที่ค้นข้อมูล 15 มกราคม 2555, เข้าถึงได้จาก

<http://www.tpmconsulting.org/dwnld/article/tpm/fmea.pdf>

สุพัฒตรา เกษราพงศ์. (2552). การป้องกันการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคุณภาพ. รายงานวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยบุคลากรภายใน
1/2550 มหาวิทยาลัยศรีปทุม.