

การวางแผนคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ กรณีศึกษา กั้นชนนํ้ารถยนต์

วิชาวิเศษสังข

งานนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กรกฎาคม 2559


ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์และคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
ได้พิจารณางานนิพนธ์ของ วิชาวิ ิเศษสังข์ ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้


คณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ดร. อุฏฉลย์ จันทรสา)

คณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์

 ประธาน
(ดร. อุฏฉลย์ จันทรสา)

 กรรมการ
(ดร. จักรวาล คุณะดิลก)

 กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรหาญ ลีลา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์อนุมัติให้รับงานนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยบูรพา

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ดร. อาณัติ ดีพัฒนา)

วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากท่านผู้มีพระคุณหลายท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ คือ ดร. ฤทธิชัย จันทระสา ซึ่งรับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนแนวคิดต่าง ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และเป็นแนวทางในการจัดทำงานวิจัยฉบับนี้จนประสบความสำเร็จ

ขอขอบคุณผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานบริษัท ทรูศึกษา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือในการตอบคำถามเพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล

ขอขอบคุณบุคลากรและเพื่อนนิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ที่ได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา พี่น้องในครอบครัว รวมถึงผู้มีอุปการคุณ และเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจอันมีค่ายิ่ง และให้ความช่วยเหลือในทุกด้านแก่ผู้วิจัยเสมอมา จนเสร็จสมบูรณ์

คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญู กตเวทิตาแด่ บพการี บุรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและประสบความสำเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

วิภาวี วิเศษสังข์

53921320: สาขาวิชา: วิศวกรรมอุตสาหกรรม; วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม)

คำสำคัญ: การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)/ การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตัวหน้า/ ระบบป้องกันความผิดพลาด/ กันชนหน้ารถยนต์

วิทยานิพนธ์: การวางแผนคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ กรณีศึกษากันชนหน้า
รถยนต์ (QUALITY PLANNING FOR NEW PRODUCT CASE STUDY OF FRONT CAR
BUMPER.) คณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์: ฤกษ์วิทย์ จันทรสา, Ph.D., 107 หน้า. ปี พ.ศ. 2559.

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
และปรับปรุงกระบวนการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์กันชนหน้ารถยนต์รุ่นใหม่ งานวิจัยได้ประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการผลิต
และใช้หลักการไคเซน และระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka yoke) ในการปรับปรุงกระบวนการ
ผลจากการประเมินค่าความเสี่ยงด้วย FMEA พบว่ามี 5 กระบวนการ ได้แก่ การฉีดพลาสติก การพ่น
สี การประกอบ การตรวจสอบชิ้นสุดท้าย และการบรรจุชิ้นงานที่มีค่าคะแนน RPN เกิน 100
คะแนน โดยมีค่า RPN อยู่ระหว่าง 126-245 คะแนน ซึ่งจัดเป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยง จากนั้น
จึงได้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเหล่านี้ ด้วยหลักการไคเซน การสร้างจิกจับยึดชิ้นงาน ระบบ
ป้องกันความผิดพลาดในการนับจำนวนการขึ้นสกรู การใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบความหนา
ของสี และการทำตัวอย่างชิ้นงานดี-เสีย ผลการประเมินความเสี่ยงด้วย FMEA หลังการปรับปรุง
พบว่า ค่าคะแนน RPN ทั้ง 5 กระบวนการลดลงต่ำกว่า 100 คะแนน โดยจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง
70-98 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ

53921320: INDUSTRIAL ENGINEERING; M.Eng. (INDUSTRIAL ENGINEERING)

KEYWORD: FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA)/ ADVANCED
PRODUCT QUALITY PLANNING/ POKA YOKE/ FRONT CAR BUMPER

WIPAWEE WISEDSANG: QUALITY PLANNING FOR NEW PRODUCT CASE
STUDY OF FRONT CAR BUMPER. ADVISOR COMMITTEE: RUEPHUWAN
CHANTRASA, Ph.D., 107 P. 2016.

The objective of this research is to analyze risks incurred in the production process and improve the process for a new model of the front car bumper. The study applied Failure Mode and Affect Analysis (FMEA) to analyze process risks and employed Kaizen and Poka Yoke to improve the process. Results derived from FMEA risk analysis showed 5 processes that had RPN score exceed 100 in which the RPN score was between 126 -245. These processes were plastic injection molding, color spraying, assembly, final inspection, and packaging indicating high risk processes. The improvements, after that, were performed by applying Kaizen method, constructing jig for holding parts, applying Poka Yoke for counting numbers of screw tightening process, using microscope for inspecting color thickness, and establishing samples of good and failure parts. The result of FMEA after the improvement showed that the RPN score of the 5 processes was reduced lower than 100. The RPN score were average between 40- 98, indication acceptable process quality.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญภาพ.....	ฌ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์.....	3
ขอบเขตของการวิจัย.....	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย.....	3
แผนการดำเนินงาน.....	4
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	5
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	7
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	7
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	27
3 วิธีการดำเนินการวิจัย.....	30
การวางแผนและเตรียมการ.....	30
ศึกษาสภาพปัจจุบัน.....	32
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA).....	35
การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการ Why why analysis.....	41
4 ผลการดำเนินงานวิจัย.....	44
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) หลังปรับปรุงแก้ไข.....	60
5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ.....	66
สรุปผลการวิจัย.....	66
อภิปรายผล.....	69
ข้อเสนอแนะ.....	70

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
บรรณานุกรม.....	71
ภาคผนวก.....	72
ภาคผนวก ก.....	73
ภาคผนวก ข.....	92
ภาคผนวก ค.....	94
ภาคผนวก ง.....	100
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	107

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1-1 แผนการดำเนินงานของโครงการ.....	4
3-1 กระบวนการหลักของการผลิตชิ้นงานกันชนหน้ารุ่น Ford explorer.....	32
3-2 สรุปผลการประเมิน FMEA กันชน Model ford explorer และแนวทางการแก้ไข.....	39
3-3 วิเคราะห์ด้วยหลักการ Why why analysits ปัญหาชิ้นงาน โกงงอ.....	42
3-4 วิเคราะห์ด้วยหลักการ Why why analysits ปัญหาชิ้นงานเกิดรอยหลังเก็บบน Dolly..	43
4-1 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 03/ 3 การฉีด.....	44
4-2 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 03/ 4 เก็บงานบน Work in process บน Dolly	45
4-3 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 2 การเตรียมงานก่อนพ่นสี.....	47
4-4 การเปรียบเทียบก่อน-หลังการปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 4.....	48
4-5 การเปรียบเทียบก่อน-หลังการปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 5.....	49
4-6 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 7 การพ่นสีบนชิ้นงาน.....	50
4-7 การเปรียบเทียบก่อน-หลังการปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 7 ความหนาสี	51
4-8 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 7 แรงคั่นลม.....	53
4-9 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 7 ตรวจเช็คปริมาตรสี.....	54
4-10 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 7 บิดงอ.....	55
4-11 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 05 การประกอบ Pad.....	56
4-12 ปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 05 การขึ้นกสฐ.....	57
4-13 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 06 การตรวจสอบ Color shade.....	58
4-14 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 07 การบรรจุชิ้นงานไม่ครบ.....	59
4-15 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 07 การบรรจุชิ้นงานเป็นรอยกระแทก จากการขนส่ง.....	60
4-16 สรุปผลการประเมิน FMEA กันชน Model ford explorer และแนวทางการแก้ไข.....	61
5-1 สรุปผลวิเคราะห์ FMEA และเปรียบเทียบคะแนน RPN ก่อนและหลังปรับปรุง.....	67

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 ระบบ APQP.....	8
2-2 เฟสที่ 1 การวางแผนและระบุโปรแกรม.....	8
2-3 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์.....	10
2-4 เฟสที่ 3 การออกแบบและการพัฒนากระบวนการ.....	12
2-5 เฟสที่ 4 การยืนยันความถูกต้องของกระบวนการและผลิตภัณฑ์.....	14
2-6 เฟสที่ 5 การป้องกัน การประเมินและการปฏิบัติการแก้ไข.....	16
2-7 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลความรุนแรงปัญหา (S).....	21
2-8 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผล โอกาสที่จะเกิดปัญหา (O).....	22
2-9 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลการตรวจจับปัญหา (D).....	23
2-10 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมิน FMEA.....	27
3-1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์กันชนหน้ารุ่น Ford explorer.....	32
3-2 ประชุมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ FMEA.....	35
3-3 ตัวอย่างการกรอกผลการวิเคราะห์ FMEA ของกันชนหน้ารถยนต์ Model ford explorer (ก่อนการปรับปรุง).....	38
4-1 การจำลองนำชิ้นงานกันชนหน้ามาทดสอบการจัดเก็บ.....	46
4-2 การใช้เครื่องล่างไฟฟ้าสถิตย์.....	49
4-3 การวัดความหนาแต่ละชั้นสีด้วยกล้องจุลทรรศน์.....	52
4-4 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ FMEA ของกันชนหน้ารถยนต์ Model ford explorer (หลังการปรับปรุง).....	64

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในสภาพปัจจุบันประเทศไทยและการประกอบธุรกิจของไทยนั้นไม่อยู่ที่การแข่งขันภายในประเทศแต่ยังมีการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในโลกของการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว รวมถึงการขนส่งและการลดภาษีของการนำเข้าสินค้าบางชนิด ส่งผลให้ประเทศไทยและผู้ประกอบการได้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในรูปแบบใหม่โดยจะมีการแข่งขันกับผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นับเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจรวมไปถึงการจ้างงานที่มีเป็นจำนวนมาก เหตุผลที่ว่ารถยนต์หนึ่งคันจะต้องใช้ชิ้นส่วนการประกอบที่มีจำนวนมาก บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนจะต้องทำการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีผลกำไร และในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาในการที่จะดำเนินการ คือ คุณภาพ การส่งมอบ และกำไรในการผลิตที่มีผลต่อโอกาสในการแข่งขัน โดยเฉพาะที่สำคัญมีอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น ประเทศจีน ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำจึงมีราคาต่อหน่วยที่ถูกกว่า ส่งผลให้ภาพรวมการแข่งขันมีความเข้มข้นขึ้น ดังนั้น องค์กรจึงต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรมเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ปัจจุบันนี้ทุกองค์กรล้วนมีเป้าหมายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการสามารถครองใจผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่

1. คุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเป็นหลัก
2. การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ำแต่ประสิทธิภาพและคุณภาพยังคงดีเทียบเท่าของเดิม หรือดีมากขึ้นกว่าเดิม
3. การส่งมอบตรงเวลา โดยการจัดส่งได้ตรงความต้องการทั้งในแง่ของปริมาณและเวลาที่เหมาะสม
4. ความปลอดภัยในการทำงานและชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ตั้งไว้
5. ขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพื่อสร้างความรู้สึกรักความเป็นเจ้าของและกระตุ้นให้มีสำนึกด้านคุณภาพ

6. สินค้าที่ผลิตออกมาต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งขณะใช้งานสินค้าหรือเนื่องจากหมดอายุการใช้แล้ว

บริษัท ไทยวิทีซี จำกัด เป็นบริษัทกรณีศึกษา ผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ กันชนหน้ารถยนต์ จำหน่ายทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศในปี 2557 บริษัท Ford มอเตอร์ ประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนรุ่นรถเอนกประสงค์ (SUV) จาก รุ่น Ford explorer 1015 เป็นรุ่น 2016 และบริษัทกรณีศึกษานี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตรายใหม่สำหรับผลิตชิ้นส่วนกันชนหน้า ดังนั้น เพื่อให้เกิดความไว้วางใจทั้งด้านคุณภาพ การส่งมอบ ผลกำไรที่เหมาะสม และการได้รับยอดการสั่งซื้อเพิ่มในงานรุ่นใหม่ ๆ อีก การพัฒนาต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งด้านการพัฒนาระบบตามข้อกำหนดชิ้นส่วนยานยนต์ ISO/ TS 16949 ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะใช้ในการผลิต การตรวจจับของเสีย และการพัฒนาบุคลากรนั้น ผู้วิจัยก็ได้มองเห็นความสำคัญเหล่านี้ที่จะช่วยให้ตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทและการเลือกกิจกรรมดังกล่าวให้ตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด โดยผู้วิจัยเองก็ได้กำหนดกลยุทธ์ไว้เป็นแนวทาง ดังนี้

1. สามารถตอบสนองต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท
2. ช่วยลดจุดอ่อนที่มีอยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งช่วยเพิ่มจุดแข็งและขยายโอกาสของการดำเนินงาน
3. รองรับต่อสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทางสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะผลิตชิ้นส่วนที่ดีมีคุณภาพตั้งแต่เริ่มแรก

ดังนั้น การควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนกันชนหน้า Model ford explorer ที่ผลิตจากพลาสติก และทำสีสำหรับประกอบกับรถยนต์ให้มีคุณภาพที่ดีและเหมาะสมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชิ้นส่วนที่จะใช้กับรถรุ่นใหม่ ๆ และอีกทั้งบริษัทที่ทำกรณีศึกษานั้น ยังเป็นผู้ผลิตใหม่อีกด้วย ดังนั้น การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ (Failure mode and effects analysis: FMEA) จึงถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนกันชนหน้า เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพที่อาจจะเกิดขึ้น จากนั้นจะทำการหาแนวทางป้องกันไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ช่วงออกแบบกระบวนการผลิต ช่วงการทดลองการผลิต และช่วงก่อนเริ่มผลิต Mass production เพราะหากงานไม่ได้คุณภาพหรือมีของเสียเกิดขึ้นหลังจาก Mass production แล้ว จะถือว่ามีความรุนแรงสูง การแก้ไขจะยุ่งยาก ต้นทุนต่อหน่วยจะสูงขึ้น ลูกค้าจะปฏิเสธงานที่ส่ง

ทำให้เราส่งงานขายไม่ได้ และลูกค้าอาจจะต้องหยุดสายการประกอบรถยนต์ เนื่องจากเป็นชิ้นส่วน
 รุ่นใหม่ยังไม่มีการผลิตเพื่อจัดเก็บ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าจำเป็นต้องเสียประโยชน์ด้านการขาย ไม่มี
 ผลกำไร สิ้นเปลืองทรัพยากรเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอาจถูกปรับเงินจากลูกค้า
 และหากถึงขั้นร้ายแรงมากอาจถูกยกเลิกการสั่งซื้อ

การวิเคราะห์ FMEA จะทำการวิเคราะห์ในแต่ละกระบวนการตาม Process flow chart
 ตั้งแต่กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ การตรวจสอบการตรวจรับ กระบวนการผลิต กระบวนการ
 ตรวจสอบขั้นสุดท้าย โดยนำค่าดัชนีมาคำนวณ ได้แก่ ค่าความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดค่าโอกาส
 และค่าโอกาสการตรวจพบมาคูณกันจะได้เป็นดัชนีความเสี่ยงชี้แนะ (RPN) ซึ่งเป็นค่าที่บอกถึง
 ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่องขึ้น โดยค่า RPN มาก หมายถึง มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่องสูง
 โดยงานวิจัยฉบับนี้จะแก้ไขลักษณะข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป โดยการ
 ระดมสมองของทีมข้ามสายงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ APQP ทีม จากนั้นหาแนวทางแก้ไขป้องกัน
 เพื่อให้ได้ค่า RPN ที่ต่ำที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่
 ของกันชนหน้ารถยนต์ด้วยเทคนิค FMEA
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตกันชนหน้ารถยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการผลิตกันชนหน้ารุ่น 640
 ในสายการผลิตต้นแบบของบริษัทกรณีศึกษา โดยประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในการประเมิน
 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

1. สามารถตอบสนองต่อนโยบายด้านคุณภาพ และลดความสูญเปล่าเพื่อเพิ่ม
 ความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2. สามารถเพิ่มผลิตภาพของสายการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้าที่อาจเพิ่มขึ้นใหม่
3. สามารถนำแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสายการผลิตและรุ่นอื่นได้
4. เพิ่มความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อลูกค้า

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. Advanced product quality planning (APQP): การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
2. Failure mode and effects analysis (FMEA): การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ
3. Control plan: แผนควบคุม
4. Core team: ทีมงานหลักรายชื่อ/ ผู้ร่วมทำหรือผู้รับผิดชอบและแผนกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำ PFMEA
5. Engineering change no (ECN NO): หมายเลขแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของรถที่จะใช้และหรือมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
6. Process function/ Requirement: หน้าที่ของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนลงรายการ/ หน้าที่ของผลิตภัณฑ์ทางตรงและทางอ้อม
7. Potential effect mode: ข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นแต่ละหัวข้อของการออกแบบ ตัวอย่างเช่น การแตกหัก การแตกร้าว การรั่ว เป็นต้น
8. Potential effect failure: ผลกระทบที่มีโอกาสเป็นไปได้ของข้อบกพร่องหรือปัญหาแต่ละอย่างถ้าสิ่งที่เกิดตามมาได้ เช่น ไม่สามารถทำงานได้ สภาพภายนอกไม่น่าพอใจ เสียงดัง เป็นต้น
9. Severity: การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมีตัวเลขตั้งแต่ 1-10
10. Class: การจัดระดับความสำคัญใส่สัญลักษณ์แสดงคุณลักษณะพิเศษที่กำหนดโดยลูกค้า ตามความสำคัญของคุณลักษณะนั้น ๆ หรือตามคุณลักษณะที่มีผลกระทบต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สัญลักษณ์ที่ใช้ระบุอยู่ในมาตรฐาน ISO/ TS 16949 กำหนดให้มีการระบุคุณลักษณะพิเศษทั้งหมดในระหว่างการทำงาน FMEA
11. Potential cause (s)/ Mechanism (s) of failure: สาเหตุหรือกลไกที่เป็นไปได้ของปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้น เหตุผลหรือสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้น
12. Occurrence: ความถี่ในการเกิด การประเมินความถี่ในการเกิดโดยใช้หลักการความน่าจะเป็นในการเกิดปัญหานั้น โดยมีตัวเลขตั้งแต่ 1-10
13. Detection: การตรวจจับได้ ความเป็นไปได้ในการตรวจพบข้อบกพร่องหลังจากที่มีการควบคุมตาม โดยมีตัวเลขตั้งแต่ 1-10

14. RPN: ค่าความเสี่ยง ค่าที่ได้จากการนำค่าความรุนแรงคูณด้วยความถี่ในการเกิดคูณด้วยการตรวจพบ (Severity x Occurrence x Detection) ค่า RPN เป็นการวัดความเสี่ยงในการออกแบบ ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1-1,000 ทีมงานหลักมีหน้าที่ในการตั้งเกณฑ์ว่า RPN มีค่าระดับใดจึงจะพิจารณาแก้ไข

15. Actions taken: การแก้ไขที่ได้ทำหลังจากที่ได้ทำการแก้ไขแล้วให้ระบุถึงผลหรือประสิทธิผลของการแก้ไขนั้น

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advanced product quality planning (APQP)

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าครอบคลุมหลักการการป้องกันความผิดพลาดและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งตรงข้ามกับการตรวจจับความผิดพลาด และเป็นแนวทางที่ต้องอาศัยหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง APQP เป็นการวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็น การวางแผนล่วงหน้า คือ เป็นการวางแผนในขั้นตอนแรกซึ่ง หมายถึง ในขั้นตอนออกแบบ ประโยชน์ คือ การส่งต่อความต้องการของลูกค้าเข้าไปยังการกำหนดคุณลักษณะเชิงเทคนิคของ ผลิตภัณฑ์พร้อมกับสื่อสารให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องรับทราบ


การใช้งาน APQP นั้น มองดูแล้วก็เหมือนกับการบริหารโครงการอย่างหนึ่งนั่นเอง หากจะเอาง่าย ๆ ก็ใช้ Microsoft excel ก็ได้ หรือจะไปใช้ Microsoft project ก็ได้ โดยเอา PERT/ CPM เข้ามาช่วยยิ่งบริหารโครงการได้รัดกุมมากขึ้น

ขั้นตอนหลักของ APQP มี ดังนี้

1. แต่งตั้งทีมงานที่อาจจะเป็นหลายทีมที่มาจากหลายหน่วยงานในลักษณะ CFT (Cross functional team) ได้
2. กำหนดขอบข่ายที่จะทำให้ชัดเจน
3. วางระบบการสื่อสารระหว่างทีมงาน และการสื่อสารภายในอื่น ๆ
4. ฝึกอบรมถ้าทำได้ให้ผู้บริหารเข้ามาด้วย เพื่อขอการสนับสนุนด้านต่าง ๆ
5. เริ่มวางระบบ โดยต้องมีลูกค้า ผู้ส่งมอบ และผู้รับจ้างช่วง หรือ Subcontractor เข้าร่วมด้วย

ภาพรวมของระบบเป็นไปตามภาพที่ 2-1 โดยจะถูกแบ่งออกเป็น 5 เฟส และแต่ละเฟส จะมี Input และ Output โดยมีลักษณะเป็น Output ของเฟสข้างหน้าจะเป็น Input ของเฟสถัดไป

Product Quality Planning Chart



ภาพที่ 2-1 ระบบ APQP

เฟสที่ 1 การวางแผนและระบุโปรแกรม (Plan and define program)

1. เพื่อพิจารณากำหนดความต้องการของลูกค้า
2. เพื่อระบุและวางแผนโปรแกรมคุณภาพ



ภาพที่ 2-2 เฟสที่ 1 การวางแผนและระบุโปรแกรม

สิ่งป้อนเข้า (Inputs) ของเฟสที่ 1

1. เสียงของลูกค้า (Voice of the customer)
2. การวิจัยตลาด (Market research)

3. ข้อมูลข่าวสารการรับประกันในอดีต และด้านคุณภาพ (Historical warranty and quality information)

4. ประสบการณ์ของทีมงาน (Team experience)

5. แผนธุรกิจ/ กลยุทธ์การตลาด (Business plan/ Marketing strategy)

6. ข้อมูลการเทียบเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์/ กระบวนการ (Product/ Process benchmark data)

7. การศึกษาความน่าเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ (Product reliability studies)

8. ข้อมูลป้อนเข้าจากลูกค้า (Customer inputs)

ผลที่ได้ (Outputs) ของเฟสที่ 1

1. เป้าหมายการออกแบบ (Design goals)

2. ความน่าเชื่อถือได้และเป้าหมายคุณภาพ (Reliability and quality goals)

3. บัญชีรายการวัตถุดิบขั้นต้น (Preliminary bill of material)

4. ผังการไหลของกระบวนการขั้นต้น (Preliminary process flowchart)

5. รายการคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และกระบวนการพิเศษขั้นต้น (Preliminary listing of special product and process characteristics)

6. แผนการประกันผลิตภัณฑ์ (Product assurance plan)

7. การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร (Management support)

เพื่อความแน่นอนมากขึ้น APQP กำหนดให้เราต้องไปสำรวจความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ว่าในความเป็นจริงหรือในสายตาของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถไว้วางใจได้แค่ไหน ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างหรือไม่ ขึ้นส่วนไวต่อการแตกหักหรือไม่

อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมี คือ ข้อมูลป้อนเข้าจากลูกค้าตัวนี้คนละตัวกับเสียงของลูกค้า หากสินค้าเคยออกตลาดไปแล้วตัวนี้หาไม่ยาก แต่ถ้าเป็นสินค้าใหม่เอี่ยมยังไม่เคยออกตลาด เช่น รถยนต์เหาะได้ หรือหุ่นยนต์บินได้ เราอาจต้องใช้ข้อมูลป้อนเข้าจากสินค้าที่คล้ายคลึงกัน เช่น รถที่มันเหาะไม่ได้ หรือหุ่นยนต์ธรรมดา

มาดูผลที่ได้จากเฟสนี้ Input ที่ได้มานี้มาวิเคราะห์แล้วสร้าง Output ออกมาจาก Input ก็สามารที่จะเอามากำหนดเป้าหมายของการออกแบบได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะออกมาเป็นอะไร หน้าตาเป็นอย่างไร ต้องเชื่อมต่อกับอะไรบ้าง เป็นต้น แล้วก็ต้องกำหนดคุณภาพของมัน ก็คือ กำหนด Spec ออกมานั่นเอง เช่น ความยาวเท่าไร บวกลบได้เท่าไร ใช้ได้กี่ปี

จาก Flow chart ก็จะรู้ขั้นตอนการผลิตก็สามารถที่จะกำหนดคุณลักษณะกระบวนการพิเศษขั้นต้น รวมทั้งแผนการประกันผลิตภัณฑ์ได้

จะเห็นได้ว่าใคร ๆ ก็เห็นเรื่องของการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารเป็นสิ่งที่สำคัญสุดขอดไม่ว่ากระบวนการใด ๆ ที่มีการแบ่งเป็นเฟส ๆ แบบนี้ทำกระบวนการเมื่อจบแต่ละเฟสจะต้องตบท้ายด้วยการขอการสนับสนุนเป็นระยะ ๆ อย่าปล่อยให้ล่องลอยไปโดยไม่รายงานผู้บริหารเป็นอันขาด

เฟสที่ 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product design and development)

1. เพื่อพัฒนาให้เกิดรูปร่างและลักษณะ (Characteristics) ของการออกแบบ
2. เพื่อทบทวนคุณลักษณะที่ต้องการทางด้านวิศวกรรม
3. เพื่อประเมินปัญหาทางด้านการผลิตที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งหมดในเฟสที่ 1 นั้น ยังไม่ได้หน้าตาที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ออกมาเลย คุณจึงต้องเอา Output ของเฟสที่ 1 มาทำต่อซึ่งมันจะกลายเป็น Input ของเฟสที่ 2 หน้าตาของทีมงาน คือ เอา Input ของเฟสที่ 2 นี้มาทำให้เกิดเป็น Output ของเฟสที่ 2 สิ่งที่คุณต้องทำต่อประกอบด้วยดัง ในภาพที่ 2-3



ภาพที่ 2-3 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สิ่งป้อนเข้า (Inputs) ของเฟสที่ 2 ก็คือ ผลที่ได้ (Outputs) ของเฟสที่ 1

ผลที่ได้ (Outputs) ของเฟสที่ 2 มี ดังนี้

1. การวิเคราะห์รูปแบบความเสียหายและผลกระทบของการออกแบบ (Design failure mode and effects analysis: DFMEA)
2. การออกแบบการผลิตและการประกอบ (Design for manufacturability and assembly)
3. การทวนสอบการออกแบบ (Design verification)
4. การทบทวนการออกแบบ (Design reviews)

5. การผลิตต้นแบบและจัดทำแผนควบคุม (Prototype build-control plan)
6. แบบทางวิศวกรรม (Engineering drawings)
7. ข้อกำหนดทางวิศวกรรม (Engineering specifications)
8. ข้อกำหนดของวัสดุ (Material specifications)
9. การเปลี่ยนแปลงแบบและข้อกำหนด (Drawing and specification changes)
10. คุณลักษณะที่ต้องการของสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ และอุปกรณ์ใหม่ (New equipment, Tooling and facilities requirements)
11. ลักษณะของกระบวนการและผลิตภัณฑ์พิเศษ (Special product and process characteristics)
12. ความมุ่งมั่นของทีมงาน และการให้การสนับสนุนของผู้บริหาร (Team feasibility commitment and management support)

การวิเคราะห์รูปแบบความเสียหายและผลกระทบของการออกแบบ DFMEA สิ่งที่คุณจะทำออกมาเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ FMEA ของการออกแบบ กิจกรรมนี้จะมีการนำไปใช้ในกระบวนการออกแบบเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการออกแบบ ทีมงานต้องใช้แบบฟอร์ม FMEA ในการวิเคราะห์ซึ่งวิธีการก็เหมือนการวิเคราะห์ FMEA ทั่วไป

การออกแบบการผลิตและการประกอบ เมื่อเรารู้แล้วว่าจุดเสี่ยงมันอยู่ที่ไหนบ้าง ตอนนั้นก็เริ่มออกแบบกันได้แล้ว เมื่อออกแบบแล้วมันก็จะเกิดผลของการออกแบบขึ้นมาส่วนใหญ่ ก็คือ Drawing นั่นเอง

การทบทวนการออกแบบนี่เป็นการเอาผลที่ได้จากการออกแบบมานั่งดูกันว่า มันผิดถูก ตกหล่นอะไรหรือไม่ หลังจากแน่ใจกันแล้วก็ทำการผลิตต้นแบบได้เลยตามสิ่งต่าง ๆ ที่รวบรวมมาในขั้นตอนนี้ต้องทำแผนควบคุมตามไปด้วย ในขณะที่เดียวกันทีมงานก็จะได้แบบทางวิศวกรรม ข้อกำหนดทางวิศวกรรม และข้อกำหนดของวัสดุออกมาจากขั้นตอนนี้ด้วย ไม่ใช่อยู่เฉย ๆ มันออกมาเอง ต้องทำมันออกมาเหมือนกัน พร้อมกันนั้นก็จะมีคุณลักษณะที่ต้องการของสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ก็ต้องทำมันออกมาด้วย พร้อมทั้งลักษณะของกระบวนการและผลิตภัณฑ์พิเศษ


เมื่อได้สิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบและข้อกำหนดไปจากเดิมที่ทำไว้ ทีมงานก็ควรจะใช้แนวทางของ ISO 90001 ข้อ 7.3.7 มาพิจารณาประกอบ เพราะในข้อนี้บอกไว้ว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบจะต้องทำอะไรกันบ้าง

ตอนนี้มันก็เริ่มยุ่งยากขึ้นเพราะในกระบวนการทำต้นแบบมันอาจมีหลายอย่างที่
 ขลุ่ยหลัก APQP ต้องการความมุ่งมั่นของทีมงานที่ต้องทำสิ่งเหล่านี้ ให้สำเร็จครบตามที่ APQP
 ต้องการให้มี เสร็จแล้วก็ให้เสนอผู้บริหารให้การอนุมัติ

เฟสที่ 3 การออกแบบและการพัฒนากระบวนการ Process design and development

1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการมีความสามารถที่จะทำให้เป็นไปตามคุณลักษณะ

ที่ต้องการของลูกค้าตามภาพที่ 2-4



ภาพที่ 2-4 เฟสที่ 3 การออกแบบและการพัฒนากระบวนการ

สิ่งป้อนเข้า (Inputs) ของเฟสที่ 3 ก็คือ ผลที่ได้ (Outputs) ของเฟสที่ 2

ผลที่ได้ (Outputs) ของเฟสที่ 3 มี ดังนี้

1. มาตรฐานการบรรจุหีบห่อ (Packaging standards)
2. การทบทวนระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์/ กระบวนการ (Product/ Process quality system review)
3. ผังการไหลของกระบวนการ (Process flow chart)
4. ผังโรงงาน (Floor plan layout)
5. เมทริกซ์ของลักษณะ (Characteristics matrix)
6. การวิเคราะห์รูปแบบความเสียหายและผลกระทบของกระบวนการ (Process failure mode and effects analysis หรือ PFMEA)
7. แผนควบคุมการทดลองผลิต (Pre-launch control plan)

8. คู่มือกระบวนการ (Process instructions)

9. แผนการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement systems analysis plan)

10. แผนการศึกษาความสามารถของกระบวนการขั้นต้น (Preliminary process capability study plan)

11. ข้อกำหนดการบรรจุหีบห่อ (Packaging specifications)

12. การสนับสนุนของผู้บริหาร (Management support)

มาตรฐานการบรรจุหีบห่อ ตามปกติลูกค้ามักจะมีมาตรฐานนี้อยู่แล้ว ลูกค้าของ OEM จะเป็นบริษัทผลิตสินค้าที่จะขายให้เรา เช่น บริษัทรถยนต์ OEM ย่อมาจากคำว่า Original equipment manufacturer หมายถึง ผู้รับจ้างผลิตสินค้า แต่ถ้าหากลูกค้าไม่มีมาตรฐานนี้คุณต้องมั่นใจว่ามาตรฐานของคุณใช้ได้

การทบทวนระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์/ กระบวนการ APQP ต้องการให้ทีมงานมีการทบทวนระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตรงนี้อีกที อาจต้องปรับปรุง Procedure หรือ Work instruction ของคุณให้เป็นปัจจุบัน ดีไม่ดีลามไปถึง Quality manual อีกด้วย ก็ใช้วิธีการตามแบบการควบคุมเอกสารของมาตรฐานนี้เท่ากับเป็น โอกาสให้ทีมงานได้ปรับปรุงเอกสารตาม Input ที่ได้จากลูกค้า

ผังการไหลของกระบวนการ ส่วนนี้ต้องการให้เขียน Flow chart ของกระบวนการ ออกมานี้เป็นความรอบคอบของ APQP เพราะหากไม่เขียนการทำงานจะผิดพลาด เรื่องนี้มีประโยชน์มาก เพราะเอาไปเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้ทั้งหมด

เมทริกซ์ของลักษณะตัวนี้ไม่อธิบายไม่รู้เรื่องเนว่ามันคืออะไร มันคือเมทริกซ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของกระบวนการ เช่น ความดัน อุณหภูมิต่าง ๆ เหล่านี้กับสถานีผลิตหรือจุดผลิตต่าง ๆ ในโรงงาน

การวิเคราะห์รูปแบบความเสียหายและผลกระทบของกระบวนการ PFMEA เมื่อได้ขั้นตอนของกระบวนการไปแล้วที่นี้ก็ต้องมาทำ FMEA เพื่อดูจุดเสี่ยงของกระบวนการที่จะเป็นประโยชน์มากในการวางแผนการผลิตต่อไป เอกสารชุดนี้ต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ เพราะอาจมี Failure mode ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ

แผนควบคุมการผลิต ในแผนนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวัดมิติต่าง ๆ เรื่องของวัสดุ และการทดสอบหน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องใช้กับต้นแบบและก่อนจะทำการผลิตเต็มรูปแบบ Control plan ควรครอบคลุมกิจกรรมในการควบคุมทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ จุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผนควบคุมการผลิตนี้ก็คือเพื่อควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Nonconformity) ทั้งก่อนและในระหว่างการผลิต

คู่มือกระบวนการ (Process instructions) ในคู่มือนี้จะมีรายละเอียดของบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงในกระบวนการ โดยปกติคู่มือนี้จะอาศัยข้อมูลจาก FMEA แผนควบคุมแบบทางวิศวกรรม ข้อกำหนดต่าง ๆ มาตรฐานทางอุตสาหกรรม Flow chart เมทริกซ์ ลักษณะมาตรฐานการบรรจุหีบห่อ และการปฏิบัติงานของบุคลากร

แผนการวิเคราะห์ระบบการวัดตรงนี้ ก็คือ การทำแผนที่ครอบคลุม MSA ที่เป็นเครื่องมือย่อยตัวหนึ่งใน Core tools และของ APQP นี้จะยกไปพูดในเรื่องของ MSA


แผนการศึกษาความสามารถของกระบวนการขั้นต้นในแผนที่คุณต้องนำลักษณะต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนควบคุมมาใช้รวมทั้ง SPC ด้วย

ข้อกำหนดการบรรจุหีบห่อตรงนี้คุณจะได้ข้อกำหนดทั้งหมดในการบรรจุหีบห่อ ให้เอาข้อกำหนดของลูกค้ามาใช้ตรงนี้ตามความเหมาะสม ผลที่ต้องการ คือ ผลิตภัณฑ์ต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เมื่อมีการบรรจุหีบห่อ ขนส่ง และการนำสินค้าออกมาจากภาชนะบรรจุอย่าลืมพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่อาจรวมถึงหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ใช้ โดยจะต้องนำเสนอเรื่องทั้งหมดเพื่ออนุมัติเมื่อจบเฟสนี้

เฟสที่ 4 การยืนยันความถูกต้องของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ Product and Process validation

1. เพื่อยืนยันความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการรวมทั้งแผนควบคุม
2. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการของลูกค้า
3. เพื่อชี้แจงความวิตกกังวลของลูกค้า

ดังแสดงในภาพที่ 2-5



ภาพที่ 2-5 เฟสที่ 4 การยืนยันความถูกต้องของกระบวนการและผลิตภัณฑ์

สิ่งป้อนเข้า (Inputs) ของเฟสที่ 4 ก็คือ ผลที่ได้ (Outputs) ของเฟสที่ 3
ผลที่ได้ (Outputs) ของเฟสที่ 4 มี ดังนี้

1. การทดลองทำการผลิต (Production trial run)
2. การประเมินระบบการวัด (Measurement systems evaluation)
3. การศึกษาความสามารถของกระบวนการเบื้องต้น (Preliminary process capability study)
4. การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (Production part approval)
5. การทดสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของการผลิต (Production validation testing)
6. การประเมินการบรรจุหีบห่อ (Packaging evaluation)
7. แผนควบคุมการผลิต (Production control plan)
8. การรับรองแผนคุณภาพ (Quality planning sign-off)
9. การสนับสนุนของผู้บริหาร (Management support)

การทดลองทำการผลิตให้ทำโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก และช่วงเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมนี้ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องของประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ปริมาณที่ได้จากการทดลองผลิตในช่วงนี้ตามปกติควรคุยกับลูกค้าก่อน

การประเมินระบบการวัด คุณควรจะนำวิธีการและเครื่องมือวัดที่กำหนดไว้มาใช้เพื่อเป็นการตรวจสอบแผนควบคุม เรื่องนี้จะไปขยายความเอาในเรื่องของ MSA

การศึกษาความสามารถของกระบวนการเบื้องต้น กิจกรรมนี้ให้ทำตามที่ระบุไว้ในแผนควบคุม การศึกษาทำให้สามารถที่จะประเมินความพร้อมของกระบวนการและการผลิตได้เพราะจะทำให้รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้กระบวนการมีความสามารถ

การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต เรื่องนี้ คือ PPAP ที่เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งใน Core tools โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะยืนยันความถูกต้องว่าผลิตภัณฑ์นั้นทำมาจากเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต และกระบวนการเป็นไปตามคุณลักษณะที่ต้องการทางวิศวกรรมจะต้องใช้แบบฟอร์มรายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นตามรูปแบบของ AIAG ตอน PPAP อีกที

การทดสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของการผลิต การทดสอบนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทดสอบทางวิศวกรรมที่นำมายืนยันความถูกต้องว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ นั้นเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ถ้าคุณเป็น OEM คงต้องไปคู่มือของลูกค้าเพิ่มเติม

การประเมินการบรรจุหีบห่อ ในส่วนนี้เป็นการนำเอาวิธีการวิธีการส่งมอบและวิธีทดสอบต่าง ๆ มาใช้ในการประเมินว่าวิธีการขนส่งที่กำหนดไว้จะไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิด


ความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องเข้าใจด้วยว่าแม้คุณจะใช้วิธีการตามที่ลูกค้ากำหนดคุณก็ไม่พ้นความรับผิดชอบในการที่จะต้องทำตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพ คุณคงจะเคยเห็นข้อความทำนองแบบนี้ในมาตรฐานของ ISO หลายเรื่อง

แผนควบคุมการผลิต แผนนี้เป็นเอกสารที่อธิบายถึงระบบที่ใช้ในการควบคุมชิ้นส่วน และกระบวนการที่ต้องมีการทำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอจากประสบการณ์ที่ทำผ่าน ๆ มาแผนนี้จัดได้ว่าเป็นส่วนต่อของแผนทดลองการผลิตที่พูดไว้ในเฟสที่ 3

การรับรองแผนคุณภาพทีมงานต้องทำให้มั่นใจได้ว่าแผนควบคุมทั้งหมด และผังการไหลของกระบวนการถูกนำไปใช้จริง และต้องมีการลงนามรับรองกันอย่างเป็นทางการ

เฟสที่ 5 การป้อนกลับ การประเมินและการปฏิบัติการแก้ไข Feedback, Assessment and corrective action

1. เพื่อประเมินความผันแปรทั้งแบบ Variable and attribute จากข้อมูลที่ได้มา
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของการวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3. เพื่อนำแผนควบคุมไปใช้และมั่นใจว่ามีการปฏิบัติการแก้ไข ดังในภาพที่ 2-6



ภาพที่ 2-6 เฟสที่ 5 การป้อนกลับ การประเมินและการปฏิบัติการแก้ไข

สิ่งป้อนเข้า (Inputs) ของเฟสที่ 5 ก็คือ ผลที่ได้ (Outputs) ของเฟสที่ 4
 ผลที่ได้ (Outputs) ของเฟสที่ 5 มี ดังนี้

1. ความผันแปรที่ลดลงไป (Reduced variation)
2. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction)
3. การส่งมอบ และการบริการ (Delivery and service)

ความผันแปรที่ลดลง ไปด้วยต้องนำเทคนิคสถิติและที่สำคัญ คือ Control chart มาใช้เพื่อชี้แจงกระบวนการ Control chart จะแสดงถึงกระบวนการอยู่ในความควบคุมหรือไม่ และมีความสามารถหรือไม่ ซึ่งแตกต่างจาก Process capability ที่แสดงถึงความสามารถของกระบวนการ เมื่อแสดงถึงการควบคุมกระบวนการอยู่ในความควบคุมหรือไม่ จาก Control chart จึงทำการหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ผังก้างปลา และเครื่องมืออื่น ๆ Five-why และ Tree diagram ช่วยหาสาเหตุของปัญหา และตามมาด้วย Scatter diagram การทำแบบนี้ถือว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน

การวิเคราะห์หาการขัดข้องและผลกระทบ Failure mode and effect analysis

FMEA หรือการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure mode and effect analysis) เป็นเทคนิคสำหรับการเพิ่มความไว้วางใจแก่ผลิตภัณฑ์ ลดอัตราขัดข้องของผลิตภัณฑ์ในระยะเริ่มแรกและระยะการใช้งานปกติจะเน้นที่การคาดการณ์ปัญหาโดยวิธีการวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการ คือ จะทำการวิเคราะห์หน้าที่ (Function) ของกระบวนการในทุกขั้นตอนเพื่อพิจารณาว่ากระบวนการมีหน้าที่ประการใด แล้วจึงคาดการณ์ถึงปัญหาหรือลักษณะข้อบกพร่อง (Failure mode) ซึ่ง หมายถึง ความไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของกระบวนการที่กำหนดไว้ภายใต้วิธีการนี้ผู้วิเคราะห์มีความจำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Pure science) ที่ดีควบคู่ไปกับเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (Intrinsic technology)

วัตถุประสงค์ของ FMEA เป็นการวิเคราะห์ลักษณะคุณสมบัติของกระบวนการ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เมื่อรูปแบบของการเสียหลักได้ถูกกำหนดขึ้น กิจกรรมเพื่อการแก้ไขที่สามารถที่จะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปหรือทำให้สิ่งเหล่านี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ FMEA ยังทำให้เกิดการจัดทำเอกสารที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนา กระบวนการผลิต กระบวนการประกอบ หรือ โรงงานขึ้นอีกด้วย

ประเภทของ FMEA ได้จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ FMEA สำหรับการออกแบบและ FMEA สำหรับกระบวนการซึ่งทั้ง 2 ประเภทเน้นที่การออกแบบทั้งสิ้น

แนวความคิดของ FMEA สำหรับกระบวนการจะต้องมีการดำเนินการบนแนวความคิดพื้นฐาน 3 ประการ คือ

1. การดำเนินการ โดยคณะทำงาน (Team) ควรประกอบด้วยบุคลากรประมาณ 6-8 คน คณะทำงานที่ดีควรมีสมาชิกในลักษณะแบบข้ามสายงาน (Cross-functional team) องค์กรประกอบสำคัญที่มีผลต่อผลการดำเนินงานการเพิ่มผลผลิตของคณะทำงาน FMEA ไว้ 3 ประการ คือ

- 1.1 คุณสมบัติเฉพาะบุคคล (Individual)
- 1.2 การบริหารคณะทำงาน (Team)
- 1.3 วัฒนธรรมขององค์กร (Culture)

2. การดำเนินการผ่านการวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการ โดยเริ่มจากการกำหนดกระบวนการที่ต้องการศึกษาแล้วทำการบ่งชี้ถึงหน้าที่ (Function) ของกระบวนการ แล้วให้วิเคราะห์ว่ามีอะไรที่จะทำให้หน้าที่ของกระบวนการดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนองโดยผลดังกล่าวจะหมายถึง ข้อบกพร่อง (Failure) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และจะเรียกลักษณะของข้อบกพร่องว่า “ลักษณะของข้อบกพร่อง (Failure mode)” ของกระบวนการ นอกจากนี้แล้วจะต้องพิจารณาถึงแนวความคิดในการทำงานของกระบวนการ (Process concept) เพื่อการกำหนดถึงสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดลักษณะของข้อบกพร่อง รวมถึงการบ่งชี้ถึงลูกค้านี้จะหมายถึง กระบวนการที่ท้ายน้ำ (Downstream process) จนถึงผู้ใช้รายสุดท้ายและจากลูกค้าที่กำหนดเองนี้จะทำให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าเนื่องจากลักษณะของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เมื่อได้ทำการวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการและได้กำหนดถึงสาเหตุลักษณะข้อบกพร่อง ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้วิเคราะห์จะต้องทำการประเมินค่าความเสี่ยง (Risk) โดยอาศัยตัวเลขประเมินลำดับก่อนหลังของความเสี่ยง (Risk priority number: RPN) คือ

S = ความรุนแรง (Severity) พิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า

O = โอกาสที่เกิดขึ้น (Occurrence) พิจารณาจากความเป็นไปได้ (Likelihood) ในการเกิดสาเหตุของข้อบกพร่อง

D = ความสามารถในการตรวจจับ (Detection) โดยพิจารณาได้จากคุณสมบัติด้านความสามารถของระบบการควบคุมที่ใช้ในปัจจุบัน

เมื่อทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง RPN ที่ลักษณะของข้อบกพร่องแต่ละตัวแล้วจะทำการพิจารณาเลือกลักษณะข้อบกพร่องที่มีค่าความเสี่ยงมาก ๆ แต่มีจำนวนไม่มากนัก (Vital few failure mode) มาทำการกำหนดโครงการแก้ไขเพื่อลดค่าความเสี่ยงต่อไป

ในการพิจารณาเพื่อเลือกลักษณะข้อบกพร่องมาทำการแก้ไขนี้จะเริ่มจากการพิจารณาถึงลักษณะข้อบกพร่องที่มีความรุนแรงมาก (คือ 10 หรือ 9) โดยไม่สนใจค่า RPN ว่าจะมีค่ามากน้อยเพียงไร ซึ่งค่าความรุนแรงของลักษณะข้อบกพร่องนี้จะทำให้ผู้วิเคราะห์ต้องให้ความสนใจต่อการแก้ไข และการป้องกันกระบวนการที่พิจารณาใหม่ จากนั้นจึงจะทำการพิจารณาถึงลักษณะข้อบกพร่องที่มีค่า RPN สูงเพื่อนำมาแก้ไข และในกรณีที่ลักษณะข้อบกพร่องมีคะแนน RPN และ S เท่ากัน ให้พิจารณาเลือกลักษณะข้อบกพร่องที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดสาเหตุ (O) มากกว่ามาดำเนินการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขต่อไป

3. การดำเนินการ โดยเน้นการปรับปรุงไม่สิ้นสุด เอกสารที่เกี่ยวกับ FMEA จะต้องได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้เอกสารอยู่ในลักษณะของเอกสารที่มีชีวิต คือ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ การดำเนินงาน FMEA อย่างมีประสิทธิภาพควรจะอยู่ในรูปก่อนการเกิดเหตุการณ์มากกว่าที่จะเป็น

การแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในการจัดทำ FMEA ที่ดีจะต้องอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดในการวิเคราะห์ความผันแปรจากสาเหตุธรรมชาติ แล้วทำการลดความผันแปรดังกล่าวลงอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการจัดทำ FMEA

1. การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำ FMEA เนื่องจากการจัดทำ FMEA มีรายละเอียดค่อนข้างมากใช้เวลาในการจัดทำนาน จึงมีความจำเป็นต้องเลือกกระบวนการบางกระบวนการขึ้นมาวิเคราะห์ โดยประเด็นมี ดังนี้

- 1.1 มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่
- 1.2 ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตอยู่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก
- 1.3 มีปัญหาของกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเรื้อรัง
- 1.4 มีการควบคุมการทำงานของพนักงานปฏิบัติงานค่อนข้างมาก
- 1.5 มีความผันแปรค่อนข้างสูงโดยไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากแหล่งใด

2. การทบทวนกระบวนการ โดยเริ่มทำความเข้าใจแผนภูมิแสดงการไหลของกระบวนการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ แนวความคิดในการทำงานของกระบวนการอยู่ภายใต้หลักการ 3 จริง คือ ไปยังสถานที่เกิดเหตุจริง (Genba) เพื่อสังเกตของจริง (Genbutsu) ภายใต้อสภาพแวดล้อมจริง (Genjitsu) เพื่อค้นหาสาเหตุที่ผิดปกติ

3. การระดมสมองค้นหาแนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง ในการดำเนินการนี้ควรให้สมาชิกทุกคนในคณะทำงานมีส่วนร่วมในการใช้ความคิดผ่านการวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการเพื่อการกำหนดแนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง ในกรณีที่กระบวนการมีความสลับซับซ้อนของระบบการทำงานค่อนข้างมากจะทำให้จำนวน “ความคิดเกี่ยวกับลักษณะข้อบกพร่อง” ที่ระดมได้จากกลุ่มค่อนข้างมากจึงควรจะทำการสรุปรวมเป็นลักษณะข้อบกพร่องที่สำคัญ ๆ โดยอาศัยเทคนิคการระดมสมองแบบ KJ หรือแบบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัน

4. การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องแต่ละรายการ ให้วิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่อง โดยเริ่มจากการพิจารณาถึงลูกค้าว่าข้อบกพร่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อลูกค้า เพื่อพิจารณาผลกระทบออกมาเป็นความรุนแรง (Severity-S) จากนั้นให้พิจารณาถึงสาเหตุการเกิดลักษณะข้อบกพร่องที่พิจารณา โดยพิจารณาจากหลักการ 3 จริง เมื่อทราบสาเหตุแล้วจะพิจารณาความเสี่ยงโดยประเมินถึงโอกาสการเกิด (Occurrence-O) เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบและสาเหตุแล้วในลำดับสุดท้ายของขั้นตอนนี้จะพิจารณาถึงระบบการควบคุมกระบวนการที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาว่ากระบวนการทวนสอบทางวิศวกรรม (Engineering verification) หรือระบบควบคุมที่ใช้ในปัจจุบันมีความสามารถในการบ่งชี้ลักษณะข้อบกพร่องก่อนที่จะเกิดขึ้น หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วแต่สามารถบ่งชี้ก่อนส่งให้ลูกค้าได้ดีเพียงไร และจะพิจารณาความเสี่ยงโดยประเมินถึงความสามารถ

ในการตรวจจับ (Detection-D) ของระบบโดยผลการประเมินจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทวนสอบทางวิศวกรรมหรือระบบควบคุมกระบวนการที่ใช้ในปัจจุบันเท่านั้น

5. การประเมินตัวเลขแสดงความเสี่ยง ภายหลังการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องแต่ละรายการแล้ว จะทำการประเมินผลค่าความเสี่ยงโดยพิจารณาองค์ประกอบ ความรุนแรงของลักษณะข้อบกพร่อง (S) โอกาสในการเกิดสาเหตุ (O) และความสามารถในการตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง (D) โดยที่ RPN หมายถึง ตัวเลขแสดงลำดับของความเสี่ยง (Risk priority number) หลังจากประเมินการให้คะแนนแล้วมีความจำเป็นต้องทำการทวนสอบผลการให้คะแนน RPN ดังกล่าวโดยอาศัยหลักการของพาเรโตที่กำหนดให้ลักษณะข้อบกพร่องที่มีความสำคัญจะมีเพียงจำนวนเล็กน้อย (Vital few failure modes) และลักษณะข้อบกพร่องที่มีความสำคัญเล็กน้อยจะมีจำนวนมาก (Trivial many failure modes)

6. การกำหนดมาตรการตอบโต้เพื่อลดความเสี่ยง ควรมาจากพื้นฐานของเทคโนโลยีเฉพาะด้าน (Intrinsic technology) ต่อจากนั้นให้ดำเนินการปฏิบัติการ (Action) โดยการดำเนินการให้อยู่ในรูปแบบคณะทำงานที่มีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ

7. การประเมินผลความเสี่ยงภายหลังการปฏิบัติการตอบโต้ ผู้วิเคราะห์จะต้องทำการประเมินค่าความเสี่ยงในรูปแบบ RPN โดยอาศัยกฎเกณฑ์เดิมอีกครั้งเพื่อพิจารณาว่าความเสี่ยงของลักษณะข้อบกพร่องที่พิจารณาได้ลดลงหรือไม่

8. การติดตามผลและจัดทำมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามาตรการตอบโต้ที่กำหนดไว้ได้รับการนำไปปฏิบัติใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และถ้ามีประสิทธิภาพดีแล้วก็ควรจะดำเนินการจัดทำเป็นมาตรฐานหรือไม่

ผลกระทบจาก ข้อบกพร่อง	ความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์	ความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อกระบวนการภายใน	คะแนน
เกิดอันตรายโดยไม่มีการเตือน	มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้หรือจัดต่อกฎหมายโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า	มีผลกระทบต่ออันตรายต่อพนักงาน (หรือเครื่องจักร)โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า	10
เกิดอันตรายโดยมีการเตือน	มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้หรือจัดต่อกฎหมายโดยมีการเตือนล่วงหน้า	มีผลกระทบต่ออันตรายต่อพนักงาน (หรือเครื่องจักร)โดยมีการเตือนล่วงหน้า	9
ผลกระทบสูงมาก	ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสูญเสียหน้าที่หลัก	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องถูกทำลาย หรือส่งเข้าซ่อมแซมที่แทนซ่อมบำรุงโดยใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง	8
ผลกระทบสูง	ผลิตภัณฑ์นำไปใช้งานได้แค่ระดับสมรรถนะลดลงจนทำให้ลูกค้าไม่พอใจมาก	อาจจะมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แบบคัดเลือก (sorting) และผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) อาจถูกทำลาย หรือส่งเข้าซ่อมแซมที่แทนซ่อมบำรุงระหว่างครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง	7
ผลกระทบปานกลาง	ผลิตภัณฑ์นำไปใช้งานได้ แต่ขาดความสะดวกสบายและทำให้ลูกค้าไม่พอใจ	ผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) อาจถูกทำลายและไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือก (sorting) หรือส่งเข้าซ่อมแซมที่แทนซ่อมบำรุงใช้เวลาต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง	6
ผลกระทบต่ำ	ผลิตภัณฑ์นำไปใช้งานได้ด้วยความสะดวกสบาย แต่ระดับสมรรถนะลดลง	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องได้รับการรีเวิร์ค หรือได้รับการซ่อมแซมนอกสายการผลิตที่ง่ายที่สุด	5
ผลกระทบต่ำมาก	ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก อาจมีเสียงดังบ้าง ลูกค้าส่วนใหญ่ (>75%) สามารถสังเกตเห็นข้อบกพร่องได้	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก (sorting) โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลายแต่บางส่วน (ต่ำกว่า 100%) อาจได้รับการรีเวิร์ค	4
ผลกระทบเล็กน้อย	ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก อาจมีเสียงดังบ้าง ลูกค้าประมาณครึ่งหนึ่งสามารถสังเกตเห็นข้อบกพร่องได้	ผลิตภัณฑ์บางส่วน (ต่ำกว่า 100%) อาจต้องได้รับการรีเวิร์คในสายการผลิตนอกจุดปฏิบัติงานที่ต้องถูกทำลาย	3
เกือบไม่มีผลกระทบ	ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก อาจมีเสียงดังบ้าง ลูกค้าส่วนน้อย (ต่ำกว่า 25%) สามารถสังเกตเห็นข้อบกพร่องได้	ผลิตภัณฑ์บางส่วน (ต่ำกว่า 100%) อาจต้องได้รับการรีเวิร์คในสายการผลิตจุดปฏิบัติงาน โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลาย	2
ไม่มีผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบที่สังเกตเห็นได้	อาจมีความไม่สะดวกสบายเล็กน้อยต่อการปฏิบัติงานหรือตัวพนักงานหรือไม่มีผลกระทบใดๆ	1

ภาพที่ 2-7 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลความรุนแรงปัญหา (S)

โอกาสในเกิดขึ้นของสาเหตุหนึ่งๆ	อัตราข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ (ppm)	P _{pk}	คะแนน
สูงมาก: เกิดข้อบกพร่องเป็นประจำ	≥ 100,000 (หรือ 10%)	< 0.55	10
	50,000 (หรือ 5%)	≥ 0.55	9
สูง: เกิดข้อบกพร่องบ่อย	20,000 (หรือ 2%)	≥ 0.78	8
	10,000 (หรือ 1%)	≥ 0.86	7
ปานกลาง: เกิดข้อบกพร่องเป็นครั้งคราว	5,000 (หรือ 0.5%)	≥ 0.94	6
	2,000 (หรือ 0.2%)	≥ 1.00	5
ต่ำ: เกิดข้อบกพร่องค่อนข้างน้อย	1,000 (หรือ 0.1%)	≥ 1.10	4
	500	≥ 1.20	3
ห่างไกล: เกือบไม่มีโอกาสเกิดข้อบกพร่องเลย	100	≥ 1.30	2
	≤ 10	≥ 1.67	1

ภาพที่ 2-8 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลโอกาสที่จะเกิดปัญหา (O)

การตรวจจับ	กฎเกณฑ์	ประเภทการตรวจสอบ			ขอบเขตวิธีการ ตรวจจับ	คะแนน
		A	B	C		
เกือบเป็นไปไม่ได้	ไม่มีระบบการตรวจจับใดๆ			X	ไม่สามารถตรวจจับหรือ ตรวจสอบได้	10
ห่างไกลมาก	มีระบบควบคุม แต่ไม่สามารถ ตรวจจับข้อบกพร่องได้			X	การควบคุมกระทำไม่ได้โดย ทางอ้อมหรือเป็นเพียงการสุ่ม ตรวจเท่านั้น	9
ห่างไกล	มีระบบควบคุม แต่มีโอกาสน้อยมาก ที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้			X	การควบคุมกระทำได้ด้วยวิธีการ ตรวจสอบด้วยตาเปล่า (visual inspection) เท่านั้น	8
ต่ำมาก	มีระบบควบคุม แต่มีโอกาสน้อยมาก ที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้			X	การควบคุมกระทำได้ด้วยวิธีการ ตรวจสอบด้วยตาเปล่าสองครั้ง (double visual inspection) เท่านั้น	7
ต่ำ	มีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับ ข้อบกพร่องได้		X	X	การควบคุมกระทำได้ด้วย แผนภูมิ SPC	6
ปานกลาง	มีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับ ข้อบกพร่องได้		X		มีการควบคุมโดยใช้เครื่องมือ วัด วัดชิ้นงานก่อนออกจากจุด ปฏิบัติ หรือใช้เกจแบบ Go/No Go ก่อนออกจากจุดปฏิบัติงาน	5
ค่อนข้างสูง	มีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะ ตรวจจับข้อบกพร่องได้	X	X		มีการตรวจจับความผิดพลาด ในกระบวนการถัดไป หรือมี การใช้เครื่องมือวัด วัดงานชิ้น แรกในขั้นตอนการปรับตั้ง	4
สูง	มีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะ ตรวจจับข้อบกพร่องได้	X	X		มีการตรวจจับความผิดพลาดที่ จุดปฏิบัติงาน หรือมีการ ตรวจจับความผิดพลาดใน กระบวนการถัดไปโดยการ ตรวจสอบเพื่อการยอมรับ	3
สูงมาก	มีระบบควบคุม และเกือบจะมั่นใจ ได้ว่าสามารถตรวจจับข้อบกพร่อง ได้	X	X		มีการตรวจจับความผิดพลาดที่ จุดปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือ อัตโนมัติ ชิ้นงานบกพร่อง ไม่ สามารถผ่านไปได้	2
สูงมาก	มีระบบการควบคุม และมั่นใจได้ว่า สามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้	X			ไม่มีโอกาสเกิดข้อบกพร่อง บกพร่อง เพราะใช้ Poka-Yoke ในขั้นตอนการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ	1

ภาพที่ 2-9 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลการตรวจจับปัญหา (D)

การใช้ POKA YOKE เครื่องมือเตือนสติป้องกันพลังเปลว

การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร ธุรกิจยุคปัจจุบันภายใต้อำนาจของการแข่งขันที่รุนแรงและความตกต่ำของเศรษฐกิจทั่วโลก ผนวกกับปัจจัยอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่บีบรัดจึงจำเป็นต้องยิ่งที่องค์กรต้องเรียนรู้ในการปรับตัวเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นให้อยู่ในสถานะที่พอเลี้ยงตัวหรือมีศักยภาพเพียงพอสร้างรายได้เปรียบคู่แข่งกันได้ ขณะเดียวกันมีองค์กรอีกหลายแห่งอาจมองไกลแบบก้าวกระโดดด้วยพยายามสร้างความเป็น Best practice ในองค์กรนี้ โดยมองจากหลักการกระบวนการ วิธีปฏิบัติ และเครื่องมือพื้นฐานที่ประยุกต์ใช้จากตัวอย่างขององค์กรที่ประสบความสำเร็จทั้งหลาย โดยทั่วไปแนวทางองค์กรจะไปทิศทางใดคงขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียได้มากน้อยแค่ไหน ความใส่ใจสร้างสรรค์คุณค่าในผลิตภัณฑ์และบริการ การแสดงออกถึงภาวะผู้นำของฝ่ายบริหาร ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ และการเข้ามามีส่วนร่วม การเรียนรู้ และเข้าใจเครื่องมือระบบใหม่ ๆ รวมถึงการผสมผสานกับเครื่องมือระบบการจัดการที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น

เครื่องมือ เทคนิคการจัดการที่มีชื่อเสียงและยอดเยี่ยมจากญี่ปุ่นที่ชื่อว่า “POKA YOKE” (อ่าน “POH-kah YOH-kay”) คำ ๆ นี้เป็นคำภาษาญี่ปุ่น แยกมาจากคำว่า “POKA” ซึ่งหมายถึง ความผิดพลาดที่อาจเกิดจากทั้งเครื่องจักร กระบวนการ วัสดุและคนเนื่องจากความพลังเปลว เกิดต้นทุนที่สูงเกินไป ส่วนอีกคำ “YOKERU” เป็นคำที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่นั้น ๆ ในซีกโลกตะวันตกมักจะเรียก รวม ๆ POKA YOKE ว่า “Fool proof”, “Fail safe” หรือ “Mistake proofing” คือ การขจัด ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากความโง่เขลา ความบกพร่องในงาน ตัวอย่างเช่น จาก การประกอบไม่ดีการติดตั้งไม่ดีการวางตำแหน่งไม่ดีการหิบบผิดพลาด การลืมนัด การปนเปื้อน สิ่งสกปรก หรือการตรวจวัดไม่ดี เป็นต้น Dr. Shigeo shingo, poka-yoke master จะสรุปความผิดพลาดทั้งหมดทั้งปวงแล้ว เรามักจะมุ่งเน้นไปที่คน เพราะถ้าเป็นเครื่องจักรก็สามารถป้องกันได้ง่าย โดยการหมั่นบำรุงรักษา และคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ความผิดพลาดจากคนมีมากมาย ซึ่งอาจแบ่งได้ 10 รูปแบบของสาเหตุ ได้แก่ ความพลอเรอ ความใจร้อน การมองอย่างผิวเผิน การไม่รู้จริง ความเห็นแก่ตัว การเหม่อลอย สมองเฉื่อยชา การให้อิสระมากเกินไป การคาดไม่ถึง และที่แย่มากที่สุด คือ การตั้งใจทำ และทั้งหมดทั้งปวงเป็นเรื่องของสติล้วน ๆ

การปรับแก้ไขด้วย POKA YOKE คือ ส่วนหนึ่งของการมีสติทุกอิริยาบถ มีความรู้สึกลับที่จิตมีความสงบ POKA YOKE ถือกำเนิดขึ้นโดย Dr. Shigeo shingo เป็นหนึ่งในวิศวกรอุตสาหกรรม ส่วนระบบการผลิตของ บริษัทโตโยต้า แนวความคิดของ Dr. Shingo คือ มุ่งป้องกันความผิดพลาด

ที่เกิดจากการลืมนำชิ้นงาน เนื่องจากคนส่วนมากมักลืมนำโดยไม่ตั้งใจ กับกรณีที่ลืมนำชิ้นงานนั้น ๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาด Dr. Shingo ได้ใช้เทคนิคการตรวจสอบแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด 100% ร่วมกับการตรวจสอบถึงต้นตอ (Source inspection) เพื่อป้องกันความผิดพลาด Zero quality control โดยเป็นการควบคุมคุณภาพการผลิตและลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตให้เท่ากับศูนย์ วิธีการนี้จะเน้นรวมถึงการที่เมื่อพบกระบวนการผลิตมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ความผิดปกติจะต้องได้รับการตอบสนอง หรือแก้ไขได้อย่างทันที่ซึ่งจะเตือนก่อนที่จะมีการผลิตของเสียออกมา POKA YOKE ได้ช่วยให้คนและกระบวนการทำงานเกิดความถูกต้องตั้งแต่แรก หลายเทคนิคได้ถูกนำมาใช้ จัดการกับสิ่งผิดพลาดให้ออกจากผลิตภัณฑ์และหรือบริการ และกระบวนการขณะเดียวกันได้สร้างความน่าเชื่อถือและการปรับปรุงคุณภาพได้จริง เช่นเดียวกับการใช้ FMEA-Failure mode and effects analysis คือ การวิเคราะห์ลักษณะความล้มเหลว และผลกระทบที่ตามมาเพราะความล้มเหลวนั้น ดังภาพที่ 2-10 คล้ายการทำโครงการ Six sigma โดยผ่าน 5 ขั้นตอนหลัก คือ นิยาม การวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุง และการควบคุม (D-M-A-I-C) เพื่อควบคุมค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานให้ได้ 6 Sigma คือ ผลรวมระฆังช้ายขวานั้น คือ การทำ Zero defect นั่นเอง การป้องกันความผิดพลาด ตามรูปแบบของ POKA YOKE มี 3 รูปแบบ

แบบแรกจะเป็นลักษณะของการเตือน โดยทางกายภาพ คือ Warning เช่น อาจเป็นแสงเสียง เตือนให้ผู้ใช้งานรู้ เช่น เครื่อง Smoke detector จะทำงานทันทีที่พบกลุ่มควัน หรือการใช้ลิฟท์ในลักษณะน้ำหนักเกินจะเกิดการส่งเสียงร้องเตือนบอก หรือการใช้ Sensor ตรวจสอบชิ้นงานที่ผิดขนาดจะ Reject ทันที

แบบสองเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาด เช่น เครื่องตัดหญ้าในรุ่นใหม่ ๆ จะมีระบบ Double safe lock ป้องกันอุบัติเหตุจากใบมีด หรือการติดดาบป้องกันของตกหล่น

แบบสุดท้าย คือ จะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด รวมไปถึงกำลังจะเกิดด้วย เช่น เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น เครื่องตัดไฟฟ้าจะต้องทำงานทันทีหรือกรณีใหญ่ ๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติร้ายแรง รวมถึงการก่อวินาศกรรมที่เกิดกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ระบบการผลิตไอน้ำนิวเคลียร์จะหยุดการเดินเครื่องทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ปฏิกรณ์นิวเคลียร์เกิดการหลอมละลาย การปรุงาน โดยใช้เทคนิค POKA YOKE มีขั้นตอนประยุกต์ ดังนี้

1. ชี้บ่งขั้นตอนการทำงาน กระบวนการที่เป็นปัญหาต้องการปรับปรุง เราอาจดึงปัญหาจากการสังเกตใช้เครื่องมือ QC ชื่อแผนภูมิ Pareto แก้ไขในหัวข้อที่ความถี่สูง หรือใช้รายการตรวจสอบ Check sheet ค้นหาปัญหาได้

2. วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ 5 Why เป็นการเอาปัญหามาตั้งและแตกออกเป็นลูกศรต่อ ๆ ไป ว่าต้นตอมาจากอะไร จะทำให้รู้และเข้าใจถึงกระบวนการส่วนไหนที่สามารถก่อให้เกิดการผิดพลาด

3. ใช้เทคนิค POKA YOKE ที่เหมาะสมประยุกต์จะช่วยปิดประตูปัญหาไม่ให้เกิด เป็นการป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดโดยสิ้นเชิง POKA YOKE สามารถใช้กับงานได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า เครื่องกล ขั้นตอนการปฏิบัติ รูปภาพ หรือรูปแบบใดก็ได้ที่สามารถป้องกันแต่ละขั้นตอน

4. กำหนดเทคนิค เช่น การประกบหรือสัมผัส การกำหนดด้วยตัวเลข วิธีการเรียงลำดับ

5. ทดสอบวิธีการและสังเกตดูการทำงาน

6. เปรียบเทียบจุดปรับปรุงและปัญหาก่อนและหลัง ผลที่ได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประเมินผล

7. อบรมสื่อสารที่ดีให้ผู้ปฏิบัติงานรู้และเข้าใจให้ทบทวนผลปฏิบัติและวัดผลสำเร็จ

เทคนิค POKA YOKE ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ เช่น ISO/ TS 16949 ISO 9001: 2000 หรือ OHSAS/ TIS 18001 จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้จากทั้งคน และเครื่องจักร เป็นแนวทางการรักษาความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า การระมัดระวังอุบัติเหตุจากสภาพการทำงาน รวมไปถึงการควบคุมป้องกันการปล่อยของเสียเป็นพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้สามารถประยุกต์กับระบบการสร้างองค์ความรู้ได้อีกด้วยหรือใช้สร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ การทำ POKA YOKE นอกจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่สามารถเข้าหาเมื่อพบความผิดพลาดเกิดขึ้น แต่การแก้ไขปรับปรุงนั้นควรง่าย และประหยัด

Program		Date (orig)		Controlled?		User1		Process Function		Requirement ID		Potential Failure Mode		Potential Failure Effect		Severity		Class		Potential Cause		Prevention Method		Detection Method		Detection		Risk		Actions Recommended		Action		Actions Completed		Action Done		Severity		Class		Detection		Risk					
Sample Product or Process - Rev C		Key Date		Author		User2		Process Requirement		14		Does not meet top of hinge to top of frame dimension		Fail to meet code		9 9		4		Incorrect requirement code template selected		2		NC program inputs verified by sensor input (D-C0018Cnc)		Machine lock-out if cause is detected. ST-SPC check		3 3		54		Develop Error-proof method to ensure cause never occurs		HH		On-going		See Preventive Action D-CPA-00023478											
										15		Does not meet bottom of hinge to finished floor dim.		Fail to meet code		9 9		4		Incorrect requirement code template selected		2		NC program inputs verified by sensor input (D-C0018Cnc)		Machine lock-out if cause is detected. ST-SPC check		2 2		36		Develop Error-proof method to ensure cause never occurs		HH		On-going		See Preventive Action D-CPA-00023493											
										16		Hinge pocket width & depth do not meet dimensions		Door does not close properly		8 8		2		Incorrect hinge dimension in CNC program		3		Std. Procedure D-C0034Cba		Visual inspection		8 8		144		Place Std. Procedure D-C0034Cba on Control Plan		JV		4/24/2012		D-C0034Cba on Control Plan		4/22/2012		9 4		8 144					
										17		Hinge pocket width & depth do not meet dimensions		Door does not close properly		8 8		2		Incorrect hinge dimension in CNC program		3		NC program inputs verified by sensor input (D-C0022Cnc)		Machine lock-out if cause is detected. ST-SPC check		3 3		72		Improve hinge width detection sensor performance to reduce		HH		7/8/2013		See Preventive Action D-CPA-00023480											

ภาพที่ 2-10 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมิน FMEA

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ศิวัช แก้ววงศา (2555) การประยุกต์ใช้ FMEA เพื่อลดข้อผิดพลาดในงานออกแบบทางวิศวกรรมของการบริหาร โครงการงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาการลดข้อผิดพลาด (Errors) ในการที่จะนำไปสู่การลดการแก้ไขงาน (Rework) ของการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering design) ของการบริหาร โครงการขนาดใหญ่ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์คุณลักษณะ ความเสียหายและผลกระทบ (Failure mode effect analysis: FMEA) เป็นเครื่องมือหลัก การศึกษาในงานวิจัยนี้ได้เลือกกระบวนการ การออกแบบทางวิศวกรรมงานท่อ (Piping engineering) เป็นกระบวนการหลัก ในการศึกษาเริ่มด้วยการรวบรวมปัญหา และข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจในคุณภาพการออกแบบจากลูกค้า โดยอาศัยการระดมความคิด การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา หรือข้อผิดพลาดและการศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างปัญหาต่าง ๆ กับผู้รับผิดชอบ จากนั้นจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบในการวิเคราะห์ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ รวมถึงครอบคลุมในการรวบรวมข้อผิดพลาดในการปรับปรุงแก้ไขและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการออกแบบทางวิศวกรรม ในการวิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบมีการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงของแต่ละข้อผิดพลาด โดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งคำนึงถึงความรุนแรงของข้อผิดพลาด โอกาสการเกิดขึ้นของข้อผิดพลาด และการตรวจจับได้ของข้อผิดพลาดในกรณีที่ข้อผิดพลาดที่มีคะแนน

อัจฉริยา วังวิเศษ (2554) การลดข้อบกพร่องในกระบวนการปรับแต่งของโรงงานผลิตสีผง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อบกพร่องในกระบวนการปรับแต่งสีของโรงงานผลิตสีผง ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการย่อย ๆ 5 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการผสมวัตถุดิบ กระบวนการฉีด กระบวนการบด กระบวนการทำแผ่นสีตัวอย่าง และกระบวนการวัดค่าสี ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์แผนผังความบกพร่อง (Fault tree analysis: FTA) และการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure mode and effect analysis: FMEA) ในการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องในกระบวนการปรับแต่งสี จากนั้นทำการประเมินค่าความเสี่ยงชี้้นำ (Risk priority number: RPN) ของแต่ละสาเหตุพบว่า มีสาเหตุที่มีค่า RPN สูง จำนวน 22 สาเหตุ หลังจากนั้น ได้พิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไข ในงานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการฉีด นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของการกำหนด

วีรวิษณุ อัครจิร ไพศาล (2552) การลดข้อบกพร่องของสภาพรถภายนอกสำหรับระบบการขนส่งรถยนต์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณข้อบกพร่องของสภาพภายนอกรถยนต์ สำหรับระบบการขนส่งรถยนต์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องและผลกระทบ หรือ FMEA โดยมีเป้าหมาย คือ ลดอัตราการเกิดข้อบกพร่องของรถยนต์ที่เกิดขึ้นให้ได้ 500 PPM ตามเป้าหมายของบริษัทขนส่ง วิธีการดำเนินงานโดยศึกษาข้อมูลข้อบกพร่องของสภาพรถภายนอกโดยแบ่งตามตำแหน่งที่พบบนตัวรถยนต์โดยใช้แผนภาพพารโท จากนั้นทำการคัดเลือกชนิดข้อบกพร่องมาดำเนินการแก้ไขโดยใช้แผนภาพพารโทของความถี่ในการเกิดรวมกับการให้น้ำหนักชนิดข้อบกพร่องโดยใช้ค่าช่อมแซมเฉลี่ย เพื่อคัดเลือกจากค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น จากนั้นใช้แผนผังก้างปลาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหา จากนั้นประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องและผลกระทบ หรือ FMEA มาประเมินความเสี่ยงใน 3 ปีปัจจัย คือ ความรุนแรง โอกาสในการเกิดและการควบคุม เพื่อคำนวณหาค่าดัชนีความเสี่ยงชี้้นำ หรือ RPN เพื่อใช้คัดเลือกข้อบกพร่องมาดำเนินการแก้ไข โดยพิจารณาความเสี่ยงที่มีค่าความรุนแรงตั้งแต่ระดับสูงรวมกับการใช้แผนภาพพารโทของค่าดัชนีความเสี่ยงชี้้นำโดยพิจารณาค่า RPN สะสม 80% มาดำเนินการแก้ไข ผลการดำเนินงานพบว่า ค่าเฉลี่ยการเกิดข้อบกพร่องต่อเดือนลดลงจาก 834 PPM เหลือเพียง 367 PPM ทำให้มูลค่าความเสียหายในการซ่อมแซมลดลงจาก 492,495 บาทต่อเดือนเหลือ 64,857 บาทต่อเดือน และค่าดัชนีความเสี่ยงชี้นำลดลงตั้งแต่ 33.3%-85.7% ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

สุพัฒตรา เกษราพงศ์ (2550) การวิเคราะห์รูปแบบของเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตถุงเท้า งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิเคราะห์และควบคุมสาเหตุที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของกระบวนการผลิตถุงเท้า โดยประยุกต์ใช้เทคนิค (Failure mode and effect

analysis: FMEA) โดยงานวิจัยเริ่มจากศึกษากระบวนการผลิตโดยใช้แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow process chart) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา เมื่อพบปัญหาแล้วใช้เทคนิคแผนผังก้างปลา (Fish bone diagram) วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ ต่อมาทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับ กระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิค (Process failure mode and effect analysis: PFMEA) ผลการวิเคราะห์พบว่าเกิดปัญหาของเสียในกระบวนการย้อมเส้นด้าย กรอเส้นด้าย ถักถุงเท้า เย็บปกปลาย และอบ หลังจากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญการผลิตวิเคราะห์เพื่อประเมินความรุนแรงของข้อบกพร่อง (Severity: S) การเกิดข้อบกพร่อง (Occurrence: C) และการควบคุมกระบวนการ (Detection: D) เพื่อคำนวณค่าดัชนีความเสี่ยงของข้อบกพร่อง (Risk priority number: RPN) ซึ่งค่า RPN ที่มีค่ามากที่สุด คือ ปัญหาเส้นด้ายขาดของแผนกรอเส้นด้ายมีค่า RPN เท่ากับ 400 ภายหลังจากปรับปรุงในด้านการตรวจสอบคุณภาพเส้นด้าย ด้านการตั้งค่าความเร็วรอบของเครื่องจักร และด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรทำให้ค่า RPN ลดลงเหลือ 280

อนุพล จินวรรณ (2554) การประยุกต์การวิเคราะห์อาการที่ผิดปกติและผลกระทบของความเสียหายเพื่อวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในโรงสีข้าว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อาการที่ผิดปกติและผลกระทบของความเสียหาย (Failure modes and effects analysis: FMEA) ของชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดข้อขัดข้องและชำรุดของเครื่องจักร (Breakdown) รวมถึงจัดสร้าง โปรแกรมการวิเคราะห์อาการที่ผิดปกติและผลกระทบของความเสียหาย (FMEA) ของเครื่องจักรทั้ง 15 ประเภทให้กับโรงงานกรณีศึกษา เมื่อพิจารณาและทำการวิเคราะห์รายงานประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรปี 2553 พบว่าค่าประสิทธิภาพโดยรวมของทั้งโรงงานซึ่งมีอยู่ 5 สายการผลิต อยู่ที่ 70% โดยสาเหตุหลักเกิดจากเครื่องจักรเกิดการขัดข้องและชำรุด (Breakdown) ในระหว่างการผลิตเป็นประจำ ส่งผลให้มีเวลาสูญเสียในการผลิต 2,471 ชั่วโมง/ปี อีกทั้งโรงงานกรณีศึกษาไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของเครื่องจักรในการบำรุงรักษา จากนั้นจึงได้วิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้แผนภูมิ ก้างปลา (Fish bone) เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การเริ่มต้นแก้ไขของปัญหาโดยวิธีวิเคราะห์อาการที่ผิดปกติและผลกระทบของความเสียหาย (FMEA) และบันทึก ลงโปรแกรม FMEA เพื่อวิเคราะห์ อีกทั้งเป็นการจัดเก็บฐานข้อมูลชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่เกิดการขัดข้องและชำรุดเป็นประจำ เพื่อนำไปวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ผลจากการวิจัยพบว่า เวลาสูญเสียเนื่องจากเกิดการขัดข้องเสียหายของเครื่องจักรลดลงเฉลี่ย 62.84% และค่าเวลาทำงานเฉลี่ยของเครื่องจักรก่อนที่จะเสียหาย (MTBF) เพิ่มขึ้น 43.79%

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

การวางแผนและเตรียมการ

การศึกษารุ่นนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและแนวโน้มโอกาสที่อาจเกิดปัญหาขึ้นกับกระบวนการผลิตกันชนรถยนต์ในสายการผลิต Model ford explorer โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure mode and effects analysis: FMEA) หลักการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้วยเครื่องมือ QC การใช้หลัก PDCA การปรับปรุงแบบไคเซ็น มาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงป้องกัน โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้

1. กำหนดและเลือกกระบวนการผลิต

ในการศึกษานี้ได้ศึกษากระบวนการผลิตในสายการผลิตกันชน Model 640 ที่มีโอกาสจะเกิดปัญหาไม่ว่าการเกิดปัญหาเกี่ยวกับลักษณะภายนอก การนำชิ้นส่วนมาประกอบผิด การลืมนำประกอบ การบ่งชี้ผิด จนส่งผลทำให้ได้ชิ้นงานที่ได้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิดของเสียที่จะเกิดขึ้น โดยทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาใหม่ หรือเกิดปัญหาเก่าซ้ำ จากประวัติผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันมาช่วยพิจารณาเพราะหากมีของเสียหลุดออกจากกระบวนการผลิตไปถึงลูกค้า จะส่งผลทำให้เกิดความไม่พึงพอใจของลูกค้าตามมาได้

2. ทบทวนกระบวนการผลิต

การกำหนด การทบทวนกระบวนการผลิตในสายการผลิตของกันชนรถยนต์ Model 640 โดยจะศึกษาตั้งแต่กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก การเตรียมงานก่อนพ่นสี กระบวนการพ่นสี กระบวนการประกอบชิ้นส่วนย่อย (Assembly) การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดเก็บ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ

3. ระดมสมองเพื่อค้นหาแนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง

จากทีมงานที่เกี่ยวข้องแบบข้ามสายงานที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่จะทำการวิเคราะห์และมีการระดมสมอง เพื่อหาข้อคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ โดยมีการวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการผลิตในแต่ละกระบวนการ โดยอ้างอิงจากแผนควบคุมที่ถูกระบุไว้แล้ว เพื่อจะค้นหาแนวโน้มของข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงความรุนแรงที่จะเกิด และการตรวจพบได้โดยใช้แบบฟอร์ม FMEA รายละเอียดดังภาคผนวก ข

4. ทำการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของแต่ละกระบวนการ

โดยวิเคราะห์ข้อบกพร่องด้วยหลักการ 3 จริง กระบวนการจริง สถานที่จริง และผลิตภัณฑ์จริง เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในการที่จะเกิดปัญหา

5. ประเมินค่าตัวเลขแสดงความเสี่ยง

การนำผลการวิเคราะห์กระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการมาพิจารณาร่วมกันจากองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ความรุนแรงของลักษณะข้อบกพร่อง S (Severity) โอกาสสาเหตุในการเกิด O (Occurrence) และความสามารถในการตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง D (Detection) นำทั้ง 3 ข้อมาคูณกัน $S \times O \times D$ จะได้ค่า RPN หมายถึง ตัวเลขแสดงลำดับของความเสียหาย (Risk priority number) และเกณฑ์การเลือกหัวข้อนำมาแก้ไข คือ หัวข้อที่มีค่า RPN เกิน 100 คะแนน

6. กำหนดมาตรการตอบโต้เพื่อลดความเสี่ยง

การเลือกลักษณะข้อบกพร่องที่มีความเสี่ยงมากจะถูกนำมาพิจารณากำหนดมาตรการตอบโต้และเมื่อกำหนดมาตรการตอบโต้แล้วก็ดำเนินการปฏิบัติการ โดยการดำเนินการให้อยู่ในรูปแบบคณะทำงานที่มีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ สำหรับในกรณีที่มีความรุนแรงของลักษณะข้อบกพร่องสูงมาก อาจะกำหนดมาตรการเบื้องต้น โดยการลดความรุนแรงลงก่อนที่จะดำเนินการกับสาเหตุรากเหง้าที่แท้จริงต่อไป

7. ประเมินผลความเสี่ยงภายหลังการปฏิบัติการ

ตามมาตรการตอบโต้หลังจากใช้มาตรการตอบโต้แล้วอีกครั้ง จะต้องทำการประเมินค่าความเสี่ยงในรูป RPN โดยอาศัยกฎเกณฑ์เดิมอีกครั้ง เพื่อพิจารณาว่า ความเสี่ยงของลักษณะข้อบกพร่องที่พิจารณาได้ลดลงหรือไม่และถ้าไม่ตรงตามที่ได้กำหนดไว้แต่แรก ให้พิจารณาว่ามีสาเหตุมาจากประเด็นใดเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

8. ติดตามผลและจัดทำมาตรฐาน

ในขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินการ FMEA ในรอบแรกจะได้รับการติดตามผล เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามาตรการตอบโต้ที่ได้มีการกำหนดไว้นั้นได้รับการนำไปปฏิบัติใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่และถ้ามีประสิทธิภาพดีแล้วก็จะดำเนินการจัดทำเป็นมาตรฐานต่อไป

ศึกษาภาพปัจจุบัน

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ


ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นกันชนหน้ารุ่น Ford explorer จะเป็นชิ้นส่วนที่ประกอบอยู่ด้านหน้าของรถยนต์ มีหน้าที่รับแรงกระแทกหากเกิดการชน และสร้างความสวยงามให้กับตัวรถดังในภาพที่ 3-1







ภาพที่ 3-1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์กันชนหน้ารุ่น Ford explorer

กระบวนการผลิตหลักของผลิตภัณฑ์กันชนหน้า Model ford explorer ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 กระบวนการหลักของการผลิตชิ้นงานกันชนหน้ารุ่น Ford explorer

ลำดับ	Flow chart	กระบวนการ	ภาพแสดงการทำงาน
01		รับเข้าวัตถุดิบจากผู้ผลิต	
02		ตรวจสอบรับเม็ดพลาสติก (เรซิน)	
03		การฉีดขึ้นรูปพลาสติก	

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

ลำดับ	Flow chart	กระบวนการ	ภาพแสดงการทำงาน
04		การพ่นสี	
05		ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	
06		ตรวจสอบงานชิ้นสุดท้าย ตรวจสอบสภาพทั่วไป ด้วยสายตา	
07		บรรจุชิ้นงาน	
08		จัดเก็บเข้า Stock	

จากขั้นตอนการดำเนินการในข้างต้น จึงได้เข้าไปศึกษาเก็บข้อมูลในแต่ละกระบวนการ ดังนี้

1. กระบวนการรับวัตถุดิบจากผู้ผลิต

การรับวัตถุดิบแผนกคลังสินค้าจะรับเข้า เม็ดพลาสติกสีดำที่ถูกส่งมาเป็นพาเลต จากบริษัทผู้ผลิต พนักงานจะตรวจสอบจำนวนสินค้าว่าตรงกับใบสั่งซื้อสินค้าหรือไม่ และแนบใบรับรองสินค้าว่าได้มาตรฐานมาด้วยหรือไม่ ถ้าทุกอย่างครบถ้วนถูกต้องก็จะรับเข้าและเขียนใบร้องขอการตรวจสอบคุณภาพส่งให้แผนกตรวจสอบคุณภาพทำการตรวจสอบสินค้า

2. กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ

การตรวจรับวัตถุดิบ วัสดุที่ใช้ในการผลิต หรือเม็ดพลาสติกจะถูกส่งมาเป็นพาเลตจากแผนกรับเข้า จากนั้นพนักงานตรวจสอบจะทำการตรวจสอบชิ้นงาน โดยการตรวจจะตรวจสภาพ

ภายนอกของบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบรหัสสินค้า เกรดของเรซินว่าตรงกับมาตรฐานการตรวจสอบหรือไม่ จากนั้นทำการตรวจสอบใบรับรองสินค้าว่าได้มาตรฐานหรือไม่

3. กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

หลังจากที่ผ่านกระบวนการตรวจรับมาแล้วจะมาสู่กระบวนการฉีดพลาสติก โดยก่อนฉีดจะมีการอบเม็ดพลาสติก เพื่อไล่ความชื้นจากนั้นจะเริ่มฉีดโดยใช้แม่พิมพ์สำหรับผลิตกันชนหน้า Model ford explorer เมื่อฉีดออกมาเป็นตัวชิ้นงานแล้ว พนักงานจะทำการตัดทางเข้าน้ำพลาสติก ตกแต่งครีบ ตรวจสอบสภาพทั่วไป เช่น การฉีดไม่เต็มแม่พิมพ์ เกิดรอยยุบ เกิดรอยร้าว รอยการประสานตัว เป็นต้น จากนั้นส่งชิ้นงานที่ดีใส่ Dolly ไว้บริเวณพื้นที่ WIP เพื่อรอส่งให้กับแผนกพ่นสีต่อไป

4. กระบวนการพ่นสี

หลังจากที่ผ่านกระบวนการฉีดพลาสติกแล้ว โดยก่อนส่งเข้าห้องพ่นสีจะต้องทำการปิดด้วยเทปกาวในบริเวณจุดที่ไม่ต้องการให้สีติด จากนั้นทำความสะอาดด้วยการเป่าลม และใช้ผ้าไฟเบอร์เพื่อเช็ดเอาฝุ่นที่เกาะบนผิวงานออก โดยห้องพ่นสีจะเป็นห้องควบคุมปริมาณฝุ่นละออง (Clean room) นำชิ้นงานที่จะพ่นสีใส่ JIG ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน จากนั้นทำการพ่นสีรองพื้น สีจริง เคลือบสีมุก และเคลือบผิวชั้นสุดท้ายอบให้แห้ง และเมื่อแห้งแล้ว พนักงานจะทำการตรวจสอบหลังการพ่น เช่น สีเป็นเม็ด พ่นแล้วสีต่าง มีสิ่งแปลกปลอมติด เป็นรอยกระแทก จากนั้นนำชิ้นงานดีใส่ Dolly และส่งให้แผนกประกอบต่อไป

5. ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

จากนั้นจะประกอบชิ้นงานเข้ากับ Plate และขันยึดสกรูให้แน่น ตรวจสอบการประกอบว่าครบถ้วนถูกต้องจากนั้นส่งให้แผนกตรวจสอบคุณภาพ

6. กระบวนการตรวจสอบงานขั้นสุดท้าย

พนักงานตรวจสอบจะทำการตรวจสอบขั้นสุดท้ายด้วยการตรวจสอบสภาพทั่วไป 100% ได้แก่ การตรวจตำหนิต่าง ๆ การประกอบ การขันแน่น ของสกรู ป้ายฉีบบ่งต่าง ๆ ที่ติดมากับชิ้นงาน

7. กระบวนการบรรจุชิ้นงาน

พนักงานฝ่ายคลังสินค้าจะนำชิ้นที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วใส่ภาชนะบรรจุที่เตรียมไว้ จากนั้นทำการตรวจสอบจำนวน นำป้ายฉีบบ่งติดที่หน้าบรรจุภัณฑ์

8. จัดเก็บชิ้นงานเข้าคลังสินค้า

พนักงานฝ่ายคลังสินค้าจะนำสินค้าที่ทำการบรรจุเรียบร้อยแล้ว จัดเก็บเข้าพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้า เมื่อมีการเรียกสินค้าไปประกอบกับรถยนต์ต่อไป

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)

ทำการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการทุกกระบวนการตั้งแต่รับวัตถุดิบ การฉีดพลาสติก การพันสี การประกอบ การตรวจสอบ การบรรจุ การจัดเก็บ และการส่งมอบโดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ทำการจัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและปัญหา

แผนกข้ามสายงาน ได้แก่ ตัวแทนฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า ประชุมเพื่อระดมสมอง เพื่อวิเคราะห์ว่าในแต่ละกระบวนการตาม Flow process chart มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอะไรได้บ้าง การประชุมข้ามสายงานจะแสดงในภาพที่ 3-2



ภาพที่ 3-2 ประชุมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ FMEA

2. ใส่งแบบฟอร์ม FMEA

การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม พิจารณาถึงความรุนแรงเมื่อเกิดปัญหาที่คิดไว้ ผลเสียจะเป็นอย่างไร และให้คะแนนในช่อง Severity (S) โดยคะแนนค่าความรุนแรง ถ้ารุนแรงมากที่สุดจะเท่ากับ 10 และความรุนแรงต่ำสุดจะมีค่าเท่ากับ 1

3. จากนั้นพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด (O) ว่ามีมากเพียงใด

โดยอาจจะใช้สถิติการเกิดของเสียที่ผ่านมาว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ หรือของที่ลูกค้าที่เคลม ซึ่งจะสามารถประเมินโอกาสที่จะเกิดได้ และคะแนนที่ให้อ้อมีโอกาสที่จะเกิดมากที่สุดจะเท่ากับ 10 และหากไม่มีโอกาสเกิดเลยคะแนนจะเท่ากับ 1

4. พิจารณาว่าหากมีโอกาสเกิดแล้วมีของเสียเกิดขึ้นจริงหรือไม่

จะมีกระบวนการตรวจจับชิ้นงานเสีย (D) นั้นพบได้ดีเพียงไร หากไม่สามารถตรวจจับได้เลย คะแนนจะเท่ากับ 10 และทางกลับกันหากมีกลไกตรวจจับด้วยเครื่องมือ และสามารถหยุดเพื่อไม่ให้ของเสียเกิดขึ้นได้ในทันทีจะมีคะแนนเท่ากับ 1

5. กำหนดค่า RPN

โดยนำคะแนนของ S คูณ O คูณ D จะได้เป็นคะแนนรวมออกมาโดยเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ RPN จะต้องไม่เกิน 100 คะแนน หากสูงกว่า 100 คะแนน จะหามาตรการป้องกัน เพื่อลดคะแนนความเสี่ยงลง ด้วยการเพิ่มมาตรการการตรวจจับที่ดีขึ้นค่า RPN ก็จะลดลง ซึ่งข้อมูลและผลการวิเคราะห์ FMEA ของกันชนหน้ารถยนต์รุ่น 640 ได้แสดงไว้ในตารางที่ 3-2

สำหรับคะแนนที่จะใช้สำหรับพิจารณาจะอ้างอิงจากคู่มือการทำ FMEA ในภาคผนวก ก ยกตัวอย่างอธิบายการให้คะแนนในหัวข้อและส่วนต่าง ๆ

1. Process receiving mat: ตรวจรับวัตถุดิบ

1.1 Severity (S) (ความรุนแรง) แนวโน้มความบกพร่อง คือ จำนวนไม่ตรงตามที่ทำการสั่งตามความต้องการในการใช้งานในส่วนการผลิตให้คะแนนที่ 5 ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 ภาพที่ 2-7 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินผลความรุนแรงของปัญหา (S) ผลกระทบต่ำ เนื่องจากแม้ว่าจำนวนของวัตถุดิบที่ทำการตรวจรับไม่ตรงกับจำนวนที่ทำการสั่ง แต่ก็ยังสามารถนำไปใช้ในส่วนของการผลิตได้ แต่อาจได้ไม่ตรงตามจำนวนที่ต้องการ เกิดความล่าช้าในสายงานการผลิต

1.2 Occurrence (O) (โอกาสเกิด) แนวโน้มความบกพร่อง คือ มีโอกาสไม่ตรวจรับวัตถุดิบ ไม่ตรวจสอบจำนวนและข้อกำหนดให้คะแนนในส่วนนี้อยู่ที่ 2 คะแนน เพราะโอกาสที่จะเกิดเป็นไปได้้น้อยมาก การตรวจรับวัตถุดิบเกี่ยวข้องกับระบบหลายส่วน เช่น การเบิกจ่ายค่าวัตถุดิบให้ผู้ส่งวัตถุดิบรายย่อย ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจและนำเข้าระบบทุกครั้ง จึงเป็นไปได้ยากที่จะข้ามกระบวนการนี้ไป

1.3 Detection (D) การตรวจจับ ในการตรวจจับนี้เป็นการตรวจสอบด้วยสายตา ผู้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละส่วนงานลงความเห็นพร้อมต้องกันว่า ยังไม่เพียงพอกับการตรวจจับเท่าที่ควร จึงให้คะแนนในส่วนนี้อยู่ที่ 7 คะแนน

1.4 การคำนวณค่า RPN

สูตรในการคำนวณ $S \times O \times D = RPN$

$$5 \times 2 \times 7 = 70$$

สรุปผลในข้อกระบวนการ Process receiving mat: ตรวจรับวัตถุดิบ
คะแนนที่ได้จากตาราง FMEA = 70 คะแนน และในข้อ 5 จากขั้นตอนการทำ FMEA
ระบุนค่า RPN ที่ไม่เกิน 100 คะแนน ไม่ต้องทำการปรับปรุงและกระบวนการที่ต้องทำการปรับปรุง
เนื่องจากคะแนน RPN สูงเกิน 100 คะแนน จะแสดงในตารางสรุปถัดไป

ขั้นตอน/ กระบวนการ	ข้อกำหนด	แนวโน้มลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนวโน้ม ผลกระทบของ ข้อบกพร่อง	Severity (S) (ความ รุนแรง)	Classification (การแยก ประเภท)	แนวโน้ม สาเหตุของ บกพร่อง	กระบวนการในปัจจุบัน				RPN (ค่าความเสี่ยง)	ผู้รับผิดชอบ		ผลการดำเนินการ หลังการปรับปรุง				
							การควบคุมการ ป้องกัน	Occurrence (O) (โอกาสเกิด)	การควบคุม การตรวจจับ	Detection (S) (การตรวจจับ)		ข้อปฏิบัติ ที่แนะนำ	และ เป้าหมาย วันที่	ข้อปฏิบัติ ที่ทำแล้ว เสร็จ	Severity (S)	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
(01) Receiving	- Quantity Matj (ตรวจ รับวัตถุดิบ	- Quantity incorrect	- Delay production	5		- Don't check quantity - Don't check	- การรับ จัดเก็บ เบ็กจ่าย Resin	2	- Visual check	7	70							
	- Material spec correct	- Type material incorrect	- Delay production	5			- (การรับ จัดเก็บ เบ็กจ่าย Paint material	2		7	70							
(02) Incoming inspection	- Inspection correct to standard	- Wrong material accepted	- Part not in spec	6		- Inspection standard not clear	- Incoming resin	1	- 100% Check	7	42							
- Resin			- Not good product			- Inspector misjudgment	- Incoming paint material)											
		- Good material rejected	- Delay production	6		- Inspection Standard not clear	- การควบคุม คุณภาพรับเข้า Lot นี้	1		7	42							
						- Inspector misjudgment												

ภาพที่ 3-3 ตัวอย่างการกรอกผลการวิเคราะห์ FMEA ของกันชนหน้ารถยนต์ Model ford explorer (ก่อนการปรับปรุง)

ตารางที่ 3-2 สรุปผลการประเมิน FMEA กันชน Model ford explorer และแนวทางการแก้ไข

หัวข้อ	หมายเลขและชื่อกระบวนการ	ปัญหา	แนวทางการปรับปรุง	เป้าหมายที่ต้องการ	กำหนดเสร็จ
<u>03 นีดพลาสติก</u>					
1.	03/3 การนีด	1.1 หลังนีดออกมา ชิ้นงานมีครีบก โคงงอ	1.1 ทำเครื่องมือ ตรวจสอบ หรือ JIG	ค่า RPN ต่ำกว่า 100	ม.ค. 2559
2.	03/4 เก็บงาน บน WIP dolly	2.1 ชิ้นงาน เกิดรอยหลังเก็บ บน Dolly	2.1 ปรับปรุง Dolly ไม้ให้ เกิดรอย		ม.ค. 2559
<u>04 การพ่นสี</u>					
3.	04/2 การเตรียม งานก่อนพ่นสี		3.1 กำหนดวิธีการ เช็ดฝุ่น		ม.ค. 2559
4.	04/4 การเช็ด ทำความสะอาด		4.1 กำหนดวิธีการ เช็ดฝุ่น		ม.ค. 2559
5.	04/5 การพ่น ทำความสะอาด		5.1 เปลี่ยนวิธีการ พ่น ขจัดฝุ่น		ก.พ. 2559
6.	04/7 การพ่น งานสี		6.1.1 จัดทำตัวอย่าง OK NG ไว้ เปรียบเทียบ		ม.ค. 2559
			6.2.1 ตรวจสอบ แรงดัน		ม.ค. 2559
			6.2.2 ตรวจ ปริมาตรสี		ก.พ. 2559
			6.2.3 วัดความหนา สี		ม.ค. 2559

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

หัวข้อ	หมายเลขและ ชื่อกระบวนการ	ปัญหา	แนวทาง การปรับปรุง	เป้าหมาย ที่ต้องการ	กำหนด เสร็จ
		6.3 ชิ้นงานบิดงอ	6.3 ทำ JIG Check		ก.พ. 2559
7.	04/9 การ ตรวจสอบงาน หลังพ่นสี	7.1 ตรวจสอบ หลังพ่นมีสภาพ ภายนอกไม่ดี หลุดลอก	7.1 จัดทำตัวอย่าง OK NG ไว้ เปรียบเทียบ	ค่า RPN ต่ำกว่า 100	ม.ค. 2559
8.	04/11 การ ตรวจสอบงาน ในกระบวนการ ก่อนประกอบ	8.1 ตรวจสอบ หลังพ่นมีสภาพ ภายนอกไม่ดี หลุดลอก	8.1 จัดทำตัวอย่าง OK NG ไว้ เปรียบเทียบ		ม.ค. 2559
9.	05 การประกอบ	9.1 ประกอบ Screw ไม่ครบ	9.1 ทำ Poka yoke สำหรับตรวจนับ จำนวน Screw	ค่า RPN ต่ำกว่า 100	ก.พ. 2559
		9.2 ประกอบ PAD ไม่เข้า Lock	9.2 ปรับปรุง JIG ในการประกอบ		ก.พ. 2559
10.	06 การ ตรวจสอบ ขั้นสุดท้าย	10.1 ตรวจสอบ หลังพ่นมีสภาพ ภายนอกไม่ดี หลุดลอก	10.1 จัดทำตัวอย่าง OK NG ไว้ เปรียบเทียบ	ค่า RPN ต่ำกว่า 100	ม.ค. 2559
		10.2 ค่า Shade ของสีเพี้ยนจากค่า STD.	10.2 ใช้น้ำ เครื่องตรวจสอบ Shade สี		ก.พ. 2559

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

หัวข้อ	หมายเลขและ ชื่อกระบวนการ	ปัญหา	แนวทาง การปรับปรุง	เป้าหมาย ที่ต้องการ	กำหนด เสร็จ
11.	07 การบรรจุ ชิ้นงาน	11.1 ชิ้นงาน ไม่ครบ	11.1 ใช้ระบบ Scan QR code	ค่า RPN ต่ำกว่า 100	ก.พ. 2559
		11.2 งานเป็นรอย กระแทกกับ Dolly	11.2 ปรับปรุง ไม่ให้เกิดรอย กระแทก		ก.พ. 2559

การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการ Why why analysits

กระบวนการที่ 03 กระบวนการฉีดพลาสติก กระบวนการย่อยที่ 03/ 3 การฉีด

จากปรากฏการณ์หรือปัญหาที่ถูกประเมินความเสี่ยงแล้วอาจจะมีขึ้นเมื่อทำการผลิต คือ ชิ้นงานมีครีบ และ โกงงอในกระบวนการนี้จะมุ่งไปที่การตรวจจับของเสีย เพราะหากชิ้นงานมีครีบ หรือ โกงงอก็ไม่สามารถประกอบกับรถของลูกค้าได้ จากการวิเคราะห์ด้วยหลักการ Why why analysits ดังแสดงในตารางที่ 3-4 ผลที่ได้ คือ ต้องทำ JIG ตรวจสอบ หรือที่เรียกว่า C/ F check เป็นการจำลองการประกอบกับรถจริงเพื่อยืนยันคุณภาพ

ตารางที่ 3-3 วิเคราะห์ด้วยหลักการ Why why analysits ปัญหาชิ้นงานโก่งงอ

Why why analysits: ด้านการตรวจจับ	
Potential cause	1.1 ชิ้นงานโก่งงอหลังกระบวนการฉีดหลุดลอคไปประกอบรถไม่ได้
1st Why	ชิ้นงานหลังฉีดมีความร้อนจะถูกส่งไปลบครีบริบ
How was it verified?	ตรวจสอบกระบวนการจริงที่กระบวนการฉีด
2nd Why	งานที่กำลังร้อนจะทำให้ตัดครีบริบง่าย แต่มีโอกาสโก่งงอ
How was it verified?	แบบงานลูกค้ำ
3rd Why	งานมีครีบริบ และโก่งงอจะประกอบกับรถไม่ได้
How was it verified?	ตัวอย่างชิ้นงานเสียจากลูกค้ำ
4th Why	ตำแหน่งติดตั้งกับรถผิดไป และปัจจุบันกำหนดให้ตรวจด้วยสายตา
How was it verified?	ตรวจสอบกระบวนการจริงที่กระบวนการฉีด
5th Why	ไม่มีเครื่องมือวัดสำหรับวัดระยะติดตั้ง
How was it verified?	ตรวจสอบกระบวนการจริงที่กระบวนการฉีด

กระบวนการที่ 03 กระบวนการฉีดพลาสติก 03/ 4 เก็บงานบน WIP dolly

จากปรากฏการณ์หรือปัญหาที่ถูกประเมินความเสี่ยงแล้วอาจจะมีขึ้นเมื่อทำการผลิต คือ ชิ้นงานจะกระแทกกับ Dolly หลังจากฉีดออกมาและตบแต่งครีบริบเรียบร้อยแล้ว เพื่อรอส่งต่อไป กระบวนการถัดไปในกระบวนการนี้จะมุ่งไปที่การป้องกันที่โอกาสการเกิด เพราะเนื่องจากแขนของ Dolly ทำจากเหล็กแต่ชิ้นงานทำจากพลาสติก โอกาสที่กันชนพลาสติกไปกระแทกกับ Dolly เป็นรอยกระแทก ทำให้หลังนำไปพ่นสีก็ยังคงเป็นรอยยุบตัวอยู่ จากการวิเคราะห์ด้วยหลักการ Why why ดังแสดงในตารางที่ 3-5 ผลที่ได้ คือ จะต้องทำจุดสัมผัสที่แข็งให้มีความนุ่มนวลขึ้นด้วยการใช้ฟองน้ำหุ้มไว้

ตารางที่ 3-4 วิเคราะห์ด้วยหลักการ Why why analysits ปัญหาชิ้นงานเกิดรอยหลังเก็บบน Dolly

Why why analysits: ด้านโอกาสการเกิด	
Potential cause	2.1 ชิ้นงานเกิดรอยหลังเก็บบน Dolly
1st Why	เก็บชิ้นงานบน Dolly เพื่อเก็บรักษาสินค้าที่ทำจาก โลหะ
How was it verified?	ตรวจสอบกระบวนการจริงที่กระบวนการจัดเก็บ
2nd Why	เพื่อความแข็งแรงคงทนในการรับน้ำหนักงานแต่ไม่เหมาะสมกับ ชิ้นงานพลาสติก
How was it verified?	แบบของ Dolly
3rd Why	เหล็กมีความแข็งแรงกว่าพลาสติก จึงทำให้เกิดการกระทบกับ Dolly ได้
How was it verified?	ตัวอย่างงานเสียจากลูกค้า
4th Why	งานวางสัมผัสกับ ผิวเหล็กโดยตรงไม่มีความยืดหยุ่น หรืออ่อนกว่าพลาสติก
How was it verified?	ตรวจสอบกระบวนการจริงที่กระบวนการจัดเก็บ

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานวิจัย

หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในแต่ละกระบวนการซึ่งพบว่ากระบวนการที่มีปัญหาทั้งหมด 5 กระบวนการจาก 8 กระบวนการ ในการผลิตกันชน Model ford explorer ตามที่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 3-3 นั้น จะดำเนินการปรับปรุง ดังนี้

การปรับปรุงแก้ไขในแต่ละกระบวนการ

1. กระบวนการหมายเลข 03 ฉีดพลาสติก

1.1 กระบวนการย่อยหมายเลข 03/ 3 การฉีด


ปัญหาหลังฉีดออกมาชิ้นงาน โค้งงอจากการวิเคราะห์ FMEA หลังการฉีดชิ้นงานออกมาแล้วนั้นจะกำหนดให้พนักงานทำการตรวจสอบการบิดงอด้วยสายตา ซึ่งอาจจะทำให้การตรวจจับของเสียทำได้ยากและมีโอกาสหลุดลอดไปถึงลูกค้า

การแก้ไขจึงทำการปรับปรุงวิธีการตรวจจับด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า C/ F Check หลักการ คือ เป็นเครื่องมือที่จำลองขนาดมาจากหน้ารถยนต์จริงจะมีอุปกรณ์จับยึดล็อกชิ้นงานตามรูยึดหรือที่เรียกว่าจุด DATUM จากนั้นตรวจสอบด้วยสายตาคูว่าชิ้นงานประกบเข้ากับ C/ F หรือไม่ โดยจะเห็นช่องว่างระหว่างตัวงานกับ C/ F หากมีช่องว่างมากก็จะเป็นงาน NG ดังในตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 03/ 3 การฉีด

ก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง



ทำการตรวจสอบการบิดงอด้วยสายตา


ทำการตรวจจับด้วยเครื่องมือ C/ F Check

1.2 กระบวนการย่อยหมายเลข 03/ 4 เก็บงานบน Work in process บน dolly

ปัญหาหลังจากที่ทำการฉีด ตกแต่งและตรวจสอบเสร็จแล้วจะต้องเก็บชิ้นงานเข้า Work in process ชิ้นงานจะเกิดการกระแทกกับ Dolly ชิ้นงานเป็นรอยกระแทก เกิดรอยขีดข่วน จากการวิเคราะห์ FMEA จะพบว่าลักษณะ Dolly ที่ใช้เก็บชิ้นงานนั้นทำด้วยเหล็กมีแกนยื่นออกมาเพื่อรองรับตัวงานกันชนจะมีทั้งหมด 3 ชั้น แต่ละชั้นวางงานได้ 4 ชิ้น โอกาสที่จะทำให้ชิ้นงานกระแทกกับ Dolly มีโอกาสสูง

การแก้ไขนำ Dolly มาห่อหุ้มด้วยฟองน้ำทุกชั้นเพื่อให้เกิดความนุ่มนวล ลดการกระแทกระหว่างชิ้นงานกับ Dolly ดังในตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 03/ 4 เก็บงานบน Work in process บน Dolly

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
	
<p>ชิ้นงานจะเกิดการกระแทกกับ Dolly ที่ทำด้วยเหล็ก</p>	<p>นำ Dolly มาห่อหุ้มด้วยฟองน้ำเพื่อป้องกันการกระแทก</p>

จากนั้นนำชิ้นงานกันชนหน้าทดลองวางโดยก่อนวางจะทำการตรวจสอบชิ้นงานก่อน โดยดูรอยกระแทกว่ามีหรือไม่ โดยก่อนตรวจสอบจะไม่มีรอยกระแทกใด ๆ จากนั้นนำชิ้นงานไปวางเรียงทุกชั้น และทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง ผลไม่พบว่าชิ้นงานมีรอยกระแทกแต่อย่างใด ดังในภาพที่ 4-1



ภาพที่ 4-1 การจำลองนำชิ้นงานกันชนหน้ามาทดสอบการจัดเก็บ


2. กระบวนการหมายเลข 04 กระบวนการพ่นสี

2.1 กระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 2 การเตรียมงานก่อนพ่นสีในกระบวนการนี้ จะทำการเตรียมชิ้นงานก่อนเข้าห้องพ่นสีซึ่งกระบวนการนี้ทำการเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าไฟเบอร์แต่ในการวิเคราะห์ FMEA พบว่าการทำความสะอาดด้วยผ้านั้นยังไม่มีข้อกำหนดอายุงานการใช้ผ้าไว้ ถ้าเช็ดงานไปเรื่อย ๆ ผ้าจะเก็บสะสมฝุ่นเอาไว้จนสกปรกและหากนำไปเช็ดชิ้นงานตัวต่อไปก็จะทำให้ฝุ่นจากผ้ามาติดชิ้นงาน

ทำการแก้ไขโดยกำหนดระดับความสะอาดของผ้าที่จะใช้ไว้เป็นมาตรฐาน ดังตารางที่

4-3

ตารางที่ 4-3 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 2 การเตรียมงานก่อนพ่นสี

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
	
ไม่มีวิธีการกำหนดอายุงานการใช้ผ้า	วิธีการกำหนดอายุงาน การใช้ผ้าให้เป็นมาตรฐาน

2.2 กระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 4 การเตรียมงานก่อนพ่นสี (ในห้องฉีดฝุ่น
ชิ้นงาน)

เมื่อชิ้นงานถูก Load ขึ้น Jig เพื่อไหลไปกลับบนสายพานที่จะเข้าไปในห้องพ่นสีนั้น ชิ้นงานจะถูกฉีดทำความสะอาดอีกครั้งด้วยผ้าสีขาวที่มีคุณสมบัติเป็นกาวเพื่อติดเอาเศษฝุ่นที่ยังค้างติดอยู่บนชิ้นงานให้ติดกับผ้าขาวออกมา กระบวนการนี้เป็นปัญหาลักษณะเดียวกันกับกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 2 จึงทำการแก้ไขโดยกำหนดระดับความสะอาดของผ้าที่จะใช้ไว้เป็นมาตรฐาน ดังตารางที่ 4-4

ตารางที่ 4-4 การเปรียบเทียบก่อน-หลังการปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 4

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
	
<p>ไม่มีวิธีการกำหนดอายุงานการใช้ผ้า</p>	<p>วิธีการกำหนดอายุงาน การใช้ผ้าให้เป็นมาตรฐาน</p>

2.3 กระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 5 การเตรียมงานก่อนพ่นสี (ในห้องเป่าลม)

หลังจากผ่านการเช็ดทำความสะอาดแล้วจะมีกระบวนการทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง กระบวนการ คือ เป่าลมทำความสะอาดครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้ากระบวนการพ่นสีจากการวิเคราะห์ FMEA กระบวนการเป่าลมดังกล่าวจะใช้ปืนเป่าลมที่เรียกว่า Air gun ลมที่ใช้จะเป็นลมจากปั๊มลมที่มีการกรองอากาศและน้ำแล้ว แต่หลังจากเป่าลมยังพบว่ามีส่วนเกาะติดที่ตัวชิ้นงานเนื่องจากตัวชิ้นงานเป็นพลาสติกและเมื่อเช็ดด้วยผ้ามาก่อนหน้า กระบวนการนี้จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์จึงทำให้ละอองฝุ่นเล็ก ๆ ถูกดูดมาติดที่ชิ้นงาน

การแก้ไขนำเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ติดไว้ที่ปลายปืนเป่าลม ผลที่ได้จะทำให้ไฟฟ้าสถิตย์ที่อยู่บนชิ้นงานหมดไป ทำให้ไม่มีฝุ่นมาเกาะที่ชิ้นงานดังตารางที่ 4-5

ตารางที่ 4-5 การเปรียบเทียบก่อน-หลังการปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 5

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
 <p data-bbox="368 797 568 875">ปืนลมทั่วไป</p>	 <p data-bbox="863 510 1098 645">แบบติดเครื่องล่าง ไฟฟ้าสติกค์</p>
<p data-bbox="344 909 783 956">ปืนเป่าลมที่เรียกว่า Air gun แบบทั่วไป</p>	<p data-bbox="911 909 1334 956">ปืนเป่าลมที่ติดเครื่องล่างไฟฟ้าสติกค์</p>

การทำงาน คือ เปิดสวิทช์ของเครื่องล่างไฟฟ้าสติกค์เพื่อให้เกิดประจุไฟชั่ววับไป
 หักล้างกับขั้วบวกที่ตัวชิ้นงาน จากนั้นก็เป่าลมไปให้ทั่วตัวชิ้นงานเพื่อไล่ฝุ่นออกไป โดยที่ฝุ่น
 จะไม่ย้อนกลับมาติดที่ตัวงานอีกดังในภาพที่ 4-2



ภาพที่ 4-2 การใช้เครื่องล่างไฟฟ้าสติกค์

2.4 กระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 7 การพ่นสีบนชิ้นงานในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยกัน พ่น Primer เป็นชั้นที่ 1 ตามด้วยการพ่นสีจริงเป็นชั้นที่ 2 พ่น Clear เป็นชั้นที่ 3 พ่นและ Pear เป็นชั้นที่ 4 จากการวิเคราะห์ FMEA ปัญหาที่พบมี ดังนี้


2.4.1 สภาพงานหลังการพ่นอาจจะมีสภาพสีที่ผิดปกติ ได้แก่ สีเป็นผิวส้ม สีไหลเยิ้ม รอยขีดสี สีต่างไม่เท่ากัน เป็นต้น ซึ่งลักษณะปัญหาดังกล่าวมักเกิดขึ้นได้ง่าย การแก้ไขในการช่วยตรวจจับและตัดสินใจว่าชิ้นงานเหล่านั้นเป็นงานดีหรืองานเสีย คือ จัดทำชิ้นงาน Appearance limit samples (OK, NG) ใช้ตรวจนับแบบ Attribute data โดยการทดลองพ่นงานทำตัวอย่างเป็นระดับมาก กลาง น้อย จากนั้นส่งตัวอย่างที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจ อนุมัติ และเมื่อลูกค้าอนุมัติแล้วก็นำมาอบรมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และใช้เปรียบเทียบในการตัดสินใจ ดังในตารางที่ 4-6

ตารางที่ 4-6 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 7 การพ่นสีบนชิ้นงาน


ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
 <p data-bbox="336 1480 416 1525">ผิวส้ม</p> <p data-bbox="592 1480 715 1525">สีไหลเยิ้ม</p>	
<p>สภาพงานหลังการพ่น อาจจะมีสภาพสีที่ผิดปกติไม่สามารถตัดสินใจได้</p>	<p>จัดทำชิ้นงาน Appearance limit samples ใช้ในการตัดสินใจ</p>

2.4.2 สภาพงานหลังการพ่น อาจจะมีสภาพสีที่ผิดปกติได้อีกประการหนึ่ง คือ สีที่พ่นทั้ง 4 ชั้น อาจมีชั้นใดชั้นหนึ่งมีความหนาไม่ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นสาเหตุของปัญหาของข้อ 2.4.1 ได้ ถ้าพ่นสีหนาเกินไปสีจะเพี้ยนและสิ้นเปลืองสี หากพ่นบางชั้นงานจะเห็นผิวงานดิบ จะเห็นเป็นสีดำ จากการวิเคราะห์ FMEA การตรวจจำเป็นที่จะต้องมึเครื่องมือวัดความหนาสีที่พ่นในแต่ละชั้น จึงกำหนดให้ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีอัตราขยาย 100X และ 200X หลังทำการตรวจวัดความหนา หากพบว่าสีหนาไปหรือบางไปเมื่อเทียบกับมาตรฐานก็สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปทำการแก้ไขต่อไป ดังในตารางที่ 4-7

ตารางที่ 4-7 การเปรียบเทียบก่อน-หลังการปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 7 ความหนาสี

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
	
ไม่มีเครื่องมือตรวจสอบความหนาสี	ใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบความหนาสี

วิธีวัดความหนาชั้นสีจะใช้ถ่วงตีสีขึ้นมา จากนั้นใช้ใบมีดตัดขวางลงไปแผ่นสีนั้น จากนั้นนำไปวางบนกล้องจุลทรรศน์ปรับระยะให้เหมาะสมตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ค) จะได้ภาพแต่ละชั้นสีดังในภาพที่ 4-3




ภาพที่ 4-3 การวัดความหนาแต่ละชั้นลึด้วยกล้องจุลทรรศน์

2.4.3 ปัญหาที่บางสาเหตุมาจากแรงดันลมที่ใช้ในการพ่นสีต่ำกว่าค่ามาตรฐาน จะทำให้ปริมาณสีที่พ่นออกมาปริมาณน้อยตามไปด้วย จากการเข้าไปสังเกตที่จุดปฏิบัติงานจะมีการตั้งความดันลมไว้ที่ 0.3~0.5 MPa และกำหนดให้พนักงานตรวจสอบก่อนเริ่มงาน แต่ในระหว่างวันอาจจะเกิดสิ่งผิดปกติที่ทำให้แรงดันลมตกได้ ซึ่งถ้าพนักงานอยู่ไกลก็ไม่สามารถเห็นเข็มเกจวัดความดันที่มีค่าความดัน ณ ขณะนั้นได้

การแก้ไข จึงทำการปรับปรุงด้วยหลักการ Visual control โดยใช้แถบสีเป็นตัวบอกระดับความปลอดภัยในโซนสีเขียว และแรงดันเกิดความผิดปกติถ้าเข็มอยู่ในโซนสีแดงก็จะเป็นการช่วยให้พนักงานเข้าใจได้ง่าย ดังในตารางที่ 4-8


ตารางที่ 4-8 การปรับปรุงกระบวนการย่อหมายเลข 04/ 7 แรงดันลม

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
	
<p>Pressure gauge ไม่มีกำหนด Rank ให้พนักงานทราบระยะทำงานปกติ</p>	<p>ทำแถบสีกำหนด Rank ควบคุมให้พนักงาน ควบคุมสามารถมองเห็นได้ง่าย</p>

2.4.4 ปัญหาที่บางสาเหตุอีกประการหนึ่งมาจากปริมาณสีในถังหมดหรืออยู่ในระดับต่ำ ถึงแม้แรงดันลมปกติแต่ไม่มีสีในถังเพียงพอสีก็จะไม่ถูกดูดออกมาเพื่อพ่นที่ชิ้นงาน ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสีบางได้ และอีกประการหนึ่งถ้าหากสีพ่นออกมาแล้วขาด ๆ หาย ๆ ก็จะทำให้เกิดสีต่าง สีเพี้ยนได้และจากการเข้าไปสังเกตที่จุดปฏิบัติงานพบว่าถังบรรจุสีจะทำด้วยโลหะปิดทึบไม่สามารถมองเห็นปริมาณของสี หรือของเหลวตัวอื่น ๆ ที่ใช้พ่นได้เลย

การแก้ไข จึงทำการปรับปรุงด้วยหลักการ Visual control โดยนำถังบรรจุสีไปเจาะรูทำเกลียวเพื่อยึดสกรูของท่อสายงาน จากนั้นกำหนดแถบสี บอกระดับ Max-min ไว้ โชนสีเขียวจะเป็นโชนปลอดภัยที่สามารถพ่นสีได้ปกติ โชนสีเหลืองเป็นระดับเตือนว่าต้องเติมสีเพิ่ม ส่วนสีแดงเป็นโชนอันตรายต้องหยุดพ่นเพราะสีหมด ดังในตารางที่ 4-9


ตารางที่ 4-9 การปรับปรุงกระบวนการย่อหมายเลข 04/ 7 ตรวจเช็คปริมาณสี

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
	
<p>Pressure gauge ไม่มีกำหนด Rank ให้พนักงานทราบระยะทำงานปกติ</p>	<p>ทำแถบสีกำหนด Rank ควบคุมให้พนักงานควบคุม สามารถมองเห็นได้ง่าย</p>

2.4.5 ปัญหาหลังพ้นสีออกมาที่เช่นกัน ชิ้นงานอาจจะ โกงงอได้เนื่องจากจะต้องผ่านตู้ให้ความร้อนเพื่อทำให้สีแห้งที่มีอุณหภูมิถึง 80 องศาเซลเซียส จากการวิเคราะห์ FMEA หลังการฉีดชิ้นงานออกมาแล้วนั้นจะกำหนดให้พนักงานทำการตรวจสอบการบิดงอด้วยสายตา ซึ่งอาจจะทำให้การตรวจจับของเสียทำได้ยากและมีโอกาสหลุดลอดไปถึงลูกค้า

การแก้ไข จึงทำการปรับปรุงวิธีการตรวจจับด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า C/ F Check เช่นเดียวกับกระบวนการที่ 03/ 3 ดังในตารางที่ 4-10

ตารางที่ 4-10 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 7 บิดงอ

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
	
<p>ทำการตรวจสอบการบิดงอด้วยสายตา</p>	<p>ทำการตรวจจับด้วยเครื่องมือ C/ F Check</p>

2.5 กระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 9 การตรวจสอบงานหลังพ่นสี

เนื่องจากหลังพ่นสีเสร็จแล้วงานจะถูกไหลไปตามสายพานและผ่านเครื่องอบให้แห้ง ดังนั้น เมื่อผ่านเครื่องอบแล้วจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสภาพภายนอกอีกครั้งก่อนยกงานออกจาก Jig สำหรับพ่นสีในการตรวจจะตรวจในหัวข้อเดียวกันกับกระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 7 โดยมี Appearance limit samples อีก 1 ชุด เพื่อให้พนักงานใช้เปรียบเทียบและตัดสินใจ ดังในตารางที่ 4-6

2.6 กระบวนการย่อยหมายเลข 04/ 11 การตรวจสอบงานในกระบวนการก่อนประกอบ

กระบวนการนี้จากการวิเคราะห์ FMEA พบว่าในการเคลื่อนย้ายงานจากห้องพ่นสีมายังจุดประกอบชิ้นงานก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นรอยกระแทก จีดข่วน ดังนั้น การแก้ไขในจุดนี้จะกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพภายนอกก่อนที่จะประกอบชิ้นงานอีกครั้ง โดยกำหนดให้ดูรอยจีดข่วนที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการทวนสอบงานที่ถูกตรวจสอบมาจากกระบวนการก่อนหน้านี้ว่ามีงานไม่ดีหลุดลอดมาหรือไม่ โดยกระบวนการนี้จะจัดทำ Appearance limit samples อีก 1 ชุด เพื่อให้พนักงานใช้เปรียบเทียบและตัดสินใจ ดังในตารางที่ 4-6

2.7 กระบวนการย่อยหมายเลข 05 การประกอบกับ Pad

2.7.1 กระบวนการนี้จะนำเอาชิ้นชนที่พ่นสีแล้วมาประกอบกับ Pad โดย Pad จะมีหน้าที่เสริมความแข็งแรง การประกอบจะนำเอาชิ้นชนหงายขึ้นบน JIG Support จากนั้นนำ Pad วางประกบลงไปโดยจะมี JIG ที่มีลักษณะเป็นแขนล็อก เพื่อให้ Pad เข้าล็อกและแนบสนิทก่อนขันยึด

ด้วยสกรู Screw จากการสังเกตจะพบว่าเมื่อโยก JIG ลงมากดแล้ว Pad ยังไม่สนิทโดยพบว่า แขนล็อกไม่แข็งแรงเพียงพอ


การแก้ไข ทำการปรับปรุงแก้ไขแขนใหม่ให้มีความแข็งแรงที่เพียงพอดังแสดงใน ตารางที่ 4-11

ตารางที่ 4-11 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 05 การประกอบ Pad

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
ขาล็อก Jig ไม่แข็งแรง	ปรับปรุงขาล็อก Jig ใหม่ให้แข็งแรง

2.7.2 หลังจากที่ทำการประกอบกันชนที่ฟันสีแล้วมาประกอบกับ Pad ที่ประกบกันสนิทแล้ว กระบวนการต่อไป คือ การขันสกรู ยึดแน่นระหว่างกันชนกับ Pad โดยจุดที่ขันสกรู จะมีทั้งหมด 14 ตัว จากการวิเคราะห์ FMEA กระบวนการนี้อาจใส่สกรูไม่ครบตามจำนวนได้ การแก้ไข ทำการปรับปรุงแก้ไขโดยติดตั้งนับจำนวนสกรู Screw โดยต่อสัญญาณการขันสกรูไปยังตัวนับ โดยแสดงผลเป็นตัวเลข Digital ก่อนขันตัวแรกจะแสดงหมายเลข 14 และเมื่อขันสกรูตัวแรก ตัวเลขจะลดลงเหลือเลข 13 และเมื่อขันครบตัวที่ 14 ตัวเลขจะลดลงเหลือเลข 0 และมีเสียงปรี๊ดดังขึ้นให้พนักงานทราบว่าขันสกรูครบถ้วนซึ่งการป้องกันการผิดพลาดแบบ Poka yoke ดังแสดงใน ตารางที่ 4-12

ตารางที่ 4-12 ปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 05 การขันสกรู

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
	
ขันสกรู ไม่ครบ 14 ตัว	ใช้ Poka yoke นับจำนวนสกรู

2.8 กระบวนการย่อยหมายเลข 06 การตรวจสอบขั้นสุดท้าย

2.8.1 การตรวจสอบสภาพภายนอกขั้นสุดท้ายกระบวนการนี้เป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้ายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กลับลูกค้า กระบวนการนี้จะกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพภายนอกก่อนส่งไปบรรจุอีกครั้ง หลังจากประกอบเป็นชิ้นงานมาแล้วอีกครั้ง โดยกำหนดให้ดูรอยขีดข่วนที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นการทวนสอบงานที่ถูกตรวจสอบมาจากกระบวนการก่อนหน้านี้ว่ามีงานไม่ดีหลุดลอดมาหรือไม่ กระบวนการนี้ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญมากเพราะถือเป็นประจักษ์คุณภาพจากการประเมิน FMEA จุดนี้จะพบว่ามีความเสี่ยงเรื่องการตรวจสอบสภาพภายนอกไม่พบว่ามีไปถึงการประกอบ Pad และขันสกรู จากกระบวนการก่อนหน้าไม่ดี


การแก้ไขโดยจัดทำ Appearance limit samples อีก 1 ชุด เพื่อให้พนักงานใช้เปรียบเทียบ ตัดสินใจ และจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบให้ทำการตรวจสอบเป็นขั้นตอนรวมไปถึงการบ่งชี้หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว ดังเอกสารมาตรฐานการตรวจสอบขั้นสุดท้าย

2.8.2 การตรวจสอบ Color shade จากการที่มีการตรวจสอบสภาพภายนอกเรื่องสีแล้วก็ตาม แต่จากการประเมิน FMEA ก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของ Shade สีที่มีระดับความอ่อนเข้มสีอาจจะตัดสินด้วยสายตาได้ยากเพราะหากส่งงานที่มีที่แตกต่างกันไปยังโรงงานประกอบรถยนต์

หรือลูกค้า หลังประกอบกันจนที่เราผลิตไปแล้วเทียบกับสีของรถยนต์ก็จะเห็นความเพี้ยนของสีระหว่างกันชนกับสีของตัวถังรถได้อย่างชัดเจน

การแก้ไข จึงตกลงกับลูกค้าเรื่องค่ามาตรฐานของ Shade สี จะต้องมามีค่ามาตรฐานเป็นค่าตัวเลขอยู่ที่เท่าไรถึงเท่าไร จุดวัดวัดตรงไหน ใช้เครื่องมือวัดแบบไหน จากการตกลงกับลูกค้า จะใช้เครื่องมือวัด Shade สี ยี่ห้อ Minolta รุ่น CM512 กำหนดให้วัดตรงบริเวณปลายกันชนทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ดังตารางที่ 4-13 สำหรับค่าวัดนั้นจะกำหนดเป็นตัวเลขไว้ในมาตรฐานค่าวัด Color Shade

ตารางที่ 4-13 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 06 การตรวจสอบ Color shade

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
	
ไม่มีเครื่องมือตรวจสอบ Color shade	การตรวจสอบ Color shade

2.9 กระบวนการย่อยหมายเลข 07 การบรรจุชิ้นงานจากกระบวนการนี้ ในการวิเคราะห์ FMEA ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมี 2 ลักษณะ คือ

2.9.1 การบรรจุชิ้นงานไม่ครบตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการเนื่องจากกระบวนการนี้ทางฝ่ายจัดส่งจะจัดชิ้นงานส่งตามทีลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามา และก็จะทำการจัดส่งตามจำนวน แต่จากการสังเกตการทำงานพนักงานจะใช้การนับชิ้นงานทีละตัวเป็นลักษณะการทำงานแบบ Manual ซึ่งพนักงานมีโอกาสนับผิดพลาดหรือลืมนับจำนวน จึงอาจทำให้สินค้าที่ส่งไปไม่ครบตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการและทำให้เกิดเป็นข้อร้องเรียนและเกิดความไม่พึงพอใจได้

การแก้ไข ใช้อุปกรณ์ช่วยตรวจสอบจำนวนโดยใช้เครื่อง Scan QR code เพื่อเป็นการตรวจนับจำนวนดังในตารางที่ 4-14 โดยลักษณะนี้เป็นการใช้ Poka yoke แบบหนึ่ง นอกจากนี้

จะเป็นการช่วยตรวจนับจำนวนของงานแล้ว ยังสามารถประยุกต์วิธีการนี้ตรวจสอบจุดอื่น ๆ บนตัวชิ้นงานได้พร้อมกัน เช่น หมายเลขชิ้นงาน วันที่ผลิต สีชิ้นงาน เพื่อเป็นการสอบกลับผลิตภัณฑ์ เวลามีปัญหาได้ง่ายอีกด้วย

ตารางที่ 4-14 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 07 การบรรจุชิ้นงานไม่ครบ

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
	 <div data-bbox="1225 1039 1385 1178" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">เครื่อง Scan QR code</div> <div data-bbox="1102 1200 1262 1279" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">QR code</div>
ใช้การนับจำนวนด้วย Manual	ใช้เครื่อง Scan QR ตรวจนับจำนวน

2.9.2 ชิ้นงานเป็นรอยกระแทก ชิดซ้อนกันขณะทำการขนส่ง กระบวนการนี้จากการสังเกตพบว่าการใช้ Dolly ที่บรรจุงานหลังจากตรวจสอบงานเสร็จมาแล้วนั้นหากนำชิ้นรถส่งของไปน่าจะจะมีโอกาสที่จะทำให้ชิ้นงานกระแทกกัน เป็นรอยได้สูงมาก

การแก้ไขจึงสร้าง Dolly ใหม่ที่ความแข็งแรงและสามารถป้องกันชิ้นงานกระแทกกัน โดยภายนอกจะมีแผ่นพลาสติกเป็นตัวป้องกันงานอื่นมากระแทก และประโยชน์อีกประการหนึ่งจะช่วยป้องกันฝุ่นเกาะจับที่ตัวชิ้นงานระหว่างจัดเก็บไว้ ดังตารางที่ 4-15

ตารางที่ 4-15 การปรับปรุงกระบวนการย่อยหมายเลข 07 การบรรจุชิ้นงานเป็นรอยกระแทกจากการขนส่ง

ก่อนการปรับปรุง	หลังการปรับปรุง
	
Dolly ที่มีไม่เหมาะสมสำหรับขนส่ง	ทำ Dolly สำหรับส่งลูกค้าโดยเฉพาะ

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) หลังปรับปรุงแก้ไข

ทำการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการทุกกระบวนการที่ได้ปรับแก้ไปแล้วอีกครั้ง โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. แผนกข้ามสายงาน ได้แก่ ตัวแทนฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า ประชุมเพื่อประเมินค่า RRN ใหม่
2. จากนั้นใส่ลงแบบฟอร์ม FMEA และพิจารณาถึงความรุนแรงเมื่อเกิดปัญหาและให้คะแนนในช่อง Severity (S) ใหม่
3. พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด (O) โดยอาจจะใช้สถิติการเกิดของเสียที่ผ่านมาว่ามีที่เปอร์เซ็นต์หรือของที่ลูกค้าที่เคลมใหม่
4. พิจารณาว่าหากมีโอกาสเกิดแล้ว มีของเสียเกิดขึ้นจริง จะมีกระบวนการตรวจจับชิ้นงานเสีย (D) นั้นพบได้ดีเพียงไร หากมีกลไกตรวจจับด้วยเครื่องมือจะมีคะแนนต่ำลง
5. คำนวณค่า RPN โดยนำคะแนนของ S คูณ O คูณ D โดยเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ RPN จะต้องไม่เกิน 100 คะแนน หากสูงกว่า 100 คะแนน จะหามาตรการป้องกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่จากการปรับปรุงแก้ไขแล้วนั้น ค่า RPN หลังการปรับปรุงมีค่าต่ำกว่า 100 คะแนนทั้งหมด ดังในตารางที่

ตารางที่ 4-16 สรุปผลการประเมิน FMEA กันชน Model ford explorer และแนวทางการแก้ไข

หัวข้อ	หมายเลขและชื่อกระบวนการ	ปัญหา	แนวทางการปรับปรุง	ค่า RPN หลังทำการปรับปรุง	เสร็จสิ้น
03 นีดพลาสติก					
03/3 การนีด					
1.		1.1 หลังนีดออกมาชิ้นงาน	1.1 ทำเครื่องมือตรวจสอบ หรือ JIG	90	ม.ค. 59
03/4 เก็บงาน					
2.	บน WIP dolly	มีครีป โกงงอ 2.1 ชิ้นงานเกิดรอยหลังเก็บบน Dolly	2.1 ปรับปรุง Dolly ไม่ให้เกิดรอย	98	ม.ค. 59
04 การพันสี					
3.	04/2 การเตรียมงานก่อนพันสี	3.1 มีฝุ่นติดค้างบนชิ้นงาน	3.1 กำหนดวิธีการเช็ดฝุ่น	98	ม.ค. 59
4.	04/4 การเช็ดทำความสะอาด	4.1 มีฝุ่นติดค้างบนชิ้นงาน	4.1 กำหนดวิธีการเช็ดฝุ่น	98	ม.ค. 59
5.	04/5 การพันทำความสะอาด	5.1 มีฝุ่นติดค้างบนชิ้นงาน	5.1 เปลี่ยนวิธีการพันจัดฝุ่น	49	ก.พ. 59
6.	04/7 การพันงานสี	6.1 หลังพันมีสภาพภายนอกไม่ดี เช่น ผิวส้ม เป็นเม็ดสี	6.1.1 จัดทำตัวอย่าง OK NG ไว้เปรียบเทียบ	98	ม.ค. 59

ตารางที่ 4-16 (ต่อ)

หัวข้อ	หมายเลขและ ชื่อกระบวนการ	ปัญหา	แนวทาง การปรับปรุง	ค่า RPN หลังทำ การปรับปรุง	เสร็จสิ้น
		6.2 สีหนาบางไป	6.2.1 ตรวจสอบ แรงดัน	84	ม.ค. 59
			6.2.2 ตรวจสอบ ปริมาตรสี	70	ก.พ. 59
			6.2.3 วัดความหนา สี	98	ม.ค. 59
		6.3 ชิ้นงานบิดงอ	6.3 ทำ JIG Check	84	ก.พ. 59
7.	04/9 การ ตรวจสอบงาน หลังพ่นสี	7.1 ตรวจสอบ หลังพ่นมีสภาพ ภายนอกไม่ดี หลุดลอก	7.1 จัดทำตัวอย่าง OK NG ไว้ เปรียบเทียบ	84	ม.ค. 59
8.	04/11 การ ตรวจสอบงาน ในกระบวนการ ก่อนประกอบ	8.1 ตรวจสอบ หลังพ่นมีสภาพ ภายนอกไม่ดี หลุดลอก	8.1 จัดทำตัวอย่าง OK NG ไว้ เปรียบเทียบ	70	ม.ค. 59
9.	05 การประกอบ	9.1 ประกอบ Screw ไม่ครบ	9.1 ทำ Poka yoke สำหรับตรวจนับ จำนวน Screw	49	ก.พ. 59
		9.2 ประกอบ PAD ไม่เข้า Lock	9.2 ปรับปรุง JIG ในการประกอบ	49	ก.พ. 59

ตารางที่ 4-16 (ต่อ)

หัวข้อ	หมายเลขและ ชื่อกระบวนการ	ปัญหา	แนวทาง การปรับปรุง	ค่า RPN หลังทำ การปรับปรุง	เสร็จสิ้น
10.	06 การ ตรวจสอบ ขั้นสุดท้าย	10.1 ตรวจสอบ หลังพ่นมีสภาพ ภายนอกไม่ดี หลุดล่อน	10.1 จัดทำตัวอย่าง OK NG ไว้ เปรียบเทียบ	49	ม.ค. 59
		10.2 ค่า Shade ของสีเพี้ยนจาก ค่า STD.	10.2 ใช้เครื่องตรวจ สอบ Shade สี	49	ก.พ. 59
11.	07 การบรรจุ ชิ้นงาน	11.1 ชิ้นงาน ไม่ครบ	11.1 ใช้ระบบ Scan QR code	84	ก.พ. 59
		11.2 งานเป็น รอยกระแทกกับ Dolly	11.2 ปรับปรุงไม่ให้ เกิดรอยกระแทก	90	ก.พ. 59

(03/3) Injection process -Injection	- No Deformation	- Part Deformation (โก่งงอ)	- Part cannot use (NG)	6		Machine - Pressure in the fill raw material is too high - Holding pressure too high - Speed in the fill raw material is too low - The melting temperature too low Mold - Temperature of mold is high Other - Packaging in process inappropriate - Time Setting little	Inj. process control	3	- Visual Check	7	126	Jig check	100% CF check	PE NR.59	6	3	5	90
	- No Silver Mark	- Silver Mark	- Part cannot use (NG)	6		Machine - The pressure too high up Mold - Temperature of mold too low -The location gate inappropriate -Design GATE_RUNNER SPRUE too small Plastic - Plastic moisture or have a gas - There is contaminate in material	Inj. process control	2	- Visual Check	7	84							
	- Identify on parts	- Not identify on part	- Cannot traceability	6		- Not identify in WI - Human Error	Inj. process control	2	- Visual Check	7	84							

ภาพที่ 4-4 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ FMEA ของกันชนหน้ารถยนต์ Model ford explorer (หลังการปรับปรุง)

(03/4) Injection process -Keep on WIP dolly	- Keep quality of part	- Part scratch (ปัญหาการขีดข่วน)	- Part NG	7	- Dolly NG - Part loading method	- ปัญหาการโหลด dolly	5	- Visual Check	7	245	ปฏิบัติงาน Dolly	ปฏิบัติงาน Dolly	PE No.59	7	2	7	98	
	- Quantity correct	- Quantity incorrect	- Delay production	5	- Not check quantity	- Inj process control	1	- Count	7	35								
		- NG part accepted	- Send part NG to next process	7	- Skill operator not enough - Environment condition inappropriate	- ปัญหาการควบคุม Inj.	2	- Sampling Check	7	98								
		- Finished goods rejected	- Lost time and re-inspection	5	R - Skill operator not enough - Environment condition inappropriate	- Training skill	2	- Electronic balance	7	70								
		- Radius out of spec	- Not meet to spec	5	- Mold deteriorate	- Mold design - Inspection standard's customer	1	- Radius Gauge	5	25								
(03/5) Injection -part storage (F/G Inj part keep as production area)	- Keep part correct	- Keep part incorrect area	- Lost time	3	- Storage not identity	- จัดเก็บไม่ถูกต้อง Fresh part.และมีการจับผิดกัน	1	- Visual Check	8	24								
	- FIFO	- Not FI-FO	- Cannot control Traceability	4	- Storage inappropriate - Cannot identification	- FIFO	2	- Visual Check	7	56								
(04/1) Painting -Masking process	- Masking line complete	- Masking tape peel off	- Paint over to masking area - Part NG	7	- Operator skill not enough - Masking tape NG	- Masking Process and - Training skill	1	- Visual Check	7	49								
					- Masking M/C trouble	- M/C daily check	1	- Visual Check	7	49								
(04/2) Painting -Part Preparation Process	- No Dust & No contaminati on	- Part dust and contaminati (ปัญหาฝุ่นและสิ่งสกปรก)	- Dust effect (Part NG)	7	- Cleaning inappropriate	- Part preparation process	3	- Visual Check	7	147	ปฏิบัติงาน การฉีดสี	ปฏิบัติงาน การฉีดสี	PE No. 59	7	2	7	98	

ภาพที่ 4-4 (ต่อ)

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของปัญหาในกระบวนการผลิต ก่อนที่จะมีการเริ่มการผลิตแบบ Mass production สำหรับกระบวนการผลิตชิ้นงานกันชนหน้ารถยนต์รุ่น Ford explorer งานวิจัยเริ่มต้นตั้งแต่ทีมข้ามสายงานร่วมกันประเมินหาแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ โดยใช้แบบฟอร์ม FMEA สำหรับวิเคราะห์จากสภาพการทำงานจริงในปัจจุบัน ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับวัสดุ การผลิตในแต่ละขั้นตอน การตรวจสอบขั้นสุดท้าย การบรรจุ การส่งมอบ จากนั้นทำการคำนวณค่า RPN โดยเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องมีค่าไม่เกิน 100 โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความรุนแรงที่มีต่อลูกค้า (S) ความเป็นไปได้ในสาเหตุของลักษณะ ความบกพร่อง (O) และความสามารถในการตรวจจับลักษณะของข้อบกพร่องก่อนส่งถึงลูกค้า (D)

สรุปผลการวิจัย

1. หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาข้อมูลที่ได้ในแต่ละกระบวนการ ซึ่งพบว่ากระบวนการที่มีปัญหาทั้งหมด 5 กระบวนการจาก 8 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการหมายเลข 03 ฉีดพลาสติก กระบวนการหมายเลข 04 กระบวนการพ่นสี กระบวนการหมายเลข 05 การประกอบกระบวนการหมายเลข 06 การตรวจสอบขั้นสุดท้าย และกระบวนการหมายเลข 07 การบรรจุชิ้นงาน

2. สรุปผลการประเมินค่า RPN จากกระบวนการที่มีโอกาสจะเกิดปัญหา 5 กระบวนการ จะมีค่าคะแนน RPN เกิน 100 โดยค่าสูงระหว่าง 126-245 และได้ทำการปรับปรุงแก้ไข ในส่วนโอกาสการเกิดปัญหา และการตรวจจับป้องกันปัญหาโดยใช้หลักการ 4M Kaizen และการใช้ตัวป้องกันความผิดพลาด (Poka yoke) และผลประเมินหลังการปรับปรุงแก้ไข ของทั้ง 5 กระบวนการ ค่าคะแนน RPN จะลดลงเหลือไม่เกิน 100 โดยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 70-98 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ ดังแสดงในตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 สรุปผลวิเคราะห์ FMEA และเปรียบเทียบคะแนน RPN ก่อนและหลังปรับปรุง

หัวข้อ	หมายเลข และชื่อ กระบวนการ	ปัญหาที่พบ	การปรับปรุง	RPN ก่อน ปรับปรุง	RPN หลัง ปรับปรุง
03 นีด					
พลาสติก					
1.	03/3 การนีด	1. หลังนีดออกมา ชิ้นงาน โกงงอ	1. ทำเครื่องมือ C/ F Check	126	90
2.	03/4 เก็บงาน บน WIP dolly	2. ชิ้นงานเกิดรอย หลังเก็บบน Dolly	2. ปรับปรุง หุ้ม Dolly ด้วยฟองน้ำ	245	98
04 การพันสี					
3.	04/2 การ เตรียมงาน ก่อนพันสี	1. มีฝุ่นติดค้าง บนชิ้นงาน	1. กำหนด มาตรฐานการเช็ด ฝุ่น	147	98
4.	04/4 การเช็ด ทำความสะอาด	1. มีฝุ่นติดค้าง บนชิ้นงาน	1. กำหนด มาตรฐานการเช็ด ฝุ่น	147	98
5.	04/5 การพัน ทำความสะอาด	1. มีฝุ่นติดค้างบน ชิ้นงาน	1. ใช้ปืนพ่นแบบ ขจัดไฟฟ้าสถิตย์	147	98
6.	04/7 การ พันงานสี	1. หลังพันมีสภาพ ภายนอกไม่ดี เช่น ผิวส้ม เป็นเม็ดสี	1. จัดทำตัวอย่าง OK NG ไว้ เปรียบเทียบ	147	84

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

หัวข้อ	หมายเลข และชื่อ กระบวนการ	ปัญหาที่พบ	การปรับปรุง	RPN ก่อน ปรับปรุง	RPN หลัง ปรับปรุง
		2. ลีหนา/ บางไป	1. ตรวจสอบ แรงดัน	147	98
			2. ตรวจสอบปริมาตร สี	147	49
			3. Check ความ หนาสี	196	70
		3. ชิ้นงานบิดงอ	1. ทำเครื่องมือ C/ F Check	126	90
7.	04/ 9 การ ตรวจสอบ งานหลังพ่นสี	1. ตรวจสอบหลัง พ่นมีสภาพ ภายนอกไม่ดี หลุดลอก	1. จัดทำตัวอย่าง OK/ NG ไว้ เปรียบเทียบ	147	84
8.	04/ 11 การ ตรวจสอบ ก่อนประกอบ	1. ตรวจสอบหลัง พ่นมีสภาพ ภายนอกไม่ดี หลุดลอก	1. จัดทำตัวอย่าง OK/ NG ไว้ เปรียบเทียบ	147	84
9.	<u>05 การ</u> <u>ประกอบ</u>	1. ประกอบ Screw ไม่ครบ	1. ทำ Poka yoke สำหรับตรวจนับ จำนวน Screw	245	84
		2. ประกอบ PAD ไม่เข้า Lock	1. ปรับปรุง JIG ในการประกอบ	245	98

ตารางที่ 5-1 (ต่อ)

หัวข้อ	หมายเลข และชื่อ กระบวนการ	ปัญหาที่พบ	การปรับปรุง	RPN ก่อนปรับปรุง	RPN หลังปรับปรุง
10.	06 การตรวจสอบขั้นสุดท้าย	1. ตรวจสอบหลังพ่นมีสภาพภายนอกไม่ดี หลุดลอก	1. จัดทำตัวอย่าง OK NG ไว้เปรียบเทียบ	147	84
		2. ค่า Shade ของสีเพี้ยนจากค่า STD.	1. ใช้เครื่องตรวจสอบ Shade สี CM512	147	70
11.	07 การบรรจุชิ้นงาน	1. ชิ้นงานไม่ครบ	1. ใช้ระบบ Scan QR code	147	70
		2. งานเป็นรอย กระแทกกับ Dolly	1. ปรับปรุงไม่ให้เกิดรอยกระแทก	147	98

อภิปรายผล

1. การประเมินสภาพงานที่หน้างานจริง ทำให้สามารถเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและหาแนวทางป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

2. การประเมินหาสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) เป็นการจัดการกับปัญหาคุณภาพแบบเชิงป้องกัน โดยพิจารณาจากค่า RPN ที่มีนัยสำคัญเพื่อหาแนวทางป้องกัน และตรวจจับก่อนที่ปัญหาจะเกิด ซึ่งทำได้โดยลดโอกาสการเกิด คือ เป็นการแก้ไขป้องกันที่ต้นเหตุของปัญหา และหากยังมีโอกาสของเสียจะเกิดขึ้น ยังต้องหามาตรการ การตรวจจับ ซึ่งทั้งการเกิดและการตรวจจับที่ดีควรใช้ตัวป้องกันความผิดพลาดมาช่วยจะดีที่สุด

3. การทำงานแบบข้ามสายงาน สามารถระดมสมองทำให้เกิดการพินิจวิเคราะห์อย่าง

ถึถัวนโดยการรวบรวมเอาความคิดของแต่ละฝ่ายที่แสดงออกมา แล้วรวบรวมเป็นองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้จริง

ข้อเสนอแนะ

1. บริษัทควรจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน ที่ต้องร่วมกันพิจารณา FMEA ให้เข้าใจวิธีการประเมินอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการป้องกันปัญหาอย่างแท้จริง

2. การประเมิน FMEA ต้องทำอย่างต่อเนื่องและเมื่อเกิดของเสียขึ้นให้พิจารณาด้านการเกิดและการป้องกันหรือการตรวจจับใหม่ทันที

3. หลังจากทีประเมิน RPN แล้วคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องแก้ไขป้องกัน ในการพิจารณาหรือการใช้เทคนิคการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาคควรนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อจะได้แก้ไขถึงรากเง้าของปัญหา เช่น QC 7 Tools Why-why analysis เป็นต้น

4. ในการสร้างเครื่องมือตรวจจับแบบ Inter lock จะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด แต่อุปกรณ์อาจจะมีราคาสูง ดังนั้น องค์กรอาจจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะถือว่าเป็นต้นทุนคุณภาพอย่างหนึ่ง

บรรณานุกรม

- กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. (2547). *การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ FMEA*. กรุงเทพมหานคร: ส.เอเชียเพรส.
- กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. (2547). *ระบบการควบคุมคุณภาพที่หน้างาน*. คิวซีเซอร์เคิล, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร: ส.เอเชียเพรส.
- วีรวิชัย อัครจิร ไพศาล. (2552). *การลดข้อบกพร่องของสภาพรถภายนอกสำหรับระบบการขนส่งรถยนต์*. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ เล่ม 3 ฉบับที่ 2, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ศุภชัย นาทะพันธ์. (2551). *การควบคุมคุณภาพ*. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.
- ศิวัช แก้ววงศา. (2555). *การประยุกต์ใช้ FMEA เพื่อลดข้อผิดพลาดในงานออกแบบทางวิศวกรรมของการบริหารโครงการงาน*. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, เพชรบุรี, 17-19 ตุลาคม 2555: 879-885.
- สุพัฒนตรา เกษราพงศ์. (2550). *การวิเคราะห์รูปแบบของเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตถุงเท้า*. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, ภูเก็ต, 24-26 ตุลาคม 2550: 1-5.
- อนุพล จินวรรณ. (2554). *การประยุกต์การวิเคราะห์อาการที่ผิดปกติและผลกระทบของความเสียหายเพื่อวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในโรงสีข้าว*. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม, ชลบุรี, 20-21 ตุลาคม 2554: 1649-1654.
- อัจฉริยา วังวิเศษ. (2554). *การลดข้อบกพร่องในกระบวนการปรับแต่งของโรงงานผลิตสีผง*. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ เล่ม 3 ฉบับที่ 2, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อภิชัย ทวีชาติ. (2555). *การวางแผนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ล้างหน้า APQP*. ประทุมธานี: ควอลิตี้พาดเนอร์.
- อิโตชิ โอคุระ วิเชียร เบญจวัฒนาผล และสมชัย อัครทิวา. (2545). *Why-why analysis เทคนิคการวิเคราะห์อย่างถึงแก่นเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการ*. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คู่มือการทำ FMEA

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 1 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

Revision record

Revision No.	Date	Responsible person	Reason for change	Description of change

Authorized Signature	Date
Prepared by: MR. SAICHON	Date: 23 MAR 2014
Title: Production dept. Manager Reviewed by: MR. DILOK	Date: 23 MAR 2014
Title: Production control dept. Manager Reviewed by: MR. SA NGA	Date: 23 MAR 2014
Title: Engineering dept. Manager Reviewed by: MR. PICHAJ	Date: 23 MAR 2014
Title: Quality assurance dept. Reviewed by: MR. PAKPHUM	Date: 23 MAR 2014
Title: Factory manager Reviewed by: MR. KONDO SEIKI	Date: 23 MAR 2014
Title: QMR Checked by: MR. CHAIYASIT	Date: 24 MAR 2014
Title: Managing director Approved by: MR. SUZUKI SASUTO	Date: 24 MAR 2014

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 2 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เข้าใจความหมายและชนิดของ FMEA
- 1.2 ประโยชน์จากการทำ FMEA
- 1.3 วิธีการจัดทำ FMEA

2. ขอบข่าย

ใช้สำหรับ วิเคราะห์งานในบริษัท วิทีซีไทย เท่านั้น

3. หน้าที่ผู้รับผิดชอบ

APQP Team

4. ระเบียบปฏิบัติ

FMEA คือ เทคนิคหรือกระบวนการที่สร้างขึ้นเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมในด้านการออกแบบ และกระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการระบุถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในกิจกรรมนั้น ๆ และได้มีการวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้นจากปัญหานั้น ๆ พร้อมทั้งระบุถึงวิธีการป้องกันปัญหาดังกล่าว และตรวจสอบประสิทธิผลของการป้องกัน FMEA เป็นเอกสารที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา

FMEA เป็นกระบวนการที่เกิดจากการทำงานเป็นกลุ่มและจึงต้องจัดทำ/ปรับปรุง FMEA เมื่อ

- 4.1 มีการทบทวนแบบผลิตภัณฑ์/ กระบวนการ หรือมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือกระบวนการผลิตใหม่
- 4.2 มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารแบบผลิตภัณฑ์/ การผลิต
- 4.3 มีการทบทวน FMEA: Control plan
- 4.4 ใช้แบบผลิตภัณฑ์/ กระบวนการเดิมนำสถานะแวดล้อมใหม่ สถานที่ใหม่หรือการประยุกต์แบบใหม่

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 3 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

FMEA มี 2 ชนิด

1. DFMEA ด้านการออกแบบ

2. PFMEA ด้านกระบวนการ

การจัดทำ FMEA เพื่อ

1. ข้อกำหนด ISO/ TS 16949

2. ข้อกำหนดของลูกค้า

3. เทคนิคสำหรับการป้องกัน

4. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คำจำกัดความของ DFMEA ด้านการออกแบบ

DFMEA ด้านการออกแบบเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยบริษัทที่รับผิดชอบด้านการออกแบบ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการพิจารณาถึงข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งสาเหตุและกลไกในการเกิดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบ

คำจำกัดความของ FMEA ด้านกระบวนการผลิต

PFMEA ด้านกระบวนการผลิตเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยบริษัทผู้ผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการพิจารณาถึงข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งสาเหตุและกลไกในการเกิดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต

ประโยชน์ของ FMEA

1. นำปัญหา/ ข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นในอดีตมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างที่ทำการออกแบบหรือการผลิต

2. รู้จักและประเมินปัญหา/ ข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการออกแบบและกระบวนการผลิต

3. ใช้แสดงสาเหตุหรือกลไกของปัญหา/ ข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้น

4. เป็นการสร้างระบบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงในการออกแบบและกระบวนการผลิต

5. เป็นระบบป้องกันที่สร้างขึ้นเพื่อการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 4 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

การทำ FMEA ด้านกระบวนการผลิต

ในการทำ FMEA ให้เริ่มจากการจัดทำ Flowchart ของกระบวนการทั่วไป (General flowchart) ซึ่งระบุถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์/ กระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนนั้น ๆ และสำเนาของ Flow chart แนบไปกับ FMEA ด้วย

รายละเอียดของการจัดทำ PFMEA

1. Approved name: ชื่อของผู้ทำการอนุมัติ
2. Process responsibility: ผู้รับผิดชอบของการออกแบบระบุชื่อ “OEM” แผนกและ/หรือกลุ่มที่รับผิดชอบในกระบวนการผลิต
3. PFMEA number: หมายเลขที่มีไว้เพื่ออ้างอิง และระบุถึง FMEA ด้านการออกแบบนั้น ๆ
4. Product name: ชื่อของชิ้นส่วนที่ทำการวิเคราะห์
5. Key date: วันที่กำหนด (วันที่ต้องทำให้เสร็จ) หมายถึง วันที่กำหนดว่า FMEA จะต้องเสร็จซึ่งจะต้องก่อนวันที่จะใช้กระบวนการผลิตนั้น
6. Prepared by: เตรียมโดยระบุรายละเอียดในการติดต่อผู้ที่รับผิดชอบการทำ PFMEA ด้านกระบวนการผลิต
7. Product item: ระบุปีรุ่น และชนิดของรถที่จะใช้และหรือมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
8. Core team: ทีมงานหลักรายชื่อ/ ผู้ร่วมทำหรือผู้รับผิดชอบและแผนกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำ PFMEA
9. ECN no.: ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงชนิดของรถที่จะใช้และหรือมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
10. Process function/ requirement: รายการ/ หน้าที่ของผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนลงรายการ/ หน้าที่ของผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อความที่กระชับที่สุดและใช้คำศัพท์ที่อ้างในเอกสารอื่น ๆ หน้าที่ของผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนนี้รวมถึงหน้าที่ทางตรงและทางอ้อม

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 5 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

11. Potential effect mode: ข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นใส่ข้อบกพร่องหรือปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละหัวข้อของการออกแบบ ตัวอย่าง เช่น การแตกหัก การแตกร้าว การร้าว การจาง การกระเทาะ การแตก เป็นต้น

12. Potential effect failure: ผลกระทบที่มีโอกาสเป็นไปได้ของข้อบกพร่องหรือปัญหาแต่ละอย่าง การวิเคราะห์สิ่งที่เกิดตามมาถ้าเกิดข้อความบกพร่องดังกล่าว ซึ่งจะระบุในมุมมองของลูกค้าภายนอก ภายในและกฎหมายตัวอย่าง เช่น ไม่สามารถทำงานได้ สภาพภายนอกไม่น่าพอใจ เสียงดัง เนื่องจากการสั่นสะเทือน ไม่สะดวก การทำงานไม่สม่ำเสมอ

13. Severity: การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีตัวเลขตั้งแต่ 1-10 ตามที่ระบุใน Table 1

14. Class: การจัดระดับความสำคัญใส่สัญลักษณ์แสดงคุณลักษณะพิเศษที่กำหนดโดยลูกค้า ตามความสำคัญของคุณลักษณะนั้น ๆ หรือตามคุณลักษณะที่มีผลกระทบต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สัญลักษณ์ที่ใช้ระบุอยู่ในมาตรฐาน ISO/ TS 16949 กำหนดให้มีการระบุคุณลักษณะพิเศษทั้งหมดในระหว่างการทำงาน FMEA

15. Potential cause (s)/ mechanism (s) of failure: สาเหตุหรือกลไกที่เป็นไปได้ของปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้น เหตุผลหรือสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการเกิดปัญหา หรือข้อบกพร่องนั้น ตัวอย่าง เช่น วัสดุดิบไม่ถูกต้อง/ สูตรผิด การทดสอบไม่พอ การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอ ได้รับแรงมากเกินไป สมมุติฐานในการออกแบบไม่ถูกต้อง เช่น ความล้ม การเปลี่ยนรูปร่าง การสึกหรอ

16. Occur: ความถี่ในการเกิด การประเมินความถี่ในการเกิดโดยใช้หลักการความน่าจะเป็นในการเกิดปัญหานั้น ตามที่ระบุใน Table 2 Table 3 ความถี่ในการเกิดปัญหาจากการประเมินอาจได้มาจากประวัติเดิม/ ประสบการณ์ของการผลิตผลิตภัณฑ์นั้น หรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียง

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 6 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

17. Current process controls prevention: การควบคุมการออกแบบในปัจจุบัน
กิจกรรม/ วิธีที่ใช้ในการป้องกัน การตรวจสอบ ทวนสอบการออกแบบที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถ
ทำให้มั่นใจในการออกแบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

17.1 การป้องกัน: เพื่อป้องกันสาเหตุหรือกลไกที่เป็นไปได้ของข้อบกพร่อง ป้องกัน
ข้อบกพร่อง หรือลดอัตราการเกิดของข้อบกพร่อง เช่น การทบทวนความเป็นไปได้ของการ
ออกแบบ การทวนสอบการออกแบบ

17.2 การตรวจจับ: เพื่อตรวจจับสาเหตุหรือกลไกที่เป็นไปได้ของข้อบกพร่อง
ตัวอย่าง เช่น การทดสอบต้นแบบ การทดสอบการใช้งานจริงก่อนการผลิต

18. Current process controls detection: การตรวจพบความเป็นไปได้ในการตรวจพบ
ข้อบกพร่องหลังจากที่มีการควบคุมตามวิธีการที่ระบุในข้อ 16 โดยใช้ตัวเลขแสดงความสามารถ
ในการตรวจพบตั้งแต่ 1-10 ตามที่ระบุใน Table 4 การตรวจพบนี้ ได้แก่ ความสามารถของวิธีการ
ควบคุมการออกแบบที่เสนอไปในขั้นตอนการตรวจพบจุดอ่อนของการออกแบบ หรือข้อบกพร่องที่มี
โอกาสเกิด

19. RPN: ค่าความเสี่ยง ค่าที่ได้จากการนำค่าความรุนแรงคูณด้วยความถี่ในการเกิด
คูณด้วยการตรวจพบ (Severity x Occurrence x Detection) ค่า RPN เป็นการวัดความเสี่ยงในการ
ออกแบบ ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1-1,000 ทีมงานหลักมีหน้าที่ในการตั้งเกณฑ์ว่า RPN มีค่าระดับใดจึงจะ
พิจารณาแก้ไข

19.1 ถ้าค่า RPN มากกว่าหรือเท่ากับ 100 จะต้องทำการแก้ไขโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น
Statistical และการ Feedback ของ Information เพื่อการปรับปรุงและการป้องกันของเสีย

19.2 ในกรณีค่า RPN น้อยกว่า 100 แต่ค่า S มากกว่า 8 ควรทำการพิจารณาการแก้ไข
เช่นกัน

19.3 ถ้า APQP team ได้ทำการประเมินค่า RPN ปรากฏว่าไม่จำเป็นต้องทำการแก้ไข
ก็ให้เขียน None ลงในช่อง Recommended action

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 7 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

20. Recommended action (s) วิธีที่แนะนำ (ข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไข) เมื่อ RPN มีค่าสูงถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทีมงานจะต้องพิจารณาหาวิธีการแก้ไข โดยมุ่งประเด็นไปยังการลดความเสี่ยงในการออกแบบ ความรับผิดชอบ ถ้าไม่มีการแก้ไขก็เว้นช่องว่างไว้

21. Responsibility & target completion date: ชื่อของพนักงานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการแก้ไขนั้น รวมทั้งวันที่คาดการณ์ว่าจะทำเสร็จ

22. Actions taken: การแก้ไขที่ได้ทำหลังจากที่ได้ทำการแก้ไขแล้ว ให้ระบุถึงผลหรือประสิทธิผลของการแก้ไขนั้น และวันที่ทำเสร็จ

23. ค่า RPN หลังจากทำการแก้ไขตามวิธีที่แนะนำในข้อ 18 ให้ทำการคำนวณค่า RPN ใหม่และบันทึกผล ถ้าต้องการแก้ไขเพิ่มเติมให้ทำการแก้ไขอีกเพื่อให้ได้ค่า RPN ที่ต่ำลง

(S) ความรุนแรง ค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อ 13

(O) ความถี่ในการเกิด ประเมินความถี่ในการเกิดปัญหาใหม่ หลังจากทำการแก้ไขเสร็จ

(D) การตรวจพบการประเมินความสามารถของการตรวจพบข้อบกพร่องดังกล่าว จากการแก้ไขเสร็จ

Follow-up action:

1. APQP team ควรทำการทบทวน FMEA อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี
2. ถ้ามี Field claim หรือ Market claim จากลูกค้าควรทำการทบทวน FMEA
3. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงภายในที่เกี่ยวข้องควรทำการทบทวน FMEA

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 9 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

Table 1. เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA

	เกณฑ์: ความรุนแรงของผลกระทบ	เกณฑ์: ความรุนแรงของผลกระทบ	
	การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าสุดท้าย/ หรือในการผลิต/ ประกอบ ลูกค้ายุทธศาสตร์ควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อลูกค้า)	การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าสุดท้าย/ หรือในการผลิต/ ประกอบลูกค้ายุทธศาสตร์ควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อการผลิต/ ประกอบ)	
ผลกระทบ			ระดับ
อันตรายร้ายแรงโดยไม่มี การเตือนล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย การทำงานของยานยนต์ และ/ หรือไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐบาลโดยไม่มี การเตือน	หรืออาจส่งผลอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร การประกอบ) โดยไม่มี การเตือน	10
อันตรายร้ายแรงแต่มี การเตือนล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ ทำงานของยานยนต์และ/ หรือ ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของ รัฐบาลโดยมี การเตือน	หรืออาจส่งผลอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร การประกอบ) โดยมี การเตือน	9

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 10 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

Table 1. (ต่อ)

ผลกระทบ	<p>เกณฑ์: ความรุนแรงของผลกระทบ</p> <p>การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าสุดท้าย/ หรือในการผลิต/ ประกอบ ลูกค้ายุติท้ายควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อลูกค้า)</p>	<p>เกณฑ์: ความรุนแรงของผลกระทบ</p> <p>การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าสุดท้าย/ หรือในการผลิต/ ประกอบลูกค้ายุติท้าย ควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อการผลิต/ ประกอบ)</p>	ระดับ
สูงมาก	<p>ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์/ ส่วนประกอบไม่สามารถทำงานได้ (สูญเสียความสามารถในการทำงานตามจุดประสงค์พื้นฐาน)</p>	<p>หรือผลิตภัณฑ์ต้องถูกกำจัดทิ้ง (100%) หรือยานยนต์/ ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง</p>	8
สูง	<p>ความบกพร่องที่ทำให้ยานยนต์/ ส่วนประกอบมีสมรรถนะการทำงานที่ลดลง แต่ยังใช้งานได้ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจอย่างมาก</p>	<p>หรืออาจต้องมีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ และบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า 6100%) ~หรือยานยนต์ ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลา ระหว่างครั้งถึง 1 ชั่วโมง</p>	7

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 11 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

Table 1. (ต่อ)

ผลกระทบ	<p>เกณฑ์: ความรุนแรงของผลกระทบ</p> <p>การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าสุดท้าย/ หรือในการผลิต/ ประกอบ ลูกค้ายสุดท้ายควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อลูกค้า)</p>	<p>เกณฑ์: ความรุนแรงของผลกระทบ</p> <p>การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าสุดท้าย/ หรือในการผลิต/ ประกอบลูกค้ายสุดท้าย ควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อการผลิต/ ประกอบ)</p>	ระดับ
ปานกลาง	<p>ความบกพร่องซึ่งยานยนต์/ ส่วนประกอบทำงานได้ แต่ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความเสถียรภาพไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ</p>	<p>หรืออาจต้องมีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ และบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า 100%) ~ หรือยานยนต์ ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง</p>	6
ต่ำ	<p>ความบกพร่องซึ่งยานยนต์/ ส่วนประกอบทำงานได้ แต่ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความเสถียรภาพมีสมรรถนะการทำงานที่ลดลง แต่ใช้งานได้</p>	<p>หรือผลิตภัณฑ์ (100%) อาจถูกแก้ไข หรือยานยนต์/ ส่วนประกอบ ถูกซ่อมนอกสายการผลิตโดยไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อม</p>	5

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 12 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

Table 1. (ต่อ)

ผลกระทบ	<p>เกณฑ์: ความรุนแรงของผลกระทบ</p> <p>การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าสุดท้าย/ หรือในการผลิต/ ประกอบ ลูกค้ายุทธศาสตร์ควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อลูกค้า)</p>	<p>เกณฑ์: ความรุนแรงของผลกระทบ</p> <p>การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าสุดท้าย/ หรือในการผลิต/ ประกอบลูกค้ายุทธศาสตร์ควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อการผลิต/ ประกอบ)</p>	ระดับ
ต่ำมาก	<p>ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี การตกแต่ง เสียงสั่นดัง ลูกค้ายุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ (มากกว่า 75%) สังเกตได้</p>	<p>หรือผลิตภัณฑ์อาจถูกคัดแยกและบางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง</p>	4
เล็กน้อย	<p>ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี การตกแต่ง เสียงสั่นดัง ลูกค้ายุทธศาสตร์หนึ่ง (มากกว่า 50 %) สังเกตได้</p>	<p>หรือผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขโดยไม่มี การกำจัดทิ้ง โดยการแก้ไขกระทำในสายการผลิตแต่นอกหน่วยผลิต</p>	3

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 13 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

Table 1. (ต่อ)

ผลกระทบ	<p>เกณฑ์: ความรุนแรงของผลกระทบ</p> <p>การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าสุดท้าย/ หรือในการผลิต/ ประกอบ ลูกค้ายุทธศาสตร์ควรจะถูกพิจารณา ก่อนเสมอกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อลูกค้า)</p>	<p>เกณฑ์: ความรุนแรงของผลกระทบ</p> <p>การจัดระดับนี้จะใช้เมื่อแนวโน้มความล้มเหลวที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้าสุดท้าย/ หรือในการผลิต/ ประกอบลูกค้ายุทธศาสตร์ ควรจะถูกพิจารณา ก่อนเสมอกรณีที่เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ง 2 ลักษณะให้เลือกใช้ค่าความรุนแรงที่มากกว่า (ผลกระทบต่อการผลิต/ ประกอบ)</p>	ระดับ
เล็กน้อยมาก	<p>ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดี การตกแต่ง เสียงสั่นดัง ลูกค้ายุทธศาสตร์ (น้อยกว่า 25%) สังเกตได้</p>	<p>หรือผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขโดยไม่มีการกำจัดทิ้ง โดยการแก้ไขกระทำในสายการผลิตและในหน่วยผลิต</p>	2
ไม่มีเลย	<p>ไม่มีผลใด ๆ</p>	<p>หรือเกิดความไม่สะดวกต่อกระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานหรือไม่มีผลกระทบ</p>	1

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 14 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

Table 2. เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA

ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลว	อัตราความล้มเหลวที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ระดับ
สูงมาก: เกิดความล้มเหลวบ่อยมาก	≥ 100 ครั้ง ต่อ 1,000 ชั่วโมง	10
	50 ครั้ง ต่อ 1,000 ชั่วโมง	9
สูง: เกิดความล้มเหลวถี่	20 ครั้ง ต่อ 1,000 ชั่วโมง	8
	10 ครั้ง ต่อ 1,000 ชั่วโมง	7
ปานกลาง: เกิดความล้มเหลวเป็นครั้งคราว	5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชั่วโมง	6
	2 ครั้ง ต่อ 1,000 ชั่วโมง	5
	1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชั่วโมง	4
ต่ำ: เกิดความล้มเหลวน้อยครั้ง	0.5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชั่วโมง	3
	0.1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชั่วโมง	2
แทบไม่เกิด: ความล้มเหลวไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้	≤ 0.01 ครั้ง ต่อ 1,000 ชั่วโมง	1

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 15 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

Table 3. ข้อแนะนำเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) โดยใช้ค่า PPK

ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลว	อัตราความล้มเหลวที่น่าจะเกิดขึ้น	PPK	ระดับ
สูงมาก: เกิดความล้มเหลวบ่อยมาก	≥ 100 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	< 0.55	10
	50 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 0.55	9
สูง: เกิดความล้มเหลวถี่	20 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 0.78	8
	10 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 0.86	7
ปานกลาง: เกิดความล้มเหลวเป็นครั้งคราว	5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 0.94	6
	2 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.00	5
	1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.10	4
ต่ำ: เกิดความล้มเหลวน้อยครั้ง	0.5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.20	3
	0.1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.30	2
แทบไม่เกิด: ความล้มเหลวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้	≤ 0.01 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้น	≥ 1.67	1

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 16 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

Table 4. เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA

การตรวจพบ	เกณฑ์	ประเภทของการตรวจสอบ			การควบคุมที่ใช้เพื่อให้อ้างอิง	ระดับ
		A	B	C		
แทบเป็นไปไม่ได้	ไม่สามารถตรวจพบได้			X	ไม่สามารถตรวจพบหรือไม่มีการตรวจ	10
เป็นไปได้ยากมาก	เป็นไปได้ยากมากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบทางอ้อม หรือการสุ่มตรวจสอบเท่านั้น	9
เป็นไปได้ยาก	เป็นไปได้ยากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น	8
ต่ำมาก	เป็นไปได้ยากที่การควบคุมจะตรวจพบ			X	การควบคุมมีการตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง เท่านั้น	7
ต่ำ	การควบคุมอาจตรวจพบได้	X	X		การควบคุมมีการใช้ผังควบคุม เช่น SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยกลวิธีทางสถิติ)	6
ปานกลาง	การควบคุมอาจตรวจพบได้	X			มีการใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ตรวจสอบหลังจากชิ้นงานออกจากหน่วยผลิต หรือมีการใช้ Go/ Nogo เกณฑ์ตรวจสอบ 100% สำหรับชิ้นงานที่ออกจากหน่วยผลิต	5

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 17 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

Table 4. (ต่อ)

การตรวจ พบ	เกณฑ์	ประเภทของ การตรวจสอบ			การควบคุมที่ใช้เพื่อให้ ตรวจสอบ	ระดับ
		A	B	C		
ปานกลาง ถึงค่อนข้าง สูง	การควบคุมมี โอกาสสูงที่จะ ตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องใน กระบวนการย่อยต่าง ๆ ได้ หรือ ใช้เกณฑ์ตรวจสอบการตั้งเครื่อง และชิ้นงานแรง (สำหรับการตั้ง เครื่องเท่านั้น)	4
สูง	การควบคุมมี โอกาสสูงที่จะ ตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในจุด ปฏิบัติงาน หรือตรวจพบใน กระบวนการย่อยต่าง ๆ ได้โดยมี การกรองเพื่อยอมรับในหลาย ๆ ระดับ การจัดหา คัดเลือก ติดตั้ง ทวนสอบ โดยไม่มีการยอมรับ ชิ้นงานบกพร่อง	3
สูงมาก	การควบคุมมี โอกาสค่อนข้าง แน่นอนที่จะ ตรวจพบ	X	X		ตรวจพบข้อบกพร่องในจุด ปฏิบัติงาน (มีการใช้เกจอัตโนมัติ ร่วมกับการหยุดอัตโนมัติ) ไม่สามารถที่ส่งต่อชิ้นงานเสียได้	2
สูงมาก	การควบคุม แน่นอนที่จะ ตรวจพบ	X			ไม่สามารถเกิดขึ้นงานที่บกพร่อง ได้ เนื่องจากมีการป้องกัน ความผิดพลาดโดยกระบวนการ และการออกแบบผลิตภัณฑ์	1

TVTC	Procedure	Revision No. 00 Page 18 of 18
TVT Co., Ltd.	คู่มือการทำ FMEA	Doc. No. PC-FMEA-001 (23 MAR 2014)

ชนิดของการตรวจสอบ

A = ตัวป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE)

B = ใช้เครื่องมือตรวจสอบ

C = การตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงาน

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Flow process chart

Control plan

Design FMEA


ภาคผนวก ข
แบบฟอร์ม FMEA

ภาคผนวก ก

ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความหนา

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)		WI-HQ-QA-112		แก้ไขครั้งที่	ไม่มี	รายละเอียดการแก้ไข		Approved by	Checked by	Issued by	
วันที่เริ่มใช้ (Effective Date)		11/1/2016		00	9/1/2016	First Established		PONGSIT	NIPAD	SOMCHAI	
ชื่อกิจกรรมการทำงาน (Work Instruction)		ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความหนา (Digital Microscope)						Customer	Model	Station No.	Page
								FORD	EXPLD.		1/9
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)				ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ไม่เข้าขั้นงาน		ข้อปฏิบัติเมื่อถึงถึงจุดบกพร่อง 異常発生ルール			
No.	Part Name	Part No.	Q'ty	1) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์การทำงานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 2) ใช้งานตาม Standard กำหนดเท่านั้น 3) เมื่อใดก็ตามที่ จะทำ Safety Turnar จะต้องสวมชุดเครื่อง		เตือนงาน NG ในกระบวนการนี้ทำ แยกชิ้นงานแล้ว ฝาก Box ที่กำหนดไว้		หมายเหตุ: เริ่มที่หน้า 2 ของตัว 1) ต้องปฏิบัติตามตามวิธีการมาตรฐาน (決まった通り作業を確実に守る) 2) ต้องตรวจสอบคุณภาพงานตามวิธีการมาตรฐาน (決まった通り品質を手入れする) 3) กรณีที่พบข้อบกพร่อง ต้องแจ้งหัวหน้าทันที (異常発生は必ず上司に連絡する) 4) อย่านำชิ้นงานตนเอง 自分勝手に判断せず			
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)				ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)					
No.	ขั้นตอนการทำงานปฏิบัติงาน			ภาพประกอบของ Digital Microscope 		จุดตรวจสอบ (Control Point)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Standard Value)	อุปกรณ์ตรวจสอบ (Method-Measuring)	ผู้ตรวจสอบ (Check By)		
	เครื่องมือวัดความหนาแบบดิจิทัล (Digital Microscope) ประกอบด้วย เครื่องมือวัดความหนาแบบดิจิทัลประกอบด้วยชุดอุปกรณ์หลักดังนี้ 1. ตัวเครื่องวัด Microscope 2. แท่นวางงาน 3.ฐานเคลื่อนที่แกน X 4.ฐานเคลื่อนที่แกน Y 5. กล้องถ่ายภาพ 6. ปุ่มเปิดเครื่อง Microscope 7. ปุ่มเปิดรับไฟ 8. กล้อง Nikon Digital DS-UB 9. กล้องไฟ Halogen										

ภาพภาคผนวก ค-1 ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความหนา

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)		WI-HQ-QA-112		แก้ไขครั้งที่	ไม่มี	รายละเอียดการแก้ไข		Approved by	Checked by	Issued by	
วันที่เริ่มใช้ (Effective Date)		11/1/2016		00	9/1/2016	First Established					
ชื่อกิจกรรมการทำงาน (Work Instruction)		ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความหนา (Digital Microscope)						Customer	Model	Station No.	Page
											2/9
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)				ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ไม่เข้าขั้นงาน		ข้อปฏิบัติเมื่อถึงถึงจุดบกพร่อง 異常発生ルール			
No.	Part Name	Part No.	Q'ty	1) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์การทำงานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 2) ใช้งานตาม Standard กำหนดเท่านั้น 3) เมื่อใดก็ตามที่ จะทำ Safety Turnar จะต้องสวมชุดเครื่อง		เตือนงาน NG ในกระบวนการนี้ทำ แยกชิ้นงานแล้ว ฝาก Box ที่กำหนดไว้		หมายเหตุ: เริ่มที่หน้า 2 ของตัว 1) ต้องปฏิบัติตามตามวิธีการมาตรฐาน (決まった通り作業を確実に守る) 2) ต้องตรวจสอบคุณภาพงานตามวิธีการมาตรฐาน (決まった通り品質を手入れする) 3) กรณีที่พบข้อบกพร่อง ต้องแจ้งหัวหน้าทันที (異常発生は必ず上司に連絡する) 4) อย่านำชิ้นงานตนเอง 自分勝手に判断せず			
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)				ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)					
No.	ขั้นตอนการทำงานปฏิบัติงาน			การวัดความหนาของชิ้นงาน 		จุดตรวจสอบ (Control Point)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Standard Value)	อุปกรณ์ตรวจสอบ (Method-Measuring)	ผู้ตรวจสอบ (Check By)		
1	การวัดความหนาของชิ้นงานที่ทำการตรวจสอบ 1.1 จะใช้ชิ้นงานตามต้นแบบการตรวจสอบตามเอกสาร มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection STD) 1.2 นำชิ้นงานตัวอย่างที่เตรียมการเรียบร้อยแล้ว นำไปทำการวัด ที่เครื่องมือวัด Digital Microscope					ความหนา (Thickness)	Inspection Standard (FM-HQ-QA-069)	Digital Microscope	Inspector		

ภาพภาคผนวก ค-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-112	แก้ไขครั้งที่	ฉบับที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by
วันที่แก้ไข (Effective Date)	11/1/2016	00	9/1/2016	First Established			
ชื่อโครงการ/งาน (Work Instruction)	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความหนาฟิล์ม (Digital Microscope)				Customer	Model	Station No. Page 3/9
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ไม่แก้ไขงาน		ข้อปฏิบัติเมื่อมีสิ่งผิดปกติ 異常発生ルール	
No.	Part Name	Part No.	Q'ty	1) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องวัดและอุปกรณ์ทำงานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 2) ให้อ่าน Standard ค่าเกณฑ์งาน 3) งดใช้ของมีคม หรือ Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง	เตือนงาน NG ในกระบวนการให้ทำ แยกชิ้นงานออก ตาม Box ที่กำหนดไว้		ข้อปฏิบัติเมื่อมีสิ่งผิดปกติ 異常発生ルール หยุด此処止 (เรียก呼ぶ 対応せず) 1) 停止して原因を調べたが原因不明 2) 停止して原因を調べたが原因不明 3) 原因が不明な場合は 停止して報告する 異常発生した場合は 報告して連絡しない 5) 異常発生は 自分勝手に判断せず
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)		ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)			
No.	ขั้นตอนการทำงาน (ปฏิบัติงาน)			จุดตรวจ (Control Point)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Standard Value)	อุปกรณ์ตรวจสอบ (Method/Messuring)	ผู้ตรวจสอบ (Check By)
1.3	จัดชิ้นงานให้เป็นแนวราบๆ เพื่อใช้กล้อง Microscope ส่องดูความหนาของฟิล์มชั้น Film คัดมันในชั้นสนิมจะต้องจัดชิ้นงานให้ราบเรียบ เพื่อให้กล้องวัดความหนาฟิล์ม Film			ความหนา (Thickness)	Inspection Standard (FM-HQ-QA-069)	Digital Microscope	Inspector
1.4	เพื่อให้ชิ้นงานจากการคัดเป็นแนวราบๆ ให้ใช้วางบนแท่น Microscope โดยให้วางเป็นแนวความหนา X เพื่อให้กล้องวัดความหนาฟิล์ม Film						

ภาพภาคผนวก ก-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-112	แก้ไขครั้งที่	ฉบับที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by
วันที่แก้ไข (Effective Date)	11/1/2016	00	9/1/2016	First Established			
ชื่อโครงการ/งาน (Work Instruction)	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความหนาฟิล์ม (Digital Microscope)				Customer	Model	Station No. Page 4/9
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ไม่แก้ไขงาน		ข้อปฏิบัติเมื่อมีสิ่งผิดปกติ 異常発生ルール	
No.	Part Name	Part No.	Q'ty	1) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องวัดและอุปกรณ์ทำงานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 2) ให้อ่าน Standard ค่าเกณฑ์งาน 3) งดใช้ของมีคม หรือ Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง	เตือนงาน NG ในกระบวนการให้ทำ แยกชิ้นงานออก ตาม Box ที่กำหนดไว้		ข้อปฏิบัติเมื่อมีสิ่งผิดปกติ 異常発生ルール หยุด此処止 (เรียก呼ぶ 対応せず) 1) 停止して原因を調べたが原因不明 2) 停止して原因を調べたが原因不明 3) 原因が不明な場合は 停止して報告する 異常発生した場合は 報告して連絡しない 5) 異常発生は 自分勝手に判断せず
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)		ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)			
No.	ขั้นตอนการทำงาน (ปฏิบัติงาน)			จุดตรวจ (Control Point)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Standard Value)	อุปกรณ์ตรวจสอบ (Method/Messuring)	ผู้ตรวจสอบ (Check By)
2	เปิดเครื่อง Digital Microscope ตามลำดับต่อไปนี้			ความหนา (Thickness)	Inspection Standard (FM-HQ-QA-069)	Digital Microscope	Inspector
	2.1 เปิดเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)						
	2.2 เปิดกล้อง Nikon Digital DS-UB						
	2.3 เปิดตัวชี้เครื่อง Microscope ที่จุดด้านหน้า						
	2.4 เปิดตัวชี้ด้านหลังเครื่อง Microscope โดยการบิดอย่างช้าๆ เจนกระทั่งเปิดรับแสงได้						
	2.5 เปิด Computer						


ภาพภาคผนวก ก-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-112	แก้ไขครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by	
วันที่มีผล (Effective Date)	11/1/2016	00	9/1/2016	First Established				
คู่มือกรรมการทำงาน (Work Instruction)	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความหนาฟิล์ม (Digital Microscope)				Customer	Model	Station No. Page	
รายการ Part ที่ใช้ในรายการประกอบ (Part List)				ความปลอดภัย (Safety)	เตือนงาน NG ไม่แก้ไขงาน	ข้อควรระวังเรื่องสิ่งตกหล่น 異常発生ルール		
No.	Part Name	Part No.	Q'ty	1) ระวังอันตรายของเครื่องจักร และอุปกรณ์ทำงานขณะใช้งานทุกครั้ง 2) ใช้งาน Standard คุ้มครองเท่านั้น 3) ระวังโดยยึด ของทำ Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง	เมื่อผลงาน NG ไม่ยอมรับการทำงาน และยื่นงานกลับ ตาม Box ที่กำหนดไว้	หมายเหตุ: ระวังภัย! ระวัง! 1) ต้องใช้วิธีการตามเวลาที่กำหนดไว้ 2) ต้องระวังเรื่องความปลอดภัย 3) ต้องระวังเรื่องความปลอดภัย 4) ระวังเรื่องความปลอดภัย 5) ระวังเรื่องความปลอดภัย 6) ระวังเรื่องความปลอดภัย		
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)				ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)	การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)			
No.	ขั้นตอนการทำงาน/ปฏิบัติงาน	จุดตรวจ/ข้อควรระวัง			มาตรฐานการตรวจสอบ	อุปกรณ์ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	
3	3.1 เปิด Program Microscope เพื่อใช้ในการตรวจวัด 3.2 เลือก Click ที่ NIS-Element และ 20 ในการเปิดของ Program ตรวจวัด 3.3 เลือก Click ไม้ที่ Icon Live(+) เพื่อใช้ควบคุมกล้องในการถ่ายภาพ เมื่อถึงขั้นตอนนี้กล้องจะมีคุณภาพ 3.4 ปรับระดับการ Zoom โดยให้ขนาดกล้อง 20X จะเหมาะสมที่สุดในการถ่ายภาพ และปรับให้คมชัดที่สุดของกล้อง (สามารถใช้นาฬิกาจับเวลาความคมชัดและคลิกเทียบสิ่งตั้งขึ้น Program ตามขนาดกล้อง ที่ใช้ได้)	3.1 กดปุ่ม Program NIS  3.2 กดปุ่ม Icon Live(+)  3.3 ก่อนปรับความคมชัดของกล้อง  หลังปรับความคมชัดของกล้อง 			ความหนา (Thickness)	Inspection Standard (FM-HQ-QA-099)	Digital Microscope	Inspector

ภาพภาคผนวก ก-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-112	แก้ไขครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by	
วันที่มีผล (Effective Date)	11/1/2016	00	9/1/2016	First Established				
คู่มือกรรมการทำงาน (Work Instruction)	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความหนาฟิล์ม (Digital Microscope)				Customer	Model	Station No. Page	
รายการ Part ที่ใช้ในรายการประกอบ (Part List)				ความปลอดภัย (Safety)	เตือนงาน NG ไม่แก้ไขงาน	ข้อควรระวังเรื่องสิ่งตกหล่น 異常発生ルール		
No.	Part Name	Part No.	Q'ty	1) ระวังอันตรายของเครื่องจักร และอุปกรณ์ทำงานขณะใช้งานทุกครั้ง 2) ใช้งาน Standard คุ้มครองเท่านั้น 3) ระวังโดยยึด ของทำ Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง	เมื่อผลงาน NG ไม่ยอมรับการทำงาน และยื่นงานกลับ ตาม Box ที่กำหนดไว้	หมายเหตุ: ระวังภัย! ระวัง! 1) ต้องใช้วิธีการตามเวลาที่กำหนดไว้ 2) ต้องระวังเรื่องความปลอดภัย 3) ต้องระวังเรื่องความปลอดภัย 4) ระวังเรื่องความปลอดภัย 5) ระวังเรื่องความปลอดภัย		
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)				ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)	การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)			
No.	ขั้นตอนการทำงาน/ปฏิบัติงาน	จุดตรวจ/ข้อควรระวัง			มาตรฐานการตรวจสอบ	อุปกรณ์ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	
	3.4 จากนั้นไปที่ขั้นตอนการถ่ายภาพที่ Icon Application เลือก RealTime EFD Manually จากในเลือก Start 3.5 เมื่อเลือก Icon Start รูปภาพจะปรากฏเป็น 2 รูป จากนั้นสามารถปรับความคมชัดของรูปภาพ ได้ก็กด เมื่อปรับได้จนชัดเจนแล้ว Click ที่ Focus รูปจะเปลี่ยนเป็นสีขาว เพื่อใช้ในการตรวจสอบขนาดชั้น Films	3.4 กดปุ่ม Application ไม้: RealTime EFD Manually  3.5 กดปุ่ม Icon Start รูปภาพจะปรากฏเป็น 2 รูป 			ความหนา (Thickness)	Inspection Standard (FM-HQ-QA-099)	Digital Microscope	Inspector

ภาพภาคผนวก ก-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-112	แก้ไขครั้งที่	ฉบับที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by
วันที่มีผลใช้ (Effective Date)	11/1/2016	00	9/1/2016	First Established			
คู่มือกรรมการทำงาน Work Instruction	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความหนาฟิล์ม (Digital Microscope)				Customer	Model	Station No. Page
							7/9
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ให้แยกชิ้นงาน		ข้อปฏิบัติเมื่อถึงจุดพัก 異常発生時	
No.	Part Name	Part No.	Q'ty	1) ระวังอันตรายของเครื่องจักร และอุปกรณ์ทำงานขณะใช้งานทุกครั้ง 2) ปฏิบัติตาม Standard กำหนดเท่านั้น 3) พอสัญญาณ ระบุ Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง	เตือนงาน NG ในระหว่างการให้ฟ้า แยกชิ้นงานออก ตาม Box ที่กำหนดไว้		ข้อปฏิบัติเมื่อถึงจุดพัก 異常発生時 (異常発生時 検査停止) (異常発生時 検査停止) 1) ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (決まった通り作業を実施しない) 2) ต้องตรวจเช็คคุณภาพตามที่กำหนดไว้ (決まった通り品質をチェックしない) 3) กรณีที่พบข้อผิดพลาด ต้องแจ้งพนักงานทันที (異常発生時はすぐ従業員に連絡しない) 4) อย่านำชิ้นงานเอง ไป分擔手に判断せず
ใบรับรองเมื่อ ปลอดภัยเมื่อ ปลอดภัยเมื่อ							
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)		ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)			
No.	ขั้นตอนการทำงานที่ปฏิบัติงาน	จุดตรวจ/จุดตรวจ		มาตรฐานการตรวจสอบ	ผู้ตรวจ/ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ/ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ/ผู้ตรวจสอบ
				Control Point	Standard Value	Method-Measuring	Check By
				ความหนา (Thickness)	Inspection Standard (FM-HQ-QA-069)	Digital Microscope	Inspector
3.5	จำนวน 1 ให้เริ่มทำการวัดความหนาฟิล์ม ซอยด์โลหะชั้น โดยใช้คำสั่ง Palate Lines โดยให้ Click ที่คำสั่งคือ Click ข้างบนแล้วเลื่อน Line ที่ทำการวัดซึ่งได้จะจากความกว้างของฟิล์มที่ติดจารวัดแล้วเลื่อน Click ขวา เพื่อตัดคำสั่ง และเริ่มจะเป็นไปตามที่จอของ Line ถึงขั้นตอนนี้จะได้เห็น Line สีแดง 1 เส้น เป็นเส้นตั้งเส้นการวัด ความหนา	<p>3.5 การใช้คำสั่ง Palate Lines สร้าง line เขตร</p> 					
3.7	จำนวน 1 ให้สร้างเส้นที่ 2 โดยใช้คำสั่งเดียวกับขั้นตอนด้านบน ซึ่งคำสั่งดังกล่าวจะคือ Click โดยให้ Click ที่บนเส้น Line ที่ทำการวัด โดยให้อยู่ในตำแหน่งกลางๆที่สุด เพราะขั้นตอนนี้ไม่ต้องยกชิ้น ส่วนจะความต่างของฟิล์ม 2 เส้นจะแสดงขึ้นมาในจอของหน้าจอ จำนวน 1 ให้ Click ขวาเพื่อตัดคำสั่งนี้	<p>3.6 การใช้คำสั่ง Palate Lines สร้าง line ที่สอง</p> 					
	หมายเหตุ : สามารถกดคลิกเพื่อดูความแตกต่าง ได้ด้วยคำสั่ง Pointing Tool (P)						

ภาพภาคผนวก ก-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-112	แก้ไขครั้งที่	ฉบับที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by
วันที่มีผลใช้ (Effective Date)	11/1/2016	00	9/1/2016	First Established			
คู่มือกรรมการทำงาน Work Instruction	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความหนาฟิล์ม (Digital Microscope)				Customer	Model	Station No. Page
							8/9
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ให้แยกชิ้นงาน		ข้อปฏิบัติเมื่อถึงจุดพัก 異常発生時	
No.	Part Name	Part No.	Q'ty	1) ระวังอันตรายของเครื่องจักร และอุปกรณ์ทำงานขณะใช้งานทุกครั้ง 2) ปฏิบัติตาม Standard กำหนดเท่านั้น 3) พอสัญญาณ ระบุ Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง	เตือนงาน NG ในระหว่างการให้ฟ้า แยกชิ้นงานออก ตาม Box ที่กำหนดไว้		ข้อปฏิบัติเมื่อถึงจุดพัก 異常発生時 (異常発生時 検査停止) (異常発生時 検査停止) 1) ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (決まった通り作業を実施しない) 2) ต้องตรวจเช็คคุณภาพตามที่กำหนดไว้ (決まった通り品質をチェックしない) 3) กรณีที่พบข้อผิดพลาด ต้องแจ้งพนักงานทันที (異常発生時はすぐ従業員に連絡しない) 4) อย่านำชิ้นงานเอง ไป分擔手に判断せず
ใบรับรองเมื่อ ปลอดภัยเมื่อ ปลอดภัยเมื่อ							
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)		ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)			
No.	ขั้นตอนการทำงานที่ปฏิบัติงาน	จุดตรวจ/จุดตรวจ		มาตรฐานการตรวจสอบ	ผู้ตรวจ/ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ/ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจ/ผู้ตรวจสอบ
				Control Point	Standard Value	Method-Measuring	Check By
				ความหนา (Thickness)	Inspection Standard (FM-HQ-QA-069)	Digital Microscope	Inspector
3.8	จำนวน 1 ให้ดำเนินการวัดความหนาฟิล์ม โดยให้ใช้คำสั่งตามหัวข้อที่ 3.6 และหัวข้อ 3.7 จนได้ข้อมูลของชั้น Film	<p>3.8 การใช้คำสั่ง Palate Lines สร้าง Line วัดจุดอื่นๆ</p> 					
	หมายเหตุ : ในการวัดความหนาฟิล์มจะมีความหนาของฟิล์มจะแตกต่างกัน	ในการนี้คำสั่งการคลิกเส้น Line ที่จอหน้าให้ใช้คำสั่ง Live Line จะหายทั้งหมด					
3.9	เมื่อวัดชั้น ฟิล์มแล้วค่าที่ 1 เสร็จแล้วจะทำการวัดชั้นตามลำดับไปให้ถึงชั้น Live (=) เพื่อเข้าสู่โหมดวัดค่าในการจับภาพเหมือนเดิมและดำเนินการวัดชั้นตามลำดับไปจนขั้นตอนการทำงานที่กล่าวมาข้างต้น	<p>3.9 เปิด Icon Live(+) ทดสอบเมื่อต้องการวัดชิ้นงานถัดไป</p> 					
3.10	บันทึกข้อมูลการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ได้โดยคลิกที่ 4 Microscope บันทึกผลการตรวจสอบ						

ภาพภาคผนวก ก-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-112	แก้ไขครั้งที่	ครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by
วันที่แก้ไข (Effective Date)	11/1/2016	00	9/1/2016	First Established			
ชื่อโครงการ/งาน Work Instruction	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดความหนาฟิล์ม (Digital Microscope)				Customer	Model	Station No.
							Page 9/9
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ในเอกสารนี้		สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษ 異常検査ポイント	
No.	Part Name	Part No.	Qty	โปรดอ่านคู่มือของเครื่องวัดความหนาฟิล์มก่อนใช้งานทุกครั้ง 1) ปฏิบัติตาม Standard ที่ขณะทำงาน 2) ห้ามใส่ของอื่น ลงใน Safety Turn เมื่อใช้งานทุกครั้ง		1) ห้ามใช้วัดความหนาฟิล์มที่ตำแหน่งใด 2) ห้ามวาง Standard ที่ขณะทำงาน 3) กรณีวัดความหนาฟิล์มผิดพลาด 4) อย่านำชิ้นงานไปวัดซ้ำโดยไม่ ตรวจสอบก่อนวัดซ้ำ	
ใบนี้ของเดิม ไม่ใส่ของเดิม ไม่ใส่ของเดิม				เตือนงาน NG ในกระบวนการใช้ แต่ชิ้นงานกลับ ตาม Box ที่กำหนดไว้			
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)		ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)			
No.	ขั้นตอนการทำงานที่ปฏิบัติ	<p>4.1 Shut down Computer</p>  <p>4.2 ปิดสวิตช์ไฟ</p>  <p>4.3 ปิด Microscope</p>  <p>4.4 ปิด Nikon Digital DS-USB</p>  <p>4.5 ปิด UPS</p> 		จุดตรวจ Control Point	มาตรฐาน Standard Value	ผู้ประเมิน Method/Masuring	ผู้ตรวจ Check By
4	<p>ปิดเครื่อง Digital Microscope ตามลำดับต่อไปนี้</p> <p>4.1 ปิด Program หน้า Desktop ใหม่นัด จากนั้นกด Shut down Computer</p> <p>4.2 ปิดสวิตช์ไฟด้านข้างเครื่อง Microscope โดยการใช้ค้อนไขควง เพราะถ้าปิดด้วยนิ้วทำไม่ปลอดภัยได้</p> <p>4.3 ปิดสวิตช์เครื่อง Microscope ที่ตู้ด้านหลัง</p> <p>4.4 ปิดกล่อง Nikon Digital DS-USB</p> <p>4.5 ปิดเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)</p>			ความหนาฟิล์ม	Inspection Standard (PM-HQ-QA-099)	Digital Microscope	Inspector

ภาพภาคผนวก ค-1 (ต่อ)

ภาคผนวก ง
ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดแรงตึง

VTC หมายเลขเอกสาร (Doc No.) WI-HQ-QA-068 วันที่เริ่มใช้ (Effective Date) 15/2/2016 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ (Owner) 00 วันที่ 15/2/2016 รายละเอียดการแก้ไข First Establish		Approved by Checked by Issued by
ชื่อโครงการ/งาน (Project/Work Instruction) ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดสี CM512		Customer Model Station No. Page 1/22
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)
No. Part Name Part No. Qty		1) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์การทำการก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 2) ปฏิบัติตาม Standard ส่วนงานเท่านั้น 3) ต้องใส่ถุงมือ รองเท้า Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง
No. Part Name Part No. Qty		หมายเหตุ: NG ในกระบวนการใช้ฟ้า แยกชิ้นงานออก ตาม Box ที่กำหนดไว้
ไม้บรรทัดของเสีย ไม้ขีดของเสีย ไม้ส่งของเสีย		หมายเหตุ: NG ในกระบวนการใช้ฟ้า แยกชิ้นงานออก ตาม Box ที่กำหนดไว้
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)		ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)
No. ขั้นตอนการทำงาน (ปฏิบัติงาน)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)
1. ปุ่ม POWER 2. ช่องเสียบสาย RS-232C 3. ช่องเสียบ Adapter (USE AC-A308) 4. ปุ่ม MEAS BUTTON 5. ปุ่ม MEAS. 6. ช่องใส่ BATTERY (Size AA) 7. สายคล้องข้อศอกกันตก 8. ฟ้า CHARGE 9. หน้าจอแสดงผล 10. หัววัดค่า 11. TARGET ใช้บันทึกค่า Target STD. 12. DISPLAY ใช้เปลี่ยนหน้าจอแสดงผล 13. MENU ใช้เปลี่ยนหน้าจอเลือกค่าตั้ง 14. CURSOR ใช้เลื่อนค่าตั้ง CAL. และชุดข้อมูลบันทึก 15. ▼ ใช้เลื่อนขึ้นเพื่อเลือกหัวข้อต่างๆ 16. ▲ ใช้เลื่อนลงเพื่อเลือกหัวข้อต่างๆ		จุดตรวจสอบ Control Point มาตรฐานการตรวจสอบ Standard Value Inspection Standard อุปกรณ์ตรวจสอบ Method/Measuring CM512m3A ผู้ตรวจสอบ Check By QC Inspector

ภาพภาคผนวก ง-1 ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดเจดสี

VTC หมายเลขเอกสาร (Doc No.) WI-HQ-QA-068 วันที่เริ่มใช้ (Effective Date) 15/2/2016 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ (Owner) 00 วันที่ 15/2/2016 รายละเอียดการแก้ไข First Establish		Approved by Checked by Issued by
ชื่อโครงการ/งาน (Project/Work Instruction) ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดสี CM512		Customer Model Station No. Page 2/12
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)
No. Part Name Part No. Qty		1) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์การทำการก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 2) ปฏิบัติตาม Standard ส่วนงานเท่านั้น 3) ต้องใส่ถุงมือ รองเท้า Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง
No. Part Name Part No. Qty		หมายเหตุ: NG ในกระบวนการใช้ฟ้า แยกชิ้นงานออก ตาม Box ที่กำหนดไว้
ไม้บรรทัดของเสีย ไม้ขีดของเสีย ไม้ส่งของเสีย		หมายเหตุ: NG ในกระบวนการใช้ฟ้า แยกชิ้นงานออก ตาม Box ที่กำหนดไว้
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)		ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)
No. ขั้นตอนการทำงาน (ปฏิบัติงาน)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)
17. BREAK ให้ดูชุดค่าตั้งต่างๆที่จอขึ้นที่เมนู MEAS. 18. DELETE หรือลบข้อมูลการวัด และ Target 19. PRINT ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล		จุดตรวจสอบ Control Point มาตรฐานการตรวจสอบ Standard Value Inspection Standard อุปกรณ์ตรวจสอบ Method/Measuring CM512m3A ผู้ตรวจสอบ Check By QC Inspector

ภาพภาคผนวก ง-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-068	แก้ไขครั้งที่	ฉบับที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by
วันที่เริ่มใช้ (Effective Date)	13/2/2016	00	13/2/2016	First Establish			
คู่มือกระบวนการทำงาน Work Instruction	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดสี CM512			Customer	Model	Station No.	Page
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ไม่ออกใช้งาน	ข้อปฏิบัติเมื่อถึงจุดพัก 異常処置ルール		
No.	Part Name	Part No.	Qty	1) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องวัด และอุปกรณ์ทำงานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 2) ให้อุปกรณ์ Standard ส่วนบนเท่านั้น 3) พอลิไอโซมียู รอยเท้า Safety ในารปฏิบัติงานทุกครั้ง		หมายเหตุอื่น ๆ (備考) 注意 1) ต้องปฏิบัติตามตามที่กำหนดไว้ 決められた通り作業を実施しない 2) ต้องตรวจเช็คคุณภาพงานตามที่กำหนดไว้ 決められた通り品質を確保しない 3) กรณีที่พบข้อผิดพลาด ต้องแจ้งหัวหน้าทันที 発生時は必ず上司に連絡しない 4) อย่านำมือเข้าเครื่องวัด 必ず勝手に判断せず	
ใบนี้ของเสีย ไม่ใช้ของเสีย				เมื่อพบงาน NG ในกระบวนการทำงาน แจ้งหัวหน้าบอก ตาม Box ที่กำหนดไว้			
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)		ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)			
No.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			จุดตรวจสอบ Control Point	มาตรฐานการตรวจสอบ Standard Value	อุปกรณ์ตรวจสอบ Method/Measuring	ผู้ตรวจสอบ Check By
1	ขั้นตอนการ CALIBRATION ชุดวัดสีก่อนใช้งานเสมอ ซึ่งไปปรับก่อนวัดคือจุดสำคัญ ให้ทำการ Calibrate ชุดวัดสีที่มีเครื่อง ซึ่งสามารถทำได้ ตามรายละเอียดดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.1 เปิดเครื่อง ที่ปุ่ม Power 0 → I จากนั้นรอการบูทของเครื่อง หนึ่งจะแสดงหน้าจอการ เลือกการ CALIBRATION ขั้นตอนที่ 1.2 กดปุ่ม CURSOR ไปที่ ZERO CALIBRATION โดยให้หันหัววัดเข้าไปบนระนาบ โดยให้ห่างจากกล้องวงจร อย่างน้อย 2 เมตร จากนั้นกดปุ่ม MEAS. ถือว่า zero CALIBRATION โดยจะเป็นการวัดกับสภาพแวดล้อมที่วางอยู่ *** ข้อควรระวังในขั้นตอนที่ - ระวังว่านิ้วให้อยู่ในแนวระนาบ 180° - ห้ามจกมือถือเครื่องวัดอย่างน้อย 2 เมตร - ห้ามก้มหน้าดูหน้าจอขณะกำลังเปิดเครื่อง เช่น เวลาจกหน้า ของวัดสี หรือขณะกำลังเปิดเครื่อง				Inspection Standard	CM512m3A	QC Inspector

ภาพภาคผนวก ง-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-068	แก้ไขครั้งที่	ฉบับที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by
วันที่เริ่มใช้ (Effective Date)	13/2/2016	00	13/2/2016	First Establish			
คู่มือกระบวนการทำงาน Work Instruction	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดสี CM512			Customer	Model	Station No.	Page
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ไม่ออกใช้งาน	ข้อปฏิบัติเมื่อถึงจุดพัก 異常処置ルール		
No.	Part Name	Part No.	Qty	1) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องวัด และอุปกรณ์ทำงานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 2) ให้อุปกรณ์ Standard ส่วนบนเท่านั้น 3) พอลิไอโซมียู รอยเท้า Safety ในารปฏิบัติงานทุกครั้ง		หมายเหตุอื่น ๆ (備考) 注意 1) ต้องปฏิบัติตามตามที่กำหนดไว้ 決められた通り作業を実施しない 2) ต้องตรวจเช็คคุณภาพงานตามที่กำหนดไว้ 決められた通り品質を確保しない 3) กรณีที่พบข้อผิดพลาด ต้องแจ้งหัวหน้าทันที 発生時は必ず上司に連絡しない 4) อย่านำมือเข้าเครื่องวัด 必ず勝手に判断せず	
ใบนี้ของเสีย ไม่ใช้ของเสีย				เมื่อพบงาน NG ในกระบวนการทำงาน แจ้งหัวหน้าบอก ตาม Box ที่กำหนดไว้			
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)		ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)			
No.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			จุดตรวจสอบ Control Point	มาตรฐานการตรวจสอบ Standard Value	อุปกรณ์ตรวจสอบ Method/Measuring	ผู้ตรวจสอบ Check By
2	ขั้นตอนการวัดสีสุญ สำหรับการวัดสีของชิ้นงาน ในขั้นตอนนี้จะคือมีค่า Target ของสีที่บันทึกข้อมูลในเครื่องแล้วเท่านั้น เครื่องนี้จะ สามารถวัดค่าได้				Inspection Standard	CM512m3A	QC Inspector


ภาพภาคผนวก ง-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-068	แก้ไขครั้งที่	ฉบับที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by
วันที่มีผล (Effective Date)	13/2/2016	00	13/2/2016	First Establish			
ชื่อโครงการการทำงาน (Work Instruction)	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดสี CM512			Customer	Model	Station No.	Page
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ในลักษณะงาน	ข้อปฏิบัติเมื่อมีสิ่งผิดปกติ 異常発生ルール		
No.	Part Name	Part No.	Qty	1) ระวังอันตรายพร้อมของเครื่องวัด และอุปกรณ์ทำงานขณะใช้งานทุกครั้ง 2) ให้อ่าน Standard ค่าขณะทำงาน 3) ปลอดภัยเสมอ ร้องทำ Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง		หยุดเมื่อมี ข้อบกพร่อง ควบคุมตัว 1) ต้องปฏิบัติตามค่าที่กำหนดไว้ 決められた値で作業を実施しない 2) ต้องตรวจเช็คคุณภาพงานตามที่กำหนดไว้ 決められた値の品質をチェックしない 3) กรณีที่พบข้อผิดพลาด ต้องแจ้งหัวหน้าทันที 発生時は必ず上司(部長)に連絡しない 4) อย่านำมือมาสัมผัสเอง 自分勝手に判断せず	
ใบกำกับของเสีย ไม่ดีของเสีย ไม่ดีของเสีย							
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)		ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)			
No.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดตรวจสอบ (Control Point)		มาตรฐานการตรวจสอบ (Standard Value)	อุปกรณ์ตรวจสอบ (Method/Measuring)	ผู้ตรวจสอบ (Check By)	
	<p>ขั้นตอนที่ 2.1 กดปุ่ม TARGET หน้าจอแสดง Target ให้เลือกให้ถูกต้องการวัด จากนั้นให้เลือก Target ที่ต้องการ โดยการเลื่อนขึ้นหรือลงปุ่ม ∇ \blacktriangle เพื่อเลือก Target ที่ต้องการไว้ จากนั้นกดปุ่ม BLEAS ออกค่าที่จัดขึ้น Target เครื่องจะเข้าสู่หน้าจอที่แสดงขึ้น -> MEASURE POINT -> แสดงค่าเครื่องเพื่อทำการวัด</p> <p>ขั้นตอนที่ 2.2 จากหน้าจอแบบกับที่ตัวขึ้นงานที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม MAES เพื่อ 1 ครั้ง โดยที่ขึ้นกับหรือลงลิ้นย้ายจนกว่าเครื่องวัดจะส่งสัญญาณเสียงสั้น 1 ครั้ง และให้ถือเครื่องวัดที่หน้า แสดงว่าการวัดเสร็จสิ้นแล้ว</p> <p>ขั้นตอนที่ 2.3 หน้าจอจะแสดงผลการวัดซึ่งมีค่าอยู่ ซึ่งค่าจะถูกการวัดนั้นสามารถลิ้นขึ้น-ลงได้ โดยปุ่ม ∇ เพื่อจะดูข้อมูลที่ลิ้นก่อนหน้าได้เช่นกัน</p>	<p>ขั้นตอนที่ 2.1</p>  <p>ขั้นตอนที่ 2.2</p>  <p>ขั้นตอนที่ 2.3</p> 		Inspection Standard	CM512m3A	QC Inspector	


ภาพภาคผนวก ง-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-068	แก้ไขครั้งที่	ฉบับที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by
วันที่มีผล (Effective Date)	13/2/2016	00	13/2/2016	First Establish			
ชื่อโครงการการทำงาน (Work Instruction)	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดสี CM512			Customer	Model	Station No.	Page
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ในลักษณะงาน	ข้อปฏิบัติเมื่อมีสิ่งผิดปกติ 異常発生ルール		
No.	Part Name	Part No.	Qty	1) ระวังอันตรายพร้อมของเครื่องวัด และอุปกรณ์ทำงานขณะใช้งานทุกครั้ง 2) ให้อ่าน Standard ค่าขณะทำงาน 3) ปลอดภัยเสมอ ร้องทำ Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง		หยุดเมื่อมี ข้อบกพร่อง ควบคุมตัว 1) ต้องปฏิบัติตามค่าที่กำหนดไว้ 決められた値で作業を実施しない 2) ต้องตรวจเช็คคุณภาพงานตามที่กำหนดไว้ 決められた値の品質をチェックしない 3) กรณีที่พบข้อผิดพลาด ต้องแจ้งหัวหน้าทันที 発生時は必ず上司(部長)に連絡しない 4) อย่านำมือมาสัมผัสเอง 自分勝手に判断せず	
ใบกำกับของเสีย ไม่ดีของเสีย ไม่ดีของเสีย							
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)		ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)			
No.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดตรวจสอบ (Control Point)		มาตรฐานการตรวจสอบ (Standard Value)	อุปกรณ์ตรวจสอบ (Method/Measuring)	ผู้ตรวจสอบ (Check By)	
3	<p>ขั้นตอนการวัดที่ค่าเป้าหมาย TARGET สำหรับการวัดจุดค่าอื่น NEW TARGET นั้น ให้นำตัวเครื่องวัดสีมาวัดที่จุดที่ต้องการไว้โดยกดปุ่ม ∇ \blacktriangle เพื่อเลือกค่าที่ต้องการวัดในกรณีที่ต้องการวัดค่าอื่นที่ไม่ใช่ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น ให้นำขั้นตอนนี้ไปใช้ตามระดับที่ต้องการ</p> <p>ขั้นตอนที่ 3.1 เปิดเครื่อง ที่ปุ่ม Power $\circ \rightarrow 1$ จากนั้นรอการบูทของเครื่อง หน้าจอจะแสดงการฝึกการ CALIBRATION (กรณีที่ต้องการปรับหรือเปลี่ยนค่า) และต้องการ CALIBRATE ให้มองหน้าจอที่ TARGET</p>	<p>ขั้นตอนที่ 3.1</p> 		Inspection Standard	CM512m3A	QC Inspector	

ภาพภาคผนวก ง-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-068	แก้ไขครั้งที่	ฉบับที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by
วันที่เริ่มใช้ (Effective Date)	15/2/2016	00	15/2/2016	First Establish			
ชื่อกิจกรรมการทำงาน (Work Instruction)	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดสี CM512			Customer	Model	Station No.	Page
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ไม่ออกชิ้นงาน	ข้อปฏิบัติเมื่อถึงจุดปลดล็อค 異常処理ルール		
No.	Part Name	Part No.	Qty	1) ระวังอันตรายของเครื่องจักร และอุปกรณ์ทำงานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 2) ให้อาหาร Standard กำหนดเท่านั้น 3) ต้องใส่ถุงมือ รองเท้า Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง		1) ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ 決められた通り作業を実施しない 2) ต้องตรวจเช็คคุณภาพงานตามที่กำหนดไว้ 決められた通り品質をチェックしない 3) กรณีที่พบข้อผิดพลาด ต้องแจ้งหัวหน้าทันที 異常発生時はすぐ報告(報告)に連絡しない 4) อย่าแก้ไขด้วยตนเอง 自分勝手に判断せず	
ใบรับของเสีย ไม่ดีของเสีย ไม่ดีของเสีย							
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)		ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)			
No.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดตรวจสอบ (Control Point)		มาตรฐานการตรวจสอบ (Standard Value)	จุดที่ตรวจสอบ (Method/Measuring)	ผู้ตรวจสอบ (Check By)	
	<p>ขั้นตอนที่ 3.2 กดปุ่ม CURSOR ไปที่ ZERO CALIBRATION โดยให้หัววัดเข้าไปในวงรีตาม โดยให้ห่างจากอีกด้านของจอภาพ 2 เมตร จากนั้นกดปุ่ม MEAS. เมื่อทำ ZERO CALIBRATION โดยจะเป็นการวัดค่าเฉพาะเครื่องที่ทำงานอยู่</p> <p>*** ข้อควรระวังในขั้นตอนนี้ ***</p> <ul style="list-style-type: none"> - จับหัววัดให้อยู่ในแนวระนาบ 180° - ห่างจากอีกด้านของจอภาพ 2 เมตร - ห้ามหันหัววัดเข้าดูแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง เช่น หลอดฮาโลเจน หลอดไฟ หรือแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ 	<p>ขั้นตอนที่ 3.2</p> 		Inspection Standard	CM512m3A	QC Inspector	

ภาพภาคผนวก ง-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-068	แก้ไขครั้งที่	ฉบับที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by
วันที่เริ่มใช้ (Effective Date)	15/2/2016	00	15/2/2016	First Establish			
ชื่อกิจกรรมการทำงาน (Work Instruction)	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดสี CM512			Customer	Model	Station No.	Page
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ไม่ออกชิ้นงาน	ข้อปฏิบัติเมื่อถึงจุดปลดล็อค 異常処理ルール		
No.	Part Name	Part No.	Qty	1) ระวังอันตรายของเครื่องจักร และอุปกรณ์ทำงานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 2) ให้อาหาร Standard กำหนดเท่านั้น 3) ต้องใส่ถุงมือ รองเท้า Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง		1) ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ 決められた通り作業を実施しない 2) ต้องตรวจเช็คคุณภาพงานตามที่กำหนดไว้ 決められた通り品質をチェックしない 3) กรณีที่พบข้อผิดพลาด ต้องแจ้งหัวหน้าทันที 異常発生時はすぐ報告(報告)に連絡しない 4) อย่าแก้ไขด้วยตนเอง 自分勝手に判断せず	
ใบรับของเสีย ไม่ดีของเสีย ไม่ดีของเสีย							
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)		ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)			
No.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดตรวจสอบ (Control Point)		มาตรฐานการตรวจสอบ (Standard Value)	จุดที่ตรวจสอบ (Method/Measuring)	ผู้ตรวจสอบ (Check By)	
	<p>ขั้นตอนที่ 3.2 กดปุ่ม WHITE CALIBRATION ลงในหัววัด จากนั้นกดปุ่ม MEAS. เครื่องจะทำการประมวลผลอีกครั้ง และเครื่องจะเข้าสู่โหมดการวัดค่าอัตโนมัติ และจะนำเครื่องพร้อมที่จะทำการวัดค่าแล้ว</p> <p>ขั้นตอนที่ 3.3</p>  <p>ขั้นตอนที่ 3.4 กดปุ่ม TARGET หน้าจอจะแสดงค่า TARGET ให้เลื่อนขึ้นไปที่ Target ที่ไม่มีฟองหรือสิ่งสกปรกเข้า แล้วกดปุ่ม TARGET นั้นหรือหน้าจออื่น</p>	<p>ขั้นตอนที่ 3.3</p> 		Inspection Standard	CM512m3A	QC Inspector	

ภาพภาคผนวก ง-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-068	แก้ไขครั้งที่	แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by
วันที่มีผลใช้ (Effective Date)	15/2/2016	00	15/2/2016	First Establish			
ชื่อโครงการการทำงาน (Work Instruction)	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดสี CM512			Customer	Model	Station No.	Page
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ในเครื่องทำงาน	ข้อปฏิบัติเมื่อมีสิ่งผิดปกติ 異常処理ルール		
No.	Part Name	Part No.	Qty	1) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์ทำงานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 2) ให้อ่าน Standard ส่วนที่เกี่ยวข้อง 3) ปลอดภัย ร้องทำ Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง	 เตือนงาน NG ในกระบวนการให้ทำ และขึ้นงานกลับ ตาม Box ที่กำหนดไว้	1) ต้องปฏิบัติตามตามที่กำหนดไว้ 決められた通り作業を実施しなさい 2) 必ず安全確認作業を完了してから作業 3) 確認した内容が正常であれば作業を再開 4) 異常発生時は安全確認を必ず実施しなさい 5) 異常発生時は必ず停止し異常発生原因を調査しなさい	
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)				ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)	การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)		
No.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดตรวจสอบ (Control Point)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Standard Value)	อุปกรณ์ตรวจสอบ (Method/Measuring)	ผู้ตรวจสอบ (Check By)		
	<p>ขั้นตอนที่ 3.5</p> <p>วัดหัวอ่านบนเพลตที่ติดตั้งเสร็จแล้ว โดยให้ผู้ตรวจสอบหมอนบนมากที่จุด สามารถทำได้โดยวัดครีท - ฮาว แล้วยกหัว CENTER ของมัน ซึ่งหัวอ่านของเครื่องมีขนาด 45 มม ดังตัวอย่างนี้</p> <p>เพลทขนาด ฮาว 200 มม x ครีท 100 มม</p> <p>ฮาว 200 - 45 = 155 มม , 155 ÷ 2 = 77.5 มม</p> <p>ครีท 100 - 45 = 55 มม , 55 ÷ 2 = 27.5 มม</p> <p>ซึ่งจะได้ระยะห่างหัวอ่านที่ ส่วนหัวที่ 77.5 มม ส่วนครีทที่ 27.5 มม</p> <p>ขั้นตอนที่ 3.6</p> <p>เมื่อได้ระยะ CENTER ที่ชัดเจนแล้วผู้ตรวจสอบให้ทำการกดปุ่ม MEAS เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยที่หน้าจอหรือจอเลื่อนหน้าจอหรือจะกดปุ่มตัวเลขอื่นที่ 1 ครั้ง และให้ดูจอภาพที่ปรากฏ แสดงว่าครบที่ค่าแล้วจึงขึ้น</p>	 	Inspection	Standard	CM512m3A	QC Inspector	

ภาพภาคผนวก ง-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-068	แก้ไขครั้งที่	แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by
วันที่มีผลใช้ (Effective Date)	15/2/2016	00	15/2/2016	First Establish			
ชื่อโครงการการทำงาน (Work Instruction)	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดสี CM512			Customer	Model	Station No.	Page
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)		ความปลอดภัย (Safety)		เตือนงาน NG ในเครื่องทำงาน	ข้อปฏิบัติเมื่อมีสิ่งผิดปกติ 異常処理ルール		
No.	Part Name	Part No.	Qty	1) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์ทำงานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง 2) ให้อ่าน Standard ส่วนที่เกี่ยวข้อง 3) ปลอดภัย ร้องทำ Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง	 เตือนงาน NG ในกระบวนการให้ทำ และขึ้นงานกลับ ตาม Box ที่กำหนดไว้	1) ต้องปฏิบัติตามตามที่กำหนดไว้ 決められた通り作業を実施しなさい 2) 必ず安全確認作業を完了してから作業 3) 確認した内容が正常であれば作業を再開 4) 異常発生時は安全確認を必ず実施しなさい 5) 異常発生時は必ず停止し異常発生原因を調査しなさい	
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)				ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)	การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)		
No.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดตรวจสอบ (Control Point)	มาตรฐานการตรวจสอบ (Standard Value)	อุปกรณ์ตรวจสอบ (Method/Measuring)	ผู้ตรวจสอบ (Check By)		
4	<p>ขั้นตอนการลบข้อมูลเก่า</p> <p>สำหรับขั้นตอนการลบข้อมูลนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อน เนื่องจากจะสัมพันธ์กับข้อมูลที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อ TARGET ที่บันทึกไว้เป็น STANDARD ของเครื่อง</p> <p>ขั้นตอนที่ 4.1</p> <p>เมื่อต้องการลบข้อมูลเครื่องวัดสีนั้น จะต้องกดปุ่ม MEASURE (DEF) จากนั้นให้เลือกไปที่ข้อมูลที่จะลบ เช่น ข้อมูลที่ No. 61 จากนั้นให้กดปุ่ม DISPLAY - MENU พร้อมกับ จากนั้นเลือกที่จะลบข้อมูลที่จะลบหรือจะลบทั้งหมดโดยให้ปุ่ม CURSOR เลื่อนขึ้นลงตามความต้องการ จากนั้นให้กดปุ่ม DISPLAY - MENU อีกครั้ง ข้อมูลที่ลบจะถูกลบทันที</p> <p>ตัวอย่าง</p> <p>No. 61 DELETE (2014.10.20 08:38) » ลบที่ระบุนี้ข้อมูล ALL DATA DELETE » ลบข้อมูลทั้งหมด</p>		Inspection	Standard	CM512m3A	QC Inspector	

ภาพภาคผนวก ง-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-068	แก้ไขครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by	
วันที่เป็นไป (Effective Date)	15/2/2016	00	15/2/2016	First Establish				
ชื่อเอกสารการทำงาน Work Instruction	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดสี CM512			Customer	Model	Station No.	Page	
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)				ความปลอดภัย (Safety)	เตือนงาน NG ในเขตอันตราย	สิ่งที่ได้เกิดถึงผลิตภัณฑ์ 異常発生 対策		
No.	Part Name	Part No.	Q'ty	1) ระวังอันตรายพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์การทำงานขณะใช้งานทุกครั้ง 2) ปฏิบัติตาม Standard ส่วนหน้าอื่น 3) ต้องใส่ถุงมือ รองเท้า Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง		1) ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ (決まりに準って作業を実施しない) 2) ต้องตรวจเช็คสภาพการทำงานตามที่กำหนดไว้ (決まりに準って品質をコントロールしない) 3) กรณีที่พบข้อผิดพลาด ต้องแจ้งหัวหน้าทันที (異常発生したらすぐ報告(報告に連絡)しない) 4) อย่านำมือไปสัมผัสของ (品分離手に触らない)		
ใบรับรองเมื่อ ไม่ดีของเมื่อ ไม่ดีของเมื่อ					เตือนงาน NG ในกระบวนการทำ แยกชิ้นมาลง ตาม Box ที่กำหนดไว้			
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)				ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)		
No.	ขั้นตอนการทำงานปฏิบัติงาน			จุดตรวจสอบ Control Point	มาตรฐานการตรวจสอบ Standard Value	อุปกรณ์ตรวจสอบ Method/Measuring	ผู้ตรวจสอบ Check By	
4	4.1 เมื่อต้องการลบข้อมูล TARGET หนึ่งจะ ต้องอยู่ใน -TARGET- จากนั้นให้คลิกไปที่ TARGET ที่ ต้องการลบ เช่น TARGET ที่ T17 จากนั้นให้คลิกปุ่ม DISPLAY -MENU พร้อมกับ จากนั้นเลื่อนวงล้อ TARGET ที่ TARGET ที่ต้องการลบ โดยให้ปุ่ม CURSOR เลื่อนขึ้นหรือ ลงตามต้องการ จากนั้นให้คลิกปุ่ม DISPLAY -MENU อีกครั้ง ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบทันที ตัวอย่าง No.17 DELETE (2014.10.23 11.39) * ขยับวงล้อให้จุด ALL TARGET DELETE * ขยับปุ่มขึ้น/ลง *** ข้อควรระวังในการลบข้อมูล *** - ผู้ใช้งานที่กดลบข้อมูล TARGET ต้องกด - ข้อมูลเรื่องหนึ่งเท่านั้นสามารถลบข้อมูล TARGET ได้ - กดลบ TARGET นั้น ถ้าจำขึ้นผิดหรือลบผิด TARGET					Inspection Standard	CM512m3A	QC Inspector

ภาพภาคผนวก ง-1 (ต่อ)

หมายเลขเอกสาร (Doc No.)	WI-HQ-QA-068	แก้ไขครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	Approved by	Checked by	Issued by
วันที่เป็นไป (Effective Date)	15/2/2016	00	15/2/2016	First Establish			
ชื่อเอกสารการทำงาน Work Instruction	ขั้นตอนการใช้งานเครื่องวัดสี CM512			Customer	Model	Station No.	Page
รายการ Part ที่ใช้ในการประกอบ (Part List)				ความปลอดภัย (Safety)	เตือนงาน NG ในเขตอันตราย	สิ่งที่ได้เกิดถึงผลิตภัณฑ์ 異常発生 対策	
No.	Part Name	Part No.	Q'ty	1) ระวังอันตรายพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์การทำงานขณะใช้งานทุกครั้ง 2) ปฏิบัติตาม Standard ส่วนหน้าอื่น 3) ต้องใส่ถุงมือ รองเท้า Safety ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง		1) ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ (決まりに準って作業を実施しない) 2) ต้องตรวจเช็คสภาพการทำงานตามที่กำหนดไว้ (決まりに準って品質をコントロールしない) 3) กรณีที่พบข้อผิดพลาด ต้องแจ้งหัวหน้าทันที (異常発生したらすぐ報告(報告に連絡)しない) 4) อย่านำมือไปสัมผัสของ (品分離手に触らない)	
ใบรับรองเมื่อ ไม่ดีของเมื่อ ไม่ดีของเมื่อ					เตือนงาน NG ในกระบวนการทำ แยกชิ้นมาลง ตาม Box ที่กำหนดไว้		
มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)				ขั้นตอนการทำงาน (Work Point)		การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check)	
No.	ขั้นตอนการทำงานปฏิบัติงาน			จุดตรวจสอบ Control Point	มาตรฐานการตรวจสอบ Standard Value	อุปกรณ์ตรวจสอบ Method/Measuring	ผู้ตรวจสอบ Check By
5	ข้อควรระวังในการใช้งาน - ตรวจสอบสาย RS-232C เมื่อเสียบใช้งาน ให้กดปุ่มเลือก ตรวจสอบสาย RS-232C แล้วให้เสียบออก - ห้ามให้เครื่องแสดงแสงหรือเสียงดัง - ให้เสียงของเครื่องใช้เพื่อแจ้งผู้ดูแล - ห้ามให้ตัวเครื่องปะทะกับของเหลว - ห้ามใช้บริเวณที่มีวัตถุแหลมคมอยู่ - ห้ามปรับเบี่ยงนาฬิการูบสีบนที่วางไว้ในเรื่อง - ให้เก็บเครื่องลงในกล่องเมื่อเลิกใช้งาน - ห้ามให้กล้อง Calibrate ขณะ ศึกษาระเบียง, ลากปรัง - ห้ามให้กล้อง Calibrate ขณะ เครื่องจัดจำนวนบนพื้นผิว - ห้ามผู้ใช้งานลบ TARGET โดยเด็ดขาด - เมื่อไม่ใช้งานนานๆ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง				Inspection Standard	CM512m3A	QC Inspector

ภาพภาคผนวก ง-1 (ต่อ)