

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยวิธีลิน-ซิกซ์ ชิกน่า
กรณีศึกษา: กระบวนการผลิตชาร์คดิสก์ไดร์ฟ

วิรัตน์ กังวานสมวงศ์

- 2 มี.ย. 2560

371006 TH0096352

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาช่างเครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มิถุนายน 2553

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอนปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา
วิทยานิพนธ์ของ วิรัตน์ กังวนสมวงศ์ ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรหาร ลิลาก)

คณะกรรมการสอนปากเปล่าวิทยานิพนธ์

ประธาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพร พิมพ์สกุล)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรหาร ลิลาก)

กรรมการ

(ดร. ฤกสวัสดิ์ จันทรสา)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ศรีวิริยรัตน์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(ดร. อาณัติ ดีพัฒนา)

วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศคุณประการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรหาราษฎร์ ลิตา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้คำแนะนำดีถึงแนวทางในการศึกษา ซ่องทางการค้นคว้าและความรู้ ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ และวิธีการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทำให้การศึกษาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อันประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์พิพัฒน์ ภิมพ์สกุล ประธาน ดร. ฤทธิวัลย์ จันทรสา กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรหาราษฎร์ ลิตา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก สำหรับ คำแนะนำในการปรับปรุงอันเป็นประโยชน์ ล้วนได้ผลให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

งานวิจัยนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทที่ผู้วิจัยทำงานอยู่ และยังได้รับความช่วยเหลือร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณธีระพงศ์ ประจิตานันท์ ที่ให้โอกาสเข้ามาเจ้าได้สัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมสายดำเนินองค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งความรู้ดังกล่าวได้มีส่วนอย่างมากต่อความสำเร็จในงานวิจัยนี้ และคุณกิตติ แต้พาณิช ที่แนะนำแนวทางลีนแอลและคุณไม่เรล ได้โอเชอร์ร่า เกี่ยวกับการทดลอง การเก็บข้อมูลสำหรับ การศึกษา

ขอกราบขอบพระคุณมาครา ญาติพี่น้อง ที่ให้การสนับสนุนที่ดีและให้กำลังใจตลอดระยะเวลาผ่านมา ตลอดจนการประสานงานและคำแนะนำอย่างดีจากเพื่อน ๆ ทุกท่านที่เคยกระตุ้นให้กำลังใจและแนะนำที่ดีตลอดมา งานวิจัยชนิดนี้สำเร็จลุล่วง ผู้ทำการศึกษาขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี่

สุดท้ายนี้ ผู้ทำการศึกษาหวังว่า วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์คือผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน หรือเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม คุณประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณคุณภาพประยุกต์เวทีตาแడ่ บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ทำให้เข้ามาเป็นผู้มีการศึกษา และประสบความสำเร็จมาจนทราบเท่าทุกวันนี้

นายวิรัตน์ กันวันสมวงศ์

50925457: สาขาวิชา: วิศวกรรมอุตสาหการ; วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

คำสำคัญ: ลีน, ซิกซ์ ชิกม่า, ลีน-ซิกซ์ ชิกม่า

นายวิรัตน์ กังวานสมวงศ์: การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยวิธีลีน-ซิกซ์ ชิกม่า

กรณีศึกษา: กระบวนการผลิตหารดดิสก์ไคร์ฟ (THE LEAN-SIX SIGMA METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS IMPROVEMENT) ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรหาร ลิล้า, 250 หน้า. ปี พ.ศ. 2553.

งานวิจัยฉบับนี้นำเสนอตัวแบบการปรับปรุงกระบวนการแบบลีน-ซิกซ์ ชิกม่าสำหรับกระบวนการผลิตหารดดิสก์ไคร์ฟ มุ่งเน้นที่การลดความสูญเปล่าและความผันแปรของกระบวนการ โดยนำเสนอการใช้เครื่องมือตามแนวทางของระบบการผลิตแบบลีนร่วมกับขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาแบบ DMAIC ของซิกซ์ ชิกม่า และประเมินผลจากดัชนี รอบเวลาการผลิต อัตราส่วนผลผลิต ต้นทุน ผลการประยุกต์ตัวแบบกับกรณีศึกษา พบว่าสามารถนำไปสู่การปรับปรุงที่ส่งผลให้กระบวนการให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ความผันแปรลดลง ประเมินได้จากการอบเวลา การผลิตที่ลดลงจาก 45.09 วินาที เป็น 42.71 วินาที หรือลดลง 5.28% อัตราส่วนผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2,798 ตัวต่อเครื่องต่อวัน เป็น 3,009 ตัวต่อเครื่องต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 7.01% และลดต้นทุนได้ 2,416,800 บาท ต่อปี

จึงสรุปได้ว่าตัวแบบลีน-ซิกซ์ ชิกม่า เป็นแนวทางการปรับปรุงกระบวนการที่มีความสามารถนำไปสู่การปรับปรุงทั้งด้านความสูญเปล่าและความผันแปรของกระบวนการ ได้อย่างเหมาะสม

50925457: MAJOR: INDUSTRIAL ENGINEERING; M.ENG.
(INDUSTRIAL ENGINEERING)

KEYWORDS: LEAN, SIX SIGMA, LEAN-SIX SIGMA

WIRAT KUNGWANSOMWONG: THE LEAN-SIX SIGMA METHODOLOGY
FOR MANUFACTURING PROCESS IMPROVEMENT: A CASE STUDY OF HARD DISK
DRIVE MANUFACTURING PROCESS. ADVISOR: ASSISTANT PROFESSOR BANHAN
LILA, 250 PAGES. 2010

This thesis proposes a model for process improvement called a Lean-Six Sigma for a hard disk drive production process. The proposed model focuses on reduction of both wastes and variation in a process simultaneously by integrating appropriate tools of the Lean production in the DMAIC methodology of the Six Sigma. The production cycle time, productivity and cost are considered as the three main indicators for an effectiveness evaluation of the model implementation. The proposed model was applied to a case study and led to a reduction of cycle time from 45.09 second to 42.71 second or reduces 5.28%, an increment in productivity from 2,798 units/machine/day to 3,009 units/machine/day or increased 7.01% and a cost saving of 2,416,800 baht/year.

Therefore, it can be concluded that the Lean-Six Sigma model proposed in the thesis can lead to appropriate solution concentrating on both wastes and variation reduction of a process.

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๒
สารบัญ	๓
สารบัญตาราง	๔
สารบัญภาพ	๕
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	5
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	5
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	6
ขอบเขตการวิจัย	6
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
ชา孺ดีสก์	7
ทฤษฎีลีน	10
ทฤษฎีซิกซ์ ชิกม่า (Six Sigma)	38
การเปรียบเทียบมุมมองด้านต่าง ๆ ระหว่าง ลีน กับซิกซ์ ชิกม่า (Six Sigma)	79
ผลงานวิจัย บทความ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสรุปสาระสำคัญ	85
3 วิธีดำเนินการวิจัย	95
ขั้นตอนการดำเนินงาน	95
ขั้นตอนการกำหนดปัญหาสำหรับงานวิจัย	96
ขั้นตอนการศึกษาทฤษฎี ของลีนและซิกซ์ ชิกม่า และบททวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง	96
ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองการทดสอบแผนภูมิคิดลีน และซิกซ์ ชิกม่า	98
ขั้นตอนการประยุกต์การทดสอบแผนภูมิคิดลีน-ซิกซ์ ชิกม่า กับกรณีศึกษา	122
ขั้นตอนการประเมินผลและข้อเสนอแนะ	122

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4 ผลการทดลองและการอภิปรายผล	123
สำรวจนงานวิจัย ความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน ตามวิธีการ ซิกซ์ ซิกม่า	123
ขั้นตอนการทำหน้าที่ (D: Define)	123
การศึกษาสภาพปัจจุบัน (Problem Statement)	123
การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่าปัจจุบัน (Current Value Stream Mapping)	127
การทำหน้าที่ชี้วัดกระบวนการ (Define Process Measure)	129
การทำหน้าที่ชี้วัดทางธุรกิจ (Business Metric)	130
การจัดตั้งทีมงาน (Team Member)	130
ขั้นตอนการวัดเพื่อกำหนดมาตรฐานของปัจจุบัน (M: Measure)	130
การวิเคราะห์กระบวนการไหล (Analyze Process Flow)	131
การศึกษาแหล่งของความสูญเปล่า (Sources of Waste)	136
การวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับลีน-ซิกซ์ ซิกม่า (Measurement System Analysis for Lean-Six Sigma)	142
การประเมินความสามารถของกระบวนการในปัจจุบัน	167
การวิเคราะห์รากเหง้าของปัจจุบัน (Base Cause Analysis)	169
ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัจจุบัน (A: Analysis)	178
การหาแนวทางการแก้ไขปัจจุบัน (Recommended Action(s))	178
การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Test)	180
การออกแบบการทดลอง (Design of Experiments)	211
ขั้นตอนการการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ	218
การประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัจจุบัน (Apply Solution Techniques)	218
การประเมินผลการปรับปรุง (Evaluate the Result of Improvement)	220
การทำหน้าที่สายธารแห่งคุณค่าหลังปรับปรุง (Value Stream Mapping After Improvement)	229
ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ (C: Control)	231
การทำแผนควบคุมกระบวนการ ((Control Plan)	232
การติดตามผลการควบคุม (Monitor Performance)	234

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
	การส่งมอบโครงการให้กับเจ้าของพื้นที่ (Project Transfer)	234
	ขั้นตอนการติดตามผลประเมินทางธุรกิจ (Business Metric Realization)	235
๕ สรุปและอภิปรายผล	236	
บทนำ	236	
การสรุปผล	236	
การอภิปรายผล	237	
ข้อเสนอแนะ	240	
ภาคผนวก	245	
ประวัติย่อของผู้วิจัย	255	

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 เครื่องมือของระบบการผลิตแบบลีน	20
2-2 ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญและผลลัพธ์	42
2-3 ตารางระดับความรุนแรง	65
2-4 ระดับความบอยในการเกิด	66
2-5 ระดับการตรวจพน	67
2-6 สถิติที่ใช้สำหรับการทดสอบสมมติฐาน	69
2-7 ชนิดของแผนภูมิควบคุม (Control Chart)	79
2-8 การเปรียบเทียบ ลีน กับซิกซ์ ชิกมา	80
2-9 การเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนของลีนและซิกซ์ ชิกมา	81
3-1 การเปรียบเทียบการแก้ไขจุดด้อยของลีนและซิกซ์ ชิกมา ด้วยการบูรณาการ ลีน-ซิกซ์ ชิกมา กับวิธีการแก้ปัญหาลีนและซิกซ์ ชิกมา แบบดังเดิม	99
3-2 เกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ	102
3-3 แนวทางการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เหล่งของความผันแปรและความสูญเปล่า	110
3-4 การใช้เครื่องมือ เพื่อวิเคราะห์ ตามเวลาและประเภทของข้อมูล	110
3-5 การใช้เครื่องมือ เพื่อวิเคราะห์ ตามประเภทของข้อมูล	111
3-6 ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติแต่ละประเภท	116
3-7 การเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพและแนวทางการใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูล จากการทดลอง	118
3-8 แนวทางการเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพในขั้นตอนการควบคุม	120
4-1 กำลังการผลิตที่กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็กดึงแต่สัปดาห์ที่ 32 ถึง 42 ปี พ.ศ. 2550	125
4-2 การให้ผลของกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก	132
4-3 เปอร์เซ็นต์ปัญหาที่กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็กดึงแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม ปี พ.ศ. 2550	134
4-4 เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของการวัดช้า ในแต่ละวันของ Track Width	135
4-5 อุปกรณ์การวัดชิ้นงานของการวิเคราะห์ระบบการวัดของแต่ละกลุ่ม	144
4-6 ผลการทดลองคุณสมบัติค้านความแม่นยำของระบบการวัดของงานกลุ่มที่ 1	145

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4-7 ผลการทดลองคุณสมบัติด้านความแม่นยำของระบบการวัดของงานกลุ่มที่ 3.2.1..	149
4-8 ผลการทดลองคุณสมบัติด้านความแม่นยำของระบบการวัดของงานกลุ่มที่ 3.2.2..	153
4-9 ผลการทดลองคุณสมบัติด้านความแม่นยำของระบบการวัดของงานกลุ่มที่ 3.3.1..	157
4-10 ผลการทดลองคุณสมบัติด้านความแม่นยำของระบบการวัดของงานกลุ่มที่ 3.3.2..	162
4-11 ข้อมูลสถิติของจำนวนการวัดซ้ำที่เกิดขึ้นเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เป็นเวลา 30 วัน.	167
4-12 การเปรียบเทียบดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการ	169
4-13 เมตริกซ์สาเหตุและผล (Cause and Effect Matrix)	171
4-14 ค่าตัวเลขแสดงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง	175
4-15 ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระบวนการนี้ของจากลักษณะข้อมูลพร่อง	177
4-16 แนวทางการแก้ไขเทียบกับแนวทางในปัจจุบัน	179
4-17 การวางแผนการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Plan)	181
4-18 การประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหา	219
4-19 ผลการทดลองคุณสมบัติด้านความแม่นยำของระบบการวัด	221
4-20 ข้อมูลสถิติของจำนวนการวัดซ้ำที่เกิดขึ้น เป็นเวลา 30 วัน	225
4-21 การเปรียบเทียบดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการ	227
4-22 แผนควบคุมของกระบวนการทดสอบสัญญาณเขียน-อ่าน	233

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1-1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการบูรณาการลีน-ซิกซ์ ชิกม่า	4
2-1 ตักษณะของชาร์คดิสก์	7
2-2 โครงสร้างของชาร์คดิสก์	8
2-3 Track, Sector และ Cylinder ชาร์คดิสก์	9
2-4 กระบวนการหลักในการผลิตหัวบันทึกและชาร์คดิสก์	9
2-5 วิวัฒนาการลีน	10
2-6 ตัวอย่างสายธารแห่งคุณค่า	14
2-7 สัดส่วนเวลาระหว่างเพิ่มคุณค่า 5% กับความสูญเปล่า 95%	18
2-8 ผลการเลื่อนขอบเขตออกไป $+/- 1.5\sigma$	39
2-9 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพของกระบวนการที่ 99% กับ 99.999966%	41
2-10 การประสานงานระหว่างบทบาทต่าง ๆ กับโครงการ	44
2-11 การใช้สัญลักษณ์มาตรฐานในการทำแผนผังการไหล	51
2-12 ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์มาตรฐานในการทำแผนภูมิการไหล	51
2-13 ตัวอย่างแผนภูมิก้างป้า	52
2-14 ตัวอย่างตารางเมตริกซ์ของมูลเหตุและผลที่เกิดขึ้น (Cause and Effect Matrix)	53
2-15 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าวัดที่เรามองเห็นจากเครื่องมือวัด กับ ค่าเฉลี่ยของเครื่องมือมาสเตอร์ที่วัดขึ้นงานมาสเตอร์ชิ้นเดิม	55
2-16 ความผันแปรของค่าวัดที่วัดได้จากชิ้นงานมาสเตอร์ชิ้นเดิม แต่วัดที่ช่วงเวลา ที่แตกต่างกัน	56
2-17 ค่า BIAS ของเครื่องมือวัดที่มีความแตกต่างกันไปตามช่วงหรือย่านของการวัด (ค่าวัด) ที่แตกต่างกัน	57
2-18 ค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรอิสระ 2 ตัว	58
2-19 ความสามารถในการทำซ้ำ	59
2-20 ความสามารถในการทำเหมือน	59
2-21 ตัวอย่างแผนภูมิพาร์โต	62
2-22 ตัวอย่างแผนภูมิชิลโตร์เ格รน	63
2-23 กราฟความแปรปรวนแบบจุด	70

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2-24 แบบจำลองทั่วไปสำหรับการวางแผนการหรือระบบ	72
2-25 การออกแบบแฟลกทอเรียลแบบ 2 ปัจจัย	75
2-26 Cube Plot สำหรับการทดลองเชิงแฟลกทอเรียลแบบ 2 ³	77
2-27 ขั้นตอนและเครื่องมือในการดำเนินการลีน (Lean) และซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma)..	84
3-1 ลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย	96
3-2 การสมมต้านแนวคิดลีน-ซิกซ์ ซิกม่า	100
4-1 กราฟแท่งการผลิตจริงและแผนต่อเครื่องต่อวัน (ตัว) โดยเฉลี่ยในกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 32 ถึง 42 (ปี พ.ศ. 2550)	125
4-2 หลักการและโครงสร้างการทำงานของเครื่องวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก	126
4-3 ตำแหน่งวางจิ๊กสำหรับวางแผนทั้ง 4 ตัว	127
4-4 สายชาร์จห่วงคุณค่าปัจจุบันก่อนการปรับปรุง	128
4-5 กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็กหรือการไอลอยด์กระบวนการย่อย (Micro Process)	131
4-6 ขั้นตอนการวัดซ้ำของกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก	133
4-7 เปอร์เซ็นต์การวัดซ้ำของอาการเสียของปัจหาย Track Width	135
4-8 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) การควบคุมดิสก์ที่ใช้งาน (Production Disk Control) และการทำcorrelation	137
4-9 แผนผังสาเหตุและผล(Cause and Effect Diagram) สำหรับการควบคุม มาสเตอร์เซ็คชีเอ (Master HGA Control)	137
4-10 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) สำหรับการซ่อมบำรุง เครื่องจักร	138
4-11 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) สำหรับการตรวจสอบ ตามระยะเวลาและความแตกต่างระหว่างเครื่องจักร	138
4-12 ชาร์ทการทำงานสองมือของวิชีปัจจุบัน	140
4-13 ขั้นตอนที่ 2 มือข้างซ้ายจะเคลื่อนข้ายังพิกเจอร์ชุดที่หนึ่ง A มาที่ สแตนอันโอลด์ ส่วนมือขวาจะว่าง	141
4-14 สแตนโอลด์-อันโอลด์ชิ้นงาน ก่อนปรับปรุง	141

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-15 วิธีการ โหลด-อัน โหลดชิ้นงาน ก่อนปรับปรุง.....	142
4-16 ผลการทวนสอบข้อมูลของระบบการวัดค่า Track Width ของงานกลุ่มที่ 1	146
4-17 ผลลัพธ์ช่วง Session ของการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเสถียรภาพของระบบการวัด Track Width ของงานกลุ่มที่ 1	147
4-18 ผลการทวนสอบข้อมูลของระบบการวัดค่า Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.2.1	150
4-19 ผลลัพธ์ช่วง Session ของการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเสถียรภาพของระบบการวัด Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.2.1	151
4-20 ผลการทวนสอบข้อมูลของระบบการวัดค่า Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.2.2	154
4-21 ผลลัพธ์ช่วง Session ของการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเสถียรภาพของระบบการวัด Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.2.2	155
4-22 ผลการทวนสอบข้อมูลของระบบการวัดค่า Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.3.1	158
4-23 ผลลัพธ์ช่วง Session ของการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเสถียรภาพของระบบการวัด Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.3.1	159
4-24 ผลการทวนสอบข้อมูลของระบบการวัดค่า Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.3.2	162
4-25 ผลลัพธ์ช่วง Session ของการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเสถียรภาพของระบบการวัด Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.3.2	164
4-26 กราฟแสดงค่าตัวชี้วัดการวิเคราะห์ระบบการวัดแยกตามประเภทเครื่องจักร	166
4-27 กราฟ P Chart สัดส่วนการวัดซ้ำที่กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก	168
4-28 กราฟพาร์โടำดับความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ %Track Width	173
4-29 แผนภาพพาร์โಟของการวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องจากลักษณะข้อมูลพร่อง	176
4-30 ภาพของ KPIVs จากตารางที่ 4-15 ในลำดับที่ 2, 4 และ 8	177
4-31 ภาพของ KPIVs จากตารางที่ 4-15 ในลำดับที่ 7	178
4-32 แสดงโหลด-อัน โหลดชิ้นงาน หลังปรับปรุง	180
4-33 ผลการคำนวณหาขนาดสิ่งตัวอย่างของการทดสอบแบบ t-Test	183
4-34 ผลการทดสอบความเป็นปกติของ ค่า Track Width ที่อุ่นไกเมนท์ 0 nm	185
4-35 ผลการทดสอบความเป็นปกติของ ค่า Track Width ที่อุ่นไกเมนท์ 5 nm	185

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-36 ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวนของค่า Track Width ของค่า อิเลเมนท์.....	186
4-37 ผลการทดสอบแบบ t-Test ของค่าอิเลเมนท์ที่มีต่อค่า Track Width.....	187
4-38 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ของสายสัญญาณสีเทา.....	188
4-39 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ของสายสัญญาณสีฟ้า.....	189
4-40 ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวนของค่า Track Width	190
4-41 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ที่ความสูงของทีบาร์ 0.13 mm.....	191
4-42 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ที่ความสูงของทีบาร์ 0.17 mm.....	192
4-43 การเกิด Outlier ของ Box-Plot ของความสูงทีบาร์.....	193
4-44 ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวนของค่า Track Width.....	193
4-45 ผลการทดสอบแบบ t-Test ของค่าอิเลเมนท์ที่มีต่อค่า Track Width.....	193
4-46 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ของ Piezo controller T5600 ..	195
4-47 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ของ Piezo controller T5700 ..	195
4-48 ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวนของค่า Track Width	196
4-49 ผลการทดสอบความเป็นปกติของ ค่า Track Width ที่แรงดันอากาศ 0.35 บาร์.....	197
4-50 ผลการทดสอบความเป็นปกติของ ค่า Track Width ที่แรงดันอากาศ 0.40 บาร์.....	198
4-51 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่า Track Width ก่อนและหลังปรับแรงดัน	199
4-52 ผลการคำนวณหาขนาดสี่เหลี่ยมของกราฟทดสอบแบบ ANOVA	200
4-53 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ที่ค่าแรงดัน 30 โวลต์	201
4-54 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ที่ค่าแรงดัน 35 โวลต์	201
4-55 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ที่ค่าแรงดัน 40 โวลต์	202
4-56 ค่าความแปรปรวนของค่า Track Width ที่แรงดัน 30, 35 และ 40 โวลต์	203
4-57 ผล Residual Plots ของค่าแรงดันที่มีต่อค่า Track Width	204
4-58 ผลการทดสอบแบบ ANOVA ของค่าแรงดันที่มีต่อค่า Track Width	205
4-59 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width กรณีไม่มี Stabilizer	206

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-60 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width กรณี Stabilizer.....	207
4-61 ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวนของค่า Track Width.....	208
4-62 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width กรณีใช้ Piezo Holder สีดำ.....	209
4-63 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width กรณีใช้ Piezo Holder สีขาว.....	210
4-64 ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวนของค่า Track Width.....	211
4-65 การคำนวณหาขนาดสิ่งตัวอย่างของการทดลองแบบ 2k แฟคทอเรียล.....	212
4-66 Residual Plot ของผลการทดลอง 2k แฟคทอเรียล.....	213
4-67 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2).....	215
4-68 กราฟพารอโตแสดงผลของปัจจัยที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ก่อนการลดครูป.....	215
4-69 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองแบบ 2k แฟคทอเรียลหลังลดครูป.....	216
4-70 ผลของอิทธิพลหลักโดยกราฟ Main Effect Plot.....	217
4-71 ผลของอิทธิพลร่วม โดยกราฟ Interaction Plot.....	217
4-72 ผลการหาค่าหมายมาตรฐานการทดลอง.....	218
4-73 การรวมกิจกรรมขั้นตอนที่ 2 และ 6.....	219
4-74 วิธีการ โหลด-อัน โหลดชิ้นงาน หลังปรับปรุง.....	220
4-75 ผลการทวนสอบข้อมูลของระบบการวัดค่า Track Width หลังการปรับปรุงกระบวนการ.....	222
4-76 ผลลัพธ์ช่วง Session ของการวิเคราะห์คุณสมบัติค้านเสถียรภาพของระบบการวัด Track Width.....	223
4-77 กราฟ P Chart สัดส่วนการวัดซ้ำที่กระบวนการการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก.....	225
4-78 ชาร์ทการทำงานสองมือของวิธีที่นำเสนอ.....	228
4-79 สาขาระแห่งคุณค่าหลังการปรับปรุง.....	229
4-80 กำลังการผลิตเฉลี่ยต่อวันต่อเครื่องในแต่ละสัปดาห์ที่กระบวนการการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก.....	234

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยาาร์คิดิสก์ไครฟ์และชีนล่าวนในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยอย่างมาก โดยมีสัดส่วนของปริมาณการผลิตรวมเป็นอันดับ 1 ของโลก มีการว่าจ้างแรงงานกว่า 100,000 คน และการส่งออกมากกว่า 4 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม การดึงดูดการลงทุนของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศพัฒนาใหม่ เช่น ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย การพัฒนาของเทคโนโลยี ใหม่เพื่อรับรองการผลิตสำหรับยาาร์คิดิสก์ที่มีขนาดเล็ก หรือมีความสามารถในการจุข้อมูลมากขึ้น ตลอดจนความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาาร์คิดิสก์ไครฟ์ ล่าวนเป็นปัจจัยที่ส่งผลอย่างมากต่อการคงอยู่

จากการที่บริษัทผู้ผลิตต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการผลิตเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดการแข่งขันกันทึ้งในด้านคุณภาพและราคา ส่งผลให้ทุกบริษัทพยายามหาแนวทางและวิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุงคุณภาพ ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและทำให่องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้ อีกทั้งยังต้องดำเนินถึงการประยัด ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นวัสดุคุณภาพ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหายาก ราคาสูงขึ้น และเพื่อรักษาภาระด้านทุนในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เช่น การลดรอเวลาการผลิต ลดความผันแปรกระบวนการที่เป็นสาเหตุการเกิดของเสียและงานแก้ไข เพราะจะนั่นถ้าบริษัทสามารถผลิตสินค้าออกมาให้ได้คุณภาพตรงตามความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) โดยใช้ต้นทุนที่สมเหตุสมผล ก็จะทำให้มีความสามารถทางการแข่งขันและสามารถดำรงอยู่ได้

ดังนั้น ศึกษาดูงานที่ประเทศจีน จีนเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงมีระบบการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาก จึงต้องศึกษาดูงานที่จีนเพื่อหาแนวทางการปรับเปลี่ยนและพัฒนา ให้สามารถแข่งขันกับประเทศจีนได้ จึงได้กำหนดวิธีการศึกษาดูงานในจีนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานในโรงงานผลิต ศูนย์กลางการค้า หรือศูนย์กลางการขนส่ง ที่สำคัญที่สุดในจีน จึงจะได้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของการผลิตในจีน ที่จะนำไปปรับใช้ในประเทศไทย ให้สามารถลดต้นทุน ลดเวลาการผลิต และเพิ่มคุณภาพของสินค้า ให้ได้มาตรฐานที่สากล จึงเป็นการสำคัญที่ต้องดำเนินการในครั้งนี้

สภาพแวดล้อมดังเช่นปัจจุบัน นั้นคือแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean) และแนวคิดแบบซิกม่า (Six Sigma)


ระบบการผลิตแบบลีน มีวิัฒนาการมาในอุตสาหกรรมประกลบรถยนต์ โดยในอดีต ระบบการผลิตจะมีลักษณะที่เรียกว่า Craft Production คือจะเป็นลักษณะการผลิตแบบที่ต้องอาศัย ความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ต้องอาศัยฝีมือและทักษะซึ่งทำให้ผลิตได้ทีละน้อยขึ้นและแต่ละ ชิ้นนี้ ค่าใช้จ่ายสูงมาก ต่อมาเอนริ ฟอร์ค ทำการผลิตรถยนต์โดยใช้รูปแบบการผลิตแบบจำนวน มาก (Mass Production) โดยใช้วิธีการการศึกษาการทำงาน (Time and Motion) และการใช้ชิ้นส่วน ทดแทน (Interchangeable Parts) ในปี ก.ศ. 1926 เขาได้เขียนหนังสือ "Today and Tomorrow" ที่ อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการผลิตแบบนี้ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร ต่อจากนั้น ทาอิชิ โอะโนะ วิศวกรของ บริษัทโตโยต้าในประเทศญี่ปุ่นที่ทำการผลิตรถยนต์ได้ศึกษาต่อและเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปแบบ การผลิตแบบดึง (Pull) โดยการศึกษาและนำเอาระบบชูปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket System) ที่ไม่ สามารถวางแผนการขายเป็นจำนวนแน่นอนตามตัวได้ในแต่ละวัน เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการ แตกต่างกัน ดังนั้นต้องคงตรวจเช็คสินค้าที่เปลี่ยนแปลงและคงเดินสินค้าอยู่เสมอให้เหมาะสม กับความต้องการ พร้อมกับศึกษาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพระบบอเมริกา และนำมาใช้รวมกับ ระบบการผลิตทันเวลาพอดี (Just in Time: JIT) โดยเรียกว่า ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) และเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นเกาะและมีทรัพยากรอยู่น้อย จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับการกำจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ ต่อจากนั้น จohan คราฟฟิค ชาวอเมริกันซึ่งเป็นนักวิจัยบริษัท New United Motor Manufacturing Inc. (NUMMI) เห็นว่าเพื่อประสิทธิภาพแก่กระบวนการผลิตจึงนำมาใช้เป็นปรัชญาในการผลิตโดยเป็นผู้เสนอคำว่า "ลีน" ลงในวารสาร "Sloan Management Review" ปี ก.ศ. 1988 จนกระทั่งในปี ก.ศ. 1990 จิน วอแมค สน.ใจเกี่ยวกับการสั่งซื้อย่าง迫切ดพร้อมกับ เห็นว่าญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในเรื่องการกำจัดความสูญเปล่า จึงได้ศึกษาอย่างละเอียดและพบว่า การกำจัดความสูญเปล่านี้จะช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นด้วย โดยเขียนลงในหนังสือ "Machine that Changed the World" ให้เป็นแนวคิดการผลิตแบบลีนและให้หลักการในการนำไปใช้ไว้ 5 ประการ คือ การนิยามคุณค่า (Value Definition), การวิเคราะห์การไหลของคุณค่า (Value Stream Analysis), การไหล (Flow), การดึง/ทันเวลาพอดี (Pull/JIT) และความสมบูรณ์แบบ (Perfection)

ในขณะที่ซิกม่า ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงปี 1980 เพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยบริษัท โนโตโรล่า ผู้นำเน้นการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดจนประสบความสำเร็จ สามารถลดต้นทุนในการผลิตและลดเวลาเดินทางกับความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นในบริษัทโนโตโรล่าแล้ว บริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริกส์ (General

Electric: GE) ก็เป็นอิกบริษัทหนึ่งที่นำชิกซ์ ชิกมา ไปใช้ในอุตสาหกรรมการบริการงานประมง ความสำเร็จ ทำให้ชิกซ์ ชิกมา กลายเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วไป บริษัทหลาย ๆ บริษัท เริ่มที่จะนำกลยุทธ์ชิกซ์ ชิกมา มาใช้กับองค์กรตนเองกันอย่างแพร่หลาย จนปัจจุบัน สามารถถกถ่วงได้ว่าชิกซ์ ชิกมา เป็นกลยุทธ์ตัวหนึ่งที่องค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกนำมาใช้เพื่อ สร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากระเบียบวิธีการแก้ปัญหาชิกซ์ ชิกมา เป็น วิธีการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ มีเครื่องมือคุณภาพหลากหลาย เครื่องมือทางสังคมและเครื่องมือการ แก้ปัญหาที่ถูกจัดลำดับการใช้งานอย่างเหมาะสมกับกลยุทธ์ชิกซ์ ชิกมา จึงถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ระดับ โลก (World-Class Strategy) ในประเทศไทยมีองค์กรชั้นนำหลายแห่ง เช่น บริษัท ชีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยธุรกิจการซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้นำระเบียบวิธีการแก้ปัญหาชิกซ์ ชิกมา ไปใช้อย่างมีประสิทธิผลและได้รับการยอมรับ ว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมด้านการจัดการกระบวนการในอุตสาหกรรมการผลิต องค์กรชั้นนำหลายแห่งที่ได้นำแนวทางของลีน หรือชิกซ์ ชิกมา ไปดำเนินการพบว่า แนวทางทั้งสองนี้มีข้อจำกัด จึงทำให้นักปฏิบัติการพยายามท่านมีแนวคิดผูกกุญแจเด่นของทั้งสอง แนวทางนี้ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยเหตุผลดังนี้

1. แนวทางลีน ไม่มุ่งเน้นเครื่องมือทางสังคมในการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง ความสามารถของกระบวนการ
 2. แนวทางชิกซ์ ชิกมา ไม่มีการปรับปรุงการไหลในสายการผลิตให้เป็นไปอย่าง ระบบเรียน
 3. แผนภูมิกระบวนการ (Process Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของชิกซ์ ชิกมา ไม่ได้ระบุ รายละเอียดกิจกรรมที่สร้างความสูญเปล่าเหมือนอย่างแผนภาพสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Map) ของลีนที่จำแนกความสูญเปล่า
 4. ประสิทธิผลแห่งการบูรณาการลีนและชิกซ์ ชิกมา สนับสนุนต่อการลดต้นทุนและ สร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจสูงสุด
- จากหลักการบริหารการผลิตที่มุ่งเน้นทั้งการไหลของงานที่มีประสิทธิภาพปราศจาก ความสูญเปล่า การควบคุมความผันแปรในกระบวนการและผลิตภัณฑ์ การผสมผสานระหว่าง แนวคิดของลีนและชิกซ์ ชิกมา จึงมีโอกาสที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์นี้ได้โดยการนำจุดเด่นของ ทั้งสองแนวทางผสมผสาน เพื่อชดเชยจุดด้อย งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระเบียบวิธีการ ผสมผสาน แนวคิดการบริหารการผลิตเข้าด้วยกัน โดยจะประยุกต์ระเบียบวิธีการที่พัฒนาขึ้นกับ กระบวนการผลิต ซึ่งจะใช้เป็นกรณีศึกษา

ผลลัพธ์ที่ได้จากการบูรณาการลีน-ซิกซ์ ชิกน่า คือความเร็วของกระบวนการและคุณภาพโดยให้ต้นทุนต่ำที่สุด ดังภาพที่ 1-1



ภาพที่ 1-1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการบูรณาการลีน-ซิกซ์ ชิกน่า (ศิรศักย เทพจิตร, 2549)

จากภาพที่ 1-1 ลีนสร้างกระบวนการ โดยเน้นการให้ลดของกระบวนการ นั่นคือ ลดระยะเวลานำของกระบวนการ ได้ คือการสร้างความเร็วให้แก่กระบวนการแต่ลดเปอร์เซ็นต์ของเสีย ได้เพียงเล็กน้อย ผลที่ตามมาคือต้นทุนลดลง ได้ในระดับหนึ่ง ดังเช่นเด่นที่ Lean Only และ ซิกซ์ ชิกน่า สามารถลดเปอร์เซ็นต์ของเสีย ได้ นั่นคือสร้างความเชื่อถือให้แก่กระบวนการ แต่ไม่ได้ลดเวลานำของกระบวนการ เป้าหมายในการลดต้นทุนจึงลดลง ได้ในระดับหนึ่ง ดังแสดงในเด่น Six Sigma Only การบูรณาการลีน-ซิกซ์ ชิกน่า ทำให้ลดระยะเวลานำของกระบวนการมากกับลดเปอร์เซ็นต์ของเสียลง ได้ นั่นคือการสร้างความเร็วและความน่าเชื่อถือให้แก่กระบวนการผลลัพธ์ที่ตามมา คือสามารถทำให้ต้นทุนลดลงต่ำที่สุด จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสนองความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความประสงค์ต้องการศึกษาดังนี้

1. เพื่อพัฒนาการบูรณาการวิธีการลีน (Lean) - ซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) สำหรับการปรับปรุงกระบวนการ
2. เพื่อประยุกต์วิธีการลีน - ซิกซ์ ซิกม่า ในกระบวนการผลิตสารคดิสก์ไดร์ฟ

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

1. ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย

- 1.1 กำหนดปัญหาสำหรับงานวิจัย
- 1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการลีนและซิกซ์ ซิกม่า ทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 พัฒนาแบบจำลองการทดสอบ
- 1.4 ประยุกต์การทดสอบแนวคิดลีนและซิกซ์ ซิกม่ากับกรณีศึกษา
- 1.5 ประเมินผลและข้อเสนอแนะ

2. ขั้นตอนลีน-ซิกซ์ ซิกม่า

เป็นการพัฒนาแบบจำลองการทดสอบแนวคิดลีนและซิกซ์ ซิกม่า ผู้ทำวิจัยได้

ทดสอบเครื่องมือการผลิตแบบลีนเพิ่มเติมเข้าไปในกระบวนการ DMAIC นอกจากเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ต่าง ๆ ในซิกซ์ ซิกม่า แล้ว จะมีการนำเครื่องมือลีนเข้ามา ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 ขั้นตอนการกำหนดปัญหา เริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ แห่งกุญแจปัจจุบัน กำหนดตัวชี้วัดกระบวนการ กำหนดตัวชี้วัดทางธุรกิจและจัดตั้งทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา

2.2 ขั้นตอนการวัดและตรวจสอบ เริ่มจากการวิเคราะห์กระบวนการ ให้ลด ศึกษาแหล่งของความสูญเปล่า วิเคราะห์ระบบการวัดลีน-ซิกซ์ ซิกม่า ประเมินความสามารถของกระบวนการลีน-ซิกซ์ ซิกม่าและวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา

2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เริ่มจากแนวทางการแก้ไขปัญหา ทดสอบสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง

2.4 ขั้นตอนการการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ เริ่มจากการประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหา ประเมินผลการปรับปรุงและสร้างสาเหตุแห่งกุญแจหลังปรับปรุง

2.5 ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ เริ่มจากการทำแผนควบคุมกระบวนการ ติดตามผลการควบคุมและส่งมอบโครงการให้กับเจ้าของพื้นที่

2.6 ขั้นตอนการติดตามผลประโยชน์ทางธุรกิจ ขั้นตอนนี้เป็นการรับประโยชน์จากผลงานโครงการ ทางธุรกิจ หรือต้นทุนที่ลดลงจากการแก้ไขปัญหาเป็นระยะเวลา 12 เดือน หลังจากที่ปิดโครงการ

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัย

3.1 โปรแกรม Minitab เพื่อใช้สำหรับรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point เพื่อใช้สำหรับการทำรายงานวิจัย

3.3 นาฬิกาจับเวลา เพื่อใช้สำหรับจับเวลาการทำงาน

3.4 กล้องถ่ายรูป เพื่อใช้สำหรับบันทึกภาพอุปกรณ์และวิธีการทำงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. ทราบถึงองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับแนวคิดลีนและซิกซ์ ซิกม่าจากการทดสอบ

2. เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรต่าง ๆ นำไปศึกษาการทดสอบแนวคิดลีนและซิกซ์ ซิกม่า

3. ทราบถึงแนวทางการลดต้นทุน จากการทดสอบแนวคิดลีน (Lean) และซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma)

4. การทดสอบแนวคิดลีนและซิกซ์ ซิกม่า ช่วยในการประเมินคุณภาพต่าง ๆ ขององค์กรในระยะยาว เพื่อรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการ

5. เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารในการดำเนินนโยบาย

ขอบเขตการวิจัย

ดำเนินการวิจัยตามหลักการและวิธีการระเบียบการทดสอบแนวคิดลีนและซิกซ์ ซิกม่า ในกรณีศึกษาของกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก ช่วงเวลาระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2550 ของสายผลิตภัณฑ์ A ในส่วนการผลิตส่วนอ่าน-เขียน (Read-Write Part) ของกระบวนการผลิตชาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

บทที่ 2


ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะได้ทราบถึงความรู้เบื้องต้นของสารคดิสก์ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของการพัฒนาลิน-ชิกซ์ ซิกม่า ในอุตสาหกรรมสารคดิสก์ ทฤษฎีลิน ทฤษฎีชิกซ์ ซิกม่า การปรับเปลี่ยนมุมมองด้านต่าง ๆ จุดอ่อนและจุดแข็ง การบูรณาการ ผลงานวิจัย บทความ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและบทสรุปสาระสำคัญ ทั้งหมดประกอบด้วยเนื้อหา 5 ข้อดังนี้

1. สารคดิสก์ (Hard Disk)
2. ทฤษฎีลิน (Lean)
3. ทฤษฎีชิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma)
4. การปรับเปลี่ยนมุมมองด้านต่าง ๆ ระหว่าง ลิน (Lean) กับชิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma)
5. ผลงานวิจัย บทความ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสรุปสาระสำคัญ

ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)

ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเปลือกนอกเป็นโลหะเงี়้และมีแผงวงจรสำหรับการควบคุมการทำงานประมวลอยู่ที่ด้านล่าง พื้นที่ภายในจะมีแม่เหล็กและกระดาษสีฟ้าที่เรียกว่า “盘面” (disk platter) ที่หมุนอยู่ ทำให้สามารถเขียนข้อมูลลงบนพื้นที่ได้โดยใช้หัวเขียนที่เคลื่อนตัวไปตามวงกลม ข้อมูลจะถูกจัดเรียงเป็นหน่วย叫做簇 (cluster) ที่มีขนาดต่างๆ กัน ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงไว้ใน簇จะถูกเขียนลงในพื้นที่ที่ไม่ติดกัน ทำให้สามารถอ่านข้อมูลได้เร็วและแม่นยำ



ภาพที่ 2-1 ลักษณะของฮาร์ดดิสก์

1. โครงสร้างของฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) (อภิรัชต์ ศิริธรรมิวัตร, 2549)

ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ เมื่อแบ่งตามหน้าที่การทำงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ดังภาพที่ 2.2 ได้แก่

- 1.1 ส่วนอ่าน-เขียน (Read-Write Part)
- 1.2 ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage Part)
- 1.3 ส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ (Movement Controlling Part)
- 1.4 ส่วนเชื่อมต่อทางไฟฟ้า (Electrical Interconnection Part)




ภาพที่ 2-2 โครงสร้างของฮาร์ดดิสก์

2. หลักการทำงานของฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)

ฮาร์ดดิสก์ จะเก็บข้อมูลไว้ใน Track หรือ เส้นวงกลม โดยจะเริ่มเก็บข้อมูลที่ด้านนอกสุด ของฮาร์ดดิสก์ก่อน จากนั้นจึงໄล่เข้ามาด้านในสุด โดยฮาร์ดดิสก์ จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสุ่มเข้าถึง ข้อมูลได้ คือการที่หัวอ่านสามารถเคลื่อนที่ไปอ่านข้อมูลบนจุดใดของฮาร์ดดิสก์ก็ได้ หัวอ่านของ ฮาร์ดดิสก์ นั้นสามารถบินอยู่เหนือนื้อพื้นที่จัดเก็บ ข้อมูลทันทีที่ได้รับคำแนะนำจากชิปปี้ ฮาร์ดดิสก์ นั้นสามารถ เก็บข้อมูลได้ทั้ง 2 ด้านของ แพลตเตอร์ ถ้าหัวอ่านเขียนนั้นอยู่ทั้ง 2 ด้าน ดังนั้น ฮาร์ดดิสก์ที่ มีแพลตเตอร์ 2 แผ่นนั้นสามารถมีพื้นที่ในการ เก็บข้อมูลได้ถึง 4 ด้านและมีหัวอ่าน เก็บ 4 หัว การเคลื่อนที่ของหัวอ่านเขียนนี้จะมีการเคลื่อนที่ไปพร้อมๆ กัน โดยจะมีการเคลื่อนที่ ที่ตรงกัน Track วงกลมนั้นจะถูกแบ่งออก เป็นหน่วยย่อย ๆ เรียกว่า Sector การเขียนข้อมูลลงบน ฮาร์ดดิสก์นั้นจะเริ่มเขียนจากการรอบนอกสุด ของฮาร์ดดิสก์ก่อน จนถึงเมื่อข้อมูลใน Track นอกสุด


ถูกใช้ในจานเดิมหัวอ่านก็จะเคลื่อนนามบั้งแทร์กต์มา ที่ว่างแล้วทำการเขียนข้อมูลต่อไป ดังภาพที่ 2-3
แสดง Track, Sector และ Cylinder ฮาร์ดดิสก์



ภาพที่ 2-3 Track, Sector และ Cylinder ฮาร์ดดิสก์

3. ขั้นตอนการผลิตฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)

กระบวนการหลักในการผลิตฮาร์ดดิสก์ เริ่มต้นแต่ระดับเวย์เฟอร์ (Wafer) ระดับแผ่นสไลเดอร์ (Bar/Slider) ระดับสไลเดอร์ (Slider) ระดับไฮจิเอ (HGA: Head Gimbal Assembly) ระดับไฮสตั๊ก (HSA: Head Stack Assembly) และระดับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD: Hard Disk Drive) เป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนส่งให้กับลูกค้าต่อไป ดังภาพที่ 2-4



ภาพที่ 2-4 กระบวนการหลักในการผลิตหัวบันทึกและฮาร์ดดิสก์

ทฤษฎีดิน

1. วิัฒนาการลีน (Lean)

ในกระบวนการผลิตความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานมักเกิดขึ้นและแอบแฝงอยู่ในรูปค่าต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่สามารถหาสาเหตุได้ จึงมีการคิดค้นเทคนิคเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้ได้ ซึ่งระบบการผลิตแบบลีน (Lean) เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถจัดความสูญเปล่า (Waste) ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องได้ เทคนิคแบบลีนกำลังเป็นที่นิยมและได้ถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระดับโลก จากการผลิตแบบดั้งเดิมที่ผลิตเป็นจำนวนมากสู่การผลิตตามความต้องการลูกค้า โดยการทำความเข้าใจในกระบวนการผลิตและการออกแบบตามคุณค่าที่ลูกค้าต้องการและจัดการอย่างถูกต้องให้เหมาะสม เพื่อช่วยในเรื่องการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้นทั้งการผลิตและวิสาหกิจ แนวทางการผลิตแบบลีนนี้ในการปฏิบัตินี้เริ่มจากการปรับโครงสร้างพื้นที่ทางเทคนิคและการจัดการ บ่งชี้ให้เห็นความสูญเปล่า ค่าต้นทุนในการปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขของลูกค้า ที่ต้องการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่ทำให้เกิดความสูญเปล่าได้ที่ไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามเพิ่มและพยายามรักษาวิธีการนี้ผ่านมาตรฐานที่จัดทำขึ้น

วิัฒนาการของระบบการผลิตแบบลีน (Lean) ดังภาพที่ 2-5

1985	1990	1995-1990	1990...
Credit production ลูกค้าต้องการสินค้า ต้องการสินค้าในปริมาณ และระยะเวลาที่ต้องการ ขั้นตอนการผลิตค่าต้นทุนสูง	Mass production ลูกค้าต้องการสินค้าในปริมาณ และระยะเวลาที่ต้องการ แต่ต้องการสินค้าในรูปแบบ และคุณภาพที่ต้องการ ขั้นตอนการผลิตค่าต้นทุนสูง	Toyota Production System ลูกค้าต้องการสินค้าในปริมาณ และระยะเวลาที่ต้องการ แต่ต้องการสินค้าในรูปแบบ และคุณภาพที่ต้องการ ขั้นตอนการผลิตค่าต้นทุนต่ำ	Lean Enterprise ลูกค้าต้องการสินค้าในปริมาณ และระยะเวลาที่ต้องการ แต่ต้องการสินค้าในรูปแบบ และคุณภาพที่ต้องการ ขั้นตอนการผลิตค่าต้นทุนต่ำ

ภาพที่ 2-5 วิัฒนาการลีน

- ปี ค.ศ. 1855 อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เริ่มระบบการผลิตจะมีลักษณะที่เรียกว่า Craft Production คือจะเป็นลักษณะการผลิตแบบที่ต้องอาศัยความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ต้องอาศัยฝีมือและทักษะซึ่งทำให้ผลิตได้ทีละน้อยชิ้นและแต่ละชิ้นมีค่าใช้จ่ายสูงมาก

- ปี ค.ศ. 1913 เอ็นรี ฟอร์ด ทำการผลิตรถยนต์โดยใช้รูปแบบการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Production) โดยใช้วิธีการการศึกษาการทำงาน (Time and Motion) และการใช้ชิ้นส่วนทดแทน (Interchangeable Parts) เขาได้เขียนหนังสือ “Today and Tomorrow” ที่อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการผลิตแบบนี้ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร

- ปี ค.ศ. 1955-1990 โทโนโนะ วิศวกรของบริษัทโตโยต้าในประเทศญี่ปุ่นที่ทำการผลิตรถยนต์ได้ศึกษาต่อและเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปแบบการผลิตแบบดึง (Pull) โทโนะเป็นบุคคลที่สามารถมองเห็นได้ลึกซึ้งและได้นำบางสิ่งจากที่แห่งหนึ่งไปใช้กับอีกแห่งหนึ่ง ดังนี้

1) ที่ Indy 500: เขายังคงเรียนรู้ความสมดุลของงาน การเตรียมตัวและการทำงานเป็นทีม

2) ที่ โรงงาน River Rouge (Ford, Dearborn, Michigan): เขายังคงเรียนรู้การผลิตจำนวนมาก (Mass production) และสายการผลิตที่เคลื่อนที่

3) ที่ Supermarkets: เขายังคงเรียนรู้ความหลากหลายที่ไม่สามารถวางแผนการขายเป็นจำนวนแน่นอนตามตัวได้ในแต่ละวัน เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการแตกต่างกัน ดังนั้นต้องพยายามตรวจสอบสินค้าที่เปลี่ยนแปลงและพยายามเดินทางกลับมาอีกครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและนี่คือความคิดที่อยู่เบื้องหลังของคัมบัน (Kanban)

โทโนะได้ศึกษาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพระบบอเมริกาและนำมาร่วมกับระบบการผลิตทันเวลาพอดี (Just in Time: JIT) ต่อมา จิโโคกะ (คือเครื่องจักรจะมีการตรวจสอบด้วยตนเองหากมีการผิดพลาดสายการผลิตก็จะหยุดทันที) โดยเรียกว่า ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) และเนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะเป็นเกษตรและมีทรัพยากรอยู่น้อย จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับการกำจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ

- ปี ค.ศ. 1988 จอห์น คราฟฟิก ชาวอเมริกันซึ่งเป็นนักวิจัยอยู่บริษัท New United Motor Manufacturing Inc. (NUMMI) เห็นว่าเพื่อประสิทธิภาพแก่กระบวนการผลิตจึงนำมาเขียนเป็นปรัชญาในการผลิตโดยเป็นผู้เสนอคำว่า “ลีน” ลงในวารสาร “Sloan Management Review”

- ปี ค.ศ. 1990 จิม วอแมค สน.ใจเกี่ยวกับการสั่งซื้อย่างประยัดพร้อมกันเห็นว่า ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในเรื่องการกำจัดความสูญเปล่า จึงได้ศึกษาอย่างละเอียดและทำอย่างเป็นระบบจนประสบความสำเร็จที่ว่าการกำจัดความสูญเปล่านี้จะช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นด้วย

โดยเพียนลงในหนังสือ "Machine that Changed the World" ให้เป็นแนวคิดการผลิตแบบลีนและให้หลักการในการนำไปใช้ไว้ 5 ประการ คือ การนิยามคุณค่า (Value Definition) การวิเคราะห์การไหลของคุณค่า (Value Stream Analysis) การไหล (Flow) การดึง/ทันเวลาพอดี (Pull/JIT) และความสมบูรณ์แบบ (Perfection)

2. คำจำกัดความของการผลิตแบบลีน (Lean)

คำจำกัดความของการผลิตแบบลีน (Lean) ที่ National Institute of Standards and Technology Manufacturing Extension Partnership: NIST/MEP (1999) ให้ไว้คือ ระบบที่มุ่งเน้นการจำแนกและการกำจัดความสูญเปล่าคือกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า ตลอดจนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยทำให้การไหลของผลิตภัณฑ์เกิดมาจากกระบวนการดึงคุณของลูกค้า หรือคือหลักการผลิตที่ใช้หลักการกำจัดความสูญเปล่า (Waste) เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) โดยเน้นถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญหรือเรียกว่าตลาดเป็นของผู้บริโภค ด้านการบริหารและการดำเนินธุรกิจ ลีน คือการออกแบบและการจัดการกระบวนการ ระบบ ทรัพยากรและมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในครั้งแรกที่ดำเนินการ โดยพยายามให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด (Minimum Waste) หรือมีส่วนเกินที่ไม่จำเป็นน้อยที่สุด โดยความสูญเสียังกล่าวว่านี้ ไม่ได้ประเมินจากผลลัพธ์ชั้นสุดท้าย (Final Products) เพียงอย่างเดียว แต่จะประเมินจากกิจกรรมหรือกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ทรัพยากร โดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Non-Value Added) ในการผลิต เช่น ความผิดพลาดในการอ่านแบบ การขาดการสื่อสาร การทำงานนอกเหนือชั้นตอนกระบวนการที่กำหนด กิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อน โดยไม่จำเป็น การป้อนทรัพยากรเข้ากระบวนการผลิตซ้ำหรือเร็วเกินความจำเป็น การสั่งซื้อวัสดุที่ไม่ได้คุณลักษณะเข้ามาใช้งาน การทำงานเสร็จก่อนกำหนดมากเกินไปและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

3. ขั้นตอนของแนวคิดแบบลีน

ในปี ค.ศ 1990 Jim Womack ได้นำเสนอแนวคิดของระบบนี้ในหนังสือ "Machine that Changed the World" และให้หลักการในการนำไปใช้ไว้ 5 ประการ ดังนี้

3.1 การกำหนดคุณค่า (Value Definition)

เป็นการกำหนดคุณค่าโดยใช้บูมนองของลูกค้า คือเมื่อสมมติว่าตัวเองเป็นลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้านั้นแล้วมองคุณว่ากระบวนการใดบ้างในการผลิตที่ถือว่าสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องใช้ที่จะจ่ายเงินให้กับกระบวนการนั้นและกระบวนการใดที่ไม่ถือว่าเป็นการสร้างขึ้นคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์นั้นและทำการกำจัดออกไป ดังนั้นกระบวนการที่สร้างคุณค่าจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยที่ลูกค้าจะเป็นคนสุดท้ายที่กำหนดคุณค่านั้น ด้วยเหตุนี้ความสูญเสียของการหนึ่งของ

ความสูญเปล่าคือกระบวนการที่ลูกค้าไม่ต้องการ บริษัทที่มีระบบการผลิตแบบลินจี้ทำงานโดยทำความเข้าใจและบอกได้ว่าลูกค้าต้องการซื้ออะไรและในองค์กรจะมีการปรับปรุงพื้นฐานสินค้า การบริหารองค์กรและพนักงานจนไปถึงการผลิต หลักการนี้จะมุ่งเน้นการทำด้วยคุณค่า ความต้องการลูกค้าในเรื่องฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์คุณภาพและการขนส่งอย่างมีความสัมพันธ์กัน ทำให้เกิดต้นทุนและราคาขาย


หลักการนี้จะมุ่งเน้นการทำด้วยค่าของผลิตภัณฑ์บนรากรฐานความต้องการของลูกค้าในเรื่องฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ คุณภาพและการขนส่ง ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันที่ทำให้เกิดต้นทุนและการกำหนดราคาขาย ดังนั้นการค้นหาและวิจัยความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญ ควรจะต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “Quality Function Deployment (QFD)” ที่เป็นวิธีการให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าและถ่ายทอดคุณสมบัติไปสู่การออกแบบ

คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หารด้วยต้นทุนของคุณสมบัตินั้นจะแสดงให้เห็นในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วนการวัดและวิเคราะห์ผลโดยใช้เทคนิคของ Value Engineering ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในเรื่องเป้าหมายต้นทุนและกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด โดยจะต้องทราบนักในตัวผลิตภัณฑ์ กำไรและผลตอบแทนในการวางแผนธุรกิจ ข้อกำหนดหรือกลยุทธ์ที่นำไปสู่ความสำคัญตรงกับเป้าหมายด้านต้นทุนที่ตั้งไว้ ซึ่งจะต้องปรับแต่งกระบวนการผลิตและการสั่งซื้อได้ตรงตามต้องการ

3.2 การวิเคราะห์การไหลของคุณค่า (Value Stream Analysis)

คุณค่าของกระบวนการผลิตจะเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า การวิเคราะห์จะเริ่มต้นด้วยการใช้แผนภูมิกระบวนการ (Process Mapping) ที่เรียกว่า Value Stream Analysis (VSM) หรือแผนภาพสายธารคุณค่ากำหนดแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการผลิตภัณฑ์ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีคำถามว่า “ขั้นตอนนั้นมีคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการหรือไม่” ความต้องการของลูกค้าที่จะเป็นขั้นตอนที่มีผลต่อการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ Value Stream หมายถึง กิจกรรมหรืองานทั้งหมด (ทั้งที่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มและไม่มีคุณค่าเพิ่ม) ที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ให้กับคุณค่า ดังนั้น VSM คือการเขียนแผนภาพแสดงถึงการไหลของวัตถุดิบและข้อมูลสารสนเทศในการผลิตนั้นของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดต่าง ๆ VSM ดังภาพที่ 2-6 ช่วยในการจำแนกให้เห็นถึงขั้นตอนที่เป็นการเพิ่มคุณค่าและที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อหาวิธีการกำจัดขั้นตอนที่ไม่เพิ่มคุณค่า หรือที่เรียกว่าความสูญเปล่า (Waste/Muda) หรือ Muda ออก แล้วอธิบายถึงการไหลของคุณค่า แยกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ การแก้ปัญหา การจัดการสารสนเทศ และการ改善สภาพ เมื่อเข้าใจอะไรคือการไหลที่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถแยกแยกกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- การสร้างคุณค่าเพิ่มในกระบวนการ ไฟล เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม ในเรื่องหน้าที่การทำงานของวัสดุคงสูงกระบวนการที่ได้ผลิตภัณฑ์ออกมา
- การสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่มีความจำเป็น ตั้งแต่ขั้นตอนในกระบวนการผลิตรวมถึงการตรวจสอบ การรักษา และการขนส่ง
- การสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าและควรกำจัดออกทันที ถ้ากิจกรรมนั้น pragmatically ชัดว่าไม่เกิดคุณค่าและประโยชน์แก่กระบวนการควรยกเลิกออกไป



ภาพที่ 2-6 ตัวอย่างสายธาราแห่งคุณค่า

3.3 การไฟล (Flow)

องค์กรต้องการให้การสนับสนุนและมุ่งเน้นเรื่องการไฟลของผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบบค่าว (Rapid Production Flow) โดยการกำจัดอุปสรรค กำแพงของกั้น (Walls) ต่าง ๆ และระยะทางที่อยู่ระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั่วไป ซึ่งจะมีผลทำให้แผนผังการทำงานของพนักงานและเครื่องมือที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลงไปด้วย หลักในการไฟลจะต้องคำนึงถึงคือ

3.3.1 การไฟลแบบต่อเนื่องคือ ผลิตภัณฑ์ควรไฟลผ่านกระบวนการเพิ่มคุณค่าอย่างต่อเนื่องปราศจากการรักษา

3.3.2 ระดับการผลิต คือผลิตภัณฑ์ในลักษณะ Production Mix ตามปริมาณความต้องการในแต่ละช่วงเวลา

การ ไอลแบบต่อเนื่องจะทำให้การผลิตมีช่วงเวลานำน้อย ทำให้สามารถวางแผนการผลิตแบบ Make to Order แทนการ Make to Stock และการควบคุมระดับการผลิตทำให้ปริมาณการผลิตกับปริมาณความต้องการของลูกค้าใกล้เคียงกันเป็นการป้องกันความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป นอกจากนี้การ ไอลแบบต่อเนื่องปราศจากการรออยู่ซึ่งจะนำไปสู่ Zero in Process Inventory ทำให้ลดความสูญเสียจากการคงคลังและระดับการผลิตที่เหมาะสม ทำให้สามารถลดลงเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ง่ายเกิดความยืดหยุ่นในกระบวนการ

3.4 การดึง (Pull) / ทันเวลาพอดี (JIT)

แนวคิดแบบลีน สินค้าคงคลังหรือการคงคลังจะถูกพิจารณาเป็นเรื่องของความสูญเสีย จะนับการผลิตสินค้าได้ๆ ก็ตามที่ขายไม่ได้จะเป็นความสูญเสีย เช่นเดียวกัน การที่มีการผลิตแต่ไม่ได้ขายก็เหมือนสินค้านั้นไม่มีค่า ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือทำตามความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง โดยให้ความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตึงให้เกิดการผลิต หลักการนี้เป็นการผลิตตามปริมาณที่เพียงพอในช่วงเวลาที่ต้องการ วัตถุประสงค์ของการผลิตแบบทันเวลาพอดีคือการสร้างความสมดุลและความสัมพันธ์ของปริมาณการผลิตกับความต้องการ เพื่อกำจัดความสูญเสียที่มากเกินไป แต่ในทางปฏิบัติแล้วความต้องการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงได้มีการนำ Takt Time มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสมดุลของการ ไอล

3.5 ความสมบูรณ์แบบ (Perfective)

การทำให้ประสบความสำเร็จได้นั้นควรได้รับพลังจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพใน 4 หลักการที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ควรทำการเน้นให้เกิดโอกาสที่จะมีการปรับปรุงในเรื่องของผลกระทบเวลา พื้นที่ ต้นทุนและการลดความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลผลิตและการบริหาร โดยทั่วไปองค์กร ประกอบด้วย 3 ประการที่แนวคิดแบบลีนนั้นเน้นได้แก่

3.5.1 บรรลุถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และกิจกรรมในกระบวนการผลิต ซึ่งมีคุณลักษณะและเป็นกระบวนการเพื่อในสายตาลูกค้า

3.5.2 เป็นการวางแผนสร้างระบบการ ไอลอย่างต่อเนื่อง ระบบคงคลังเป็นศูนย์การผลิตทันเวลาพอดี ของเสียเป็นศูนย์

3.5.3 ความสมบูรณ์แบบคือการเพิ่มคุณค่ามากที่สุดโดยการปรับปรุงต่อเนื่องหรือ Kaizen ซึ่งการประเมินผลต้องปรับปรุงไป ดังนั้นการบริการและการดำเนินงานขั้นต่อไปควรที่จะดำเนินถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่เป็นไปได้ การวัดประสิทธิภาพโดยการ Benchmarking และ Balance Scorecard การทำงานเป็นทีมและคืน habitats ความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม

4. หลักการพื้นฐานของแนวคิดแบบลีน

แนวทางที่ชาวอเมริกันใช้ในการแก้ไขปัญหาทันทีและครั้งเดียวที่ดีที่สุด คือ การผลิตแบบลีน จะเป็นสิ่งที่แน่นอน ไม่มีความผิดพลาด ดังที่กล่าวว่า “สินค้าคงคลังเป็นศูนย์” “การติดต่ออย่างรวดเร็ว” “ตรวจสอบงานด้วยสายตา” “การป้องกันความผิดพลาด” และการกำจัดความสูญเปล่า รวมเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการป้องกันปัญหาของการผลิต บริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้นำเทคนิคแบบลีนทั้ง 18 เทคนิคไปใช้ เช่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Total Productive Maintenance: TPM) การสร้างความสมดุลในการผลิตและระบบดึง (Pull System) เป็นต้น มาใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ ระบบการผลิตแบบเซลลูลาร์ (Cellular Manufacturing) ได้นำเทคนิคการผลิตแบบลีนนี้ไปใช้งานเกิดประโยชน์มาก

เทคนิคการผลิตแบบลีนแสดงให้เห็นเด่นชัดในงานอุตสาหกรรม ที่ประสบความสำเร็จ ในระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน (Shop Floor) และคงให้เห็นว่าเทคนิคการผลิตแบบลีนเป็นหลักของการผลิต ที่มีแนวความคิดคลอบคลุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ การออกแบบ วัสดุดิบจนกระทั่งเป็นสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ การผลิตแบบลีนจึงเป็นวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต ส่วนวิสาหกิจแบบลีนพูดถึง แนวคิดในการวิเคราะห์คุณค่าเพิ่มจากความสูญเปล่าทั้ง 7 โดยวิธีการวิเคราะห์สายธารคุณค่า (7 Tools-Value Stream Map)

4.1 ความสูญเปล่าในกระบวนการลีน

ระบบการผลิตแบบลีน จะมุ่งเน้นไปที่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ลูกค้าต้องการ โดยการทำความเข้าใจในกระบวนการผลิตและบ่งชี้ความสูญเปล่าภายในกระบวนการเหล่านี้ ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “มูดา” (Muda) และกำจัดความสูญเปล่าเหล่านี้ทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง นิยามความสูญเปล่าก็คือ ทุกกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากร (เพิ่มค่าใช้จ่ายเข้าไปในผลิตภัณฑ์) แต่ไม่ทำให้เกิดคุณค่าเพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้า นั่นก็คือกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วลูกค้าไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินให้กับกิจกรรมนั้น ซึ่งความสูญเปล่ามีทั้งหมด 7 ประการ ดังนี้

4.1.1 การผลิตมากเกินไป (Overproduction) คือ การผลิตที่เร็วกว่า มากกว่า หรือ เสร็จก่อน ที่กระบวนการต่อไปจะต้องการ เกิดจากการพยากรณ์ที่ไม่เหมาะสม ทำให้มีเวลานำที่ขายนาน ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากขึ้นและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหารจัดการ

4.1.2 การรอคอย (Waiting) คือ การรออยู่นาน ๆ ในขณะทำการผลิต เช่น การรอการตั้งเครื่อง รอคอมบิวต์ หรือ รอชิ้นงานเป็นต้น แสดงให้เห็นถึงการใช้เวลาอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตและส่งมอบ เกิดต้นทุนสูญเปล่า

4.1.3 การขนย้าย (Transportation) คือ การเคลื่อนย้ายวัสดุต่าง ๆ ทั้งในส่วนของพื้นที่ในการเก็บรักษาคงคลังและระหว่างกระบวนการผลิต อาจเกิดจากการวางแผนผิด โรงงานที่ไม่ได้

การจัดซื้องานไม่ เป็นระเบียบ ทำให้สูญเสียแรงงานและเวลาในการขนส่งเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นและอาจได้รับความเสียหายระหว่างการเคลื่อนย้าย荷物 ขั้นตอน

4.1.4 กระบวนการที่ไม่เหมาะสม (Inappropriate Processing) คือ การใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องมาตรฐานในการทำงานไม่เพียงพอ การจัดลำดับงานไม่เหมาะสม การนำเครื่องจักรใหญ่ ๆ ที่มีกำลังการผลิตสูงมาผลิตสินค้าจำนวนน้อยทำให้เสียค่าใช้จ่าย ต้นทุน เวลาและแรงงาน เกินความจำเป็น

4.1.5 การเก็บวัสดุคงคลัง (Unnecessary Inventory) คือ การเก็บคงคลังไว้มากเกินไป ทำให้เกิดเวลาสำรองนาน เสียพื้นที่ในการจัดเก็บ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและต้นทุนจึง ความเสื่อมสภาพและล้าสมัยของวัสดุ

4.1.6 การเคลื่อนที่ที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motions) คือ การเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวของพนักงานผิดหลัก การเคลื่อนไหวมีการทำการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การโค้งตัว การเอื้อมหันไป远く ที่ต้น ทำให้เกิดความเมื่อยล้าและส่งผลต่อการทำงาน ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย นอกจากนี้การจัดวางผังและการจัดลำดับงานที่ไม่เหมาะสม ทำให้เสียเวลาในการเคลื่อนที่มากขึ้น

4.1.7 ของเสีย (Defects) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ ความเสียหายของผลิต หรือขันข่าย ทำให้เสียเวลาและแรงงานในการตรวจสอบแก้ไข เกิดต้นทุนสูญเปล่า

ในความสูญเปล่าทั้ง 7 ประเภทที่กล่าวมานี้ โตโยต้า ถือว่าความสูญเปล่าอัน เนื่องมาจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) เป็นความสูญเปล่าที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นตัว ก่อให้เกิดความสูญเปล่าอื่น ๆ ตามมา ซึ่งการผลิตมากเกินไปเกิดมาจากการผลิตที่เร็วกว่า มากกว่า หรือก่อนที่กระบวนการต่อไปจะต้องการเนื่องมาจากการพยากรณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือการ ต้อง การผลิตคราวละมาก ๆ เพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ แต่ผลที่ตามมาก็คือทำให้เกิดเวลาสำรอง การผลิตที่ยาวนาน ความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บมากขึ้นและต้องใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการ มาก และความสูญเปล่าอื่น ๆ ที่ตามมาก็คือ การเก็บเป็นสินค้าคงคลัง การเคลื่อนที่ของคนในการ เคลื่อนย้ายสินค้าไปเก็บ ไว้รอการจำหน่ายได้ การรออยู่เนื่องมาจากการแบนทึกในการผลิตมีขนาดใหญ่ เกินความพอดีและการผลิตคราวละมาก ๆ ยังเป็นตัวชี้ว่าของเสียหรือข้อมูลพร่องในสินค้าที่ต้อง กำจัดออกไป นอกจากนี้การที่ต้องเก็บสินค้าที่ต้องผลิตเกินความจำเป็นไว้ยังทำให้เกิดความล้าสมัย ในรูปแบบของแพ็ชชั่นหรือในด้านเทคโนโลยีเก่าที่ตลาดไม่ต้องการหรือเกิดการແเนาเสียได้ (ในสินค้า บางประเภท) จนเกิดปัญหาต้นทุนจึง

ความสูญเปล่ามีความหมายที่ตรงกันข้ามกับคำว่าคุณค่า (Value) และโดยทั่วไป แล้วในการปฏิบัติงาน การดำเนินงานใด ๆ ก็จะประกอบด้วยทั้งกิจกรรมและการ ไฟล์ที่สามารถ แบ่งได้ 3 ประเภท ดังรายละเอียดหัวข้อดังไป

4.2 การเพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต

โดยทั่วไปในการผลิตนั้นมีลักษณะงานซึ่งประกอบด้วยทั้งกิจกรรมและการไทยที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ


4.2.1 ขั้นตอนที่ถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ (Value Added: VA) คือ กิจกรรมที่มีคุณค่าในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นวัสดุคง หรือชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตว่าจะใช้แรงงาน หรือเครื่องจักรในการผลิต นำไปสู่กระบวนการสุดท้ายที่ได้ผลิตภัณฑ์

4.2.2 ขั้นตอนการสร้างซึ่งไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่เป็นสิ่งจำเป็น (Necessary but Non Value Added: NNVA) ถือเป็นความสูญเปล่า แต่จำเป็นต้องยอมให้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น การเดินในระบบไกลเพื่อหยิบชิ้นส่วนหรือวัสดุคง การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์/เครื่องมือระหว่างการผลิต ความสูญเปล่าประเภทนี้อาจจะไม่สามารถกำจัดทิ้งได้ แต่สามารถทำให้ลดลงได้

4.2.3 ขั้นตอนการสร้างซึ่งไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (Non Value Added : NVA) คือ ความสูญเปล่าและเป็นกิจกรรมที่ไม่จำเป็นซึ่งควรจะจำกัดออกไป เช่น เวลาในการรอคอย (Waiting Time) การกอง/สุมผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต (WIP) การทำงานหรือกิจกรรมเดียวกันซ้ำๆ (Double Handing) เป็นต้น

ซึ่งโดยทั่วไปในระบบการผลิตนั้นมีลักษณะดังภาพที่ 2-7 คือในทั้งหมด 100% ในกระบวนการผลิตได ๆ นั้น จะเป็นขั้นตอนที่ถือว่าเพิ่มคุณค่าจริง ๆ มีเพียง 5% เท่านั้น อีก 95% เป็นความสูญเปล่า ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญในการกำจัดความสูญเปล่า เพื่อให้กระบวนการผลิตดีขึ้น

แผนภูมิส่วนประกอบภายในกระบวนการผลิตได ๆ



ภาพที่ 2-7 สัดส่วนเวลาระหว่างเพิ่มคุณค่า 5% กับความสูญเปล่า 95%

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตแบบลีน

วิธีที่จะช่วยให้การผลิตแบบลีนบรรลุความเป้าหมายที่ต้องการนั้นมีอยู่หลายวิธี ซึ่งวิธีเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือของการผลิตแบบลีน (Lean Tool) ซึ่ง George (2002) ได้พัฒนา Toolkit ของการผลิตแบบลีน ที่รวมรวมเครื่องมือไว้มากถึง 27 ตัว และได้จัดแบ่งประเภทของเครื่องมือออกเป็นทั้งหมด 4 ประเภทตามประโภชน์ที่ได้รับจากการใช้เครื่องมือนั้น ๆ แสดงดังตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 เครื่องมือของระบบการผลิตแบบลีน

ลำดับ	ประเภท	ประเภทย่อย	เครื่องมือ	ชื่ออื่น
1	การไฟล	ของวัสดุ	การผลิตแบบดึง	กั้มบังวัดคุณภาพ การดึง การเดิน
2			แบบต่อเนื่อง	การไฟลแบบต่อเนื่อง
3		แบบ มาตรฐาน	อัตราการผลิตสอดคล้องกับอัตราการขายสินค้า	การไฟลตามความต้องสินค้าของลูกค้า
4			5 ส	การไฟลแบบมาตรฐาน
5			การปฏิบัติงาน	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
6			ชีท	วิธีการปฏิบัติงานทางกราฟ มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน
7			การควบคุมด้วยสายตา	การสื่อสารในโรงงานด้วยสายตา การสื่อสารด้วยป้ายสัญญาณ การควบคุมการผลิตด้วยสายตา การควบคุมวัสดุคุณภาพด้วยสายตา การควบคุมการปฏิบัติงานด้วยสายตา
8		แบบการซ่อน บำรุง	การบำรุงรักษาแบบทวีผล	การบำรุงรักษาด้วยตัวเอง
9			การบำรุงรักษาแบบเรื่อยมั่น	-
10			การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	-
11			การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์	-
12	ความ ขึ้นๆลง	-	การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิต	ชิงเกล มินิท เอ็กเซน อีอฟไคร์
13			การผลิตแบบผสมรุ่น	ผสมรุ่น
14			การปรับเรียบการผลิต	การปรับเรียบระดับการผลิต การปรับเรียบ

ตารางที่ 2-1 เครื่องมือของระบบการผลิตแบบลีน (ต่อ)

ลำดับ	ประเภท	ประเภทอยู่	เครื่องมือ	ชื่ออื่น
15	ความ ยืดหยุ่น	-	การฝึกอบรมพนักงานข้าม สายงาน	ความยืดหยุ่นของแรงงาน การสลับแรงงาน แรงงานหลายหักษะ
16	ประสิทธิ ภาพ	เวลา	สายการผลิตแบบเซลล์	ผังแบบเซลล์ เซลล์การผลิต เซลล์ไลน์แบบต่อเนื่อง เซลล์แบบตัวยู
17			เป็นการจัดเตรียมพื้นที่ใช้ งาน	การบริหารวัตถุคงคลัง ชูปเปอร์มาร์เก็ต
18		คุณภาพ	การควบคุมตัวเองโดย อัตโนมัติ	จิโโคก การตรวจสอบแหล่งต้น ตอ
19			การป้องกันความผิดพลาด	โพกะโอดาก
20			การตรวจสอบตัวยึดตัวเอง	การป้องกันการผิดพลาด
21			การตรวจสอบชิ้นโดยผู้ไม่ได้ อยู่ในการผลิต	
22			การหลุดไลน์	จิโโคก
23	การ ปรับปรุง	-	ไคเซน	ไคเซน บลิท การปรับปรุงทีละเล็กทีละ น้อย
24			การออกแบบการทดลอง	-
25			การวิเคราะห์รากเหง้าของ ปัญหา	5 ไวส์
26			การควบคุมกระบวนการทาง สถิติ	-
27			การแก้ไขปัญหาด้วยทีมงาน	วงจรคุณภาพ ทีมงานแก้ปัญหา

เครื่องมือของระบบการผลิตแบบลีน อธิบายตามลำดับดังนี้

4.3.1 เครื่องมือการผลิตแบบดึง (Pull Production Scheduling)

การผลิตแบบดึง เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงอัตราการ ให้ผลของวัตถุคิบ โดยการ ผลิตเมื่อมีคำสั่งให้ผลิตเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่คำสั่งซื้อของลูกค้าไปสู่คำสั่งการผลิตในโรงงาน การ ผลิตในโรงงานจะสั่งวัสดุและชิ้นส่วนที่ต้องการส่งต่อ กันไป โดยทุกขั้นตอนจะมีวัสดุคงคลังสำรอง อยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ใน การผลิตแบบดึงนี้จะมีการใช้ คัมบัง (Kanban) เป็นสัญลักษณ์ในการสั่ง ผลิตหรือสั่งให้ส่งชิ้นส่วนไปให้ ภาคที่ใช้บรรจุชิ้นส่วน เป็นตอนเห็นเนื่องมาตรฐาน เพื่อสะท้อน ในการตรวจนับและการขนส่งระหว่างศูนย์การผลิตต่างๆ ในการผลิตแบบดึงนี้ จะถือว่าศูนย์ผลิต หรือเครื่องจักรเป็นเหมือนกับโรงงานย่อยที่จะผลิตก็ต่อเมื่อมีคัมบังส่งมาให้เท่านั้น จึงไม่มีการผลิต ไว้เพื่อเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้วัสดุคงคลังของการผลิตแบบลีนน้อยมาก

คัมบัง คือ บัตรหรือสัญลักษณ์ที่นำมาใช้ในระบบการผลิตแบบลีน ซึ่งบอกข้อมูล สำหรับการควบคุมการผลิตและเบิกวัสดุ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นบัตรขนาดเล็ก คัมบังเปรียบเสมือน กับเงินที่จะนำไปซื้อวัสดุจากกระบวนการผลิตอื่น ๆ กล่าวคือ ถ้าไม่มีคัมบังก็จะไม่ซื้อวัสดุให้

กฎ 6 ข้อ ในการใช้งานคัมบังให้มีประสิทธิผล มีดังนี้

1. กระบวนการซึ่งเป็นลูกค้า (Customer Processes) ภายในสั่งชิ้นงานด้วยจำนวน ที่แน่นอนด้วยบัตรคัมบัง

2. กระบวนการซึ่งผู้จัดส่งภายนอก (Supplier Processes) ผลิตชิ้นงานด้วยปริมาณที่ แน่นอนและเป็นไปตามลำดับตามที่ได้รับบัตรคัมบัง

3. ห้ามผลิตหรือเคลื่อนย้ายชิ้นงาน โดยปราศจากคัมบัง

4. ชิ้นงานทั้งหมดและวัตถุคิบต้องมีบัตรคัมบังแนบอยู่ด้วยเสมอ

5. ชิ้นงานที่เป็นของเสียและจำนวนไม่ถูกต้อง จะต้องไม่ถูกส่งไปกระบวนการ

ตัดไป

6. จำนวนบัตรคัมบังจะได้รับการพิจารณาลดจำนวนลง เพื่อลดระดับของสินค้า คงคลังและทำให้เห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ (Reveal Problems)

สภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับระบบการผลิตที่ใช้คัมบัง เพื่อให้การทำงานมี ประสิทธิภาพมากที่สุดควรเป็นดังนี้

1. ความต้องการสินค้าสม่ำเสมอตลอดช่วงเวลาที่วางแผน

2. ระยะเวลาในการติดตั้ง (Setup Times) สั้น

3. กำลังการผลิตเพียงพอและมีความยืดหยุ่น

4. พนักงานมีระเบียบวินัย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
๗.๙๘๙๘๘ ๐.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓]

23

4.3.2 เครื่องมือการผลิตแบบชิ้นต่อชิ้น (One-Piece Flow, Continuous flow)

การผลิตแบบชิ้นต่อชิ้น เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงอัตราการ ไหลแบบต่อเนื่อง โดยการผลิตทีละชิ้น ตรวจสอบทีละชิ้นและส่งมอบให้ทีละชิ้น โดยมีหลักการดังนี้

- กำหนดไซเคิลไทม์ (Cycle Time) ให้ตรงกับความต้องการสินค้าของตลาด คือ กำหนดจำนวนการผลิตให้ตรงกับความต้องการสินค้าของลูกค้า

ไซเคิลไทม์ คือ ความถี่ที่ผลิตภัณฑ์ถูกทำเสร็จสมบูรณ์จากการกระบวนการหรือเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการทำงานทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มผลิตชิ้นต่อไป

- ความสามารถของเครื่องจักรต้องเหมาะสมกับการผลิตไซเคิลไทม์ คือ ต้องมีลักษณะดังนี้

ก) ด้านความปลอดภัย – ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย

ข) ด้านคุณภาพ- สามารถทำการตรวจสอบชิ้นส่วนทุกชิ้น ได้ มีเครื่องป้องกันความผิดพลาด กล่าวคือต้องหยุดเมื่อมีของเสียเกิดขึ้น ไม่มีการหยุดเป็นระยะๆ และมีความเที่ยงตรงตามที่ต้องการ

ค) ด้านต้นทุน- ขนาดของเครื่องต้องกะทัดรัดเหมาะสมกับการทำเป็นสายการผลิตรูปตัวยู

ง) ด้านระยะเวลาการส่งมอบ- เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการเตรียมเครื่องที่เป็นศูนย์ (Zero Set Up) ใช้งานง่าย เสียบและเสียก็สามารถรู้ได้ทันที

- กรรมวิธีประกอบเป็นหลัก คือ จะให้แผนการผลิตประมาณ 1 อาทิตย์ ซึ่งเป็นข้อมูลการตลาดล่าสุดให้แก่กรรมวิธีประกอบเท่านั้น

- ต้องมีการวางแผนงานให้เหมาะสมกับการผลิตแบบชิ้นต่อชิ้น โดยมีเงื่อนไขในการออกแบบสายการผลิต คือ ต้องสร้างให้เกิดการ ไหล โดยรวม มีการเว้นช่องทาง ทางเข้า (Input) กับทางออก (Output) ของสินค้าต้องแยกกัน สายการผลิตรูปตัวยูโดยคนเดียว นำเอกสารตรวจสอบทุกชิ้นมาใช้และยกเลิกการมีໂගดัง

- ต้องรู้จักการกำหนด “ของ” ที่เหมาะสมกับการผลิตแบบชิ้นต่อชิ้น เช่น ของที่เล็กเกินไป ไม่เหมาะสมกับการผลิตลักษณะนี้ เพราะจะเกิดความสูญเปล่าจากการหยิบ/วางและความสูญเปล่าในการกำหนดตำแหน่ง

4.3.3 เครื่องมือทำให้อัตราการผลิตสอดคล้องกับอัตราการขายสินค้า (Production To Takt Time)

การทำให้อัตราการผลิตสอดคล้องกับอัตราการขายสินค้า เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงอัตราการ ไหลแบบต่อเนื่อง

Takt Time เป็นภาษาเยอรมัน ที่ใช้เรียกจังหวะของคนครี Metronome (เครื่องมือที่ช่วยให้จังหวะในการเล่นดนตรี) ที่ค่อยรักษาจังหวะของคนครี Takt Time ก็จะค่อยรักษาจังหวะตามความต้องการสินค้าของลูกค้า

เทคโนโลยีที่มีอัตราการผลิตสินค้าของบริษัทที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า Production to Takt Time จึงหมายถึง การทำให้อัตราการผลิตสอดคล้องกันกับอัตราการขายสินค้า การคำนวณ Takt Time สำหรับการผลิตสินค้าแต่ละตัว ทำได้ดังนี้

$$\text{เทคโนโลยี} = \frac{\text{เวลาการผลิตที่มีต่อวัน (Available Production Time)}}{\text{จำนวนสินค้าที่ต้องการต่อวัน (Total Daily Quantity)}} \quad (2-1)$$

4.3.4 เครื่องมือ 5 ส (Housekeeping)

5 ส เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงอัตราการไหลแบบมาตรฐาน แต่ละตัวมี ความหมายดังนี้

- สะอาด คือ ให้แยกสิ่งของที่ต้องการและสิ่งของที่ไม่ต้องการออกจากกัน และ กำจัดเอาสิ่งของที่ไม่ต้องการออกไปจากสถานที่นั้น

- ศรubs คือ จัดสิ่งของที่จำเป็นให้อยู่ในสภาพที่จะนำมาใช้ได้โดยสะดวก ในขณะที่จำเป็น ต้องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีความสูญเปล่าเกิดขึ้น

- สวยงาม คือ ทำให้สถานที่ประกอบการอยู่ในสภาพที่สะอาด ปราศจาก สิ่งสกปรกและขยะ

- สุขลักษณะ คือ ให้รักษาสภาพการทำงานที่จะประพฤติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ ลดเวลา

- สร้างนิสัย คือ ปลูกสร้างนิสัยในการที่จะประพฤติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ ระเบียบวินัยในสถานที่ประกอบการ

การทำ 5 ส มีกระบวนการเชิงบากต่อประสิทธิภาพการทำงาน เมตริกซ์ที่สะท้อน ออกมาคือ เวลาดำเนินการ (Lead Time) รวมลดลง กำจัดอุบัติเหตุ ลดเวลาการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (Changeover Times) ปรับปรุงความใส่ใจ (Attendance) ของพนักงาน กิจกรรมเพิ่มคุณค่าและ พนักงานมีแนวคิดในการปรับปรุงมากขึ้น

4.3.5 เครื่องมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Work)

มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงอัตราการให้ผลแบบมาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงานที่จัดทำเป็นเอกสารเพื่อไว้เป็นมาตรฐาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ต้อง ปรับปรุงเอกสารและอบรมพนักงานให้ทำความมาตรฐานที่ได้แก่ในนั้น การมีมาตรฐานทำให้ สามารถควบคุมการทำงานและผลงานได้ง่าย รวมถึงสามารถใช้สื่อกับพนักงานถึงการปฏิบัติงานได้ ง่ายขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น คู่มือการทำงาน (Work Instruction) ต่าง ๆ นั่นเอง

4.3.6 เครื่องมือแบบชีท (Method Sheets)

ชีท เป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงอัตราการให้ผลแบบมาตรฐาน แสดงให้เห็นภาพของ วิธีการปฏิบัติงานของกลุ่มงานที่แต่ละสถานีทำงาน (Work Station)

4.3.7 เครื่องมือการควบคุมด้วยสายตา (Visual Controls)

การควบคุมด้วยสายตาเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงอัตราการให้ผลแบบมาตรฐาน การที่โรงงานมี ป้าย สี สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถทำให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการกระบวนการ ผลิตหรือสถานที่นั้น สามารถเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและข้อควรปฏิบัติภายในระยะเวลาอันสั้น เป็น การสื่อสารผ่านทางสายตาได้โดยง่าย ซึ่งจะทำให้เกิดการแก้ไข ต่อไป โดยทั่วไปในโรงงานก็คือการใช้ป้ายต่าง ๆ นั่นเอง

ลักษณะของการควบคุมด้วยสายตามีดังนี้

- มีไว้เพื่อสื่อสาร สามารถใช้ได้กับทุกเรื่องที่ต้องการสื่อ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย เป้าหมาย ข้อควรระวัง จุดเน้นย้ำ ความปลอดภัย สถานะของงานหรือเครื่องจักร หรือสิ่งใดก็ ตามที่ต้องการสื่อ

- ง่ายแก่การมองเห็น
- เห็นแล้วเข้าใจได้ง่าย แม้ว่าเป็นผู้ที่ไม่คุ้นเคย
- เห็นแล้วทราบว่าต้องทำอย่างไร
- เห็นแล้วรู้ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นหรือไม่
- เมื่อพบรู้ว่ามีความผิดปกติก็จะแก้ไข

4.3.8 เครื่องมือบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมเป็นการให้ผลแบบการซ่อนบำรุง (Flow: Maintenance) ระบบการบำรุงรักษาที่จะทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Overall Efficiency) โดยที่พนักงานทุกคนที่เป็นผู้ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์นั้น ๆ มีส่วนร่วมในการคุ้มครอง บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ควบคุมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ (Self-Maintenance)

เช่น ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ประจำวัน การหล่อลิ้นเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นยี่ห้ออะไรที่ หมายความว่า การใช้งาน การซ่อมแซมง่าย ๆ หนึ่งสังเกตคันหาสิ่งผิดปกติ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ เครื่องจักรและทำความสะอาดเบื้องต้น เป็นต้น

การทำ TPM เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง เพราะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม ต้องเข้าใจและทำอย่างจริงจัง ไม่เว้นแม้แต่ ผู้บริหารระดับสูง เพราะการทำที่พิเศษต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเสียใหม่ในทุก ๆ คน ถ้าผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุน การทำที่พิเศษจะมีอุปสรรคอย่างมากจนไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้บริหารต้องกำหนด เป้าหมายของการทำที่พิเศษให้ชัดเจน การตั้งเป้าหมายของการทำที่พิเศษในเบื้องต้นมักเน้นไปที่ เป้าหมายหลัก คือการลดการสูญเสีย ดังนี้

- ลดการเสียของเครื่องจักรให้เป็นศูนย์ (Zero Breakdown)
- ลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect)
- ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident)

องค์ประกอบของที่พิเศษ มี 8 ประการดังนี้

1) การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่องเป็นการปรับปรุงเฉพาะเรื่องเพื่อการปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิต เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายการผลิตโดยมีฝ่ายอื่นอยู่ให้การ สนับสนุนควบคู่ไปกับกิจกรรมบำรุงรักษาด้วยตนเองของพนักงานผู้ใช้เครื่อง ทั้งนี้เป็นการปรับปรุง เฉพาะเครื่องจักรตัวนั้นแบบก่อน จากนั้นจึงขยายการปรับปรุงเครื่องจักรไปยังเครื่องจักรอื่น ๆ ทั่วทั้ง โรงงาน

2) การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance: AM)

การบำรุงรักษาด้วยตนเองเป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของที่พิเศษคือ การบำรุงรักษาที่ มุ่งเน้นให้ผู้ใช้เครื่องจักรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำรุงรักษา โดยเฉพาะการดูแล รักษาเครื่องจักรที่ตนเองใช้ ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายซ่อมบำรุงเท่านั้น

การบำรุงรักษาด้วยตนเองเป็นการทำกิจกรรมบำรุงรักษาในลักษณะของกิจกรรม กลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มนี้หน้าที่ดูแลรักษาเครื่องจักรของตนเอง ภายใต้ความคิดที่ว่า “ไม่มีใคร เข้าใจเครื่องจักร ได้ดีเท่ากับผู้ใช้เครื่อง” “ไม่มีใครดูแลรักษาเครื่องจักรของตนเอง ได้ดีเท่ากับผู้ใช้เครื่อง” “ไม่มีใครดูแลรักษาเครื่องจักร ได้ดีเท่ากับผู้ใช้เครื่อง” และที่สำคัญหากเครื่องจักรเกิดความเสียหาย ขึ้น “ไม่มีใคร ได้รับผลกระทบมากเท่ากับผู้ใช้เครื่อง”

3) การบำรุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance)

การบำรุงรักษาตามแผนเป็นการบำรุงรักษาตามแผน คือ การที่ฝ่ายซ่อมบำรุงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องจักรใช้งานได้ต่อตลอดเวลา นั่นก็คือกิจกรรมเพื่อให้เครื่องจักรมีอัตราการใช้งานสูง (Availability) และเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการซ่อมบำรุง (Maintainability) โดยแบ่งย่อยออกเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงการป้องกันการบำรุงรักษาและการบำรุงเมื่อขัดข้อง

การบำรุงรักษาตามแผนจะทำกับเครื่องจักรต้นแบบและชิ้นส่วนต้นแบบเป็นอันดับแรก ก่อนจากนั้นจึงขยายผลจนครอบคลุมเครื่องจักรในโรงงาน นอกจากนั้นยังต้องมีกิจกรรมอื่นสนับสนุนด้วย เช่น กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ใช้เครื่องในการบำรุงรักษาด้วยตนเอง กิจกรรมสำหรับการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง กิจกรรมเพื่อการป้องกันการบำรุงรักษาและการบำรุงเพื่อการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

4) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา (Skill Development For Work And Maintenance)

เนื่องจาก TPM เป็นกิจกรรมในเชิงโครงสร้างที่ต้องการความร่วมมือจากทั้งองค์กร เพื่อ ช่วยกันเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการทำงานด้วยเครื่องจักรให้มีบรรยากาศที่ดีและมีการจัดการที่ทันสมัย ดังนั้นเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานได้โดยสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทักษะและความชำนาญของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตามการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกระ霆ที่พีเอ็มอย่างประสบความสำเร็จ โดยทำให้ผู้ใช้เครื่องจักรคิดได้ว่า "เครื่องจักรของเรารา逮ต้องรักษา" นั้น มักประสบปัญหาที่ว่า ผู้ใช้เครื่องไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิค ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบเครื่องจักรและไม่มีความรู้ทางด้านบริหารจัดการ

หากต้องการพัฒนาที่พีเอ็มให้ได้ผลอย่างต่อเนื่องนั้น การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บ่อยครั้ง การพัฒนาดังกล่าวที่ไม่ประสบความสำเร็จ หากองค์กรไม่สามารถหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะในหน่วยงานของตนเองทั้งในด้านความสามารถ ความสัมพันธ์ของบุคลากรและลักษณะของการปฏิบัติงาน

5) การบำรุงรักษาตั้งแต่ขั้นต้นของการออกแบบ (Initial-Phase Management)

การบำรุงรักษาตั้งแต่ขั้นต้นของการออกแบบ เมื่อมีการออกแบบใหม่ ภารกิจสำคัญคือ ประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการลงทุนในตัวเครื่องจักร พร้อมกับการพัฒนาระบวนการผลิตให้ผลิตออกมากได้รวดละมาก ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต้องเป็นที่ต้องการของลูกค้า หรืออาจเรียกได้ว่า บริษัทต้องการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ง่ายภายใต้กระบวนการผลิตที่ปราศจากความสูญเสีย นั่นก็คือ การมีเครื่องจักรที่ใช้ง่าย ซ้อม เช่น ได้ง่าย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่มีของเสียหลุดออกมานั่นเอง

การดำเนินถึงการบำรุงรักษาตั้งแต่ขั้นต้นของการออกแบบ ก็คือ การดำเนินถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเครื่องจักร และการบริหารการผลิตที่อยู่บนหลักการของการออกแบบเพื่อป้องกันการบำรุงรักษา (MP Design) และการพิจารณาค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิต (Life-Cycle Cost: LCC)

เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต ตัวของผลิตภัณฑ์ต้องสามารถทำการผลิต ได้ง่ายเป็นอันดับแรก เพราะจะทำให้ปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมา มีน้อยลง หรือในบางประเด็นอาจจะไม่มีปัญหาเลย

การออกแบบเครื่องจักรเพื่อป้องกันการบำรุงรักษาต้องทำให้เครื่องจักรมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) ส่งเสริมการบำรุงรักษา (Maintainability) ส่งเสริมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ส่งเสริมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Operability) ประหยัดทรัพยากร ส่งเสริมความปลอดภัยและมีความอนุรักษ์ (Flexibility)

6) การบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพ (Quality Maintenance)

การบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพเป็นการผลิตชิ้นงานให้ได้คุณภาพและความประณีต (Precision) ตามพิกัดความเพื่อที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ นั่น ความแม่นยำของเครื่องจักรมีส่วนสำคัญ เป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงต้องมีการควบคุมความแม่นยำของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยการบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพ

การดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพ คือ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการประกันคุณภาพและกิจกรรมการควบคุมเครื่องจักรเข้าด้วยกัน โดยการติดตามคุณลักษณะทางด้านคุณภาพของชิ้นงานและการใช้งานของเครื่องจักรให้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

การจัดทำตารางมาตรฐานการบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคุณลักษณะทางด้านคุณภาพกับค่ามาตรฐานของการตั้งเครื่องจักร เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความประณีตตามพิกัดความเพื่อที่กำหนด

7) กิจกรรมที่พิเศื่มในสำนักงาน (TPM in Office)

หน่วยงานที่ไม่ได้ทำการผลิตโดยตรง เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายจัดซื้อ ควรจะให้การสนับสนุนงานในส่วนของการผลิตให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยการนำแนวคิดกิจกรรม TPM มาประยุกต์ใช้ในงานเพื่อลดความสูญเสียในงานสำนักงาน

กิจกรรมที่พิเศื่มในสำนักงาน ต้องดำเนินอยู่บนพื้นฐานของ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง การบำรุงรักษาด้วยตนเอง การศึกษาและฝึกอบรม การจัดทำระบบการอนามัยงาน และการจัดทำระบบประเมินผลงาน

กิจกรรมที่พิเศื่มในสำนักงาน ต้องมีการกำหนดหน่วยวัด ดังนี้วัดความสำเร็จและค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ เพื่อใช้ในการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงงานในสำนักงาน

8) ระบบชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน (Safety, Hygiene and Working Environment)

ระบบชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานเป็นการทำให้การทำงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงอุปกรณ์และเงื่อนไขในการทำงาน ทุกคนควรจะทำงานโดยระลึกอยู่เสมอว่า อุบัติเหตุและมลพิษเป็นศูนย์ เพราะว่าในการทำงานมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น ได้ตลอดเวลา ส่วนการใช้เครื่องจักร ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั้น ก็มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ขั้นตอนการบริหารความปลอดภัยในกิจกรรมที่พิเศื่มนั้น ประกอบด้วย ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาตามแผน และความปลอดภัยในการป้องกันการบำรุงรักษา

การดำเนินการที่พิเศื่มบางครั้งต้องมีกิจกรรมอื่นควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นส่วนเสริมหรือส่วนเพิ่มศักยภาพ เช่น การดำเนินกิจกรรม 5 ส หรือ 5s Activity การนำระบบการควบคุมด้วยการมองเห็นหรือ Visual Control เข้ามาใช้ การติดตั้งระบบป้องกันความผิดพลาดหรือ Mistake-Prooing แม้กระถั่งการนำเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ IE Technique มาใช้กับสามารถทำได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตหรือการบริหารการผลิต ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่ระบบการผลิตแบบปราศจากความสูญเสีย หรือ Waste-Free Production ได้อย่างหนึ่งด้วย

4.3.9 เครื่องมือการบำรุงรักษาแบบเชื่อมั่น (Reliability-Centered Maintenance)

การบำรุงรักษาแบบเชื่อมั่นเป็นการ ไอลแบบการซ่อมบำรุงและป้องกันภัย ใน การซ่อมบำรุงซึ่งต้องมีการทำ Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) หรือกระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นอย่างละเอียดสำหรับเครื่องจักรสำคัญ ๆ

4.3.10 เครื่องมือการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันเป็นกลยุทธ์ในการซ่อมบำรุงซึ่ง ต้องมีการบำรุงรักษาและการตรวจสอบเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ อุปกรณ์ ตามความเวลาที่กำหนด

4.3.11 เครื่องมือการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เป็นกลยุทธ์ในการซ่อมบำรุงซึ่งต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของไอบางที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้า แล้วคาดการณ์ว่าควรจะดำเนินการแก้ไขเมื่อใด ก่อนที่เครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นจะเกิดการชำรุดเสียหาย

4.3.12 เครื่องมือการลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิต (Single Minute Exchange Dies)

การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น (Flexibility) ในการผลิตหรือการเติมเต็มคำสั่งซื้อ การลดเวลาการตั้งเครื่องหรือเตรียมการผลิตเมื่อต้องการเปลี่ยนการผลิตจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง

เวลาตั้งเครื่อง คือ ระยะเวลาที่ต้องแต่งตั้งแต่สินค้าชิ้นสุดท้ายของชนิดแรกออกจากเครื่องไปจนถึงสินค้าชิ้นแรกของชนิดที่ 2 เริ่มผลิต

เวลาตั้งเครื่องหรือเปลี่ยนการผลิต คือ ผลกระทบของเวลาตั้งเครื่องภายในรวมกับเวลาตั้งเครื่องภายนอก

เวลาตั้งเครื่องภายนอก คือ เวลาที่ใช้ไปในการตั้งเครื่องหรือเปลี่ยนการผลิตโดยเครื่องจักรไม่ ต้องหยุดการผลิต

เวลาตั้งเครื่องภายใน คือ เวลาที่ใช้ไปในการตั้งเครื่องหรือเปลี่ยนการผลิตโดยเครื่องจักรต้องหยุดการผลิต

ขั้นตอนการลดเวลาตั้งเครื่องหรือเปลี่ยนการผลิต

1) วิเคราะห์การตั้งเครื่องหรือการเปลี่ยนการผลิตสินค้า โดยแยกระยะว่าอะไรเป็นการตั้งเครื่องภายใน อะไรเป็นการตั้งเครื่องภายนอก ตลอดจนการเคลื่อนไหวที่สูญเปล่า

2) ชี้เฉพาะว่าอะไรคือการสูญเปล่าและพยายามขัดให้หมดไป เช่น การเสียเวลาคืนหากเครื่องมือ การเดินไปหยิบเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้เวลานาน

3) พยายามเปลี่ยนการตั้งเครื่องภายในให้เป็นแบบภายนอก

4) ปรับปรุงการตั้งเครื่องภายในโดยจัดการสูญเปล่า เช่น ขัดการใช้สลักยึดทั้งหมด แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ ต้องทำให้ขันได้แน่นเพียงการนุนแคร่รอบเดียวเท่านั้น ใช้แม่พิมพ์ที่มีขนาดภายนอกเท่ากันแต่ภายในแตกต่างกัน ได้ เมื่ອนการเปลี่ยนเทพแคสเซต ขัดการปรับแต่ง และเปลี่ยนการตั้งเครื่องแบบตามลำดับให้มีเป็นแบบคุ่นนาน

5) ปรับปรุงการตั้งเครื่องภายนอก โดยจัดการสัญญาณ เช่น ใช้หลักการ 5 ต้นที่ สะสาง สะดวก ใช้รุ่นเครื่องมือหรืออุปกรณ์โดยเฉพาะสำหรับการตั้งเครื่องและกำหนดคุณงานสำหรับงานตั้งเครื่องโดยเฉพาะ

การลดการตั้งเครื่องภายนอก มี 4 วิธี ดังนี้

- 1) กำหนดมาตรฐานวิธีการตั้งเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้
- 2) ปรับปรุงวิธีการจับยึด เพื่อให้สะสางและรวดเร็วที่สุด
- 3) ทำการตั้งเครื่องเป็นแบบคู่ขนาน ใช้ทีมงานที่ประสานงานกันดี
- 4) ขั้นตอนการปรับแต่ง โดยการใช้ Stopper, Blocks Limit Switches และ Spacers ถ้าการปรับแต่งยังมีความจำเป็นให้กำหนดมาตรฐานขั้นตอนการปรับแต่งและฝึกอบรมคนงานที่รับผิดชอบ

การเปลี่ยนการตั้งเครื่องภายนอกให้เป็นแบบภายนอก มี 3 วิธี ดังนี้

- 1) เตรียมเครื่องมือให้พร้อม การตั้งเครื่องทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการประกอบเครื่องมือที่ลากอย่างที่เครื่องจักร การปรับแต่งทั้งหมดทำภายนอก ดังนั้นการตั้งเครื่องจะเป็นแค่การประกอบชุดสำเร็จเข้ากับเครื่องจักร เช่น การอุ่นแม่พิมพ์ภายนอกก่อนการประกอบเข้าเครื่องจะมีผลต่อ

- 2) ติดตั้งเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นเข้ากับตัวยึดชิ้นงาน (Jig) เพื่อทำให้การตั้งภายนอกทำได้ง่าย และขั้นตอนการตั้งเครื่องมือเป็นมาตรฐานเดียวกัน

- 3) ทำให้การใส่ (Loading) และการถอด (Unloading) เครื่องมือหรือแม่พิมพ์ง่าย และสะสางที่สุด โดยปรับปรุงอุปกรณ์บนถ่ายวัสดุ ใช้ลูกกลิ้ง (Roller Conveyor) หรือโต๊ะที่มีลูกกลิ้งติดอยู่ด้านบน (Ball-Bounded Surface Table)

ประโยชน์ของการลดเวลาในปรับตั้งเครื่องจักรลงมาได้ มีดังนี้คือ

- 1) ทำให้สามารถผลิตสินค้าหลากหลายชนิด ได้มากขึ้น (Mixed Production)
- 2) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ในการผลิตมากขึ้น
- 3) ทำให้สามารถผลิตงานเป็นล็อตเล็ก ๆ ได้
- 4) ลด Non-Value Added ของการปรับตั้ง ทำให้มีเวลาผลิต ได้มากขึ้น
- 5) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ
- 6) ผลิตภัณฑ์ขึ้น
- 7) ช่างเทคนิค มีทักษะความชำนาญในการเปลี่ยนมากขึ้น เนื่องจากได้ทำอยู่บ่อย ๆ
- 8) ทำให้เกิดการปรับปรุง

4.3.13 เครื่องมือการผลิตแบบผสมรุ่น (Mixed-Model Production)

การผลิตแบบผสมรุ่นเป็นเครื่องมือประเภทความยืดหยุ่น โดยการผลิตสินค้าหลาย ๆ ชนิดในสายการผลิตเดียวกัน โดยมีสัดส่วนการผลิตสินค้าเท่ากับสัดส่วนความต้องการของตลาด ลักษณะพิเศษของการผลิตแบบผสมรุ่นมีดังนี้

- สินค้าได้รับการผลิตด้วยขนาดล็อตที่เหมาะสม
- มีการลดเวลาการตั้งเครื่องจักร
- การเปลี่ยนรุ่นการผลิตปอยเป็นปกติ
- มีการควบคุมการผลิตที่มากเกินไป

4.3.14 เครื่องมือการปรับเรียบการผลิต (Smoothed Production)

การปรับเรียบการผลิตเป็นเครื่องมือประเภทความยืดหยุ่น โดยการผลิตงานที่มีปริมาณสม่ำเสมอที่ตลอดช่วงเวลาในการผลิต โดยผลิตทุกรุ่น ทุกวัน ตามความต้องการของลูกค้า ถือว่าเป็นการลดความผันแปร การปรับเรียบการผลิตจะทำให้เกิดการไหลของงานอย่างราบรื่น และสม่ำเสมอ (Steady Flow) ซึ่งจะทำให้การควบคุมการผลิต เป็นไปได้โดยง่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนการติดตั้งระบบคัมบัง เนื่องจากระบบคัมบังจะใช้งานได้เมื่อมีการไหลของชิ้นงานอย่างราบรื่นสม่ำเสมอ ก่อน

4.3.15 เครื่องมือการฝึกอบรมพนักงานข้ามสายงาน (Cross-Trained Workforce)

การฝึกอบรมพนักงานข้ามสายงานเป็นเครื่องมือประเภทความยืดหยุ่น การฝึกอบรมพนักงานให้สามารถทำงานได้หลาย ๆ อายุ เพื่อเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของแรงงานในการที่จะย้ายไปทำงานตรงไหนได้ก็ได้ตามการแก่วงของความต้องการของลูกค้า

4.3.16 เครื่องมือการผลิตแบบเชลล์ (Flow Cells)

สายการผลิตแบบเชลล์เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดเวลาในการทำงาน (Throughput Time) เป็นผังของโรงงานชนิดหนึ่ง ซึ่งนำเครื่องจักรมาวางไว้ใกล้กันตามลำดับของการผลิต (Process Sequence) หรือตามทิศทางเดินของชิ้นงาน (Material Flow) โดยจะมีคน เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นของตนเอง โดยทั่วไปจะมี 3-12 คน และ 5-15 สถานีทำงาน (Work Station) ลูกจักรไว้รวมกันเป็นหนึ่งเชลล์และจะถูกกำหนดไว้แน่นอนว่าเชลล์นี้จะต้องผลิตสินค้าอะไรหรือรุ่นไหน แต่สามารถเปลี่ยนชนิดของสินค้าในการผลิตได้ หากว่าสามารถใช้เครื่องจักรร่วมกันในเชลล์นั้น ๆ ได้ เชลล์จำเป็นที่จะต้องทำให้สมดุล (Line Balancing) เพื่อรักษาการไหลที่ดีของงานและการใช้สายการผลิตแบบเชลล์ร่วมกับระบบคัมบัง (Kanban) เพื่อให้เกิดการผลิตแบบคงที่

ข้อดีของการจัดสายการผลิตแบบเชลล์ มีดังนี้คือ

- ใช้เวลาในการผลิตน้อย เนื่องจากระยะทางในการขนย้ายวัสดุสั้น

- ควบคุมการผลิตได้ง่าย
- การต่อสารเป็นไปได้ดี
- ตั้งเสริมการทำงานเป็นทีม
- การให้ผลของงานดีขึ้น

4.3.17 เครื่องมือการจัดเตรียมพื้นที่ใช้งาน (Point-of-Use Material Storage)

การจัดเตรียมพื้นที่ใช้งานเป็นการจัดเตรียมพื้นที่ใช้งานสำหรับรองรับวัสดุคงเหลือ (Supplied Materials) โดยเฉพาะ

4.3.18 เครื่องมือการควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation)

การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติเป็นเครื่องมือคุณภาพที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพ (Throughput: Quality) โดยการติดตั้งกลไกหรือตัวรับสัญญาณที่เครื่องจักร เพื่อตรวจสอบว่าชิ้นงานที่ผลิตมีข้อผิดปกติหรือมีข้อตำหนิอยู่หรือไม่ ถ้าเครื่องจักรตรวจพบ เครื่องจักรจะต้องหยุดเครื่องทันที จุดสำคัญคือการปฏิบัติงานของเครื่องจักรจะต้องมีอิสระ ไม่ต้องมีคนงานมากอยู่คุณภาพประดิษฐ์สำคัญของเครื่องมือนี้คือ การขัดความสูญเปล่าที่เนื่องมาจากการผลิตของเสียและลดการทำงานของคนงาน

4.3.19 เครื่องมือการป้องกันการผิดพลาด (Mistake-Proofing)

เครื่องมือการป้องกันการผิดพลาดเป็นแนวความคิดที่ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการลืมในการทำงาน เพื่อทำให้ความผิดพลาดน้อยลง เป็นวิธีการตรวจสอบที่เน้นถึงการตรวจสอบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิธีนี้จะเน้นรวมถึงการที่เมื่อกระบวนการผลิตมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ความผิดปกติจะต้องได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที นั่นคืออาจกล่าวได้ว่า Mistake-Proofing นั้นจะตรวจสอบการผลิตและเตือนก่อนที่จะมีการผลิตของเสีย (Defect) ขึ้น ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีได้หลายรูปแบบ ดังนี้

- ความผิดพลาดเพราะความหลอกเรอ เช่น ลืมปิดสวิตช์
- ความผิดพลาดเพราะใจร้อนหรือรีบเร่ง เช่น เหยียบเบรกในรถ โดยคิดว่าเป็นคันเร่ง
- ความผิดพลาดเพราะมองอย่างผิดเพิน เช่น มองชนบัตร 500 บาทเป็น ชนบัตร 100 บาท
- ความผิดพลาดเพราะไม่รู้จริง
- ความผิดพลาดความเห็นแก่ตัว เช่น การละเมิดกฎ โดยคิดว่าไม่เป็นไร
- ความผิดพลาดเพราะเหมือนอย
- ความผิดพลาดเพราะสมองเนื่องจากชา

- ความผิดพลาดเพระาะป่าอยอิสระมากเกินไป
- ความผิดพลาดเพระะคาดไม่ถึง
- ความผิดพลาดเพระะตั้งใจ

อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเชื่อที่ผิด ๆ อยู่ว่าระบบนี้จะสร้างปัญหา ยุ่งยาก รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วย แต่แท้ที่จริงแล้วหากมีการศึกษาค้นอย่างจริงจังแล้วจะพบว่าการใช้เครื่องมือ (Device) อย่างง่าย ๆ ตามแบบของ Mistake-Proofing นั้นสามารถลดการสูญเสียโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากนัก ซึ่งมีหน้าที่ในการทำงานดังต่อไปนี้

1) วิธีการควบคุม (Control Methods) เป็นวิธีการควบคุมป้องกันความผิดปกติ ความผิดพลาด หรือการชะงักงันของกระบวนการผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ วิธีดังกล่าวนี้ เมื่อมีชิ้นงานที่ผิดปกติเกิดขึ้นเครื่องจักรจะหยุดการผลิตทันที ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรผลิตชิ้นงานที่ผิดปกติชิ้นต่อไป ซึ่งวิธีนี้นั้นจะเป็นการควบคุมการเกิดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าระบบการเตือน (Warning Methods)

2) วิธีการเตือน (Warning Methods) คือการใช้สัญญาณ เพื่อเตือนให้ทราบถึง ความผิดปกติในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการผลิตชิ้นงานผิดปกติหรือเสียออกมานั้น ซึ่งวิธีนี้ เราอาจใช้การเตือนด้วยสัญญาณเสียงหรือไฟเตือนก็ได้ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจมีประสิทธิภาพน้อยลงหากสภาพการทำงานไม่เอื้ออำนวย ผู้ปฏิบัติงานนั้นอาจไม่ได้ยินหรือไม่เห็นสัญญาณ ที่เตือน 24 ชั่วโมง การติดตั้งระบบ Mistake-Proofing ในกระบวนการผลิตนั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้

- วิธีการสัมผัส (Contact Methods) เป็นการใช้เครื่องมือตรวจชิ้นงานที่ผิดปกติอันเนื่องมา จาก รูปร่าง สัดส่วน ซึ่งชิ้นงานแต่ละชิ้นจะถูกตรวจสอบโดยผ่านมายังเครื่องมือนี้เพื่อเช็คดูว่า ขนาด รูปร่างชิ้นงาน ได้มาตรฐานปกติหรือไม่

- วิธีการกำหนดค่าที่แน่นอน (Fixed Value Methods) วิธีนี้จะใช้วิธีการตรวจนับชิ้นงานตาม จำนวนที่กำหนดไว้และบอกความผิดพลาดเมื่อชิ้นงานไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งวิธีนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในชิ้นงานที่การผลิตต้องใช้สายพานเพื่อส่งต่อชิ้นงาน

- วิธีการตรวจสอบที่ชั้นตอนของการส่งชิ้นงาน (Motion Step Methods) วิธีนี้ ชิ้นงานจะถูก ตรวจสอบโดยการส่งชิ้นงานแต่ละชิ้น ไปบนสายพาน การตรวจสอบจะทำโดยเทียบ กับมาตรฐานที่วางไว้

4.3.20 เครื่องมือการตรวจสอบด้วยตัวเอง (Self - Check Inspection)

การตรวจสอบด้วยตัวเองเป็นเครื่องมือคุณภาพโดยเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานโดยตัวของพนักงานที่ปฏิบัติงานเอง ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกผลการตรวจสอบจะถูกนำมาใช้ในเคราะห์ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต ป้องกันไม่ให้เกิดการผลิตของเสีย

ขึ้นอีก อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะมีข้อเสียอยู่ที่การที่ผู้ทำงานนั้น ๆ อาจจะยอมผ่านชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจได้

4.3.21 เครื่องมือวิธีการตรวจสอบชิ้นงานแต่ละชิ้นโดยผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิต (Successive Check Inspection)

วิธีการตรวจสอบชิ้นงานแต่ละชิ้น โดยผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิตเป็นเครื่องมือคุณภาพโดยเป็นการตรวจสอบชิ้นงานก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการผลิตตัดไปและทำการหยุดการผลิตเพื่อทำการแก้ไขหรือปรับปรุงสภาพการผลิต โดยอัตโนมัติ เมื่อได้รับข้อมูลความผิดปกติในขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบนี้รวมถึงการที่พนักงานในกระบวนการผลิตตัดไปจะมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานก่อนเริ่มขั้นตอนการผลิตตัดไปทุกครั้ง

4.3.22 เครื่องมือช่วยหยุดไลน์ (Line Stop or Jidoka)

เครื่องมือช่วยหยุดไลน์เป็นเครื่องมือคุณภาพโดยการให้พนักงานสามารถหยุดไลน์ประกอบได้เมื่อตรวจพบว่ามีการความผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการ

4.3.23 เครื่องมือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไกเซน (Kaizen)

เครื่องมือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไกเซน เป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า "การปรับปรุง" (Improvement) ซึ่งเป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิผล โดยยุ่งเห็นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ หัวใจสำคัญอยู่ที่ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด (Continuous Improvement)

ความสำคัญในกระบวนการของ Kaizen กือ การใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานมาคิดปรับปรุงงาน โดยใช้การลงทุนเพียงเล็กน้อย ซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุงที่ละเอียดที่ลงตัวที่สุด ฯ เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตรงข้ามกับแนวคิดของ Innovation หรือนวัตกรรมซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนจำนวนมาก มหาศาล ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบใด เราต้องสามารถใช้วิธีการ Kaizen เพื่อปรับปรุงได้

4.3.24 เครื่องมือการออกแบบทดลอง (Design Of Experiments)

การออกแบบการทดลองเป็นการใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อหาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่ปรากฏ

4.3.25 เครื่องมือการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis)

การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา เป็นเทคนิคในการแก้ไขปัญหา โดยพยายามเจาะลึกถึงรากเหง้าของปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีก

4.3.26 เครื่องมือการควบคุมกระบวนการตัวยสติคิ (Statistical Process Control)
การควบคุมกระบวนการตัวยสติคิเป็นการใช้แผนภูมิควบคุม (Control Charts)
เพื่อศึกษาระบวนการและหาว่าเมื่อไรที่กระบวนการเกิดภาวะออกนอกภาวะการควบคุม (Out of Control)

4.3.27 เครื่องมือการแก้ไขปัญหาด้วยทีมงาน (Team-Based Problem Solving)
การแก้ไขปัญหาด้วยทีมงานเป็นการทำทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยมีการประชุมทีมงานเป็นประจำทุกวันหรือทุกสัปดาห์

4.4 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการผลิตแบบลีน

4.4.1 %OEE (Overall Equipment Effectiveness)

%OEE เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตรดังด่อไปนี้

$$\text{OEE} = A * P * Q \quad (2-2)$$

โดยที่ A = Availability Rate (อัตราส่วนของเวลาที่เครื่องจักรนั้นปฏิบัติงานได้จริงต่อเวลาที่มีในการผลิต คือ % Run นั่นเอง)

P = Performance Rate (อัตราส่วนของจำนวนชิ้นงานที่เครื่องจักรนั้นผลิตได้จริงต่อจำนวนชิ้นงานที่เครื่องจักรนั้นควรผลิตได้ตามกำลังการผลิต)

$$= \frac{\text{(จำนวนชิ้นงานที่เครื่องจักรนั้นผลิตได้ทั้งหมด)}}{\text{(จำนวนเวลาที่เครื่องจักรนั้นใช้ไปในการผลิตจริง)}} \quad (2-3)$$

Q = Quality Rate (อัตราส่วนของชิ้นงานคีที่เครื่องจักรนั้นผลิตได้ต่อจำนวนชิ้นงานที่เครื่องจักรนั้นผลิตได้ทั้งหมด หรือ Yield นั่นเอง)

4.4.2 % FTT (First Time Through)

% FTT เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของกระบวนการผลิต โดยพิจารณาที่ความสามารถในการผลิตครั้งแรก และได้คุณภาพตามที่ต้องการ โดยมีสูตรคำนวณดังนี้

$$\% \text{ FTT} = \frac{\text{จำนวนหน่วยที่ผลิตทั้งหมด} - \text{จำนวนที่ไม่ยอมรับ}}{\text{จำนวนหน่วยที่ผลิตทั้งหมด}} \times 100\% \quad (2-4)$$

ค่า % FTT จะบอกถึงเปอร์เซ็นต์ของจำนวนชิ้นงานที่ได้คุณภาพตามที่ต้องการในกระบวนการผลิต โดยไม่ต้องมีการซ่อน แก้ไข หรือทิ้ง

4.4.3 DTD (Dock To Dock)

DTD เป็นตัวชี้วัดว่าวัตถุคุณสมารถเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้เร็วเพียงใด ซึ่งก็คือ ค่า Lead Time นั่นเอง โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{DTD} = \frac{\text{จำนวนหน่วยทั้งหมดของ Control Part}}{\text{อัตราความต้องการของลูกค้า}} \quad (2-5)$$

โดยที่ Control Part คือ ชิ้นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์รายการสุดท้าย (End Item Product)

$$\text{อัตราความต้องการของลูกค้า (EOLR)} = \frac{\text{จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมดใน 1 เดือน}}{\text{จำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมดใน 1 เดือน}} \quad (2-6)$$

ค่า DTD จะบอกถึงจำนวนเวลาที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนสภาพวัตถุคุณให้เป็นสินค้าที่พร้อมจะส่งมอบให้ลูกค้า

4.4.4 ระดับสินค้าคงคลัง (Inventory Level)

ระดับสินค้าคงคลังเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงเงินลงทุน ซึ่งเกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง สินค้าคงคลังเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่ง ซึ่งจะกระจายอยู่ทั่วทั้งบริษัท และรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วัตถุคุณไปถึงงานระหว่างกระบวนการ ไปถึงสินค้าสำเร็จรูปแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

- วัตถุคุณ (Raw Material) คือสิ่งของหรือชิ้นส่วนที่ซึ่อนำเพื่อใช้ในการผลิต
- สินค้าที่อยู่ในระหว่างการผลิต (Work-In-Process) คือชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือรอค่อยที่จะผลิตในขั้นตอนต่อไป โดยยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบถ้วนขั้นตอน
- วัสดุซ่อมบำรุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) คือ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่เครื่องจักรที่สำรองไว้เพื่อเปลี่ยนเมื่อชิ้นส่วนเดิมเสียหายหรือหมดอายุการใช้งาน
- สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) คือ ชิ้นงานที่ผ่านทุกกระบวนการผลิต ครบถ้วนพร้อมที่จะนำไปขายให้ลูกค้าได้ เมื่อสินค้าคงคลังในระบบการผลิตลดลง เงินทุนที่จมอยู่กับสินค้าก็ลดลง ห้องเก็บของก็ไม่ต้องมีขนาดใหญ่ โรงงานมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น พนักงานประจำ


จุดเก็บสินค้าคงคลังลดลง การควบคุมดูแลรักษาสินค้าคงคลังก็ลดลงด้วย ดังนั้น การลดวัสดุคงคลังในระบบการผลิตก็คือการลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมนั่นเอง

ทฤษฎีซิกม่า (Six Sigma)

1. ความเป็นมาและหลักการซิกม่า (Six Sigma)

1.1 ซิกม่า (Six Sigma) คืออะไร (วิทยา ศุภฤทธิ์ กำรงค์, บ้านมะหิงษ์, 2545)

ซิกม่า (Six Sigma) เป็นภาษาในวิชาสถิติ ซึ่งสัญลักษณ์ Sigma (σ) เป็นตัวอักษรในภาษากรีก ที่ใช้แทนความหมายของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งค่าซิกม่า ยิ่งสูง แสดงว่ามีความแปรปรวนของกระบวนการยิ่งสูง ทำให้มีพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ในการยอมรับหรือในスペคโน้ตยัง นั่นคือมีของเสียที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ยอมรับได้น้อยลง โดยที่ในระดับ 6 Sigma นั้นจะยอมรับให้เกิดของเสียได้ที่ ppm 3.4 ชิ้นในการผลิต 1 ล้านชิ้น หรือที่เรียกว่า 3.4 ppm (Parts Per Million) ซึ่งหากเป็นไปตามเดินทางการกระจายตัวตามปกติ (Normal Distribution Curve) จะมี ๙๙.๗% ของเสียที่อยู่นอกขอบเขตของการยอมรับเท่ากับ 0.002 ชิ้น ต่อ 1 ล้านชิ้นเท่านั้น แต่เหตุผลที่หลักการ Six Sigma ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีการยอมรับของเสียที่ 3.4 ppm ก็ เพราะว่าในขณะที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความแปรปรวนในบริษัทโนโตร่าล่า�นี้ ได้พบว่าไม่มีระบบการผลิตใดเลยที่จะไม่ถูกกระบวนการจากสภาพแวดล้อมภายนอก นั่นก็คือเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกเพื่อไม่ให้ส่งผลถึงความเบี่ยงเบนของข้อมูลได้ ซึ่งระบบที่ไม่มีความแปรปรวนเลยจึงเป็นเพียงระบบในอุดมคติ (Ideal System) ดังนั้นโนโตร่าจึงทำการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ในกระบวนการผลิต เพื่อหาความแปรปรวนที่เกิดจากปัจจัยภายนอกอันส่งผลถึงการคลาดเคลื่อนของค่ากึ่งกลาง ซึ่งได้สรุปจาก การวิเคราะห์คือ ค่าเบี่ยงเบนของข้อมูลอันเนื่องจากปัจจัยภายนอกมีค่าอยู่ในช่วง 1.4-1.6 เท่าของซิกม่า จึงนำค่าเฉลี่ยคือ 1.5 เท่าของซิกม่า เป็นค่าความเบี่ยงเบนของค่ากึ่งกลางข้อมูลที่ยอมรับได้นำมาใช้ในทฤษฎี Six Sigma ซึ่งค่า 3.4 ppm จึงเป็นค่าความผิดพลาดที่ 4.5 เท่าของซิกม่าตามหลักสถิตินั่นเอง แสดงภาพประกอบคำอธิบายดังภาพที่ 2-8



ภาพที่ 2-8 ผลการเลื่อนขอบเขตออกไป +/- 1.5σ

จากภาพเห็นว่าในการผลิต 1,000,000 ชิ้น จะมีปริมาณของเสียเพียง 3.4 ชิ้น ซึ่งในโทรศัพท์ได้นำหลักการนี้มาใช้เพื่อตั้งเป็นเป้าหมายในระบบการผลิตของบริษัทและพัฒนาวิธีการต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายนั้น จนกลายเป็นระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพระดับหนึ่งในปัจจุบันและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

1.2 ความเป็นมาของซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma)

1.2.1 1987: CEO ของ Motorola ประกาศว่าบริษัทจะอยู่ที่ 6σ ในปี 1992 (เป้าหมาย 5 ปี)

1.2.2 1988: กลุ่ม Six Sigma เริ่มแรกได้ก่อตัวขึ้นโดยมี Motorola, Raytheon, ABB, CDI และ Kodak

1.2.3 1989/1990: IBM กับ DEC เริ่มทดลองทำ Six Sigma แต่ล้มเหลว

1.2.4 1993: ลาร์ บอสสิค นายนายใหญ่บริษัท AlliedSignal นำอาแนวทางใหม่ของ Six Sigma มาใช้ โดยในระบบจะมีแบล็คเบล็ต์ที่ทำงาน Six Sigma เดี๋ยวแล้วและมีโครงสร้างทาง Six Sigma ให้การสนับสนุนการทำงาน

1.2.5 1995: แจ็ค เวลซ์ GE เริ่มใช้ Six Sigma

1.2.6 1996/97: จำนวนบริษัทต่าง ๆ เริ่มทำ Six Sigma มาเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว
ภายหลังจากที่เห็นผลสำเร็จของ GE กับ Allied Signal

1.2.7 Siebe, Bombardier, Whirlpool, Navistar, Gencorp, Lockheed Martin,
Poloroid, Sony, Nokia, John Deere

1.2.8 1997/98: จำนวนบริษัทที่ทำ Six Sigma เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

1.2.9 Siemens, BBA, Seagate, Compaq, PACCAR, Toshiba, McKesson,
AmEx,...

1.2.10 1999: การเดินทางเป็นแบบทวีคูณ ASQ เริ่มให้บริการการฝึกอบรม Six
Sigma

1.2.11 Johnson & Johnson, Air Products, Maytag, Dow Chemical, Dupont,
Honeywell, Praxair, Ford, BMW, Johnston Controls, Samsung

1.3 ระดับคุณภาพของกระบวนการที่ 99 % (วิทยา สุหฤทดำรง และ ก้องเดชา
บ้านมะหิงษ์, 2545)

Six Sigma เป็นโปรแกรมทางด้านคุณภาพที่มุ่งให้กระบวนการผลิตหรือการปฏิบัติ
ได้ ฯ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ 3.4 ครั้ง ต่อการผลิตหรือการปฏิบัติงาน 1 ล้านครั้ง ระดับคุณภาพที่สูง
ถึง 99% นั้นยังไม่เพียงในกระบวนการผลิตหรือการปฏิบัติงาน ต่อไปจะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่าง
ของ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากระดับคุณภาพที่ 99% บริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการบริการ
โดยในแต่ละเดือนจะมีลูกค้าประมาณ 3,500 ราย ในการปฏิบัติงานที่ระดับคุณภาพ 99% นั้นจะมี
ลูกค้าที่เกิดความไม่พึงพอใจในบริการเป็นจำนวน 35 รายต่อเดือน ถ้าคิดเป็นปีจะมีถึง 420 คน
อาจจะดูเหมือนเป็นตัวเลขที่น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนที่ลูกค้าพอใจ แต่ข้อคิดหนึ่งซึ่งควรคำนึงถึง
ก็คือ ลูกค้าที่ไม่พึงพอใจในบริการนี้จะบอกกล่าวไปยังคนอื่น ๆ อีกอย่างน้อย 2-3 คน ซึ่งคงจะ
มองเห็นถึงความเสียโอกาสในการขายของบริษัทนี้ได้อย่างมาก นัยนี้คือตัวอย่างที่แสดงว่าระดับ
คุณภาพที่ 99% คงไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันอย่างสูง
ดังปัจจุบันอีกด้วยตัวอย่างหนึ่ง โรงพยาบาลแห่งหนึ่งให้บริการโดยมีลูกค้าเฉลี่ยเดือนละประมาณ
10,000 ราย ซึ่งหากให้สมนตฐานว่าลูกค้าที่เข้ามาจะได้รับยาออกไประบุกคน ดังนั้นที่ระดับการ
ปฏิบัติงานที่คุณภาพ 99% ใน 1 ปี จะมีลูกค้าที่ได้รับยาผิดถึง 1,200 ราย คงเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก
หากโรงพยาบาลนี้ยังคงปฏิบัติงานด้วยระดับคุณภาพเท่าเดิม อธิบายดังภาพที่ 2-9

99% นั้น ดีเพียงพอแล้วหรือ



ภาพที่ 2-9 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพของกระบวนการที่ 99% กับ 99.999966%

1.4 กรอบการทำงานของกระบวนการซิกซ์ ซิกม่า

กรอบการทำงานของกระบวนการซิกซ์ ซิกม่า ในเชิงสถิติคือนี้ คือการพยากรณ์หา จุดก่อสร้างหรือสาเหตุและทำการแก้ไขให้ถูกจุด โดยกำหนดสิ่งที่ได้ออกมาจากการกระบวนการก็คือ ตัวแปรผลลัพธ์ (Y หรือ Process Output Variable: KPOV) หรือเรียกอีกอย่างว่าตัวแปรตาม (Dependent) ตัวแปรนี้ได้จากการวัดผลงาน วัดผลกระทบ ได้จากอาการที่นั่ง nok และได้จากการศึกษา

$$Y = f(x)$$

ผลลัพธ์ = ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ

PPIV (Key Process Input Variable) = KPOV (Key Process Output Variable)

ตารางที่ 2-2 ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญและผลลัพธ์

ตัวแปร Y (KPOV)	ตัวแปร X1, X2,...,Xn (KPOV)
เป็นตัวแปรตาม (Dependent)	เป็นตัวแปรอิสระ (Independent)
เป็นตัววัดผลงาน (Output)	เป็นตัววัดปัจจัยที่ป้อนเข้า (Input)
เป็นตัววัดผลกระทบ (Effect)	เป็นตัวระบุสาเหตุ (Cause)
ระบุอาการ (Symptom)	ระบุปัญหา (Problem)
ได้จากการเฝ้าดู (Monitor)	ต้องควบคุม (Control)

ในการพัฒนาและปรับปรุงผลลัพธ์นั้นสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือที่มาของผลลัพธ์ ในที่นี้กำหนดให้เป็นพิษชันของ X ให้ X คือตัวแปรอิสระ (Independent) ตัววัดปัจจัยที่ป้อนเข้า (Input) ตัวระบุสาเหตุ (Cause) ตัวระบุปัญหา (Problem) และตัวที่ต้องควบคุม (Control) เนื่องจากการทำการแก้ไขที่ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ล่าช้าไป ดังนั้นหากเราสามารถควบคุมสิ่งที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการ (Key Process Input Variable: KPIV) ได้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูง

1.5 ประโยชน์ระบบชิกซ์ ชิกม่า ที่ควรนำเข้าไปใช้งาน (วิทยา สุหฤทdam และ ก้องเดชา บ้านมะหิงย์, 2545)

จากแนวคิด ผลประโยชน์ต่าง ๆ และตัวอย่างขององค์กรระดับโลกที่ประสบผลสำเร็จ ความรู้ เครื่องมือและแนวคิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นก็มีมากมาย แต่ละอย่างก็แสดงให้เห็นถึง ผลประโยชน์อันมหาศาลทั้งสิ้นข้อดีที่จะเป็นเหตุผลว่าทำไม่เงื่อนไขชิกซ์ ชิกม่าเข้าไปใช้งานคือ

1.5.1 ช่วยลดข้อบกพร่อง/ข้อเสีย ให้เกิดน้อยที่สุดจนนุ่งเข้าสู่ศูนย์ (Zero Defects) ทำให้ข้อผิดพลาดที่ลูกค้าจะได้รับเกิดขึ้นน้อยลง โดยเฉพาะข้อผิดพลาดที่มีผลต่อสุขภาพหรือชีวิต เช่น การจ่ายยาผิด เป็นต้น

1.5.2 ช่วยลดต้นทุน ทำให้เกิดผลกำไรอย่างมหาศาล ในขณะที่ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

1.5.3 เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนและร่วมมือด้วย หากมีการทดลองที่จะทำแล้ว ไม่เช่นนั้นการนำชิกซ์ ชิกม่าไปใช้ก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งข้อดีก็คือ ทำให้ทุกคนมีความกระตือรือล้น มีอิสระในการคิด การปฏิบัติ มีการพัฒนาความสามัคคีเนื่องจากการทำงานที่เป็นทีม กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นผลดีต่อองค์กรและทำให้องค์กรมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

1.5.4 จุดมุ่งหมายและขอบเขตของเครื่องมือแต่ละตัวนั้น ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเลือกเครื่องมือตัวใดเข้าไปใช้จะต้องคุจคุ่งมุ่งหมายขององค์กรด้วย ซึ่งจุดมุ่งหมายที่สำคัญของชิกซ์ ชิกม่า นั้นคือ การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลกำไร โดยการกำจัดความแปรปรวน ลดความสูญเสียต่าง ๆ และเป็นการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพต้นทุน การส่งมอบ ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการ


1.5.5 เป็นการทำงานโครงการ ที่สามารถวัดผลสำเร็จได้

1.5.6 มีการทำงานที่มุ่งหวังผลและได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร

1.5.7 ลดหรือขัดการทำงานแบบ “ໄລດັບໄຟ”

2. บทบาทและหน้าที่สำคัญในชิกซ์ ชิกม่า (วิทยา สุหฤทดำรง และ ก้องเดชา บ้าน-มะหิงษ์, 2545)

สิ่งสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการชิกซ์ ชิกม่า ให้ประสบผลสำเร็จ คือการได้รับความสนับสนุนจากผู้นำในองค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้โครงการชิกซ์ ชิกม่า ดำเนินไปและยังคงอยู่ในองค์กร นี้จึงเป็นเหตุผลที่การหวังผลสำเร็จในระยะยาวของชิกซ์ ชิกม่า ต้องอาศัยการดำเนินงานแบบเต็มเวลาและอาศัยคนที่มีบทบาทต่าง ๆ ซึ่งสามารถถกถานได้เลยว่าความสำเร็จและการคงอยู่ต่อไปของโครงการชิกซ์ ชิกม่า ขึ้นอยู่กับบุคคลเหล่านี้โดยที่เดียว บทบาทสำคัญในชิกซ์ ชิกม่า บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการชิกซ์ ชิกม่า นั้น นอกจากจะรับผิดชอบงานประจำเดินอยู่แล้ว ยังต้องมีบทบาทหน้าที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นมาในการดำเนินงานด้านชิกซ์ ชิกม่า และมีชื่อเรียกของบทบาทที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งชื่อเหล่านั้นถูกแต่งตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของโนโตโระล่าที่หลงใหลในการเต็จตั้งชื่อบทบาทในชิกซ์ ชิกม่า คล้ายกับศัพท์ที่ใช้ในการเด็ก ดังภาพที่ 2-10 การประสานงานระหว่างบทบาทต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยดังนี้



ภาพที่ 2-10 การประสานงานระหว่างบทบาทต่าง ๆ กับโครงการ

2.1 กลุ่มผู้นำ (Executives/Leader)

หน้าที่สำคัญยิ่งอันดับแรกของผู้นำก็คือ การตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการซิกซ์ ซิกม่า หรือไม่ และเป็นผู้กำหนด สนับสนุนและตั้งขอบเขตการดำเนินการ อภิปราย วางแผน แนะนำและเรียนรู้เพื่อให้เกิดการคิดอย่างซิกซ์ ซิกม่า นอกจากนี้หน้าที่ของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงยังประกอบไปด้วย

2.1.1 กำหนดบทบาทและโครงสร้างพื้นฐานของการเริ่มต้นการดำเนินการซิกซ์ ซิกม่า

2.1.2 เลือกโครงการและจัดสรรทรัพยากร

2.1.3 ทบทวนตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการตามระยะเวลา ช่วยเสนอความคิดและความช่วยเหลือ

2.1.4 ให้การสนับสนุนโครงการซิกซ์ ซิกม่า

2.1.5 กำหนดผลกรอบของซิกซ์ ซิกม่า ต่อระดับล่างขององค์กร

2.1.6 ประเมินความก้าวหน้า ระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของความพยายามในการดำเนินงาน

2.1.7 แบ่งปันข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ไปทั่วทั้งองค์กรรวมไปถึงผู้จัดสั่งวัสดุคุณภาพและลูกค้าอย่างเหมาะสม

2.1.8 ช่วยขัดสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

2.1.9 ประยุกต์ใช้การเรียนรู้เข้ากับรูปแบบการบริหารของตนเอง

2.2 เชมปีเพี้ยนหรือสปอนเซอร์ (Champion/Sponsor)

คือผู้จัดการหรือผู้บริหารที่มีความอาวุโส ทำการควบคุม ดูแล โครงการปรับปรุง

และการสนับสนุนแบบลีดเดอร์หรือโครงการของทีม เป็นภาระหน้าที่ที่ต้องการความสมดุล เพราะทีมต้องการความอิสระที่จะทำการตัดสินใจด้วยตนเอง แต่ก็ยังต้องการแนวทางจากผู้นำเพื่อกำหนดทิศทางของงานที่ทำ โดยปกติแล้ว เชมปีเพี้ยนหรือสปอนเซอร์นักเป็นสมาชิกของ Leadership

Council หรือ Steering Committee ซึ่งภาระหน้าที่ ดังนี้

2.2.1 เป็นผู้เลือกโครงการและตรวจสอบสมรรถนะ

2.2.2 กำหนดและรักษาเป้าหมายของโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลและต้องแน่ใจว่างานที่ทำสามารถล้างกับการขัดความสำคัญในระดับธุรกิจและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวม

2.2.3 ให้คำแนะนำ รองรับการเปลี่ยนแปลงในทิศทางและขอบเขตของโครงการ

2.2.4 แจ้งข่าวสารความคืบหน้าของโครงการต่อทีมผู้นำ

2.2.5 จัดหาและเจรจาต่อรองทรัพยากรมาสนับสนุนโครงการ

2.2.6 เป็นตัวแทนของทีมที่จะนำเสนอต่องานผู้นำ

2.2.7 ช่วยจัดสรรงานอย่างเหมาะสม จากที่ทั้งในและนอกทีม

2.2.8 ทำงานร่วมกับผู้รับผิดชอบกระบวนการเพื่อความราบรื่นในขั้นตอนสรุป

โครงการ

2.2.9 เจรจาความขัดแย้ง การทำงานเหลื่อมซ้อนกันและความเชื่อมโยงกับ

โครงการซิกซ์ ชิกม่า อีน ๆ

2.3 มาสเตอร์เบล็คเบลท์ (Master Black Belt)

มาสเตอร์เบล็คเบลท์ คือ ผู้ท่านที่เป็นโคลัฟูลและเป็นที่ปรึกษาให้กับเบล็คเบลท์ เป็นผู้ช่วยในการเป็นผู้อบรม ตรวจสอบและแนะนำ นอกจากนี้ยังช่วยในการเลือกโครงการ และคน ในการทำงาน เมื่อมีการเริ่มโครงการซิกซ์ ชิกม่า ขึ้นมา จะต้องมีการกำหนดส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ จำเป็นทั้งหมด การกำหนดและฝึกอบรมพนักงานในบทบาทต่าง ๆ ของตัวเอง การเริ่มต้นโครงการ และการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการซิกซ์ ชิกม่า มีกลไกในตัวเองที่ช่วยทำให้การเริ่มดำเนิน โครงการนั้นกลایไปสู่การคงอยู่ยาวนาน ได้ ด้วยการที่สมาชิกของทีมจะได้รับประสบการณ์และมี บางคนที่สามารถพัฒนาไปเป็นมาสเตอร์เบล็คเบลท์ได้ ซึ่งมาสเตอร์เบล็คเบลท์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเครื่องมือต่าง ๆ ของซิกซ์ ชิกม่า และโดยปกติมักจะต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมหรือ วิทยาศาสตร์ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ของซิกซ์ ชิกม่า ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในความเชี่ยวชาญ

ด้านเทคนิคและประสบการณ์ เป็นผู้สอน ตรวจสอบและเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง จนไปถึงการเป็นผู้ฝึกอบรมซิกซ์ ชิกม่า ทำให้มั่นใจได้ว่าแบล็คเบลท์และทีมงานทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง

2.4 แบล็คเบลท์ (Black Belt)

แบล็คเบลท์ คือผู้ทำงานแบบเต็มเวลาให้กับโครงการซิกซ์ ชิกม่า ซึ่งถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญที่สุดหรือถือเป็นกระดูกสันหลังของวัฒนธรรมในซิกซ์ ชิกม่า เลยก็ว่าได้ แบล็คเบลท์มีหน้าที่เป็นผู้นำของทีมและโครงการเป็นผู้ที่ได้รับการเข้าฝึกอบรมจนมีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ของซิกซ์ ชิกม่า และอุทิศตนเพื่อคิดถึงการเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การลด/กำจัดข้อกพร่องของเสียในกระบวนการ แบล็คเบลท์จะเป็นผู้ที่ผลักดัน ทฤษฎีให้กลายไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน DMAIC แบล็คเบลท์จะทำงานเคียงข้างทีม ในการทำโครงการซิกซ์ ชิกม่า มีความรับผิดชอบเบื้องต้นในการทำให้ทีมเริ่มทำงานสร้างความมั่นใจให้สมาชิกในทีม สังเกตการณ์และเข้าฝึกอบรม บริหารการเปลี่ยนแปลงภายในทีม และ ผลักดันโครงการไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งแบล็คเบลท์จะต้องมีทักษะในหลาย ๆ ด้าน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการรวมข้อมูล ความเข้าใจอย่างเป็นระบบความเป็นผู้นำ ประสบการณ์ในการเป็นโค้ชและมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร โครงการ ทักษะของแบล็คเบลท์ ที่จำเป็น

2.5 กรีนเบลท์ (Green Belt)

กรีนเบลท์ คือผู้ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะทาง Six Sigma ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ในระดับเดียวกับแบล็คเบลท์ แต่ทำงานแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) โดยจะเป็นผู้ช่วยแบล็คเบลท์ ใน การประยุกต์ใช้เครื่องมือซิกซ์ ชิกม่า เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโครงการภายในงาน ที่ดำเนินอยู่ เป็นปกติประจำวัน ช่วยในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ การทดสอบการทดลอง หรือ นำไปสู่งานสำคัญอื่น ๆ ในโครงการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันและ ถูกนำไปใช้

2.6 ผู้รับผิดชอบกระบวนการ (Process Owner)

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คือตำแหน่งที่ปรับปรุง แต่จะคงอยู่แล้ว ให้กับผู้นำทีม/ผู้นำโครงการ (Project Leader) ความรับผิดชอบหลักคือ การทำงานและประเมินของโครงการ ส่วนมากผู้นำทีมจะมุ่งความสนใจไปที่การปรับปรุง แต่จะคงอยู่แล้ว ให้กับผู้นำทีม/ผู้นำโครงการ ที่ต้องเป็นผู้ที่ประคับประคองโครงการให้มีทิศทางที่ถูกต้อง มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือนี้แล้ว หน้าที่สำคัญอื่น ๆ คือ

- 2.6.1 ทบทวนและแจ้งเหตุผลของโครงการให้ชัดเจนกับสปอนเซอร์
- 2.6.2 จัดทำและปรับแผนการปฏิบัติงานให้ทันต่อเหตุการณ์
- 2.6.3 เลือกทีมช่วยเหลือลูกทีมที่จำเป็น
- 2.6.4 ระบุและจัดหาทรัพยากรและสารสนเทศที่ด้องใช้
- 2.6.5 ติดตามโครงการให้เป็นไปตามกำหนดการที่ควรจะเป็น รักษาทิศทางความก้าวหน้าให้ไปถึงเป้าหมาย
- 2.6.6 ทำงานร่วมกับผู้จัดการของแต่ละแผนกหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการนี้ ๆ
- 2.6.7 จัดทำเอกสารผลการทำงานและนำเสนอโครงการ
- 2.7 สมาชิกในทีม (Team Member)**
- ทีมจะเป็นตัวผลักดันโครงการให้ดำเนินไป สมาชิกของทีมเป็นผู้ที่ใช้ความคิดและลงมือทำอยู่เบื้องหลังการวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการ สมาชิกของทีมยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้โครงการ Six Sigma มีความแข็งแกร่ง
- 2.8 หน้าที่/ตำแหน่งสำคัญในซิกซ์ซิกมา (Six Sigma)**
- นอกจากจะต้องมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ดังที่กล่าวไว้แล้วนั้น การดำเนินโครงการ Six Sigma จะต้องมีการตั้งทีมในการดำเนินโครงการในเรื่องที่เลือกมา จำนวนสมาชิกที่เหมาะสมในการจัดตั้งทีมในการดำเนินงานนั้นคือ 5-6 คน แต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของขนาดองค์กร ด้วย ซึ่งการตั้งทีมขึ้นมาดำเนินโครงการ Six Sigma จึงทำให้เกิดตำแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบขึ้นมา ได้แก่
- 2.8.1 โค้ช Six Sigma (Coach)
 - 2.8.2 ผู้รับผิดชอบกระบวนการ (Process Owner)
 - 2.8.3 ผู้นำทีม/ผู้นำโครงการ (Project Leader)
 - 2.8.4 สมาชิกในทีม (Team Member)
- 2.9 โค้ชซิกซ์ซิกมา (Six Sigma Coach)**
- เป็นผู้เตรียมความสำนึกระหว่างหน้าที่ปรับปรุงงานของโค้ชเริ่มตั้งแต่ด้านสถิติไปจนถึงการบริหาร รวมถึงกลยุทธ์ในการออกแบบกระบวนการ โค้ชจะเป็นผู้เขี่ยวชาญ ด้านเทคนิคและมีประสบการณ์ในระดับธุรกิจ การกำหนดบทบาทและการแก้ปัญหาในระดับที่ซับซ้อน นอกจากความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแล้ว โค้ชยังมีหน้าที่ ดังนี้
- 2.9.1 การสื่อสารระหว่างสปอนเซอร์ของโครงการและกลุ่มผู้นำ
 - 2.9.2 จัดทำตารางกำหนดการของโครงการ
 - 2.9.3 จัดการกับการต่อต้านและการขาดการประสานงานของคนในองค์กร

- 2.9.4 ประเมินคักยภาพและพิสูจน์ผลลัพธ์ที่ได้
- 2.9.5 แก้ปัญหาความขัดแย้งและอคติของสมาชิกในทีม
- 2.9.6 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของกิจกรรมของทีม

3. ขั้นตอนในเทคนิคชิกมา (Six Sigma)

ขั้นตอนการทำงานที่กล่าวถึงต่อไปนี้ จัดอยู่ในระดับกระบวนการ (Process Level) เน้นไปที่การแก้ปัญหาในกระบวนการเป็นหลัก ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในส่วนนี้ได้แก่ คณะกรรมการที่เรียกว่าทีม Six Sigma หรือทีม DMAIC โดยมีแบล็คเบลท์ มีหน้าที่ในการเฝ้าพินิจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ แล้วดำเนินการแก้ไข เพื่อมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาอีก หรือหากทางป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะเกิด มีรายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

3.1 ขั้นตอนการเลือกปัญหา (Define Phase: D)

ในขั้นตอนของการเลือกปัญหาจะเริ่มจากการกำหนดตัวลูกค้าและศึกษาความต้องการของลูกค้า อาจได้จากการทำการสำรวจความต้องการ หรือความพึงพอใจของลูกค้า หรือจากข้อมูลการร้องเรียนของลูกค้า ศึกษาระบวนการทำงานหลักขององค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในระดับบริหาร ของแต่ละกระบวนการนั้น ๆ แบล็คเบลท์ (Black Belt) และผู้ที่รับผิดชอบในระดับบริหารของแต่ละกระบวนการซึ่งจะถูกมาเป็นแซมเพี้ยน (Champion) ของโครงการจะร่วมกันนำความต้องการของลูกค้ามากระจายเป็นปัจจัยคุณภาพที่สำคัญของแต่ละกระบวนการ ปัญหาคุณภาพต่าง ๆ ที่สำคัญ และตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในหน่วยงานปกติก็จะถูกจัดเรียงลำดับความสำคัญและถูกเลือกให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เมื่อแบล็คเบลท์ (Black Belt) และแซมเพี้ยน (Champion) สามารถกำหนดโครงการที่จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้แล้ว ก็จะร่วมกันกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและคณะกรรมการต่อไป

3.2 ขั้นตอนการวัด (Measure Phase: M)

ในขั้นตอนนี้แบล็คเบลท์ (Black Belt) และคณะกรรมการจะร่วมกันกำหนดแนวทางในการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ ทำการศึกษาระบวนการ โดยละเอียด กำหนดปัจจัยที่ได้รับจากกระบวนการ หรือตัวแปรตอบสนองของกระบวนการ (Key Process Output Variable : KPOV : Ys) และปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ ของกระบวนการ หรือตัวแปรเข้าของกระบวนการ (Key Process Input Variable : KPIV : Xs) ที่ส่งผลต่อ Ys ตามสมการ $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N)$ กำหนดแนวทางในการวัดปัจจัยต่างๆ ทำการวิเคราะห์ระบบการวัด หากผลการวิเคราะห์ระบบการวัดมีความผันแปรมากเกินกว่าที่กำหนด จะต้องทำการปรับปรุงระบบการวัดให้ดีเสียก่อน เมื่อยอมรับได้แล้วจึงทำการศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน กำหนดปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ที่น่าจะส่ง

ผลกระทบต่อระดับคุณภาพของ Output ของกระบวนการ เพื่อจะดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา (Analyze Phase: A)

ขั้นตอนนี้จะนำปัจจัยนำเข้าที่สำคัญของกระบวนการต่าง ๆ มาทำการวิเคราะห์เพื่อดูว่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อกระบวนการอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของกระบวนการ หากปัจจัยใดที่ทดสอบแล้วพบว่ามีผลต่อตัวแปรตอบสนองของกระบวนการ (KPOV) ที่จะนำไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งจากการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ จะทำให้เข้าใจกระบวนการมากขึ้นและมาตรฐานการทำงานต่าง ๆ จะถูกทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตัวแปรต่าง ๆ จะถูกกำหนดและศึกษาและทำให้ทราบว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนองของกระบวนการ (KPOV) อย่างมาก ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เหมาะสมที่จะนำไปทำการแก้ไขต่อไป

3.4 ขั้นตอนการปรับปรุง (Improve Phase: I)

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการออกแบบและทำการทดลอง เพื่อหาความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างตัวแปรตอบสนองของกระบวนการ (KPOV) กับปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อตัวแปรตอบสนองของกระบวนการ (KPOV) นั้น ๆ และหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละปัจจัยที่จะทำให้ได้ค่าตัวแปรตอบสนองของกระบวนการ (KPOV) ที่ดีที่สุด จากนั้นจะดำเนินการวิเคราะห์ระบบการวัดของแต่ละปัจจัย เพื่อทำให้การดำเนินการควบคุมในขั้นตอนถัดไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.5 ขั้นตอนการควบคุม (Control Phase: C)

เมื่อกระบวนการผลิตได้รับการปรับปรุงแล้ว ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการออกแบบวิธีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง แล้วทำการประเมินความสามารถของกระบวนการผลิตอีกรอบ เพื่อคุ้มครองจากปรับปรุงแล้วสามารถทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ หากความสามารถของกระบวนการยังไม่ดี ก็จะต้องขอนกลับไปทำงานขั้นตอนก่อนหน้านี้อีกรอบ นอกจากนี้แล้วจะต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน โดยวัดจากระดับคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไป และประเมินความสามารถในการลดต้นทุน หรือความพึงพอใจของลูกค้าที่เปลี่ยนไปหลังการปรับปรุงกระบวนการ

4. เครื่องมือที่สำคัญสำหรับซิกซ์ ซิกมา (Six Sigma Tools)

ซิกซ์ ซิกมาจำเป็นจะต้องอาศัยการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและ เชื่อถือได้ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในรูปของ สารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information) ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทั้งด้วยวิธีทางตรรกะหรือทาง

สกิติสำหรับเครื่องมือที่สำคัญและ จำเป็นมีอยู่จำนวนมาก ที่มีงานสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัยนั้น ๆ ในที่นี้จะขอนำเสนอเครื่องมือที่เห็นว่าจำเป็นในการทำวิจัยนี้

4.1 เครื่องมือสำหรับสร้างแนวคิดและจัดเก็บข้อมูล

ได้แก่เครื่องมือที่จะช่วยให้ทีมงานมีแนวความคิดที่จะทำกิจกรรม เห็นปัญหาต่าง ๆ ที่ควรแก้ไขปรับปรุง ความรุนแรงของผลกระทบ รวมทั้งวิธีที่จะได้ข้อมูลของปัญahanนั้น ๆ

4.1.1 การระดมสมอง (Brainstorming)

บุคคลเริ่มต้นของการทำกิจกรรมซิกซ์ ชิกม่า มักจะเริ่มจากการระดมสมองหรือ การสร้างให้เกิดแนวความคิด วัตถุประสงค์พื้นฐานของการระดมสมองคือ การทำรายการทางเลือกของงานหรือทางแก้ไขตามปกติ คือจะเป็นการย่อรายการที่ตอนแรกจัดทำไว้มาก เช่น ทีมอาจระดมสมองว่าสูตรค้าแบบใดที่ พวกราจะทำการสัมภาษณ์ หรือคำนวณใดที่จะใช้ถ้าต้องมาอาจใช้การระดมสมองอีกครั้งเพื่อเขียนรายการมาตรฐานที่เป็นไปได้ ผลที่จะตามมาจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ปัญหาของการทำกิจกรรมสมอง คือ ทุกคนมักจะคิดว่าทุกคนแสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี ในความเป็นจริงแล้วการทำกิจกรรมสมองนั้นจำต้องมี การทำงานและมีวินัยเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำอย่างแท้จริง

4.1.2 แผนผังความสัมพันธ์ (Affinity Diagramming)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระดมความคิดถึงเรื่องหัวข้อปัญหาใด ๆ อันหนึ่งอย่างอิสระ ความคิดต่าง ๆ จะถูกเขียนลงบนแผ่นกระดาษเล็ก ๆ แล้วจับมาเรียงรวมใหม่ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความหมายที่มีอยู่ร่วมกัน หรือการมีความสัมพันธ์กันเป็นหมวดหมู่ หรือเรื่องราวเดียวกัน ดังเช่นความหมายของคำว่า “Affinity” ที่แปลว่า Natural Liking

4.1.3 การลงคะแนนเสียงแบบพหุ (Multivoting)

ทีมจะใช้การลงคะแนนเสียง เพื่อทำให้รายการของความคิดหรือ ทางเลือกมีน้อยลง จะทำภายนอกจากการทำกิจกรรมสมองแล้ว ผู้ร่วมทีมแต่ละคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงตามที่กำหนดไว้ ทางเลือกที่ได้รับการลงคะแนนเสียงสูงสุดจะได้รับการวิเคราะห์และพิจารณาต่อไป

4.1.4 แผนภูมิการไหล (Flow Chart/Process Map)


แผนภูมิการไหล ถูกใช้ในการแสดงรายละเอียดของกระบวนการ จะรวมถึงงาน และวิธีการปฏิบัติ ทางเลือกอื่น ๆ บุคคลในการตัดสินใจและวัฏจักรการทำงานใหม่ แผนภูมิการไหลจะถูกนำมาใช้เพื่อทำให้เห็นภาพกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ (As-is) หรือใช้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ หรือวิธีการที่ควรเป็น (Should-be) ระดับของรายละเอียดแผนภูมนั้น จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในปัจจุบันใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวางแผน

แผนภูมินี้ สัญลักษณ์มาตรฐานในการทำแผนผังการไฟล์ ดังภาพที่ 2-11 ตามที่มีอยู่ใน Microsoft Office™ หรือ Visio™ หรือ iGrafx มีดังนี้

สัญลักษณ์มาตรฐาน	ความหมาย
	เริ่มต้น / สิ้นสุด
	กระบวนการ
	การตัดสินใจ
	การขนส่ง
	ข้อมูล

ภาพที่ 2-11 การใช้สัญลักษณ์มาตรฐานในการทำแผนผังการไฟล์


ภาพที่ 2-12 เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้สัญลักษณ์มาตรฐานในการทำแผนภูมิการไฟล์



ภาพที่ 2-12 ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์มาตรฐานในการทำแผนภูมิการไฟล์

4.1.5 แผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) หรือภาพแผนผังแสดงมูลเหตุและผลที่เกิดขึ้น (Cause and Effect Diagram)

เป็นวิธีการระดมสมองอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการระบุสาเหตุ (Causes) ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจจะส่งผลต่อปัญหา (Effect) ที่กำลังพิจารณา แผนภูมิก้างปลาถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดยนาย อิชิกาวา (Ishikawa) ซึ่งเป็นวิศวกรชาวญี่ปุ่น ในช่วงทศวรรษที่ '40's เขาต้องการเครื่องมือทางกราฟอย่างง่าย ๆ ที่จะช่วยแสดงความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกันระหว่างอินพุตกับเข้าที่พุทธะของกระบวนการ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนภูมิก้างปลาอีกหลายครั้งในช่วงทศวรรษที่ '50's โดยมากแล้วจะเป็นการเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปที่ตัวแผนภูมิ ดังภาพที่ 2-13



ภาพที่ 2-13 ตัวอย่างแผนภูมิก้างปลา

4.1.6 ตารางเมตริกซ์ของมูลเหตุและผลที่เกิดขึ้น (Cause and Effect Matrix)

เป็นวิธีการระดมสมองอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการจัดเรียงรายการของสาเหตุ (Causes) ตามลำดับที่ต้องการจะเน้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะวัดเรียงไปตามลำดับความสำคัญที่จะมีผลต่อผลผลิตที่จะเกิดขึ้น (KPOVs)

ตารางเมตริกซ์ของมูลเหตุและผล ทำโดยผลลัพธ์ที่ต้องการอยู่ด้านบน ตัวเลขที่สูงจะแสดงถึงความสำคัญที่มาก ในแต่ละแถวจะแสดงตัวแปรจากผังกระบวนการ หรือสาเหตุจากแผนภูมิก้างปลา ส่วนจุดตัดของแต่ละแถวกับแต่ละคอลัมน์ จะใช้สำหรับป้อนค่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่อยู่ในแน (นอน) และคอลัมน์ ถ้าหากมีความสัมพันธ์กันมาก น้ำหนักที่ให้ก็จะมีค่าสูงขึ้น อาทิเช่น

0 = ไม่มีความสัมพันธ์

- 1 = มีความสัมพันธ์น้อย
 3 = มีความสัมพันธ์ปานกลาง
 9 = มีความสัมพันธ์สูง

จำนวนค่าของความสัมพันธ์ที่ป้อน (0, 1, 3 หรือ 9) ในแต่ละช่องตามแควนอ่อน

เมื่อนำมาคูณกับค่าความสำคัญในแควน รวมผลคูณที่ได้ไว้ในช่องขวามือสุด ก็จะเป็นการบ่งบอกถึงความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อผลผลิต ค่าที่มีคะแนนในระดับสูงสุด จะเป็นตัวแปรหลักที่จะนำเข้าสู่กระบวนการผลิต (KPIVs) ดังภาพที่ 2-14

		ตารางเมตริกซ์ของมูลเหตุและผลที่เกิดขึ้น (Cause and Effect Matrix)				
		Connection Resistance	Components Aligned	Correct Components	Contam.-free PCB	Solder Joint Reliability
		สาเหตุ (causes) KPIVs				
Process Step	Process Input	Customer Priority	6	7	9	5
1	Clean and Req. Mask	Alignment Features	0	3	0	0
2		Alignment Method	0	9	0	0
3						
4	Register PCB	Alignment Features	0	3	0	0
5		Alignment Method	0	9	0	0
6						
7	Print Solder Paste	Paste Viscosity	3	0	0	3
8		Room Humidity	1	0	0	0
9		Squeegee Material	1	0	0	0
10		Squeegee Speed	3	0	0	0
11		Screen Cleanliness	3	0	0	2
12		Screen Registration	0	3	0	0
13		PCB Registration	0	9	0	0
		Total	21	63	21	63

ภาพที่ 2-14 ตัวอย่างตารางเมตริกซ์ของมูลเหตุและผลที่เกิดขึ้น (Cause and Effect Matrix)

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

หลังจากสามารถสร้างความคิดได้แล้ว ก่อนที่จะดำเนินงานต่อไปได้ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ ๆ เพื่อที่จะสามารถทำการวิเคราะห์ต่อไป เครื่องมือที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังจะได้ยกตัวอย่างที่สำคัญ ๆ ต่อไปนี้

4.2.1 การนิยามวิธีการปฏิบัติการ

การวัดจะไม่มีความหมายถ้าขาดคุณนับและ/หรือขาดการแบ่งกลุ่มความคิดต่าง ๆ การนิยาม วิธีการปฏิบัติการ (Operational Definition) คือการกำหนดคำอธิบายที่ชัดเจนอย่างละเอียดและสามารถเข้าใจได้ของวิธีการที่จะศึกษาความข้อมูลหรือเหตุการณ์ในกระบวนการการทำให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องตรงกันและไม่จงการทำงานลงด้วยการเปรียบเทียบ สิ่งที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น ในการวัดเวลาที่ใช้ในการรอในสายการผลิตการนิยามวิธีการปฏิบัติการจะบอกคุณได้อย่างถูกต้องว่าเมื่อใดที่จะเริ่มหรือหยุดนาฬิกา ดังนั้นจึงทำให้คุณได้ข้อมูลที่มีความหมายชัดเจนไม่คลุมเครือ

4.2.2 วิธีการเสียงของลูกค้า

เมื่อมีลูกค้าเป็นจุดรวมของกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของ Six Sigma เทคนิคต่าง ๆ ในแง่มุมที่กว้างขวาง ทำให้องค์กรสามารถรวบรวมปัจจัยนำเข้าของลูกค้าภายนอกสามารถประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ และจัดหาข้อมูลตอบรับกลับมาสู่องค์กรที่ต่อเนื่อง เครื่องมือแบบเสียงของลูกค้าจะรวมถึงกลุ่มตัวอย่างหลาย ๆ กลุ่ม วิธีการทำการวิจัยการตลาดที่ซับซ้อน แนวความคิดในการวิเคราะห์ความต้องการและเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า เช่น คลังเก็บข้อมูล (Data Ware-House) และศาสตร์นายนั่ง (Data Mining)

4.2.3 ใบตรวจสอบและตารางงาน

ใบตรวจสอบ (Check Sheets) คือ รูปแบบที่ใช้ในการรวบรวมและจัดการกับข้อมูล ในทางอุดมคติใบตรวจสอบจะต้องถูกออกแบบโดยแบล็คเบล็ต์และ/หรือทีมงาน โดยมี วัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ

- เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บไว้คือข้อมูลที่ถูกต้องโดยได้รับรวมข้อเท็จจริง ต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น เหตุการณ์นั้นเกิดเมื่อใด เป็นจำนวนเท่าไหรและลูกค้ารายใด เราเรียกข้อเท็จจริงเหล่านี้ว่า ปัจจัยแบบชั้น (Stratification Factors)

- ทำให้การรวบรวมข้อมูลมีความง่ายที่สุดที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้รวบรวม ใบตรวจสอบสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน ไปอาจจะเป็นตารางง่าย ๆ ไปจนถึงการสำรวจโดยใช้แผนผังต่าง ๆ สามารถใช้ในการบ่งชี้ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ตารางงาน (Spreadsheets) คือ ที่เก็บข้อมูลที่ได้จากใบตรวจสอบ ข้อมูลจะถูกรวมรวมและจัดการไว้ ตารางงานที่ได้รับการออกแบบอย่างดีจะทำให้การใช้ข้อมูลง่ายมากขึ้น

4.2.4 การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis) (กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2542)

ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่ใหญ่กรอบคลุมวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อทำให้มั่นใจว่า การวัดนั้นมีความแม่นยำและ น่าเชื่อถือ เราได้ดึงข้อสังเกตไว้ว่าการวัด โดยตัวของมันเองสามารถ เป็นเหตุของประเด็นต่าง ๆ ในกระบวนการ วิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement Systems Analysis: MSA) จะช่วยในการบ่งชี้และจัดปัญหาในการวัด เช่น วิธีการแบบการวิเคราะห์ระบบ การวัด วิธีการหนึ่งเรียกว่าการวัดความสามารถในการทำซ้ำและความสามารถในการผลิตซ้ำ หรือ เรียกว่าเกจอาร์แอนด์อาร์ (Gage R&R) วิธีการแบบการวิเคราะห์ระบบการวัดวิธีนี้ ช่วยในการวัด


ความมีประสิทธิภาพของเครื่องวัดหรือไม่บรรทัดและเครื่องมือในการวัดแบบอื่น ๆ การตรวจสอบผู้ที่ทำการวัดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแบบการวิเคราะห์ระบบ ๆ การวัดด้วย

ในการพิจารณาความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากสาเหตุธรรมชาติของความผันแปรจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ 2 ประเภทคือ ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ ซึ่งเกิดจากคุณสมบัติ ด้านความถูกต้อง (Analysis) ของระบบการวัดและความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม ซึ่งหมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่ข้อมูลกระจายอย่างสุ่มรอบค่าที่แท้จริงค่าหนึ่ง การวิเคราะห์ระบบการวัดนี้มี จุดประสงค์ที่จะหาแหล่งของความคลาดเคลื่อนในระบบการวัดด้วยการจำแนกค่าที่วัด ได้ออกเป็น ค่าจริง ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ ความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือวัด ความคลาดเคลื่อนจาก พนักงานวัด ความคลาดเคลื่อนอื่น ๆ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมีทั้งปริมาณที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องทำการควบคุมปริมาณที่ควบคุมก่อน ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนจาก ความผิดพลาด ด้วยการดำเนินการจัดมาตรฐานให้เกี่ยวกับการวัด จากนั้นจึงดำเนินการสอนเที่ยบ เครื่องมือเพื่อกำจัดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ หลังจากนั้นจะทำการลดความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม ด้วยการประเมินแหล่งของความผันแปร ว่ามาจากเครื่องมือวัด พนักงานวัด หรือสภาพแวดล้อมที่ คาดว่าจะมีผลต่อระบบการวัด

การวิเคราะห์ความถูกต้องของระบบการวัดจะต้องทำการประเมินคุณสมบัติ 4 ประการคือ

- ค่าไบอัส (Bias)


ค่าไบอัส หมายถึงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้จากการวัดค่า ข้างอิง หรือค่ามาตรฐาน เดอเรอร์ โดยค่ามาตรฐาน เดอเรอร์ หมายถึงค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวัดซ้ำด้วยเครื่องมือวัดที่มี ความแม่นยำสูงกว่าภายในสภาวะควบคุมหรือห้องปฏิบัติการสอนเที่ยบและต้องสามารถสอบกลับ ได้ ซึ่งเกณฑ์ของค่าไบอัสควรจะมีค่าน้อยกว่า 10% เมื่อเทียบกับความผันแปรของกระบวนการ การ ดังภาพที่ 2-15



ภาพที่ 2-15 ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าวัดที่เรามองเห็นจากเครื่องมือวัดกับค่าเฉลี่ยของ เครื่องมือมาตรฐานที่วัดซึ่งงานเดียวกัน

- ความเสถียรภาพของระบบการวัด (Stability)


ความเสถียรภาพของระบบการวัด หมายถึงคุณสมบัติด้านอายุการใช้งานของอุปกรณ์วัด โดยพิจารณาจากความผันแปร โดยรวมในระบบการวัดที่ได้จากการวัดงานมาตรฐาน หรือมาสเตอร์ชิ้นหนึ่งตลอดช่วงเวลา โดยจะทำการประเมินเทียบกับความผันแปรของกระบวนการ โดยเกณฑ์ของความมีเสถียรภาพของระบบการวัดควรจะมีค่าไม่เกิน 10% ดังภาพที่ 2-16



ภาพที่ 2-16 ความผันแปรของค่าวัดที่วัดได้จากชิ้นงานมาสเตอร์ชิ้นเดิม แต่วัดที่ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

- คุณสมบัติเชิงเส้นตรงของระบบการวัด (Linearity)


คุณสมบัติเชิงเส้นตรงของระบบการวัด หมายถึงการที่มีค่าใบ้อัสของระบบการวัดค่าไม่เปลี่ยนแปลงตลอดย่านการวัด (Working Range) ของระบบการวัด ถ้าหากค่าใบ้อัสมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปลี่ยนย่านการวัด จะทำให้ความแม่นยำของค่าวัดเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยการวิเคราะห์จะทำได้โดยการทดสอบความมั่นคงสำคัญของตัวแปรคดดอยเชิงเส้นตรงของค่ามาสเตอร์กับค่าใบ้อัส และทำการคำนวณค่าที่เรียกว่าค่าเส้นตรง (Linearity Index) ของระบบการวัดเทียบกับความผันแปรของกระบวนการ โดยเกณฑ์ของคุณสมบัติเชิงเส้นตรงของระบบการวัดควรจะมีค่าไม่เกิน 10% ดังภาพที่ 2-17



ภาพที่ 2-17 ค่า BIAS ของเครื่องมือวัดที่มีความแตกต่างกันไปตามช่วงหรือย่านของการวัด (ค่าวัดที่แตกต่างกัน)

- คุณสมบัติความสัมพันธ์

คุณสมบัติความสัมพันธ์ หมายถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรอิสระ 2 ตัว เช่น วิธีการวัดที่ต่างกัน 2 วิธี, หรือระบบวัดของ 2 โรงงาน ในหลาย ๆ กระบวนการ การวัด คุณลักษณะใด ๆ อันหนึ่ง มักมีความต้องการใช้เครื่องมือวัดหลาย ๆ เครื่อง ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างเครื่องมือวัดจึงต้องปรับแต่งให้เครื่องมือวัดแต่ละตัวอ่านค่าได้เหมือนกัน และเมื่ອอกันคลองคุณลักษณะของการวัด ในบางครั้งเครื่องมือวัดจะมีค่าใบอัสถ์ลดลงย่านของการวัดเท่ากัน แต่ก็มีในหลายกรณีที่ค่าค่าใบอัสถ์ ไม่เท่ากันคลองคุณลักษณะของการวัด ถ้าการผลิตต้องใช้ เครื่องมือวัดหลายเครื่อง ต้องทำการศึกษา ความสัมพันธ์ เพื่อคุณริมาณความผันแปรระหว่าง เครื่องมือวัดและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามความจำเป็น โดยเกณฑ์ของคุณสมบัติความสัมพันธ์ ของระบบการวัดค่า ควรจะมีค่าไม่ต่ำกว่า 95% ดังภาพที่ 2-18




ภาพที่ 2-18 ค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรอิสระ 2 ตัว

ในส่วนของการวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัด จะมุ่งไปที่การพิจารณา 2 ประเด็นหลักคือ คุณสมบัติเชิงสถิติของค่าวัดว่ามีความไวต่อเทคนิคการวัดของพนักงานวัดหรือ อุปกรณ์วัดหรือไม่ และระบบการวัดที่พิจารณาสามารถตรวจจับความผันแปรของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความผันแปรของกระบวนการผลิตหรือไม่ โดยคุณสมบัติด้านความแม่นยำของกระบวนการการวัดจะสามารถจำแนกได้ 2 ประเภทคือ

- ความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability)


ความสามารถในการทำซ้ำ หมายถึงค่าความแตกต่างในการวัดอย่างต่อเนื่องของชิ้นงานเดียวกัน เครื่องมือเดียวกัน และพนักงานคนเดียวกัน โดยปกติจะใช้ในการประเมินค่าความผันแปรของระบบการวัดในระยะสั้น (Short Term Measurement) ดังภาพที่ 2-19



ภาพที่ 2-19 ความสามารถในการทำซ้ำ

- ความสามารถในการทำเหมือน (Reproducibility)

ความสามารถในการทำเหมือน หมายถึงค่าความแตกต่างในค่าเฉลี่ยของการวัดงานชิ้นเดียวกัน เครื่องมือเดียวกัน แต่ต่างพนักงานวัด โดยจะใช้ในการประเมินความผันแปรของระบบการวัดในระยะ (Long Term Measurement) ดังภาพที่ 2-20



ภาพที่ 2-20 ความสามารถในการทำเหมือน

ในการพิจารณาความสามารถของระบบการวัดในการตรวจจับความผันแปรของสิ่งตัวอย่างนั้น จะพิจารณาจากความสามารถในการตรวจจับความแตกต่างของชิ้นงาน โดยมีแนวคิดมาจากกระบวนการคุณคุณภาพของกระบวนการที่ไม่สามารถทำการวัดคุณลักษณะที่สนใจของชิ้นงานได้ทุกชิ้นตามการกระจายในกระบวนการผลิตได้ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรวมคุณลักษณะชิ้นงานที่สนใจที่ไม่มีความแตกต่างกันเข้าด้วยกัน(แตกต่างอย่างไม่น้อยสำคัญและจะ

ตีความว่าชิ้นงานที่ได้รับการวัดจะมีข้อมูลอยู่ในประเภทเดียวกัน ดังนั้นถ้าหากคุณลักษณะในการแยกแยะความแตกต่างแล้วจะไม่สามารถนำผลการวัดมาทำการวิเคราะห์ได้ ในการพิจารณาคุณลักษณะในการแยกประเภทของความแตกต่างของข้อมูลสามารถประมาณได้จากสมการที่ 2-7 ซึ่งจำนวนประเภทของข้อมูลควรจำแนกได้ไม่ต่ำกว่า 5 ประเภท

$$\text{จำนวนประเภทของข้อมูล} = \sqrt{2} \frac{PV}{GR\&R} \quad (2-7)$$

4.2.5 การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการ (Process Capability Analysis) (กิติศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ, 2544)

การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการ หมายถึงความสามารถในการ滿足ของกระบวนการ ซึ่งจะทำการวัดได้จากค่าความผันแปรของผลที่ได้ (Output) จากกระบวนการ โดยสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือความผันแปรโดยธรรมชาติในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ (Short Term: ST) และความผันแปรตลอดช่วงเวลา (Long Term: LT) โดยการวิเคราะห์จะทำการผ่านดัชนีความสามารถด้านศักยภาพของกระบวนการ (Potential Capability Indices) และดัชนีความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการ (Performance Capability Indices)

โดยการประเมินความสามารถด้วยศักยภาพของกระบวนการจะต้องอยู่บน
ข้อสมมติค้าง ๆ ดังนี้

- ข้อมูลที่ศึกษาต้องเป็นข้อมูลแบบผันแปร
- ข้อมูลต้องรวมรวมจากกระบวนการผลิตในสภาพปกติของการผลิต
- ข้อมูลต้องอยู่ภายใต้การควบคุมเชิงสถิติ หรือสภาพเสถียรภาพ
- ข้อมูลที่รวมรวมได้จะต้องเป็นข้อมูลสุ่ม
- ข้อมูลที่ศึกษาจะเป็นค่าวัดที่สะท้อนถึงสาเหตุความผันแปรจากการกระบวนการ

ดัชนีความหมายด้านศักยภาพของกระบวนการในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งแทนค่าวายสัญลักษณ์ C_p และ P_p ตามลำดับ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคลาดเคลื่อนอนุโลม หรือข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์กับความผันแปรของกระบวนการ โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$C_p = \frac{\text{USL}-\text{LSL}}{6\hat{\sigma}_{ST}} \quad (2-8)$$

$$P_p = \frac{\text{USL}-\text{LSL}}{6\hat{\sigma}_{LT}} \quad (2-9)$$

สำหรับดัชนีความหมายทางด้านสมรรถนะของกระบวนการในระยะสั้นและระยะยาว จะแทนด้วยสัญลักษณ์ Cpk และ Ppk ตามลำดับ โดยจะทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกระบวนการกับความคลาดเคลื่อนอนุโลมหรือค่ากำหนดเฉพาะของกระบวนการ ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$C_{PK} = \min \left[\frac{USL - \bar{X}}{3\hat{\sigma}_{ST}} - \frac{\bar{X} - LSL}{3\hat{\sigma}_{ST}} \right] \quad (2-10)$$

$$P_{PK} = \min \left[\frac{USL - \bar{X}}{3\hat{\sigma}_{LT}} - \frac{\bar{X} - LSL}{3\hat{\sigma}_{LT}} \right] \quad (2-11)$$

ถ้ากระบวนการมีศักยภาพ ดัชนีความสามารถทางด้านศักยภาพและความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการจะมีค่าสูง โดยทั่วไปควรจะมีค่าไม่น้อยกว่า 1.33 หรือ 4σ ของกระบวนการ

4.3 เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์กระบวนการและข้อมูล

เพื่อสามารถมองเห็นภาพรวมของข้อมูลและง่ายต่อการวิเคราะห์ หลังจากสามารถสร้างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้เรียบร้อยแล้วคือ เครื่องมือที่ใช้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ดังจะได้ยกตัวอย่าง ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ แผนภูมิต่าง ๆ คือ

4.3.1 การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ


การใช้แผนภูมิหรือแผนภูมิการไหลของกระบวนการ กับกระบวนการทำงานที่สำคัญนี้ คุณหรือทีม DMAIC สามารถเริ่มต้นด้วย การพิจารณากระบวนการที่มีมากเกินความจำเป็น การจัดการไม่ชัดเจนจุดในการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นและอื่น ๆ และหากคุณเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ ปัญหาต่าง ๆ

4.3.2 แผนภูมิและกราฟต่าง ๆ

โดยทั่วไปนั้นแนวทางที่ดีและนิยมใช้เป็นอันดับแรกในการวิเคราะห์การวัดต่าง ๆ ในกระบวนการคือ การสร้างให้เห็นภาพของข้อมูล นิยมใช้แผนภูมิและกราฟต่าง ๆ ในการแสดงน้ำหน้า 例如 กราฟวงกลม (Pie Chart) หรือกราฟเส้น (Line Graph) เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมากและก่อให้เกิดความง่ายด้วยการทำความเข้าใจ มากกว่าการอ่านตารางเป็นตัวเลขต่าง ๆ เราจะค้นพบตัวเลขบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ทีมงานสามารถที่จะบ่งชี้ปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุต่าง ๆ ได้ดีขึ้น กราฟและแผนภูมิต่าง ๆ นั้นจะมีอยู่หลายประเภท โดยแต่ละประเภทจะแสดงให้เห็นถึงภาพที่ต่าง ๆ กันไปของข้อมูล ในรายละเอียดต่อไปนี้จะเป็นกราฟและแผนภูมิบางประเภทที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป

- แผนภูมิพาร์โต (Pareto Chart)


พาร์โตเป็นแผนภูมิแท่งที่มีลักษณะพิเศษสามารถแบ่งกลุ่มโดยแยกตามประเภทและมีการเปรียบเทียบข้อมูลจากส่วนที่มากที่สุดไปยังส่วนที่น้อยที่สุด ส่วนมากจะใช้ในการมองให้เห็นถึงส่วนที่ใหญ่ที่สุดของปัญหาหรือในส่วนของประเภทของพาร์ตี้ที่บอกพร่องแผนภูมิพาร์โต ดังภาพที่ 2-8 จะช่วยในการแสดงให้เห็นว่าประเด็นหรือปัญหาเพียงไม่กี่อย่าง อาจจะก่อให้เกิดผลผลกระทบที่มากที่สุด ทำให้สามารถที่จะมุ่งเน้นโครงการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในส่วนเล็กน้อยแต่เป็นประเด็นที่มีผลกระทบที่มากที่สุด แผนภูมิพาร์โตจะใช้หลักการที่เรียกว่ากฎ 80-20 คือ 80% ของปัญหาทั้งหมด จะเกิดขึ้นมาจากสาเหตุเพียงเล็กน้อย คือ 20% จากสาเหตุทั้งหมด ดังภาพที่ 2-21



ภาพที่ 2-21 ตัวอย่างแผนภูมิพาร์โต

- อิสโทแกรมหรือกราฟความถี่ (Histogram/Frequency Plot)

อิสโทแกรม เป็นอีกประเภทหนึ่งของกราฟแท่ง แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวหรือความแตกต่างของข้อมูล โดยคุณภาพเป็นช่วง ๆ และช่วงเหล่านั้นอาจจะแบ่งตามอายุ ขนาด ราคา ระยะเวลา น้ำหนักหรืออื่น ๆ ดังภาพที่ 2-22



ภาพที่ 2-22 ตัวอย่างแผนภูมิชิสโตแกรม

- การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากการเบื้องต้น

(Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) (กิติศักดิ์ พโลยพานิชเจริญ, 2551)

การวิเคราะห์ภาวะความผิดพลาดและการวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการ
หรือ FMEA Process เพื่อช่วยเพิ่มความเที่ยงตรง (Reliability) ของกระบวนการเพื่อการผลิตหรือ^{เข้า}
การออกแบบการควบคุมกระบวนการ

1) จุดประสงค์ของ FMEA ซึ่งได้กล่าวไว้ดังนี้

- สามารถที่จะพิจารณาและประเมินโอกาสที่จะเกิดภาวะความผิดพลาด
ของผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการและผลกระทบต่าง ๆ

- แบ่งแยกกิจกรรมซึ่งสามารถที่จะกำจัดหรือลดโอกาสที่จะเกิดความ

ผิดพลาด

- กระบวนการเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังที่กล่าวมา

2) ส่วนต่าง ๆ ในตาราง FMEA ประกอบด้วยสองส่วนดังนี้

- ส่วนที่หนึ่ง: เป็นการประเมินเบื้องต้นจะใช้ในการประเมินเงื่อนไข

เบื้องต้นของกระบวนการ

- ส่วนที่สอง: เป็นการสร้างแผนการปฏิบัติการแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงลง

3) การคำนวณค่า RPN มาจากผลคูณค่าพารามิเตอร์ 3 ตัว คือ $O \times S \times D$ เมื่อ

- S = Severity คือ เกณฑ์การให้ลำดับขั้นผลกระทบของความรุนแรง

- O = Occurrence คือ การให้ลำดับโอกาสเกิดความผิดพลาด

- D = Detection คือ โอกาสที่จะตรวจจับโดยการควบคุมกระบวนการ
ค่า S, O และ D นิยมใช้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 10

ดังนั้นเมื่อค่าระดับความเสี่ยงต่ำสุดของการเกิดปัญหา คือ ค่า RPN = 1 ซึ่งมาจาก $1 \times 1 \times 1$ หมายความว่า ความถี่ของการเกิดปัญหานี้มีน้อยมาก และความรุนแรงของผลกระทบ เมื่อเกิดปัญหานี้มีน้อยมากเช่นกันและสามารถตรวจสอบปัญหานี้ได้ ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์ส่วนค่าระดับความเสี่ยงสูงสุดของการเกิดปัญหา คือ ค่า RPN = 1000 ซึ่งมาจาก $10 \times 10 \times 10$ หมายความว่าความถี่ของการเกิดปัญหานี้มากและบังเอิญมีวิธีการตรวจสอบปัญหานี้ได้ ก่อนส่งมอบ ให้แก่ลูกค้าเลย ทั้งนี้การให้คะแนนค่า S, O และ D ซึ่งประเมินค่าโดยมีการลำดับ ความสำคัญ ดังตารางที่ 2-2, ตารางที่ 2-3 และ ตารางที่ 2-4 ตามลำดับ

4) คำสำคัญที่ใช้ลงบันทึกใน FMEA มีดังนี้

- หน้าที่ของกระบวนการ (Process Function or process step) เป็นชื่อกระบวนการหรือวิธีการทำงานที่ต้องการวิเคราะห์โดยใช้ข้อความที่ระบุชัดที่สุดและใช้คำศัพท์เดิมที่ใช้ในเอกสารอื่น ๆ

- ความเป็นไปได้ของรูปแบบของเสีย (Potential Failure mode) เป็น “รูปแบบ” ของการที่กระบวนการจะมีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

- ความเป็นไปได้ของผลกระทบ (Potential Failure Effect) เป็น “ผล” ของการที่กระบวนการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Failure Mode) ที่ไปเกิดขึ้นกับลูกค้าของกระบวนการ

- ความรุนแรง (Severity) เป็นการประเมินถึงความรุนแรงของ Failure Mode ความรุนแรงนี้จะใช้อธิบายลึกลง (Effect) เท่านั้น ดังตารางที่ 2-3 แสดงระดับความรุนแรง
 - ความเป็นไปได้ของสาเหตุ (Potential Cause(s)/Mechanism(s) of Failure) เป็นสาเหตุที่ว่า ความเสียหาย (Failure) นั้น เกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดยอธิบายในเทอมของสิ่งที่ควรจะเป็น การที่เราสามารถทำอะไรบางอย่างให้มันถูกต้อง หรือให้มันถูกความคุณได้

- ความป่วยในการเกิดเหตุการณ์ (Occurrence) เป็นความน่าจะเป็นที่ Failure Mode อันหนึ่ง ๆ จะมีโอกาสเกิดขึ้น (บ่อยมากแค่ไหน) ดังตารางที่ 2-4 แสดง ระดับความบ่อยในการเกิด

- การตรวจพบ (Detection) เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการในปัจจุบัน ในอันที่จะตรวจจับ หรือควบคุม Failure Mode (หรือผลของมัน) ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น หรือก่อนที่จะเริ่มการผลิต หรือก่อนที่จะส่งมอบออกไปให้ลูกค้า ดังตารางที่ 2-5 แสดงระดับการตรวจพบ

ตารางที่ 2-3 ระดับความรุนแรง

ผลกระทบจากข้อบกพร่อง	Severity of Effect ระดับความรุนแรง			Rating ระดับคะแนน
		ความรุนแรงของผลกระทบที่มีอันตรายที่สูงที่สุดกันที่	ความรุนแรงของผลกระทบที่มีอันตรายกว่าใน	
Extreme	เกิดอันตรายโดย "ไม่" มีการเตือน	มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน/หรือ ขัดต่อ กฎหมายโดย "ไม่" มีการเตือนล่วงหน้า	May endanger machine or operator. Hazardous without warning. มีผลกระทบต่อการเกิดอันตรายต่อพนักงาน (หรือ เดื่องรักษา) โดย "ไม่" มีการเตือนล่วงหน้า	10
	เกิดอันตรายโดยมี การเตือน	มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน/หรือ ขัดต่อ กฎหมายโดยมีการเตือนล่วงหน้า	May endanger machine or operator. Hazardous with warning. มีผลกระทบต่อการเกิดอันตรายต่อพนักงาน (หรือ เดื่องรักษา) โดยมีการเตือนล่วงหน้า	9
High	ผลกระทบสมมาก	ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ เป็นจุดความสูญเสีย หน้ากากหลัก	Major disruption to production line. Loss of primary function, 100% scrap ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจถูกห้ามใช้และต้องถูกทิ้ง (Sorting) และผลิตภัณฑ์ที่นำส่ง (น้ำหนักกว่า 100%) อาจถูกห้ามนำเข้าประเทศที่แผนกซื้อขายต่างประเทศไม่เข้ามา	8
	ผลกระทบปุ่ง	ผลิตภัณฑ์ไม่ไปใช้งานได้แต่ต่ำบันธรณ์ลดลงทำให้ ลูกค้าไม่พอใจมาก	Reduced primary function performance. Product requires sorting, some scrapping อาจมีผลกระทบต่อความสามารถของผลิตภัณฑ์แบบเลือก (Sorting) และผลิตภัณฑ์ที่นำส่ง (น้ำหนักกว่า 100%) อาจถูกห้ามนำเข้าประเทศที่แผนกซื้อขายต่างประเทศไม่เข้ามา	7
Moderate	ผลกระทบปานกลาง	ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้แต่ต่ำบันธรณ์ลดลง ทำให้ลูกค้ามีความไม่พอใจ	Minor disruption of production. Some Scrap Loss of secondary function performance ผลิตภัณฑ์ที่นำส่ง (น้ำหนักกว่า 100%) อาจถูกห้าม และ "ไม่ต้องตรวจสอบแบบเลือก" (Sorting) หรือส่งเข้าซ่อมบำรุงที่แผนกซื้อขายต่างประเทศไม่เข้ามา	6
	ผลกระทบต่ำ	ผลิตภัณฑ์ไม่ไปใช้งานได้ต่ำบันธรณ์ลดลง แต่ยังคง ข้อมูลร่องรอยไว้ดังเดิม	Minor disruption to production. 100% Rework. Reduced secondary function performance ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องรีบาร์เกอร์ก หรือต้องรับการซ่อมแซมและการผลิตที่ฝ่ายผลิต	5
	ผลกระทบต่ำมาก	ความเรียบหรือของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก อาจมีเสียงดังบ้าง ลูกค้าส่วนใหญ่ (มากกว่า 75%) สามารถสังเกตเห็น ข้อบกพร่องได้	Minor defect noticed by most customers. Product requires sorting and some reworked. ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ต้องตรวจสอบแบบเลือก (Sorting) ในอุปกรณ์ที่ต้องถูกห้ามนำเข้ามา (ต่ำกว่า 100%) อาจต้องรีบาร์เกอร์ก	4
Low	ผลกระทบต่ำสุด	ความเรียบหรือของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก อาจมีเสียงดังบ้าง ลูกค้าส่วนใหญ่ สามารถสังเกตเห็นข้อบกพร่องได้	Defect & Finish/Squeak & Rattle item. Minor defect noticed by some customers ผลิตภัณฑ์ที่นำส่ง (ต่ำกว่า 100%) อาจต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมที่ต้องถูกห้าม	3
	เกือบไม่มีผลกระทบ	ความเรียบหรือของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก อาจมีเสียงดังบ้าง ลูกค้าส่วนน้อย (ต่ำกว่า 25%) สามารถสังเกตเห็น ข้อบกพร่องได้	Defects may be reworked on-line. Minor defect noticed by observe customers. ผลิตภัณฑ์ที่นำส่ง (ต่ำกว่า 100%) อาจต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมที่ต้องถูกห้าม	2
None	ไม่มีผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบที่สังเกตเห็นได้	No effect อาจมีความไม่สะดวกสบายเล็กน้อยต่อการปฏิบัติงานหรือ ดำเนินงานหรือ ไม่มีผลกระทบใดๆ	1

ตารางที่ 2-4 ระดับความน่าอยู่ในการเกิด

		ตัวแหนณความน่าอยู่ในการเกิด Likelihood of Occurrence	สัดส่วนของเสีย Failure Rate	ความสามารถของ กระบวนการ Capability (Cpk)	ระดับคะแนน Rating
Very High ระดับสูงสุด	Failure is almost inevitable. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้	1 in 2	< .33	<1.0σ	10
		1 in 3	> .33	1.0σ	9
High ระดับปานกลาง	Process is not in statistical control. Similar processes have experienced problems. กระบวนการ "ไม่มีการควบคุมทางสถิติ" เนื่องจากกระบวนการมีปัญหา	1 in 8	> .51	1.5σ	8
		1 in 20	> .67	2.0σ	7
Moderate ระดับปานกลาง	Process is in statistical control but with isolated failures. Previous processes have experienced occasional failures or out-of-control conditions. กระบวนการมีการควบคุมทางสถิติ แต่บังคับเหลือบกพร่องบางส่วนออกจากการควบคุม	1 in 80	> .83	2.5σ	6
		1 in 400	> 1.00	3.0σ	5
		1 in 2000	> 1.17	3.5σ	4
Low ระดับต่ำ	Process is in statistical control. กระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมทางสถิติ	1 in 15k	> 1.33	4.0σ	3
	Process is in statistical control. Only isolated failures associated with almost identical processes. กระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมทางสถิติ และไม่มีจุดที่แตกต่างกันในกระบวนการ	1 in 150k	> 1.50	4.5σ	2
Remote	Failure is unlikely. No known failures associated with almost identical processes. กระบวนการ "ไม่มีความแปรปรวนเลย"	1 in 1.5M	> 1.67	5.0σ	1

ตารางที่ 2-5 ระดับการตรวจพบ

		ความเป็นไปได้ของการควบคุมที่ตรวจจับข้อบกพร่อง	สัดส่วนต่อจำนวน DPPM	ความน่าจะเป็นที่สามารถตรวจพบ Probability	ระดับคะแนน Rating
		Likelihood that control will detect failure			
Very Low	มีความไม่แน่นอน เกือบทั้งหมด	ระบบการควบคุมการออกแบบจะไม่ แจ้ง/หรือ “ไม่สามารถ ตรวจจับสาเหตุ/กลไก ตลอดจนลักษณะของข้อบกพร่องได้ เลย (หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีระบบการควบคุมการออกแบบ ระบบทั้ง)	100,000	1 in 10	10
Low	ห่างไกลมาก	มีโอกาสต่ำมาก ๆ ที่ระบบการควบคุมการออกแบบจะ ตรวจจับสาเหตุ / กลไก ตลอดจนลักษณะของข้อบกพร่อง “ได้ ”	50,000	1 in 20	9
	ห่างไกล	มีโอกาสต่ำมากที่ระบบการควบคุมการออกแบบจะ ตรวจจับสาเหตุ / กลไก ตลอดจนลักษณะของข้อบกพร่อง “ได้ ”	20,000	1 in 50	8
Moderate	ต่ำมาก ๆ	มีโอกาสต่ำมาก ๆ ที่ระบบการควบคุมการออกแบบจะ ตรวจจับสาเหตุ / กลไกตลอดจนลักษณะของข้อบกพร่อง “ได้ ”	10,000	1 in 100	7
	ต่ำ	มีโอกาสต่ำที่ระบบการควบคุมการออกแบบจะตรวจจับ สาเหตุ / กลไกตลอดจนลักษณะของข้อบกพร่อง “ได้ ”	5,000	1 in 200	6
	ปานกลาง	มีโอกาสปานกลางที่ระบบการควบคุมการออกแบบจะ ตรวจจับสาเหตุ / กลไกตลอดจนลักษณะของข้อบกพร่อง “ได้ ”	2,000	1 in 500	5
High	ต่อน้ำหนักสูง	มีโอกาสต่อน้ำหนักสูงที่ระบบการควบคุมการออกแบบจะ ตรวจจับสาเหตุ / กลไกตลอดจนลักษณะของข้อบกพร่อง “ได้ ”	1,000	1 in 1,000	4
	สูง	มีโอกาสสูงที่ระบบการควบคุมการออกแบบจะตรวจจับ สาเหตุ / กลไกตลอดจนลักษณะของข้อบกพร่อง “ได้ ”	500	1 in 2,000	3
Very High	สูมาก	มีโอกาสสูมากที่ระบบการควบคุมการออกแบบจะตรวจจับ สาเหตุ / กลไกตลอดจนลักษณะของข้อบกพร่อง “ได้ ”	200	1 in 5,000	2
	เกือบจะมีความ แน่นอน	ระบบการควบคุมสามารถตรวจจับได้ต่อน้ำหนักแม่นยำ กึ่ง สาเหตุ/กลไกตลอดจนลักษณะของข้อบกพร่อง “ได้ ”	100	1 in 10,000	1

- การทดสอบสมมติฐาน (Test of Hypothesis) (กิติศักดิ์ พโลยพานิชเจริญ, 2540)

การทดสอบสมมติฐานคือการนำค่าทางสถิติที่คำนวณได้มาประยุกต์ใช้ช่วยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกทาง เดี๋ย หรือหาข้อสรุปในกรณีที่มีปัญหาที่ต้องทำการตัดสินใจ เพื่อใช้ในการยืนยันความเชื่ออย่างโดยอย่างหนึ่งสามารถดำเนินการโดยใช้ตัวแบบการตัดสินใจที่เรียกว่า การทดสอบสมมติฐาน โดยผู้ทำการทดลองจะทำการตั้งสมมติฐาน โดยอาจจะใช้ประสบการณ์ในอดีต จากทฤษฎีตัวแบบของกระบวนการที่ทำการศึกษา หรือพิจารณาจากข้อกำหนดเฉพาะทาง วิศวกรรม โดยสมมติฐานที่จะทำการทดสอบอาจจะเป็นแบบสองค้านหรือค้านเดียว

การทดลองสอบสมมติฐาน: เป็นประโยชน์ที่พูดถึงพารามิเตอร์ของประชากร (Population Parameters) ไม่ได้เป็นการพูดถึงกลุ่มตัวอย่าง (Sample)

การกำหนด H_0 สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis): ใช้ตัวย่อว่า H_0 โดยทั่วไป H_0 จะเป็นการระบุถึง การไม่มีผล หรือ ไม่มีความแตกต่าง หรือ เมม่อนเดิน จะปฏิเสธ หรือ ไม่สามารถปฏิเสธ H_0 นั้น ขึ้นกับหลักฐานทางสถิติที่ได้มา

การกำหนด H_1 สมมติฐานอื่น (Alternative Hypothesis): ใช้ตัวย่อว่า H_1 เป็น การพูดถึงพารามิเตอร์ของประชากรที่เราสงสัยว่า “น่าจะเป็นจริง” หรือ กิดว่า “น่าจะเป็นอย่างนี้” ในกรณีที่จะปฏิเสธ H_0 เช่น

- H_0 : กระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมเชิงสถิติ ($\mu = \mu_0$)

- H_1 : กระบวนการไม่อยู่ภายใต้การควบคุมเชิงสถิติ ($\mu \neq \mu_0$)

หรือ

- H_0 : ปัจจัยที่พิจารณาไม่ได้มีผลต่อตัวแปร

- H_1 : ปัจจัยที่พิจารณาเป็นสาเหตุต่อการเปลี่ยนแปลงตัวแปร

จากนั้นผู้ทำการทดลองหรือผู้ทดสอบสมมติฐาน จะกำหนดวิธีการตัดสินใจ ด้วยการพิจารณาตัวสถิติสำหรับการทดสอบและพิจารณาถึงการแจกของสิ่งตัวอย่าง ซึ่งอธิบายถึง ความผันแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ระหว่างเงื่อนไขของการทดลอง หรือ รีโปรดิวซิบิลิตี้ (Reproducibility) จากนั้นทดสอบด้วยการพิจารณาค่าความเสี่ยงของความผิดพลาด ซึ่งมี 2 ประเภท คือ

- ความผิดพลาดแบบที่ 1 (Type I Error) คือความน่าจะเป็นที่ปฏิเสธ สมมติฐานหลัก ทั้ง ๆ สมมติฐานหลักเป็นจริง โดยความน่าจะเป็นของความผิดพลาดชนิดนี้แทน ด้วยสัญลักษณ์ α ซึ่งคำนวณ ได้จาก

$$\alpha = \Pr(\text{Type I error}) = \Pr(\text{Reject } H_0 / H_0 \text{ is true})$$

- ความผิดพลาดแบบที่ 2 (Type II Error) คือความน่าจะเป็นที่ยอมรับ (ไม่ปฏิเสธ) สมมติฐานหลัก ทั้ง ๆ สมมติฐานหลักไม่เป็นจริง โดยความน่าจะเป็นของความผิดพลาดชนิดนี้แทนด้วยสัญลักษณ์ β ซึ่งคำนวณได้จาก

$$\beta = \Pr(\text{Type II error}) = \Pr(\text{Reject } H_0 / H_0 \text{ is false})$$

ขั้นแรกการทดสอบสมมติฐานจะต้องกำหนดค่าความน่าจะเป็นของความผิดพลาดประเภทที่ I (α) การออกแบบการทดลองควรให้ค่าความเสี่ยง β มีค่าต่ำตามที่กำหนดจากนั้นดำเนินการทดลองและทำการตัดสินใจตามที่ได้กำหนดไว้ คือ หากค่าของตัวสถิติ หรือข้อมูลอยู่ในช่วงการยอมรับสมมติฐาน อันเป็นผลเนื่องมาจากการผันแปรที่เกิดจากสาเหตุด้านรีโปรดิวซิบิตของการทดลอง ให้ทำการยอมรับสมมติฐาน แต่ถ้าหากค่าของตัวสถิติอยู่บริเวณแห่งการปฏิเสธ ให้ทำการปฏิเสธสมมติฐานและการยืนยันว่า สมมติฐานที่กำหนดไว้ไม่ถูกต้อง ดังตารางที่ 2-6

ตารางที่ 2-6 สถิติที่ใช้สำหรับการทดสอบสมมติฐาน (สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิคิกุล, 2546)

สถิติที่ใช้ทดสอบ	H_0	H_1
t-Test		
1. ทดสอบความแปรปรวนของ P	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$
2. ทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม P	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2, \mu_1 > \mu_2, \mu_1 < \mu_2$
Paired t-Test		
ทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม P	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2, \mu_1 > \mu_2, \mu_1 < \mu_2$
One-way ANOVA		
1. ทดสอบความแปรปรวนของ P	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \neq \sigma_3^2$
2. ทดสอบความแปรปรวนของ P_1 กับ P_2	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2, \mu_1 > \mu_2, \mu_1 < \mu_2$
3. ทดสอบความแปรปรวนของ P_1 กับ P_3	$\mu_1 = \mu_3$	$\mu_1 \neq \mu_3, \mu_1 > \mu_3, \mu_1 < \mu_3$
4. ทดสอบความแปรปรวนของ P_2 กับ P_4	$\mu_2 = \mu_4$	$\mu_2 \neq \mu_4, \mu_2 > \mu_4, \mu_2 < \mu_4$
Correlation		
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2, \mu_1 > \mu_2, \mu_1 < \mu_2$
Regression		
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2, \mu_1 > \mu_2, \mu_1 < \mu_2$

- การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) (กิติศักดิ์ พโลยพานิชเจริญ, 2540)

การวิเคราะห์ความแปรปรวน เป็นแนวคิดที่ใช้การหาความแปรปรวนโดยรวม แล้วแยกเป็นความแปรปรวนอันเนื่องจากปัจจัยที่ได้นับการควบคุมหรือ ทรีตเมนต์และ ความแปรปรวนอันเนื่องจากจากสาเหตุที่ไม่ได้รับการควบคุมขณะทำการทดลองหรือรีพีททะบลิติ์ และพิจารณาว่าเทอมที่เป็นความแปรปรวนอันเนื่องมาจากทรีตเมนต์เทียบกับความแปรปรวน อันเป็นผลจากสาเหตุที่ไม่ได้สามารถควบคุมได้ หรือ รี โปรดิวซิบลิติ์ ว่ามีค่ามากหรือไม่ โดย สามารถอธิบายด้วยตัวอย่างดังนี้

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}; i=1,2,3\dots a; j=1,2,3\dots n \quad (2-12)$$

โดยที่ Y_{ij} = ผลการทดลองของทรีตเมนต์ i ในการชี้ครั้งที่ j


μ = พารามิเตอร์ร่วมสำหรับทุกทรีตเมนต์ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยทั้งหมด

τ = ผลจากทรีตเมนต์ i

ε_{ij} = ผลจากด้านรีพีททะบลิติ์ของการทดลอง

ซึ่งเรียกสมการที่ 2-11 ว่าตัวแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

(One-Way Classification ANOVA Model) สามารถอธิบายเทอมต่าง ๆ ที่เป็นความแปรปรวนได้ดัง ภาพที่ 2-23



ภาพที่ 2-23 กราฟความแปรปรวนแบบจุด

โดยจะสามารถกำหนดสมมติฐานได้ว่า

H_0 : ปัจจัยที่พิจารณาไม่มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง

H_1 : ปัจจัยที่พิจารณาไม่มีผลต่อตัวแปรตอบสนอง หรือ

$$H_0: \mu + \tau_1 = \mu + \tau_2 = \dots = \mu + \tau_a$$

$$H_1: \mu + \tau_i \neq \mu + \tau_j \text{ อย่างน้อย } 1 \text{ ค่าของ } ij \text{ ที่ } i \neq j$$

ในการฝึกที่เป็นแบบอิทธิพลแบบคงที่ ($\sum_i \tau_i = 0$) จะได้

$$H_0: \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_a = 0$$

$$H_1: \tau_i \neq 0 \text{ อย่างน้อย } 1 \text{ ค่าของ } i$$

ในการทดสอบสมมติฐานจะอาศัยการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยการหาค่าความผันแปรโดยรวมแล้วแต่กออกเป็นความผันแปรปรวนสำหรับคำนวณหาได้จากตารางที่ 2-7 โดยถ้าหากสมมติฐานเป็นจริงค่า F จะมีค่าเข้าใกล้ 1 แต่ถ้าสมมติฐานไม่เป็นจริง ค่าของ F จะมีค่ามากเสมอ ดังนั้นการทดลองนี้จึงเป็นวิธีการตัดสินใจแบบด้านเดียว

4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ

สิ่งที่ซิกซ์ ชิกมา มุ่งเน้นอยู่ต่อตัวกระบวนการนี้ คือการกันหากาความสัมพันธ์ของกระบวนการ นั่นคือ

$$Y = f(X)$$

เรามักต้องการ การปรับค่าตัวอินพุทให้ออกไป นอกช่วงการทำงานปกติ เพื่อจุดผลกระทบต่อกำลังการผันแปรของกระบวนการนี้ ๆ บางครั้ง ข้อมูลที่มีอยู่เดิมก็สามารถนำพาเราให้ วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาได้ในทิศทางที่ถูกต้อง แต่บ่อยครั้งที่ข้อมูลอินพุทที่มีอยู่เดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากพอที่จะครอบคลุมช่วงที่เราต้องการศึกษาทั้งหมด กระบวนการส่วนใหญ่ เราต้อง ปรับอินพุทให้ออกไปนอกช่วงการทำงานในปัจจุบันเพื่อทำให้เห็นผลการปรับปรุงที่เราต้องการ เครื่องมือที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องที่ใช้ในการปรับปรุง ดังจะได้ยกตัวอย่างที่สำคัญ ๆ ต่อไปนี้

- การออกแบบการทดลอง (Design Of Experiment)


ดัลลัส มน่อน โภเมอร์ (1991, หน้า 1) กล่าวว่า “การทดลอง คือการทดสอบ หรือ การทดสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อกันหาตัวแปรอินพุทที่สำคัญที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงของผลตอบสนองขึ้นที่เข้าพุท ตามที่เรา妄想คุณประسنค์ไว้”

การออกแบบการทดลองสามารถนำมาประยุกต์ เพื่อลดความแปรผันที่มีผลต่อการผลิต และเมื่อรู้แหล่งของความผันแปร หรือความผิดพลาดแล้ว สามารถหาวิธีแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

และทันเวลา ทำให้ประยุคทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากความแปรผัน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าไม่สิ้นเปลือง โดยเปล่าประโยชน์ (ทรัพยากรณ์นุยย์, วัสดุ, อุปกรณ์, ต้นทุน, เวลา, อื่น ๆ)

4.4.1 กลยุทธ์ในการทดลอง (ปาร์เมศ ชุติมา, 2545)

การทดลองถูกนำมาใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการและระบบเพื่อทดสอบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรเข้า (Input Variable) ของกระบวนการหรือระบบแล้วจะสังเกตเห็นผลที่มีต่อตัวแปรขาออก (Output Response) เป็นอย่างไรในทิศทางใดสามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 2-24 และนำผลที่ได้มามิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความมั่นคง (Robust Process) ลดผลกระทบจากความผันแปรภายนอก หรือความผันแปรจากตัวแปรที่ไม่ได้รับการควบคุม



ภาพที่ 2-24 แบบจำลองที่นำไปสำหรับกระบวนการหรือระบบ

โดยเราจะมอง กระบวนการ คือ การรวมเอาคนงาน เครื่องจักร วิธีการและทรัพยากรอื่นๆ เข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในการเปลี่ยนตัวอินพุต เช่นวัสดุคุณภาพสูง เครื่องจักรที่มีผลตอบสนองของคนในรูปแบบหนึ่งหรือมากกว่าซึ่งเราสามารถเห็นได้ ตัวแปรกระบวนการบางชนิด x_1, x_2, \dots, x_p เป็นตัวแปรที่เราสามารถควบคุมได้ (Controllable Factors) ในขณะที่ตัวแปรบางตัว z_1, z_2, \dots, z_q เป็นตัวแปรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable Factors) (ถึงแม้ว่าในบางครั้งอาจควบคุมตัวแปรพกน.ได้ในขณะทำการทดลองได้ก็ตาม)

4.4.2 หลักการพื้นฐานของการออกแบบทดลอง

การทดลองที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เราจะต้องวางแผนการทดลองเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งจะทำให้สามารถหาข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้รับจากการทดลอง หลักการ 3 ประการสำหรับการออกแบบการทดลอง ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ใช้ในการทำการทดลองเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากการทดลองที่มีประสิทธิภาพคือ

- เ雷พลิเคชัน (Replication)

雷พลิเคชัน คือการทำการทดลองภายใต้เงื่อนไขการทดลองเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองเพิ่มมากขึ้น และการทำซ้ำจำนวนครั้งมากเท่าใด ก็จะได้ข้อมูลในการทดลองมากขึ้น เป็นการยืนยันผลการทดลองและเพิ่มความเที่ยงตรงแม่นยำของข้อมูลมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การวิเคราะห์และสรุปผลมีความแม่นยำของข้อมูลมากขึ้น แต่มีข้อเสียคือจะต้องเปลี่ยนทรัพยากร สำหรับการทดลอง ซึ่งจะมากตามจำนวนครั้งที่ทำการทดลอง เป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จำเป็น

ประโยชน์ของการทำซ้ำคือ ช่วยให้ผู้ทดลองสามารถหาค่าประมาณของความผิดพลาด (Error, Random Noise) ใน การทดลองได้ ค่าประมาณความผิดพลาดเป็นหน่วยวัดพื้นฐาน ใช้สำหรับเปรียบเทียบผลของปัจจัยที่สนใจศึกษา เพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจัยที่สนใจศึกษามีผลต่อการทดลองอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ หรือผลกระทบของการทดลองที่เปลี่ยนแปลงเกิดความผิดพลาดในการทดลอง (ความผันแปรที่อยู่ในระบบ)

- แรนดอม ไม่เชิง (Randomization)

แรนดอม ไม่เชิง คือการจัดลำดับการทดลอง ลำดับการวัด ลำดับการเลือก วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองให้เป็นแบบสุ่ม วิธีทางเชิงสถิติกำหนดค่าว่าข้อมูล (หรือความผิดพลาด) จะต้องเป็นตัวแปรแบบสุ่มที่มีการกระจายแบบอิสระ การใช้หลักการสุ่ม จะทำให้สมมติฐานนี้เป็นจริง นอกเหนือไปจากการสุ่มยังช่วยลดผลของปัจจัยภายนอกที่อาจปรากฏในการทดลอง ได้ โดยการสุ่มจะช่วยกระจายความผิดพลาดในการทดลองที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไปสู่ทุก ๆ การทดลองด้วยโอกาสเท่า ๆ กัน (สมดุลความผิดพลาด) เพื่อให้ความผิดพลาดในการวิเคราะห์ผลการทดลองเกิดขึ้นน้อยที่สุด


- บล็อกกิ้ง (Blocking)

บล็อกกิ้ง คือเทคนิคสำหรับเพิ่มความเที่ยงตรง (Precision) แม่นยำใน การทดลอง ป้องกันการรบกวนจากปัจจัยภายนอก (Noise, Nuisance Factors) และลดความผิดพลาดในการทดลอง


บล็อกเดียวกันหมายถึง การควบคุมสภาพในการทดลองให้มีสภาพใกล้เคียงกันมากที่สุด เช่น วัสดุที่ใช้ในการทดลองควรจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเครื่องจักรเดียวกัน ตลอดการทดลอง ผู้ทดลองเดียวกัน วิธีการทดลองวิธีเดียว ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเงื่อนไขที่สนใจเท่านั้น ดังนั้นผลการทดลองแต่ละการทดลองที่แตกต่างเกิดจากปัจจัยที่เราสนใจจะศึกษาเท่านั้น (เพราะปัจจัยอื่น ๆ ที่เรารู้ว่าอาจมีผล เราควบคุมระดับให้อยู่ในระดับเดียวกันตลอดทุกการทดลอง)

- การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอรี (Factorial Design)

การทดลองส่วนมากในทางปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงผลของปัจจัยตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป ซึ่งการทดลองแบบแฟคทอรีจะพิจารณาถึงผลที่เกิดจากการรวมกันของระดับของปัจจัยทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการทดลอง ผลที่เกิดจากปัจจัยหนึ่งต่อผลตอบสนองซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับปัจจัยนั้น ๆ จะเรียกว่า อิทธิพลหลัก (Main Effect) และหากผลตอบสนองที่เกิดขึ้นบนระดับต่าง ๆ ของปัจจัยหนึ่ง จะขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ จะเรียกว่าอิทธิพลหลักจากปัจจัยร่วม (Interaction Effect) ต่อ กันระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2-25 ซึ่งการออกแบบเชิงแฟคทอรีจะมีประโยชน์ในกรณีที่ปัจจัยแต่ละตัวมีอิทธิพลระหว่างกัน ซึ่งทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการสรุปผลที่ผิดพลาดจากการทดลองแบบที่ละหนึ่งปัจจัย เช่น ในกรณีการทดลองแบบครั้งละหนึ่งปัจจัย ได้ผลการทดลองที่ค่าผลตอบสนองที่ระดับ A(-)B(+) และที่ A(+)B(-) สูงกว่าที่ A(-)B(-) แล้ว ข้อสรุปของค่าผลตอบสนองที่ระดับ A(+)B(+) ควรจะสูงด้วย แต่หากพิจารณากรณีเกิดอิทธิพลร่วมดังภาพที่ 2-25 แล้ว ข้อสรุปเช่นนี้จะนำสู่ความผิดพลาด



การออกแบบเชิงแพคทอเรียล 2 ปัจจัย (ไม่มีอิทธิพลของปัจจัยร่วม)



การออกแบบเชิงแพคทอเรียล 2 ปัจจัย (มีอิทธิพลของปัจจัยร่วม)

ภาพที่ 2-25 การออกแบบเชิงแพคทอเรียลแบบ 2 ปัจจัย

- การออกแบบเชิงแพคทอเรียล 2 ปัจจัย

ในกรณีที่มีปัจจัยป้อนเข้า 2 ปัจจัยในการทดลอง ซึ่งหากกำหนด Y คือ ผลตอบสนอง เมื่อปัจจัย A อยู่ที่ระดับ i โดย $i=1,2,3,\dots,a$ และปัจจัย B อยู่ที่ระดับ j โดย $j=1,2,3,\dots,b$ สำหรับการทดลองเรเพลิกेटที่ K โดย $k=1,2,3,\dots,n$ ดังนั้นจะสามารถเขียน รูปแบบจำลองสถิติเชิงเส้น ได้ดังนี้

$$Y_{ijk} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk} \quad (2-13)$$

โดยที่ Y = ผลการทดลองของทรีตเมนต์ i ในครั้งที่ j

μ = พารามิเตอร์ร่วมสำหรับทุกทรีตเมนต์ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยทั้งหมด

τ_i = ผลจากทรีตเมนต์ i ของปัจจัย A

β_j = ผลจากทรีตเมนต์ j ของปัจจัย B

$(\tau\beta)ij$ = ผลจากอิทธิพลร่วมระหว่าง และ

ε_{ijk} = ผลจากด้านร่องรอยของทดลอง

ในกรณีที่เป็นแบบอิทธิพลคงที่ จะได้ $\sum \tau_i = 0$ และ $\sum \beta_j = 0$ ในทำนองเดียวกันถ้าหากค่าอิทธิพลร่วมมีค่าคงที่ จะได้ $\sum \tau\beta_{ij} = 0$ สามารถกำหนดสมมติฐานได้ดังนี้

การทดสอบสมมติฐานของปัจจัย A

$$H_0: \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_a = 0$$

$$H_1: \tau_i \neq 0 \text{ อย่างน้อย 1 ค่าของ } i$$

การทดสอบสมมติฐานของปัจจัย B

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_b = 0$$

$$H_1: \beta_j \neq 0 \text{ อย่างน้อย 1 ค่าของ } j$$

และจะได้การทดสอบสมมติฐานของอิทธิพลร่วม ของปัจจัย A และปัจจัย B

$$H_0: (\tau\beta)ij = 0$$


$$H_1: (\tau\beta)ij \neq 0 \text{ อย่างน้อย 1 ค่าของ } ij$$

- การออกแบบเชิงแฟกторเรียลแบบ 2^k

เป็นการออกแบบการทดลองที่มี K ปัจจัย แต่ปัจจัยประกอบด้วย 2 ระดับ

การออกแบบการทดลอง 2^k มีประโยชน์มากต่องานทดลองในช่วงเริ่มแรกเมื่อมีปัจจัยเป็นจำนวนมากที่เราต้องการทดสอบ การออกแบบเช่นนี้จะทำให้เกิดการทดลองจำนวนน้อยที่สุดที่สามารถจะทำให้เพื่อศึกษาผลของปัจจัยทั้ง K ชนิด ได้อย่างสมบูรณ์ ตามปกติจะแทนผล (Effect) ของปัจจัยด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ เช่น A แทนผลของอิทธิพลหลัก (Main Effect) ของปัจจัย A,B แทนผลของอิทธิพลหลักของปัจจัย B และ AB จะแทนผลของอิทธิพลร่วม (Interaction Effect) ของปัจจัย A และ B โดยจะใช้ตัวพิมพ์เล็กแทนการทดลองร่วม (Treatment Combination) ของปัจจัยที่ระดับสูง (High) เช่น a แทนการทดลองร่วม เมื่อปัจจัย A อยู่ที่ระดับสูง (High level) หรือ ab แทนผลการทดลองร่วมเมื่อปัจจัย ab อยู่ที่ระดับ High level และ (1) จะแทนการทดลองร่วมเมื่อทุกปัจจัยอยู่ที่ระดับต่ำ (Low Level)

สำหรับการทดลองเชิงแฟกторเรียลแบบ 2^3 จะแสดงค่าที่ได้จากการทดลองในรูปของคิวบ์plot (Cube Plot) ได้ดังภาพที่ 2-26



ภาพที่ 2-26 Cube Plot สำหรับการทดลองเชิงแฟกทอรีบาลแบบ 2^3

- การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ (Model Adequacy Checking)
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน ข้อสมมติฐานที่สำคัญข้อหนึ่งคือ
ความคลาดเคลื่อนสุ่ม (Random Error) จะต้องมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) หรือ
 $NID(0, \sigma^2)$ และต้องมีการแจกแจงที่เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งผลที่มีจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
จะสามารถเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงเสียก่อน ซึ่งการตรวจสอบส่วนติดค้าง
(Residual) สำหรับค่าสังเกต j ระดับ i โดยส่วนที่ติดค้างจะมีค่าเป็น

$$\varepsilon_{ij} = Y_{ij} - \bar{Y}_i. \quad (2-14)$$

โดยการตรวจสอบส่วนที่ติดค้างมีขั้นตอนอยู่ 3 ขั้นตอนคือ

- 1) การตรวจสอบความเป็นปกติ สามารถทำได้โดยการพล็อตอิสโทแกรมของ
ส่วนที่ติดค้าง ถ้าหากการแจกแจงของความผิดพลาดเป็นแบบปกติ รูปที่พล็อตขึ้นมาจะเป็นเส้นตรง
- 2) การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูลทำได้โดยการพล็อตส่วนที่ติดค้าง
ตามลำดับเวลา โดยหากข้อมูลมีความเป็นอิสระแล้วกราฟของส่วนที่ติดค้างจะไม่มีลักษณะเป็นชุด
ต่อเนื่อง (Run) แนวโน้ม (Trend) และวัฏจักร (Cycle)
- 3) การตรวจสอบความเสถียรภาพของความแปรปรวน ทำได้โดยการสร้าง
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนที่ติดค้างกับค่าที่ถูกฟิต ซึ่งหากความแปรปรวนมีความเสถียรแล้ว
การกระจายตัวของส่วนที่ติดค้างกับค่าที่ถูกฟิตควรจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน

- การตรวจสอบสัมประสิทธิ์เพื่อการตัดสินใจ (R^2)

หลังการวิเคราะห์ความถูกต้องของตัวแบบและแสดงผลแล้วว่าข้อมูลได้รับการเก็บภายใต้ภาวะควบคุมตามแผนการทดลองแล้ว จึงเป็นดั่งพิจารณาถึงสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ หรือค่า R^2 ซึ่งแสดงความผันแปรทั้งหมดข้อมูลนั้น เกิดจากความผันแปรจากทริคเมนต์เท่าใด ซึ่งหากค่า R^2 มีค่าสูงแสดงว่าข้อมูลส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยที่กำหนดในการทดลองและสามารถนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์ต่อได้ แต่ถ้าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมีค่าต่ำ แสดงว่าความผันแปรที่เกิดขึ้นนั้นจากธรรมชาติของกระบวนการ ต้องกลับไปทำการพิจารณาแผนการทดลอง ทบทวนการวิเคราะห์ความรู้ทางวิศวกรรมใหม่ เพื่อกันความผันแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ออกไปการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสามารถดำเนินได้จาก

$$R^2 = \frac{SS_{\text{Model}}}{SS_{\text{Total}}} \quad (2-15)$$

4.5 เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการ เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมมีดังนี้

4.5.1 การตรวจสอบ (Audit) การตรวจสอบประกอบด้วย 3 ประเภท

- การตรวจแบบตัดสินใจ (Judgement Inspection) เป็นความพยายามที่จะแยกของดีและของเสียออกจากกัน ซึ่งเป็นการตรวจสอบหลังจากที่การผลิตจนลงแล้ว

- การตรวจแบบต้องการสารสนเทศ (Informative Inspection) เป็นการตรวจหาสาเหตุของข้อบกพร่อง นำเสนอข้อสรุปที่ได้ป้อนกลับไปที่กระบวนการเพื่อก่อให้เกิดการแก้ไขข้อบกพร่อง

- การตรวจที่แหล่งต้นตอ (Source Inspection) เป็นการตรวจ 100% ที่แหล่งของข้อบกพร่องในจุดการทำงานที่กระบวนการ สามารถแก้ไขความผิดพลาดได้ ก่อนที่มันจะกล้ายเป็นของเสีย

4.5.2 การป้องกันความผิดพลาด (Mistake-Proofing) หรือโพกากโยเก (Poka-Yoke) ข้างอิง 4.3.19 หน้า 33 เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตแบบลืน

4.5.3 การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ข้างอิง 4.3.8 หน้า 25 เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตแบบลืน

4.5.4 การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control) โดยแผนภูมิควบคุม (Control Chart)

การควบคุมกระบวนการทางสถิติ เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สังเกตความผันแปร และใช้สัญญาณทางสถิติในการเฝ้าพินิจ หรือปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนการ แผนภูมิควบคุม

(Control Plan) เป็นแผนภูมิที่เขียนขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลจากข้อมูลเชิงเทคนิค หรือสเปค (Specification) ที่สามารถระบุคุณสมบัติทางคุณภาพข้อใดข้อหนึ่งของชิ้นงาน ทั้งนี้เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลงานของกระบวนการผลิต

องค์ประกอบของแผนภูมิควบคุมประกอบด้วย

1. ตัวข้อมูลที่เกิดจากการวัดหรือจากการนับ
 2. เส้นค่ากลาง (Central Line, CL)
 3. เส้นแสดงขอบเขตควบคุมสูง (Upper Control Limit - UCL)
 4. เส้นแสดงขอบเขตควบคุมต่ำ (Lower Control Limit - LCL)
- แผนภูมิควบคุมแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามคุณสมบัติของตัวแปรที่ใช้เขียน

แผนภูมิคือ

1. แผนภูมิชนิดข้อมูลที่มีค่าต่อเนื่อง หรือเป็นข้อมูลที่เกิดจากการวัด
 2. แผนภูมิชนิดข้อมูลที่มีค่าไม่ต่อเนื่อง หรือเป็นข้อมูลที่เกิดจากการนับ
- ดังแสดงในตารางที่ 2-7 ชนิดของแผนภูมิควบคุม (Control Chart)

ตารางที่ 2-7 ชนิดของแผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ลำปาง แสนจันทร์, 2549)

ชนิดของข้อมูล	ชื่อแผนภูมิที่ใช้	
ข้อมูลที่มีค่าต่อเนื่อง	X-R Chart	แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย
	X-R Chart	แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูลที่มีค่าไม่ต่อเนื่อง	pn Chart	แผนภูมิควบคุมจำนวนที่เป็นของเสีย
	p Chart	แผนภูมิควบคุมจำนวนที่เป็นของเสีย
	c Chart	แผนภูมิควบคุมจำนวนตำหนิ
	u Chart	แผนภูมิควบคุมตำหนิต่อชิ้น

การเปรียบเทียบมุ่งมองด้านต่าง ๆ ระหว่าง ลีน (Lean) กับซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma)

การเปรียบเทียบมุ่งมองด้านต่าง ๆ ระหว่าง ลีน (Lean) กับซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma)

ประกอบด้วย

1. จากมุ่งมองด้านต่าง ๆ ที่มีความสำคัญกับกระบวนการขององค์กร สามารถนำมาแสดงการเปรียบเทียบลีนกับซิกซ์ ซิกม่าได้ดังตารางที่ 2-8

ตารางที่ 2-8 การเปรียบเทียบ ลีน กับซิกซ์ ซิกม่า (วิทยา สุหฤทธิ์, 2547)

มุมมองด้านต่าง ๆ	ลีน (Lean)	ซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma)
กระบวนการ	สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกกระบวนการและอุตสาหกรรม	ค่อนข้างเฉพาะอย่างและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย	การสร้างการไหล(Flow) และกำจัดความสูญเปล่า	ปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนการและกำจัดความแปรปรวน
การประยุกต์ใช้	กระบวนการผลิตเบื้องต้น	กระบวนการธุรกิจทั้งหมด
การเลือกโครงงาน	เป็นโครงการที่จับต้องได้มากและเห็นได้ชัดเจนใช้เวลาแต่ละโครงการไม่นาน ประมาณ 1 สัปดาห์-3 เดือน	เป็นโครงการฝึกอบรมตามแนวทางการแก้ปัญหาโดยอยู่บนพื้นฐานทางสถิติ แต่ละโครงการใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน
ระยะเวลา	ถูกผลักดันโดยสายธารคุณค่า (Value Stream)	หลาย ๆ แนวทาง
โครงสร้างพื้นฐาน	ส่วนมากเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	ต้องஸະຫະทรัพยากรและใช้คนอย่างทั่วถึง
การฝึกอบรม	เป็นเชิงปฏิบัติ ซึ่งรวมเอาการอบรมระยะสั้นที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โดยตรง	แบ่งออกเป็นระยะของกระบวนการ DMAIC และประยุกต์ใช้เครื่องมือ ต่าง ๆ

2. จุดแข็งและจุดอ่อนของลีน กับซิกซ์ ซิกม่า

จากการเปรียบเทียบจุดอ่อนและจุดแข็งของเทคนิคการจัดการทั้งสองในมุมมองด้านต่าง ๆ สามารถแสดงรายละเอียด ได้ดังตารางที่ 2-9

ตารางที่ 2-9 การเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนของลีนและซิกมา (วิทยา สุหฤทต์วงศ์, 2547)

จุดแข็ง	ลีน (Lean)	ซิกมา ซิกมา (Six Sigma)
1	ให้ความสำคัญกับความสูญเปล่า (Waste)	ให้ความสำคัญกับของเสียหรือข้อมูลพิร่อง ซึ่งถือเป็นความสูญเปล่าตัวหนึ่ง
2	มุ่งเน้นไปที่สายธารคุณค่าของลูกค้า	มุ่งเน้นวัดความต้องการของลูกค้าและการจัดการแบบขั้นสายงาน
3	เข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน	การค้นพบหรือสร้างสรรค์ความรู้ใหม่
4	สร้างวิธีการเพื่อการปรับปรุง (Improvement)	วิธีการในการนำนโยบายไปใช้ (Policy Deployment)
5	ทดสอบเพื่อที่จะยืนยันการปรับปรุง	ใช้วิธีการทำงานสถิติเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
6	ลดรอบเวลา, ลดของเสียในการผลิต และลดความเสียหายของเครื่องจักร	ใช้เครื่องมือทั้ง 7 ชนิด ในการบริหารคุณภาพและการออกแบบการทดลอง
7	เหมาะกับปัญหา “หาง่ายแต่แก้ไขยาก”	เหมาะกับปัญหา “หากากแต่แก้ไขง่าย”
8	การไหลของงานดีขึ้น	สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น
9	ความสูญเปล่าน้อยลง มีงานออกจากกระบวนการผลิตมากขึ้น สินค้าคงคลังลดลง	ความผันแปรลดลง สินค้ามีคุณภาพดีขึ้นและสินค้าคงคลังลดลง
10	ไม่รวมเอาเครื่องมือหรือแนวคิดทางสถิติ เข้ามาช่วย	ไม่กล่าวถึงปัญหาว่าจะทำย่างไรที่จะให้การไหลของกระบวนการอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุด
11	มุ่งเน้นไปที่สายธารของผลิตภัณฑ์ อย่างเดียวไม่ใส่ใจในวิธีการทำงานวิทยาศาสตร์ในการใช้ข้อมูล	ไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบการดำเนินงานขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะขัดกิจกรรมที่มีความสูญเปล่า
12	ขาดกระบวนการที่เป็นระบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบลีนและไม่สามารถเข้าได้กับกระบวนการผลิตเดิม ในที่สุดก็เดือนหายไปเมื่อจบโครงการ	ขาดการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มธุรกิจ กับโครงการปรับปรุงที่เลือกทำมักจะเลขกระบวนการที่สำคัญและเป็นគุрудของ การปรับปรุงโดยรวม

ตารางที่ 2-9 การเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนของลีนและซิกซ์ ซิกม่า (วิทยา สุหฤทดำรง, 2547)
(ต่อ)

จุดอ่อน	ลีน (Lean)	ซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma)
13	อาศัยทักษะในการแก้ปัญหาความเร็วของกระบวนการ	การแก้ปัญหาด้านการเพิ่มความเร็วของกระบวนการ
14	ไม่สามารถนำกระบวนการสู่การควบคุมทางสถิติ จึงไม่สามารถวัดผลให้เป็นรูปธรรม	ไม่สามารถปรับปรุงกระบวนการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
15	การซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม	การซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม


3. การผสมผสานลีน (Lean) กับซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma)

สรุปได้ว่าแนวทางลีน (Lean) กับซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) มีจุดด้อย ซึ่งสามารถผนวกจุดเด่นของทั้งสองแนวทาง เพื่อแก้ไขจุดด้อยดังกล่าว เช่น การจำแนกปัญหาด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม การแก้ปัญหาสต็อก หรืองานระหว่างผลิต อาจไม่ใช่เพียงแค่นำหลักการลีนที่มุ่งลดขนาดรุ่นการผลิต (Batch Size) แต่ควรลดความผันแปรที่เกิดจากกระบวนการ (Process Variation) ด้วยเครื่องมือทาง Six Sigma หรือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผสมผสานเครื่องมือการออกแบบการทดลองทั้งหลายเข้าด้วยกัน ทำให้มีข้อมูลในการแก้ปัญหาที่สูงขึ้นและสนับสนุนการแก้ปัญหา เป็นต้น

จุดอ่อนดังกล่าวเป็นแนวทางที่สำคัญให้เกิดการพัฒนาเกิดเป็นระบบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ หลายระบบที่ George (2002) พัฒนาระเบียนวิธีการแก้ปัญหารีน-ซิกซ์ ซิกม่า (Lean Six Sigma) โดยการรวมเครื่องมือลีน (lean tools) เข้าไปในชุดเครื่องมือซิกซ์ ซิกม่า เครื่องมือดังกล่าว เช่น เทคนิคการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว (Quick Changeover) ช่วยในการลดเวลาที่เกิดจากการปรับตั้งเครื่องจักร การไหลแบบชิ้นเดียว (Single Piece Flow) การจัดสมดุลของไลน์การผลิต (Line Balancing) และระบบดึง (Pull System) ช่วยในการลดเวลาในการรออยระหว่างกระบวนการผลิต ให้เป็นอย่างดี การรวมเครื่องมือลีน ในลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดระบบวิธีการแก้ปัญหารีน-ซิกซ์ ซิกม่า ซึ่งมีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ และการปรับปรุงด้านเวลาการทำงานอีกด้วย จัดตั้ง ทรัพย์เสรี(2552) พัฒนาระเบียนวิธีการแก้ปัญหาซิกซ์-ซิกม่า แบบผสมผสาน มีส่วนในการพัฒนาการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น โดยที่เครื่องมือคุณภาพดังกล่าวได้แก่

การวิเคราะห์ P-M การทดสอบสมมติฐานกลับทิศ การออกแบบการทดลองแบบผสมผสาน TRIZ และเทคนิคการลดความผันแปรกระบวนการ เป็นการเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น โดยการเพิ่มและพัฒนาเครื่องมือคุณภาพในระเบียบวิธีการแก้ปัญหาและการทำงานระเบียบวิธีการแก้ปัญหา ให้ง่ายทำได้โดยคัดเลือกเครื่องมือคุณภาพให้เหลือแต่เครื่องมือซึ่งถูกใช้บ่อยแต่มีความซับซ้อนไม่มากนัก เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า ที่ผ่านมา มีการพัฒนาระเบียบวิธีการแก้ปัญหาชิกซ์ ชิกม่า อย่างต่อเนื่องและยังชี้ให้เห็นการพัฒนา เพื่อยกระดับลีน (Lean) และชิกซ์ ชิกม่า (Six Sigma Enhancement) ในลักษณะดังกล่าวเป็นแนวทางที่ควรจะทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมที่สำคัญเรื่องหนึ่งในอนาคต

การผสมผสานแนวทางลีนร่วมกับกระบวนการชิกซ์ ชิกม่า ประกอบด้วยขั้นตอนและเครื่องในการดำเนินการดังภาพที่ 2-27



ภาพที่ 2-27 ขั้นตอนและเครื่องมือในการดำเนินการลีน (Lean) และซิกมา ชิกม่า (Six Sigma)

ผู้จัดนี้ได้ศึกษาประยุกต์แนวทางพัฒนาแนวทางลีนและซิกซ์ ชิกม่า ดังกล่าวในขั้นตอน DMAIC และเครื่องมือสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอวิธีดำเนินการวิจัย จากขั้นตอนดังภาพที่ 2-27 ซึ่งแนวคิดที่สำคัญที่สุดพัฒนาขึ้นและที่มาของ การพัฒนาระบบวิธีการแก้ปัญหาจะถูกนำไปใช้ในการวิจัยเพื่อหาความสามารถในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นจริงใน

อุตสาหกรรมการผลิต ผลการศึกษาดังกล่าวทั้งหมดนี้จะถูกนำไปสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการทำวิจัยต่อไปซึ่งสรุปไว้ในบทที่ 3

ผลงานวิจัย บทความ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสรุปสาระสำคัญ

เมื่อระบบการผลิตด้วยเทคนิคลีน (Lean) กับซิกม่า (Six Sigma) เป็นที่แพร่หลาย ในทศวรรษที่ผ่านมา จึงมีผู้ให้ความสนใจในการทำวิจัยและค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดนี้เป็นจำนวนมาก ได้แสดงการแบ่งประเภทของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพิจารณาจากงานวิจัยทั้งหมด 30 เรื่อง จากการวิเคราะห์พบว่า ขอบเขตที่ผู้ทำวิจัยส่วนใหญ่ให้ความสนใจ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. การประยุกต์ใช้แนวคิดซิกม่า ชิกม่า

Dose, et al. (2002) ได้ทำการศึกษาวิจัยเบริญเพียงความแตกต่างระหว่างการนำแนวคิดซิกม่านำมายังกระบวนการผลิตแบบเดิม (Traditional Manufacturing) กับงานที่ไม่ใช่การผลิต (Nonmanufacturing) ซึ่งมีการจัดทำโครงการซิกม่า ชิกม่า โดยใช้กุ่มตัวอย่างที่ดำเนินงานการผลิต 3 โครงการ แล้วทำการเปรียบเทียบแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน (Phase By Phase) กับงานที่ไม่ใช่การผลิต 5 โครงการ พบร่วมกันในการจัดทำผังกระบวนการในขั้นตอนนิยามปัญหานั้น ในงานที่ไม่ใช่การผลิตจะมีผังกระบวนการที่ไม่ชัดเจน ซึ่งต่างจากในงานการผลิตที่ผังกระบวนการจะมีความชัดเจน และในขั้นตอนการวัดสภาพของปัญหาซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการ การในงานการผลิตจะมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เช่น ค่าความสามารถของกระบวนการ (Cpk) แต่ในงานที่ไม่ใช่การผลิตไม่มีตัววัดที่ชัดเจนจึงนิยมวัดในรูปแบบค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของข้อมูล และยังพบว่าการกระจายตัวของข้อมูลมีลักษณะกองไปทางด้านเดียว ส่วนในขั้นตอนการปรับปรุงในงานที่ไม่ใช่การผลิตจะไม่ค่อยนำการออกแบบการทดลอง (Design Of Experiment) เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่จะเป็นการกำจัดปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลเสียโดยวิธีการทั่วไป

จันทรารัตน์ ธีระรัตน์ (2551) ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือบางส่วนของซิกม่า แก้ปัญหา และปรับปรุงกระบวนการล้างระบบอุตสาหกรรมชาร์ดคลิสต์ ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำการออกแบบการทดลอง (Design Of Experiment) แบบ 2-Level Factorial Design ประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาที่โรงงาน Seagate Technology (Thailand) Ltd. โดยตัวชี้วัดประสิทธิภาพ คือ LPC (Liquid Particle Count) ความเป็นไปได้ของสาเหตุ กรณีกรองด้วยเครื่องมือ ขั้นตอน การไฟล แผนภูมิก้างปลาและการให้คะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาจากที่มีงานที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการดังกล่าว หลังจากนั้นทำการจัดลำดับความรุนแรงจากส่วนที่มากที่สุด

ไปยังส่วนที่น้อยที่สุด ด้วยแผนภูมิพาร์โต (Pareto Diagram) ตามลำดับ ผลการทดสอบสามารถลดค่า LPC ลงหรือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการล้าง 30% จากค่าปัจจุบันที่ 2,360 เหลือ 1,620

กัทรรุติ พลอสา (2548) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคชิกซ์ ซิกม่า ในอุตสาหกรรมผลิตชาร์ดดิสก์ เพื่อลดต้นทุนความบกพร่องที่กระบวนการของเสีย โดยพิจารณาจากต้นทุนสามส่วน ต้นทุนความบกพร่อง ต้นทุนการตรวจสอบและต้นทุนการป้องกัน ขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการระบุปัญหา พบว่าปริมาณฝ่าปีดชาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ สูงเป็นลำดับต้น ๆ จึงเลือกปัญหาดังกล่าวมาทำการแก้ไข ขั้นตอนวัสดุเครื่องมือแผนผังเหตุและผลและจัดลำดับความเสี่ยงของแนวโน้มสาเหตุของปัญหาด้วย FMEA จากนั้นทำการวิเคราะห์สาเหตุต่าง ๆ ถึงผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในขั้นตอนวิเคราะห์ แล้วทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียในขั้นตอนปรับปรุง ขั้นตอนสุดท้ายควบคุมโดยใช้แผนภูมิสัดส่วนของเสียติดตามผล ผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนของเสียลดลงคิดเป็น 84.68% จึงทำให้ต้นทุนคุณภาพทั้ง 3 ส่วนลดลง ผลการดำเนินการพบว่าต้นทุนความบกพร่องลดลงจาก 3.46% เหลือ 0.59% ต้นทุนการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจาก 0.24% เหลือ 0.40% และต้นทุนการป้องกันเพิ่มขึ้นจาก 0.06% เหลือ 0.21%

ชีวรัตน์ กะธูนทอง (2551) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคชิกซ์ ซิกม่า เพื่อปรับปรุงรอยตำหนิจากการกระแทกที่ผิวของชิ้นงาน ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน ในอุตสาหกรรมชาร์ดดิสก์ โดยมีเป้าหมายลดรอยตำหนิจากการกระแทกที่ผิวของชิ้นงานที่ 3.35% ลดลง 70% เหลือ 2.04% ผู้วิจัยเริ่มด้วยการประเมินค่าความผันแปรของระบบวัดแบบลักษณะคุณภาพ จากนั้นกำหนดสาเหตุของปัญหา โดยการสร้างแผนที่กระบวนการ แล้วทำการวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา โดยสร้างแผนภาพสาเหตุและผล โดยเชื่อมโยงกับค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระบวนการอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ ซึ่งมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยที่เป็นไปได้ที่จะปัจจัย ด้วยเครื่องมือใช้แผนภาพสาเหตุและผลทางสถิติ แล้วทำการปรับปรุงด้วยการออกแบบการทดลองแบบ 2^2 แฟคเตอร์เรียวล ผลการดำเนินการทำให้จำนวนชิ้นงานที่มีรอยตำหนินบนผิวของผลิตภัณฑ์ ลดลงจากเดิม 47.76%

วุฒิชัย เจริญยิ่งวัฒน (2546) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคชิกซ์ ซิกม่าในการแก้ปัญหาสีซึ่งเป็นสินิที่มีลูกค้าร้องเรียนมากที่สุด โดยตัววัดผลลัพธ์ของการวิจัยคือ ค่ารอยผุพองที่เกิดขึ้นจากการทดสอบด้วยน้ำเกลือที่จำนวน 500 ชั่วโมง ซึ่งเป็นค่าที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพ่นสีในส่วนของการเก็บสินิ โดยตรง จากการศึกษาพบว่าระบบการวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และเมื่อทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัจจัยที่เป็นไปได้ที่จะปัจจัย พบร่วมกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อค่ารอยผุพองที่เปลี่ยนไป คือ ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำล้างก่อนพ่นสี, ค่าความเข้มข้นของสารเคมี LK และ A1 ซึ่งค่าการนำไฟฟ้าของน้ำล้างก่อนพ่นสีเป็นปัจจัยที่มีผลต่อค่ารอยผุพองค่อนข้างมาก แต่เนื่องจาก

ในการปรับปรุงค่าการนำไฟฟ้าของน้ำล้างก่อนพ่นสีจำเป็นต้นลงทุนเครื่องจักรที่มีราคาสูง และในโครงการวิจัยนี้ได้ทำการเพื่องบประมาณไว้ จึงนำปัจจัยเฉพาะปัจจัยของค่าความเสี่ยงขึ้นของสารเคมี LK และ A1 มาทำการปรับปรุงค่าอยุพองด้วยการออกแบบทดลองและการหาพื้นที่ผลตอบสนอง ซึ่งจากการปรับปรุงด้วยการเพิ่มความเสี่ยงขึ้นของสารเคมี LK และ A1 ในขั้นตอนของการออกแบบการทดลอง สามารถทำการลดค่าอยุพองจากค่าปัจจุบันคือ 7.14 มิลลิเมตร ลดเหลือ 4.46 มิลลิเมตร และเมื่อทำการหาค่าที่เหมาะสมด้วยการใช้วิธีพื้นที่ผิวดอนสันของผลที่ได้จากการดำเนินการการปรับตั้งค่าปัจจัยนำเข้าที่จุดที่เหมาะสมที่สุด ให้ค่าอยุพองของการทดสอบด้วยน้ำเกลือที่จำนวน 500 ชั่วโมง เวลาปัจจุบัน คือ เฉลี่ย 3.60 มิลลิเมตร

วัสดุ พุกพาสุก (2548) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคชิกซ์ ซิกม่า เพื่อการลดการเกิดเม็ดหรือตาบดบันผิวชั้นจากการหุบโครเมี่ยม ในอุตสาหกรรมหุบโครเมี่ยม ตัวชี้วัดการปรับปรุงกระบวนการ คือการลดการเกิดเม็ดหรือตามบดบันผิวชั้นงาน โดยมีเป้าหมายลดลง 70 เปอร์เซ็นต์ ผู้วิจัยเริ่มด้วยการประเมินค่าความผันแปรของระบบวัดและได้กำหนดstanadard deviation โดยการสร้างแผนที่กระบวนการ จากนั้นจะทำการวิเคราะห์stanadard deviation ที่ก่อให้เกิดปัญหา โดยสร้างแผนภาพstanadard deviation การวิเคราะห์ผลกระบวนการนี้องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ แผนภาพพาราโต ซึ่งจะนำมาเชื่อมโยงกับค่าระดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระบวนการนี้องมาจากความผิดพลาดในกระบวนการ มีการวิเคราะห์ถึงstanadard deviation และปัจจัยที่เป็นไปได้ ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ความแปรปรวนและใช้เครื่องมือการออกแบบการทดลองและการหาพื้นที่ผลตอบสนอง (Response Surface Designs) หลังจากนั้นทำการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ผลการดำเนินการพบว่าค่าเฉลี่ยของเสียงต่อเดือนลดลงจาก 146,295 PPM เหลือเพียง 25,780 PPM และทำให้ลดค่าความสูญเสียจาก 774,714 เหลือ 128,648 บาทต่อเดือน โดยสามารถลดระดับการเกิดของเสียงลง 82 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

กุญดา ตันยะเสิง (2547) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคชิกซ์ ซิกม่าเพื่อหาstanadard deviation ที่มีผลต่อคุณภาพและลดของเสียง ในโรงงานผลิตอุปกรณ์กั่งตัวนำ โดยมีเป้าหมายคือลดของเสียงเหลือ 569 ชิ้นต่อหนึ่งล้านชิ้นการผลิต จากสัดส่วนของเสียงเฉลี่ยที่ 668 ชิ้นต่อหนึ่งล้านชิ้นการผลิต เริ่มด้วยการประเมินค่าความผันแปรของระบบวัดเป็นแบบลักษณะคุณภาพ วิเคราะห์ถึงstanadard deviation และปัจจัยที่เป็นไปได้ ด้วยเครื่องมือการทดสอบสมมติฐาน ใช้เครื่องมือการออกแบบการทดลองแบบ 2^3 Factorial ในการปรับปรุง ผลการดำเนินการพบว่าสามารถลดของเสียงเหลือ 359 ชิ้นต่อหนึ่งล้านชิ้น และใช้แผนภูมิควบคุมจำนวนของเสียง มาควบคุมและพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ การผลิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วุฒิชัย เจริญยิ่งวัฒนา (2546) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคชิกซ์ ชิกม่า เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ สนนิม ที่ทำให้เกิดค่ารอยผุพอง 7.14 มิลลิเมตร ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับการ ร้องเรียนจากลูกค้ามากที่สุด ผู้วิจัยเริ่มด้วยการประเมินค่าความผันแปรของระบบวัดแบบเวรี่เบิล หาสาเหตุด้วยแผนภาพสาเหตุและผล, วิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากการพิคพลาดใน กระบวนการ, แผนภาพพาร์โต จากนั้นมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยที่เป็นไปได้ที่จะปัจจัย ด้วยการทดสอบสมมติฐานและปรับปรุงด้วยการออกแบบการทดลองและการหาพื้นที่ ผลตอบสนอง (Response Surface Designs) ทำการควบคุมกระบวนการด้วยเครื่องมือแผนภูมิ ควบคุม Xbar-R ผลที่ได้จากการดำเนินการ การปรับตั้งค่าปัจจัยนำเข้าที่จุดที่เหมาะสมที่สุด เหลือ เกลี้ยเท่ากับ 3.60 มิลลิเมตร

อรุณรัตน์ สวัสดิ์วิเชียร(2551) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคชิกซ์ ชิกม่า เพื่อลดของเสียงใน กระบวนการเชื่อมมิกซ์อลูминัมหล่อ ผู้วิจัยเริ่มด้วยการประเมินค่าความผันแปรของระบบวัดแบบ ลักษณะคุณภาพ ทำการกำหนดสาเหตุของปัญหาด้วยการสร้างแผนที่กระบวนการ วิเคราะห์สาเหตุ ที่ก่อให้เกิดปัญหา จากแผนภาพสาเหตุและผล แล้วใช้เครื่องมือ FMEA ทำการจัดลำดับความเสี่ยง ของแนวโน้มสาเหตุของปัญหา แล้วปรับปรุงด้วยการออกแบบการทดลอง โดยใช้การทดลองเชิง แฟคทอเรียล ทดสอบ 2 ปัจจัย ปัจจัยละ 3 ระดับและใช้เครื่องมือทดสอบผลการปรับปรุงก่อนและ หลังด้วย Two-sample T-Test ใช้แผนภูมิควบคุม P-Chart และจัดทำแผนควบคุมคุณภาพ ผลการ ดำเนินการพบว่าของเสียงในกระบวนการเชื่อมมิกซ์อลูминัมหล่อลดลงเหลือ 24% สามารถลดเวลาในการซ่อมชิ้นงานจากเดิมใช้พนักงาน 2 คน/วัน เหลือเพียง 1 คน/วัน และลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า เรื่องแนวเชื่อมที่ไม่สมบูรณ์จากการซ่อมได้

อรุณา พรหมมัญ (2552) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคชิกซ์ ชิกม่า เพื่อลดอัตราการสูญเสีย สารชัลโฟนิก แอซิคให้เหลืออย่างต่ำ 1.06 Kg/TB เนื่องจากพบปัญหาวัตถุคุณที่มีการสูญเสียสูง ทำ ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นสูงจากการสูญเสียสารชัลโฟนิกแอซิค ผู้วิจัยเริ่มด้วยการประเมินค่าความผันแปร ของระบบวัดแบบเวรี่เบิลและวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต (Process Capability) จากนั้นมีการวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา โดยสร้างแผนภาพสาเหตุและผลและเครื่องมือ FMEA จากนั้นมีการวิเคราะห์โดยการใช้เครื่องมือทางสถิติ ผู้วิจัยเลือกทำการทดสอบแบบ 2-Sample T Test แล้วมีการปรับปรุง โดยนำปัจจัยสามปัจจัยมาทำการทดลองและวิเคราะห์ผลเพื่อหาค่าที่ เหมาะสมที่ทำให้ค่า %AD สูงที่สุด โดยใช้การทดลองแบบ 2^k แฟคทอเรียลที่มีจุดเซ็นเตอร์ (The 2^k Factorial Design with Center Point) มีการควบคุมปัจจัยทั้งสามผ่านแผ่นควบคุมกระบวนการ (Control Plan) ผลการดำเนินการสามารถลดอัตราการสูญเสียสารชัลโฟนิกแอซิคของกระบวนการ

ผลิตผงซักฟอกพื้นฐานจากเดิมที่ 2.96 Kg/TB เหลือ 1.26 Kg/TB เป็นการเพิ่มค่าคอมส่วนต่อการชำระล้างหรือ %AD มากขึ้นจากเดิมที่ 25.196% เพิ่มขึ้นเป็น 25.702%

มัลลิกา ชาลีศ (2548) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคชิกซ์ ซิกม่า เพื่อลดจำนวนคนที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตในสายการผลิต ในส่วนการบรรจุ ผู้วิจัยเริ่มจากการจำแนกประเภทขั้นตอนการผลิต แล้วคัดเลือกขั้นตอนที่จะศึกษา โดยเลือกจากขั้นตอนที่มีจำนวนคนไม่ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด แล้วการสร้างแผนที่กระบวนการสูงและต่ำ จากนั้นทำการคัดเลือกลักษณะจุดวิกฤต แล้วพิจารณาความสัมพันธ์ในขั้นตอนการทำงาน และมีผลกระทบต่อลูกค้าโดยใช้เมทริกซ์ขั้นลำดับและหลักการพาร์โตเลือกขั้นตอนที่มีคะแนนสูงสุด นำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ FMEA และวางแผนปรับปรุงลดจำนวนคนที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตลง ด้วยการทดสอบสมมติฐาน หลังจากที่ได้ประยุกต์ใช้วิธีการชิกซ์ ซิกม่า ส่งผลให้สามารถช่วย降低成本ต่อการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ 2.5% และสามารถลดต้นทุนทางด้านแรงงานทางตรงอีกด้านหนึ่งด้วย

LG Electronics (2000) ได้ทำการปรับปรุงการผลิตขึ้นส่วนเตาในโครเวฟโดยอาศัยหลักการชิกซ์ ซิกม่า จากการศึกษาพบปัญหาเกี่ยวนี้องมาจากการความผิดพลาดในการออกแบบชิ้นส่วนประกอบเตาในโครเวฟ ซึ่งก่อให้เกิดการชำรุดอย่างรวดเร็วและไฟฟ้ารั่ว จากการวิเคราะห์ทำให้ทราบสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว คือ ความคาดเคลื่อนตำแหน่งของรูน็อตยึดประตูเตาในโครเวฟ ซึ่งมีระดับปัญหาอยู่ที่ 1,100 DPMO จากนั้นได้ทำการปรับปรุงด้วยการออกแบบการทดลองและการหาพื้นที่ผลตอบสนอง เพื่อให้ระดับปัญหาเกิดน้อยที่สุด ซึ่งผลจาก การปรับปรุงชิ้นส่วนประตูในโครเวฟชนิดที่ 1 ความสูงรูน็อตยึดตำแหน่งบนเดิม 15.82 มม. เป็น 16.33 มม. ความสูงรูน็อตยึดตำแหน่งล่างเดิม 16.23 มม. เป็น 16.33 มม. และจากประตูในโครเวฟชนิดที่ 2 ความสูงรูน็อตยึดตำแหน่งบนเดิม 16.31 มม. เป็น 16.36 มม. ความสูงรูน็อตยึดตำแหน่งล่างเดิม 16.16 มม. เป็น 16.29 มม. ซึ่งจากการปรับปรุงทำให้ระดับปัญหาลดลงอยู่ที่ 750 DPMO

Samsung (2000) ได้ทำการศึกษาโดยสร้างทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งอาศัยแนวทางชิกซ์ ซิกม่า หรืออาจเรียกว่า R&D Six Sigma โดยทีมงานได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาฬิกา ซึ่งกระบวนการวิจัยและพัฒนาจะมีขั้นตอนดัง ๆ ดังนี้ การสังเกตและจำกัดความ (Recognize and Define) การระบุปัญหา (Identify) การออกแบบ (Design) การทำให้เหมาะสม (Optimize) และการทำให้มีเหตุมีผล (Validate) ซึ่งการประยุกต์ใช้หลักการข้างต้นสามารถลดต้นทุนสินค้า \$0.2 ต่อเรือน และสร้างกำไร \$ 0.25 ล้านต่อปี

2. การประยุกต์ใช้แนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน

Pannirselvam (1998) ได้ศึกษาถึงแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม (Overall Productivity) ในกระบวนการผลิต โดยการวิเคราะห์การไหลของการผลิต (Production Flow) กระบวนการปฏิบัติงาน (Process Operations) เวลาที่ใช้ในการผลิต (Processing Times) และผังโรงงาน (Plant Layout) เพื่อได้มาซึ่งเวลาในระบบ (Time in System) และได้ใช้การจำลองสถานการณ์คอมพิวเตอร์ในการประมาณผลและเปรียบเทียบผลทางสัตติในหลายทางเลือก ซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดจะทำให้สามารถลดเวลาในกระบวนการผลิตลงได้ร้อยละ 13 ของกระบวนการผลิตปัจจุบัน นอกจากนี้ยังใช้ผลลัพธ์ที่ได้นำไปออกแบบ Facility Layout อีกด้วย

Fawaz (2003) ศึกษาถึงการนำหลักการของลีนไปใช้กับกระบวนการผลิตที่มีลักษณะการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Process) โดยจะเน้นศึกษาในอุตสาหกรรมเหล็กเป็นหลัก ชุนมุ่งหมายของงานวิจัยนี้คือการนำเทคนิคลีนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบต่อเนื่อง ซึ่งตามปกตินิยมใช้เทคนิคลีนกับอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบเป็นช่วงเวลา (Discrete Process) เท่านั้น และสามารถทราบว่าประโยชน์จากการนำเทคนิคลีนไปใช้งานในงานแต่ละงานเป็นอย่างไร ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตเป็นแบบช่วงเวลาจะมีลักษณะบางอย่างที่มีลักษณะร่วมกันที่เหมือน ๆ กัน แต่ก็มีรายอย่างที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก เช่นกัน ดังนั้นการปรับแต่งกระบวนการทั้งแบบเป็นช่วงเวลา (Discrete Process) และแบบต่อเนื่อง (Continuous Process) จะมีบางอย่างที่ควบคู่กัน (Overlap) งานวิจัยนี้จึงพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าเทคนิคลีนสามารถนำมาใช้งานได้สำหรับอุตสาหกรรมที่มีการผลิตทั้งแบบเป็นช่วงเวลาและแบบต่อเนื่องซึ่งนำเทคนิคลีนเข้าไปใช้ในกระบวนการที่มีการผลิตเป็นแบบช่วงเวลา เทคนิคนี้ที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือการสร้างแผนที่คุณค่า เริ่มต้นด้วยการสร้างแผนคุณค่า (Value Stream Map) ที่แสดงสถานะปัจจุบันของบริษัท โดยมีการระบุแหล่งที่มาของของเสีย (Waste) และนำเทคนิคลีนเข้าไปช่วยแก้ไขเพื่อเพิ่มนูลค่าในกระบวนการจนพัฒนาเป็นแผนที่คุณค่าในอนาคต (Future State Map) เพื่อให้การใช้เทคนิคลีนเกิดประโยชน์อย่างมากในการสร้างแผนที่คุณค่า จึงได้นำแบบจำลองสถานการณ์ (Simulation Model) มาพัฒนาบริษัทและทำการออกแบบการทดลองเพื่อใช้วิเคราะห์เอาท์พุทของแบบจำลองสถานการณ์สำหรับการใช้ลีนหลาย ๆ ลักษณะ

พฤทธิพงศ์ โพธิวราพรรณ (2548) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคลีน กรณีศึกษาโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ เพื่อช่วยเป็นแนวทางของการประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมที่มีทั้งการผลิตแบบต่อเนื่องและแบบช่วง หรือเรียกอีกอย่างว่าอุตสาหกรรมผสม นำแผนภูมิสายธารคุณค่ามาช่วยจำแนกคุณค่าของกระบวนการผลิตและแบบจำลองสถานการณ์จะใช้วิเคราะห์ทางเลือก ประเมินและพัฒนาแผนภูมิสายธารคุณค่าและใช้การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลเด็นแบบ 2³ โดย

ใช้แบบจำลองสถานการณ์วิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมด 3 ปีจัย ได้แก่ ระบบการผลิต การบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนรวมและการลดเวลาปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จากผลของการจำลอง สามารถจัดความสูญเสียสำหรับผลกระทบระยะเวลาการผลิตรวมจาก 16.24 วัน มาเป็น 8.56 วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.30 และลดต้นทุนตัวคงคลังระหว่างกระบวนการจาก 96.35 ตันต่อวัน เหลือ 10.62 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.98 และได้สร้างแผนภูมิสายธารคุณค่าสถานะอนาคต

ก้องเดชา บ้านมะหิงษ์ (2548) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคลีนมาใช้ในวิสาหกิจการผลิต โดยการสร้างคุณค่าเพิ่มจากการกำจัดความสูญเสีย ด้วยการสร้างแบบจำลอง Value Stream Map ตามคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ แต่เทคนิคข้อนี้มีข้อจำกัดในการไม่เสนอของข้อจำกัดของการบวนการและกลไกหรือทรัพยากรในกระบวนการนั้น ผู้วิจัยใช้โปรแกรมการสร้างแบบจำลองวิสาหกิจทดสอบสถานการณ์ของแม่แบบ CIMOSA และเปรียบเทียบแบบเดิม แบบจำลองมีโครงสร้างที่ดีที่ช่วยการประสานงานรวมในด้านการให้ผลของกิจกรรม การลดเวลาในการประสานงานรวม และทำให้อัตราการเพิ่มคุณค่าโดยรวมของระบบจะเพิ่มขึ้น

บุพฯ กลอนกลาง (2548) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในระดับกลยุทธ์และการจำลองสถานการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตชั้นส่วนรายน้ำ ของ บริษัท นางกอกอีเกิลวิช จำกัด เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของเครื่องมือของลีน (Lean Tool) และประสิทธิภาพของระบบ พร้อมทั้งศึกษาลำดับการประยุกต์ใช้เครื่องมือของลีนและสัดส่วนความสำคัญของเครื่องมือแต่ละตัวที่เหมาะสมที่สุด โดยการคัดเลือกเครื่องมือของลีนมาใช้จะพิจารณาจากเป้าหมายที่ต้องการและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการนำเครื่องมือนั้น ๆ มาใช้และลำดับในการประยุกต์ใช้นั้นจะพิจารณาจากเครื่องมือที่มีความคงที่ คือเครื่องมือที่เมื่อมีการจัดทำในครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก และมีจุดประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานให้แก่พนักงานและระบบ แล้วจึงค่อยนำเครื่องมือที่มีความเป็นพลวัต คือเครื่องมือที่ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและจัดทำใหม่ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดเวลาในกระบวนการผลิตมาประยุกต์ใช้เป็นลำดับต่อ ๆ ไป

Spann et al. (1997) พบว่าการผลิตแบบลีนที่นำมาประยุกต์ใช้กับโรงงานผู้ผลิตที่มีขนาดกลางและเล็ก (Small and Medium Enterprises: SMEs) ส่วนมากจะมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพ (Quality) รอบเวลา (Cycle Times) และการตอบสนองต่อลูกค้า (Customer Responsiveness) เป็นหลัก โดยได้ระบุถึงเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้กับการผลิตแบบลีนว่าประกอบด้วยกิจกรรม 5 步 การควบคุมโรงงานด้วยสายตา (Visual Factory) การสร้างทีมงาน การใช้เครื่องมือทางด้านคุณภาพ (Quality Tools) การบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยรวม (Total Preventive Maintenance: TPM) การลดเวลาในการติดตั้งเครื่องจักร (Single Minute Exchange of Die: SMED) การจัดสมดุล

การผลิต (Work Balancing) การไหลแบบชิ้นเดียว (One-Piece-Flow) และการใช้ระบบคัมบัง (Kanban System)

3. การประยุกต์ใช้แนวคิดของลีน-ซิกซ์ ชิกม่า

อรรถพล เคลินพลประภา (2551) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคลีนและซิกซ์ ชิกม่าในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนชาร์ดดิสก์ โดยขึ้นตอนการกำหนดปัญหาเป็นการเลือกปัญหาจากขั้นตอนกระบวนการ ไหลของกระบวนการผลิตว่ากระบวนการใดที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ทันต่อความต้องการลูกค้าได้ แล้วทำการศึกษาขั้นตอนการ ไหลของกระบวนการ (Process Mapping) แผนภูมิกำกังปลา (Cause and Effect Diagram) และแผนภูมิพารอโต (Pareto Diagram) เพื่อหาสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นวิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์สาเหตุที่มีความเป็นไปได้สูงของปัญหานั้น ๆ เพื่อตรวจสอบว่าสาเหตุที่คัดเลือกมาเป็นสาเหตุที่มีผลกระทบแท้จริงหรือไม่ และหาแนวทางแก้ไข แล้วปรับปรุงแนวทางในการแก้ไขที่ดีที่สุดที่ได้ viเคราะห์ไว้และให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมาะสมที่สุด ไปวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และลงมือปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นทำการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานที่ปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบและหลังจากปฏิบัติว่ามีความแตกต่างมากน้อยเพียงใด ผลการดำเนินการสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิต ตัดลดขั้นตอนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดภัยค่าอุบัติและปรับปรุงผลผลิตต่อชั้วโมงให้มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น

พัชรินทร์ อุ่นเอมใจ (2548) ได้ประยุกต์รวมแนวคิดลีน-ซิกซ์ ชิกม่า เข้ากับมาตรฐานซีเอ็มเอ็ม ไอ เพื่อประเมินวัดระดับความสามารถขององค์กรขณะปัจจุบันว่าอยู่ในระดับใดตามมาตรฐานซีเอ็มเอ็ม ไอ และเป็นแนวทางสำหรับการวัดผลในการดำเนินงานการผลิตขององค์กร งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติม โดยระบุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การวัดพร้อมทั้งตัววัดสำหรับการผลิตแบบลีนและนำเสนองานในรูปแบบของแบบจำลองผลลัพธ์ของระบบการผลิตขององค์กรอุตสาหกรรม ผลจากการวิจัยพบว่าองค์กรกรณีศึกษามีระดับความสามารถขององค์กรตามมาตรฐาน CMMI อยู่ที่ระดับ 3 และเวลาสูญเปล่าที่ควรจะมีการปรับปรุงมากที่สุดคือเวลาสูญเปล่า อันเนื่องมาจากเครื่องจักรซึ่งส่งผลกระทบต่อเวลาสูญเปล่าโดยรวมถึง 30.6% รองลงมาคือเวลาสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการพนักงานคิดเป็น 29.98% ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนี้คือสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและช่วยยกระดับความสามารถในการปฏิบัติการวัดผล การดำเนินงานการผลิต

นพดล เพื่องเด่นชาร์ (2548) ได้ประยุกต์รวมแนวคิดลีน-ซิกซ์ ชิกม่า เพื่อปรับปรุงความพร้อมในการตอบสนองในอุตสาหกรรมบริการทันตกรรม โดยหาแนวทางลดเวลาที่ผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการรับบริการและเพิ่มความพร้อมในการให้บริการข้อมูล จากการประยุกต์แนวคิดลีน-

ชิกซ์ ชิกม่า สามารถจำกัดแผลคอยสะสมของทุกประเทกการรักษาได้ภายใน 3.7 เดือน นอกจากนี้ ใช้เทคนิคการจำลองปัญหา เพื่อตัดสินใจในเรื่องรูปแบบของการตรวจสอบคัดกรองที่ทำให้ระยะเวลาในการรับบริการน้อยกว่ารูปแบบเดิม ในขั้นตอนการควบคุมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้มีการสร้างตัวชี้วัดผลของสถานการณ์ดำเนินงานและตัววัดปัจจัยนำเข้าที่มีผลต่อสถานการณ์ดำเนินงาน พร้อมกำหนดวิธีการวัดและความถี่ในการตรวจสอบตัวบ่งชี้

ศิริศักย เทพจิต (2549) นำแนวคิดลีน-ชิกซ์ ชิกม่า สร้างแบบจำลองผลลัพธ์ของระบบในกรณีศึกษาโรงพยาบาล เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกระบวนการให้บริการตรวจรักษาของโรงพยาบาล โดยมีระบบนัดหมาย หน่วยตรวจ โรคอาชญาศาสตร์ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล ตัวอย่างเป็นต้นแบบและนำเสนอการบูรณาการระบบการผลิตแบบลีนและการจัดการคุณภาพแบบชิกซ์ ชิกม่า นำมาปฏิบัติใช้ในกระบวนการของโรงพยาบาล รวมถึงแนวทางนำเครื่องมือของลีน-ชิกซ์ ชิกม่า มาปฏิบัติใช้ โดยประเมินผลของกระบวนการใน 3 ด้าน ด้านอัตราการ ไฟลต์ ด้านประสิทธิภาพของพนักงานและด้านคุณภาพของกระบวนการ ลีน-ชิกซ์ ชิกม่า สามารถลดระยะเวลาในการทำงานได้มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการทำงานลดลงช่วงเวลาจำลองสถานการณ์ลดลงจากการปฏิบัติงานในสภาพปัจจุบัน 57.4% สัดส่วนอัตราการ ไฟลต์เพิ่มขึ้น 375.75% การเพิ่มผลผลิตของพนักงานเพิ่มขึ้น 30.4 % คุณภาพของการให้บริการเพิ่มขึ้น 120.7%

4. การใช้วิธีการแบบอื่น เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุงคุณภาพของระบบการผลิต

คงชัย ชูใจ (2551) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบทดลองแบบทาเกชิ (Taguchi DOE) มาปรับปรุงกระบวนการ ในอุตสาหกรรมหาร์คดิสก์ โดยผู้วิจัยนำมาปรับปรุงกระบวนการล้าง หลังจากพบว่าระบบการวัด (System Analysis Measurement) ค่า %P/TV (SV) [ดัชนี Precision to Total Variation (ความแม่นยำต่อความผันแปรทั้งหมด)] เพื่อประเมิน Liquid particle counting (LPC) รอบแรกเท่ากับ 81.35% ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือต้องน้อยกว่า 30% อ้างอิงสถาบัน AIAG (Automotive Industry Action Group) จึงทำการหาร่างเหตุที่กระบวนการวัดจากแผนภูมิ ก้างปลา (Fishbone Diagram) ทำให้ได้สาเหตุที่เป็นไปได้ นำปัจจัยตั้งกล่าวมาทดลองแบบทาเกชิมา เพื่อปรับปรุง ผลวิเคราะห์ระบบการวัดรอบที่สอง ค่า %P/TV (SV) เหลือ 15.46% ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ชีวนัน อุมรศรีสัจจะ (2551) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบทดลองแบบทาเกชิ (Taguchi DOE) มาปรับปรุงกระบวนการล้าง ในอุตสาหกรรมหาร์คดิสก์ ด้วยการทดลองแบบ 4 ปัจจัย 2 ระดับ โดยตัวชี้วัดประสิทธิภาพคือ LPC (Liquid Particle Count) ขนาด 0.3 และ 0.6 ในครอน ผลของค่า LPC ลดลงหรือคือที่สุด เมื่อทำการปรับลดอุณหภูมิของน้ำ โดยเพิ่มความถี่ของอุตราชอนิก พาวเวอร์ของอุตราชอนิกและเวลา

5. สรุปสาระสำคัญจากผลงานวิจัย บทความ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

จากผลงานวิจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จจากการประยุกต์

กรรมวิธี ลีนและซิกซ์ ชิกม่า ไม่ได้จำกัดการประยุกต์ใช้เฉพาะกับบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Motorola หรือ GE แต่นำไปประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น SMEs องค์กรขนาดใหญ่ โดยมีลักษณะการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามรูปแบบคือระหว่างรูปแบบ การผลิต (Operational) ที่เน้นที่การแปรรูปวัสดุและรูปแบบการบริการ (Transactional) ที่เน้นที่การให้บริการ ซึ่งองค์กรข้างต้นนำมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการบริหารจนประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดประโยชน์แก่องค์การอย่างมากมาย แต่ย่างไรก็ตามสำหรับแนวทาง ซิกซ์ ชิกม่า ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับของเสียหรือข้อมูลพิรุ่ง ซึ่งถือเป็นความสูญเปล่าด้วยนั่น แต่ไม่ให้ความสำคัญกับความสูญเปล่า (Waste) และมักจะเลยกระบวนการที่สำคัญที่เป็นคอขวด ของการปรับปรุงโดยรวม หรือแม้แต่ไม่กล่าวถึงปัญหาว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้การไหลของกระบวนการอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุด ส่วนลีนมุ่งเน้นไปที่สายธารคุณค่าของลูกค้า แต่ไม่เน้น วิธีการทำงานวิทยาศาสตร์ในการใช้ข้อมูล หรือเครื่องมือทางสถิติ เพื่อสนับสนุนการบรรลุ ความสามารถของกระบวนการ เป็นต้น

ผู้วิจัยมีความสนใจและให้ความสำคัญกับหัวข้อที่ 3 คือการผสมผสานแนวความคิดของ การประยุกต์ใช้แนวคิดของลีน-ซิกซ์ ชิกม่า เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ ผสมผสานเครื่องมือทั้งสองแนวคิด ซึ่งมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ การไหลอย่างต่อเนื่องและลดความผันแปร โดยนำเสนอแบบจำลองของนาโนในรูปแบบของขั้นตอน การดำเนินงานในกระบวนการผลิตแบบ DMAIC ซึ่งนำเสนอในบทที่ 3 เพื่อนำไปใช้กับกรณีศึกษา

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย


จากการที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่ เลือกผลทางด้านต้นทุน คุณภาพของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ โดยต้องการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพอันจะส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไร การประยุกต์แนวทางการบริหารการผลิตต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นโดยเฉพาะ ดัง หรือซึ่งมี ซึ่งเป็น 2 แนวทางการบริหารที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากอุตสาหกรรม, บุพฯ กลอนกลาง (2548), พฤทธิพงศ์ โพธิวราพรรณ (2548), จันทรารัตน์ ธีระรัตน์ (2551) และอรอนุมา พรหมมัญ (2552) โดย ดีนั่งเน้นปรับปรุงการให้ผลของงานในกระบวนการให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสูญเปล่า น้อยที่สุด แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อควบคุมและลดความผันแปรในกระบวนการและผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ หนึ่งในกับซึ่งซึ่งมี อย่างไรก็ตาม ซึ่งซึ่งมี ไม่ มุ่งเน้นบังชี้ความสูญเปล่าในกระบวนการอย่างครอบคลุม

ดังนั้นแนวทางการบริหารแบบลีนหรือซึ่งซึ่งมี แบบใดแบบหนึ่ง จึงไม่สามารถ นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ด้านการลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ได้อย่าง สมบูรณ์แบบ

งานวิจัยจึงนำเสนอตัวแบบ การทดสอบแนวทางของลีนและซึ่งซึ่งมี เพื่อการ วิเคราะห์ที่มุ่งเน้นทั้งด้านการลดความสูญเปล่าและความผันแปรของกระบวนการและประยุกต์ใช้ กับกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก ในการผลิตส่วนอ่าน-เขียน (Read-Write) ของ กระบวนการผลิตไฮาร์ดดิสก์ໄร์ฟ โดยมีลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย ดังภาพที่ 3-1

ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย

งานวิจัยนี้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการกำหนดปัญหา ศึกษาทฤษฎี ของลีน และซึ่งซึ่งมี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พัฒนาแบบจำลองการทดสอบ แนวคิดลีน และซึ่งซึ่งมี ประยุกต์การทดสอบแนวคิดลีนและซึ่งซึ่งมี กับกรณีศึกษาและประเมินผล พร้อมข้อเสนอแนะ เป็นขั้นตอนสุดท้าย



ภาพที่ 3-1 ลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย

ขั้นตอนการกำหนดปัญหาสำหรับงานวิจัย

ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดปัญหาสำหรับงานวิจัยพิจารณาจากจุดแข็ง/จุดอ่อน ของแนวทางการบริหารการผลิตที่อยู่ในความสนใจของอุตสาหกรรมการผลิตชาร์คิดสก์ โดยハウวิช ปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก ให้มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ลีน-ชิกซ์ ชิกม่า มาประยุกต์ใช้ โดยนำเสนอตัวแบบ การวิเคราะห์ที่นำจุดแข็งของแต่ละแนวทางมา รวมกัน และกำจัด / ลดเชิงๆ อ่อน

ขั้นตอนการศึกษาทฤษฎี ของลีนและชิกซ์ ชิกม่า และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ด้วยเทคนิคของลีนและเทคนิคของชิกซ์ ชิกม่า ด้านหลักการจุดแข็งและจุดอ่อน การประยุกต์ในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในองค์กร

ผลการศึกษาด้านจุดแข็งและจุดอ่อนของลีนและชิกซ์ ชิกม่า (ดัดแปลง วิทยา สุฤทธิ์คำรง, 2547) ข้างต้นตารางที่ 2-9

จากการทบทวนวรรณกรรม พบร่วมกันวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) ระบบการผลิตแบบลีน 2) ซิกซ์ ซิกม่า 3) การพัฒนา แนวคิดของลีน-ซิกซ์ ซิกม่า จำนวนมาก ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ งานวิจัยในส่วนที่ 3 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่หาร์ดดิสก์ และกลุ่มที่ประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมหาร์ดดิสก์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน-ซิกซ์ ซิกม่า ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่หาร์ดดิสก์ ได้แก่ นพดล เพื่องเด่นชร (2548) ได้ประยุกต์รวมแนวคิดลีนและซิกซ์ซิกม่า เพื่อปรับปรุงความพร้อมในการตอบสนองในอุตสาหกรรมบริการทันตกรรม โดยหาแนวทางลดเวลาที่ผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการรับบริการและเพิ่มความพร้อมในการให้บริการข้อมูล ศิริศักย์ เทพจิต (2549) นำแนวคิดลีน-ซิกซ์ ซิกม่า มาสร้างแบบจำลองพลวัตของระบบในการฝึกภาษาโรงพยาบาล เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกระบวนการให้บริการตรวจรักษายาของโรงพยาบาล โดยมีระบบบันทึกหมายหน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล ตัวอย่างเป็นต้นแบบและนำเสนอ การบูรณาการระบบการผลิตแบบลีนและการจัดการคุณภาพแบบซิกซ์ ซิกม่า นำมาปฏิบัติใช้ในกระบวนการของโรงพยาบาล พัชรินทร์ อุ่นเย็นใจ (2548) ได้ประยุกต์รวมแนวคิดลีน-ซิกซ์ ซิกม่า เข้ากับมาตรฐานซีเอ็มเอ็ม ไอ เพื่อประเมินวัดระดับความสามารถขององค์กรขณะปัจจุบันว่าอยู่ในระดับใดตามมาตรฐานซีเอ็มเอ็ม ไอและเป็นแนวทางสำหรับการวัดผลในการดำเนินงานการผลิต ขององค์กร พบร่วมวิธีการซิกซ์ ซิกม่า มีประโยชน์อย่างมากในระยะของการระบุปัญหา (Define) การวัดและเก็บข้อมูล (Measure) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Analyse) ส่วนแนวคิดแบบลีน (Lean Approach) มีประโยชน์อย่างมากในระยะของการระบุปัญหา (Define) การปรับปรุง (Improve) และการควบคุม (Control) หรืออาจกล่าวได้ว่า วิธีการซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma Method) เป็นวิธีการที่สำคัญขึ้นอยู่เป็นตัวผลักดัน ในขณะที่แนวคิดแบบลีน (Lean Approach) มีความเป็นรูปธรรมเจิงสำราญ สามารถผลักดันตัวเองเพื่อไปสู่ทางแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่า ดังนั้นการพัฒนา กันของ 2 แนวทางดังกล่าว ทำให้เกิดแนวทางที่มีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาในกระบวนการ

กลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน-ซิกซ์ ซิกม่า ในอุตสาหกรรมหาร์ดดิสก์ บรรดา แลลิม พลประภา (2551) ได้ประยุกต์เทคนิคลีน-ซิกซ์ ซิกม่า ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนหาร์ดดิสก์ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต พบร่วมกับการประยุกต์เทคนิคลีนกับซิกซ์ ซิกม่า โดยดำเนินการตามขั้นตอน DMAIC ในขั้นตอน DMAI ไม่มีการประยุกต์ใช้เทคนิคลีน ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะเพียงแค่ส่วนการควบคุมหรือขั้นตอน C (Control) เท่านั้น แต่ ปัจจุบันบางอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์มีความซับซ้อนของกระบวนการมากขึ้น แนวคิดข้างต้นที่นำแนวคิดลีนประยุกต์เข้ามาในส่วนการควบคุม จึงไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง

ในระบบการดำเนินงานขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะจัดกิจกรรมที่มีความสูญเปล่า หรือปรับปรุงการไฟล์
ของกระบวนการในจุดที่เหมาะสมที่สุด


จากการวิจัยทั้ง 2 กลุ่มจะเห็นได้ว่าจากเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีการพัฒนาการบูรณาการ
ลีน-ซิกซ์ ซิกมา ซึ่งเป็นการรวมเอาจุดแข็งของแนวคิดทั้งสองเข้าด้วยกันในองค์รวม โดยพัฒนาจาก
แนวคิดของ Basem El-Halk และ Raid Al-Aomar, 2006 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจได้มากขึ้น ใช้
ได้ทั้งธุรกิจรูปแบบ การผลิตและรูปแบบการบริการและเหมาะสมกับปัญหาคุณภาพที่มีความ
ขั้นซ้อน

ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองการพัฒนาแนวคิดลีน และซิกซ์ ซิกมา

ขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาแบบจำลองการพัฒนาแนวคิดลีนและซิกซ์ ซิกมา ผู้ทำวิจัย
ได้พัฒนาเครื่องมือการผลิตแบบลีนเพิ่มเติมเข้าไปในกระบวนการ DMAIC นอกจากเครื่องมือ
ทางสถิติในการวิเคราะห์ต่าง ๆ ในซิกซ์ ซิกมา แล้ว จะมีการนำเครื่องมือลีนเข้ามา เช่น แผนภาพ
รายสารแห่งคุณค่า (Value Stream Map) ช่วยระบุรายละเอียดกิจกรรมที่สร้างความสูญเปล่า เทคนิค
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว (Quick Changeover) ช่วยในการลดเวลาที่เกิดจากการ
ปรับตัวเครื่องจักร การไฟล์แบบชิ้นเดียว (One Piece Flow) ช่วยในการลดเวลาในการรออย
ระหว่างกระบวนการผลิต เป็นต้น เป็นการช่วยยกระดับความสามารถในการปรับปรุงการไฟล์ใน
การผลิตให้เป็นไปอย่างราบรื่นและผู้วิจัยได้นำเสนอออกมายในรูปแบบของการบูรณาการ
ใน -ซิกซ์ ซิกมา ดังตารางที่ 3-1 และภาพที่ 3-2

ตารางที่ 3-1 การเปรียบเทียบการแก้ไขจุดด้อยของลีนและซิกซ์ ชิกม่า ด้วยการนำรูปแบบ
ลีน-ซิกซ์ ชิกม่า กับวิธีการแก้ปัญหาลีนและซิกซ์ ชิกม่า แบบดั้งเดิม

หัวข้อที่	ลีน	ซิกซ์ ชิกม่า	ลีน-ซิกซ์ ชิกม่า	การแก้ไขจุดด้อย ของวิธีการแก้ปัญหา ลีนและซิกซ์ ชิกม่า
1	การกำหนด คุณค่า	การกำหนด ปัญหา	การกำหนด ปัญหา	- เพิ่มการวิเคราะห์สาข ธารแห่งคุณค่าปัจจุบัน - ขยายขอบเขตการกำหนดด้วย ชี้วัด เป็นลีน-ซิกซ์ ชิกม่า
2	การวิเคราะห์ การให้ผลของ คุณค่า	การวัด	การวัด	- เพิ่มการศึกษาแหล่งของความ สูญเปล่า - ขยายขอบเขตการวิเคราะห์ ระบบการวัด เป็นลีน-ซิกซ์ ชิกม่า - ขยายขอบเขตการวัด ความสามารถของกระบวนการ เป็นลีน-ซิกซ์ ชิกม่า
3	การให้ผล	การวิเคราะห์	การวิเคราะห์	- เพิ่มแนวทางการแก้ไขปัญหา - เพิ่มการออกแบบทดลอง
4	การผลิตแบบ ดึง	การปรับปรุง งาน	การปรับปรุง งาน	- เพิ่มการวิเคราะห์สาขาร แห่งคุณค่า หลังปรับปรุง
5	ความ สมบูรณ์แบบ	การควบคุม	การควบคุม	- เพิ่มการส่งมอบโครงการให้กับ เจ้าของพื้นที่
6	-	-	การติดตาม	- เพิ่มการติดตามผลประโยชน์ทาง ธุรกิจ



ภาพที่ 3-2 การผนวกผลดำเนินแนววิถีดีดี-ซูเกอร์ ซึ่งมา

ขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองการผสมผสานแนวคิดลีนและซิกซ์ ซิกม่า ผู้วิจัยได้นำเสนออุปกรณ์ในรูปแบบของการบูรณาการ ลีน-ซิกซ์ ซิกม่า ดังนี้

1. ขั้นตอนการกำหนดปัญหา (Define Phase)

ขั้นตอนนี้เป็นการค้นหาโอกาสพัฒนาจากกระบวนการในองค์กร เพื่อคุ้ว่านมีปัญหาความสูญเปล่า ข้อบกพร่อง หรือประเด็นใดบ้างที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด จุดที่แตกต่างกับการกำหนดปัญหาแบบดั้งเดิมคือ เพิ่มการวิเคราะห์สายธาร แห่งคุณค่าปัจจุบันและขยายขอบเขตการกำหนดคัดชั้นซึ่งเป็นลีน-ซิกซ์ ซิกม่า เพื่อทำให้ทราบภาพรวมของกระบวนการและโอกาสในการปรับปรุงการให้ผลของทรัพยากร โดยอ้างอิงจากคัดชั้นนี้ ซึ่งเป็นลีน-ซิกซ์ ซิกม่า

ขั้นตอนการกำหนดปัญหา เริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหา (Problem Statement)

วิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่าปัจจุบัน (Current Value Stream Mapping) กำหนดคัดชั้นซึ่งเป็นกระบวนการ (Define Process Measure) กำหนดตัวชี้วัดทางธุรกิจ (Define Business Metric) และจัดตั้งทีมงาน (Team Member) เพื่อแก้ไขปัญหา

1.1 การศึกษาสภาพปัญหา (Problem Statement)

ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาปัญหาโดยมีขั้นตอนในการค้นหาและคัดเลือกโครงการดังนี้

1.1.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนปัญหาหลักต่าง ๆ ในองค์กรและจัดรายการที่เป็นไปได้ทั้งหมด ซึ่งการกำหนดขอบเขตของปัญหา (Project Scope) ที่องค์กรกำลังประสบอยู่ พิจารณาจากปัญหาหลักดังนี้

- ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความความต้องการของลูกค้า (Critical To Quality)
- ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบกับลูกค้า (Critical To Delivery)
- ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อราคา (Critical To Price)

1.1.2 กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ ดังตารางที่ 3-2

1.1.3 ทำการคัดเลือกโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.1.4 อนุมนายนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับโครงการไปดำเนินการ

และเพื่อให้ได้โครงการที่คุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด จึงประกอบด้วยมุ่งมองในด้าน

จ่าง ๆ ดังนี้

- องค์กรจะได้อะไรจากโครงการนี้ ?
- ลูกค้าได้อะไรจากโครงการนี้ ?
- โอกาสสำเร็จของโครงการนี้มีมากน้อยเพียงใด ?
- องค์กรเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างจากโครงการนี้ ?

- ปัญหานี้เร่งด่วนขนาดไหน ?

ตารางที่ 3-2 เกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ (สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล, 2546)

เกณฑ์	คำถาม
ความเรื้อรัง	เป็นปัญหาที่เรื้อรังนานาประการหรือไม่ ?
ผลลัพธ์ที่ได้	อะไรคือผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ ? ผลลัพธ์ที่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้หรือไม่ ? <ul style="list-style-type: none"> - ลดความสูญเปล่า - เพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ - ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น - เพิ่มความพึงพอใจลูกค้าภายนอก - เพิ่มความพึงพอใจลูกค้าภายใน
นัยสำคัญของผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะได้มีความแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญมากใช่หรือไม่ ?
ขนาดของโครงการ	ขนาดของโครงการมีความเหมาะสม สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ?
ความเร่งด่วน	โครงการนี้มีความเร่งด่วนมากใช่หรือไม่ ?
โอกาสเสี่ยง	โครงการนี้มีความเสี่ยงมากใช่หรือไม่ ?
แรงด้าน	โครงการนี้คาดว่าจะมีแรงด้านมากใช่หรือไม่ ?
งบประมาณ	ใช้งบประมาณมากใช่หรือไม่ ?
การวัดผล	โครงการนี้สามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนใช่หรือไม่ ?
การเรียนรู้	โครงการนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้หรือการเรียนรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นในองค์กรใช่หรือไม่ ?

1.2 การศึกษาสายธารแห่งคุณค่าปัจจุบัน (Current Value Stream Map)

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นการศึกษาสายธารแห่งคุณค่าปัจจุบัน (Current Value Stream Mapping) ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพกระบวนการค่าวิธีการแสดงลำดับขั้นตอนของกิจกรรมค่า ๆ ที่มุ่งส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและทำให้ทราบภาพรวมของการกระบวนการ

รวมทั้งปรับปรุงการให้ผลของทรัพยากรและสามารถระบุกิจกรรมໄคเซ็น เพื่อขัดความสูญเปล่า ดังนั้น Value Stream Mapping จึงมักใช้จำแนกกิจกรรมที่สร้างคุณค่าเพิ่มและกิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่าโดยนำข้อมูลผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน (Current State) ซึ่งถูกแสดงด้วยเอกสารสำหรับกำหนดสถานะหลังจากการปรับปรุง (Future State) ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นและส่งมอบคุณค่าให้กับกระบวนการผลิตไปจนถึงลูกค้าสุดท้าย (Final Customer) โดยคุณค่าที่เกิดขึ้นได้เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ เรียกว่า สายธารแห่งคุณค่า ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ได้ถูกผนวกในสายธารแห่งคุณค่าเดียวกันหรืออาจกล่าวได้ว่าสายธารแห่งคุณค่าประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีคุณลักษณะเดียวกัน ด้วยเหตุนี้สายธารแห่งคุณค่าจึงไม่เพียงจำกัดขอบเขตเพียงแค่กระบวนการผลิตเท่านั้น แต่สามารถดำเนินมาใช้แสดงกระบวนการโดยรวมที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและช่วยให้เข้าใจ “ภาพรวม” (Big Picture) กระบวนการในปัจจุบัน (Current State) เห็นความเชื่อมโยงของการให้ผลของวัตถุคิบและการให้ผลของข้อมูล รวมถึงแหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า

โดยสายธารแห่งคุณค่าประกอบด้วยการให้ทั้ง 7 คือ

1. การให้ผลของบุคลากร
2. การให้ผลของผลิตภัณฑ์ (มูลค่าเพิ่มในการดำเนินธุรกิจ)
3. การให้ผลของข้อมูลข่าวสาร
4. การให้ผลของชิ้นส่วน (ข้อมูลที่จำเป็น)
5. การให้ผลของอุปกรณ์ (วิธีการในการส่ง)
6. การให้ผลของวัตถุคิบ (การเบิก-จ่าย)
7. การให้ผลของส่วนวิศวกรรม (นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ)

ส่วนความสูญเปล่า (Waste) คือทุกกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ซึ่งจะช่วยทำให้เรา

มองเห็นโอกาสและช่องทางการปรับปรุงกระบวนการ นำไปสู่การจัดการที่ดีขึ้น

ความสูญเปล่าสามารถแยกได้ 7 ประเภทดังนี้

1. ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
2. ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการรอคอย (Waiting)
3. ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการขนย้าย (Transportation)
4. ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการกระบวนการที่ไม่เหมาะสม (Inappropriate Processing)

5. ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการวัสดุคงคลัง (Inventory)

6. ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motions)

7. ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการเสีย/บกพร่อง (Defect)

จากสาเหตุที่ดังกล่าว ได้รับผลลัพธ์ของซิกซ์ ซิกม่าได้

1.3 การกำหนดคัดชั้นที่วัดกระบวนการ (Define Process Measure)

ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาดัชนีมาตรฐาน โครงการที่เหมาะสมกับองค์กร สามารถทำการวิเคราะห์ได้ 3 รูปแบบ คือ

1.3.1 การกำหนดคัดชั้นที่วัดจากสถานะในปัจจุบัน

เพื่อให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง หาสาเหตุของปัญหาหรือจุดด้อยในกระบวนการ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในอนาคต

1.3.2 การกำหนดคัดชั้นที่วัดกับข้อมูลในอดีต

เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรองบริษัทในอดีตที่ผ่านมา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือลดลงอย่างไร นอกเหนือไปนี้แล้วผู้บริหารสามารถนำมาเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการคาดการณ์แนวโน้มของบริษัท ได้อีกด้วย วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้การบันทึกไว้ การกำหนดคัดชั้นที่วัดกับข้อมูลในอดีต สามารถเปรียบเทียบโดยใช้ กราฟเส้น (Line Chart) กราฟพื้นที่ (Area Chart) หรือ กราฟแท่ง (Bar Chart)

1.3.3 การเปรียบเทียบเป้าหมาย (Target) เทียบเคียงกับคู่แข่งขันหรือความต้องการของลูกค้า

เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน เพื่อให้บริษัทกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความ สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ตนเองอยู่ได้ โดยเมื่อผู้บริหารทราบถึงสถานะของตนเอง ในกลุ่มอุตสาหกรรมว่าเป็นผู้นำหรือ เป็นผู้ตามในด้านใดก็สามารถนำมากำหนดกลยุทธ์และวางแผนเพื่อสร้างศักยภาพการ แข่งขันในอนาคตได้

ดัชนีมาตรฐาน โครงการที่เหมาะสม ส่วนใหญ่นำมาใช้มีดังนี้

1. จำนวนชั้นงานระหว่างกระบวนการ (Work In Process)
2. อัตราคุณค่าเพิ่ม (Value Added Ratio)
3. เวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (Quick Changeover)
4. ค่าประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness: OEE)
5. เส้นทางของกระบวนการ
6. พื้นที่การใช้งาน
7. รอบการหมุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Turns)

8. จำนวนวันที่จัดเก็บสินค้าคงคลัง (Days Of Inventory On Hand)
9. ปริมาณข้อพกพร่องต่อ 1 ล้านชิ้น (Defective Parts Per Million: DPPM) หรือ ระดับซิกม่า (Sigma Level)
10. รอบเวลาในการผลิตรวม (Total Cycle Time) หรือเวลาที่ใช้ในการเพิ่มคุณค่ารวม (Total Value Adding Time: VAT)
11. เวลานำร่วม (Total Lead Time)
12. ช่วงเวลาเครื่องจักรใช้งานได้ (Uptime)
13. การส่งมอบสินค้าตรงเวลา (On Time Delivery)
14. ความสามารถในการผลิตครั้งแรกแล้วได้คุณภาพตามความต้องการ (First Time Through Capability)
15. เปอร์เซ็นต์ความบกพร่อง (Percent Defect) มีการกำหนดเป้าหมายตามขั้นตอนดังนี้
 - การคำนวณค่าเฉลี่ยของปัจจุบัน (Baseline) ในระยะยาว (Longterm)
 - หาศักยภาพความสามารถที่ดีที่สุดของกระบวนการ ที่สามารถคาดหวังได้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการออกแบบเดิม หรือที่เรียกว่าจุดที่ดีที่สุด (Entitlement) คือประมาณการกรณีที่ดีที่สุดที่เกิดได้จริงในระยะสั้น เช่นระดับของข้อมูลพร่องในระยะสั้น โดยที่ความสามารถคุณคุณให้อินพุตของกระบวนการอยู่ที่ค่ากลางและมีความเสถียร (In Control) ซึ่งจุดที่ดีที่สุดนอกจากคำนวณจากข้อมูลในอดีตแล้วสามารถใช้การเทียบเคียง (Benchmark) จากคู่แข่งได้อีกด้วย
 - คำนวณหาโอกาสของการปรับปรุง (Opportunity) คือ ความแตกต่างของระดับปัจจุบันปัจจุบัน (baseline) กับจุดที่ดีที่สุด (Entitlement) คุณด้วย 70%
 - คำนวณเป้าหมายโดยค่าเฉลี่ยของปัจจุบัน (Baseline) ลบด้วย โอกาสของการปรับปรุง (Opportunity)

1.4 การกำหนดตัวชี้วัดทางธุรกิจ (Define Business Metric)

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการคำนวณพยากรณ์ผลประโยชน์ (Cost Saving Forecast) ที่จะได้รับในระยะเวลา 1 ปีหลังจากปรับปรุงด้านทุนจากสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ (Cost Of Poor Quality – COPQ) หรือการส่งมอบล่าช้า รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้แล้วการคำนวณพยากรณ์ผลประโยชน์ยังช่วยในการตัดสินใจความเหมาะสมของโครงการให้กับทีมที่จะนำไปดำเนินการ

1.5 การจัดตั้งทีมงาน (Team member)

ขั้นตอนนี้เป็นการจัดตั้งทีมงาน เพื่อการจัดประชุม กำหนดขอบเขต เป้าหมาย การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาของการดำเนินงาน

ทีมงานเป็นกลุ่มประมาณ 8-10 คน ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมความรู้ในกระบวนการสร้างความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมในปัญหาและกระบวนการ ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น ทำให้ผู้มีบทบาทในองค์กรมีส่วนร่วมและถูกโน้มน้าวให้เห็นพ้องกับลีน-ซิกซ์ ซิกม่า ด้วยการทำงานร่วมในกลุ่ม เพhayพรีลีน-ซิกซ์ ซิกม่า เป็นการนำไปสู่การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและการทำงานที่มีคุณภาพ ร่วมการทำงานกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทักษะของคนทำงานทุกคนก็จะเพิ่มขึ้นและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของซิกซ์ ซิกม่า ก็จะค่อยๆ ลดลง ๆ ไปเรื่อยๆ

นอกจากทีมงานที่มีความสำคัญ ผู้นำทีมในการทำการก็มีความสำคัญ ซึ่งควรคัดบุคลากรและให้การฝึกอบรมในทักษะที่จำเป็นต่างๆ อายุ่ครบรอบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการเป็นผู้นำทีม การประชุม การเป็นพี่เลี้ยง การสื่อสารและแก้ไขปัญหา การนำเสนอผลงานออกแบบใหม่ๆ ไปจากทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการใช้กลวิธีทางสถิติอย่างเหมาะสมและถูกต้อง

2. ขั้นตอนการวัดและตรวจสอบ (Measure Phase)

ขั้นตอนนี้จะเป็นการวัดการทำงานของกระบวนการ โดยมีการวิเคราะห์ที่สำคัญคือ การหาผลการดำเนินงานของกระบวนการด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือคุณภาพต่างๆ จุดที่แตกต่างกับการวัดแบบเดิมคือ เพิ่มการศึกษาแหล่งของความสูญเปล่า ขยายขอบเขตการวิเคราะห์ระบบการวัด เป็นลีนและซิกซ์ ซิกม่าและขยายขอบเขตการวัด ความสามารถของกระบวนการ เป็นลีนและซิกซ์ ซิกม่า เพื่อสืบกันและวิเคราะห์ร่องรอย หรือแหล่งของความสูญเปล่า แล้วทำการวิเคราะห์ระบบการวัดและวัดความสามารถของกระบวนการ ตามประเภทของข้อมูล

ขั้นตอนการวัดและตรวจสอบ เริ่มจากการวิเคราะห์กระบวนการ ไอล (Analyze Process Flow) ศึกษาแหล่งของความสูญเปล่า (Sources Of Waste) วิเคราะห์ระบบการวัดลีนและซิกซ์ ซิกม่า (MSA For Lean Six Sigma) ประเมินความสามารถของกระบวนการ ลีนและซิกซ์ ซิกม่า (Process Capability For Lean Six Sigma) และวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Base Cause Analysis)

2.1 การวิเคราะห์กระบวนการ ไอล (Analyze Process Flow)

ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ผังการ ไอลของกระบวนการ เพื่อสืบกันกระบวนการด้วยประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ใช้แสดงกระบวนการ ไอล คือ

2.1.1 แผนผังมหภาค (Macro Map) เพื่อแสดงขั้นตอนในลักษณะภาพรวม

2.1.2 แผนผังกระบวนการ (Process Flow Chart) เพื่อแสดงลำดับเหตุการณ์หรือกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดภายในกระบวนการ ซึ่งใช้จำแนกความสูญเปล่าที่เกิดในแต่ละผลิตภัณฑ์ (Single Product)

2.2 การศึกษาแหล่งของความสูญเปล่า (Sources of Waste)

ขั้นตอนนี้เป็นการสืบค้นและวิเคราะห์ เพื่อหาร่องรอย หรือแหล่งของความสูญเปล่า (Sources Of Waste) ของปัญหา ทำได้ 2 วิธีหลัก ๆ ดังนี้

2.2.1 วิธีที่ 1 การสืบค้นและวิเคราะห์จากข้อมูล (Data Analysis)

เริ่มด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ข้อมูล (Passive Data) หรือจากการทดลองปฏิบัติจริง (Active Data) เล้านำมารวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ของเหตุผลเพื่อค้นหาสาเหตุจริง โดยใช้เครื่องมือดังนี้

- ใบตรวจสอบ / แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)

แผ่นตรวจสอบ คือ ตาราง แบบฟอร์ม หรือแผ่นภาพใด ๆ ที่ออกแบบให้มีลักษณะง่ายต่อการเก็บข้อมูล โดยทำหรือแก้ไขเองหมายได้ ๆ ลงไปในช่องที่จัดไว้ให้

- แผนภูมิ Pareto Diagrams)

เป็นแผนภูมิ หรือกราฟแท่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าหรือขนาด หรือความถี่ของข้อมูลที่เป็นปัญหา (หรือลักษณะจำเพาะควบคุมได้ ๆ) ที่มีการจำแนกประเภทออกจากกันและเรียงต่อกันโดยเรียงลำดับตามความสำคัญ

- แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagrams)

เป็นผังที่ใช้ลูกศรแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับสาเหตุที่มีผลกระทบต่อคุณลักษณะคุณภาพนั้น ๆ ซึ่งปัญหานั้นจะเกี่ยวข้องกับประเด็นดังต่อไปนี้

1. Man: เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ได้แก่

- ก) ความรู้ความสามารถของบุคลากร
- ข) ระบบการฝึกอบรมให้ความรู้
- ค) ทักษะของบุคลากร
- ง) ความเพียงพอของบุคลากร

2. Machine: เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ได้แก่

- ก) แผนการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม
- ข) เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ไม่เหมาะสม
- ค) เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ล้าสมัย
- ง) เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ

- จ) เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม
3. Method: เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิธีการหรือกระบวนการ ได้แก่
- ก) วิธีการหรือกระบวนการที่ไม่เหมาะสม
 - ข) วิธีการหรือกระบวนการที่ยังมีความเสี่ยง
 - ค) วิธีการหรือกระบวนการที่ไร้ประสิทธิภาพ
 - ง) วิธีการหรือกระบวนการที่ไร้คุณภาพหรือไม่น่าประทับใจ
 - จ) การไหลของกระบวนการยังไม่เหมาะสม
4. Material: เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ เวชภัณฑ์ หรือวัตถุคุณ ได้แก่
- ก) วัสดุ เวชภัณฑ์ หรือวัตถุคุณที่ไม่เหมาะสม
 - ข) วัสดุ เวชภัณฑ์ หรือวัตถุคุณที่ไม่มีคุณภาพ
 - ค) วัสดุ เวชภัณฑ์ หรือวัตถุคุณที่ไม่เพียงพอ
 - ง) ระบบการบริหารการคลังที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 - จ) ระบบการเก็บรักษาวัสดุ เวชภัณฑ์ หรือวัตถุคุณที่ไม่มีประสิทธิภาพ
5. Measure: เรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการกำกับ ติดตาม คูແລและประเมินผล ได้แก่
- ก) ขั้นตอนในการวัดผล
 - ข) ขั้นตอนในการกำกับและติดตามผล
 - ค) ขั้นตอนในการรายงานผลและประเมินผล
6. Mother Nature: เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ได้แก่
- ก) ขั้นตอนในการสนับสนุน
 - ข) ขั้นตอนในการกำกับและติดตามผล
 - ค) ขั้นตอนในการรายงานผลและประเมินผล
7. Environment or Place: เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ ได้แก่
- ก) Layout ในการทำงาน ไม่เหมาะสม
 - ข) สภาพแวดล้อม ไม่เหมาะสม เช่น แสงสว่าง ไม่เพียงพอ
8. Procedure and Policy: เรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติและนโยบาย ได้แก่
- ก) ขาดการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน
 - ข) นโยบายที่มืออยู่ ไม่เหมาะสม
 - ค) ไม่มีระเบียบปฏิบัติเป็นรายละเอียดยังพ่อความเข้าใจที่ตรงกัน

ง) ขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

9. Communication: เรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ได้แก่

ก) ระบบการสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพ

ข) เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร ไร้ประสิทธิภาพ

- กราฟ (Graphs)

เป็นการนำข้อมูล (ตัวเลข) ที่ผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติ แล้วนำเสนอในรูป

ของภาพต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย

- แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagrams)

เป็นแผนภูมิสำหรับคุณภาพสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ชุด ว่ามีความสัมพันธ์กัน

อย่างไร

- ฮีสโตริแกรม (Histograms)

เป็นกราฟแท่งที่แสดงคุณสมบัติการรวมกลุ่มของข้อมูล จะทำให้เราทราบว่า

ข้อมูลมีการกระจายมากน้อยเพียงไร และมีการแจกแจงอยู่ในสภาพเช่นไร

- แผนภูมิควบคุม (Control Charts)

เป็นกราฟเส้นที่ประกอบด้วยเส้นกึ่งกลาง 1 เส้นและมีเส้นพิกัดควบคุม 1 คู่ อยู่ด้านบนและด้านล่างของเส้นกึ่งกลาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลการผลิตจากกระบวนการผลิตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

ปัจจุบันมีการศึกษาเหล่านี้ของความสูญเปล่าจากเครื่องมือข้างต้น โดยโปรแกรมมินิแทป (Minitab) ซึ่งเป็นกลวิธีใช้ประกอบร่วมกัน สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผล อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือคุณภาพมีแนวทาง การใช้แตกต่างกันไปตามลักษณะข้อมูลและเวลา ดังตารางที่ 3-3 การใช้เครื่องมือในมินิแทป เพื่อวิเคราะห์ ตามเวลาและประเภทของข้อมูลดังตารางที่ 3-4 และการใช้เครื่องมือในมินิแทป เพื่อวิเคราะห์ ตามประเภทของข้อมูล ดังตารางที่ 3-5

ตารางที่ 3-3 แนวทางการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เหล่งของความผันแปรและความสูญเปล่า

เครื่องมือคุณภาพ	แนวทางการใช้งาน
- สถิติเบื้องต้น (Basic Statistics)	แสดงข้อมูลเชิงพรรณฯ
- แผนภูมิชิสโตร์แกรม (Histograms)	แสดงการกระจายตัวของข้อมูล
- แผนภูมิกล่อง (Boxplot)	
- แผนภูมิจุด (Dotplot)	
- แผนภูมิตามลำดับเวลา (Run Chart)	แสดงข้อมูลตามลำดับเวลา
- แผนภูมิควบคุม (Control Chart)	แสดงเสถียรภาพของข้อมูลตามลำดับเวลา
- แผนภูมิพาร์โต (Pareto Chart)	แสดงลำดับความสำคัญของปัญหา
- แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram)	ระบุสาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้
- การเทียบเคียง (Benchmarking)	แสดงการเปรียบเทียบ
- ตารางข้อมูล (Tables)	แสดงข้อมูลเชิงพรรณฯ
- กราฟความสัมพันธ์ (Scatter Plots)	แสดงความสัมพันธ์
- กราฟเมทริก (Matrix Plots)	
- การวิเคราะห์ทำไม่-ทำไม่ (5 why's)	แสดงความสัมพันธ์

ตารางที่ 3-4 การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ตามเวลาและประเภทของข้อมูล

ประเภทของข้อมูล	ข้อมูลเป็นจุดในช่วงเวลา (A point in time)	ข้อมูลเป็นช่วงเวลา (Over time)
ข้อมูลต่อเนื่อง (Data Continuous)	แผนภูมิชิสโตร์แกรม (Histogram) แผนภูมิจุด (Dotplot) แผนภูมิกล่อง (Box Pplot)	- แผนภูมิตามลำดับเวลา (Time Series Plots) - แผนภูมิอนุกรมเวลา (Run Plots) - แผนภูมิควบคุม (Control Plots)
ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง (Data Discretes)	ตารางข้อมูล (Tables) แผนภูมิพาร์โต (Pareto Chart)	- แผนภูมิตามลำดับเวลา (Time Series Plots) - แผนภูมิอนุกรมเวลา (Run Plots) - แผนภูมิควบคุม (Control Plots)

ตารางที่ 3-5 การใช้เครื่องมือ เพื่อวิเคราะห์ ตามประเภทของข้อมูล

ประเภทของข้อมูล		ปัจจัย (X)	
		ข้อมูลต่อเนื่อง (Data Continuous)	ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง (Data Discretes)
ปัจจัย (Y)	ข้อมูลต่อเนื่อง (Continuous Data)	กราฟความสัมพันธ์ (Scatter Plots) กราฟเมทริก (Matrix Plots)	แผนภูมิชิส โಟแกรม (Histogram) แผนภูมิจุด (Dot Plot) แผนภูมิกล่อง (Box Plot)
	ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง (Discretes Data)	แผนภูมิชิส โ�แกรม (Histogram) แผนภูมิจุด (Dot Plot) แผนภูมิกล่อง (Box Plot)	ตารางข้อมูล (Tables) แผนภูมิพาร์โต (Pareto Chart)

2.2.2 วิธีที่ 2 การสืบค้นและวิเคราะห์จากการกระบวนการ (Process Analysis)

เป็นขั้นตอนการศึกษาระบวนการจริง เหตุการณ์จริง การปฏิบัติจริง เพื่อสืบค้น ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง และนำมาวิเคราะห์หาร่องรอย เพื่อนำไปสู่การพิสูจน์สาเหตุรากเหง้า ของปัญหาต่อไป

การวิเคราะห์กระบวนการทำได้หลายแบบ ดังนี้

- การวิเคราะห์วินาทีที่สัมผัส (Moment Of Truth Analysis) สามารถทำได้โดย วิธีดังต่อไปนี้

- 1) การสังเกตโดยตรง (Direct Observe)
- 2) การถ่ายภาพนิ่ง
- 3) การถ่ายวีดีทัศน์

- การวิเคราะห์ผังการไหล (Flow Chart) ของกระบวนการ เป็นการวิเคราะห์ผัง การไหลของกระบวนการอย่างละเอียดจากลำดับขั้นตอนของกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนจุดตัดสินใจ เพื่อสืบค้นดูว่ากระบวนการด้อยประสิทธิภาพอยู่ในขั้นตอนใดบ้าง

- การวิเคราะห์คุณค่า (Value Added Analysis) ในกระบวนการ โดยทั่วไปใน การผลิตนั้นจะมีลักษณะงานซึ่งประกอบด้วยทั้งกิจกรรมและการไหลที่สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

- 1) ขั้นตอนที่ถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ (Value Added: VA)
- 2) ขั้นตอนการสร้างซึ่งไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่เป็นสิ่งจำเป็น (Necessary But Non Value Added: NNVA)
- 3) ขั้นตอนการสร้างซึ่งไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (Non Value Added: NVA)
การวิเคราะห์เวลาและการเคลื่อนไหว (Time And Motion Analysis) ในกระบวนการ

2.3 การวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับลีน-ซิกซ์ ชิกมา (Measurement System Analysis for Lean Six Sigma)

ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement Systems Analysis: MSA) เพื่อทำให้มั่นใจว่าการวัดนั้นมีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ โดยกระบวนการจะช่วยในการบ่งชี้และขัดปัญหาในการวัด ซึ่งจะศึกษาถ่องแท้ที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจว่า แหล่งความผันแปรของข้อมูลมาจากกระบวนการการทำเท่านั้น ไม่ได้มาจากกระบวนการวัด หรือเกิดน้อยมากจนสามารถตัดทิ้งได้ การวิเคราะห์แยกตามประเภทของข้อมูลดังนี้

2.3.1 การวิเคราะห์ระบบการวัดแบบแอ็ตทริบิวต์ (Attribute Gage R&R) เมื่อข้อมูลเป็นประเภทเชิงลักษณะคุณภาพ

2.3.2 การวิเคราะห์ระบบการวัดแบบแเวยรีเบิล (Variable Gage R&R) เมื่อข้อมูลเป็นประเภทเชิงปริมาณ

2.4 การประเมินความสามารถของกระบวนการสำหรับลีน-ซิกซ์ ชิกมา (Process Capability for Lean-Six Sigma)

ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินดัชนีชี้วัดความสามารถให้ยกับผลิตภัณฑ์ของกระบวนการ เพื่อที่จะทำให้ทราบว่ากระบวนการนั้นมีความตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีเพียงไร และยังช่วยให้เห็นข้อบกพร่องที่ทำให้การผลิต มีความสูญเปล่าและจัดมั่นคงได้ หรือทำให้ทราบธรรมชาติของปัญหาในกระบวนการนั้น ว่าเป็นปัญหาที่ศูนย์กลาง (Mean) หรือการกระจาย (Sigma) การประเมินสถิติกราฟของกระบวนการ สะท้อนถึงค่าดังต่อไปนี้

2.4.1 ความสามารถของกระบวนการระยะสั้น Process Capability Index (Cp/Cpk)

2.4.2 ความสามารถของกระบวนการระยะยาว Process Performance Capability (Pp/Ppk)

2.4.3 ค่ามาตรฐาน Z-Scores หรือระดับชิกมา

2.4.4 ค่า Takt Time เป็นการวัดความสามารถของเวลาการผลิตสินค้าต่อปริมาณ ความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างสมดุลให้สายการผลิต

การประเมินความสามารถด้วยศักยภาพของกระบวนการจะต้องอยู่บนข้อสมมติต่าง ๆ ดังนี้

- ข้อมูลที่ศึกษาต้องเป็นข้อมูลแบบผันแปร
- ข้อมูลต้องรวมมาจากกระบวนการผลิตไปสภาพปกติของการผลิต
- ข้อมูลต้องอยู่ภายใต้การควบคุมเชิงสถิติ หรือสภาพเสถียรภาพ
- ข้อมูลที่รวมรวมได้จะต้องเป็นข้อมูลสุ่ม
- ข้อมูลที่ศึกษาจะเป็นค่าวัดที่สะท้อนถึงสาเหตุความผันแปรจากกระบวนการ

2.5 การวิเคราะห์原因ของปัญหา (Base Cause Analysis)

ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์原因ของปัญหา โดยเครื่องมือดังนี้

2.5.1 สาเหตุและผลจากตาราง (C-E Matrixs)

เป็นขั้นตอนการศึกษานำตัวแปรเข้าจากแผนผังสาเหตุและผล มาจัดอันดับ เอ้าท์พุตตามลำดับความสำคัญที่ส่งผลต่อลูกค้า โดยใช้คะแนน 0-10 ค่ามากให้หมายถึงความสำคัญ มาก และกรั่นกรองด้วยแผนภูมิพาร์โต (Pareto Diagram) เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา 80%

2.5.2 ระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ โดยใช้วิธีการ FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วย FMEA เป็นการคิดอย่างเป็นระบบและมีการ คำนึงถึงปัจจัย ต่าง ๆ เป็นการนำสาเหตุที่มีได้ทำการตัดออกในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความ สัมพันธ์ ระหว่างสาเหตุและผล เพื่อค้นหาสาเหตุที่น่าจะมีผลกระทบ ต่อปัญหาที่ทำการศึกษามากที่สุดจากตัวเลข RPN ซึ่งเป็นผลคูณของ Severity, Occurrence และ Detection โดยหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนอยู่ในตาราง 2.3, 2.4, 2.5 และกรั่นกรองด้วยแผนภูมิ พาร์โต (Pareto Diagram) เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา 80% และนำไป ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Test) ต่อไป

2.5.3 วิเคราะห์原因ของปัญหาของระบบการผลิตแบบลีน อ้างอิงตารางที่ 2-1 เครื่องมือของระบบการผลิตแบบลีน (Greene, 2002)

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (A: Analyze)

ขั้นตอนนี้เป็นการบ่งชี้ และบอกสาเหตุที่วิกฤตต่อปัญหา จากการทดลอง รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา จุดที่แตกต่างกับการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาแบบเดิมคือเพิ่มแนวทางการแก้ไขปัญหาและเพิ่มการออกแบบทดลอง

ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เริ่มจากแนวทางการแก้ไขปัญหา

(Recommended Action(s)) ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Test) และการออกแบบการทดลอง (Design Of Experiments)

3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหา (Recommended Action(s))

ขั้นตอนนี้เป็นการแนะนำแนวทางการแก้ไข เพื่อความเสถียรและความมั่นใจในการผลิต โดยเครื่องมือดังต่อไปนี้

3.1.1 การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตอย่างรวดเร็ว (SMED: Single Machine Exchange Die)

3.1.2 การบำรุงรักษาโดยรวม (TPM: Total Preventive Maintenance)

3.1.3 การผลิตแบบการทันเวลาออดีต (JIT: Just In Time)

3.1.4 การจัดสายสมดุลการผลิต (Work Balancing)

3.1.5 การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)

3.1.6 การผลิตแบบดึง (Pull Production Scheduling)

3.1.7 การไหลแบบต่อเนื่อง ผลิตแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One Piece Flow)

3.1.8 อัตราการผลิตสินค้า (Production to Takt time)

3.1.9 5 ส (5s: Housekeeping)

3.1.10 การแสดงให้เห็นภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Method Sheets)

3.1.11 การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)

3.1.12 การบำรุงรักษาที่ผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) 8 ประการ

- การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement)
- การบำรุงรักษาด้วยตัวเอง (Autonomous Maintenance)
- การบำรุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance)
- การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา
- การดำเนินการบำรุงรักษาตั้งแต่ขั้นต้น (Initial Phase Management)
- การบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพ (Quality Maintenance)

- กิจกรรม TPM ในสำนักงาน (TPM In Office)
- ระบบชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน (Safety,

Hygiene and Working Environment)

3.1.13 การซ่อมบำรุง (Reliability Centered Maintenance)

3.1.14 การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

3.2 ดำเนินการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Test)

เป็นขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Plan) โดยนำตัวแปรนำเข้าที่สำคัญ (Key Process Variable Input: KPIVs) มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลพร่อง ผลกระบวนการและแผนภูมิ พาราโต (Pareto Diagram) เพื่อกรั่นกรองสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา 80% แล้ว ดำเนินการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) ขั้นตอนนี้จะเป็นช่วงของการวิเคราะห์สาเหตุที่มีความเป็นไปได้สูงของปัญหานั้น ๆ ตรวจสอบว่าสาเหตุที่คัดเลือกมาเป็นสาเหตุที่มีผลกระทบ แท้จริงหรือไม่ และหาแนวทางในการแก้ไข ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อคัดเลือกปัจจัย มีขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการทดลองดังนี้

3.2.1 การตั้งสมมติฐานสำหรับการทดลอง

3.2.2 การออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่าง

3.2.3 การทดสอบความเป็นปกติของข้อมูล โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ

3.2.4 การทดสอบตัวสถิติที่จะใช้ทดสอบ (หรือ p-value)

3.2.5 สรุปผลจากข้อมูลทางสถิติมาแปลงให้เป็นแนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติ

การเลือกเครื่องมือแต่ละประเภท เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล ดังตารางที่ 3-6

ตารางที่ 3-6 ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติแต่ละประเภท

วิธีทางสถิติ	ปัจจัย (x)	ปัจจัย (y)	การตัดสินใจ
การทดสอบสัดส่วน (Proportion Test)	ข้อมูลไม่ ต่อเนื่อง	ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง	1. ศึกษาปัจจัยเดียว ($x=1, y=1$) 2. ศึกษาประชากร - 1 กลุ่ม - 2 กลุ่ม - ≥ 3 กลุ่ม
การทดสอบค่าเฉลี่ย (Mean Test)	ข้อมูลไม่ ต่อเนื่อง	ข้อมูลต่อเนื่อง	1. ศึกษาปัจจัยเดียว ($x=1, y=1$) 2. ศึกษาประชากร - 1 กลุ่ม - 2 กลุ่ม 3. ประชากรไม่มีความสัมพันธ์ 4. ต้องทดสอบความแปรปรวนของ P
การทดสอบความ แปรปรวน (Variance Test)	ข้อมูลไม่ ต่อเนื่อง	ข้อมูลต่อเนื่อง	1. ศึกษาปัจจัยเดียว ($x=1, y=1$) 2. ศึกษาประชากร - 1 กลุ่ม - 2 กลุ่ม 3. ประชากรไม่มีความสัมพันธ์ 4. ต้องทดสอบความแปรปรวนของ P
One way ANOVA	ข้อมูลไม่ ต่อเนื่อง	ข้อมูลต่อเนื่อง	1. ศึกษา 2 ปัจจัย ($x=2, y=1$) 2. ศึกษาประชากร ≥ 3 กลุ่ม 3. ต้องทดสอบความแปรปรวนของ P
Chi-Square	ข้อมูลไม่ ต่อเนื่อง	ข้อมูลต่อเนื่อง	หาความสัมพันธ์ของตัวแปร
Correlation Simple Regression/	ข้อมูลต่อเนื่อง	ข้อมูลต่อเนื่อง	หาความสัมพันธ์ของตัวแปร
Multiple Regression	ข้อมูลต่อเนื่อง	ข้อมูลต่อเนื่อง	พยากรณ์หรือคาดคะเนข้อมูลในอนาคต

วิธีทางสถิติของการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละกลุ่มประชากรมีดังนี้

1. การทดสอบสัดส่วน (Proportion Test)

- การทดสอบสัดส่วนหนึ่งกลุ่มประชากร (1- Proportion Test)
- การทดสอบสัดส่วนระหว่างประชากร 2 กลุ่ม (2- Proportion Test)
- การทดสอบสัดส่วนที่มากกว่า 2 ประชากรด้วย ANOM (Analysis Of Mean)

2. เทคนิคการทดสอบค่าเฉลี่ย (Mean Test)

- การทดสอบค่าเฉลี่ยหนึ่งกลุ่มประชากร เมื่อทราบค่าความแปรปรวน

(One Sample Z-Test)

- การทดสอบค่าเฉลี่ยหนึ่งกลุ่มประชากร เมื่อไม่ทราบค่าความแปรปรวน

(One Sample t-Test)

- การทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่มประชากร (Two sample t-Test)
- การทดสอบค่าเฉลี่ยคู่อ่อนและหลังของกลุ่มประชากรเดียวกัน (Paired t-Test)
- การทดสอบสมมติฐานที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (Analysis Of Variance)

3. เทคนิคการทดสอบค่าความแปรปรวน (Variance Test)

- การทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนหนึ่งกลุ่มประชากร (Single Variance test – Chi-Square Test)

- การทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวน 2 กลุ่ม (Double Variance Test

(F-Test))

- การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Multi Variance Test)
- เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (Multivariate Statistical Methods)
- เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย (Correlation & Regression)

3.3 การดำเนินการทดลอง (Design Of Experiment)

ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการออกแบบการทดลอง เพื่อค้นหาตัวแปรอินพุทที่เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลตอบสนองที่นี่ที่เอ้าพุทตามที่เราวางตั้งแต่ประสงค์ไว้ โดยนำตัวแปรวิกฤต (Critical) ที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์นำมาดำเนินการทดลอง การออกแบบการทดลอง มีได้หลายแบบดังนี้

3.3.1 การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD)

3.3.2 การวางแผนการทดลองแบบสุ่มนล็อกสมบูรณ์

- Randomized Complete Block Design (RCB)

- Latin Square Design (LS)

3.3.3 การทดลองแบบแฟคทอรีเยล

- Factorial Design ชนิด 2 ปัจจัย
- Factorial Design ชนิด 3 ปัจจัย
- Split Plot
- Split Split Plot

3.3.4 การหาพื้นที่ผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology: RSM)

การเลือกใช้การทดลองแบบใดก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปัจจัยที่เราต้องการศึกษาและความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อข้อมูลที่เราต้องการศึกษา การเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพและแนวทางการใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง ดังตารางที่ 3-7

ตารางที่ 3-7 การเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพและแนวทางการใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง (ดัดแปลง จรัล ทรัพย์เสรี, 2552)

เครื่องมือคุณภาพ	แนวทางการใช้งาน
การทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวน	<ul style="list-style-type: none"> - เปรียบเทียบข้อมูลที่คละตัวแปร - ทดสอบหนานัยสำคัญเพื่อหาสาเหตุของปัญหา - ประมาณผล X_s ที่มีต่อ Y_s
การวิเคราะห์ความถดถอย	<ul style="list-style-type: none"> - กรองหาสาเหตุของปัญหาโดยการทดสอบนัยสำคัญของตัวแปร - หาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยการสร้างแบบจำลองทางสถิติ
การออกแบบพื้นที่ทดลองแบบแฟคทอรีเยล	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างแบบจำลองที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างครบถ้วน
การออกแบบการทดลองแฟร์กัชั่นอล แฟคทอรีเยล	<ul style="list-style-type: none"> - กรองตัวแปรที่มีนัยสำคัญ - สร้างแบบจำลองในกรณีที่พอกาคามายปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้
การออกแบบการทดลอง	<ul style="list-style-type: none"> - กรอบตัวแปรที่มีนัยสำคัญ

4. ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ (I: Improve)

ขั้นตอนนี้เป็นการประยุกต์แนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัยแนวทางที่ได้จากการเเคราะห์ข้อมูลและเมื่อคำนึงการปรับปรุงแล้วจะมีการตรวจสอบผลการปรับปรุงงานว่าได้ผลหรือไม่ จุดที่แตกต่างกับการปรับปรุงแบบดั้งเดิมคือ เพิ่มการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า หลังปรับปรุง เพื่อตรวจสอบสถานะหลังการปรับปรุง จากที่มุ่งให้เกิดการไหลของทรัพยากรและข้อมูลย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ เริ่มจากการประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหา (Apply Solution Techniques) ประเมินผลการปรับปรุง (Evaluate The Result Of Improvement) และสร้างสายธารแห่งคุณค่าหลังปรับปรุง (Future VSM)

4.1 ประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหา (Apply Solution Techniques) เป็นขั้นตอนการประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยนำไปปฏิบัติงานจริง

4.2 ประเมินผลการปรับปรุง (Evaluate The Result Of Improvement) เป็นขั้นตอนการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ โดยเครื่องมือดังต่อไปนี้

4.2.1 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA: Measurement System Analysis For Lean Six Sigma)

4.2.2 การวัดความสามารถของกระบวนการ (Process Capability)

4.2.3 วัดประสิทธิผลก่อนและหลัง จำกัดชนีชี้วัด

4.3 สร้างสายธารแห่งคุณค่าหลังปรับปรุง (Future Value Stream Map)

ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษา “ภาพรวม” (Big Picture) กระบวนการ หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนภูมิแสดงสถานะปัจจุบันในช่วงก่อนและทำการปรับปรุงกระบวนการ วงเวลานำสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของเวลานำที่ถูกใช้ในกระบวนการที่เพิ่มคุณค่า (Value Added Processes) ระดับสินค้าคงคลังที่จัดเก็บและดำเนินการที่เกิดปัญหาของขาดในกระบวนการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกใช้วิเคราะห์เพื่อจัดความสูญเปล่าที่ແғงในกระบวนการ ซึ่งทำให้เกิดการส่งมอบล่าช้า ในการออกแบบ กระบวนการ ตรวจสอบ การขนส่ง การแก้ไขของเสีย เป็นต้น ดังนั้นการจัดทำแผนภูมิชี้ว่างนี้จึงแสดงสถานะหลังการปรับปรุงที่มุ่งให้เกิด การไหลของทรัพยากรและข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

5. ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ (C: Control)

ขั้นตอนนี้เป็นการควบคุมกระบวนการ โดยการนำวิธีการแก้ไขในเชิงป้องกันมากำหนดมาตรฐาน ในแผนควบคุมแล้วจัดทำเป็นเอกสารการปฏิบัติงานและในบางครั้งอาจจำเป็นต้องทำกระบวนการเพื่อความผันแปรและใช้การวิเคราะห์ปิด

ความสามารถของกระบวนการ เพื่อฝ่าติดตามผลการดำเนินการของกระบวนการในระยะยาวอีก ด้วย จุดที่แตกต่างกับการควบคุมแบบดั้งเดิมคือ เพิ่มการส่งมอบโครงการให้กับเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้ เจ้าของพื้นที่รับทราบผลการดำเนินการ รวมถึงงานที่ค้างต่าง ๆ ที่ผู้รับผิดชอบต้องรับไปดำเนินการ ต่อ

ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ เริ่มจากการทำแผนควบคุมกระบวนการ (Control Plan) ติดตามผลการควบคุม (Monitor Performance) และส่งมอบโครงการให้กับเจ้าของพื้นที่ (Project Transfer)

5.1 ทำแผนควบคุมกระบวนการ (Control Plan)

ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผน เพื่อควบคุมให้แนวทางที่ดีที่สุดนั้นสามารถดำเนินต่อไป กำหนดมาตรฐานจากผลการดำเนินงานใหม่ เพื่อใช้ในแนวทางปฏิบัติในอนาคต หรือทำการแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกิดความไม่สอดคล้องกับความต้องการปัญหาที่ไม่ได้คาดหวัง ปัญหาเฉพาะหน้า ในการดำเนินงานจะได้ผลลัพธ์ที่พอใจและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายแล้วจึงจัดทำเป็นมาตรฐาน การปฏิบัติงาน การเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพและแนวทางการใช้งานในการควบคุมกระบวนการ ดัง ตารางที่ 3-8

ตารางที่ 3-8 แนวทางการเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพในขั้นตอนการควบคุม (จรัล ทรัพย์เสรี, 2552)

เครื่องมือคุณภาพ	แนวทางการใช้งาน
แผนควบคุม	- วิเคราะห์และวางแผนการควบคุมกระบวนการ
มาตรฐานการทำงาน	- ให้แนวทางในการปฏิบัติงาน
5 ส.	- ช่วยให้เกิดวินัยในการควบคุมกระบวนการ
การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ	- ช่วยในการประเมินขีดความสามารถของกระบวนการภายใต้การควบคุมกระบวนการ ระยะยาว
การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ	- ช่วยในการประเมินขีดความสามารถของกระบวนการภายใต้การควบคุมกระบวนการ ระยะยาว
แผนภูมิควบคุม	- วิเคราะห์เสถียรภาพของกระบวนการ - ฝ่าติดตามกระบวนการ - วิเคราะห์ความผันแปรของกระบวนการ

5.2 ติดตามผลการควบคุม (Monitor Performance)

ขั้นตอนนี้เป็นการติดตามผลการควบคุม (Monitor Performance) ประเมินผลงานที่ปฏิบัติ โดยการเปลี่ยนเพียงผลการทำงานก่อนการปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงานว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ถ้าผลลัพธ์ออกตามเป้าหมาย ก็จะนำไปจัดเป็นมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป แต่ถ้าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าที่ต้องการ ทีมงานคุณภาพก็ต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพขึ้น โดยเครื่องมือดังต่อไปนี้

- การตรวจสอบ (Audit)
- การป้องกันการผิดพลาด (Poka Yoke / Mistake Proofing)
- การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance)
- การควบคุมทางสถิติ (Statistical Process Control) โดยแผนภูมิควบคุม (Control Chart)

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน (มาตรฐานการปฏิบัติงาน)

5.3 ส่งมอบโครงการให้กับเจ้าของพื้นที่ (Project Transfer)

ขั้นตอนนี้เป็นการจัดทำรายงานดังແต่ำนฉบับ รวมถึงงานที่ค้างต่างๆ ที่ผู้รับผิดชอบต้องรับไปดำเนินการต่อ เสนอต่อเจ้าของพื้นที่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติลายเซ็นปิดโครงการจากเจ้าของกระบวนการ (Process Owner) แซมเปี้ยน (Champion) มาสเตอร์แบล็คเบล็ต (Master Black Belt)

หัวข้อสำคัญสำหรับรายงานสุดท้ายประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

- คำนิยามโครงการ (Project Definition)
- รายละเอียดการบริหารโครงการ (Project Management Details)
- สรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ (Summary Of Changes Made To Affect Improvement)

- การทำงานที่ยังค้างอยู่ (Outstanding Actions Required To Obtain Improvement)

- บทสรุปในแต่ละช่วงขั้นตอน (Phase Conclusions)
- ผลการทำงานในแต่ละขั้นตอน (Phase Deliverables)
- วิธีการควบคุมที่นำมาใช้ (Control Methods Applied)
- แผนการควบคุม (Control Plan)
- ส่วนสำคัญ ๆ ของ ซิกซ์ ซิกม่า ที่นำมาใช้ (Key Six Sigma Elements)

- ส่วนแนบท้าย (Appendices)

6. ติดตามผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Metric Realization)

ขั้นตอนนี้เป็นการรับประโยชน์จากผลของโครงการ (Realized) ทางธุรกิจ (Business Metric) หรือต้นทุนที่ลดลงจากการแก้ไขปัญหาเป็นระยะเวลา 12 เดือน หลังจากที่เราปิดโครงการ โดยเจ้าของกระบวนการ (Process Owner) หรือเจ้าของพื้นที่เป็นคนรับผิดชอบในช่วงของ realization รวมถึงตัววัดของกระบวนการนั้น ๆ และตัวแทนฝ่ายการเงินคิดผลทางการเงินของโครงการ

ขั้นตอนการประยุกต์ทดสอบแผนวิศวกรรม-ซิกซ์ ซิกม่ากับกรณีศึกษา

ขั้นตอนนี้เป็นการประยุกต์การทดสอบแผนวิศวกรรม-ซิกซ์ ซิกม่า กับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการประกอบขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หัวรับคอมพิวเตอร์ จุบันพบว่าผลิตภัณฑ์เบอร์ 1 ที่กระบวนการวัดสัญญาณ มีความสามารถในการผลิตจริงได้โดยเฉลี่ยต่อวันต่อเครื่องเท่ากับ 2798 ตัว ซึ่งน้อยกว่าความต้องการของลูกค้าหรือเป้าหมายการผลิต ต่อวันต่อเครื่องคือ 3000 ตัว ทำให้บริษัททำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการเพิ่มน้ำหนักการทำงานแนวทางดังกล่าว เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับตัวผลิตภัณฑ์ในด้านค่าแรงหรือเครื่องจักร ผลที่ตามมา คือลูกค้าไม่มีความพึงพอใจเป็นลำดับ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือวัดสัญญาณดังกล่าว ให้มีปริมาณของผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยแนวทางคือการตัดตัดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าออก

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จากหลักการบริหารการผลิตที่มุ่งเน้นทั้งการให้ผลของงานที่มีประสิทธิภาพปราศจากความสูญเปล่า การควบคุมความเบี่ยงเบนในกระบวนการและผลิตภัณฑ์

ดังนั้นการทดสอบระหว่างแนวทางวิศวกรรมลีนและซิกซ์ ซิกม่า จึงมีโอกาสที่จะตอบสนองต่อประสิทธิภาพนี้ได้โดยการนำจุดเด่นของทั้งสองแนวทางทดสอบ เพื่อชดเชยจุดด้อย งานวิจัยนี้จึงแนะนำที่จะพัฒนาระเบียบวิธีการทดสอบแผนวิศวกรรม แนวคิดการบริหารการผลิตเข้าด้วยกัน โดยจะประยุกต์ใช้เบียบวิธีการที่พัฒนาขึ้นกับกระบวนการผลิต ซึ่งจะใช้เป็นกรณีศึกษา

ขั้นตอนการประเมินผลและข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลของกระบวนการใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

1. อัตราการไฟล์ มีตัววัดผล : รอบเวลาการผลิต (Cycle Time) คือการวัดระยะเวลาของเวลาในการผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้น ห่างกันทุก ๆ กี่นาที (หรือวินาที)

2. ค้านประสิทธิภาพของผลผลิต มีตัววัดผลคือ การเพิ่มผลผลิต (Productivity) คือการวัดผลผลิตทั้งหมดของกระบวนการ จากอัตราส่วนของผลผลิตทั้งหมดที่ได้ต่อปัจจัยนำเข้าทั้งหมด

3. ค้านต้นทุนการผลิตต่อชิ้น มีตัววัดผล: ต้นทุน (Cost) คืออัตราส่วนระหว่างต้นทุนการผลิตต่อจำนวนชิ้นงานดิบทั้งหมดที่ได้จากการกระบวนการผลิต

ผลลัพธ์จากการจำลองการผสานระหว่างแนวคิดของลิน-ซิกซ์ ซิกม่า ประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษา เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจและประเมินผล

กระบวนการผลิตาร์ดดิสก์ไดร์ฟ สำหรับกรณีศึกษา

อ้างอิงภาพที่ 2-4 กระบวนการหลักในการผลิตหัวบันทึกและอาร์ดดิสก์ เริ่มตั้งแต่ระดับวเฟอร์ (Wafer) ระดับແຄว/ສไลเดอร์ (Bar/Slider) ระดับສไลเดอร์ (Slider) ระดับເຂດຈືອ (HGA: Head Gimbal Assembly) ระดับເຂດເອສເອ (HSA: Head Stack Assembly) และระดับอาร์ดดิสก์ ໂຄຣີ (HDD: Hard Disk Drive) เป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนส่งให้กับลูกค้าต่อไป

กรณีศึกษาอยู่ในขั้นตอนระดับເຂດຈືອ (HGA: Head Gimbal Assembly) หรือกระบวนการผลิตหัวอ่าน เอียน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการประกอบ (ASM) เป็นกระบวนการประกอบชั้สเพนชัน (Suspension) เข้ากับສไลเดอร์ (Slider) โดยการยึดติดด้วยกาว

- ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการอบ (Oven) เป็นกระบวนการอบ เพื่อให้กาวแห้ง โดยอบไห่ อุณหภูมิ 120 องศา

- ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการล้าง (Cleaning) เป็นกระบวนการล้างชิ้นงาน เพื่อให้เนื้าสไลเดอร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้สำหรับอ่าน เอียนสะอาด โดยเครื่องอุตสาหกรรม

- ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการวัดสัญญาณ (Test) เป็นกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นเม่เหล็ก เพื่อคัดแยกหัวอ่าน เอียนออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยเครื่องวัดสัญญาณความเป็นเม่เหล็ก

- ขั้นตอนที่ 5 กระบวนการตรวจสอบ (Inspection) เป็นกระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน ที่ถูกคัดแยกชิ้นงานที่บกพร่องออกจากชิ้นงานดี โดยพนักงานภายใต้กล้องในໂຄຮສໂຄຣບ

- ขั้นตอนที่ 6 กระบวนการบรรจุ (Packing) เป็นกระบวนการบรรจุชิ้นงาน เพื่อส่งหักกับลูกค้าภายใต้ไป โดยพนักงาน

จากขั้นตอนการค้นหาปัญหา (Problem Statement) โดยการสำรวจสภาพการดำเนินงาน ทางการผลิตและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อคัดเลือกโครงการ ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการวัดสัญญาณ รวมเป็นเม่เหล็ก (Test) เป็นขั้นตอนที่ถูกคัดเลือกประยุกต์ใช้กับการจำลองการผสานระหว่างแนวคิดของลิน-ซิกซ์ ซิกม่า ซึ่งแสดงในบทที่ 4

บทที่ 4

ผลการทดลองและการอภิปรายผล

สำรวจงานวิจัย ความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน ตามวิธีการ ชิกซ์ ชิกม่า

จากการศึกษาแนวทางจากงานวิจัยที่ใช้ วิธีการลีน ชิกซ์ ชิกม่าในการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งได้สรุปในบทที่ 2 นำมาสรุปเป็นขั้นตอนการดำเนินการในงานวิจัยนี้

ขั้นตอนการกำหนดปัญหา (D: Define)

ขั้นตอนการกำหนดปัญหาเป็นการกำหนดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร เริ่มด้วยศึกษาสภาพ ปัญหา (Problem Statement) ศึกษาสายธารแห่งคุณค่าปัจจุบัน (Current Value Stream Mapping) กำหนดดัชนีชี้วัดกระบวนการ (Define Process Measure) กำหนดตัวชี้วัดทางธุรกิจ (Business Metric) และจัดตั้งทีมงาน (Team Member) เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการแก้ไขปัญหา


1. การศึกษาสภาพปัญหา (Problem Statement)

ขั้นตอนนี้เป็นการสำรวจสภาพการดำเนินงานทางการผลิตและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาสภาพปัญหา (Problem Statement) ที่เกิดขึ้นในสายการผลิต จากสภาพปัจจุบันของปัญหานั้น ปัญหาที่เดือกมาควรจะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ (CTQ: Critical to Quality) ส่งผลกระทบต่อต้นทุน (CTC: Critical to Cost) หรือส่งผลกระทบต่อการส่งมอบให้กับลูกค้า (CTD: Critical to Delivery) ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของปัญหาในกระบวนการผลิตหัวอ่อน เชียน ในส่วนกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็กจากข้อมูลคำลั่งการผลิตจริงที่กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 32 ถึง 42 ปี พ.ศ. 2550 ดังตารางที่ 4-1 และภาพที่ 4-1 พบว่าช่วงสัปดาห์ดังกล่าว ปริมาณการผลิตจริงโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2798 ตัว ต่อเครื่องต่อวัน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการผลิตคือ 3000 ตัว ต่อเครื่องต่อวัน หรือน้อยกว่าแพน 202 ตัว โดยเฉลี่ย ทำให้บริษัทดองแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเพิ่มชั่วโมงการทำงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับตัวผลิตภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหวังที่ปรับปรุงกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก โดยการตัดตัดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าออก เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าของบริษัท

ตารางที่ 4-1 กำลังการผลิตที่กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 32 ถึง 42 ปี พ.ศ. 2550

สัปดาห์ที่ (ปี พ.ศ. 2550)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
แผนการผลิตคือ เครื่องต่อวัน (ตัว)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
การผลิตจริงต่อเครื่อง ต่อวัน (ตัว)	2813	2757	2824	2798	2747	2822	2832	2800	2782	2840	2766

จากข้อมูลกำลังการผลิตที่กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 32 ถึง 42 ปี พ.ศ. 2550 นำมาแสดงด้วยกราฟ ดังภาพที่ 4-1



ภาพที่ 4-1 กราฟแท่งการผลิตจริงและแผนคือเครื่องต่อวัน (ตัว) โดยเฉลี่ยในกระบวนการวัด
สัญญาณความเป็นแม่เหล็ก ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 32 ถึง 42 (ปี พ.ศ. 2550)

กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็กและหลักการพื้นฐาน เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยมองปัจจัยป้อน เข้าให้ได้มากที่สุด จึงขออธิบายรายละเอียดดังนี้

1.1 ประเภทของเครื่องวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก


เครื่องวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก เป็นเครื่องทดสอบค่าความเป็นแม่เหล็ก (Magnetic Tester) เครื่องที่นำมาศึกษามี 2 ประเภทคือ ประเภท A และ B (ความแตกต่างคือชิ้นส่วนการประกอบ)

1.2 หลักการพื้นฐานของเครื่องวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก

หลักการพื้นฐานเริ่มด้วยหัวอ่าน เยียนที่โหลดอยู่ในจิก ที่วางอยู่บนสเตจ เคลื่อนที่เข้า-ออก หลังจากดึงหูมุนได้รอบตามที่กำหนดผ่านสปินเดลล์เตอร์จากการควบคุมของสปินสแตน มือดึงหูมุนได้รอบตามที่กำหนดและหัวอ่าน เยียนโหลดเข้าบริเวณที่วัดสัญญาณ บอร์ดปรีแอมป์ทำหน้าที่ขยายสัญญาณให้กับหัวอ่าน เยียนในระหว่างที่วัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก หลังจากรันส่วนวิเคราะห์สัญญาณอ่าน เยียน จะส่งข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป

ภาพที่ 4-2

Hard disk drive



Disk & Spindle

HGA

Jig (Jig)

Spindstand

Head stage

PreAmp Board

R/W Analyzer

Spindstand controller

PC

โครงสร้างการทำงานของเครื่องวัดสัญญาณ

ภาพที่ 4-2 หลักการและโครงสร้างการทำงานของเครื่องวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก

1.3 ส่วนประกอบการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก

การวัดสัญญาณของเครื่องทดสอบค่าความเป็นแม่เหล็ก ประกอบด้วยอุปกรณ์การวัดชิ้นงานพื้นฐาน ซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาในกระบวนการวัดความสามารถของกระบวนการดังนี้

1.3.1 เครื่องวัดสัญญาณมี 2 ประเภท คือ A และ B (ความแตกต่างคือชิ้นส่วนการประกอบ)

1.3.2 หัวอ่าน เขียนในสาร์ดิสก์ประกอบด้วยหัวอ่าน เขียนด้านบน (UP) และหัวอ่าน เขียนด้านล่าง (DN) การวัดจะทำการแยกในแต่ละด้าน ดังนั้น จิก (Jig) จึงประกอบด้วย 2 ชุด ดังนี้

- จิก (Jig) สำหรับวัดหัวอ่าน-เขียนด้านบน (UP) จำนวน 4 ตัว
- จิก (Jig) สำหรับวัดหัวอ่าน เขียนด้านล่าง (DN) จำนวน 4 ตัว

1.3.3 เครื่องวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็กประกอบด้วยจิก (Jig) จำนวน 4 ตัว ในระหว่างการทำงาน ซึ่งเครื่องสามารถวัดสัญญาณของหัวอ่าน เขียน 2 ตัว ได้พร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน โดยหัวอ่าน เขียนที่เหลืออีก 2 ตัว จะถูกโหลดเข้ากับจิก (Jig) แล้ววางในสแตน เพื่อรอนิขัมติที่เครื่องทำงาน ดังภาพที่ 4-3 ตำแหน่งวางงานทั้ง 4 ตัว



ภาพที่ 4-3 ตำแหน่งวางจิกสำหรับวางงานทั้ง 4 ตัว

2. การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่าปัจจุบัน (Current Value Stream Map)

ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่าปัจจุบันให้เห็นถึงการไหลของวัสดุและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อระบุขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าหรือเป็นความสูญเปล่า (Non value Added) และกำหนดขอบเขตหรือบริเวณที่จะทำการปรับปรุงต่อไป ซึ่งอธิบายกระบวนการผลิตหัวอ่าน เขียน ก่อนนำข้อมูลสารสนเทศและการไหลของวัสดุมาเขียนสายธารแห่งคุณค่า

กระบวนการผลิตหัวอ่าน เสียงประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการประกอบ (ASM) เป็นกระบวนการประกอบชั้สเพนชัน Suspension) เข้ากับสไลเดอร์ (Slider) โดยการยึดติดด้วยกาว เป็นเวลา 36.83 วินาที

- ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการอบ (Oven) เป็นกระบวนการอบ เพื่อให้การแห้ง โดยอบ ทุ่งอุณหภูมิ 120 องศา เป็นเวลา 9,600 วินาที


- ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการล้าง (Cleaning) เป็นกระบวนการล้างชิ้นงาน เพื่อให้ น้ำยาสไลเดอร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้สำหรับอ่าน เสียงสะอาด โดยเครื่องอุตสาหกรรม เป็นเวลา 3,600 วินาที

- ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก (Test) เป็นกระบวนการวัด จำนวนเป็นแม่เหล็ก เพื่อคัดแยกหัวอ่าน เสียงออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยเครื่องวัดสัญญาณความเป็น เม่เหล็ก เป็นเวลา 42.84 วินาที

- ขั้นตอนที่ 5 กระบวนการตรวจสอบ (Inspection) เป็นกระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อคัดแยกชิ้นงานที่บกพร่องออกจากชิ้นงานดี โดยพนักงานภายใต้กล้องไมโครสโคป เป็นเวลา 9.3 วินาที

- ขั้นตอนที่ 6 กระบวนการบรรจุ (Packing) เป็นกระบวนการบรรจุชิ้นงาน เพื่อส่ง ให้กับลูกค้าภายในต่อไป โดยพนักงาน เป็นเวลา 1.99 วินาที

จากขั้นตอนทั้ง 6 จึงนำข้อมูลสารสนเทศและการไหลของวัสดุมาเขียนสายชาร์แห่ง คุณค่า ดังภาพที่ 4-4 ดังนี้



ภาพที่ 4-4 สายชาร์แห่งคุณค่าปัจจุบันก่อนการปรับปรุง

ภาพรวมจากแผนผังสายธารแห่งคุณค่าก่อนการปรับปรุง

- เวลาในการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non Value Added Time)

$$= 3,780 + 600 + 3,600 + 90 + 540 = 8,610 \text{ วินาที}$$

- เวลาในการผลิตที่ก่อให้เกิดมูลค่า (Value Added Time)

$$= 36.83 + 9,600 + 3,600 + 45.09 + 9.3 + 1.99 = 13,293 \text{ วินาที}$$

- เวลาในการผลิตรวมทั้งหมด (Total Flow Time)

$$= 8,610 + 13,293 = 21,903 \text{ วินาที}$$

ทีมงานได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานะปัจจุบันเปรียบเทียบการผลิตจริงกับแผนการผลิตหรือข้อกำหนดจากลูกค้าในแต่ละกระบวนการ พบว่าที่กระบวนการวัดสัญญาณความปืนแม่เหล็กความเป็นแม่เหล็ก (Test) เป็นกระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ ดังนี้

- ปริมาณการผลิต (ตัว)

1) แผนการผลิต: 3,000 ตัว

2) ผลิตได้จริง: 2,798 ตัว

สรุป ปริมาณการผลิตต่ำกว่าแผน 202 ตัว

- รอบเวลาในการผลิต (วินาที)

1) รอบเวลาในการผลิตที่กำหนด: 42.84 วินาที

2) รอบเวลาในการผลิตที่ใช้: 45.09 วินาที

3) สรุป รอบเวลาในการผลิตที่ใช้มากกว่าที่กำหนด 2.25 วินาที

กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก จึงถูกนำพิจารณาทำการปรับปรุง

ปั้นอันดันแรก

3. การกำหนดชั้นเริ่มต้นกระบวนการ (Define Process Measure)

ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดชั้นเริ่มต้นกระบวนการ หลังจากการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่าปัจจุบัน ด้วยวัดกระบวนการมีดังนี้

3.1 อัตราการไหล มีตัววัดผลคือ รอบเวลาการผลิต (Cycle Time) คือการวัดระยะเวลาของเวลาในการผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้น ห่างกันทุก ๆ กี่นาที (หรือวินาที)

3.2 ด้านประสิทธิภาพของผลผลิต มีตัววัดผลคือ การเพิ่มผลผลิต (Productivity) คือ จำนวนผลผลิตทั้งหมดของกระบวนการ จากอัตราส่วนของผลผลิตทั้งหมดที่ได้ต่อปัจจัยนำเข้าทั้งหมด

4. การกำหนดตัวชี้วัดทางธุรกิจ (Business Metric)

ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดตัวชี้วัดทางธุรกิจเพื่อกำหนดผลประโยชน์ (Cost Saving Forecast) ที่จะได้รับในระยะเวลา 1 ปีหลังจากโครงการเสร็จสมบูรณ์ หรือมีการปรับปรุงเกิดขึ้นผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากที่สามารถทำโครงการสำเร็จคือ สามารถเพิ่มผลผลิตการผลิตได้ดังนี้

ผลผลิตก่อนปรับปรุงโดยเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน	= 2798 ตัว
ผลผลิตหลังปรับปรุงโดยเฉลี่ย	= 3000 ตัว
ผลผลิตเพิ่มขึ้น	= 202 ตัว
ปริมาณหลังปรับปรุง	= $3000 - 2798 = 202$ ตัวต่อเครื่องต่อวัน
จำนวนวันทำงานทั้งปี	= 300 วัน
จำนวนเครื่องที่มี	= 38 เครื่อง
จำนวนการวัดต่อครั้ง	= 2 ตัว
ต้นทุนการวัดต่อครั้ง	= 2 บาทต่อตัว
ลดต้นทุนได้ต่อปี	= $(202 \times 300 \times 38 \times 2)/2$
	= 2,302,800 บาท

5. การจัดตั้งทีมงาน (Team Member)

ขั้นตอนนี้เป็นการจัดตั้งทีมงานเพื่อสนับสนุนในการดำเนินการแก้ไขปัญหา เมื่อจากของเสียเกี่ยวกับ Track Width เป็นของเสียที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถสูง ผู้วิจัยจึงได้ระบุผู้ที่เกี่ยวข้องโดยประกอบไปด้วย Yield Management 1 ห้าน Equipment Engineering 3 ห้าน Testing Process 1 ห้าน Head Yield Management 1 ห้าน Maintenance 2 ห้าน IS 1 ห้าน ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีประสบการณ์กระบวนการทดสอบดังกล่าวเฉลี่ย 4 ปี


ขั้นตอนการวัดเพื่อกำหนดหาสาเหตุของปัญหา (M: Measure)

ในเฟสการวัดนี้จะทำการวิเคราะห์หาปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการเกิดปัญหา โดยใช้วิธีการระดมสมอง เพื่อให้สามารถองปัจจัยป้อนเข้าให้ได้มากที่สุด เริ่มด้วยวิเคราะห์กระบวนการไหล (Analyze Process Flow) วิเคราะห์ระบบการวัดลีน-ซิกซ์ ชิกมา (MSA for Lean Six Sigma) ประเมินความสามารถของกระบวนการ ลีน-ซิกซ์ ชิกมา (Process Capability for Lean Six Sigma) ศึกษาแหล่งของความสูญเปล่า (Sources of Waste) วิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Base Cause Analysis)

1. การวิเคราะห์กระบวนการไฟล (Analyze Process Flow)

ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์กระบวนการไฟลของกระบวนการผลิตทั้งกระบวนการผลิตหลักและย่อย (Macro and Micro Process) ของกระบวนการผลิต และเครื่องมือพื้นฐานที่จะทำให้เห็นภาพรวมของปัญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ทีมงานทำการวิเคราะห์กระบวนการไฟลของกระบวนการวัดสัญญาณ เพื่อวิเคราะห์หาความสูญเปล่า 7 ประการ ดังภาพที่ 4-5



ภาพที่ 4-5 กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็กหรือการไฟลของกระบวนการย่อย (Micro Process)

- ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนเสริจสิ้นการทำงานของเครื่องจักรหรือเริ่มการทำงานในรอบต่อไปของเครื่องจักร หลังจากนั้นตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 11 เป็นขั้นตอนที่คนและเครื่องจักรทำงานควบคู่กันไป ซึ่งคนและเครื่องสามารถเริ่มและเสริจสิ้นพร้อมกัน ไม่เช่นนั้นแล้ว จะทำให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการเกิดขึ้น

หลังจากนั้นทำการศึกษาการไฟลของกระบวนการย่อย (Micro Process) เป็นลำดับพร้อมกับระบุเวลาที่ใช้ ดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 การไหลดของกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก


ลำดับ	สัญลักษณ์	กิจกรรม	เวลาที่ใช้
1	○	เปิดประตูเครื่อง พิกเจอร์ชุดที่หนึ่งในเครื่องออกและนำพิกเจอร์ชุดที่สองเข้าเครื่อง ปิดประตูเครื่อง	6.00 วินาที
2	→	เคลื่อนย้ายพิกเจอร์ชุดที่หนึ่ง A มาที่สแตนอันโลด	2.43 วินาที
3	○	นำชิ้นงานออกจากพิกเจอร์ชุดที่หนึ่ง A	4.08 วินาที
4	○	ໂหลดชิ้นงานใหม่เข้าพิกเจอร์ชุดที่หนึ่ง A	4.60 วินาที
5	→	ໂหลดพิกเจอร์ชุดที่หนึ่ง A เข้าเครื่องอ่านซีเรียล	2.69 วินาที
6	→	เคลื่อนย้ายพิกเจอร์ชุดที่หนึ่ง B มาที่สแตนอันโลด	2.43 วินาที
7	○	นำชิ้นงานออกจากพิกเจอร์ชุดที่หนึ่ง B	4.08 วินาที
8	○	ໂหลดชิ้นงานเข้าพิกเจอร์ชุดที่หนึ่ง B	4.61 วินาที
9	→	นำพิกเจอร์ชุดที่หนึ่ง A ออกจากเครื่องอ่านซีเรียล	2.68 วินาที
10	→	ໂหลดพิกเจอร์ชุดที่หนึ่ง B เข้าเครื่องอ่านซีเรียล	3.71 วินาที
11	→	ໂหลดพิกเจอร์ชุดที่หนึ่ง B ออกจากเครื่องอ่านซีเรียล	2.59 วินาที
		รวมเวลาการวัดขั้นตอนที่ 2 - 11	33.92 วินาที
12	D	รอเครื่องทำงาน	3.13 วินาที
13	D	รอพนักงานทำงาน	-
		รวมเวลาการวัดขั้นตอนที่ 2 - 13	33.61 วินาที
		เวลาในการวัดงานจำนวน 50 ครั้ง * 35.44 วินาที (35.44 วินาที เป็นเวลาการทำงานของเครื่อง)	1772 วินาที
14	○	เวลาในการໂหลดและอันໂหลดชิ้นงาน 50 ครั้ง * 6.0 วินาที	300 วินาที
15	○	เวลาเตรียมชิ้นงานต่อหนึ่งบิก (100 เยคจีเอ)	225 วินาที
		รวมเวลาการวัดขั้นตอนที่ 1 - 15	2297 วินาที
		เวลาการวัดค่าสองชิ้นงาน (2278 วินาที / 50 ครั้ง)	45.94 วินาที

ตารางที่ 4-2 การไหลดของกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก (ต่อ)

ลำดับ	สัญลักษณ์	กิจกรรม	เวลาที่ใช้
1	สูตรการคำนวณ	กำลังการผลิตจริงต่อวันต่อเครื่อง	
2	กำลังการผลิต	A. เวลาทำงาน ($21 \text{ ชั่วโมง} \times 60 \text{นาที} \times 60 \text{วินาที}$)	75600 วินาที
		B. จำนวนตัวต่อรอบการวัด	2 ชิ้น
		C. ค่าความเพื่อ (Allowance)	0.85
		D. รอบเวลาการทำงานต่อชิ้น	45.94 วินาที
		กำลังการผลิตจริงต่อวันเท่ากับ ($A \times B \times C$) / D	2798 ตัว
		เป้าหมายการผลิตต่อวันต่อเครื่อง	3000 ตัว

ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 – 13 เป็นขั้นตอนที่ถูกพิจารณาเป็นอันดับแรก เนื่องจากคนกับเครื่องเริ่มทำงานพร้อมกันที่ขั้นตอนที่ 2 และเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 13 ใช้เวลา 35.44 วินาที โดยพนักงานรอเครื่องทำงานเป็นเวลา 3.13 วินาที (ในขั้นตอนที่ 12) การรอเครื่องทำงาน จึงเป็นความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิผล (Non-Effectiveness Process) จึงนำมาศึกษาเพื่อแก้ไขและปรับปรุง

ทีมงานได้ทำการวิเคราะห์การไหลดของกระบวนการย่อยในส่วนเด่นปะที่แสดงขั้นตอนหรือข้อกำหนดเพื่อการวัดงานช้า ซึ่งเป็นการคัดแยกงานที่ความสัมพันธ์กับเครื่องวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก โดยอธิบายการคำนวณกระบวนการวัดช้าได้ดังภาพที่ 4-6



ภาพที่ 4-6 ขั้นตอนการวัดช้าของกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก

ในการวัดครั้งแรก ถ้าพารามิเตอร์ผ่านตามข้อกำหนดเฉพาะ จะดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป แต่ถ้าไม่ผ่านตามข้อกำหนดเฉพาะ จะทำการวัดซ้ำอีกครั้งและถ้ายังคงไม่ผ่านตามข้อกำหนดเฉพาะ ชิ้นงานดังกล่าวจะถูกคัดแยก เพื่อนำไปทำลายต่อไป

อัตราส่วนงานเสียที่มีความสัมพันธ์กับเครื่องวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการลดความผันแปร คำนวณได้ดังนี้

อัตราส่วนการวัดซ้ำที่มีความสัมพันธ์กับเครื่องวัดสัญญาณ

= จำนวนงานดีที่ผ่านการวัดซ้ำ

—————
จำนวนงานเข้าครั้งแรก

ทีมงานทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ในกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็กตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม ปี พ.ศ. 2550 ตั้งตารางที่ 4-3 พบว่าปัญหา H หรือปัญหา Track Width สูงเป็นอันดับหนึ่ง

Track Width เป็นหนึ่งพารามิเตอร์ที่ทดสอบประสิทธิภาพของชาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งเป็นการทดสอบหัวอ่านโดยการเขียนข้อมูลไปที่สูนย์กลางของ Track ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจากนั้นก็จะสั่งให้หัวอ่านเขียนข้อมูลไปที่แทรคด้านซ้ายและขวา ขั้นตอนสุดท้ายจะอ่านข้อมูลที่สูนย์กลางของแทรคนั้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ว่าสัญญาณที่สูนย์กลางของแทรคอยู่ในข้อกำหนดหรือสัญญาณที่เขียนไว้ครั้งแรกยังคงมีอยู่หรือไม่


ตารางที่ 4-3 เปอร์เซ็นต์ปัญหาที่กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็กความเป็นแม่เหล็ก
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม ปี พ.ศ. 2550

เปอร์เซ็นต์ของปัญหาที่กระบวนการวัด	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	เฉลี่ย
ปัญหา A	4.60	2.60	1.10	1.20	1.20	2.14
ปัญหา B	0.30	2.00	4.20	4.40	0.80	2.34
ปัญหา C	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ปัญหา D	1.10	1.50	2.70	3.40	0.70	1.88
ปัญหา E	0.20	0.70	1.30	2.00	0.03	0.85
ปัญหา F	0.60	0.80	0.80	0.80	0.90	0.78
ปัญหา G	8.20	2.90	2.10	2.20	3.00	3.68
ปัญหา H (Track Width)	5.53	5.92	12.00	9.80	7.40	8.13
ปัญหา I	0.70	0.80	0.80	0.70	0.70	0.74
ปัญหา J	0.20	0.01	0.30	0.40	0.30	0.24
ปัญหา K	1.10	1.60	2.70	3.20	0.90	1.90

เมื่อนำข้อมูลเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของการวัดของปั้ญหา Track Width ในแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ถึง ตุลาคม ปี พ.ศ. 2550 ดังตารางที่ 4-4 มาแสดงเป็นกราฟเส้น เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของการวัดซ้ำในแต่ละวันของ Track Width เท่ากับ 8.1% ดังภาพที่ 4-7

ตารางที่ 4-4 เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของการวัดซ้ำในแต่ละวันของ Track Width

วันที่	22/09	23/09	25/09	26/09	27/09	29/09	30/09	1/10
% Track Width	8.71	8.2	9.5	8.6	7.2	7.91	5.8	4.87
วันที่	2/10	3/10	4/10	5/10	6/10	7/10	8/10	10/10
% Track Width	9.47	9.45	7.4	6.13	8.7	7.3	7.4	8.7
วันที่	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	16/10		
% Track Width	9.57	8.4	6.42	8.34	9.69	9.55		



ภาพที่ 4-7 เปอร์เซ็นต์การวัดซ้ำของอาการเสียของปั้ญหา Track Width

ผลจากการวิเคราะห์การให้ผลของกระบวนการ พนบว่ามีความสูญเปล่า 2 ประการคือ

- ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการวัดซ้ำ (Defect) อ้างอิงข้อมูลจากตารางที่ 4-4
- ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการรออย (Waiting) อ้างอิงข้อมูลจากขั้นตอนที่

12 จากตารางที่ 4-2

2. การศึกษาแหล่งของความสูญเปล่า (Sources of Waste)

ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาแหล่งของความสูญเปล่า โดยการระดมความคิดเพื่อแยกแจงสาเหตุในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัย Track Width

จากการให้ผลของกระบวนการ พนบความสูญเปล่า 2 ประการ จึงทำการสืบค้นและวิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเปล่า ตามลำดับดังนี้ คือ

2.1 ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการวัดซ้ำ (Defect) ทำการสืบค้นและวิเคราะห์จากข้อมูล (Data Analysis)

เริ่มด้วยวิธีการระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง (Team Member) เพื่อช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุในแต่ละส่วน เป็นการระบุสาเหตุที่คาดว่ามีผลต่อปัจจัย Track Width และนี่เองจากปัจจัยเป็นความผันแปรจากเครื่องจักร จึงทำการรวบรวมตัวแปรนำเข้าที่สำคัญ (Key Process Variable Input: KPIVs) โดยใช้เครื่องมือแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ในขั้นตอนของกระบวนการ การวัดสัญญาณ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรนำเข้าที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้


2.1.1 ระบบการควบคุมเครื่องจักรประกอบด้วย

- การควบคุมดิสก์ที่ใช้งาน (Production Disk Control)
- การทำคอร์เรลشن (Correlation)
- การควบคุมมาสเตอร์ไฮจีโอ (Master HGA Control)
- การควบคุมเครื่องจักร (Machine Control)


2.1.2 การตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด

2.1.3 อุปกรณ์ที่แตกต่างกันระหว่างเครื่องจักรประเภท A และ B


แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram): ตัวแปรนำเข้าที่สำคัญต่าง ๆ




ภาพที่ 4-8 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) การควบคุมดิสก์ที่ใช้งาน (Production Disk Control) และการทำเครื่องเรือน (Correlation)



ภาพที่ 4-9 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) สำหรับการควบคุมมาตรฐานเตอร์เชคจีเอ
 (Master HGA Control)



ภาพที่ 4-10 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร



ภาพที่ 4-11 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) สำหรับการตรวจสอบความ
ระยะเวลาและความแตกต่างระหว่างเครื่องจักร

2.2 ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการรออย (Waiting) ทำการสืบค้นและวิเคราะห์จากกระบวนการ (Process Analysis)

จากการประชุมทีมเพื่อพิจารณาการให้ผลของการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็กอีกครั้ง ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2-13 เป็นขั้นตอนคนกับเครื่องเริ่มทำงานพร้อมกันและเสร็จสิ้นโดยเครื่องก่อนที่เวลา 32.21 วินาที ส่วนพนักงานใช้เวลา 33.92 วินาที ทำให้เครื่องทำงานเสร็จก่อนเป็นเวลา 1.71 วินาที ส่งผลต่อกำลังการผลิตไม่ได้ตามแผนการผลิตที่ลูกค้าต้องการ จึงเป็นความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิผล (Non-Effectiveness Process)

ผู้วิจัยจึงได้ใช้เครื่องมือแผนภูมิสองมือ (Left Hand / Right Hand) ทำการสืบค้นและวิเคราะห์ดังภาพที่ 4-12 เป็นการแสดงให้เห็นภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Method Sheets) ซึ่งแสดงรายละเอียดการทำงานและการว่างอยู่ของมือแต่ละข้างของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการทำงาน เมื่อเทียบกับเวลาที่ผ่านไป การจัดทำแผนภูมิชนิดนี้จะช่วยให้เราเห็นช่องทางการปรับปรุง จากแผนภูมิดังกล่าวนำมาวิเคราะห์ขั้นตอนการให้ผลของการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก (Analyze Process Flow)

ชาร์ทการทำงานสองมือของวิชีปัจจุบัน

ส่วน	ช่วงขั้น		พื้นที่งาน		ผลลัพธ์		หน้าที่ 1_๓๗_๑
	มือซ้าย	มือขวา	มือซ้าย	มือขวา	มือซ้าย	มือขวา	
การปฏิบัติงาน	○	1	5				กิจกรรม การทำงานที่ใช้ระบบการตัดสินใจแบบ
การสื่อสาร	➡	3	5				หน้าที่งาน : จัดหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ	□	-	-				หมายเหตุ : วิชีปัจจุบัน ส่งเสริมภาระงานที่ต้องใช้เวลาและ
การซ่อน	○	2	1				หันให้แล้วครองด้วย 1 ฝีมือ
การซ่อนไว้	▽	5	-				✓ วิธีการปัจจุบัน
ระยะทาง (เมตร)	155	300					◀ วิธีการที่ไม่ถูกอนุมัติ

		สูบบาร์โค้ด นาฬิกาข้อมูลงาน			
		กิจกรรม การทำงานที่ใช้ระบบการตัดสินใจแบบ			
		หน้าที่งาน : จัดหน้าที่เพื่อ			
		หมายเหตุ : วิชีปัจจุบัน ส่งเสริมภาระงานที่ต้องใช้เวลาและ			
		หันให้แล้วครองด้วย 1 ฝีมือ			


		เครื่องจักรและอุปกรณ์			
		T1 T2 T3 T4 T5 T6 Stand			
		เตาอบร้อนแกงเผ็ด			
		ประทุมชุด ก ประทุมชุด ก			
		Stand			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
		615 มม.			
		900 มม.			
		750 มม.			
		1800 มม.			
</					

ผู้จัดพิจารณาที่กิจกรรม “การว่าง” พบร่วมกับความสูญเปล่าของกิจกรรมในขั้นตอนที่ 2 มือข้างซ้ายจะเคลื่อนย้ายฟิกเจอร์ชุดที่หนึ่ง A มาที่ สแตนอันโอลด์ ส่วนมือขวาจะว่าง ดังวงกลมในภาพที่ 4-13 และกิจกรรมในขั้นตอนที่ 6 มือซ้ายจะว่าง ส่วนมือข้างขวาจะเคลื่อนย้ายฟิกเจอร์ชุดที่หนึ่ง B มาที่ สแตนอันโอลด์



ภาพที่ 4-13 ขั้นตอนที่ 2 มือข้างซ้ายจะเคลื่อนย้ายฟิกเจอร์ชุดที่หนึ่ง A มาที่ สแตนอันโอลด์ ส่วนมือขวาจะว่าง

สำหรับภาพที่ 4-14 แสดงสแตนโอลด์-อันโอลด์ชิ้นงาน ก่อนปรับปรุงและภาพที่ 4-16 แสดงวิธีการโอลด์-อันโอลด์ชิ้นงาน ก่อนปรับปรุง ซึ่งสามารถวางแผนชิ้นงานได้ทีละหนึ่งขณะทำการโอลด์-อันโอลด์ชิ้นงาน



ภาพที่ 4-14 สแตนโอลด์-อันโอลด์ชิ้นงาน ก่อนปรับปรุง



ภาพที่ 4-15 วิธีการโหลด-อันโหลดชิ้นงาน ก่อนปรับปรุง

จากการวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิสองมือ (Left Hand / Right Hand) ทำให้เห็นจุดหรือบริเวณที่สามารถรวมกิจกรรม 2 ขั้นตอน เข้าด้วยกัน คือขั้นตอนที่ 2 และ 6 เป็นการรวมกิจกรรม การทำงานสองมือพร้อมกัน มือซ้ายถือพิกเจอร์ A ส่วนมือขวาถือพิกเจอร์ B ทำให้การว่างหรือความสูญเปล่าของทั้งสองขั้นตอนถูกกำจัดออกไป ส่งผลให้เวลาลดลง 2.43 วินาที จากการรวมกิจกรรม แต่ยังไรมีความต้องการที่จะปรับปรุงอีก จึงเพิ่มเติมพิกเจอร์เพิ่มเติมต่อไป ดังนี้

3. การวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับลีน-ซิกซ์ ชิกมา (Measurement System Analysis for Lean- Six Sigma)

ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับลีน-ซิกซ์ ชิกมา ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จำเป็นต้องวิเคราะห์ความผันแปรของระบบการวัดก่อนเพื่อ เป็นการยืนยันว่าแหล่งความผันแปรของข้อมูลมาจากกระบวนการเท่านั้น ไม่ได้มาจากการวัด หรือเกิดขึ้นอย่างมาก จนสามารถตัดสินใจได้ โดยระบบการวัด (Measurement System) ในการวิเคราะห์ค่า Track Width ซึ่งเป็นตัวแปรตอบสนองในงานวิจัยนี้ คือ การวัดด้วยเครื่อง จึงทำการวิเคราะห์ระบบ การวัดแบบ Variable Gauge R&R

การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความแม่น จะแยกการวัดความสามารถของเครื่องจักรและคน โดยแยกการวิเคราะห์ระบบวัดเป็น 3 กลุ่ม เนื่องจากเครื่องจักรมี 2 ประเภท จึงเริ่มจากการวิเคราะห์ ระบบการวัดที่พนักงาน เพื่อเลือกพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ระบบวัด ไปวิเคราะห์ความผันแปรกับ เครื่องจักรต่อไป ตามรายละเอียดและตารางที่ 4-5 ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 วิเคราะห์ระบบวัดของพนักงาน
- กลุ่มที่ 2 วิเคราะห์ระบบวัดของเครื่องจักรประเภท A
 - 1) วิเคราะห์ระบบวัดของเครื่องจักรประเภท A กับงานด้านบน (UP)
 - 2) วิเคราะห์ระบบวัดของเครื่องจักรประเภท A กับงานด้านล่าง (DN)
- กลุ่มที่ 3 วิเคราะห์ระบบวัดของเครื่องจักรประเภท B
 - 1) วิเคราะห์ระบบวัดของเครื่องจักรประเภท B กับงานด้านบน (UP)
 - 2) วิเคราะห์ระบบวัดของเครื่องจักรประเภท B กับงานด้านล่าง (DN)

ตารางที่ 4-5 อุปกรณ์การวัดชิ้นงานของการวิเคราะห์ระบบการวัดของแต่ละกลุ่ม

กลุ่มที่ กดสอน	ประเภทของ เครื่องจักร	จำนวนเครื่อง ที่กดสอน	ค้านของจิก ที่ใช้กดสอน	ตำแหน่ง ของจิก	ชื่อของจิก			
กลุ่มที่ 1	ประเภท B	1 เครื่อง	บน (UP)	ฝั่งซ้าย	จิกค้านบน 1			
					จิกค้านบน 2			
				ฝั่งขวา	จิกค้านบน 3			
					จิกค้านบน 4			
			ล่าง (DN)	ฝั่งซ้าย	จิกค้านล่าง 1			
					จิกค้านล่าง 2			
				ฝั่งขวา	จิกค้านล่าง 3			
					จิกค้านล่าง 4			
กลุ่มที่ 2.1	ประเภท A	3 เครื่อง	บน (UP)	ฝั่งซ้าย	จิกค้านบน 1			
					จิกค้านบน 2			
				ฝั่งขวา	จิกค้านบน 3			
					จิกค้านบน 4			
			ล่าง (DN)	ฝั่งซ้าย	จิกค้านล่าง 1			
					จิกค้านล่าง 2			
				ฝั่งขวา	จิกค้านล่าง 3			
					จิกค้านล่าง 4			
กลุ่มที่ 2.2				ฝั่งซ้าย	จิกค้านบน 1			
					จิกค้านบน 2			
				ฝั่งขวา	จิกค้านบน 3			
					จิกค้านบน 4			
กลุ่มที่ 3.1	ประเภท B	3 เครื่อง	บน (UP)	ฝั่งซ้าย	จิกค้านบน 1			
					จิกค้านบน 2			
				ฝั่งขวา	จิกค้านบน 3			
					จิกค้านบน 4			
			ล่าง (DN)	ฝั่งซ้าย	จิกค้านล่าง 1			
					จิกค้านล่าง 2			
				ฝั่งขวา	จิกค้านล่าง 3			
					จิกค้านล่าง 4			

3.1 กลุ่มที่ 1 วิเคราะห์ระบบวัดของพนักงาน

ขั้นตอนการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความแม่น (Repeatability and Reproducibility)

ของ Track Width ของกลุ่มที่ 1 มีดังนี้

3.1.1 ทำการเลือกชิ้นงานจากกระบวนการผลิตมา 10 ตัวอย่าง โดยงานด้านบนและล่างอย่างละ 5 ตัวอย่าง โดยให้ครอบคลุมตลอดช่วงย่านวัด ของระบบวัด แล้วทำการกำหนดหมายเลข


3.1.2 มอบหมายให้พนักงานของตำแหน่งการวัดค่าสัญญาณ (Magnetic test) ที่ได้รับการอบรมแล้ว และทำงานประจำทุกคนจำนวน 3 คน

3.1.3 พนักงานแต่ละคนทำการวัดชิ้นงานทั้ง 10 ตัวอย่าง คนละ 3 รอบ โดยเริ่มจาก พนักงานคนที่ 1 วัดครั้งที่ 1 คนที่ 2 วัดครั้งที่ 1 คนที่ 3 วัดครั้งที่ 1 แล้ววนมาคนที่ 1 วัดครั้งที่ 2 คนที่ 2 วัดครั้งที่ 2 คนที่ 3 วัดครั้งที่ 2 แล้ววนมาคนที่ 1 วัดครั้งที่ 3 คนที่ 2 วัดครั้งที่ 3 คนที่ 3 วัดครั้งที่ 3 จนครบในเครื่องเดียวกันและจีกเดียวกันเท่านั้น เพื่อทำให้สามารถหาค่าประมาณของความผันแปรอันเนื่องมาจากปัจจัยที่ไม่ได้รับการควบคุมในการทดลองได้ อย่างสูง แสดงผลดังตารางที่ 4-6 วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม Minitab Release 15.00

ตารางที่ 4-6 ผลการทดลองคุณสมบัติด้านความแม่นของระบบการวัดของงานกลุ่มที่ 1

Part	พนักงานคนที่ 1			พนักงานคนที่ 2			พนักงานคนที่ 3		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1	0.1967	0.1967	0.1992	0.1992	0.1979	0.1976	0.1969	0.1977	0.1989
2	0.1925	0.1930	0.1937	0.1943	0.1953	0.1940	0.1920	0.1946	0.1918
3	0.1977	0.1986	0.2008	0.1997	0.1994	0.1969	0.1982	0.1989	0.1986
4	0.1942	0.1931	0.1924	0.1953	0.1949	0.1940	0.1949	0.1949	0.1955
5	0.1820	0.1820	0.1826	0.1827	0.1810	0.1807	0.1827	0.1837	0.1825
6	0.1783	0.1784	0.1798	0.1773	0.1816	0.1792	0.1798	0.1788	0.182
7	0.1903	0.1916	0.1882	0.1911	0.1885	0.19	0.1906	0.1896	0.1897
8	0.1826	0.1797	0.1796	0.1826	0.1810	0.1833	0.1814	0.1821	0.1774
9	0.1934	0.1925	0.1920	0.1941	0.1934	0.1937	0.1924	0.1943	0.1943
10	0.1884	0.1905	0.1896	0.1895	0.1924	0.1914	0.1904	0.1919	0.192

จากตารางที่ 4-6 นำมาวิเคราะห์โดยโปรแกรม Minitab (Gage R&R Study (Crossed) โดยวิธี ANOVA) ซึ่งได้ผลการทดลองดังภาพที่ 4-16 และภาพที่ 4-17 โดยวิเคราะห์ผลตามลำดับดังนี้



ภาพที่ 4-16 ผลการทวนสอบข้อมูลของระบบการวัดค่า Track Width ของงานกลุ่มที่ 1

จากภาพที่ 4-16 จะต้องพิจารณาดังนี้

1. แผนภูมิความคุณ R แสดงว่าระบบการวัดของพนักงานทั้งสามคน มีค่าวัดที่มีความสม่ำเสมอคือ คือจุดที่พลีอตทุกจุดในกราฟอยู่ภายใต้เส้นพิกัดความคุณ
2. แผนภูมิความคุณ Xbar แสดงว่า ความผันแปรจากระบบการวัดมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความผันแปรจากสาเหตุของระบบผลิต ดังนั้นข้อมูลที่วัด ได้สามารถใช้ประมาณความผันแปรของกระบวนการได้ โดยต้องพิจารณาค่า ndc (Number of Distinct Categories) จากส่วน Session ประกอบด้วย
3. Operator*Part Interaction แผนภาพแสดงอิทธิพลร่วมระหว่างพนักงานและชิ้นงาน แสดงว่า พนักงานวัดไม่มีอิทธิพลร่วมกับชิ้นงานเนื่องจากกราฟไม่มีการตัดกันอย่างเด่นชัด

4. Measurement by Operator กราฟที่พลดอตระหว่างพนักงานที่ทดลอง แสดงว่า พนักงานทั้ง 3 คนไม่แตกต่างกันนี่องจากกราฟไม่แสดงการเหลื่อมกันอย่างเด่นชัด แต่ต้องพิจารณาค่า P-Value ใน Session ยืนยัน

5. Measurement by Part กราฟที่พลดอตระหว่างชิ้นงาน แสดงว่า ชิ้นงานที่นำมาทดลองเป็นอย่างสุ่ม ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน

Gage R&R Study - ANOVA Method					
Two-Way ANOVA Table With Interaction					
Source	DF	SS	MS	F	P
Part	9	0.0038910	0.0004323	313.702	0.000
Operator	2	0.0000090	0.0000045	3.255	0.062
Part * Operator	18	0.0000248	0.0000014	0.927	0.551
Repeatability	60	0.0000892	0.0000015		
Total	89	0.0040139			
Two-Way ANOVA Table Without Interaction					
Source	DF	SS	MS	F	P
Part	9	0.0038910	0.0004323	295.795	0.000
Operator	2	0.0000090	0.0000045	3.069	0.052
Repeatability	78	0.0001140	0.0000015		
Total	89	0.0040139			
Gage R&R					
*Contribution					
Source	VarComp	(of VarComp)			
Total Gage R&R	0.0000016	3.16			
Repeatability	0.0000015	2.96			
Reproducibility	0.0000001	0.20			
Operator	0.0000001	0.20			
Part-To-Part	0.0000479	96.84			
Total Variation	0.0000494	100.00			
Study Var					
Source	StdDev (SD)	(6 * SD)	(SV)	Tolerance	Process
Total Gage R&R	0.0012500	0.0074997	17.78	9.37	19.23
Repeatability	0.0012090	0.0072538	17.19	9.07	18.60
Reproducibility	0.0003175	0.0019050	4.52	2.38	4.88
Operator	0.0003175	0.0019050	4.52	2.38	4.88
Part-To-Part	0.0069191	0.0415147	98.41	51.89	106.45
Total Variation	0.0070311	0.0421866	100.00	52.73	108.17
Number of Distinct Categories = 7					

ภาพที่ 4-17 ผลลัพธ์ช่วง Session ของการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเสถียรภาพของระบบการวัด Track Width ของงานกลุ่มที่ 1

ประเมินผลกระทบจากการวัด (Measurement System Evaluation: MSE) จากภาพที่ 4-17 จะต้องพิจารณาดังนี้

1. Number of Distinct Categories = 7 หมายความว่า ระบบการวัดสามารถแยกข้อมูลที่วัดได้ออกเป็น 7 ประเภทที่มีความแตกต่างกัน (ผ่านเกณฑ์พิจารณาคือ ndc มากกว่า 5) ซึ่งแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการวัดใช้ประมาณค่าความผันแปรจากกระบวนการได้

2. %Study Var ประเมินผลเทียบกับความผันแปรของกระบวนการ (Total Variation: TV) หรือ P/TV จะพบว่าถ้าความผันแปรของกระบวนการที่ประเมินได้จากข้อมูลวัดทั้งหมด (TV) เท่ากับ 100 หน่วยแล้ว จะเป็นความผันแปรจากสาเหตุของกระบวนการหรือชิ้นงาน 98.41 หน่วย และจากสาเหตุจากระบบวัดเครื่อง (จากสาเหตุ Repeatability) 17.78 หน่วย โดยถ้ามีค่ามากกว่า 10% แต่น้อยกว่า 30% ซึ่งสามารถยอมรับได้

3. %Tolerance ประเมินผลเทียบกับความคลาดเคลื่อนอนุโลมของข้อกำหนด เฉพาะ (Tolerance: T) หรือ P/T จะพบว่าถ้าความคลาดเคลื่อนอนุโลมของข้อกำหนดเฉพาะ เท่ากับ 100 หน่วยแล้ว จะเป็นความผันแปรจากสาเหตุของกระบวนการหรือชิ้นงาน 51.89 หน่วย และจากสาเหตุจากระบบวัดด้วยเครื่อง 9.07 หน่วย โดยเป็นความผันแปรจากสาเหตุ Repeatability

วิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis: MSA) จากภาพที่ 4-17
พิจารณาดังนี้

1. Variance หมายถึงความผันแปรต่อหน่วยในประชากร โดยถ้าความแปรปรวนจากข้อมูลทั้งหมดมีค่า 0.0000494 หน่วย² จะมาจากการแปรปรวนของกระบวนการหรือชิ้นงาน 0.0000479 หน่วย² และความแปรปรวนของกระบวนการวัดด้วยเครื่อง 0.0000016 หน่วย²

2. ค่า %Contribution เท่ากับ 3.16% หมายความว่า ถ้าความแปรปรวนจากข้อมูลทั้งหมดมีค่า 100 หน่วย² จะมาจากการแปรปรวนของกระบวนการผลิตหรือชิ้นงาน 96.84 หน่วย² และความแปรปรวนของกระบวนการวัดด้วยเครื่อง 3.16 หน่วย² ซึ่งโดยทั่วไปเกณฑ์ในการยอมรับอยู่ที่น้อยกว่า 5% ดังนั้นแสดงว่าระบบการวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3. P-Value Interaction Effect (Part*Operator) = 0.551 มีค่ามาก แสดงว่า F มีค่าน้อย แสดงว่าอิทธิพลร่วมระหว่างพนักงานและชิ้นงานไม่มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 จึงทำการตัดทิ้งได้

4. P-Value Main Effect (Operator) = 0.062 มีค่ามากแสดงว่า F มีค่าน้อยแสดงว่า พนักงานไม่มีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัดคือไม่มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

5. P-Value Main Effect (Part) = 0.000 มีค่าน้อย แสดงว่า F มีค่ามาก แสดงว่า ชิ้นงานมีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัด คือมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

สรุประบบการวัดของกลุ่มที่ 1 พนักงานมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และสามารถให้การยอมรับความผันแปรของกระบวนการวัดได้ กล่าวคือความผันแปรของพนักงานไม่มีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัด

3.2 กลุ่มที่ 2 วิเคราะห์ระบบวัดของเครื่องประเภท A

3.2.1 วิเคราะห์ระบบวัดของเครื่องประเภท A ในตัวอย่างด้านบน (UP)

ขั้นตอนการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความแม่น (Repeatability and Reproducibility) ของ Track Width ของกลุ่มที่ 3.2.1 มีดังนี้

- ทำการเลือกชิ้นงานจากกระบวนการผลิตมา 10 ตัวอย่าง โดยให้ครอบคลุม ตลอดช่วงย่านวัด ของระบบวัด แล้วทำการกำหนดหมายเลข

- มองหมายให้พนักงานของตำแหน่งการวัดค่าสัญญาณ (Magnetic test) ที่ได้รับการอบรมแล้ว และทำงานประจำทุกคนจำนวน 1 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่วิเคราะห์ระบบวัดจาก กลุ่มที่ 1


- กำหนดเครื่องจักร 3 เครื่อง แล้วให้พนักงาน(ซึ่งผ่านจากกลุ่มที่ 1) ทำการวัด ชิ้นงานทั้ง 10 ตัวอย่าง จำนวนเครื่องละ 3 รอบ โดยเริ่มจาก เครื่องที่ 1 วัดครั้งที่ 1 เครื่องที่ 2 วัดครั้งที่ 1 เครื่องที่ 3 วัดครั้งที่ 1 แล้ววนมาเครื่องที่ 1 วัดครั้งที่ 2 เครื่องที่ 2 วัดครั้งที่ 2 เครื่องที่ 3 วัดครั้งที่ 2 แล้ววนมาเครื่องที่ 1 วัดครั้งที่ 3 เครื่องที่ 2 วัดครั้งที่ 3 เครื่องที่ 3 วัดครั้งที่ 3 จนครบ โดยพนักงานเดียว กันและจึกเดียว กัน เพื่อทำให้สามารถหาค่าประมาณของความผันแปรอันเนื่องมาจากปัจจัยที่ไม่ได้รับการควบคุมในการทดลองได้อย่างสูง ดังตารางที่ 4-7 วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม

Minitab Release 15.00

ตารางที่ 4-7 ผลการทดลองคุณสมบัติด้านความแม่นยำของระบบการวัดของงานกลุ่มที่ 3.2.1

Part	เครื่องที่ 1			เครื่องที่ 2			เครื่องที่ 3		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1	0.1492	0.1520	0.1562	0.1536	0.1506	0.1565	0.1691	0.1766	0.1655
2	0.1778	0.1778	0.1779	0.1813	0.1886	0.1825	0.1887	0.1988	0.1862
3	0.1738	0.1785	0.1765	0.1854	0.1823	0.1769	0.2031	0.2053	0.1917
4	0.1862	0.1896	0.1884	0.1885	0.1936	0.1879	0.2044	0.2137	0.2098
5	0.1889	0.1890	0.1913	0.1976	0.1863	0.1904	0.2055	0.2057	0.2084
6	0.1956	0.1940	0.1897	0.1971	0.1934	0.2067	0.2211	0.2215	0.2157
7	0.2057	0.2102	0.2037	0.2028	0.1988	0.2044	0.2293	0.2285	0.2312
8	0.1974	0.1996	0.1983	0.2123	0.2079	0.2051	0.2127	0.2186	0.2338
9	0.2177	0.2028	0.2003	0.2149	0.2165	0.2079	0.2394	0.2415	0.2375
10	0.2073	0.2005	0.1977	0.2091	0.2013	0.2031	0.2318	0.2280	0.2264

จากตารางที่ 4-7 นำมาวิเคราะห์โดยโปรแกรม Minitab (Gage R&R Study (Crossed) โดยวิธี ANOVA) ซึ่งได้ผลการทดลองดังภาพที่ 4-8 และ ภาพที่ 4-19 โดยวิเคราะห์ผลตามลำดับดังนี้



ภาพที่ 4-18 ผลการทวนสอบข้อมูลของระบบการวัดค่า Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.2.1

จากภาพที่ 4-18 จะต้องพิจารณาดังนี้

1. แผนภูมิความคุณ R แสดงว่าระบบการวัดของเครื่องขักรหั้งสามเครื่อง มีค่าวัดที่มีความแตกต่างกัน คือจุดที่พล็อตของเครื่องที่ 3 ในกราฟออกนอกพิกัดความคุณ

2. แผนภูมิความคุณ Xbar แสดงว่า ความผันแปรของระบบการวัดมีค่าสูงมาก เมื่อเทียบกับความผันแปรจากสถานศูนย์ของระบบผลิต ดังนั้นข้อมูลที่วัด ได้ไม่สามารถใช้ประมาณความผันแปรของกระบวนการได้ โดยต้องพิจารณาค่า ndc (Number of Distinct Categories) จากส่วน Session ประกอบด้วย

3. No. Machine * Part Interaction แผนภาพแสดงอิทธิพลร่วมระหว่างเครื่องขักรและชิ้นงาน พบว่า เครื่องจักรมีอิทธิพลร่วมกับชิ้นงาน เนื่องจากกราฟมีการตัดกันของตัวออย่าง

4. Measurement by No. Machine กราฟที่พลอตระหว่างเครื่องจักรที่ทคลองแสดงว่าเครื่องจักรทั้ง 3 เครื่องมีค่าแตกต่างกัน เมื่อจากกราฟมีการเหลื่อมกันอย่างเด่นชัด แต่ต้องพิจารณาค่า P-Value ใน Session ยืนยัน

5. Measurement by Part กราฟที่พลอตระหว่างชิ้นงาน แสดงว่า ชิ้นงานที่นำมาทคลองเป็นอย่างสุ่ม ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน

Gage R&R Study - ANOVA Method					
Two-Way ANOVA Table With Interaction					
Source	DF	SS	MS	F	P
Part	9	0.0263048	0.0029228	68.341	0.000
No. Machine	2	0.0087734	0.0043867	102.571	0.000
Part * No. Machine	18	0.0007698	0.0000428	1.983	0.025
Repeatability	60	0.0012939	0.0000216		
Total	89	0.0371419			

Gage R&R					
Contribution					
Source	VarComp	(of VarComp)			
Total Gage R&R	0.0001734	35.15			
Repeatability	0.0000216	4.37			
Reproducibility	0.0001519	30.78			
No. Machine	0.0001448	29.35			
No. Machine*Part	0.0000071	1.43			
Part-To-Part	0.0003200	64.85			
Total Variation	0.0004934	100.00			

Source	StdDev (SD)	(6 * SD)	Study Var	Study Var	Tolerance	Process
			(\pm SV)	(SV/Toler)	(SV/Proc)	
Total Gage R&R	0.0131693	0.079016	59.29	98.77	202.60	
Repeatability	0.0046438	0.027863	20.91	34.83	71.44	
Reproducibility	0.0123234	0.073940	55.48	92.43	189.59	
No. Machine	0.0120332	0.072199	54.17	90.25	185.13	
No. Machine*Part	0.0026585	0.015951	11.97	19.94	40.90	
Part-To-Part	0.0178885	0.107331	80.53	134.16	275.21	
Total Variation	0.0222133	0.133280	100.00	166.60	341.74	

Number of Distinct Categories = 1

ภาพที่ 4-19 ผลลัพธ์ช่วง Session ของการวิเคราะห์คุณสมบัติค้านเสถียรภาพของระบบการวัด Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.2.1

ประเมินผลกระทบการวัด (Measurement System Evaluation: MSE) จากภาพที่ 4-19 จะต้องพิจารณาดังนี้

- Number of Distinct Categories = 1 หมายความว่า ระบบการวัดสามารถแยกข้อมูลที่วัดได้ออกเป็น 1 ประเภท คือ ไม่สามารถแยกความแตกต่างกันได้ (ผ่านเกณฑ์พิจารณาคือ ndc มากกว่า 5) ซึ่งแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากระบบการวัดไม่สามารถใช้ประมาณค่าความผันแปรจากกระบวนการได้

2. %Study Var ประเมินผลเทียบกับความผันแปรของกระบวนการ (Total Variation: TV) หรือ P/TV จะเป็นความผันแปรจากสาเหตุของกระบวนการหรือชิ้นงาน 80.53 หน่วย และจากสาเหตุจากระบบวัดเครื่อง 59.29 หน่วย: ซึ่งมีค่ามากกว่า 10% ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุความผันแปรสำหรับ MSA ต่อ

3. %Tolerance ประเมินผลเทียบกับความคลาดเคลื่อนอนุโลมของข้อกำหนดเฉพาะ (Tolerance: T) หรือ P/T จะเป็นความผันแปรจากสาเหตุของกระบวนการหรือชิ้นงาน 134.16 หน่วย และจากสาเหตุจากระบบวัดด้วยเครื่อง 98.77 หน่วย โดยเป็นความผันแปรจากสาเหตุ Reproducibility 72.6%

วิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis: MSA) จากภาพที่ 4-19 พิจารณาดังนี้

1. Variance หมายถึงความผันแปรต่อหน่วยในประชากร โดยถ้าความแปรปรวนจากข้อมูลทั้งหมดมีค่า 0.0004934 หน่วย² จะมาจากการแปรปรวนของกระบวนการหรือชิ้นงาน 0.0003200 หน่วย² และความแปรปรวนของกระบวนการวัดด้วยเครื่อง 0.0001734 หน่วย²

2. ค่า %Contribution เท่ากับ 35.15% หมายความว่า ถ้าความแปรปรวนจากข้อมูลทั้งหมดมีค่า 100 หน่วย² จะมาจากการแปรปรวนของกระบวนการผลิตหรือชิ้นงาน 64.85 หน่วย² และความแปรปรวนของกระบวนการวัดด้วยเครื่อง 35.15 หน่วย² ซึ่งโดยทั่วไปเกณฑ์ในการยอมรับอยู่ที่ น้อยกว่า 5% ดังนั้นแสดงว่าระบบการวัดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3. P-Value Interaction Effect (Part*No. Machine) = 0.025 มีค่าน้อย แสดงว่า F มีค่ามาก แสดงว่าอิทธิพลร่วมระหว่างเครื่องและชิ้นงาน มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 จึงไม่สามารถทำการตัดทิ้งได้

4. P-Value Main Effect (No. Machine) = 0.000 มีค่าน้อย แสดงว่า F มีค่ามาก แสดงว่าเครื่องข้อมูลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัดคือมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

5. P-Value Main Effect (Part) = 0.000 มีค่าน้อย แสดงว่า F มีค่ามาก แสดงว่าชิ้นงานมีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัด คือมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

สรุประบบการวัดของกลุ่มที่ 3.2.1 เครื่องจักร A กับงานค้านบน (UP)
คุณสมบัติไม่มีผ่านเกณฑ์ จึงไม่สามารถให้การยอมรับความผันแปรของกระบวนการวัดได้ กล่าวคือความผันแปรของเครื่องจักรมีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัด

3.2.2 วิเคราะห์ระบบวัดของเครื่องประเภท A ในตัวอย่างค้านล่าง (DN)

ขั้นตอนการวิเคราะห์คุณสมบัติค้านความแม่น (Repeatability and Reproducibility) ของ Track Width ของกลุ่มที่ 3.2.2 มีดังนี้

- ทำการเลือกชิ้นงานจากกระบวนการผลิตมา 10 ตัวอย่าง โดยให้ครอบคลุม ตลอดช่วงกว้าง ของระบบวัด แล้วทำการกำหนดหมายเลข

- มอบหมายให้พนักงานของตำแหน่งการวัดค่าสัญญาณ (Magnetic Test) ที่ได้รับการอบรมแล้ว และทำงานประจำทุกคนจำนวน 1 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่วิเคราะห์ระบบวัดจาก กลุ่มที่ 1


- กำหนดเครื่องจักร 3 เครื่อง แล้วให้พนักงาน (ซึ่งผ่านจากกลุ่มที่ 1) ทำการวัด ชิ้นงานทั้ง 10 ตัวอย่าง จำนวนเครื่องละ 3 รอบ โดยเริ่มจาก เครื่องที่ 1 วัดครั้งที่ 1 เครื่องที่ 2 วัดครั้งที่ 1 เครื่องที่ 3 วัดครั้งที่ 1 แล้ววนมาเครื่องที่ 1 วัดครั้งที่ 2 เครื่องที่ 2 วัดครั้งที่ 2 เครื่องที่ 3 วัดครั้งที่ 2 แล้ววนมาเครื่องที่ 1 วัดครั้งที่ 3 เครื่องที่ 2 วัดครั้งที่ 3 เครื่องที่ 3 วัดครั้งที่ 3 จนครบ โดยพนักงานเดียวกันและซึ้งเดียวกัน เพื่อทำให้สามารถหาค่าประมาณของความผันแปรอันเนื่องมาจากการปัจจัยที่ไม่ได้รับการควบคุมในการทดลองได้อย่างสูง ดังตารางที่ 4-8 วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม

Minitab Release 15.00

ตารางที่ 4-8 ผลการทดลองคุณสมบัติค้านความแม่นข้อมูลการวัดของงานกลุ่มที่ 3.2.2

Part	เครื่องที่ 1			เครื่องที่ 2			เครื่องที่ 3		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1	0.1433	0.1426	0.1426	0.1588	0.1585	0.1604	0.1655	0.1675	0.1596
2	0.1773	0.1821	0.1752	0.1896	0.1846	0.1902	0.1997	0.1995	0.2072
3	0.1753	0.182	0.1735	0.1926	0.1927	0.1859	0.1960	0.2057	0.2083
4	0.1793	0.1787	0.1796	0.2020	0.1813	0.1919	0.2110	0.2102	0.2075
5	0.1880	0.1967	0.1923	0.2082	0.2140	0.2065	0.2257	0.2245	0.2165
6	0.1903	0.1944	0.1889	0.2137	0.1999	0.2120	0.2201	0.2130	0.2241
7	0.1918	0.1848	0.1843	0.1957	0.1965	0.2070	0.2219	0.2161	0.2258
8	0.1898	0.2086	0.1988	0.2104	0.2241	0.2109	0.2248	0.2348	0.2249
9	0.2140	0.2080	0.1944	0.2263	0.2289	0.2470	0.2329	0.2296	0.2303
10	0.2055	0.2094	0.2105	0.2244	0.2031	0.2163	0.2408	0.2298	0.2453

จากตารางที่ 4-8 นำมาวิเคราะห์โดยโปรแกรม Minitab (Gage R&R Study (Crossed) โดยวิธี ANOVA) ซึ่งได้ผลการทดสอบดังภาพที่ 4-20 และภาพที่ 4-21 โดยวิเคราะห์ผลตามลำดับดังนี้



ภาพที่ 4-20 ผลการทวนสอบข้อมูลของระบบการวัดค่า Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.2.2

จากภาพที่ 4-20 จะต้องพิจารณาดังนี้

1. แผนภูมิควบคุม R แสดงว่าระบบการวัดของเครื่องทั้งสามเครื่องคุณสมบัติด้านความสม่ำเสมอไม่มีปัญหา คือจุดที่พลัดตกุจุกุจในกราฟอยู่ภายในพิกัดควบคุม แต่พบว่าความสม่ำเสมอของเครื่องแรกค่อนข้างเก็บออกนอกเส้นควบคุม และเมื่อพิจารณาเครื่องที่สองพบว่าความสม่ำเสมอมากขึ้นเมื่อเวลาเปลี่ยนไป สรุปกราฟ R Chart ผ่านเกณฑ์

2. แผนภูมิควบคุม Xbar แสดงว่า ความผันแปรจากระบบการวัดมีค่าสูงมาก เมื่อเทียบกับความผันแปรจากสาเหตุของระบบผลิต ดังนั้นข้อมูลที่วัดได้ไม่สามารถใช้ประมาณความผันแปรของกระบวนการได้ โดยต้องพิจารณาค่า ndc (Number of Distinct Categories) จากส่วน Session ประกอบด้วย

3. No. Machine * Part Interaction แผนภาพแสดงอิทธิพลร่วมระหว่างเครื่องจักรและชิ้นงาน พบว่า เครื่องจักรไม่มีอิทธิพลร่วมกับชิ้นงาน เนื่องจากกราฟไม่มีการตัดกันของตัวอย่าง

4. Measurement by No. Machine กราฟที่ plotting ระหว่างเครื่องจักรที่ทดลอง แสดงว่า เครื่องจักรทั้ง 3 เครื่องมีค่าแตกต่างกัน เนื่องจากกราฟมีการเหลื่อมกันอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะเครื่องที่ 2 และ 3 แต่ต้องพิจารณาค่า P-Value ใน Session ยืนยัน

5. Measurement by Part กราฟที่ plotting ระหว่างชิ้นงาน แสดงว่า ชิ้นงานที่นำมาทดลองเป็นอย่างสุ่ม ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน

Gage R&R Study - ANOVA Method					
Two-Way ANOVA Table With Interaction					
Source	DF	SS	MS	F	P
Part	9	0.0316702	0.0035189	63.869	0.000
No. Machine	2	0.0116929	0.0058464	106.115	0.000
Part * No. Machine	18	0.0009917	0.0000551	1.528	0.112
Repeatability	60	0.0021629	0.0000360		
Total	89	0.0465177			

Gage R&R					
%Contribution					
Source	VarComp	(of VarComp)			
Total Gage R&R	0.0002354	37.96			
Repeatability	0.0000360	5.81			
Reproducibility	0.0001994	32.14			
No. Machine	0.0001930	31.12			
No. Machine*Part	0.0000063	1.02			
Part-To-Part	0.0003849	62.04			
Total Variation	0.0006203	100.00			

Study Var					
Source	StdDev (SD)	(6 * SD)	(SV)	%Tolerance	%Process
Total Gage R&R	0.0153441	0.092065	61.61	115.08	236.06
Repeatability	0.0060040	0.036024	24.11	45.03	92.37
Reproducibility	0.0141207	0.084724	56.70	105.91	217.24
No. Machine	0.0138941	0.083364	55.79	104.21	213.75
No. Machine*Part	0.0025197	0.015118	10.12	18.90	38.76
Part-To-Part	0.0196181	0.117708	78.77	147.14	301.82
Total Variation	0.0249060	0.149436	100.00	186.80	383.17

Number of Distinct Categories = 1

ภาพที่ 4-21 ผลลัพธ์ช่วง Session ของการวิเคราะห์คุณสมบัติค้านเสถียรภาพของระบบการวัด Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.2.2

ประเมินผลกระทบการวัด (Measurement System Evaluation: MSE) จากภาพที่ 4-21 จะต้องพิจารณาดังนี้

1. Number of Distinct Categories = 1 หมายความว่า ระบบการวัดสามารถแยกข้อมูลที่วัดได้ออกเป็น 1 ประเภท คือไม่สามารถแยกความแตกต่างกันได้ (ผ่านเกณฑ์พิจารณา คือ ndc มากกว่า 5) ซึ่งแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการบันการวัดไม่สามารถใช้ประมาณค่าความผันแปรจากกระบวนการได้

2. %Study Var ประเมินผลเทียบกับความผันแปรของกระบวนการ (Total Variation: TV) หรือ P/TV จะเป็นความผันแปรจากสาเหตุของกระบวนการหรือชิ้นงาน 78.77 หน่วย และจากสาเหตุจากระบบวัดเครื่อง 61.61 หน่วย ซึ่งมีค่ามากกว่า 10% ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุความผันแปรสำหรับ MSA ต่อ

3. %Tolerance ประเมินผลเทียบกับความคลาดเคลื่อนอนุโลมของข้อกำหนด เนพาะ (Tolerance: T) หรือ P/T จะเป็นความผันแปรจากสาเหตุของกระบวนการหรือชิ้นงาน 147.14 หน่วย และจากสาเหตุจากระบบวัดด้วยเครื่อง 115.08 หน่วย โดยเป็นความผันแปรจากสาเหตุ Reproducibility 70.2%

วิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis: MSA) จากภาพที่ 4-21 พิจารณาดังนี้

1. Variance หมายถึงความผันแปรต่อหน่วยในประชากร โดยถ้าความแปรปรวนจากข้อมูลทั้งหมดมีค่า 0.0006203 หน่วย² จะมาจากความแปรปรวนของกระบวนการหรือชิ้นงาน 0.0003849 หน่วย² และความแปรปรวนของกระบวนการวัดด้วยเครื่อง 0.0002354 หน่วย²

2. ค่า %Contribution เท่ากับ 37.96% หมายความว่า ถ้าความแปรปรวนจากข้อมูลทั้งหมดมีค่า 100 หน่วย² จะมาจากการแปรปรวนของกระบวนการผลิตหรือชิ้นงาน 62.04 หน่วย² และความแปรปรวนของกระบวนการวัดด้วยเครื่อง 37.96 หน่วย² ซึ่งโดยทั่วไปเกณฑ์ในการยอมรับอยู่ที่น้อยกว่า 5% ดังนั้นแสดงว่าระบบการวัดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3. P-Value Interaction Effect (Part*No. Machine) = 0.112 มีค่ามาก แสดงว่า F มีค่ามาก แสดงว่า อิทธิพลร่วมระหว่างเครื่องจักรและชิ้นงาน มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 จึงไม่สามารถทำการตัดทิ้งได้

4. P-Value Main Effect (No. Machine) = 0.000 มีค่าน้อย แสดงว่า F มีค่ามาก แสดงว่า เครื่องจักรมีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัดคือมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

5. P-Value Main Effect (Part) = 0.000 มีค่าน้อย แสดงว่า F มีค่ามาก แสดงว่า ชิ้นงานมีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัด คือมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

สรุประบบการวัดของกลุ่มที่ 3.2.2 เครื่องจักร A กับงานด้านบน (DN)

คุณสมบัติไม่มีผ่านเกณฑ์ จึงไม่สามารถให้การยอมรับความผันแปรของกระบวนการวัดได้ กล่าวคือ ความผันแปรของเครื่องจักรมีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัด

3.3 กลุ่มที่ 3 วิเคราะห์ระบบวัดของเครื่องประเภท B

3.3.1 วิเคราะห์ระบบวัดของเครื่องประเภท B ในตัวอย่างด้านบน (UP)

ขั้นตอนการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความแม่น (Repeatability and Reproducibility) ของ Track Width ของกลุ่มที่ 3.3.1 มีดังนี้

- ทำการเลือกชิ้นงานจากกระบวนการผลิตมา 10 ตัวอย่าง โดยให้ครอบคลุม ตลอดช่วงย่างวัด ของระบบวัด แล้วทำการกำหนดหมายเลข

- มอบหมายให้พนักงานของดำเนินการวัดค่าสัญญาณ (Magnetic test) ที่ได้รับการอบรมแล้ว และทำงานประจำทุกคนจำนวน 1 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่วิเคราะห์ระบบวัดจาก กลุ่มที่ 1

- กำหนดเครื่องจักร 3 เครื่อง แล้วให้พนักงาน (ซึ่งผ่านจากกลุ่มที่ 1) ทำการวัด ชิ้นงานทั้ง 10 ตัวอย่าง จำนวนเครื่องละ 3 รอบ โดยเริ่มจาก เครื่องที่ 1 วัดครั้งที่ 1 เครื่องที่ 2 วัดครั้งที่ 1 เครื่องที่ 3 วัดครั้งที่ 1 แล้ววนมาเครื่องที่ 1 วัดครั้งที่ 2 เครื่องที่ 2 วัดครั้งที่ 2 เครื่องที่ 3 วัดครั้งที่ 2 แล้ววนมาเครื่องที่ 1 วัดครั้งที่ 3 เครื่องที่ 2 วัดครั้งที่ 3 เครื่องที่ 3 วนครบ โดยพนักงานเดียวกันและซึ้งเดียวกัน เพื่อทำให้สามารถหาค่าประมาณของความผันแปรอันเนื่องมาจากปัจจัยที่ไม่ได้รับการควบคุมในการทดลองได้ อย่างสูง แสดงผลดังตารางที่ 4-9 วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม Minitab Release 15.00


ตารางที่ 4-9 ผลการทดลองคุณสมบัติด้านความแม่นยำของระบบการวัดของงานกลุ่มที่ 3.3.1

Part	เครื่องที่ 1			เครื่องที่ 2			เครื่องที่ 3		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1	0.1526	0.1532	0.1538	0.1547	0.1553	0.1538	0.1536	0.1535	0.1539
2	0.1851	0.1814	0.1835	0.1806	0.1828	0.1830	0.1803	0.1827	0.1824
3	0.1763	0.1755	0.1773	0.1754	0.1755	0.1776	0.1758	0.1755	0.1773
4	0.1929	0.1913	0.1910	0.1935	0.1917	0.1922	0.1900	0.1912	0.1902
5	0.1906	0.1879	0.1901	0.1906	0.1918	0.1909	0.1883	0.1921	0.1915
6	0.1969	0.1949	0.1948	0.1957	0.1970	0.1978	0.1938	0.1968	0.1967
7	0.2042	0.2056	0.2027	0.2039	0.2061	0.2026	0.2044	0.2043	0.2055

ตารางที่ 4-9 ผลการทดลองคุณสมบัติค้านความแม่นยำของระบบการวัดของงานกลุ่มที่ 3.3.1 (ต่อ)

Part	เครื่องที่ 1			เครื่องที่ 2			เครื่องที่ 3		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
8	0.2027	0.2035	0.2024	0.2068	0.2030	0.2062	0.2034	0.2033	0.2054
9	0.2088	0.2116	0.2099	0.2106	0.2114	0.2093	0.2117	0.2109	0.2110
10	0.2020	0.2035	0.2031	0.2017	0.2017	0.2017	0.2017	0.2035	0.1999

จากตารางที่ 4-9 นำมายิเคราะห์โดยโปรแกรม Minitab (Gage R&R Study (Crossed) โดยวิธี ANOVA) ซึ่งได้ผลการทดลองดังภาพที่ 4-22 และ 4-23 โดย yiเคราะห์ผลตามลำดับดังนี้



ภาพที่ 4-22 ผลการทวนสอบข้อมูลของระบบการวัดค่า Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.3.1

จากภาพที่ 4-22 จะต้องพิจารณาดังนี้

1. แผนภูมิควบคุม R แสดงว่าระบบการวัดของเครื่องขักรทั้งสามเครื่อง มีค่าวัดที่มีความแตกต่างกัน คือจุดที่เพล็อกของเครื่องที่ 3 ในกราฟอยู่นอกพิกัดควบคุม

2. แผนภูมิควบคุม Xbar แสดงว่า ความผันแปรจากระบบการวัดมีค่าต่ำ เมื่อเทียบกับความผันแปรจากสาเหตุของระบบผลิต ดังนั้นข้อมูลที่วัดได้สามารถใช้ประมาณความผันแปรของกระบวนการได้ โดยต้องพิจารณาค่า ndc (Number of Distinct Categories) จากส่วน Session ประกอบด้วย

3. No. Machine * Part Interaction แผนภาพแสดงอิทธิพลร่วมระหว่างเครื่องจักรและชิ้นงาน พนว่าเครื่องจักรไม่มีอิทธิพลร่วมกับชิ้นงาน เนื่องจากกราฟไม่มีการตัดกันของตัวอย่าง

4. Measurement by No. Machine กราฟที่พลอตระหว่างเครื่องจักรที่ทดลองแสดงว่าเครื่องจักรทั้ง 3 เครื่องไม่มีค่าแตกต่างกัน เนื่องจากกราฟไม่มีการเหลื่อมกันอย่างชัดเจนเป็นส่วนต์ อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาค่า P-Value ใน Session ยืนยัน

5. Measurement by Part กราฟที่พลอตระหว่างชิ้นงาน แสดงว่า ชิ้นงานที่นำมาทดลองเป็นอย่างสุ่ม ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน

Gage R&R Study - ANOVA Method					
Two-Way ANOVA Table With Interaction					
Source	DF	SS	MS	F	P
Part	9	0.0230007	0.0025556	1607.13	0.000
No. Machine	2	0.0000052	0.0000026	1.64	0.223
Part * No. Machine	18	0.0000286	0.0000016	1.08	0.390
Repeatability	60	0.0000880	0.0000015		
Total	89	0.0231225			
Two-Way ANOVA Table Without Interaction					
Source	DF	SS	MS	F	P
Part	9	0.0230007	0.0025556	1708.60	0.000
No. Machine	2	0.0000052	0.0000026	1.74	0.183
Repeatability	78	0.0001167	0.0000015		
Total	89	0.0231225			
Gage R&R					
%Contribution					
Source	VarComp	(of VarComp)			
Total Gage R&R	0.0000015	0.54			
Repeatability	0.0000015	0.52			
Reproducibility	0.0000000	0.01			
No. Machine	0.0000000	0.01			
Part-To-Part	0.0002838	99.46			
Total Variation	0.0002853	100.00			
Study Var %Study Var %Tolerance %Process					
Source	StdDev (SD)	(6 * SD)	(±SV)	(SV/Toler)	(SV/Proc)
Total Gage R&R	0.0012380	0.007428	7.33	9.28	19.05
Repeatability	0.0012230	0.007338	7.24	9.17	18.82
Reproducibility	0.0001919	0.001151	1.14	1.44	2.95
No. Machine	0.0001919	0.001151	1.14	1.44	2.95
Part-To-Part	0.0168461	0.101077	99.73	126.35	259.17
Total Variation	0.0168916	0.101349	100.00	126.69	259.87
Number of Distinct Categories = 19					

ภาพที่ 4-23 ผลลัพธ์ช่วง Session ของการวิเคราะห์คุณสมบัติค้านเสถียรภาพของระบบการวัด Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.3.1

ประเมินผลกระทบการวัด (Measurement System Evaluation: MSE) จากภาพที่ 4-23 จะต้องพิจารณาดังนี้

1. Number of Distinct Categories = 19 หมายความว่า ระบบการวัดสามารถแยกข้อมูลที่วัดได้ออกเป็น 19 ประเภท คือมีความสามารถแยกความแตกต่างกันได้ (ผ่านเกณฑ์พิจารณาคือ ndc มากกว่า 5) ซึ่งแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากระบบการวัดสามารถใช้ประมาณค่าความผันแปรจากกระบวนการได้

2. %Study Var ประเมินผลเทียบกับความผันแปรของกระบวนการ (Total Variation: TV) หรือ P/TV จะเป็นความผันแปรจากสาเหตุของกระบวนการหรือชิ้นงาน 99.73 หน่วย และจากสาเหตุจากระบบวัดเครื่อง 7.33 หน่วย ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10% ระบบวัดจึงผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

3. %Tolerance ประเมินผลเทียบกับความคลาดเคลื่อนอนุโภูมิของข้อกำหนดเฉพาะ (Tolerance: T) หรือ P/T จะเป็นความผันแปรจากสาเหตุของกระบวนการหรือชิ้นงาน 126.35 หน่วย และจากสาเหตุจากระบบวัดด้วยเครื่อง 9.28 หน่วย โดยเป็นความผันแปรจากสาเหตุ Repeatability 86.4%

วิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis: MSA) จากภาพที่ 4-23 พิจารณาดังนี้

1. Variance หมายถึงความผันแปรต่อหน่วยในประชากร โดยถ้าความแปรปรวนจากข้อมูลทั้งหมดมีค่า 0.0002854 หน่วย² จะมาจากการแปรปรวนของกระบวนการหรือชิ้นงาน 0.0002838 หน่วย² และความแปรปรวนของกระบวนการวัดด้วยเครื่อง 0.0000015 หน่วย²

2. ค่า %Contribution เท่ากับ 0.54% หมายความว่า ถ้าความแปรปรวนจากข้อมูลทั้งหมดมีค่า 100 หน่วย² จะมาจากการแปรปรวนของกระบวนการผลิตหรือชิ้นงาน 99.46 หน่วย² และความแปรปรวนของกระบวนการวัดด้วยเครื่อง 0.54 หน่วย² ซึ่งโดยทั่วไปเกณฑ์ในการยอมรับอยู่ที่น้อยกว่า 5% ดังนั้นแสดงว่าระบบการวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3. P-Value Interaction Effect (Part*No. Machine) = 0.390 มีค่าน้อย แสดงว่า F มีค่าน้อย แสดงว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างเครื่องจักรและชิ้นงาน ไม่มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 จึงสามารถทำการตัดทิ้งได้

4. P-Value Main Effect (No. Machine) = 0.223 มีค่ามาก แสดงว่า F มีค่าน้อย แสดงว่าเครื่องจักรไม่มีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัดคือมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

5. P-Value Main Effect (Part) = 0.000 มีค่าน้อย แสดงว่า F มีค่ามาก แสดงว่า ชิ้นงานมีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัด คือมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

สรุประบบการวัดของกลุ่มที่ 3.3.1 เครื่องจักร B กับงานค้านบน (UP) คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ “จึงสามารถให้การยอมรับความผันแปรของกระบวนการการวัดได้ กล่าวคือความผันแปรของเครื่องจักร ไม่มีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัด

3.3.3 วิเคราะห์ระบบวัดของเครื่องประเภท B ในตัวอย่างค้านล่าง (DN)

ขั้นตอนการวิเคราะห์คุณสมบัติค้านความแม่น (Repeatability and Reproducibility) ของ Track Width ของกลุ่มที่ 3.3.2 มีดังนี้

- ทำการเลือกชิ้นงานจากกระบวนการผลิตมา 10 ตัวอย่าง โดยให้ครอบคลุม

ตลอดช่วงบานวัด ของระบบวัด แล้วทำการกำหนดหมายเลข


- มองหมายให้พนักงานของตำแหน่งการวัดค่าสัญญาณ (Magnetic Test) ที่ได้รับการอบรมแล้ว และทำงานประจำทุกคนจำนวน 1 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่วิเคราะห์ระบบวัดจากกลุ่มที่ 1

- กำหนดเครื่องจักร 3 เครื่อง แล้วให้พนักงาน(ซึ่งผ่านจากกลุ่มที่ 1) ทำการวัดชิ้นงานทั้ง 10 ตัวอย่าง จำนวนเครื่องละ 3 รอบ โดยเริ่มจาก เครื่องที่ 1 วัดครั้งที่ 1 เครื่องที่ 2 วัดครั้งที่ 1 เครื่องที่ 3 เครื่องที่ 1 แล้ววนมาเครื่องที่ 1 วัดครั้งที่ 2 เครื่องที่ 2 วัดครั้งที่ 2 เครื่องที่ 3 วัดครั้งที่ 2 แล้ววนมาเครื่องที่ 1 วัดครั้งที่ 3 เครื่องที่ 2 วัดครั้งที่ 3 เครื่องที่ 3 วัดครั้งที่ 3 จนครบ โดยพนักงานเดียวกันและซึ้งเดียวกัน เพื่อทำให้สามารถหาค่าประมาณของความผันแปรอันเนื่องมาจากการปัจจัยที่ไม่ได้รับการควบคุมในการทดลอง ได้ อย่างสูง แสดงผลดังตารางที่ 4-10 วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม Minitab Release 15.00

ตารางที่ 4-10 ผลการทดสอบคุณสมบัติด้านความแม่นยำของระบบการวัดของงานกลุ่มที่ 3.3.2

Part	เครื่องที่ 1			เครื่องที่ 2			เครื่องที่ 3		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1	0.1446	0.1454	0.1446	0.1468	0.1459	0.1470	0.1459	0.1458	0.1468
2	0.1836	0.1818	0.1826	0.1837	0.1834	0.1834	0.1824	0.1825	0.1835
3	0.1849	0.1840	0.1855	0.1838	0.1835	0.1854	0.1823	0.1842	0.1823
4	0.1819	0.1820	0.1822	0.1833	0.1833	0.1814	0.1823	0.1832	0.1831
5	0.1954	0.1961	0.1963	0.1934	0.1938	0.1962	0.1931	0.1936	0.1946
6	0.2012	0.2025	0.2033	0.2023	0.2042	0.2046	0.2016	0.2042	0.2031
7	0.1874	0.1867	0.1849	0.1889	0.1875	0.1875	0.1852	0.1859	0.1873
8	0.2102	0.2112	0.2130	0.2111	0.2116	0.2129	0.2120	0.2139	0.2135
9	0.2002	0.2019	0.2032	0.2037	0.2044	0.2010	0.2029	0.2044	0.2009
10	0.2093	0.2084	0.2121	0.2099	0.2092	0.2131	0.2092	0.2130	0.2099

จากตารางที่ 4-10 นำมายิเคราะห์โดยโปรแกรม Minitab (Gage R&R Study (Crossed) โดยวิธี ANOVA) ซึ่งได้ผลการทดสอบดังภาพที่ 4-24 และ 4-25 โดย yiเคราะห์ผลตามลำดับดังนี้



ภาพที่ 4-24 ผลการทวนสอบข้อมูลของระบบการวัดค่า Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.3.2

จากภาพที่ 4-24 จะต้องพิจารณาดังนี้

1. แผนภูมิควบคุม R แสดงว่าระบบการวัดของเครื่องทั้งสามเครื่อง คุณสมบัติด้านความสม่ำเสมอไม่มีปัญหา คือจุดที่พล็อตทุกจุดในกราฟอยู่ภายใต้เส้นพิกัดควบคุม สรุปว่ากราฟ R Chart ผ่านเกณฑ์

2. แผนภูมิควบคุม Xbar แสดงว่า ความผันแปรจากระบบการวัดมีค่าต่ำ เมื่อเทียบกับความผันแปรจากสาเหตุของระบบผลิต ดังนั้นข้อมูลที่วัดได้ สามารถใช้ประมาณ ความผันแปรของกระบวนการ ได้ โดยต้องพิจารณาค่า ndc (Number of Distinct Categories) จากส่วน Session ประกอบด้วย

3. No. Machine * Part Interaction แผนภาพแสดงอิทธิพลร่วมระหว่าง เครื่องจักรและชิ้นงาน พ布ว่า เครื่องจักรไม่มีอิทธิพลร่วมกับชิ้นงาน เนื่องจากกราฟไม่มีการตัดกัน ของตัวอย่าง อย่างไรก็ตามควรพิจารณาจาก ส่วน Session ประกอบด้วย

4. Measurement by No. Machine กราฟที่พลอตระหว่างเครื่องจักรที่ทดลอง แสดงว่าเครื่องจักรทั้ง 3 เครื่องนี้ไม่ค่าแตกต่างกัน เนื่องจากกราฟไม่มีการเหลื่อมกัน แต่ต้อง พิจารณาค่า P-Value ใน Session ยืนยัน

5. Measurement by Part กราฟที่พลอตระหว่างชิ้นงาน แสดงว่า ชิ้นงานที่นำมาทดลองเป็นอย่างสุ่ม ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน

Gage R&R Study - ANOVA Method					
Two-Way ANOVA Table With Interaction					
Source	DF	SS	MS	F	P
Part	9	0.0301841	0.0033538	1999.24	0.000
No. Machine	2	0.0000068	0.0000034	2.02	0.161
Part * No. Machine	18	0.0000302	0.0000017	1.18	0.307
Repeatability	60	0.0000853	0.0000014		
OkdTotal	89	0.0303065			
Two-Way ANOVA Table Without Interaction					
Source	DF	SS	MS	F	P
Part	9	0.0301841	0.0033538	2264.07	0.000
No. Machine	2	0.0000068	0.0000034	2.29	0.108
Repeatability	76	0.0001155	0.0000015		
Total	89	0.0303065			
Gage R&R					
*Contribution					
Source		VarComp	(of VarComp)		
Total Gage R&R		0.0000015	0.41		
Repeatability		0.0000015	0.40		
Reproducibility		0.0000001	0.02		
No. Machine		0.0000001	0.02		
Part-To-Part		0.0003725	99.59		
Total Variation		0.0003740	100.00		
Study Var					
Source	StdDev (SD)	(6 * SD)	(%SV)	%Tolerance	%Process
Total Gage R&R	0.0012430	0.007458	6.43	9.23	19.12
Repeatability	0.0012171	0.007303	6.29	9.13	18.72
Reproducibility	0.0002523	0.001514	1.30	1.89	3.88
No. Machine	0.0002523	0.001514	1.30	1.89	3.88
Part-To-Part	0.0192997	0.115798	99.79	144.75	296.92
Total Variation	0.0193397	0.116038	100.00	145.05	297.53
Number of Distinct Categories = 21					

ภาพที่ 4-25 ผลลัพธ์ช่วง Session ของการวิเคราะห์คุณสมบัติค้านเสถียรภาพของระบบการวัด Track Width ของงานกลุ่มที่ 3.3.2

ประเมินผลกระทบการวัด (Measurement System Evaluation: MSE) จากภาพที่ 4-25 จะต้องพิจารณาดังนี้

- Number of Distinct Categories = 21 หมายความว่า ระบบการวัดสามารถแยกข้อมูลที่วัดได้ออกเป็น 21 ประเภท ซึ่งมีความสามารถแยกความแตกต่างกันได้ (ผ่านเกณฑ์พิจารณาคือ ndc มากกว่า 5) ซึ่งแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการวัดสามารถใช้ประมาณค่าความผันแปรจากกระบวนการได้
- %Study Var ประเมินผลเทียบกับความผันแปรของกระบวนการ (Total Variation: TV) หรือ P/TV จะเป็นความผันแปรจากสาเหตุของกระบวนการหรือชิ้นงาน 99.79 หน่วย และจากสาเหตุจากระบบวัดเครื่อง 6.43 หน่วย ซึ่งมีค่า'n'อยกว่า 10% ระบบวัดจึงผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

3. %Tolerance ประเมินผลเทียบกับความคลาดเคลื่อนอนุโลมของข้อกำหนดเฉพาะ (Tolerance: T) หรือ P/T จะเป็นความผันแปรจากสาเหตุของกระบวนการหรือชิ้นงาน 144.75 หน่วย และจากสาเหตุจากระบบวัดด้วยเครื่อง 9.23 หน่วย โดยเป็นความผันแปรจากสาเหตุ Repeatability 82.8%

วิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis: MSA) จากภาพที่ 4-25 พิจารณาดังนี้

1. Variance หมายถึงความผันแปรต่อหน่วยในประชากร โดยถ้าความแปรปรวนจากข้อมูลทั้งหมดมีค่า 0.0003740 หน่วย² จะมาจากการแปรปรวนของกระบวนการหรือชิ้นงาน 0.0003725 หน่วย² และความแปรปรวนของกระบวนการวัดด้วยเครื่อง 0.0000015 หน่วย²

2. ค่า %Contribution เท่ากับ 0.41% หมายความว่า ถ้าความแปรปรวนจากข้อมูลทั้งหมดมีค่า 100 หน่วย² จะมาจากความแปรปรวนของกระบวนการผลิตหรือชิ้นงาน 99.59 หน่วย² และความแปรปรวนของกระบวนการวัดด้วยเครื่อง 0.41 หน่วย² ซึ่งโดยทั่วไปเกณฑ์ในการยอมรับอยู่ที่น้อยกว่า 5% ดังนั้นแสดงว่าระบบการวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3. P-Value Interaction Effect (Part*No. Machine) = 0.307 มีค่าน้อย แสดงว่า F มีค่าน้อย แสดงว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างเครื่องจักรและชิ้นงาน ไม่มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 จึงสามารถทำการตัดทิ้งได้

4. P-Value Main Effect (No. Machine) = 0.161 มีค่ามาก แสดงว่า F มีค่าน้อย แสดงว่าเครื่องจักรไม่มีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัดคือมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

5. P-Value Main Effect (Part) = 0.000 มีค่าน้อย แสดงว่า F มีค่ามาก แสดงว่าชิ้นงานมีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัด คือนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 สรุประบบการวัดของกลุ่มที่ 3.3.2 เครื่องจักร B กับงานค้านล่าง (DN) มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จึงสามารถให้การยอมรับความผันแปรของกระบวนการวัดได้ กล่าวคือความผันแปรของเครื่องจักร ไม่มีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัด

สรุปผลการวิเคราะห์ระบบวัด


1. พนักงานมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และสามารถให้การยอมรับความผันแปรของกระบวนการวัดได้ กล่าวคือความผันแปรของพนักงาน ไม่มีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัด

2. สำหรับเครื่องจักรสามารถแยกคุณสมบัติได้สองกลุ่มอย่างชัดเจนดังนี้

- วิเคราะห์ระบบวัดระหว่างเครื่องจักรประเภท A เมื่อกับชิ้นงานค้านบน (UP) และค้านล่าง (DN) พบว่าไม่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ไม่สามารถให้การยอมรับความผันแปรของกระบวนการวัดได้ กล่าวคือความผันแปรของเครื่องจักรประเภท A มีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัดอย่างมาก

- วิเคราะห์ระบบวัดระหว่างเครื่องจักรประเภท B เมื่อกับชิ้นงานค้านบน (UP) และค้านล่าง (DN) พบว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ สามารถให้การยอมรับความผันแปรของกระบวนการวัดได้ กล่าวคือความผันแปรของเครื่องจักรประเภท B ไม่มีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัด

เมื่อนำตัวชี้วัดการวิเคราะห์ระบบวัดของเครื่องจักรทั้ง A และ B มาเปรียบเทียบ พบว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจน ดังภาพที่ 4-26



ภาพที่ 4-26 กราฟแสดงค่าตัวชี้วัดการวิเคราะห์ระบบการวัดแยกตามประเภทเครื่องจักร

จากภาพที่ 4-26 และผลการวิเคราะห์ระบบวัด พบว่าเครื่องจักรประเภท A เป็นสาเหตุหลักของความผันแปรของระบบการวัด จึงทำการเทียบเคียงกับเครื่องจักรประเภท B

เป็นการระบุความเป็นไปได้ของงานเหตุ นำไปสู่การระดมความคิด เพื่อแจกแจงสาเหตุหรือตัวแปร นำเข้าที่สำคัญ (Key Process Variable Input: KPIVs)


4. การประเมินความสามารถของกระบวนการ ในปัจจุบัน

ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินความสามารถของกระบวนการในปัจจุบัน โดยศึกษาด้วยการวัดความสามารถด้านศักยภาพของกระบวนการสะท้อนด้วยค่า Process Capability (Cpk) และแสดงถึงค่าการเลื่อนไปจากค่ากลางของข้อกำหนดเฉพาะของตำแหน่งของกระบวนการ

กรณีศึกษานี้จะทำการประเมินความสามารถของกระบวนการของความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการวัดซ้ำ โดยเก็บข้อมูลสถิติของจำนวนการวัดซ้ำที่เกิดขึ้นเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เป็นเวลา 30 วัน ดังตารางที่ 4-11 สามารถนำมาเขียนเป็นแผนภูมิควบคุมสัด ส่วนของเสีย (p Chart) ดังภาพที่ 4-27 ซึ่งพบว่ามี 5 วัน ออกนอกพิกัดควบคุมซึ่งจำเป็นต้องตัดออกและคำนวณค่า \bar{p} ใหม่ ซึ่งได้เท่ากับ $\bar{p}_{\text{new}} = 0.09801$

ตารางที่ 4-11 ข้อมูลสถิติของจำนวนการวัดซ้ำที่เกิดขึ้นเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เป็นเวลา 30 วัน

วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Input	4578	5419	4631	4925	5120	5187	4880	4643	5447	4722	4713	5009	5257	4947	5316
จำนวนวัดซ้ำ	421	579	412	502	476	555	624	427	522	486	433	450	567	460	499
วันที่	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Input	5447	5109	4703	4779	5193	4778	4915	4867	4820	5062	4713	5324	5087	4710	5396
จำนวนวัดซ้ำ	561	602	427	520	581	453	619	476	448	435	428	415	483	461	566



ภาพที่ 4-27 กราฟ P Chart สัดส่วนการวัดข้าที่กระบวนการการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก

ในการประเมินความสามารถด้านศักยภาพจะถือว่ากระบวนการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ค่ากลางของพิภัตข้อกำหนดเฉพาะจึงสามารถทำการเทียบเคียงด้วยการให้ค่าสัดส่วนของเสียงเท่ากันที่แต่ละด้านของการแยกแยะ ในที่นี้จะเท่ากับ 0.0490 ค่าที่ได้มีเมื่อทำการเปิดหาค่า Z_{Bench} จากตารางการแยกแยะแบบปกติมาตรฐานจะได้ค่า $Z_{Bench} = 1.655$

จากสูตร ด้านความสามารถเชิงศักยภาพของกระบวนการระยะยาว

$$P_{pBench} = \frac{1}{3} Z_{Bench}$$

แทนค่า

$$P_{pBench} = \frac{1}{3}(1.655)$$

$$= 0.552$$

เมื่อทำการพิจารณาด้านศักยภาพของกระบวนการระยะยาว (Pp Bench) พบร่วมค่าเท่ากับ 0.552 ซึ่งน้อยกว่า 1.33 แสดงว่าความสามารถของกระบวนการการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็กมีความผันแปรสูงและมีความมั่นคงน้อย

สำหรับการประเมินความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการจะพิจารณาโดยถือว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของการแยกแบบปกติ ซึ่งเมื่อเปิดจากตารางการแยกแบบปกติ จะได้ค่า $Z_{Bench} = 1.293$

จากสูตร ดังนีความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการจะประมาณว่า

$$P_{PK\ Bench} = \frac{1}{3} Z_{Bench}$$

แทนค่า

$$P_{PK\ Bench} = \frac{1}{3} (1.293)$$

$$= 0.431$$

เมื่อทำการพิจารณาดัชนีศักยภาพของกระบวนการระยะยาว (Ppk Bench) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.431 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1.33 แสดงว่าการเลื่อนไปจากค่ากลางของข้อกำหนดเฉพาะของตำแหน่งกระบวนการมีความผันแปรมาก

สรุปการศึกษาความสามารถของกระบวนการในกระบวนการวัดสัญญาณ พบว่าดัชนีความสามารถเชิงศักยภาพของกระบวนการระยะยาว และดัชนีความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการระยะยาวไม่อยู่ในระดับมาตรฐาน ดังตารางที่ 4-12

ตารางที่ 4-12 การเปรียบเทียบดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการ

	$P_{P\ Bench}$	$P_{PK\ Bench}$
ค่ามาตรฐาน	มากกว่า 1.33	มากกว่า 1.33
ค่าที่คำนวนได้	0.552	0.431

5. การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Base Cause Analysis)

ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาจากความสูญเปล่า โดยเริ่มทำการวิเคราะห์จากการวัดซ้ำ (Defect) ด้วยการทำการสืบค้นและวิเคราะห์จากข้อมูล (Data Analysis) ด้วยเครื่องมือแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) พบว่ามีปัจจัยที่เป็นไปได้ KPIVs (Key Process Input Variation) ที่ส่งผลกระทบกับความสูญเปล่าต่อการวัดซ้ำจำนวน 73 สาเหตุและทำการวิเคราะห์ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการอุดอย (Waiting) ที่ทำการสืบค้นและวิเคราะห์จากกระบวนการ (Process Analysis) ด้วยเครื่องมือแผนภูมิสองมือ (Left Hand / Right Hand) พบว่ามี

ปัจจัยมาจากการทำงานในบางขั้นตอน ซึ่งต้องปรับปรุงอุปกรณ์พักฟิกเจอร์เพิ่มเติม เพื่อกำจัดความสูญเปล่าดังกล่าว

ดังนี้ในส่วนของการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Base Cause Analysis) จึงเป็นการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาในส่วนของความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากวัสดุ (Defect) ด้วยเครื่องมือสาเหตุและผลจากตาราง (C-E Matrixs) และวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ โดยใช้วิธีการ FMEA (Failure Mode & Effect Analysis) ดังนี้

5.1 การวิเคราะห์ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากวัสดุ (Defect) ด้วยตาราง (C-E Matrixs) เริ่มจากการนำตัวแปรเข้าจากแผนผังสาเหตุและผล มาจัดอันดับเอ้าท์พุตตามลำดับความสำคัญที่ส่งผลต่อสูญเสีย โดยใช้คะแนน 0-10 ค่ามากให้หมายถึงความสำคัญมาก ดังตารางที่

ตารางที่ 4-13 เมตริกซ์สาเหตุและผล (Cause and Effect Matrix)


ลำดับ KPI#	กระบวนการ	ขั้นตอนกระบวนการ	กระบวนการส่งออกค้าฯ		รวม
			ผู้ประเมินเชิงองค์กรรวมการ(X)	Track width	
1	กระบวนการคุณคิลาร์	การวัดคิลาร์เพื่อใช้งาน	คุณภาพน้ำเสียต้องไม่ได้	1	10
2			ความสามารถในการวัดช้า	1	10
3		วิธีการคัดเลือกคิลาร์ใช้งาน	เกณฑ์การคัดเลือกคิลาร์ไม่เหมาะสม	9	90
4			ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	1	10
5		การจัดกลุ่มคิลาร์	การระบุการจัดกลุ่มคิลาร์	2	20
6			ศักยภาพสำหรับคิลาร์สำรอง	9	90
7		การท่า Correlation คิลาร์	ประสานพลังระหว่างหน้างาน	0	0
8			การป้องกันภัยร้าย	2	20
9		การอัดเทกค่าลงเครื่อง	การป้องกันไฟฟ้ารั่ว	2	20
10	กระบวนการคุณงานมาตรฐานเซอร์เซชัน	ระดับค่ารั่วไฟฟ้าเดียว	ระยะเวลาปรับค่ารั่วไฟฟ้า	0	0
11		ประสานพลังระหว่างเดียว	วิธีการตีขอต่อเดียว	1	10
12		การยืนยันค่าตามของเครื่องหักดัก	ความถูกต้องของข้อมูลที่ถ่ายอิง	1	10
13		การท่า Correlation สำหรับข้อมูลหักดัก	จุดโดยการป้อนค่าเดียวคงอยู่	3	30
14			การถ่ายอิงเดียวเรื่องกับข้อมูลคิลาร์	3	30
15		สภาพเครื่องหักดัก	ความผันแปรระหว่างหน้างาน	3	30
16			สภาพเครื่องหักดักเปลี่ยนไป	1	10
17		สภาพเดียว	การดูดงานเดียวในแต่ละครั้ง	1	10
18		การทืบภัยทางเซอร์เซชัน	ระบบการควบคุมไม่ติดพอ	1	10
19		การหันพื้นที่ของน้ำเรือหักดัก	การตัดสินใจ	0	0
20	การท่า Correlation	ค่าเซชัน	เซชันแยกข้อมูลไม่ตรงกัน	9	90
21		การป้อนค่า calibration	การป้อนข้อมูลคิลาร์	10	100
22		การตัดตีคิลาร์	การตัดตีคิลาร์ไม่แน่น	0	0
23		สัญญาณพินช่องเข็ม	อัตโนมัติของเข็ม	9	90
24		ข้อมูลถูกจึงสำหรับการวัด	ข้อมูลถูกจึงไม่ถูกต้อง	9	90
25		ขั้นตอนการท่า Correlation	ไม่ได้กำหนดขั้นตอน	1	10
26		การอัดเทกค่า	ความผันแปรระหว่างหน้างาน	2	20
27			ปั๊มน้ำเดียว	0	0
28		การป้อนค่าลงเครื่อง	ปั๊มน้ำเดียว	2	20
29	ความเดาต่างระหว่างเครื่องหักดัก	การเปรียบเทียบวัดดูที่จะระหว่างเครื่องหักดัก	Piezo cable	10	100
30			Piezo controller Version	10	100
31			อุปกรณ์รองรับคิลาร์	10	100
32			Piezo coupling holder	10	100
33	การซ่อมบำรุงเครื่องหักดัก	การซ่อมระดับของพิน	ระดับของพินเปลี่ยนไป	9	90
34		การซ่อมการตอบสนองของบอร์ด	ปลายพินแตก	9	90
35		การซ่อม FPC	FPC เสียหาย	2	20
36		การซ่อมรายชื่อม	รายชื่อมีรอยชำร้า	2	20
37		การซ่อมรอยและพินคิลาร์	พินเป็นรอย	2	20

ตารางที่ 4-13 เมตริกซ์สาเหตุและผล (Cause and Effect Matrix) (ต่อ)

ลำดับ KPIIV:	กระบวนการ	ข้อตอนกระบวนการ	ระบบค่าอุกกาศ		รวม
			ตัวเปลี่ยนทางกระบวนการ (X)	% Track Width	
38	การซ่อมบำรุงเครื่องจักร	การซ่อมบำรุงเครื่องจักร	อัลตราโซนิกไม้ได้	9	90
39		การซ่อมปืนเดิต	ปืนเดิตเป็นสีเงิน	9	90
40		การซ่อมฝารอบคิตติ์	ห้องร่างร่างฝารอบคิตติ์	9	90
41		การซ่อมเครื่องตัวอ่อนอลากูรู	บล็อกตากูรูเคลื่อน	2	20
42		การซ่อมไฮดรอลิก HP	อัลตราโซนิก H.P.ไม้ได้	9	90
43		การซ่อมไฮดรอลิกเครื่อง	อัลตราโซนิกเครื่องไม้ได้	2	20
44		การปรับระดับของเครื่อง	ระบบคงอยู่เครื่องไม้ได้	3	30
45	การตรวจสอบความระยะเวลาระหว่างช่วงเวลา	การทําความระยะเวลารักษา	ไม่ต้องคาดเพียงพอ	1	10
46		การตรวจสอบความเรียบเท้าหน้างาน	ตัวแทนง่ายต่อรอง	3	30
47		การตรวจสอบความเรียบของจักร	อัลตราโซนิกเครื่องไม้ได้	3	30
48		การตรวจสอบความเรียบของจักร	washer ชั้งจักรหุ้ดหาย	0	0
49			ร่อง	9	90
50			Tapeguide ศึกษาตี	1	10
51		ตรวจสอบการติดตั้งจักร	ห้องร่างหัวเจาะแท้เครื่อง	1	10
52		การตรวจสอบไฟฟ้าพื้น	ไฟฟ้าพื้นหาย	0	0
53			ไฟฟ้าพื้นเสียหาย	10	100
54		การวัด	เกณฑ์การวัด	1	10
55		ตรวจสอบความเรียบของฐาน	ฐานเรียบหาย	9	90
56		ตรวจสอบเบรคเก้นอากาศ	เบรคเก้นไม้ได้	10	100
57		การทำงานของเบรกเกอร์	เบรกเกอร์เสียหาย	0	0
58		ตรวจสอบปุ่มฉุกเฉิน	ปุ่มฉุกเฉินบกบ่อง	0	0
59		การตรวจสอบอลากูรู	การทดสอบห้องของอลากูรู	9	90
60		การตรวจสอบตัวป้องร้อนดิชต์	ตัวแทนผังเส้นป้องร้อนดิชต์	0	0
61		การตรวจสอบ Parallelism	สภาพ Parallelism	9	90
62			ทักษะของช่างซ่อมบำรุง	1	10
63			การติดตั้งไม้ได้อัลตราโซนิก	9	90
64		การตรวจสอบความเรียบของสถานที่อยู่ภายใน	สถานที่อยู่	1	10
65		การตรวจสอบไถเมนท์ของไฟฟ้าพื้น	อัลตราโซนิกไฟฟ้าพื้น	1	10
66	อุปกรณ์ตัดกาวซึ่งงานและตีกั้นจักร	อุปกรณ์ตัดกาวซึ่งงานและตีกั้นจักร	อุปกรณ์ตัดกาวซึ่งงานเย็นเดี้ยน	1	10
67			ตีกั้นจักรเป็นร่อง	1	10
68		เครื่องตัดป้ายรัม	การทดสอบไฟฟ้าเครื่องตัดป้ายรัม	0	0
69		การปรับและตรวจสอบเรซัน Piezo	แรงดันที่ควบคุม Piezo	9	90
70	การตรวจสอบความสูงของฐานเครื่องจักร	ตรวจสอบความสูงของฐานเครื่องจักร	ความสูงของเครื่องจักร	1	10
71		การตรวจสอบความสูงของจักร	ความสูงของจักร	9	90
72		ไฟสีขาว	ความสูงของไฟสีขาว	1	10
73		ความสะอาดของช่องยอกตากูรูและคราบน้ำมัน	ความสีการตรวจสอบ	1	10

จากตารางที่ 4-13 เป็นค่าตัวเลขแสดงลำดับความสำคัญที่ส่งผลกระทบกับลูกค้าหรือ % Track Width ซึ่งจากค่าลำดับความสำคัญนี้เรานำมาไปพิล็อตกราฟพาร์โตรอดังแสดงตามภาพที่ 4-28

ซึ่งจากหลักการของพาร์โตรคิอ สิ่งสำคัญมากมีน้อยอยู่ส่วนสิ่งที่สำคัญ น้อยนั้นมีมาก (Vital Few and Trivial Many) ซึ่งจากราฟพาร์โตรสามารถสรุปได้ว่าจากปัจจัยป้อนเข้าที่เพื่อนำไปวิเคราะห์ด้วย FMEA ของกระบวนการประกอบด้วย 24 ปัจจัย ที่เป็นไปได้



ภาพที่ 4-28 กราฟพาร์โตร์ลำดับความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ %Track Width

5.2 การวิเคราะห์ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการวัดซ้ำ (Defect) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพร่องและผลกระทบ โดยใช้วิธีการ FMEA (Failure Mode & Effect Analysis)

หลังจากประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเบอร์เซ็นต์การวัดซ้ำของ Track Width ที่กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็กด้วยตารางเมตริกซ์แล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ถึงผลกระทบอันเนื่องจากลักษณะข้อมูลพร่อง (Failure Modes and Effect Analysis: FMEA) ดังตารางที่ 4-14 เพื่อใช้ในการศึกษาปัญหาที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันมิให้ปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปรากฏขึ้นมาและเป็นการจัดลำดับความสำคัญเพื่อนำมาแก้ไขโดยจะวิเคราะห์ผ่านปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการคือ

5.2.1 ความรุนแรงของผลกระทบ (Severity: S) ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงความรุนแรงของปัญหาเบอร์เซ็นต์การวัดซ้ำของ Track Width

5.2.2 โอกาสในการเกิด (Occurrence: O) โอกาสการเกิด ซึ่งบ่งชี้โดยอัตราที่แสดงถึงความถี่ของการเกิดปัญหาเปอร์เซ็นต์การวัดซึ่งของ Track Width


5.2.3 การตรวจจับ (Detection: D) การตรวจจับคือการประเมินถึงกิจกรรมที่กระทำในการควบคุมเพื่อสืบหาและตรวจจับลักษณะข้อบกพร่องก่อนการส่งมอบให้ลูกค้าทำการหาตัวเลขแสดงลำดับของความเสี่ยง (Risk Priority Number: RPN) ดังแสดงตามสมการ

$$RPN = S \times O \times D$$

ตารางที่ 4-14 ค่าตัวแปรแต่ละตัวตามส่วนของงานเรียน

Process Function	KPIs	Potential Failure Mode	Potential Effects of Failure		Potential Causes(s)/Mechanism(s) of Failure	Current Process Controls	Downtime
			S	E			
1	การควบคุมคุณภาพ	กระบวนการผลิตและการติดตามคุณภาพ	ความไม่ถูกต้อง Correction	ความไม่ถูกต้องที่สูงเกินไปในส่วนของงาน	3 การตรวจสอบในส่วนของงาน Track Width และ Center Track	2 ประเมินค่าคุณภาพ	0 ชั่วโมง
2		การติดตามและปรับปรุงคุณภาพ	ไม่ถูกต้องของเครื่องจักร	แนวโน้มของเครื่องจักรที่ไม่ดี	5 การติดตามค่าคุณภาพ	2 ปรับปรุงค่าคุณภาพเพื่อปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย	8 ชั่วโมง
3	การตรวจสอบงาน	การติดตามและปรับปรุงคุณภาพ	ความไม่ถูกต้องของเครื่องจักร	ความไม่ถูกต้องของเครื่องจักร	3 วิเคราะห์ความผิดปกติ	2 ประเมินค่าคุณภาพ	10 ชั่วโมง
4	การหา Correlation	การปรับปรุงค่าคุณภาพโดยรวม	การปรับปรุงค่าคุณภาพโดยรวม	ความไม่ถูกต้องของเครื่องจักร	2 ใช้เครื่องมือเพื่อวัดค่าคุณภาพ	3 ประเมินค่าคุณภาพโดยรวม	10 ชั่วโมง
5		การติดตามและปรับปรุงคุณภาพ	การติดตามและปรับปรุงคุณภาพ	ความไม่ถูกต้องของเครื่องจักร	3 ทราบความผิดปกติของเครื่องจักร	3 ประเมินค่าคุณภาพโดยรวม	6 ชั่วโมง
6		การติดตามและปรับปรุงคุณภาพ	การติดตามและปรับปรุงคุณภาพ	ความไม่ถูกต้องของเครื่องจักร	4 ทราบความผิดปกติของเครื่องจักร	2 ประเมินค่าคุณภาพ	10 ชั่วโมง
7	การรับเรื่องร้องเรียน	แจ้งภัยคุกคาม	แจ้งภัยคุกคาม	แจ้งภัยคุกคาม	4 รับเรื่องร้องเรียน	2 ประเมินค่าคุณภาพ	10 ชั่วโมง
8		การรับเรื่องร้องเรียน	แจ้งภัยคุกคาม	แจ้งภัยคุกคาม	6 ทราบภัยคุกคาม	2 ประเมินค่าคุณภาพ	10 ชั่วโมง
9		การติดตามและปรับปรุงคุณภาพ	แจ้งภัยคุกคาม	แจ้งภัยคุกคาม	3 รักษาภัยคุกคาม	2 ประเมินค่าคุณภาพ	10 ชั่วโมง
10		การติดตามและปรับปรุงคุณภาพ	แจ้งภัยคุกคาม	แจ้งภัยคุกคาม	5 แจ้งภัยคุกคามให้ทราบ	2 ประเมินค่าคุณภาพ	10 ชั่วโมง
11		การติดตามและปรับปรุงคุณภาพ	แจ้งภัยคุกคาม	แจ้งภัยคุกคาม	3 เตรียมจัดการภัยคุกคาม	4 ทราบภัยคุกคาม	2 ชั่วโมง
12	การตรวจสอบ	ตรวจสอบของผู้ผลิต	ตรวจสอบของผู้ผลิต	ตรวจสอบของผู้ผลิต	3 การติดตามและปรับปรุงคุณภาพ	2 ประเมินค่าคุณภาพ	10 ชั่วโมง
13	การติดตามคุณภาพ	ตรวจสอบคุณภาพ	ตรวจสอบคุณภาพ	ตรวจสอบคุณภาพ	3 ใช้เครื่องมือติดตามคุณภาพ	6 ประเมินค่าคุณภาพ	3 ชั่วโมง
14		การติดตามคุณภาพ	ตรวจสอบคุณภาพ	ตรวจสอบคุณภาพ	8 ใช้เครื่องมือติดตามคุณภาพ	9 เก็บข้อมูลเชิงลึก	7 ชั่วโมง
15	การตรวจสอบ Parallelism	ตรวจสอบ Parallelism	ตรวจสอบ Parallelism	ตรวจสอบ Parallelism	5 ทดสอบคุณภาพ	3 เตรียมจัดการภัยคุกคาม	2 ชั่วโมง
16		การตรวจสอบ Parallelism	ตรวจสอบ Parallelism	ตรวจสอบ Parallelism	3 ทดสอบคุณภาพ	4 ทราบภัยคุกคาม	3 ชั่วโมง
17		การตรวจสอบ Parallelism	ตรวจสอบ Parallelism	ตรวจสอบ Parallelism	2 ทดสอบคุณภาพ	2 ทราบภัยคุกคาม	5 ชั่วโมง
18		การตรวจสอบ Parallelism	ตรวจสอบ Parallelism	ตรวจสอบ Parallelism	7 เตรียมจัดการภัยคุกคาม	6 ประเมินค่าคุณภาพ	10 ชั่วโมง
19		การตรวจสอบ Parallelism	ตรวจสอบ Parallelism	ตรวจสอบ Parallelism	2 ทราบภัยคุกคาม	2 ประเมินค่าคุณภาพ	10 ชั่วโมง
20		การตรวจสอบ Parallelism	ตรวจสอบ Parallelism	ตรวจสอบ Parallelism	4 ทดสอบคุณภาพ	2 ทราบภัยคุกคาม	6 ชั่วโมง
21	ติดตามและตรวจสอบ	Piezoelectric cable	แรงดึงที่สูงเกินไป	แรงดึงที่สูงเกินไป	8 เตรียมจัดการภัยคุกคาม	9 ทราบภัยคุกคาม	7 ชั่วโมง
22	ตรวจสอบความชำรุด	Piezoelectric coupling holder	เสียหายของสาย	เสียหายของสาย	7 Piezo cable characteristics	9 ตรวจสอบความชำรุดของสาย	10 ชั่วโมง
23	A และ B	Piezoelectric controller Version	เสียหายของสาย	เสียหายของสาย	7 Material characteristics	7 ประเมินค่าคุณภาพ	10 ชั่วโมง
24		คุณภาพของผู้ผลิต	ตรวจสอบคุณภาพ	ตรวจสอบคุณภาพ	8 Piezo controller Version	8 ประเมินค่าคุณภาพ	7 ชั่วโมง


จากตารางที่ 4-14 เป็นค่าตัวเลขแสดงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงซึ่งจากค่า RPN นี้เรานำไปพิสูจน์การฟาร์โตรดังแสดงตามภาพที่ 4-29 ซึ่งจากหลักการของพาร์โตรคือ สิ่งสำคัญมากมีน้อยหรือ 80% (Vital Few) ส่วนสิ่งที่สำคัญน้อยนั้นมีมากหรือ 20% (Trivial Many) โดยจะใช้หลักการนี้หาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหา % Track Width ด้านในกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก ซึ่งจากการฟาร์โตรสามารถสรุปได้ว่าจากปัจจัยป้อนเข้าที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย FMEA ของกระบวนการทั้งหมดพบว่าประกอบด้วย 8 ปัจจัยดังตารางที่ 4-15




ภาพที่ 4-29 แผนภูมิพาร์โตรของการวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องจากลักษณะข้อมูลพร่อง

ตารางที่ 4-15 ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระบบทันเนื่องจากดักจับและข้อบกพร่อง

No.	KPIVs	Priority Risk Number	Remark
1	อุปกรณ์ของจีก	640	-
2	Piezo cable	630	ดังภาพที่ 4.30
3	ความสูงของทีบาร์	560	-
4	Piezo controller Version	560	ดังภาพที่ 4.30
5	แรงดันอากาศ	504	-
6	แรงดันควบคุม Piezo	504	-
7	อุปกรณ์รองรับดิสก์	504	ดังภาพที่ 4.31
8	Piezo coupling holder	490	ดังภาพที่ 4.30



ภาพที่ 4-30 ภาพของ KPIVs จากตารางที่ 4-15 ในลำดับที่ 2, 4 และ 8



ภาพที่ 4-31 ภาพของ KPIVs จากตารางที่ 4-15 ในลำดับที่ 7

ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (A: Analyze)

ในเฟสการวิเคราะห์นี้ เป็นการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหา โดยการทดสอบสมมติฐาน เพื่อที่จะรองปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาอย่างมีนัยสำคัญ และออกแบบการทดลอง เพื่อหาจุดที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา เริ่มด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหา (Recommended Action(s)), การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Test) และการออกแบบการทดลอง (Design Of Experiments)

1. การหาแนวทางการแก้ไขปัญหา (Recommended Action(s))

ขั้นตอนนี้เป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหา ก่อนการทดลอง สำหรับกรณีศึกษานี้ สามารถแยกแนวทางทั้งสองได้สองประการตามความสูญเปล่าดังนี้

1.1 แนวทางทั้งสองแก้ไขความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการวัดซ้ำ (Defect)


จากผลลัพธ์การวิเคราะห์ผลกระบวนการนี้ พบว่ามีปัจจัยที่เป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อการวัดซ้ำจำนวน 8 ปัจจัย ผู้วิจัยได้ทำการแยกแนวทางในปัจจุบันกับแนวทางการแก้ไข เพื่อเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 4-16 ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นการเทียบเคียงกับเครื่องจักรประเภท B

ตารางที่ 4-16 แนวทางการแก้ไขเทียบกับแนวทางในปัจจุบัน

No.	KPIs	แนวทางในปัจจุบัน	แนวทางแก้ไขปัญหา
1	อุลามณฑ์ของจีก	0 nm	5 nm
2	Piezo Cable	สายสีฟ้า	สายสีเทา
3	ความสูงของทีบาร์	0.17 nm	0.13 nm
4	Piezo Controller Version	T5700	T5600
5	แรงดันอากาศ	3.5 บาร์	4.0 บาร์
6	แรงดันควบคุม Piezo	30 โวลต์	35, 40 โวลต์
7	อุปกรณ์รองรับดิสก์	ໂ Holden เชคจีเอค้านบนของ ดิสก์	ໂ Holden เชคจีเอค้านล่างของ ดิสก์
8	Piezo Coupling Holder	สีขาว (ความด้านทานต่ำ)	สีดำ (ความด้านทานสูง)

1.2 แนวทางแก้ไขสำหรับความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการรออย (Waiting)

จากกิจกรรมในขั้นตอนที่ 2 และ 6 ที่ก่อให้เกิดการรออย หลังวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
แผนภูมิสองมือ (Left Hand / Right Hand) ผู้วิจัยจึงนำมาศึกษาต่อโดยเทคนิคลีน (Lean) มาตัดลด
ขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มออกเป็นลำดับต่อไป เพื่อให้เวลาลดลง 2.43 วินาที โดยการรวม
กิจกรรม แต่อย่างไรก็ตามพิกเจอร์ A และ B ไม่สามารถบันสแตนเดิมพร้อมกันได้ เนื่องจากการ
ออกแบบดังเดิมรองรับได้เพียงหนึ่งพิกเจอร์เท่านั้น จึงมีการปรับปรุงอุปกรณ์พักพิกเจอร์เพิ่มเติม
รวมเข้ากับสแตนໂ Holden-อัน Holden โดยติดตั้งบริเวณข้างสแตน Holden-อัน Holden ภาพที่ 4-32 แสดง
สแตน Holden-อัน Holden ชิ้นงาน หลังปรับปรุง



ภาพที่ 4-32 แสดงໂຫລດ-ອັນໂຫລດຊື່ງຈາກ လັງປັບປຸງ

ดังนั้นแนวทางการกำจัดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการรอกอย คำเนินการโดย
ปรับปรุงอุปกรณ์พักฟิกເຈອຣພິມເຕີມເຂົ້າກັບສແຕນໂຫລດ-ອັນໂຫລດ ແລ້ວຮັມກິຈกรรมທັງ 2 ຂັ້ນຕອນ
ຄື່ອງຂັ້ນຕອນທີ 2 ແລະ 6 ເຂົ້າດ້ວຍກັນ ແນວທາງດັກລ່າວຈະຖຸກນຳໄປປະຢູກຕີໃນເຟສາກປັບປຸງ ແລະ ທຳ
ການປະເມີນຜົກປັບປຸງເປັນລຳດັບຕ່ອໄປ

2. ກາຣທດສອບສນມຕືຖານ (Hypothesis Test)

ຂັ້ນຕອນນີ້ເປັນກາຣນຳຄ່າທາງສຄົດທີ່ຄໍາພວນໄດ້ມາປະຢູກຕີໃຊ້ໜ່ວຍໃນກາຣພິຈາຮາຕັດສິນໃຈ
ເລືອກທາງເລືອກ ອີ່ວ່າຫ້ອສຽບໃນກຣີທີ່ມີປົມຫາທີ່ຕ້ອງທຳກາຣຕັດສິນໃຈ ມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້

2.1 ກາຣວາງແພນກາຣທດສອບສນມຕືຖານ (Hypothesis Plan)

ກາຣວາງແພນກາຣທດສອບສນມຕືຖານເປັນກາຣນຳຕົວແປຣນໍາເຂົ້າທີ່ສຳຄັງ (Key Process
Variable Input: KPIVs) ນາວາງແພນກາຣທດສອບສນມຕືຖານ ຮວມถึงຕົວທາດສອນທາງສຄົດ ດັ່ງຕາງໆທີ່

ตารางที่ 4-17 การวางแผนการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Plan)

No.	KPIVs	การตั้งสมมติฐาน	ตัวทดสอบทางสถิติ
1	อุ่นเมนท์ของจีก	H_0 : อุ่นเมนท์ของจีกไม่มีผลต่อค่า Track Width ($\mu_2 = \mu_1$) H_1 : อุ่นเมนท์ของจีกมีผลต่อค่า Track Width ($\mu_2 \neq \mu_1$)	2 sample t-Test
2	Piezo cable	H_0 : Piezo cable ไม่มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma_{\text{พ}_1}^2 = \sigma_{\text{พ}_2}^2$) H_1 : Piezo cable มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma_{\text{พ}_1}^2 \neq \sigma_{\text{พ}_2}^2$)	2 Variance Test
3	ความสูงของทีบาร์	H_0 : ความสูงของทีบาร์ไม่มีผลต่อค่า Track Width ($\mu_{0.17} = \mu_{0.13}$) H_1 : อุ่นเมนท์ของจีกมีผลต่อค่า Track Width ($\mu_{0.17} \neq \mu_{0.13}$)	2 sample t-Test
4	Piezo controller Version	H_0 : Piezo controller Version ไม่มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma_{\text{TS700}}^2 = \sigma_{\text{TS600}}^2$) H_1 : Piezo controller Version มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma_{\text{TS700}}^2 \neq \sigma_{\text{TS600}}^2$)	2 Variance Test
5	แรงดันอากาศ	H_0 : แรงดันอากาศไม่มีผลต่อค่า Track Width ($\mu_{4.0} = \mu_{3.5}$) H_1 : แรงดันอากาศมีผลต่อค่า Track Width ($\mu_{4.0} \neq \mu_{3.5}$)	Pairede t-Test
6	แรงดันควบคุม Piezo	H_0 : แรงดันควบคุม Piezo ไม่มีผลต่อค่า Track Width ($\mu_{30} = \mu_{35} = \mu_{40}$) H_1 : มีแรงดันอย่างน้อย 1 ค่ามีผลต่อค่า Track Width	ANOVA

ตารางที่ 4-17 การวางแผนการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Plan) (ต่อ)

No.	KPIVs	การตั้งสมมติฐาน	ตัวทดสอบทางสถิติ
7	อุปกรณ์ร่องรับดิสก์	H_0 : Disk Stabilizer ไม่มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma^2_B = \sigma^2_A$) H_1 : Disk Stabilizer มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma^2_B \neq \sigma^2_A$)	2 Variance Test
8	Piezo coupling holder	H_0 : Piezo Coupling Holder ไม่มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma^2_{\text{ปจ}} = \sigma^2_{\text{ต่อ}}$) H_1 : Piezo Coupling Holder มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma^2_{\text{ปจ}} \neq \sigma^2_{\text{ต่อ}}$)	2 Variance Test

ผู้วิจัยเลือกทำการทดสอบสมมติฐานแบบ ANOVA, 2-Sample T Test, Paireds T Test เพื่อการทดสอบดังกล่าวเนื่องจากสามารถใช้ได้กับกรณีที่ทดสอบสมมติฐานของปัจจัยที่ลงทะเบียนปัจจัย และ มีระดับของปัจจัย (Level of Factor) เท่ากับสองระดับเท่านั้นและยังมีผลกระทำต่อสายการผลิตน้อยที่สุดอีกด้วยเป็นการบ่งชี้และบอกสาเหตุของปัญหา มีการกำหนดเป้าหมายในการปรับปรุงโดยนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาพิจารณา เพื่อยืนยันด้วยเครื่องมือที่สำคัญ (Key Process Variable Input: KPIVs) ที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์การวัด ที่จะต้องนำไปทำการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิต

2.2 การดำเนินการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Test) เป็นการคัดเลือกปัจจัย มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

2.2.1 การตั้งสมมติฐานสำหรับการทดลอง ดังตารางที่ 4-17

2.2.2 การออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่าง (การออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่างของการทดลองแต่ละปัจจัย ขึ้นอยู่ในขั้นตอนหน้าถัดไป)

2.2.3 การทดสอบความเป็นปกติของข้อมูล โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ

2.2.4 การทดสอบตัวสถิติที่จะใช้ทดสอบ (หรือ p-value)

2.2.5 สรุปผลข้อมูลทางสถิติมาแปลงให้เป็นแนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติ

ขั้นตอนการออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่างสำหรับแต่ละปัจจัย

ในการออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้ได้ทำโดยใช้โปรแกรม Minitab Release 15.00 ซึ่งการคำนวณหาค่าขนาดสิ่งตัวอย่างที่เหมาะสมเป็นคังต่อไปนี้

1. กำหนดความผิดพลาดชนิดที่ 1 (α) ซึ่งในทางปฏิบัติค่านี้เป็นค่าที่กำหนดแน่นอนไม่ได้เพียงแต่ประมาณได้เท่านั้น ซึ่งในการทดลองนี้ผู้วิจัยใช้ค่าอ้างอิงที่ 5% หรือระดับนัยสำคัญ 0.05

2. กำหนดขนาดของการทดลอง (n) ซึ่งสามารถทำการทดลองได้จริง โดยพิจารณาจากผลกระทบกับการผลิตและต้นทุนที่ใช้โดยทดลองใส่ค่าเท่ากัน 10, 15, 20, 25 และ 30 ตามลำดับ

3. กำหนดความแตกต่าง (Difference) มากที่สุดของค่าเฉลี่ยของทรีตเมนต์ หมายถึงค่าความแตกต่างมากที่สุดของค่าเฉลี่ยของทรีตเมนต์ใด ๆ 2 ทรีตเมนต์จะทำให้เกิดการปฏิเสธสมมติฐานโดยความแตกต่างนี้จะต้องอาศัยประสานการณ์หรือความรู้ทางวิศวกรรม ซึ่งในการทดลองครั้งนี้กำหนดให้ค่า Difference มีค่าเท่ากับ 0.02 จากการกำหนดให้มีค่าใกล้เคียงกับค่าความผันแปรของกระบวนการซึ่งเท่ากับ 0.019

4. ค่าความผันแปรของกระบวนการ (σ) ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต พ布ว่ามีค่าเท่ากับ 0.02

จากการคำนวณขนาดของสิ่งตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม Minitab Release 15.00 ได้ผลดังภาพที่ 4-33

Power and Sample Size		
2-Sample t Test		
Testing mean 1 = mean 2 (versus not =)		
Calculating power for mean 1 = mean 2 + difference		
Alpha = 0.05 Assumed standard deviation = 0.019		
Sample		
Difference	Size	Power
0.02	10	0.605324
0.02	15	0.794659
0.02	20	0.900345
0.02	25	0.954122
0.02	30	0.979744

The sample size is for each group.

ภาพที่ 4-33 ผลการคำนวณขนาดสิ่งตัวอย่างของการทดสอบแบบ t-Test

พบว่าขนาดสิ่งตัวอย่างที่ 30 ตัวอย่างนั้นให้ค่ากำลังของการทดสอบที่ 0.979744 ซึ่งเป็นค่าที่สูงพอในการยอมรับได้และการทดสอบไม่กระบวนการต่อต้านทุน

การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Test) ของปัจจัยที่ 1 ถึง 8

1. การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ 1: อุ่นเมนท์ของจีก

จีกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรองรับเชคจีเอ ซึ่งจะถูกโหลดเข้าเครื่อง เพื่อทดสอบการเขียน-อ่านสัญญาณ ซึ่งต้องตั้งค่าอุ่นเมนท์ที่ถูกต้อง ในแต่ละวันจะมีการรองรับเชคจีเอจำนวนมาก อาจทำให้ค่าอุ่นเมนท์เปลี่ยนไป จึงออกแบบการทดสอบ เพื่อพิสูจน์ข้อสังสัยเบื้องต้น โดยใช้ตัวสถิติ 2 Sample T Test ดังนี้

- การตั้งสมมติฐานสำหรับการทดสอบ

H_0 : อุ่นเมนท์ของจีกไม่มีผลต่อค่า Track Width ($\mu_2 = \mu_1$)

H_1 : อุ่นเมนท์ของจีกมีผลต่อค่า Track Width ($\mu_2 \neq \mu_1$)

โดยมีขั้นตอนการทดสอบดังนี้

ก) ดำเนินการทดสอบโดยกำหนดให้จีกมีค่าอุ่นเมนท์ของจีกที่ใช้เท่ากับ 0 nm หรือคงที่แล้ววัดงานและทำการทดสอบปรับค่าอุ่นเมนท์ของจีกที่ทดลอง เท่ากับ 5 nm โดยวัดงานที่เครื่องเดียวกันและพนักงานคนเดียวกัน


ข) ทำการวัดค่า Track Width โดยใช้พนักงานที่ผ่านคุณสมบัติจากระบบการวัดและเข้าใจในวิธีการวัดเป็นอย่างดีทำการวัดสัญญาณ โดยผลการทดลองแสดงในภาคผนวก ก

- การออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่าง


ใช้ขนาดสิ่งตัวอย่างที่ 30 ตัวอย่าง ซึ่งให้ค่ากำลังของการทดสอบที่ 0.979744 ซึ่งเป็นค่าที่สูงพอในการยอมรับได้และการทดสอบไม่กระบวนการต่อต้านทุน จากภาพที่ 4-33 ผลการคำนวณหาขนาดสิ่งตัวอย่างของการทดสอบ

- การทดสอบความเป็นปกติของข้อมูลโดยมีสมมติฐานในการทดสอบ

ทำการทดสอบความปกติของข้อมูล (Normality Test) ดังภาพที่ 4-34 และภาพที่ 4-35 ตามลำดับซึ่งอ่านค่า P-Value ได้เท่ากับ 0.946 และ 0.990 แปลความว่าค่า P มาก แสดงว่าค่า A-Squared น้อย นั่นคือมีระยะระหว่างจุดและเส้นตรงน้อย หมายถึงข้อมูลที่เก็บมาทดลองเพื่อคัดเลือกปัจจัยมีความปกติ



ภาพที่ 4-34 ผลการทดสอบความเป็นปกติของ ค่า Track Width ที่อุ่นเมนท์ 0 nm



ภาพที่ 4-35 ผลการทดสอบความเป็นปกติของ ค่า Track Width ที่อุ่นเมนท์ 5 nm


- การทดสอบตัวสถิติที่จะใช้ทดสอบ (หรือ p-value)
 - ทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวน โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ

ทดสอบ

H_0 : ความแปรปรวนของข้อมูลมีความเสถียรภาพ

H_1 : ความแปรปรวนของข้อมูลไม่มีความเสถียรภาพ

ผลการทดสอบความเสถียรภาพของความแปรปรวน (Test for Variance Stability) ได้ผลดังรูปที่ 4-36 พิจารณาจาก Box-Plot พนไม่มี Outlier อ่านค่า P-Value ได้เท่ากับ 0.817 ซึ่งมีค่ามาก แสดงว่าตัวสถิติทดสอบ F-Test มีค่าน้อย แปลความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ แสดงว่าข้อมูลที่เก็บมาทดลอง เพื่อคัดเลือกปัจจัยมีค่าความแปรปรวนด้านความมีเสถียรภาพอย่างมีนัยสำคัญ จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการทดสอบต่อไปได้



ภาพที่ 4-36 ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวนของค่า Track Width ของค่าไอลเมนท์

ข) ทดสอบค่าไอลเมนท์ มีผลต่อค่า Track Width หรือไม่ โดยใช้หลักการของ การทดสอบแบบ t-Test แนวความแปรปรวนของข้อมูลทั้งสองกลุ่มเท่ากันในการทดสอบ โดยมี สมมติฐานในการทดลองดังนี้

$$H_0: \text{ไอลเมนท์ของจีกไม่มีผลต่อค่า Track Width} (\mu_2 = \mu_1)$$

$$H_1: \text{ไอลเมนท์ของจีกมีผลต่อค่า Track Width} (\mu_2 \neq \mu_1)$$

จากการพิจารณาภาพที่ 4-37 ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.080 นั้นคือ P-Value มีค่ามาก แสดงว่าตัวสถิติ T มีค่าน้อย แสดงว่าค่าอุ่ลเมนท์ที่ 0 nm และ 5 nm ไม่ส่งผลต่อค่าความแตกต่างของ Track Width อุ่งมีนัยสำคัญ

Two-Sample T-Test and CI: ค่า Track Width ที่อุ่ลเมนท์0 nm vs ค่า Track Width ที่อุ่ลเมนท์5 nm				
Two-sample T for ค่า Track Width ที่อุ่ลเมนท์0 nm vs ค่า Track Width ที่อุ่ลเมนท์5 nm				
	N	Mean	StDev	SE Mean
ค่า Track Width ที่อุ่ลเมนท์ 0	30	0.2045	0.0108	0.0020
ค่า Track Width ที่อุ่ลเมนท์ 5	30	0.2096	0.0113	0.0021

Difference = μ_0 (ค่า Track Width ที่อุ่ลเมนท์0 nm) - μ_1 (ค่า Track Width ที่อุ่ลเมนท์5 nm)
Estimate for difference: -0.00508
95% CI for difference: (-0.01079, 0.00063)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -1.78 P-Value = 0.080 DF = 58
Both use Pooled StDev = 0.0110

ภาพที่ 4-37 ผลการทดสอบแบบ t-Test ของค่าอุ่ลเมนท์ที่มีต่อค่า Track Width

- สรุปผลจากข้อมูลทาง สถิติมาแปลงให้เป็นแนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติ สรุปค่าอุ่ลเมนท์ที่ 0 nm และ 5 nm ไม่ส่งผลต่อค่าความแตกต่างของ Track Width อุ่งมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

2. การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ 2: Piezo cable

Piezo cable เป็นสายสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่าง Piezo Controller และ Piezo Stage พบว่าเครื่องจกรประเภท A และ B นิความแตกต่างกัน กือเครื่องจกรประเภท A ใช้สายสีเทา ซึ่งภายในหุ้มด้วยสายป้องกันสัญญาณรบกวน 1 ชั้น (1-Shield Coax Cable) ส่วนเครื่องจกรประเภท B ใช้สายสีฟ้า ซึ่งภายในหุ้มด้วยสายป้องกันสัญญาณรบกวน 2 ชั้น (2-Shields Coax Cable) จึงมีข้อสงสัยว่าสายป้องกันสัญญาณรบกวน 2 ชั้น มีผลต่อค่า Track Width ในเครื่องจกรประเภท A หรือไม่ จึงออกแบบการทดลอง เพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยเบื้องต้น โดยใช้ตัวสถิติ 2 Variances Test ดังนี้

- การตั้งสมมติฐานสำหรับการทดลอง

H_0 : Piezo cable ไม่มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma_{\text{ฟ}}^2 = \sigma_{\text{ม}}^2$)

H_1 : Piezo cable มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma_{\text{ฟ}}^2 \neq \sigma_{\text{ม}}^2$)

โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้


ก) ดำเนินการทดลองโดยกำหนดให้เครื่องจักรประเภท A ใช้สายสีเทาแล้ววัดงาน หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้ววัดงาน โดยวัดงานที่เครื่องเดียวกันและพนักงานคนเดียวกัน

ข) ทำการวัดค่า Track Width โดยใช้พนักงานที่ผ่านคุณสมบัติจากระบบการวัดและเข้าใจในวิธีการวัดเป็นอย่างดีทำการวัดสัญญาณ โดยผลการทดลองแสดงในภาคผนวก ก


- การออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่าง

ใช้ขนาดสิ่งตัวอย่างที่ 30 ตัวอย่าง ซึ่งให้ค่ากำลังของการทดสอบที่ 0.979744 ซึ่งเป็นค่าที่สูงพอในการยอมรับได้และการทดลองไม่กระทบต่อต้นทุน จากการที่ 4-33 ผลการคำนวณหาขนาดสิ่งตัวอย่างของการทดสอบ

- การทดสอบความเป็นปกติของข้อมูล โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ ทำการทดสอบความปกติของข้อมูล (Normality Test) ดังภาพที่ 4-38 และภาพที่ 4-39 ตามลำดับซึ่งอ่านค่า P-Value ได้เท่ากับ 0.271 และ 0.139 แปลความว่าค่า P มาก แสดงว่าค่า A-Squared น้อย นั่นคือมีระยะห่างจุดและเส้นตรงน้อย หมายถึงข้อมูลที่เก็บมาทดลองเพื่อคัดเลือกปัจจัยมีความปกติ



ภาพที่ 4-38 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ของสายสัญญาณสีเทา



ภาพที่ 4-39 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ของสายสัญญาณเสื้อฟ้า


- การทดสอบตัวสถิติที่จะใช้ทดสอบ (หรือ p-value) ทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวน โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ

H_0 : Piezo cable ไม่มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma_{\text{พห}}^2 = \sigma_{\text{เหล}}^2$)

H_1 : Piezo cable มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma_{\text{พห}}^2 \neq \sigma_{\text{เหล}}^2$)

ผลการทดสอบความเสถียรภาพของความแปรปรวน (Test for Variance Stability)

ได้ผลดังภาพที่ 4-40 พิจารณาจาก Box-Plot พบไม่มี Outlier อ่านค่า P-Value ได้เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย แสดงว่าตัวสถิติทดสอบ F-Test มีค่ามาก แปลความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ



ภาพที่ 4-40 ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวนของค่า Track Width

- สรุปผลจากข้อมูลทาง สถิติมาแปลงให้เป็นแนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติ

สรุป Piezo Cable ระหว่างสีเทาและสีฟ้า มีผลต่อความแปรปรวนของค่า Track Width อายุยืนสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

3. การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ 3: ความสูงของทีบาร์

ทีบาร์ เป็นอุปกรณ์รองรับปลายเช็คจีเอ ก่อนโหลดงานเข้าคิดสก์ ซึ่งมีข้อสงสัยว่าจะมีความสูงที่แตกต่างกันจะมีผลต่อค่า Track Width หรือไม่ จึงออกแบบการทดลอง เพื่อพิสูจน์ ข้อสงสัยเบื้องต้น โดยใช้ตัวสถิติ 2 Sample T Test ดังนี้

- การตั้งสมมติฐานสำหรับการทดลอง

H_0 : ความสูงของทีบาร์ไม่มีผลต่อค่า Track Width ($\mu_{0.17} = \mu_{0.13}$)

H_1 : ตัว变量ที่ของจีกมีผลต่อค่า Track Width ($\mu_{0.17} \neq \mu_{0.13}$)


โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้

ก) ดำเนินการทดลองโดยกำหนดให้เครื่องจักรประเภท A ติดตั้งทีบาร์ที่ความสูง 0.13 mm. แล้ววัดงาน หลังจากนั้นเปลี่ยนทีบาร์ที่ความสูง 0.17 mm. แล้ววัดงานโดยวัดงานที่เครื่องเดียวกันและพนักงานคนเดียวกัน


ข) ทำการวัดค่า Track Width โดยใช้พนักงานที่ผ่านคุณสมบัติจากการเบนการวัดและเข้าใจในวิธีการวัดเป็นอย่างดีทำการวัดสัญญาณ โดยผลการทดลองแสดงในภาคผนวก ก
- การออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่าง

ใช้ขนาดสิ่งตัวอย่างที่ 30 ตัวอย่าง ซึ่งให้ค่ากำลังของการทดสอบที่ 0.979744 ซึ่งเป็นค่าที่สูงพอในการยอมรับได้และการทดลองไม่กระทบต่อต้นทุน จากราฟที่ 4-33 ผลการคำนวณทางนาฬิกาสิ่งตัวอย่างของการทดสอบ

- การทดสอบความเป็นปกติของข้อมูล โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ ทำการทดสอบความปกติของข้อมูล (Normality Test) ดังภาพที่ 4-41 และภาพที่ 4-42 ตามลำดับซึ่งอ่านค่า P-Value ได้เท่ากับ 0.932 และ 0.422 แปลความว่าค่า P มาก แสดงว่าค่า A-Squared น้อย นั่นคือมีระยะระหว่างจุดและเส้นตรงน้อย หมายถึงข้อมูลที่เก็บมาทดลองเพื่อคัดเลือกปัจจัยมีความปกติ



ภาพที่ 4-41 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ที่ความสูงของทีบาร์ 0.13 mm.



ภาพที่ 4-42 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ที่ความสูงของทีบาร์ 0.17 mm.

- การทดสอบตัวสถิติที่จะใช้ทดสอบ (หรือ p-value)

ก) ทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวน โดยมีสมมติฐานในการ


ทดสอบ

H_0 : ความแปรปรวนของข้อมูลมีความเสถียรภาพ

H_1 : ความแปรปรวนของข้อมูลไม่มีความเสถียรภาพ

ผลการทดสอบความเสถียรภาพของความแปรปรวน (Test for Variance

Stability) ได้ผลดังภาพที่ 4-43 พิจารณาจาก Box-Plot พบว่ามี Outlier 2 จุด จึงทำการตัดทั้งสองค่านั้นออกและทำการทดสอบใหม่ได้ผลดังภาพที่ 4-44 อ่านค่า P-Value ได้เท่ากับเท่ากับ 0.314 ซึ่งมีค่ามาก แสดงว่าตัวสถิติทดสอบ F-Test มีค่าน้อย แปลความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ แสดง ว่าข้อมูลที่เก็บมาทดลองเพื่อคัดเลือกปัจจัยมีค่าความแปรปรวนที่มีเสถียรภาพอย่างมีนัยสำคัญ จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความหมายสมเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการทดสอบต่อไปได้



ภาพที่ 4-43 การเกิด Outlier ของ Box-Plot
ของความสูงที่บาร์

ภาพที่ 4-44 ผลการทดสอบความมี
เสถียรภาพของความแปรปรวน
ของค่า Track Width

๑) ทดสอบค่าความสูงของทีบาร์ มีผลต่อค่า Track Width หรือไม่ โดยใช้
หลักการของการทดสอบแบบ t-Test แบบความแปรปรวนของข้อมูลทั้งสองกลุ่มเท่ากันในการ
ทดสอบโดยมีสมมติฐานในการทดสอบดังนี้

$$H_0: \text{ความสูงของทีบาร์ไม่มีผลต่อค่า Track Width} (\mu_{0.17} = \mu_{0.13})$$

$$H_1: \text{อุ่ลemenท์ของทีบาร์มีผลต่อค่า Track Width} (\mu_{0.17} \neq \mu_{0.13})$$

จากการพิจารณารูปที่ 4-45 ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.966 นั้นคือ P-Value
มีค่ามาก แสดงว่าตัวสถิติ T มีค่าน้อย แสดงว่าค่าความสูงของทีบาร์ที่ 0.13 mm. และ 0.17 mm.
ไม่ส่งผลต่อค่าความแตกต่างของ Track Width อย่างมีนัยสำคัญ

Two-Sample T-Test and CI: Track Width 0.13 mm., Track Width 0.17 mm.

Two-sample T for Track Width 0.13 mm. vs Track Width 0.17 mm.

	N	Mean	StDev	SE Mean
Track Width 0.13 mm.	28	0.2094	0.0100	0.0019
Track Width 0.17 mm.	28	0.20952	0.00628	0.0016

Difference = mu (Track Width 0.13 mm.) - mu (Track Width 0.17 mm.)

Estimate for difference: -0.00011

95% CI for difference: (-0.00504, 0.00482)

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0.04 P-Value = 0.966 DF = 52

ภาพที่ 4-45 ผลการทดสอบแบบ t-Test ของค่าอุ่ลemenท์ที่มีต่อค่า Track Width

- สรุปผลจากข้อมูลทางสถิติตามแปลงให้เป็นแนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติ
สรุปค่าความสูงของทีบาร์ที่ 0.13 mm. และ 0.17 mm. ไม่ส่งผลต่อค่าความแตกต่างของ Track Width อีกต่อไปเมื่อมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

4. การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ 4: Piezo controller Version

Piezo Controller Version เป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบการเคลื่อนตัวของเขตจีเออย่างละเอียด ขณะโหลดงานเข้าดิสก์ โดยเครื่องจักรประเภท A ใช้ Piezo Controller Version T5600 และเครื่องจักรประเภท B ใช้ Piezo Controller Version T5700 ซึ่งมีข้อสงสัยว่าความแตกต่างระหว่าง Piezo Controller Version จะมีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width หรือไม่ จึงออกแบบการทดลอง เพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยเบื้องต้น โดยใช้ตัวสถิติ 2 Variances Test ดังนี้

- การตั้งสมมติฐานสำหรับการทดลอง

H_0 : Piezo controller Version ไม่มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width

$$(\sigma^2_{T5700} = \sigma^2_{T5600})$$

H_1 : Piezo controller Version มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width

$$(\sigma^2_{T5700} \neq \sigma^2_{T5600})$$

โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้

ก) ดำเนินการทดลองโดยกำหนดให้เครื่องจักรประเภท A ติดตั้ง Piezo Controller Version T5600 แล้ววัดงาน หลังจากนั้นเปลี่ยน Piezo Controller Version T5700 แล้ววัดงานโดยวัดงานที่เครื่องเดียวกันและพนักงานคนเดียวกัน


ข) ทำการวัดค่า Track Width โดยใช้พนักงานที่ผ่านคุณสมบัติจากระบบ การวัดและเข้าใจในวิธีการวัดเป็นอย่างดีทำการวัดสัญญาณ โดยผลการทดลองแสดงในภาคผนวก ก

- การออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่าง


ใช้ขนาดสิ่งตัวอย่างที่ 30 ตัวอย่าง ซึ่งให้ค่ากำลังของการทดสอบที่ 0.979744 ซึ่งเป็นค่าที่สูงพอในการยอมรับได้และการทดลองไม่กระทบต่อต้นทุน จากการที่ 4-33 ผลการคำนวณหาขนาดสิ่งตัวอย่างของการทดลอง

- การทดสอบความเป็นปกติของข้อมูล โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ

ทำการทดสอบความปกติของข้อมูล (Normality Test) ดังภาพที่ 4-46 และภาพที่ 4-47 ตามลำดับซึ่งอ่านค่า P-Value ได้เท่ากับ 0.988 และ 0.427 แปลความว่าค่า P มาก แสดงว่าค่า A-Squared น้อย นั่นคือมีระยะเวลาที่จุดและเส้นตรงน้อย หมายถึงข้อมูลที่เก็บมาทดลองเพื่อคัดเลือกปัจจัยมีความปกติ



ภาพที่ 4-46 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ของ Piezo Controller T5600



ภาพที่ 4-47 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ของ Piezo Controller T5700

- การทดสอบตัวสถิติที่จะใช้ทดสอบ (หรือ p-value)

ทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวน โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ


H_0 : Piezo Controller Version ไม่มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width

$$(\sigma^2_{T5700} = \sigma^2_{T5600})$$

H_1 : Piezo Controller Version มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width

$$(\sigma_{T5700}^2 \neq \sigma_{T5600}^2)$$

ผลการทดสอบความเสถียรภาพของความแปรปรวน (Test for Variance Stability) ได้ผลดังภาพที่ 4-48 พิจารณาจาก Box-Plot พบรูปไม่มี Outlier อ่านค่า P-Value ได้เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อย แสดงว่าตัวสถิติทดสอบ F-Test มีค่านานา แปลความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ



ภาพที่ 4-48 ผลการทดสอบความนิเสถียรภาพของความแปรปรวนของค่า Track Width

- สรุปผลจากข้อมูลทาง สถิตามาแปลงให้เป็นแนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติ

สรุป Piezo controller Version T5600 และ T5700 ส่งผลต่อความแปรปรวนของค่า Track Width อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

5. การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ 5: แรงดันอากาศ

แรงดันอากาศเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยขับให้คิสก์หมุน ปั๊มน้ำตั้งค่าที่ 3.5 บาร์ ซึ่งมีข้อสงสัยว่าถ้าแรงดันอากาศเพิ่มเป็น 4.0 บาร์ จะช่วยให้การหมุนของคิสก์เสถียรขึ้นหรือไม่ จึงออกแบบการทดลอง เพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยเบื้องต้น โดยใช้ตัวสถิติ Paired T Test ดังนี้

- การตั้งสมมติฐานสำหรับการทดสอบ

H_0 : แรงดันอากาศไม่มีผลต่อค่า Track Width ($\mu_{4.0} = \mu_{3.5}$)

H_1 : แรงดันอากาศมีผลต่อค่า Track Width ($\mu_{4.0} \neq \mu_{3.5}$)

โดยมีข้อตอนการทดลองดังนี้

ก) ดำเนินการทดลองโดยกำหนดค่าแรงดันของเครื่องที่ใช้เท่ากับ 4.0 บาร์แล้ว วัดงานและปรับค่าแรงดันของเครื่องที่ใช้ลดลงเหลือเท่ากับ 3.5 บาร์แล้ววัดงาน โดยวัดงานที่เครื่องเดียวกัน, งานเชดจีเอกสารลุ่มเดียวกันและพนักงานเดียวกัน

ข) ทำการวัดค่า Track Width โดยใช้พนักงานที่ผ่านคุณสมบัติจากระบบ


การวัดและเข้าใจในวิธีการวัดเป็นอย่างดีทำการวัดสัญญาณ โดยผลการทดลองแสดงในภาคผนวก ก

- การออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่าง


ใช้ขนาดสิ่งตัวอย่างที่ 30 ตัวอย่าง ซึ่งให้ค่ากำลังของการทดสอบที่ 0.979744 ซึ่ง เป็นค่าที่สูงพอในการยอมรับได้และการทดลองไม่กระทบต่อต้นทุน จากการคำนวณหาขนาดสิ่งตัวอย่างของการทดสอบ

- การทดสอบความเป็นปกติของข้อมูล โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ

ทำการทดสอบความปกติของข้อมูล (Normality Test) ดังภาพที่ 4-49 และภาพที่ 4-50 ตามลำดับซึ่งอ่านค่า P-Value ได้เท่ากับ 0.141 และ 0.773 แปลความว่าค่า P มาก แสดงว่าค่า A-Squared น้อย นั่นคือมีระยะระหว่างจุดและเส้นตรงน้อย หมายถึงข้อมูลที่เก็บมาทดลองเพื่อ คัดเลือกปัจจัยมีความปกติ



ภาพที่ 4-49 ผลการทดสอบความเป็นปกติของ ค่า Track Width ที่แรงดันอากาศ 0.35 บาร์



ภาพที่ 4-50 ผลการทดสอบความเป็นปกติของ ค่า Track Width ที่แรงดันอากาศ 0.40 บาร์

- การทดสอบตัวสถิติที่จะใช้ทดสอบ (หรือ p-value)

ทดสอบความแตกต่างของค่า Track Width ก่อนและหลังปรับแรงดันโดยนี

สมมติฐานในการทดสอบ

H_0 : แรงดันอากาศไม่มีผลต่อค่า Track Width ($\mu_{4.0} = \mu_{3.5}$)

H_1 : แรงดันอากาศมีผลต่อค่า Track Width ($\mu_{4.0} \neq \mu_{3.5}$)

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่า Track Width ก่อนและหลังปรับแรงดัน (Paired T Test) ได้ผลดังภาพที่ 4-51 ค่า P-Value ได้เท่ากับ 0.837 ซึ่งมีค่านานา แสดงว่าตัวสถิติทดสอบ F-Test มีค่าน้อย แปลความว่า ความแตกต่างของค่า Track Width ก่อนและหลังปรับแรงดัน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ

Paired T-Test and CI: Air 0.35, Air 0.40

Paired T for Air 0.35 - Air 0.40

	N	Mean	StDev	SE Mean
Air 0.35	30	0.20950	0.01457	0.00266
Air 0.40	30	0.21020	0.01223	0.00223
Difference	30	-0.00070	0.01851	0.00338

95% CI for mean difference: (-0.00761, 0.00621)

T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -0.21 P-Value = 0.837

ภาพที่ 4-51 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่า Track Width ก่อนและหลังปรับแรงดัน

- สรุปผลจากข้อมูลทางสถิติมาแปลงให้เป็นแนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติ

สรุปค่าความแตกต่างของค่า Track Width ก่อนและหลังปรับแรงดันมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

6. การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ 6: แรงดันควบคุม Piezo

Piezo เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนตัวของเขตจีเอ จะมีแรงดันควบคุมการเคลื่อนตัวดังกล่าว ซึ่งมีข้อสงสัยว่าค่าแรงดันที่ต่างกันคือ 30, 35, 40 โวลต์ ตามลำดับจะมีผลต่อค่า Track Width หรือไม่ จึงออกแบบการทดลอง เพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยเบื้องต้น โดยใช้ตัวสถิติ ANOVA ดังนี้

- การตั้งสมมติฐานสำหรับการทดลอง

H_0 : แรงดันควบคุม Piezo ไม่มีผลต่อค่า Track Width ($\mu_{30} = \mu_{35} = \mu_{40}$)

H_1 : มีแรงดันอย่างน้อย 1 ค่ามีผลต่อค่า Track Width

โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้

ก) ดำเนินการทดลองโดยการปรับค่าแรงดันที่ระดับ 30, 35, 40 โวลต์ เลี้ยวัดงานโดยวัดงานที่เครื่องเดียวกันและพนักงานคนเดียวกัน

ข) ทำการวัดค่า Track Width โดยใช้พนักงานที่ผ่านคุณสมบัติจากการบันทึกและเข้าใจในวิธีการวัดเป็นอย่างดีทำการวัดสัญญาณ โดยผลการทดลองแสดงในภาคผนวก ก

- การออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่าง

การออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้ได้ทำโดยใช้โปรแกรม Minitab Release 15.00 ซึ่งการคำนวณหาค่าขนาดสิ่งตัวอย่างที่เหมาะสมเป็นดังต่อไปนี้

ก) กำหนดความผิดพลาดชนิดที่ 1 (α) ซึ่งในทางปฏิบัติค่าที่เป็นค่าที่กำหนดแน่นอนไม่ได้เพียง แต่ประมาณได้เท่านั้น ซึ่งในการทดลองนี้ผู้วิจัยใช้ค่าอ้างอิงที่ 5% หรือระดับนัยสำคัญ 0.05

ข) กำหนดขนาดของการทดลอง (n) ซึ่งสามารถทำการทดลองได้จริง โดยพิจารณาจากผลกระทบกับการผลิตและต้นทุนที่ใช้โดยทดลองใส่ค่าเท่ากับ 10, 15, 20, 25 และ 30 ตามลำดับ

ค) กำหนดความแตกต่าง (Difference) มากที่สุดของค่าเฉลี่ยของทรีตเมนต์ หมายถึงค่าความแตกต่างมากที่สุดของค่าเฉลี่ยของทรีตเมนต์ได้ ๆ 3 ทรีตเมนต์จะทำให้เกิดการปฏิเสชสมมติฐานโดยความแตกต่างนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์หรือความรู้ทางวิศวกรรม ซึ่งในการทดลองครั้งนี้กำหนดให้ค่า Difference มีค่า เท่ากับ 0.02 จากการกำหนดให้มีค่าไกล์เคียงกับค่าความผันแปรของกระบวนการซึ่งเท่ากับ 0.019

ง) ค่าความผันแปรของกระบวนการ (σ) ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต พนว่ามีค่าเท่ากับ 0.02

จากการคำนวณหาขนาดของสิ่งตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม Minitab Release 15.00 ได้ผลดังภาพที่ 4-52

Power and Sample Size

One-way ANOVA

Alpha = 0.05 Assumed standard deviation = 0.019 Number of Levels = 3

SS Means	Sample Size	Maximum	
		Power	Difference
0.0002	10	0.499836	0.02
0.0002	15	0.701874	0.02
0.0002	20	0.835177	0.02
0.0002	25	0.914068	0.02
0.0002	30	0.957270	0.02


The sample size is for each level.

ภาพที่ 4-52 ผลการคำนวณหาขนาดสิ่งตัวอย่างของการทดสอบแบบ ANOVA


พบว่าขนาดสิ่งตัวอย่างที่ 30 ตัวอย่างนี้ให้ค่ากำลังของการทดสอบที่ 0.957270 ซึ่งเป็นค่าที่สูงพอในการยอมรับได้และการทดสอบไม่กระทบต่อต้นทุน

- การทดสอบความเป็นปกติของข้อมูลโดยมีสมมติฐานในการทดสอบ


ทำการทดสอบความปกติของข้อมูล (Normality Test) ดังภาพที่ 4-53 ภาพที่ 4-54 และภาพที่ 4-55 ตามลำดับซึ่งอ่านค่า P-Value ได้เท่ากับ 0.289, 0.576 และ 0.344 แปลความว่าค่า P มาก แสดงว่าค่า A-Squared น้อย นั่นคือมีระยะห่างชุดและส่วนต่างน้อย หมายถึงข้อมูลที่เก็บมาทดสอบเพื่อคัดเลือกปัจจัยมีความปกติ



ภาพที่ 4-53 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ที่ค่าแรงดัน 30 โวลต์



ภาพที่ 4-54 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ที่ค่าแรงดัน 35 โวลต์



ภาพที่ 4-55 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width ที่ค่าแรงดัน 40 โวลต์

- การทดสอบตัวสถิติที่จะใช้ทดสอบ (หรือ p-value)
 - ก) ทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวนโดยมีสมมติฐานในการ


ทดสอบ

H_0 : ความแปรปรวนของข้อมูลมีความเสถียรภาพ

H_1 : ความแปรปรวนของข้อมูลไม่มีความเสถียรภาพ

ผลการทดสอบความเสถียรภาพของความแปรปรวน (Test for Equal Variance)

ได้ผลดังภาพที่ 4-56 ค่า P-Value ได้เท่ากับเท่ากับ 0.233 ซึ่งมีค่ามาก แสดงว่าตัวสถิติทดสอบ F-Test มีค่าน้อย แปลความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่า ข้อมูลที่เก็บมาทดลองเพื่อคัดเลือกปัจจัยนี้ค่าความแปรปรวนที่มีเสถียรภาพอย่างมีนัยสำคัญ จึงสรุปได้ว่าข้อมูลมีความหนาแน่นสมเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการทดสอบต่อไปได้



ภาพที่ 4-56 ค่าความแปรปรวนของค่า Track Width ที่แรงดัน 30, 35 และ 40 โวลต์

ข) ทดสอบค่าแรงดันควบคุม Piezo มีผลต่อค่า Track Width หรือไม่ โดยใช้หลักการของการทดสอบแบบ t-Test แบบความแปรปรวนของข้อมูลทั้งสองกลุ่มเท่ากันในการทดสอบโดยมีสมมติฐานในการทดลองดังนี้


H_0 ; แรงดันควบคุม Piezo ไม่มีผลต่อค่า Track Width ($\mu_{30} = \mu_{35} = \mu_{40}$)

H_1 ; นีแรงดันอย่างน้อย 1 ค่ามีผลต่อค่า Track Width

การพิจารณาภาพที่ 4-57

- 1) เริ่มพิจารณาจาก Versus Order (I Chart) จะพบว่าข้อมูลที่รวมรวมมาจากการทดลองมีลักษณะ สุ่มอยู่ภายใต้พิกัดควบคุม
- 2) จาก Normal Plot ที่ได้ พบว่าрафนีลักษณะค่อนข้างเป็นเดือนตรง จึงแสดงว่า ข้อมูลมีความแตกต่างจากตัวแบบปกติไม่นัก ก็อ ข้อมูลมีการกระจายตัวอย่างปกติ
- 3) จาก Histogram ที่ได้ พบว่ารูปทรงนีลักษณะแจกแจงแบบปกติ
- 4) แผนภาพ Residual vs. Fits เป็นการพิจารณาว่าข้อมูลแต่ละทรีตเมนต์นีความผันแปรสม่ำเสมอรอบค่าศูนย์หรือไม่ พบว่าข้อมูลจากการทดลอง มีการกระจายรอบค่าศูนย์ และไม่มีแนวโน้ม แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีเสถียรภาพ

จึงสรุปได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมีคุณสมบัติครบถ้วน ความอิสระของข้อมูลความเป็นปกติของข้อมูลและความมีเสถียรภาพของข้อมูล



ภาพที่ 4-57 ผล Residual Plots ของค่าแรงดันที่มีต่อค่า Track Width

จากการพิจารณาภาพที่ 4-58 ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.434 นั้นคือ P-Value มีค่ามาก แสดงว่าตัวสถิติ T มีค่าน้อย แสดงว่าระดับแรงดันที่ 30, 35 และ 40 โวลต์ ไม่ส่งผลต่อค่าความแตกต่างของ Track Width อีกทั้งมีนัยสำคัญ

One-way ANOVA: ค่าแรงดัน versus ระดับ

Source	DF	SS	MS	F	P
ระดับ	2	0.0000280	0.0000140	0.84	0.434
Error	87	0.0014463	0.0000166		
Total	89	0.0014743			

S = 0.004077 R-Sq = 1.90% R-Sq(adj) = 0.00%

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev

Level	N	Mean	StDev	(-----*-----)	(-----*-----)	(-----*-----)	-----
30 โวล์ต	30	0.20284	0.00480				
35 โวล์ต	30	0.20228	0.00366				
40 โวล์ต	30	0.20148	0.00367				
				0.2004	0.2016	0.2028	0.2040

Pooled StDev = 0.00408

ภาพที่ 4-58 ผลการทดสอบแบบ ANOVA ของค่าแรงดันที่มีต่อค่า Track Width

- สรุปผลจากข้อมูลทาง สถิตินาเบิลเงื่อนไขให้เป็นแนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติ

สรุประดับแรงดันที่ 30, 35 และ 40 โวล์ต ไม่ส่งผลต่อค่าความแตกต่างของ Track Width อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

7. การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ 7: อุปกรณ์รองรับดิสก์

อุปกรณ์รองรับดิสก์เป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนดิสก์ให้หมุน โดยเครื่องจักรประเภท A จะโหลดเซ็คจีเอค้านล่างของดิสก์และเครื่องจักรประเภท B จะโหลดเซ็คจีเอค้านบนของดิสก์ เนื่องจากลักษณะของ Disk stabilizer ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีข้อสังสัยว่าความแตกต่างของลักษณะดังกล่าว จะมีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width หรือไม่ จึงออกแบบการทดลอง เพื่อพิสูจน์ข้อสังสัยเบื้องต้น โดยใช้ตัวสถิติ 2 Variances Test ดังนี้

- การตั้งสมมติฐานสำหรับการทดลอง

H_0 : Disk stabilizer ไม่มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma^2_B = \sigma^2_A$)

H_1 : Disk stabilizer มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma^2_B \neq \sigma^2_A$)

โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้

ก) ดำเนินการทดลอง โดยกำหนดให้เครื่องจักรประเภท A ติดตั้ง Disk

Stabilizer แบบ A แล้ววัดงาน หลังจากนั้นเปลี่ยน ติดตั้ง Disk Stabilizer แบบ B แล้ววัดงาน โดยวัดงานที่เครื่องเดียวกันและพนักงานคนเดียวกัน

ข) ทำการวัดค่า Track Width โดยใช้พนักงานที่ผ่านคุณสมบัติจากระบบ

การวัดและเข้าใจในวิธีการวัดเป็นอย่างดีทำการวัดสัญญาณ โดยผลการทดลองแสดงในภาคผนวก ก


- การออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่าง

ใช้ขนาดสิ่งตัวอย่างที่ 30 ตัวอย่าง ซึ่งให้ค่ากำลังของการทดสอบที่ 0.979744


ซึ่งเป็นค่าที่สูงพอในการยอมรับได้และการทดลองไม่กระทบต่อต้นทุน จากการภาพที่ 4-33 ผลการคำนวณหาขนาดสิ่งตัวอย่างของการทดสอบ

- การทดสอบความเป็นปกติของข้อมูลโดยมีสมมติฐานในการทดสอบ

ทำการทดสอบความปกติของข้อมูล (Normality Test) ดังภาพที่ 4-59 และภาพที่ 4-60 ตามลำดับซึ่งอ่านค่า P-Value ได้เท่ากับ 0.294 และ 0.881 แบ่งความว่าค่า P มาก แสดงว่าค่า A-Squared น้อย นั่นคือมีระยะห่างจุดและเส้นตรงน้อย หมายถึงข้อมูลที่เก็บมาทดลองเพื่อคัดเลือกปัจจัยมีความปกติ



ภาพที่ 4-59 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width กรณีไม่มี Stabilizer



ภาพที่ 4-60 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width กรณี Stabilizer

- การทดสอบตัวสถิติที่จะใช้ทดสอบ


ทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวน โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ

H_0 : Disk Stabilizer ไม่มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma^2_B = \sigma^2_A$)

H_1 : Disk Stabilizer มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width ($\sigma^2_B \neq \sigma^2_A$)

ผลการทดสอบความเสถียรภาพของความแปรปรวน (Test for Variance Stability)

ได้ผลดังภาพที่ 4-61 พิจารณาจาก Box-Plot พน ไม่มี Outlier อ่านค่า P-Value ได้เท่ากับ 0.475 ซึ่งนี้ค่อนข้างแสดงว่าตัวสถิติทดสอบ F-Test มีค่ามาก แปลความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ



ภาพที่ 4-61 ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวนของค่า Track Width

- สรุปผลจากข้อมูลทางสถิติมาแปลงให้เป็นแนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติ

สรุปเครื่องจักรที่ติดตั้ง Disk แบบมี Stabilizer และแบบไม่มี Stabilizer ไม่ส่งผลต่อความแปรปรวนของค่า Track Width อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

8. การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ 8: Piezo coupling holder

Piezo Coupling Holder เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่าง Piezo Cable และ Sensor Cable โดยเครื่องจักรประเภท A จะติดตั้งแบบสีดำซึ่งทำจากวัสดุที่มีความต้านทานสูง ส่วนเครื่องจักรประเภท B จะติดตั้งแบบสีขาวซึ่งทำจากวัสดุที่มีความต้านทานต่ำ จากลักษณะของวัสดุที่แตกต่างกัน จึงมีข้อสงสัยว่าความแตกต่างของลักษณะดังกล่าว จะมีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width หรือไม่ จึงออกแบบการทดลอง เพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยเบื้องต้น โดยใช้ตัวสถิติ 2 Variances Test ดังนี้

- การตั้งสมมติฐานสำหรับการทดลอง

H_0 : Piezo Coupling Holder ไม่มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width

$$(\sigma_{\text{กาก}}^2 = \sigma_{\text{ต้า}}^2)$$

H_1 : Piezo Coupling Holder มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width

$$(\sigma_{\text{กาก}}^2 \neq \sigma_{\text{ต้า}}^2)$$

โดยมีขั้นตอนการทดลองดังนี้

ก) ดำเนินการทดลองโดยกำหนดให้เครื่องจักรประเภท A ติดตั้ง Piezo Coupling Holder สีดำแล้ววัดงาน หลังจากนั้นเปลี่ยน ติดตั้ง Piezo Coupling Holder สีขาวแล้ววัดงาน โดยวัดงานที่เครื่องเดียวกัน, งานเดียวกันลุ่มเดียวกันและพนักงานเดียวกัน


ข) ทำการวัดค่า Track Width โดยใช้พนักงานที่ผ่านคุณสมบัติจากระบบ การวัดและเข้าใจในวิธีการวัดเป็นอย่างดีทำการวัดสัญญาณ โดยผลการทดลองแสดงในภาคผนวก ก

- การออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่าง


ใช้ขนาดสิ่งตัวอย่างที่ 30 ตัวอย่าง ซึ่งให้ค่ากำลังของการทดสอบที่ 0.979744 ซึ่ง เป็นค่าที่สูงพอในการยอมรับได้และการทดลองไม่กระทบต่อต้นทุน จากราฟที่ 4-33 ผลการ คำนวณหาขนาดสิ่งตัวอย่างของการทดสอบ

- การทดสอบความเป็นปกติของข้อมูล โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ

ทำการทดสอบความปกติของข้อมูล (Normality Test) ดังภาพที่ 4-62 และภาพที่ 4-63 ตามลำดับซึ่งอ่านค่า P-Value ได้เท่ากับ 0.831 และ 0.761 แปลความว่าค่า P มาก แสดงว่าค่า A-Squared น้อย นั่นคือมีระยะระหว่างจุดและเส้นตรงน้อย หมายถึงข้อมูลที่เก็บมาทดลองเพื่อ คัดเลือกปัจจัยมีความปกติ



ภาพที่ 4-62 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width กรณีใช้ Piezo Holder สีดำ



ภาพที่ 4-63 ผลการทดสอบความเป็นปกติของค่า Track Width กรณีใช้ Piezo holder สีขาว

- การทดสอบตัวสถิติที่จะใช้ทดสอบ

ทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวน โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ

H_0 : Piezo Coupling Holder ไม่มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width


$$(\sigma_{\text{ทั้ง}}^2 = \sigma_{\text{ค่า}}^2)$$

H_1 : Piezo coupling holder มีผลต่อความแปรปรวนต่อค่า Track Width

$$(\sigma_{\text{ทั้ง}}^2 \neq \sigma_{\text{ค่า}}^2)$$

ผลการทดสอบความเสถียรภาพของความแปรปรวน (Test for Variance Stability)

ได้ผลดังภาพที่ 4-64 พิจารณาจาก Box-Plot พนไม่มี Outlier อ่านค่า P-Value ได้เท่ากับ 0.018 ซึ่งนี้ค่าน้อย แสดงว่าตัวสถิติทดสอบ F-Test มีค่ามาก แปลความว่า ค่าความแปรปรวนของข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ



ภาพที่ 4-64 ผลการทดสอบความนิเสถียรภาพของความแปรปรวนของค่า Track Width

- สรุปผลจากข้อมูลทาง สถิตามาแปลงให้เป็นแนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติ

สรุปเครื่องจักรที่ติดตั้ง Piezo Holder ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความแปรปรวนของค่า Track Width อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐานจากปัจจัยที่เป็นไปได้จำนวน 8 ปัจจัย พบว่า Piezo Coupling Holder, Piezo Controller Version และ Piezo Cable เป็นปัจจัยวิกฤต (Critical) ที่มีผลต่อค่า Track Width โดยปัจจัยทั้งหมดเป็นแบบคุณลักษณะเชิงคุณภาพ (Attribute Characteristics)

3. การออกแบบการทดลอง (Design of Experiments)

ขั้นตอนนี้เป็นการนำปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยมาทำการทดลองและวิเคราะห์ผลเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่ทำให้ค่า Track Width ดีที่สุด โดยใช้การทดลองแบบ 2^k แฟลกทอร์เริ่มต้น

การออกแบบการทดลองมีขั้นตอนดังนี้

3.1 วางแผนการออกแบบการทดลองและทำการทดลอง

เพื่อกันหาตัวแปรอินพุทที่เหมาะสมที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลตอบสนองขึ้นที่เข้าพุทธานที่เรา妄วัดถูประسنศ์ไว้

3.2 ขั้นตอนการออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่าง

ในการออกแบบจำนวนสิ่งตัวอย่างนี้ได้คำนึงการโดยใช้โปรแกรม Minitab Release 15.00 โดยได้กำหนดค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.2.1 กำหนดความผิดพลาดชนิดที่ 1 (α) ซึ่งในทางปฏิบัติค่านี้เป็นค่าที่กำหนดแล้วอนไว้ได้เพียง แต่ประมาณได้เท่านั้น ซึ่งในการทดลองนี้ผู้วิจัยใช้ค่าอ้างอิงที่ 5% หรือระดับนัยสำคัญ 0.05

3.2.2 กำหนดขนาดของการทดลอง (n) ซึ่งสามารถทำการทดลองได้จริง โดยพิจารณาจากผล กระบวนการกับการผลิตและต้นทุนที่ใช้โดยทดลองใส่ค่าเท่ากัน 3, 4, 5, และ 6 ตามลำดับ

3.2.3 กำหนดความแตกต่างมากที่สุดของค่าเฉลี่ยของทรีตเมนต์ (D) หมายถึงค่าความแตกต่างมากที่สุดของค่าเฉลี่ยของทรีตเมนต์ใด ๆ 2 ทรีตเมนต์ จนทำให้เกิดการปฏิเสธสมมติฐาน โดยความแตกต่างนี้จะต้องอาศัยประสานการณ์หรือความรู้ทางวิศวกรรม ซึ่งในการทดลองครั้งนี้กำหนดให้ค่า D มีค่าเท่ากับ 0.02 ซึ่งได้มามากกำหนดให้มีค่าใกล้เคียงกับค่าโดยประมาณของความผันแปรของกระบวนการซึ่ง เท่ากับ 0.019

3.2.4 ค่าความผันแปรของกระบวนการ (σ) ซึ่งจากการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการพบว่ามีค่าประมาณ 0.019 จากผลการคำนวณหาขนาดของสิ่งตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม Minitab Release 15.00 ได้ผลดังภาพที่ 4-65

Power and Sample Size					
2-Level Factorial Design					
Alpha = 0.05 Assumed standard deviation = 0.019					
Factors: 3 Base Design: 3, 8					
Blocks: none					
Center					
Points	Effect	Reps	Runs	Total	Power
0	0.02	3	24	0.677814	
0	0.02	4	32	0.814972	
0	0.02	5	40	0.897478	
0	0.02	6	48	0.944933	

ภาพที่ 4-65 การคำนวณหาขนาดสิ่งตัวอย่างของการทดลองแบบ 2^k แฟคทอร์เรียล

พบว่าขนาดสิ่งตัวอย่างที่ 6 Replicates นี้ให้ค่ากำลังของการทดสอบที่ 0.944933 ซึ่งเป็นค่าที่สูงพอในการยอมรับได้และส่งผลกระทบต่อการผลิตและต้นทุนน้อยที่สุด


3.3 คำนึงการทดลอง ซึ่งนำดัชนีปริมาณ (Critical) ที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์นำมาทำการทดลอง

3.3.1 ทำการทดลองโดยกำหนดค่าปัจจัยต่างๆ ในการทดลองคั่งภาพที่ 4-67 ซึ่งเป็นการทดลองอย่างสุ่มโดยกำหนดให้ใช้ขนาดสิ่งตัวอย่างเป็น 6 Replicates และไม่มี Center Points

3.3.2 ทำการวัดค่า Track Width โดยใช้พนักงานที่ผ่านคุณสมบัติกระบวนการวัด และเข้าใจในวิธีการวัดเป็นอย่างดีทำการวัดสัญญาณ โดยผลการทดลองแสดงในภาคผนวก ก

3.3.3 วิเคราะห์ผลการทดลอง โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการทดลองตามลำดับ ดังนี้

- ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล (Model Adequacy Checking) โดยใช้ การวิเคราะห์เศษเหลือ (Residual Analysis) ดังภาพที่ 4-66



ภาพที่ 4-66 Residual Plot ของผลการทดลอง 2^k แฟคทอเรียล

ก) I Chart of Residuals (Residuals Versus the Order of the Data) พิจารณา
พบว่าข้อมูลมีลักษณะสุ่มนั่นคือข้อมูลแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน ไม่มีความล้าเอียง

ข) Normal Probability Plot of the Residual พบว่าข้อมูลมีลักษณะการเรียง
ตัวเป็นเส้นตรงและจากภาพที่ 4-67 พบว่า P-value มีค่า 0.390 ซึ่งมีค่ามาก เมื่อเทียบกับ ค่าวิกฤติ
ดังนั้นแสดงว่าข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์มีความปกติ

ก) Residual vs Fits พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวรอบเส้น 0.00 ด้วยระบบ
ห่างที่ใกล้เคียงกันและจากภาพที่ 4-67 แสดงว่า ค่าความผันแปรของข้อมูลมีเสถียรภาพ


ดังนั้นสรุปได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองแบบ 2^k แฟคทอร์เรียล มีคุณสมบัติ
เพียงพอที่จะนำไปวิเคราะห์ผลการทดลองต่อได้คือมีคุณสมบัติ ความสุ่ม, ความเป็นปกติและความ
มีเสถียรภาพของความแปรปรวน

- การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2)

จากตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนในภาพที่ 4-68 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ มีค่าเท่ากับ 85.54% หมายความว่าความแปรปรวนของข้อมูลทั้งหมด 100 หน่วย²
เป็นผลมาจากการความผันแปรของ Piezo Cable, Piezo Coupling Holder และ Piezo Controller
Revision เท่ากับ 85.54 หน่วย² ส่วนที่เหลือเป็นความผันแปรเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ ที่ควบคุมไม่ได้
ซึ่งถือว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่สูงและพบว่า Adjusted R^2 มีค่าเท่ากับ 79.18% ซึ่งมีค่า
ใกล้เคียงกับ R^2 แสดงว่าจำนวนข้อมูลที่ทำการทดลองมีเพียงพอแล้ว

จากตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนในภาพที่ 4-68 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อค่า
%Track Width คือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 อันได้แก่ตัวแปรหลักทั้งสาม Piezo
Cable, Piezo Coupling Holder และ Piezo Controller Revision ซึ่งมีค่า P value เท่ากับ 0.00, 0.02
และ 0.00 ตามลำดับและสามารถตัดปัจจัยที่ไม่มีผลต่อค่า Track Width อย่างไม่มีนัยสำคัญออก อัน
ได้แก่ปัจจัยร่วมสองปัจจัย และ ปัจจัยร่วมสามปัจจัย ซึ่งมีค่า P-Value เท่ากับ 0.395 และ 0.522
ตามลำดับ ในภาพที่ 4-68 ดังนั้นจากผลดังกล่าวจึงวิเคราะห์ต่อโดยการลดรูป

Factorial Fit: Track Width versus Piezo cable, Piezo Coupling holder, Piezo controller revision					
Estimated Effects and Coefficients for Track Width (coded units)					
Term	Effect	Coef	SE Coef	T	P
Constant		0.196217	0.000510	384.96	0.000
Piezo cable		-0.013575	-0.006788	0.000510	-13.32 0.000
Piezo Coupling holder		-0.003366	-0.001683	0.000510	-3.30 0.000
Piezo Controller Revision		-0.006834	-0.003417	0.000510	-6.70 0.000
Piezo cable*Piezo Coupling holder		-0.000609	-0.000304	0.000510	-0.60 0.554
Piezo cable* Piezo Controller Revision		-0.001675	-0.000837	0.000510	-1.64 0.108
Piezo Coupling holder* Piezo Controller Revision		0.000016	0.000008	0.000510	0.02 0.987
Piezo cable*Piezo Coupling holder* Piezo Controller Revision		-0.000658	-0.000329	0.000510	-0.65 0.522
 S = 0.00353136 PRESS = 0.000718300 R-Sq = 85.54% R-Sq(pred) = 79.18% R-Sq(adj) = 83.01%					
Analysis of Variance for Track Width (coded units)					
Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F P
Main Effects	3	0.00290792	0.00290792	0.00096931	77.73 0.000
2-Way Interactions	3	0.00003810	0.00003810	0.00001270	1.02 0.395
3-Way Interactions	1	0.00000519	0.00000519	0.00000519	0.42 0.522
Residual Error	40	0.00049882	0.00049882	0.00001247	
Pure Error	40	0.00049882	0.00049882	0.00001247	
Total	47	0.00345003			

ภาพที่ 4-67 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2)

ภาพที่ 4-68 กราฟพาร์โซโนดแสดงผลของปัจจัยที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ก่อนการลดรูป

- วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลองแบบ 2k แฟคทอรี얼

หลังการลดรูป

Factorial Fit: Track Width versus Piezo cable, Piezo Coupling holder, Piezo controller revision						
Estimated Effects and Coefficients for Track Width (coded units)						
Term	Effect	Coef	SE Coef	T	P	
Constant		0.196217	0.000507	387.29	0.000	
Piezo cable		-0.013575	-0.006788	0.000507	-13.40	0.000
Piezo Coupling holder		-0.003366	-0.001683	0.000507	-3.32	0.002
Piezo Controller Revision		-0.006834	-0.003417	0.000507	-6.74	0.000
 S = 0.00351009 PRESS = 0.000645157						
R-Sq = 84.29% R-Sq(pred) = 81.30% R-Sq(adj) = 83.22%						
Analysis of Variance for Track Width (coded units)						
Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Main Effects	3	0.00290792	0.00290792	0.00096931	78.67	0.000
Residual Error	44	0.00054211	0.00054211	0.00001232		
Lack of Fit	4	0.00004329	0.00004329	0.00001082	0.87	0.492
Pure Error	40	0.00049882	0.00049882	0.00001247		
Total	47	0.00345003				

ภาพที่ 4-69 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองแบบ 2k แฟคทอรี얼หลังลดรูป


เมื่อพิจารณาค่า P-Value ของปัจจัยหลักแต่ละตัวพบว่าค่า P-Value ของปัจจัยหลักทุกตัวมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าปัจจัยหลักทุกตัวมีผลต่อค่า Track Width อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Track Width และปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อค่า Track Width อย่างมีนัยสำคัญได้ตามสมการที่ 4-1

$$\text{Track Width} = 0.196217 - 0.006788 \text{Piezo cable} - 0.001683 \text{Piezo Coupling holder} \quad (4-1)$$


$$- 0.003417 \text{Piezo Controller Revision}$$

ซึ่งเป็นสมการของรูปของตัวแปรรหัส (Coded Variables) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Track Width กับ Piezo cable, Piezo Coupling Holder และ Piezo Controller Revision ซึ่งสามารถคำนวณค่า Track Width ณ ค่าที่กำหนดในปัจจุบันของปัจจัยทั้งสาม โดยทำ


การแปลงตัวแปรหัส (Coded Variable) ให้เป็นตัวแปรธรรมชาติ (Natural Variables) จากการวิเคราะห์ภาพที่ 4-70 และภาพที่ 4-71 ซึ่งแสดงผลของอิทธิพลหลักของปัจจัยพนวณความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับผลการแสดงพื้นผิวโถงไม่สามารถแสดงได้เนื่องจากปัจจัยเป็นคุณลักษณะเชิงคุณภาพ (Attribute Characteristics) จึงทำการศึกษาริเวณที่จะทำให้ค่า Track Width ดีที่สุด โดยใช้โปรแกรม Minitab Release 15.00 ภาพที่ 4-72 ในขั้นตอนต่อไป



ภาพที่ 4-70 ผลของอิทธิพลหลักโดยกราฟ Main Effect Plot



ภาพที่ 4-71 ผลของอิทธิพลร่วมโดยกราฟ Interaction Plot



ภาพที่ 4-72 ผลการหาค่าเหมาะสมผ่านการทดลอง

ซึ่งจากสมการ 4.1 สามารถนำໄไปหาค่า Track Width ที่ให้ค่าใกล้ป้าหมายคือ 0.18 และจากภาพที่ 4-73 จะได้ว่า Track Width เท่ากับ 0.1843 ซึ่งเป็นค่าที่ใกล้ป้าหมายที่สุดโดยการติดตั้ง Piezo Cable สีฟ้า (Blue), Piezo Coupling Holder สีขาว (White) และ Piezo Controller Revision รุ่น T5700

ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ

ในไฟล์การปรับปรุงนี้ เป็นการประยุกต์วิธีการแก้ไขปัญหาหลังจากค้นหาด้านดอนของสาเหตุของปัญหาได้แล้วและพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง เริ่มด้วยแนวทางการประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหา (Apply Solution Techniques), ประเมินผล การปรับปรุง (Evaluate the Result of Improvement) และสร้างสายธารแห่งคุณค่าหลังปรับปรุง (Future Value Stream Map)

1. การประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหา (Apply Solution Techniques)

ขั้นตอนนี้เป็นการประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อกำจัดความสูญเปล่า 2 ประการ ดังนี้

1.1 การประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหาความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการซ้ำ (Defect)


จากผลการวิเคราะห์ทำให้ทราบปัจจัยกุญแจหรือด้านดอนที่ส่งผลกระทบต่อค่า Track Width จึงมีการประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหา ดังตารางที่ 4-18

ตารางที่ 4-18 การประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหา


ลำดับของปัจจัย	KPIVs	วิธีการแก้ไขปัญหา
1	Piezo cable	สีฟ้า (blue)
2	Piezo controller Version	รุ่น T5700
3	Piezo coupling holder	สีขาว (White)

1.2 การประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหาความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการรออย่าง (*Waiting*)

ดำเนินการโดยปรับปรุงอุปกรณ์พักฟิกเจอร์เพิ่มเติมเข้ากับสแตนโลลด-อันโลลด แล้วรวมกิจกรรมทั้ง 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 2 และ 6 เข้าด้วยกัน ผลการประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้น ทำให้กิจกรรมในขั้นตอนที่ 2 และ 6 รวมกัน โดยมือขวาถือฟิกเจอร์ A และมือซ้ายถือฟิกเจอร์ B ดังภาพที่ 4-74 และภาพที่ 4-75 เป็นการแสดงวิธีการโลลด-อันโลลดชิ้นงาน หลังปรับปรุง



ภาพที่ 4-73 การรวมกิจกรรมขั้นตอนที่ 2 และ 6



ภาพที่ 4-74 วิธีการโหลด-อันโหลดชิ้นงาน หลังปรับปรุง

2. การประเมินผลการปรับปรุง (Evaluate the Result of Improvement)

ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการประยุกต์วิธีการแก้ไขปัญหา แยกเป็นสองส่วนดังนี้

2.1 การประเมินผลการปรับปรุงในส่วนความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการซ้ำซ้อน (Defect)

ประเมินผลด้วยการวิเคราะห์ระบบการวัดหลังปรับปรุง (Measurement System Analysis After Improvement), วัดความสามารถของกระบวนการหลังการปรับปรุง (Process Capability After Improvement) และยืนยันผลการปรับปรุง (Confirm Result of Improvement) ตามลำดับ

2.1.1 การวิเคราะห์ระบบการวัดหลังปรับปรุง

ขั้นตอนการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความแม่น (Repeatability and Reproducibility) ของ Track Width มีดังนี้


- ทำการเลือกชิ้นงานจากกระบวนการผลิตมา 10 ตัวอย่าง โดยงานค้านบนและล่างอย่างละ 5 ตัว อย่าง โดยให้ครอบคลุมตลอดช่วงย่านวัด ของระบบวัด แล้วทำการกำหนดหมายเลข
- มองหมายให้พนักงานของตำแหน่งการวัดค่าสัญญาณ (Magnetic Test) ที่ได้รับการอบรมแล้ว และทำงานประจำทุกคนจำนวน 3 คน (จากงานกลุ่มที่ 1)

- พนักงานแต่ละคนทำการวัดชิ้นงานทั้ง 10 ตัวอย่าง คนละ 3 รอบ โดยเริ่มจากพนักงานคนที่ 1 วัดครั้งที่ 1, คนที่ 2 วัดครั้งที่ 1, คนที่ 3 วัดครั้งที่ 1 และวนมาคนที่ 1 วัดครั้งที่ 2, คนที่ 2 วัดครั้งที่ 2, คนที่ 3 วัดครั้งที่ 2 แล้ววนมาคนที่ 1 วัดครั้งที่ 3, คนที่ 2 วัดครั้งที่ 3, คนที่ 3 วัดครั้งที่ 3 จนครบ ในเครื่องเดียวกันและจึกเดียวกันเท่านั้น เพื่อทำให้สามารถหาค่าประมาณของความผันแปรอันเนื่องมาจากการปั้งจัยที่ไม่ได้รับการควบคุมในการทดลองได้ อย่างสูง แสดงผลดังตารางที่ 4-19 วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม Minitab Release 15.00

ตารางที่ 4-19 ผลการทดสอบคุณสมบัติด้านความแม่นยำของระบบการวัด

Part	พนักงานคนที่ 1			พนักงานคนที่ 2			พนักงานคนที่ 3		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1	0.1706	0.1710	0.1683	0.1705	0.1722	0.1723	0.1695	0.1712	0.1704
2	0.1993	0.1990	0.1981	0.1987	0.1995	0.1976	0.1986	0.1972	0.1966
3	0.1802	0.1809	0.1793	0.1790	0.1784	0.1785	0.1796	0.1777	0.1788
4	0.1945	0.1941	0.1922	0.1942	0.1938	0.1930	0.1939	0.1946	0.1953
5	0.1925	0.1934	0.1927	0.1925	0.1904	0.1935	0.1904	0.1931	0.1915
6	0.1975	0.1987	0.1989	0.1989	0.1989	0.1995	0.1991	0.1982	0.1974
7	0.1937	0.1937	0.1941	0.1968	0.1946	0.1930	0.1934	0.1938	0.1942
8	0.1988	0.1963	0.1984	0.1963	0.1960	0.1982	0.1949	0.1975	0.1984
9	0.1851	0.1835	0.1845	0.1836	0.1810	0.1830	0.1832	0.1831	0.1845
10	0.1763	0.1754	0.1751	0.1780	0.1751	0.1748	0.1745	0.1752	0.1755

จากตารางที่ 4-19 นำมาวิเคราะห์โดยโปรแกรม Minitab (Gage R&R Study (Crossed) โดยวิธี ANOVA) ซึ่งได้ผลการทดสอบดังภาพที่ 4-75 และ ภาพที่ 4-76 โดยวิเคราะห์ผลตามลำดับดังนี้



ภาพที่ 4-75 ผลการทวนสอบข้อมูลของระบบการวัดค่า Track Width หลังการปรับปรุงกระบวนการรับ

จากภาพที่ 4-75 จะต้องพิจารณาดังนี้

1. แผนภูมิควบคุม R แสดงว่าระบบการวัดของพนักงานทั้งสามคน มีค่าวัดที่มีความสม่ำเสมอ คือจุดที่พล็อตทุกจุดในกราฟอยู่ภายใต้เส้นควบคุม
2. แผนภูมิควบคุม Xbar แสดงว่า ความผันแปรจากการวัดมีค่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับความผันแปรจากสาเหตุของระบบผลิต ดังนั้นข้อมูลที่วัดได้สามารถใช้ประมาณความผันแปรของกระบวนการได้ โดยต้องพิจารณาค่า ndc (Number of Distinct Categories) จากส่วน Session ประ-กอบคัวบี
3. Operator*Part Interaction แผนภาพแสดงอิทธิพลร่วมระหว่างพนักงานและชิ้นงาน แสดงว่า พนักงานวัดไม่มีอิทธิพลร่วมกับชิ้นงานเนื่องจากกราฟไม่มีการตัดกันอย่างเด่นชัด
4. Measurement by Operator กราฟที่ subplot ระหว่างพนักงานที่ทดลองแสดงว่า พนักงานทั้ง 3 คนไม่แตกต่างกันเนื่องจากกราฟไม่แสดงการเหลื่อมกันอย่างเด่นชัด แต่ต้องพิจารณาค่า P-Value ใน Session ยืนยัน

5. Measurement by Part กราฟที่แสดงผลตระหง่านชิ้นงาน แสดงว่า ชิ้นงานที่นำมาทดลองเป็นอย่างสุ่ม ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน

Gage R&R Study - ANOVA Method						
Two-Way ANOVA Table With Interaction						
Source	DF	SS	MS	F	P	
Part	9	0.0085159	0.0009462	717.559	0.000	
Operator	2	0.0000039	0.0000019	1.465	0.257	
Part * Operator	18	0.0000237	0.0000013	1.180	0.306	
Repeatability	60	0.0000670	0.0000011			
Total	89	0.0086105				
Two-Way ANOVA Table Without Interaction						
Source	DF	SS	MS	F	P	
Part	9	0.0085159	0.0009462	813.102	0.000	
Operator	2	0.0000039	0.0000019	1.660	0.197	
Repeatability	78	0.0000908	0.0000012			
Total	89	0.0086105				
Gage R&R						
*Contribution						
Source	VarComp	(of VarComp)				
Total Gage R&R	0.0000012	1.12				
Repeatability	0.0000012	1.10				
Reproducibility	0.0000000	0.02				
Operator	0.0000000	0.02				
Part-To-Part	0.0001050	98.88				
Total Variation	0.0001062	100.00				
Study Var %Study Var %Tolerance %Process						
Source	StdDev (SD)	(6 * SD)	(%SV)	(SV/Toler)	(SV/Proc)	
Total Gage R&R	0.0010906	0.0065434	10.58	8.18	16.78	
Repeatability	0.0010768	0.0064725	10.47	8.09	16.60	
Reproducibility	0.0001600	0.0009603	1.55	1.20	2.46	
Operator	0.0001600	0.0009603	1.55	1.20	2.46	
Part-To-Part	0.0102472	0.0614833	99.44	76.85	157.65	
Total Variation	0.0103051	0.0618305	100.00	77.29	158.54	
Number of Distinct Categories = 13						

ภาพที่ 4-76 ผลลัพธ์ช่วง Session ของการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเสถียรภาพของระบบ
การวัด Track Width

ประเมินผลกระทบการวัด (Measurement System Evaluation: MSE) จากภาพที่ 4-77 จะต้องพิจารณาดังนี้

- Number of Distinct Categories = 13 หมายความว่า ระบบการวัดสามารถแยกข้อมูลที่วัดได้ออกเป็น 13 ประเภทที่มีความแตกต่างกัน (ผ่านเกณฑ์พิจารณาคือ ndc มากกว่า 5) ซึ่งแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการวัดใช้ประมาณค่าความผันแปรจากกระบวนการได้
- %Study Var ประเมินผลเทียบกับความผันแปรของกระบวนการ (Total Variation: TV) หรือ P/TV จะพบว่าถ้าความผันแปรของกระบวนการที่ประเมินได้จากข้อมูลวัด

ทั้งหมด (TV) เท่ากับ 100 หน่วยแล้ว จะเป็นความผันแปรจากสาเหตุของกระบวนการหรือชิ้นงาน 99.44 หน่วย และจากสาเหตุจากการวัดเครื่อง (จากสาเหตุ Repeatability) 10.58 หน่วย โดยถ้ามีค่ามากกว่า 10% แต่น้อยกว่า 30% ซึ่งสามารถยอมรับได้

3. %Tolerance ประเมินผลเทียบกับความคลาดเคลื่อนอนุโลมของข้อกำหนดเฉพาะ (Tolerance: T) หรือ P/T จะพบว่าถ้าความคลาดเคลื่อนอนุโลมของข้อกำหนดเฉพาะเท่ากับ 100 หน่วยแล้ว จะเป็นความผันแปรจากสาเหตุของกระบวนการหรือชิ้นงาน 76.85 หน่วย และจากสาเหตุจากการวัดด้วยเครื่อง 8.18 หน่วย โดยเป็นความผันแปรจากสาเหตุ Repeatability

วิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis: MSA) จากภาพที่ 4-76 พิจารณาดังนี้

1. Variance หมายถึงความผันแปรต่อหน่วยในประชากร โดยถ้าความแปรปรวนจากข้อมูลทั้งหมดมีค่า 0.0001062 หน่วย² จะมาจากการแปรปรวนของกระบวนการหรือชิ้นงาน 0.0001050 หน่วย² และความแปรปรวนของการวัดด้วยเครื่อง 0.0000012 หน่วย²

2. ค่า %Contribution เท่ากับ 1.12% หมายความว่า ถ้าความแปรปรวนจากข้อมูลทั้งหมดมีค่า 100 หน่วย² จะมาจากความแปรปรวนของกระบวนการผลิตหรือชิ้นงาน 98.88 หน่วย² และความแปรปรวนของการวัดด้วยเครื่อง 1.12 หน่วย² ซึ่งโดยทั่วไปเกณฑ์ในการยอมรับอยู่ที่น้อยกว่า 5% ดังนั้นแสดงว่าระบบการวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3. P-Value Interaction Effect (Part*Operator) = 0.306 มีค่ามาก แสดงว่า F มีค่าน้อย แสดงว่าอิทธิพลร่วมระหว่างพนักงานและชิ้นงาน ไม่มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 จึงทำการตัดทิ้งได้

4. P-Value Main Effect (Operator) = 0.257 มีค่ามาก แสดงว่า F มีค่าน้อย แสดงว่าพนักงานไม่มีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัดคือไม่มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

5. P-Value Main Effect (Part) = 0.000 มีค่าน้อย แสดงว่า F มีค่ามาก แสดงว่าชิ้นงานมีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัด คือมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

สรุปผลการวิเคราะห์ระบบการวัดหลังการปรับปรุง พบว่าเครื่องจักรประเภท A มีคุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์และสามารถให้การยอมรับความผันแปรของกระบวนการวัดได้ กล่าวคือ ความผันแปรของเครื่องจักรไม่มีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัด

2.1.2 การวัดความสามารถของกระบวนการหลังการปรับปรุง


หลังการปรับปรุงกระบวนการได้ทำการศึกษาด้วยการวัดความสามารถด้าน

ศักยภาพของกระบวนการสะท้อนด้วยค่า Process Capability (Cpk) และแสดงถึงค่าการเลื่อนไปจากค่ากลางของข้อกำหนดเฉพาะของตำแหน่งของกระบวนการ

จากข้อมูลสถิติของจำนวนการวัดชิ้นที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุงกระบวนการเป็นเวลา 30 วัน ดังตารางที่ 4-20 สามารถนำมาเขียนเป็นแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย (p Chart) ดังภาพที่ 4-77 ได้เท่ากับ $\bar{p} = 0.0281$

ตารางที่ 4-20 ข้อมูลสถิติของจำนวนการวัดชิ้นที่เกิดขึ้น เป็นเวลา 30 วัน

วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Input	5652	5634	5662	5652	5662	5664	5615	5639	5662	5627	5663	5690	5633	5641	5636
จำนวนวัสดุ	164	147	153	151	170	156	164	170	164	163	150	163	153	155	164
วันที่	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Input	5693	5618	5667	5625	5664	5612	5695	5631	5602	5616	5643	5691	5644	5686	5659
จำนวนวัสดุ	150	160	159	155	154	157	154	163	156	167	147	167	163	148	168



ภาพที่ 4-77 กราฟ P Chart สัดส่วนการวัดชิ้นที่กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก

ในการประเมินความสามารถด้านศักยภาพจะถือว่ากระบวนการนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ค่ากลางของพิกัดข้อกำหนดเฉพาะจึงสามารถทำการเทียบเคียงด้วยการให้ค่าสัดส่วนของเสียเท่ากันที่แต่ละด้านของการแยกแจง ในที่นี้จะเท่ากับ 0.014 ค่าที่ได้มีเมื่อทำการเปิดหาค่า Z_{Bench} จากตารางการแยกแจงแบบปกติมาตรฐานจะได้ค่า $Z_{Bench} = 2.196$

จากสูตร ดังนีความสามารถเชิงศักยภาพของกระบวนการระยะยาว

$$P_{pBench} = \frac{1}{3} Z_{Bench}$$

แทนค่า

$$P_{pBench} = \frac{1}{3}(2.196)$$

$$= 0.732$$

เมื่อทำการพิจารณาดัชนีศักยภาพของกระบวนการระยะยาว ($P_p Bench$) พบร่วมกับค่าเท่ากับ 0.732 ซึ่งน้อยกว่า 1.33 แสดงว่าความสามารถของกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็กมีความผันแปรสูงและมีความมั่นคงน้อย เด่นเมื่อเปรียบเทียบดัชนีศักยภาพของกระบวนการระยะยาว ก่อนดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิธีการซิกซ์ ซิกมา พบว่าดัชนีศักยภาพของกระบวนการระยะยาวมีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังตารางที่ 4-20 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสามารถของกระบวนการวัดนั้นมีความผันแปรของกระบวนการลดลงและความมั่นคงเพิ่มขึ้นจากเดิม

สำหรับการประเมินความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการจะพิจารณาโดยถือว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของการแยกแจงแบบปกติ ซึ่งเมื่อเปิดจากตารางการแยกแจงแบบปกติ จะได้ค่า $Z_{Bench} = 1.910$

จากสูตร ดังนีความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการระยะยาว

$$P_{PKBench} = \frac{1}{3} Z_{Bench}$$

แทนค่า

$$P_{PKBench} = \frac{1}{3}(1.910)$$

$$= 0.637$$

เมื่อทำการพิจารณาดัชนีศักยภาพของกระบวนการระยะยาว ($P_{pk Bench}$) พบร่วมกับค่าเท่ากับ 0.637 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1.33 แสดงว่ามีการเลื่อนไปจากค่ากลางของข้อกำหนดเฉพาะของตำแหน่งกระบวนการมีความผันแปรอยู่ เมื่อเปรียบเทียบดัชนีความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการระยะยาว ก่อนดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิธีการซิกซ์ ซิกมา พบว่าดัชนี

ศักยภาพของกระบวนการภาระยะยาวมีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังตารางที่ 4-21 ซึ่งแสดงว่าหลังทำการปรับปรุงกระบวนการสามารถลดความผันแปรของกระบวนการได้

ตารางที่ 4-21 การเปรียบเทียบดัชนีวัดความสามารถลดของกระบวนการ

	$P_{P\text{ Bench}}$	$P_{PK\text{ Bench}}$
ค่ามาตรฐาน	มากกว่า 1.33	มากกว่า 1.33
ค่าที่คำนวณได้ (หลังปรับปรุง)	0.732	0.637
ค่าที่คำนวณได้ (ก่อนปรับปรุง)	0.552	0.431

1. การประเมินผลการปรับปรุงในส่วนความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการรอคิวย (Waiting)

ประเมินผลด้วยแผนภูมิสองมือ (Left Hand / Right Hand) ดังภาพที่ 4-79 อีกครั้ง ผลการประเมินพบว่าหลักการประยุกต์อุปกรณ์พักฟิกเจอร์และรวมกิจกรรมขั้นตอนที่ 2 และ 6 ทำให้เวลาลดลง 2.43 วินาที

คำนวณเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพ หลังกำจัดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการรอคิวยดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ประสิทธิภาพ} &= \frac{\text{ใช้เคิลไทน์ขั้นตอนที่ 2-11 หลังปรับปรุง} - \text{ใช้เคิลไทน์ขั้นตอนที่ 2-11 ก่อนปรับปรุง}}{\text{ใช้เคิลไทน์ขั้นตอนที่ 2-11 ก่อนปรับปรุง}} \\ &= (33.92 - 31.49) / 33.92 \\ &= 7.16\% \end{aligned}$$

ชาร์ทการทำงานสองมือ (LEFT-HAND / RIGHT-HAND CHART)

ลำดับ	ชื่อจุดงาน	น้ำหนักงาน		ระยะเวลา		ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ	หน้าที่_1_จาก_1_
		มือซ้าย	มือขวา	มือซ้าย	มือขวา			
ก่อกรากดิน	○	1	5	1	4	-	-	
ก่อเครื่องติดตั้ง	→	3	5	3	4	-	1	
ก่อโครงสร้าง	□	-	-	-	-	-	-	
ก่อสร้าง	○	2	1	1	1	-	-	
ก่อตอมบันได	▽	5	-	5	-	-	-	
ระยะทาง (เมตร)		155	300	155	200	-	100	

	สูญเสียเวลา นาทีวิรัตน์กิจกรรมภายนอก กิจกรรม: ก่อตัวงานที่กระเบนก่อตัวหินทราย หน้าที่: จันทร์เพ็ญ หมายเหตุ: ใช้ไม้สำเภา ตามแผนกงานจะห่วงโซ่เชือกหรือห่วงและ หันให้หลังให้ลึกร่อง 2 ฟิตเศษ
--	--


	(IA) = ลูกว่างตัวเจาะตัวที่ 1A (วัสดุธรรมชาติ) (IB) = ลูกว่างตัวเจาะตัวที่ 1B (วัสดุเทียม) (2A) = ลูกว่างตัวเจาะตัวที่ 2A (วัสดุธรรมชาติ) (2B) = ลูกว่างตัวเจาะตัวที่ 2B (วัสดุเทียม) T 1-6 = เก็บรากดินและซีอิ๊อ Stand = สถานที่ทำงานพื้นที่ห้องและบันไดหลังให้ลึกร่อง 2 ฟิตเศษ
--	---

ตัวอย่างการพิจารณา	รับหนักงาน (กม.)	ก่อตัวหิน	ก่อเครื่องตั้ง	ก่อโครงสร้าง	ก่อสร้าง	ก่อตอมบันได	ก่อตัวหิน	ก่อเครื่องตั้ง	ก่อโครงสร้าง	ก่อสร้าง	ก่อตอมบันได	รับหนักงาน (กม.)	ตัวอย่างการพิจารณา
เปิดประตูห้องซึ่งต้องใช้มือขวา	30	●	→	□	○	▽	●	→	□	○	▽	30	เปิดประตูห้องซึ่งต้องใช้มือขวา
ชุดหินที่หนักในเครื่องยกและนำมือ	40	○	→	□	○	▽	●	→	□	○	▽	40	ชุดหินที่หนักในเครื่องยกและนำมือ
1 เครื่องล้อถ่ายเมือง													
2 ถุงหินอ่อนหักหินที่หนัก 8 กม.	80	○	→	□	○	▽	●	→	□	○	▽	80	เครื่องล้อถ่ายหินอ่อนหักหินที่หนัก 8 กม.
3 ขับตัวเจาะหินที่หนัก 8 กม. บนถนน													
4 ขับตัวเจาะหินที่หนัก 8 กม. บนถนน													
5 ฝ่านตัวเจาะหินที่หนัก 8 กม. ไม่มีอุปกรณ์	15	○	→	□	○	▽	●	→	□	○	▽	20	ฝ่านตัวเจาะหินที่หนัก 8 กม. เนื้อเรื่อง หันซ้าย
6													
7 ขับตัวเจาะหินที่หนัก 8 กม. บนถนน													
8 ขับตัวเจาะหินที่หนัก 8 กม. บนถนน													
9 ฝ่านตัวเจาะหินที่หนัก 8 กม. ไม่มีอุปกรณ์	15	○	→	□	○	▽	●	→	□	○	▽	20	ฝ่านตัวเจาะหินที่หนัก 8 กม. เนื้อเรื่อง หันซ้าย
10													

ภาพที่ 4-78 ชาร์ทการทำงานสองมือของวิธีที่นำเสนอด้วย

3. การกำหนดสายธารแห่งคุณค่าหลังปรับปรุง (Value Stream Map after improvement)

ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดสายธารแห่งคุณค่าหลังปรับปรุง ดังภาพที่ 4-79 ได้มาจากการลดการทดลองในแต่ละกระบวนการจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มองเห็นกระบวนการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถแสดงได้ระหว่างของแต่ละกระบวนการ



ภาพที่ 4-79 สายธารแห่งคุณค่าหลังการปรับปรุง

ภาพรวมจากแผนผังสายธารแห่งคุณค่าก่อนการปรับปรุง

- เวลาในการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non Value Added Time)

$$= 3,780 + 600 + 3,600 + 90 + 540 = 8,610 \text{ วินาที}$$

- เวลาในการผลิตที่ก่อให้เกิดมูลค่า (Value Added Time)

$$= 36.83 + 9,600 + 3,600 + 42.71 + 9.3 + 1.99 = 13,290 \text{ วินาที}$$

- เวลาในการผลิตรวมทั้งหมด (Total Flow Time)

$$= 8,610 + 13,290 = 21,900 \text{ วินาที}$$

ทีมงานได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานะปัจจุบันเปรียบเทียบการผลิตจริงกับแผนการผลิตหรือข้อกำหนดจากลูกค้าในแต่ละกระบวนการ พนว่าที่กระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็ก (Test) มีการปรับปรุงดังนี้

- ปริมาณการผลิต (ตัว)

1) แผนการผลิต: 3,000 ตัว

2) ผลิตได้จริง: 3,009 ตัว

สรุป ปริมาณการผลิตสูงกว่าแผน 9 ตัว

- รอบเวลาในการผลิต (วินาที)

1) รอบเวลาในการผลิตที่กำหนด: 42.84 วินาที

2) รอบเวลาในการผลิตที่ใช้: 42.71 วินาที

3) สรุปรอบเวลาในการผลิตที่ใช้น้อยกว่าที่กำหนด 0.73 วินาที

สรุปผลการปรับปรุง

จากการปรับปรุงด้วยวิธีการซิกซ์ ชิกม่า และลีน สามารถคำนวนประสิทธิภาพผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ดังนี้

หาเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น หลังปรับปรุงด้วยการลดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการซ้ำซ้อน

$$\text{ประสิทธิภาพผลผลิต} = \frac{\text{จำนวนตัวต่อวันต่อเครื่องที่ผลิตได้หลังปรับปรุง} - \text{จำนวนตัวต่อวันต่อเครื่องที่ผลิตได้ก่อนปรับปรุง}}{\text{จำนวนตัวต่อวันต่อเครื่องที่ผลิตได้ก่อนปรับปรุง}}$$

$$= (2893 - 2797) / 2797$$

$$= 3.43\%$$

หาเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น หลังปรับปรุงด้วยการลดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการรอกอย

$$\text{ประสิทธิภาพผลผลิต} = \frac{\text{จำนวนตัวต่อวันต่อเครื่องที่ผลิตได้หลังปรับปรุง} - \text{จำนวนตัวต่อวันต่อเครื่องที่ผลิตได้ก่อนปรับปรุง}}{\text{จำนวนตัวต่อวันต่อเครื่องที่ผลิตได้ก่อนปรับปรุง}}$$

$$= (3009 - 2893) / 3009$$

$$= 3.86\%$$

จากการประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหา (Apply Solution Techniques) ที่เหมาะสมที่ทำให้ค่า Track Width คือสุด คือการติดตั้ง Piezo Cable สีฟ้า (Blue), Piezo Coupling Holder สีขาว (White) และ Piezo Controller Revision รุ่น T5700 ซึ่งหลังจากการยืนยันผลการทดลองในส่วนการวิเคราะห์ระบบการวัดหลังการปรับปรุง พบว่าเครื่องจักรประเภท A มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และสามารถให้การยอมรับความผันแปรของกระบวนการวัดได้ กล่าวคือ ความผันแปรของเครื่องจักรไม่มีผลต่อความผันแปรของข้อมูลในระบบการวัดและความสามารถกระบวนการของ การวัดสัญญาณซ้ำเพิ่มขึ้น โดย Pp Bench ปรับปรุงขึ้นจาก 0.552 เป็น 0.732 และ Ppk Bench ปรับปรุงขึ้นจาก 0.431 เป็น 0.637 และเวลาในการทำงานลดลงหลังจากนำกิจกรรมที่

ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในลดขั้นตอนหรือชั้นงานจากสองขั้นตอนเหลือหนึ่งขั้นตอน โดยการเพิ่มอุปกรณ์พักรีเซอร์

ขั้นตอนต่อไปเป็นการควบคุมปัจจัยป้อนเข้าทั้งสามปัจจัย ที่ส่งผลต่อความผันแปรของ Track Width อี่างมีนัยสำคัญทั้งสามปัจจัย ได้แก่ Piezo cable, Piezo Coupling holder และ Piezo Controller Revision และควบคุมปัจจัยป้อนเข้า ที่ส่งผลต่อกิจกรรมการทำงานคืออุปกรณ์พักรีเซอร์

ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ (C: Control)

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมปัจจัยป้อนเข้าทั้งสี่ปัจจัย ให้ตรงตามการปรับตั้งค่าที่ได้จากการดำเนินงาน และถ้ามีปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งมีค่าคลาดเคลื่อนไปจากค่าที่ปรับตั้งไว้จะต้องรู้ถึงความผิดปกติของปัจจัยนั้นก่อน และทำการแก้ไขในทันที ก่อนที่จะนำปัจจัยป้อนเข้านั้นเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อการควบคุมเริ่มด้วยการทำแผนควบคุมกระบวนการ (Control plan), ติดตามผลการควบคุม (Monitor Performance) และส่งมอบโครงการให้กับเจ้าของพื้นที่ (Project Transfer)

การควบคุมแบ่งตามปัจจัยได้ดังนี้

- Piezo Cable สีฟ้า (Blue) เป็นสายสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่าง Piezo Controller และ Piezo Stage เครื่องจักรประเภท A จะเปลี่ยนจากการใช้สายสีเทา ซึ่งภายในหุ้มด้วยสายป้องกันสัญญาณ รบกวน 1 ชั้น (1-Shield Coax Cable) เป็นสายสีฟ้า ซึ่งภายในหุ้มด้วยสายป้องกันสัญญาณรบกวน 2 ชั้น (2-Shields Coax Cable) ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าสายป้องกันสัญญาณรบกวน 2 ชั้น มีผลต่อค่า Track Width โดยช่วยลดสัญญาณรบกวน จึงมีการควบคุมโดยมีการตรวจสอบทุก ๆ 3 เดือนต่อครั้ง โดยห่างช่องบารุง เมื่อจากอุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งภายในเครื่องจักร ผลการตรวจสอบจะบันทึกลงในตาราง Periodical Sheet หากพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวผิดปกติให้ทำการเปลี่ยนแล้วทำการ Correlate เพียงกับเครื่องจักรหลัก

- Piezo Coupling Holder สีขาว (White) เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่าง Piezo Cable และ Sensor Cable เครื่องจักรประเภท A จะเปลี่ยนจากแบบสีดำซึ่งทำจากวัสดุที่มีความต้านทานสูง เป็นแบบสีขาวที่ทำจากวัสดุที่มีความต้านทานต่ำลง ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีผลต่อค่า Track Width โดยช่วยทำให้สัญญาณเสถียรขึ้น จึงมีการควบคุมโดยมีการตรวจสอบทุก ๆ 3 เดือนต่อครั้ง โดยห่างช่องบารุง เมื่อจากอุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งภายในเครื่องจักร ผลการตรวจสอบจะบันทึกลงในตาราง Periodical Sheet หากพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวผิดปกติให้ทำการเปลี่ยนแล้วทำการ Correlate เพียงกับเครื่องจักรหลัก

3. Piezo Controller Revision รุ่น T5700 เป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบการเคลื่อนตัวของ เขดจีเออย่างละเอียด ขณะโหลดงานเข้าดิสก์ โดยเครื่องจักรประเภท A จะเปลี่ยนจากการใช้ Piezo Controller Version T5600 เป็นแบบ Piezo Controller Version T5700 ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า Version T5700 มีผลต่อค่า Track Width โดยช่วยลดความแปรปรวนของสัญญาณและค่า Track Width ซึ่งมีการควบคุม โดยมีการตรวจสอบทุก ๆ 3 เดือนต่อครั้ง โดยช่างซ่อมบำรุง เนื่องจากอุปกรณ์ดังติดตั้งภายในเครื่องจักร ผลการตรวจสอบจะบันทึกลงในตาราง Periodical Sheet หากพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวผิดปกติในลักษณะค่าสัญญาณเปลี่ยนไป ให้ทำการเปลี่ยนแล้วทำการ Correlate เพียงกับเครื่องจักรหลัก อย่างไรก็ตามเนื่องจากเครื่องดังกล่าวการปรับตั้งค่าต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้ผลิตเท่านั้น

4. อุปกรณ์พัฟฟิกเจอร์ เป็นอุปกรณ์สำหรับพัฟฟิกเจอร์หลังจากพนักงานเคลื่อนย้าย พົກເຈອຣ A และ B มาอันโหลดงานออกที่สแตน ด้วยมือทั้งสองข้างจากเครื่องจักรที่วัดสัญญาณ เสร็จล้วน

1. การทำแผนควบคุมกระบวนการ (Control Plan)


การควบคุมปัจจัยป้อนเข้าทั้งสี่ปัจจัยนี้สามารถควบคุมผ่านการจัดทำแผนควบคุม กระบวนการ (Control Plan) ดังตารางที่ 4-22

ตารางที่ 4-22 แผนความตุณของกระบวนการทดสอบสัญญาณเสียง-อ่าน

ชื่นตอน	อุปกรณ์	รายการควบคุม	ข้อกำหนด	วิธีการ	จำนวน	ความถี่	ผู้ตรวจสอบ	แผนกร่างกาย
การตรวจลอง สภาพตาม ระเบเวตา	Piezo Ccable	สภาพทั่วไป	สีฟ้า (2-Shields Coax Cable)	เข็มซีท	ทุกครึ่ง ชั่วโมง	ทุก 3 เดือน	ช่าง	Calibrate
การตรวจลอง สภาพตาม ระเบเวตา	Piezo Coupling Holder	สภาพทั่วไป	สีขาว (ความ ด้านพานดำ)	เข็มซีท	ทุกครึ่ง ชั่วโมง	ทุก 3 เดือน	ช่าง	Calibrate
การตรวจลอง สภาพตาม ระเบเวตา	Piezo Controller Revision	สภาพทั่วไป	รุ่น T5700	เข็มซีท	ทุกครึ่ง ชั่วโมง	ทุก 3 เดือน	ช่าง	Calibrate
การตรวจลอง สภาพตาม ระเบเวตา	อุปกรณ์พิเศษ เจอร์(เพอมาร์ค (Pomalux)	สภาพทั่วไป	ไม่มีสูตร, หลักทรัพ โภค	เข็มซีท	ทุกครึ่ง ชั่วโมง	ทุกวัน	พนักงาน	เรียกน้ำงา

2. ติดตามผลการควบคุม (Monitor Performance)

หลังจากทำการปรับตั้งค่าเซ็ตติ้งดังกล่าวทั้งสี่ปัจจัยในกระบวนการเครื่องวัด พบร่วมสามารถเพิ่มผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ดังภาพที่ 4-80



ภาพที่ 4-80 กำลังการผลิตเฉลี่ยต่อวันต่อเครื่องในแต่ละสัปดาห์ที่กระบวนการวัดสัญญาณ
ความเป็นแม่เหล็ก

3. การส่งมอบโครงการให้กับเจ้าของพื้นที่ (Project Transfer)

หลังจากดำเนินการทำแผนควบคุมแล้ว โครงการดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบภายนอกที่ปิดแล้ว ไปดำเนินการต่อไป โดยทั่วไปแล้วตัวแทนจากฝ่ายการเงิน และบัญชี จะเป็นผู้ติดตามผลประโยชน์ หรือผลกำไรในรูปตัวเงินของโครงการ และเจ้าของกระบวนการ (Process Owner) จะเป็นผู้รับผิดชอบตัววัดของกระบวนการ ในโครงการนั้น ๆ ส่วนผู้นำการทำโครงการ หรือแบล็คเบล็ต จะหมดความรับผิดชอบต่อโครงการที่ถูกปิดแล้ว โดยมีรายละเอียดการส่งมอบโครงการให้กับเจ้าของพื้นที่ที่ต้องคุ้มครองดังนี้

3.1 สรุปผลในการทำโครงการ (Final Report)

3.2 ทำแผนการ การทำโครงการให้สำเร็จ

- งานอะไรบ้างที่จะต้องทำเพื่อให้โครงการสำเร็จ (ที่ยังคงค้างอยู่)
- ใครที่จะรับผิดชอบต่องานนั้น ๆ และเมื่อไร ที่งานนั้น ๆ จะทำเสร็จ
- โครงการเป็นเจ้าของแผนการ
- โครงการเป็นคนผลักดันและติดตามแผนงานนี้ให้สำเร็จลุล่วง

3.3 ลายเซ็นต์ของผู้ร่วมทำโครงการและเจ้าของกระบวนการ

ขั้นตอนการติดตามผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Metric Realization)

ติดตามผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Metric) ที่จะได้รับในระยะเวลา 1 ปีหลังจากโครงการเสร็จสมบูรณ์ หรือมีการปรับปรุงเกิดขึ้น

จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากวิชีซิกซ์ ซิกม่าและลีน เป็นผลทำให้สามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 2,416,800 บาทต่อปี ดังนี้

1. ต้นทุนลดลงจากการลดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการวัดซ้ำ

ผลผลิตก่อนปรับปรุงโดยเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน	= 2798 ตัว
ผลผลิตหลังปรับปรุงโดยเฉลี่ย	= 2893 ตัว
ผลผลิตเพิ่มขึ้น	= 96 ตัว
จำนวนงานการวัดซ้ำหลังปรับปรุง	= $2893 - 2798 = 96$ ตัวต่อเครื่องต่อวัน
จำนวนวันทำงานทั้งปี	= 300 วัน
จำนวนเครื่องประเภท A	= 16 เครื่อง
ต้นทุนการวัดซ้ำ	= 2 บาท/ครั้ง
จำนวนการวัดต่อครั้ง	= 2 ตัว
ลดต้นทุนได้ต่อปี	= $(96 \times 300 \times 38 \times 2)/2$
	= 1,094,400 บาท

2. ต้นทุนลดลงจากการลดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการรอคอย

ผลผลิตก่อนปรับปรุงโดยเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน	= 2893 ตัว
ผลผลิตหลังปรับปรุงโดยเฉลี่ย	= 3009 ตัว
ผลผลิตเพิ่มขึ้น	= 116 ตัว
จำนวนงานหลังปรับปรุงจากการรอคอย	= $3009 - 2893 = 116$ ตัวต่อเครื่องต่อวัน
จำนวนวันทำงานทั้งปี	= 300 วัน
จำนวนเครื่องประเภท A	= 38 เครื่อง
ต้นทุนการการทำงาน	= 1 บาท/ตัว
ลดต้นทุนได้ต่อปี	= $116 \times 300 \times 38 \times 1$
	= 1,322,400 บาท

ต้นทุนรวมที่สามารถลดลงเท่ากับ $1,094,400$ บาท + $1,322,400$ บาท = $2,416,800$ บาท ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสามารถเพิ่มผลิตผลได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

บทที่ 5

สรุปและอภิปรายผล

บทนำ

จากข้อค้นพบในเรื่องการพัฒนากระบวนการแนวคิดลีน (Lean) - ซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) เพื่อพัฒนาการบูรณาการวิธีการลีน-ซิกซ์ ซิกม่า สำหรับการปรับปรุงกระบวนการในบทที่ 3 และนำมาสู่การประยุกต์ใช้วิธีการลีน-ซิกซ์ ซิกม่า ในกรณีศึกษาของกระบวนการวัดสัญญาณความเป็นแม่เหล็กในการผลิตส่วนอ่าน-เขียน (Read-Write Part) ของกระบวนการผลิตชาร์ดซิกซ์ไดร์ฟในบทที่ 4 สามารถสรุปและอภิปรายผลในบทที่ 5 ได้ดังนี้

การสรุปผล

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาการบูรณาการวิธีการลีน (Lean)-ซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) สำหรับการปรับปรุงกระบวนการ

1. ผู้วิจัยได้พัฒนาการบูรณาการวิธีการลีน-ซิกซ์ ซิกม่า โดยนำเสนอตัวแบบการพัฒนาแนวทางของลีน-ซิกซ์ ซิกม่า เพื่อการวิเคราะห์ที่นำจุดแข็งของแต่ละแนวทางมารวมกันและกำจัด / ลดเชิงจุดอ่อน ที่มุ่งเน้นทั้งด้านการลดความสูญเสียและความผันแปร ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิต ทำให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นกว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบลีน หรือซิกซ์ ซิกม่า

2. ตัวแบบที่นำเสนอเป็นการเชื่อมต่อ โดยยึดกรอบปฏิบัติตามหลักการซิกซ์ ซิกม่า แต่มีหลักคิดแบบลีน ทำได้โดยการพัฒนาเครื่องมือการผลิตแบบลีนเพิ่มเติมเข้าไปในกระบวนการ DMAIC ได้แก่ เพิ่มการวิเคราะห์สาเหตุ原因 แห่งคุณค่าปัจจุบัน ขยายขอบเขตการกำหนด ด้วยนิร્วัต เป็นลีน-ซิกซ์ ซิกม่า ในขั้นตอนการกำหนดปัจจุบัน เพิ่มการศึกษาแหล่งของความสูญเสีย ขยายขอบเขตการวิเคราะห์ระบบการวัด เป็นลีน-ซิกซ์ ซิกม่า ขยายขอบเขตการวัดความสามารถของกระบวนการ เป็นลีน-ซิกซ์ ซิกม่า ในขั้นตอนการวัด เพิ่มแนวทางการแก้ไขปัญหา เพิ่มการออกแบบทดลอง ในขั้นตอนการวิเคราะห์ เพิ่มการวิเคราะห์สาเหตุ原因 แห่งคุณค่า หลังปรับปรุง ในขั้นตอน การปรับปรุงงาน เพิ่มการส่งมอบโครงการให้กับเจ้าของพื้นที่ ในขั้นตอนการควบคุมและเพิ่มการติดตามผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในขั้นตอนการติดตามซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อประยุกต์วิธีการลีน-ซิกซ์ ซิกม่า ในกระบวนการผลิตชาร์ดซิกซ์ไดร์ฟ

3. การพัฒนาแนวทางของลีน-ซิกซ์ ซึ่งมีความสามารถในการลดความสูญเปล่าและความผันแปร ในอุตสาหกรรมการผลิตหาร์คดิสก์ไคร์ฟได้จริง ผลลัพธ์ทางตรงคือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีการให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ สำหรับทางอ้อมคือความสูญเปล่าลดลงอย่างมาก

4. การพัฒนาแนวทางของลีน-ซิกซ์ ซึ่งมีในกระบวนการผลิตหาร์คดิสก์ไคร์ฟ มีส่วนช่วยในการหาจุดหมายในกระบวนการแก้ปัญหา กล่าวคือ การเพิ่มความเร็วในการกระบวนการ ไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพ

การอภิปรายผล

จากผลของข้อค้นพบในบทที่ 3 และ 4 ผู้วิจัยขอนำเสนอประเด็นในการอภิปรายผลได้ 6 ประเด็นคือ (1) ประสิทธิภาพของตัวแบบลีน-ซิกซ์ ซึ่งมีในการแก้ปัญหา เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแบบลีน หรือซิกซ์ ซึ่งมีและตัวแบบของงานวิจัยอื่น (2) ขีดความสามารถในการกันหากความสูญเปล่า 7 ประการจากการพัฒนาแนวทางของลีน ในขั้นตอนซิกซ์ ซึ่งมี (3) ขีดความสามารถและความเหมาะสมในการแก้ปัญหาของกระบวนการพัฒนาแนวทางของลีน-ซิกซ์ ซึ่งมี (4) ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการใช้การพัฒนาแนวทางของลีน-ซิกซ์ ซึ่งมี (5) การอภิปรายกับตัวแบบของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตหาร์คดิสก์ และ (6) ข้อจำกัดของงานวิจัย

1. ประสิทธิภาพของตัวแบบลีน-ซิกซ์ ซึ่งมีในการแก้ปัญหา เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแบบลีน หรือซิกซ์ ซึ่งมีและตัวแบบของงานวิจัยอื่น

จากการนำแนวทางของลีน พัฒนาในขั้นตอนซิกซ์ ซึ่งมีมาใช้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แสดงให้เห็นว่าตัวแบบลีน-ซิกซ์ ซึ่งมี ที่ยึดกรอบปฏิบัติตามหลักการซิกซ์ ซึ่งมี แต่มีหลักคิดแบบลีน สามารถปรับปรุงการไฟล์ในสายการผลิตให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเครื่องมือทางลีน และสามารถปรับปรุงความสามารถของกระบวนการ โดยเครื่องมือทางสถิติ เป็นการสนับสนุนต่อการลดต้นทุนและสร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจสูงสุด ซึ่งแตกต่างกับตัวแบบลีน หรือซิกซ์ ซึ่งมี และตัวแบบของงานวิจัยอื่น ที่มุ่งเน้นเฉพาะการแก้ไขของเสียในกระบวนการ หรือปรับปรุงการไฟล์ในสายการผลิตเท่านั้น ทำให้ไม่สนับสนุนต่อการลดต้นทุนและสร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจสูงสุด

2. ขีดความสามารถในการกันหากความสูญเปล่า 7 ประการจากการพัฒนาแนวทางของลีน ในขั้นตอนซิกซ์ ซึ่งมี

การพัฒนาแนวทางของลีน ในขั้นตอนซิกซ์ ซึ่งมี แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือคุณภาพของลีน เป็นสิ่งสำคัญในการกันหากความสูญเปล่า 7 ประการ ในอุตสาหกรรมการผลิตหาร์คดิสก์ ไคร์ฟ หรือกล่าวได้ว่า แนวทางของลีนในขั้นตอนซิกซ์ ซึ่งมี มีขีดความสามารถในการกันหากปัญหา

เช่น เครื่องมือการวิเคราะห์กระบวนการ ໄวลด (Analyze Process Flow) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จะทำให้เห็นภาพรวมของปัญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ช่วยให้ค้นพบความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากวัสดุซ้ำและความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการอุดอย เป็นต้น

3. ขีดความสามารถและความเหมาะสมในการแก้ปัญหาของการพัฒนาแนวทางของลีน-ซิกซ์ ชิกม่า

การพัฒนาแนวทางของลีน-ซิกซ์ ชิกม่า แสดงให้เห็นว่ามีขีดความสามารถและความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา เช่น ความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากวัสดุ งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือพื้นฐานได้แก่ แผนผังสาเหตุและผล เมตริกซ์สาเหตุและผล การวิเคราะห์ถึงผลกระบวนการอันเนื่องจากลักษณะข้อมูล การทำทดสอบสมมติฐานและการออกแบบทดลองในการปรับปรุงเพื่อหาความเหมาะสม ผลที่ได้คืออัตราการวัดซ้ำลดลง สำหรับความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการอุดอย งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือแผนภูมิสองมือ (Left Hand / Right Hand) ในการวิเคราะห์และค้นพบจุดที่จะทำการแก้ไข การจัดทำแผนภูมิชนิดนี้จะช่วยให้เราเห็นช่องทางการปรับปรุงจากรายละเอียดในการทำงานแต่ละขั้นตอน ผลที่ได้คือรอบเวลาการผลิตลดลง เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการปรับใช้เครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาและประเภทของข้อมูล ซึ่งองค์กรที่จะนำไปใช้สามารถพัฒนา กับเครื่องมือคุณภาพอื่นตามความเหมาะสม

4. การอภิปรายกับตัวแบบของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตอาร์ดิสก์

กลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน-ซิกซ์ ชิกม่า ในอุตสาหกรรมชาร์ดิสก์ บรรลุผล เคลิมพลประภา (2551) ได้ประยุกต์เทคนิคลีน-ซิกซ์ ชิกม่า ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนชาร์ดิสก์ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต พนว่าการประยุกต์เทคนิคลีน-ซิกซ์ ชิกม่า ไม่มีการแสดงแบบจำลองการพัฒนาแนวทางลีน-ซิกซ์ ชิกม่า ในงานวิจัย เป็นการดำเนินการตามขั้นตอน DMAIC ทำให้ผู้ที่สนใจห้องค์ร่วมกัน ที่จะนำไปศึกษาไม่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากไม่มีการระบุขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน โดยเฉพาะองค์กรในภาคบริการ จากการวิจัยดังกล่าวขั้นตอน DMAI พนว่าไม่มีการประยุกต์ใช้เทคนิคลีน ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะเพียงแค่ส่วนการควบคุมหรือขั้นตอน C (Control) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าความสูญเปล่าในกระบวนการไม่ได้มีการบังคับ ในขั้นตอนเริ่มต้น ผลลัพธ์คือความสูญเปล่ายังไม่ได้ถูกจัดออกไป เป็นการสูญเสียโอกาสหรือผลลัพธ์ด้านการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ ให้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ความสามารถทางการแข่งขันลดลง

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิต เช่น อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาคบริการต่าง ๆ กระบวนการมีความซับซ้อนมากขึ้น แนวคิดข้างต้นที่นำแนวคิดลินประยุกต์เข้ามาในส่วนการควบคุม จึงไม่เพียงพอที่จะจัดกิจกรรมที่มีความสูญเปล่า หรือปรับปรุงการให้ผลของกระบวนการในจุดที่เหมาะสม

5. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาแนวทางของถีน-ชิกซ์ ชิกม่า

จากการที่ผู้วิจัยได้รับการอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสายดำ (Black Belt) และอยู่ในสายงานการดำเนินงานตามวิธีการชิกซ์ ชิกม่า เป็นเวลา 3 ปี รวมถึงศึกษาดูยัณฑ์นิพนธ์จากการทบทวนวรรณกรรม (จรัส ทรัพย์เสรี, 2552) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำชิกซ์ ชิกม่า มาใช้ทั้งในระดับโครงการชิกซ์ ชิกม่า และระดับโปรแกรมชิกซ์ ชิกม่า ได้แก่

5.1 โปรแกรมการจัดการอื่นที่สนับสนุน

5.2 ภาวะผู้นำ

5.3 การดำเนินโครงการชิกซ์ ชิกม่า

5.4 ทีมงานโครงการชิกซ์ ชิกม่า

5.5 คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญระดับสายดำ

5.6 การฝึกอบรมชิกซ์ ชิกม่า

5.7 การใช้เครื่องมือคุณภาพ

5.8 กระบวนการสื่อสาร

5.9 วัฒนธรรมองค์กร

6. ข้อจำกัดของงานวิจัย

6.1 ตัวแปรที่เป็นไปได้จากการระดมสมองมีจำนวนมาก ทำให้ต้องการเก็บข้อมูลต้องใช้เวลา many รวมถึงต้องควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้สามารถได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุด

6.2 เนื่องจากกรณีศึกษาเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องติดกับผู้ผลิตและออกแบบเครื่องจักรเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงการติดต่อพาร์ทที่ใช้สำหรับการทดลอง

6.3 เนื่องจากทีมงานมีงานประจำอยู่ ประกอบกับขณะทำการทดลองอยู่ในช่วงการติดตั้งงานรุ่นใหม่ ทำให้ทีมงานบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กำหนดได้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในบางช่วง

ข้อเสนอแนะ

1. ก่อนการนำตัวแบบที่ผู้วิจัยนำเสนอในงานวิจัยนี้ไปปฏิบัติจริง ควรมีการอบรมแนวทางการบูรณาการแบบผสมผสานลีนและชิกซ์ ซิกมา ให้กับทีมงาน เพื่อให้เข้าใจถึงแนวความคิด เครื่องมือที่ใช้ วิสัยทัศน์และปรัชญา ก่อนดำเนินการปรับปรุงกระบวนการจริง
2. การที่จะคงไว้ซึ่งระบบการผลิตแบบลีนและชิกซ์ ซิกมา นี้ ผู้บริหารจำเป็นต้องเน้นที่ บุคลากรเป็นหลัก ให้อำนาจรับผิดชอบ ให้ความอิสระในแนวคิดเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้การ ฝึกอบรมแก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง เน้นระบบเสนอแนะข้อคิดเห็นและจัดตั้งทีมงานเพื่อปรับปรุง คุณภาพอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือการสนับสนุนและความมุ่งมั่นของผู้บริหารสูงสุดและ กำลังใจที่ให้แก่พนักงานทุกคนในแต่ละกระบวนการ
3. เมื่อจากบริษัทที่ศึกษาวิจัย ได้นำหลักการวิธีการลีนและชิกซ์ ซิกมา มาใช้กับองค์กร เป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว แต่ไม่ได้บูรณาการแบบผสมผสาน อย่างไรก็ตามบริษัทดังกล่าวก็มี มาตรฐานที่สูงในด้านคุณภาพ องค์กรจึงควรใช้โอกาสนี้ในการบูรณาการลีน และชิกซ์ ซิกมา เพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุด

บรรณานุกรม

- กฤษดา ตันยะเสิง. (2547). การประยุกต์ใช้เทคนิค ชิกซ์ ชิกม่า เพื่อค้นหาสาเหตุหลักที่มีผลต่อค่าวัปรคุณภาพและลดของเสียงในโรงงานผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ.
- กิติศักดิ์ พลอพานิชเจริญ. (2544). การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ *Process Capability Analysis (PCA)*. (หน้า 58-71). พิมพ์ ครั้งที่ 4, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- กิติศักดิ์ พลอพานิชเจริญ. (2542). การวิเคราะห์ระบบการวัด (*MSA*) (ประมวลผลด้วย *MINITAB*). (หน้า 163-167). พิมพ์ ครั้งที่ 4, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- กิติศักดิ์ พลอพานิชเจริญ. (2551). การวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบ *Failure Mode and Effect Analysis*. (หน้า 99-109). พิมพ์ ครั้งที่ 1, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- กิติศักดิ์ พลอพานิชเจริญ. (2540). สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1 (ประมวลผลด้วย *MINITAB*). (หน้า 51-53, 69-72). พิมพ์ ครั้งที่ 1, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- กิติศักดิ์ พลอพานิชเจริญ. (2540). สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย *MINITAB*). (หน้า 157-296). พิมพ์ ครั้งที่ 5, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- ก้องเดชา บ้านมะหิงษ์. (2548). การพัฒนาแบบจำลองวิสาหกิจแบบลีน โดยใช้ *CIMOSA*. ภาควิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ.
- จันทรารัตน์ ธีระรัตน์. (2551). *The Optimization of the Efficiency of the Cleaning System in Hard Disk Drive Industry*. (DST-CON 2008)
- จรัล ทรัพย์เสรี. (2552). ชิกส์ชิกม่าแบบผสมผสานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการในอุตสาหกรรมการผลิต. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา, แขนงวิชาการจัดการคุณภาพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
- ชีวนัน อุmrศรีสังจະ. (2551). *Optimization of Parameters in Ultrasonic Cleaning Process for Hard Disk Drive Arm Using Taguchi Experiment Design Technique*. (หน้า 489-494).
- สารวิจัย มข. 13(4): พฤษภาคม 2551.
- ชีวรัตน์ กะรูนทอง. (2551). การลดจำนวนผิดภัยที่ทิ่บพร่องในการผลิตแกนหมุนหัวอ่านชาร์ดดิสก์ โดยใช้วิธีการของชิกซ์ ชิกม่า. (หน้า 42-69). วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บรรณานุกรม (ต่อ)

- ธงชัย ชูใจ. (2551). *Capability Measurement Analysis for Destructive Testing by Nested Design and Improve process using Taguchi DOE.* (หน้า 477-483). วารสารวิจัย มข.13(4): พฤյกาน 2551.
- นพดล เพื่องเด่นชร. (2548). การปรับปรุงความพร้อมในการตอบสนองในอุดสาหกรรมทันตกรรม โดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ ซิกม่า: กรณีศึกษา คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาจักรกลอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ปารเมศ ชุดมิ. (2545). การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม. (หน้า 2-83, 217-293). พิมพ์ ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์.
- พัชรินทร์ อุ่นเอ่มใจ. (2548). การบูรณาการลีนซิกซ์ซิกม่าและซีเอ็มเอ็ม ไอเข้าสู่วิสาหกิจ โดยใช้แบบจำลองพลวัต. (หน้า 1-210). วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- พฤทธิพงศ์ โพธิราพร. (2548). การประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีนในอุดสาหกรรมแบบผสม (แบบต่อเนื่อง-แบบช่วง): กรณีศึกษาโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ. วิทยานิพนธ์ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- ภัทรรุติ พลอสา. (2548). ต้นทุนคุณภาพในการลดของเสียในกระบวนการผลิตฝ้าปิดอาร์ค ดิสก์ไ/dr/F โดยใช้วิธีการของซิกซ์ ซิกม่า. (หน้า 1-101). วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- มัลลิกา ชาเดศ. (2548). การลดจำนวนคนในสายการผลิตโดยใช้วิธีการทางซิกซิกม่า. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- บุพฯ กลอนกลาง. (2548). การผลิตแบบลีนในระดับกลุ่มยทธิ์และการจำลองสถานการณ์. (หน้า 3-84). วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- คำป่าง แสนจันทร์. (2549). การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (*Statistical Quality Control*). (หน้า 164-187). พิมพ์ ครั้งที่ 1, สถาบันบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บรรณานุกรม (ต่อ)

- วสันต์ พุกพาสุก. (2549). การลดของเสียงจากกระบวนการการชุบ โครเมียม โดยประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ชิกม่า. (หน้า 68-71). วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาศึกษาอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- วิทยา สุหฤทคำรง และ ก้องเดชา บ้านมะหิงษ์. (2545). "Six Sigma กลยุทธ์การสร้างผลกำไรขององค์กรระดับโลก", บริษัทสำนักพิมพ์หอปจำกัด.
- วิทยา สุหฤทคำรง. (2547). "Lean Six Sigma." วารสาร Industrial Technology Review. ฉบับที่ 120 (ก.พ. 47) : 159-162.
- วุฒิชัย เจริญยิ่งวัฒนา. (2546). การใช้กรรมวิธีทางซิกซ์ชิกม่า เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานพ่นสี. (หน้า 38-99). วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาศึกษากระบวนการผลิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติภู. (2546). การพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี Six Sigma. (หน้า 15-41). พิมพ์ ครั้งที่ 2, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- ศิริศักย เทพจิตร. (2549). การประเมินการนำ Lean Six Sigma ไปใช้งานด้วยการสร้างแบบจำลอง พลวัตของระบบ กรณีศึกษา: โรงพยาบาล (หน้า 19-31, 47). วิทยานิพนธ์ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- อภิรัฐ ศิริธรรมิวัตร. (2549). ผลกระทบประจุไฟฟ้าสถิติในหัวบันทึก *Electrostatic Discharge Effects in Recording Heads.* (หน้า 7-11). พิมพ์ ครั้งที่ 1, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
- อรรถพล ลิมพลประภา. (2548). การปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้ทكنิคลีน ชิกซ์ชิกม่า ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนชาร์คดิสก์. (หน้า 28-89). วิทยานิพนธ์ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาศึกษาอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- อรวรรณ สวัสดิ์วิเชียร. (2551). การลดของเสียงในกระบวนการเรื่อมมิกซ์อุ่มนิมหล่อ โดยประยุกต์ใช้วิธีการของชิกซ์ชิกม่า. (หน้า 54-81). วิทยานิพนธ์ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บรรณานุกรม (ต่อ)

- อรอุมา พรมนัญ. (2548). การใช้กรรมวิธีทาง ซิกซ์ ซิกม่า เพื่อลดปริมาณการสูญเสียของสาร ชัลฟอนิก แอซิด (*Sulphonic Acid*) ในกระบวนการผลิตผงซักฟอกชนิดธรรมชาติ. (หน้า 26-87). วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, สาขาวิศวกรรมระบบ การผลิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- BASEM EL-HAIK, RAID AL-AOMAR. (2006). *Simulation-Based Lean Six-Sigma and Design for Six Sigma*. (Page 165-174, 194-203). Printed 1, John Wiley & Sons Ltd..
- Does, R. (2002). *Comparing Nonmanufacturing with Traditional Application of Six Sigma*. (Page 177-182).
- Fawaz Abdullah. (2003). *Lean Manufacturing Tools and Techniques in The Process Industry with a Focus on Steel*.
- Forrest W. Breyfogle, fame M. Cupello, Becki Meadows. (2001). *Managing Six Sigma*. John Wiley & Sons Inc..
- George, Michael L. (2002). *Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean speed*, McGrawhill.
- G Robin Henderson. (2006). *Six Sigma Quality Improvement with MINITAB*. (Page 165-174, 269-309). Printed 1, John Wiley & Sons Ltd..
- LG Electronics. (2000). *Six Sigma Case Studies for Quality Improvement*. Prepared For the National Quality Prize of Six Sigma for 2000.
- Pannirselvam D. (1994). *Applying Lean Production Principle to A Process Facility*. Proceedings of Production and Inventory Management Journal, Third Quarter.
- Samsung SDI. (2002). *Six Sigma Case Studies for Quality Innovation*.
- Spann , M. Adams, M. and Rahman, M. (1997). *Transferring Lean Manufacturing to Small Manufacturers: The Role of NIST-MEP*. University of Alabama in Huntsville, (Page 1-4).

ภาคพนวก

ภาคผนวก ก
ตารางแสดงผลการวิจัย

ตารางที่ภาคผนวก ก-1 แสดงผลการวัดค่า Track Width ระหว่างการเช็คค่าอุลิเมนท์
0 nm. และ 5 nm.

Sample No.	ค่า Track Width	
	ที่ค่าอุลิเมนท์เท่ากับ 0 nm.	ที่ค่าอุลิเมนท์เท่ากับ 5 nm.
1	0.1910	0.2119
2	0.2031	0.2184
3	0.2058	0.1834
4	0.2189	0.1996
5	0.2146	0.2037
6	0.1970	0.2034
7	0.2032	0.1994
8	0.2102	0.2096
9	0.1904	0.2172
10	0.1951	0.2141
11	0.2051	0.1938
12	0.2263	0.2079
13	0.2030	0.2276
14	0.2104	0.2250
15	0.2132	0.2022
16	0.2110	0.2195
17	0.1796	0.2336
18	0.2069	0.2156
19	0.2136	0.2199
20	0.2020	0.2139
21	0.1951	0.2058
22	0.2022	0.2054
23	0.2153	0.1986
24	0.2104	0.2224
25	0.1910	0.2080
26	0.1991	0.1908
27	0.2075	0.2119
28	0.2253	0.2188
29	0.2001	0.2056
30	0.1887	0.2006

ตารางภาคผนวก ก-2 แสดงผลการวัดค่า Track Width ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ Piezo Cable สีเทา และสีฟ้า

Sample No.	ค่า Track Width	
	ติดตั้งอุปกรณ์ Piezo Cable สีเทา	ติดตั้งอุปกรณ์ Piezo Cable สีฟ้า
1	0.1950	0.2000
2	0.2290	0.2050
3	0.2310	0.1930
4	0.2270	0.2060
5	0.2200	0.2040
6	0.2130	0.2060
7	0.1930	0.2070
8	0.2230	0.2030
9	0.2060	0.2060
10	0.1880	0.2040
11	0.2050	0.2060
12	0.2230	0.2070
13	0.2110	0.2010
14	0.2060	0.2010
15	0.2120	0.2080
16	0.2140	0.2050
17	0.2120	0.2040
18	0.1950	0.1950
19	0.1826	0.1950
20	0.2100	0.2030
21	0.1930	0.2050
22	0.2160	0.2000
23	0.2170	0.2070
24	0.2080	0.1990
25	0.2140	0.2020
26	0.2120	0.2090
27	0.2240	0.2010
28	0.1990	0.1980
29	0.2140	0.2030
30	0.2100	0.1980

ตารางภาคผนวก ก-3 แสดงผลการวัดค่า Track Width ระหว่างการปรับค่าความสูงของทีบาร์
0.13 mm. และ 0.17 mm.

Sample No.	ค่า Track Width	
	ที่ระดับทีบาร์ 0.13 mm.	ที่ระดับทีบาร์ 0.17 mm.
1	0.2095	0.2180
2	0.2273	0.2201
3	0.1992	0.2056
4	0.2215	0.2124
5	0.2263	0.2277
6	0.2048	0.2011
7	0.2068	0.2138
8	0.2116	0.2069
9	0.2007	0.1974
10	0.2180	0.1901
11	0.2100	0.2035
12	0.2053	0.2097
13	0.2093	0.2059
14	0.1934	0.2041
15	0.2008	0.2115
16	0.2196	0.2149
17	0.2134	0.2126
18	0.2127	0.2030
19	0.2179	0.2033
20	0.2137	0.2092
21	0.1970	0.2093
22	0.2038	0.2082
23	0.2238	0.2156
24	0.2067	0.2158
25	0.2160	0.2206
26	0.1896	0.1990
27	0.1932	0.2051
28	0.2116	0.2221
29	0.2140	0.2030
30	0.2100	0.1980

ตารางภาคผนวก ก-4 แสดงผลการวัดค่า Track Width ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ Piezo Controller T5600 และ T5700

Sample No.	ค่า Track Width	
	ติดตั้งอุปกรณ์ Piezo Controller T5600	ติดตั้งอุปกรณ์ Piezo Controller T5700
1	0.2099	0.2049
2	0.2072	0.1995
3	0.2053	0.1978
4	0.2089	0.1983
5	0.2075	0.1959
6	0.2124	0.2018
7	0.2136	0.2039
8	0.1904	0.1991
9	0.2114	0.2135
10	0.2159	0.2041
11	0.2148	0.2044
12	0.2127	0.2015
13	0.2014	0.1972
14	0.2148	0.1995
15	0.2226	0.1933
16	0.2075	0.1955
17	0.2031	0.1967
18	0.2065	0.2045
19	0.2017	0.2091
20	0.1995	0.1950
21	0.1855	0.1960
22	0.2036	0.2016
23	0.2035	0.1936
24	0.2150	0.2020
25	0.1982	0.2038
26	0.1989	0.2008
27	0.1940	0.2044
28	0.1890	0.2003
29	0.1923	0.2099
30	0.1939	0.1980

ตารางภาคผนวก ก-5 แสดงผลการวัดค่า Track Width ของการปรับค่าแรงดันควบคุม Piezo ที่ 30, 35 และ 40 โวลต์

Sample No.	ค่า Track Width		
	ปรับค่าแรงดันที่ 30 โวลต์	ปรับค่าแรงดันที่ 35 โวลต์	ปรับค่าแรงดันที่ 40 โวลต์
1	0.1984	0.2020	0.1988
2	0.2099	0.2071	0.2003
3	0.2000	0.2055	0.2040
4	0.1966	0.2079	0.2039
5	0.2102	0.2058	0.2032
6	0.2028	0.2001	0.2047
7	0.2028	0.2038	0.2016
8	0.2049	0.1994	0.2005
9	0.2046	0.1974	0.1978
10	0.1956	0.2017	0.1995
11	0.2062	0.2024	0.2110
12	0.2045	0.2052	0.2042
13	0.2056	0.1998	0.2014
14	0.2014	0.2042	0.1975
15	0.2014	0.2013	0.1994
16	0.2015	0.2017	0.1909
17	0.1996	0.2018	0.2053
18	0.2047	0.2059	0.2028
19	0.1976	0.2067	0.2020
20	0.1968	0.2074	0.1978
21	0.1965	0.2019	0.2030
22	0.1976	0.1940	0.1975
23	0.2020	0.1978	0.1971
24	0.2103	0.1987	0.2060
25	0.1976	0.2022	0.2031
26	0.2127	0.2085	0.2002
27	0.2016	0.1975	0.2038
28	0.2101	0.1989	0.2016
29	0.2036	0.1981	0.2009
30	0.2081	0.2039	0.2046

ตารางภาคผนวก ก-6 แสดงผลการวัดค่า Track Width ที่ระดับแรงดันอากาศ 0.35 และ 0.40 บาร์

Sample No.	ค่า Track Width		Sample No.	ค่า Track Width	
	แรงดันอากาศ ที่ 0.35 บาร์	แรงดันอากาศ ที่ 0.40 บาร์		แรงดันอากาศ ที่ 0.35 บาร์	แรงดันอากาศ ที่ 0.40 บาร์
1	0.2111	0.2283	31	0.2234	0.2064
2	0.2121	0.2039	32	0.2146	0.2206
3	0.2017	0.2013	33	0.1972	0.2075
4	0.2060	0.2337	34	0.2044	0.2134
5	0.2269	0.2117	35	0.2228	0.2033
6	0.2113	0.2378	36	0.2269	0.2150
7	0.2044	0.2075	37	0.1993	0.2141
8	0.2111	0.2110	38	0.2049	0.2164
9	0.2225	0.2115	39	0.2281	0.1975
10	0.2108	0.2073	40	0.2255	0.2131
11	0.2203	0.2225	41	0.2088	0.2298
12	0.1976	0.2010	42	0.2218	0.2108
13	0.1883	0.2025	43	0.2319	0.2000
14	0.2294	0.2034	44	0.2149	0.2112
15	0.2009	0.2195	45	0.2273	0.2024
16	0.1999	0.1966	46	0.2347	0.2043
17	0.1829	0.2179	47	0.2275	0.2119
18	0.2035	0.2128	48	0.2078	0.2098
19	0.2266	0.2169	49	0.2386	0.2037
20	0.1840	0.1948	50	0.2246	0.2061
21	0.2072	0.2042	51	0.2190	0.1992
22	0.1975	0.1857	52	0.2231	0.2162
23	0.2078	0.2099	53	0.1995	0.2123
24	0.2061	0.2115	54	0.2221	0.1899
25	0.2455	0.2023	55	0.1696	0.2123
26	0.2065	0.2059	56	0.2255	0.2108
27	0.2283	0.1864	57	0.1999	0.2310
28	0.2342	0.2168	58	0.2109	0.2087
29	0.2012	0.2254	59	0.2315	0.2198
30	0.1992	0.2158	60	0.1923	0.2151

ตารางภาคผนวก ก-7 แสดงผลการวัดค่า Track Width ระหว่างไม่ได้ติดตั้งและติดตั้งอุปกรณ์ Disk Stabilizer

Sample No.	ค่า Track Width	
	ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ Disk Stabilizer	ติดตั้งอุปกรณ์ Disk Stabilizer
1	0.2078	0.1979
2	0.2056	0.1997
3	0.1916	0.2133
4	0.2046	0.2025
5	0.2094	0.2045
6	0.1987	0.2117
7	0.2092	0.2149
8	0.2014	0.1991
9	0.2135	0.2064
10	0.2078	0.2042
11	0.2190	0.2101
12	0.2141	0.2020
13	0.2085	0.2062
14	0.1989	0.1952
15	0.2095	0.2107
16	0.2061	0.2064
17	0.1957	0.2075
18	0.2053	0.2095
19	0.2063	0.2079
20	0.2055	0.2036
21	0.1942	0.2093
22	0.2068	0.2098
23	0.2187	0.2060
24	0.2105	0.1982
25	0.2133	0.2003
26	0.2115	0.1893
27	0.1976	0.1959
28	0.1973	0.1986
29	0.1965	0.2152
30	0.1971	0.2003

ตารางภาคผนวก ก-8 แสดงผลการวัดค่า Track Width ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์

Piezo Coupling Holder สีดำและสีขาว

Sample No.	ค่า Track Width ติดตั้ง Piezo Coupling Holder สีดำ	ค่า Track Width ติดตั้ง Piezo Coupling Holder สีขาว
	ติดตั้ง Piezo Coupling Holder สีดำ	ติดตั้ง Piezo Coupling Holder สีขาว
1	0.2009	0.2236
2	0.2180	0.2223
3	0.2006	0.2296
4	0.2004	0.2258
5	0.2062	0.2138
6	0.2272	0.2242
7	0.1844	0.1910
8	0.2236	0.2071
9	0.2098	0.2097
10	0.2253	0.1990
11	0.2152	0.1970
12	0.1868	0.2144
13	0.2317	0.2022
14	0.2158	0.2130
15	0.2345	0.2069
16	0.2470	0.2054
17	0.2201	0.2203
18	0.1876	0.2111
19	0.2015	0.2118
20	0.2113	0.2122
21	0.1828	0.2017
22	0.2130	0.2210
23	0.2083	0.2087
24	0.2110	0.2045
25	0.2322	0.2237
26	0.2245	0.2267
27	0.1985	0.2107
28	0.2132	0.1966
29	0.2208	0.2174
30	0.2190	0.2132