

## บทที่ 2

### เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ระบบการผลิตของ โตโยต้า ที่เรียกว่า TPS (Toyota Production System) เป็นวิธีการผลิตโดยใช้วิธี JIT หรือการผลิตแบบทันเวลาพอดี โดยจะมุ่งเน้นเพื่อการผลิตที่มีปริมาณสินค้าคงคลังอยู่ในระดับต่ำ สามารถแบ่งเป็นหัวข้อการศึกษาได้ดังนี้

1. อธิบายถึง TPS เพื่อเพิ่มความเข้าใจ
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการผลิตสินค้า
3. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ระบบการผลิตอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับระบบ TPS

ระบบการผลิตที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ได้มีผู้ผลิตสินค้าหลายประเทศนำไปประยุกต์ใช้ และได้ใช้คำใหม่ในการเรียก คำที่มีความหมายเดียวกันกับ TPS ได้แก่

1. IBM ใช้ Continuous Flow Manufacturing
2. HP ใช้ Stockless Production หรือ Repetitive Manufacturing System
3. GE ใช้ Management by Sight
4. BOEING ใช้ Lean Manufacturing
5. MOTOROLA ใช้ Short Cycle Manufacturing

Lean Production System ใน พศ ๒๕๖๐ อุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นถึงความต้องการของลูกค้า (หรือเรียกว่าตลาดเป็นของผู้บริโภค) และลูกค้าต้องการสินค้าที่มีแบบหรือทางเลือกสินค้ามากขึ้น ดังนั้นการผลิตแบบเดินหรือการผลิตจำานวนมาก จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งการปรับเปลี่ยนจะต้องแข่งขันกันระหว่างโซ่อุปทาน (Supply Chain) วิธีการแบบลีนจึงขยายขอบเขตออกไปเป็นการขัดการวิสาหกิจแบบลีน (Lean Enterprise) วิทยา สุฤทธิ์ธรรม (2546)

JIT จะทำให้คุณภาพของสินค้าดีขึ้น (เพราะสามารถ Feed Back คุณภาพ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ได้ทันท่วงที) มีราคาถูกลง สินค้าผลิตได้รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตและทำให้คนงานมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำมากขึ้นกว่าเดิม (เพราะคนงานจะรู้ทันทีว่าผลงานของเขานะเป็นอย่างไร จากการ Feed Back ของคนงาน ตัดไปที่รับงานต่อจากเขา) หลักการของ JIT จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัสดุคงคลังต่ำที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวัตถุคิบ (Raw Material) งานระหว่างผลิต (Work in Process) และสินค้าสำเร็จรูป (Finish Goods) เพราะขนาดของการผลิตที่ประยัดที่สุด (Economic Order Quantity) จะมีค่าเท่ากัน

ใกล้ 1 หน่วย จึงทำให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการ ได้อย่างแท้จริง และสามารถผลิตสินค้าได้หลายอย่าง ในการการผลิตเดียวกันด้วย

**Make to Order** คือสิ่งที่ทำให้ Dell ประสบความสำเร็จและโดดเด่นกว่าผู้ประกอบและขายคอมพิวเตอร์รายอื่น ๆ คือแนวคิดทางธุรกิจ (Business Model) ที่มีความแตกต่างจากเจ้าเดิม ๆ ในขณะที่ผู้ประกอบและขายคอมพิวเตอร์เจ้าเดิม ๆ นั้นใช้กลยุทธ์ Make-to-Stock ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงและกำไรต่ำ แต่ Dell กลับใช้วิธีการที่เรียกว่า Make-to-Order การผลิตตามคำสั่งซื้อซึ่งส่งผลให้ต้นทุนของ Dell ถูกกว่าคู่แข่ง และในขณะเดียวกันลูกค้าก็ได้รับสินค้าตามที่ตนเองต้องการของใหม่ พศ เดชรินทร์ (2546)

### แนวคิดพื้นฐานของระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)

แนวคิดหลักของระบบการผลิตแบบโตโยต้าประกอบด้วยหลัก 4 ประการ ได้แก่

1. หลัก Just In Time (JIT) ซึ่งเป็นการการผลิตแบบทันเวลาอดีต
2. Jidoka เป็นคำภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่าการหยุดงานทันทีเมื่อพบของเสีย
3. Flexible Workforce ซึ่งทำได้โดยการปรับจำนวนคนงานและเครื่องจักรให้มีความสอดคล้องกับการผลิต
4. KAIZEN การใช้ประโยชน์จากการแนะนำหรือข้อเสนอแนะของคนงาน (Creativity)

นิพนธ์ บัวแก้ว (2547)

การผลิตแบบโตโยต้าอาศัยเทคนิคเพื่อให้ใช้เวลาแรงงาน วัสดุคับ และ กระบวนการผลิตที่น้อยที่สุด โดยยังคงคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ


การผลิตแบบ TPS คือการผลิตโดยอาศัยคนงานที่มีความสามรถสูง และ เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีความยืดหยุ่น สามารถผลิตสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และ มากกว่านั้นนึงชนิดในแต่ละครั้ง

TPS คือระบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่างคือ ความเข้าใจของผู้บริหาร วัฒนธรรมการจัดการ และ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารต้องเข้าใจลึกลักษณะที่ว่า ลูกค้าคือพระเจ้า รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับคนเป็นหลัก ส่วนของวัฒนธรรมการจัดการ ได้แก่ การมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) และ ความสอดคล้องของการทำงานที่เป็นระบบ ส่วน เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จะต้องเป็นการลงทุน โดยมองถึงระยะเวลาทางด้านเครื่องจักร พร้อมทั้ง การคุ้มครองสภาพแวดล้อม (TPM) Gary Convis (2001)

จากวัตถุประสงค์ของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องว่า สามารถที่จะเข้ากันได้กับสังคม พرومูกับทางการและทำให้องค์กรเจริญมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และการท่องค์กรจะรุ่งเรืองและเพิ่มผลกำไรได้จะทำให้การดำเนินชีวิตของพวกราดีขึ้น วิธีการในการปรับเปลี่ยนผลกำไรอย่างง่ายที่สุด ได้แก่

### กำไร = ราคาขาย - ต้นทุน

สูตรคำเรื่องขึ้นนี้เป็นสูตรอย่างง่าย ๆ ที่ใครก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ โดยหากว่าเรา จะต้องการเพิ่มผลกำไรให้บริษัท ต้องที่ต้องทำมีอยู่สองอย่าง อย่างแรกคือการเพิ่มราคาขาย ซึ่งแน่นอน ว่าการกระทำดังกล่าว อาจส่งผลกระทบกับยอดการสั่งซื้อที่จะปรับตัวลดลงตามราคาขายที่เพิ่มขึ้น วิธีนี้จึงนับได้ว่ามีความเสี่ยงในการนำไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางเลือกที่สอง ได้แก่ การลด ต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไร วิธีนี้เป็นวิธีที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เนื่องจากว่าผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มราคากลับ แต่ผู้ผลิตเองต้องหาก้าว ที่ได้รับผลดีจากการลดต้นทุนดังกล่าว



ภาพที่ 1 วิธีการเพิ่มกำไร


แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดที่คุณ อิจิ โตโยต้า Eiji Toyoda และ คุณ ไหโออิชิ โอบโนะ Taiichi Ohno ผู้บริหารรุ่นแรกของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ปูพื้นฐานแนว ความคิดดังกล่าว หรือที่เรารู้จักกันในนามของ วิธีการผลิตแบบ โตโยต้า Toyota Production System

เป้าหมายของระบบ TPS คือการคืนหาความสมเหตุสมผลของการผลิต โดยยึดหลัก แนวความคิด เพื่อมุ่งเน้นในการขัดความสูญเปล่า (Muda) และวางแผนลดต้นทุน นอกเหนือนี้ ยังมี การสร้างระบบการทำงานที่สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นั่นคือการเลือกหนึ่งความ

ระบบดังกล่าวอาจดูคล้ายกับระบบ Lean Production ถูกพัฒนาต่อเนื่อง โดยเกิดขึ้นจากหลักการของ TPS หลักการดังกล่าวได้รับการเผยแพร่และนำมาใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตในอเมริกา และยุโรป และได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมประเภทอื่น ภายใต้ชื่อของระบบที่ Lean Manufacturing ซึ่งการที่ระบบ Lean Manufacturing นี้เข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นก็เป็นเพราะว่าระบบดังกล่าวเน้นสามารถที่จะช่วยกำจัดส่วนต่าง ๆ ของการดำเนินงานที่ไม่มีประโยชน์ออกไปนั่นเอง ซึ่งการตัดส่วนของการทำงานที่ไร้ประโยชน์ออกไปทำให้ความสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานหรือต้นทุนในการผลิตออกไปได้นั่นเอง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักในการนำเอาระบบ Lean Manufacturing เข้ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน

Lean ถ้าใช้เป็นคำคุณศัพท์สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า "บาง" หรือปราศจากส่วนเกิน ถ้าเปรียบเทียบกับลักษณะของอุปกรณ์ที่จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์สมัยใหม่ที่มีขนาดที่เล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในด้านการบริหารและการดำเนินธุรกิจ Lean คือการออกแบบและการจัดการกระบวนการ ระบบ ทรัพยากร และมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในครั้งแรกที่ดำเนินการ โดยพยายามให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด (Minimum Waste) หรือนิส่วนเกินที่ไม่จำเป็นน้อยที่สุด โดยความสูญเสียดังกล่าวหนึ่นไม่ได้ประเมินจากผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Final Product) เพียงอย่างเดียว แต่จะประเมินจากกิจกรรมหรือกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ทรัพยากร โดยไม่ก่อให้เกิดค่าเพิ่ม (Non-value Added) ในการผลิต เช่น ความผิดพลาดในการอ่านแบบ การขาดการสื่อสาร การทำงานนอกเหนือขั้นตอนกระบวนการที่กำหนด กิจกรรมที่มีความจำเป็น โดยไม่จำเป็น การป้อนทรัพยากรเข้ากระบวนการผลิตช้าหรือเร็วเกินความจำเป็น การสั่งซื้อวัสดุที่ไม่ได้คุณลักษณะเข้ามาใช้งาน การทำงานแล้วจึงก่อนกำหนดมากเกินไป และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นต้น

วิธีผลิตและดันทุนสามารถที่จะอธิบายได้เป็นส่วนหลัก ๆ ซึ่งในแต่ละบริษัทจะมีอยู่หนึ่งกัน ได้แก่ ค่าวัสดุดิบ (Raw Material) ค่าชิ้นส่วนประกอบ (Part Component) ค่าแรงงาน (Labor) ค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิต ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทสินค้า และวิธีการในการผลิต ปริมาณสินค้าคงคลัง (Inventory) และปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น โดยต้นทุนเหล่านี้นั้นเป็นต้นทุนทั่วไปของแต่ละบริษัท โดยไม่ได้มีความแตกต่างกันในเรื่องของหัวข้อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เเต่ว่าแต่ละบริษัทหรือแม้แต่แต่ละธุรกิจนั้น ก็อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่ไม่มากก็น้อยในส่วนของสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายแต่ละตัวนั่นเอง โดยค่าใช้จ่ายทั่วไปทั้งหมดนี้นั้น เราสามารถที่จะแสดงเป็นรูปภาพได้ดังนี้



ภาพที่ 2 ต้นทุนทั่วไปของบริษัท

วิธีการผลิตชิ้นงานและวิธีทำงาน มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อต้นทุนของบริษัท สำหรับ TPS นั้น การที่เราจะขัดความสูญเปล่าอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นจนถึงตัวสินค้า คือความสูญเปล่าในสายการผลิต เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดต้นทุนการผลิตสูง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการทำงานที่ทำให้ไม่เกิดคุณค่า การเคลื่อนไหวและการทำงานสามารถที่จะอธิบายถึงความสูญเปล่าได้ เช่น กัน เพราะการทำงาน คือ การทำให้ การผลิตคำแนะนำต่อไป และเกิดคุณค่าในการทำงาน ซึ่งได้แก่สินค้าที่ถูกผลิตออกมา แต่ยัง มีเวลาที่สูญเปล่าเกิดขึ้น ได้แก่การเคลื่อนไหวที่ไม่เกิดคุณค่าจากสถานะเหตุใด ๆ ก็ตาม

ในกรณีที่มีความไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้น ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า นูระ (Mura) เป็นความไม่คงที่ของการผลิต หรือแม้แต่กระแทกทั้งความไม่คงที่ของการเรียกสินค้า ในระบบการสั่งสินค้าของผู้ผลิต รถยกต์ นิยมที่จะเรียกสินค้าแบบ JIT หรือว่าใช้ Kanban จุดนี้นับได้ว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่งกับระบบ การผลิตแบบโตโยต้า หากว่าการเรียกสินค้ามีปริมาณที่ไม่คงที่ หรือมีความแปรผันเป็นจำนวนมาก ซึ่งความไม่สม่ำเสมอนี้จะส่งผลต่อการผลิตแบบ TPS อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีการคำนวณในการปรับเรียบการผลิตและการสั่งของเพื่อลดความผันแปรของ การผลิตหรือส่งมอบ หรือที่เรียกว่า เฮจุนก้า (Heijunka)

การวางแผนจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักร และคนงานด้วย เพื่อไม่ให้เกิด นูริ (Muri) ซึ่งคือการทำงานเกินกำลัง หรือเรียกว่า Over Capacity ซึ่งมีความเป็นไปได้เป็นอย่างมากหากการวางแผนงานในการผลิตไม่ดีพอ ไม่ว่าจะเป็นการเลือยงาน ไม่ดีพอ ทำให้เกิด

การกระจายตัวของคำสั่งผลิต ส่งผลให้เกิดการทำงานเกินกำลังของเครื่องจักรหรือพนักงาน ทำให้เครื่องจักรได้รับความเสียหาย หรือพนักงานเกิดเจ็บป่วยขึ้น การผลิตเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อเนื่องต่อการทำ PM (Preventive Maintenance) ที่จำเป็นต้องทำเพื่อคุ้มครองบำรุงเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จึงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการผลิตแบบ TPS เพราะปริมาณสต็อกสินค้าจะถูกวางแผนเพื่อให้มีการเก็บสินค้าในระดับต่ำที่สุด ดังนั้น จะเป็นปัญหาต่อการส่งสินค้าเป็นอย่างมาก หากว่าเครื่องจักรเสียและไม่สามารถส่งของให้แก่ลูกค้าได้ตามเวลา

### ความสูญเปล่าจากการผลิตในระบบของ TPS

1. ความสูญเปล่าจากการผลิตที่มากเกินไป
2. ความสูญเปล่าจากการร่องงาน
3. ความสูญเปล่าจากการขนย้าย
4. ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว
5. ความสูญเปล่าจากการทำงานที่ช้าช้อน
6. ความสูญเปล่าจากการเก็บสต็อกสินค้า และวัตถุคิบ
7. ความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน และงานสีบ

วิธีการผลิตสินค้าที่นิยมปฏิบัติโดยทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่จะมีการผลิตสินค้าที่มากเกินความจำเป็น การผลิตที่มากเกินความจำเป็นเป็นต้องอาศัยทรัพยากรที่มากเกินความจำเป็นด้วย เช่นกัน โดยจะต้องนำเอาวัตถุคิบและชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ไปใช้ก่อนเวลาอันสมควร การผลิตยังต้องใช้พลังงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟ ค่าน้ำ บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ก็จะต้องถูกนำมาเพื่อบรรจุสินค้า อุปกรณ์การขนย้าย เช่น เครน และรถฟอร์คลิฟท์ ก็จะถูกนำมาใช้เพื่อทำการขนถ่ายสินค้าเพื่อทำการจัดเก็บ ส่งผลต่อเนื่องต่อพื้นที่ในการจัดเก็บที่จะต้องมีพื้นที่ที่เพียงพอ เพื่อมีผลลัพธ์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องถูกนำไปใช้เพื่อจัดการคุ้มครองสินค้าคงคลัง จะเห็นได้ว่าเพียงแค่การผลิตมากจนเกินไป ทำให้เกิดความสูญเปล่าต่าง ๆ มากมาย แต่หากเรามองย้อนไปอุปถัมภ์ผลของการผลิตที่มากจนเกินไป เกิดจากสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการผลิต ไม่ว่าจะเป็น

- ความผิดปกติของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเสีย ชิ้นงานเสีย คันงาน ไม่เพียงพอ
- พนักงานมีจำนวนน้อย
- ความไม่สม่ำเสมอของยอดซื้อขาย
- ความผิดพลาดของระบบการทำงาน
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการวางแผนงานที่ดี

ทั้งหมดนี้อาจดูเหมือนว่าไม่สามารถมีทางแก้ปัญหาได้จากการปฏิบัติเพียงจุดใดจุดหนึ่ง เพราะทุก ๆ ส่วนมีความสำคัญกันอย่างแยกไม่ออ ก แนวทางของ TPS ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ และนำมาปฏิบัติและพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง โดยจะเขียนอยู่กับความหมายรวมกับวิธีการผลิต ที่แตกต่างกัน โดยจะสามารถอธิบายแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

### 1. ความสูญเปล่าจากการผลิตที่มากจนเกินไป

#### คำอธิบาย

เป็นเพราะผลผลิตของที่ยังไม่ต้องใช้ ยังไม่ถึงเวลาต้องการใช้ และไม่ตรงตามจำนวนที่ต้องการใช้

#### รายละเอียด

ในบางครั้งงานที่ผลิตไม่ตรงตามแผนจะถูกจัดเก็บไว้ตามเส้นทางในโรงงาน ทำให้เกิดการขัดขวางการไหลของ การผลิต อีกทั้งยังจะต้องใช้พื้นที่จัดเก็บเกินความจำเป็น โดยจะต้องลื้นเปลือยกับของระหว่างการผลิต และของที่รอการจัดส่ง นอกจากนี้ในการผลิตบางชิ้นงานจะต้องใช้วัสดุคุณภาพชั้นต่ำกว่าปกติ ซึ่งจะต้องเรียกใช้ก่อนความจำเป็นทำให้เงินทุนจำนวนมากถูกกิน掉 และยังทำให้ความยืดหยุ่นของการผลิตติดค้างคล้องอีกด้วย

#### สาเหตุ

ในบางครั้งการที่มีคนจำนวนมากงานเกินไป หรือมีอุปกรณ์ในการผลิตมากเกินไป จึงจะเป็นที่จะต้องสั่งผลิตงานเพื่อไม่ให้คน หรือเครื่องจักรว่างงาน หรืออาจจะเป็นกรณีของการวางแผนการผลิตในปริมาณที่มาก เพื่อจัดเก็บ (Batch Production) ไว้เป็นสินค้าคงคลังในการส่งขายระยะยาว อีกหนึ่งกรณีขององค์กรที่มีการให้ความสำคัญกับแผนการผลิต ทำให้ฝ่ายผลิตมีอำนาจในการตัดสินใจ ซึ่งในบางครั้ง อาจมีการผลิตเกินความจำเป็นก็เป็นไปได้

#### วิธีการแก้ไข

วางแผนและผลิตงานตามจำนวนที่ต้องการเท่านั้น โดยให้ยึดปริมาณการสั่งของลูกค้า เป็นหลัก ในบางบริษัท อาจใช้การสั่งสินค้าโดยใช้ระบบ Kanban ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมสินค้าทั้งระบบ ตั้งแต่ลูกค้าจนถึงผู้ผลิต เพื่อไม่ให้เกิดการผลิตเกินความจำเป็น โดย Kanban จะต้องมีทั้งการใช้ระหว่างบริษัทลูกค้า และภายในบริษัทเอง นอกจากนี้ การวางแผนการผลิตให้มีความถี่มากขึ้น เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังในสินค้าแต่ละตัวให้น้อยลง โดยใช้วิธีการปรับเรียบการผลิต หรือ Heijunka ส่วนในกรณีที่มีพนักงานหรือเครื่องจักรมากเกินไป อาจทำการลดจำนวนพนักงาน หรือ เครื่องจักรลง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการผลิต และ ไม่เกิดต้นทุนที่จะไปกับแรงงานและเครื่องจักรที่มีมากเกินความจำเป็น

## 2. ความสูญเปล่าจากภารණงาน

### คำอธิบาย

สายงานการประกอบหุคั่นเมื่อจากวัตถุคิบ ชิ้นส่วนประกอบ ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการ การผลิตได้ทันเวลา

### รายละเอียด

ในบางกรณีอาจมีบางขั้นตอนการผลิตที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะรอการผลิตเพื่อ ส่งของให้ลูกค้ายาวเกินไป จำเป็นที่จะต้องยกเลื่อนเพื่อใส่ชิ้นงานใหม่ หากมีการเพิ่มปริมาณการ สั่งสินค้าและไม่ได้มีแผนสำรองต่าง ๆ เอาไว้ เช่น แผนการเรียกวัตถุคิบ แผนสำรองเครื่องจักร หรือในกรณีที่เครื่องจักรมีปัญหา ผลสืบเนื่องจากภารණงานก็คือ การเร่งผลิตงานด่วน ส่งผลให้การ ตรวจสอบไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง ทำให้ความผิดพลาดจากการผลิตเกิดขึ้นได้ง่าย ในบางครั้งที่ เป็นที่จะต้องทำงานล่วงเวลา และใช้แรงงานมากกว่าปกติ ทั้งหมดนี้สืบเนื่องเป็นผลกระทบแบบ โตามโน

### สาเหตุ

สาเหตุของความสูญเปล่าจากภารණงานอาจมีอยู่หลายประเภท และจากหลาย ๆ ส่วน ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการวางแผนการผลิตที่ไม่เหมาะสม การเก็บตุนสินค้านานอย่าง มากจนเกินไป ทำให้เนื้อที่การเก็บสินค้าไม่เพียงพอ การผลิตงานในปริมาณที่มากเพื่อจัดเก็บ (Batch Production) การผลิตที่มีสายการผลิตยาวเกินไป การผลิตงานแบบใหญ่วน การประมาณการที่ผิด พลาดจากฝ่ายการตลาด การผลิตงานจากความรู้สึกโดยไม่ได้ยึดเอาข้อมูลอ้างอิง

### วิธีแก้ไข

ควรที่จะวางแผนการผลิตให้มีความสอดคล้องกับการใหญ่องงาน ไม่ให้มีการผลิตที่ มาก หรือน้อยจนเกินไป เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณวัตถุคิบ ชิ้นส่วนประกอบ อีกทั้งพื้นที่ ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง และ สินค้าที่รอการผลิต ในบางครั้งการปรับแผนการผลิตแบบรูป เรียบ Heijunka อาจเป็นอีกทางเดือกหนึ่งที่จะช่วยให้แผนการผลิตมีประสิทธิภาพ และ ส่งผลต่อการ ใหญ่องงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ควรที่จะนำระบบคัมบัง Kanban เพื่อช่วยในการควบคุม ปริมาณสินค้าคงคลังด้วย หากสามารถทำให้ระบบการผลิตมีความนิ่งแล้ว การเปลี่ยนแปลงแผนการ ผลิตก็จะทำได้อย่างง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

## 3. ความสูญเปล่าจากการขยย้าย

### คำอธิบาย

การขนส่ง การเคลื่อนย้ายโดยไม่จำเป็น และเกิดการขนส่งแบบกองเก็บและขนย้ายซ้ำ ซ้อนกัน นอกจากนี้ทำให้ความสูญเปล่าที่ทำให้คำ Activity ลดลง

### รายละเอียด

จากการเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้น โดยไม่จำเป็น ส่งผลให้การใช้พื้นที่เกิดการสูญเปล่า อีกทั้ง ความสูญเปล่าจากการขนย้ายสามารถทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงได้ หากการเคลื่อนย้ายวัตถุ คืน และขึ้นส่วนประกอบไม่มีความเหมาะสม การเคลื่อนย้ายดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานและ อุปกรณ์เครื่องจักรในการขนย้าย ทำให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และยังสามารถที่จะทำให้ชั้นงานเกิด ความเสียหายได้อีกด้วย

### สาเหตุ

สาเหตุหลัก ๆ ของความสูญเปล่าจากการขนย้ายคือการวางแผนไม่ดี ทำให้เกิดการเคลื่อน ไหวที่ไม่จำเป็น อีกกรณีหนึ่งคือการผลิตแบบบล็อก (Batch Production) ซึ่งคุณเมื่อจะเป็น ปัญหาหลัก ๆ ของความสูญเปล่าหลาย ๆ อย่าง การใช้พนักงานให้ผลิตงานแต่เพียงอย่างเดียวการ นั่งทำงานหรือการทำงานโดยใช้การเคลื่อนไหวที่น้อยจนเกินไป เป็นต้น

### วิธีการแก้ไข

ทำได้โดยการวางแผนเครื่องจักรและคนงานให้มีความเหมาะสม การวางแผนการผลิตแบบ ให้ล้วนและการฝึกให้พนักงานสามารถทำงานได้หลากหลาย ประเภท และ ไม่ควรที่จะนั่งทำงาน มีรูป แบบการส่งของและการจัดเก็บเป็นแบบแผน

### 4. ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว

#### คำอธิบาย

การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น ไม่มีมูลค่าเพิ่ม หรือการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะ ช้าหรือเร็วเกินไป รายละเอียด

ในกรณีที่ลักษณะงานต้องใช้พื้นที่ในการทำงานที่มาก เช่นชิ้นงานมีขนาดใหญ่หรือมีการ เคลื่อนไหวในการเดินทางหรือขับ โดยไม่จำเป็น การเพิ่มคนที่มากเกินไป เพิ่มงานที่มากเกินไป หรือการที่ความสามารถที่ไม่เท่ากัน หรือการมีงานไม่สม่ำเสมอ ในบางครั้งอาจมีความเคลื่อนไหวที่ ไม่เกี่ยวกับการผลิตโดยไม่จำเป็น

### สาเหตุ

การวางแผนการผลิตที่ไม่เหมาะสม สภาพของการทำงานที่เกี่ยวข้องกันแต่อยู่แยกกัน สภาพจิตใจ ของพนักงาน ไม่มีความพร้อม เกิดการเหนื่อยล้าและ การไม่มีการอบรมพนักงานอย่างเพียงพอ

### วิธีแก้ไข

แก้ไขได้โดยการวางแผนผังการผลิตแบบให้ล้วน ไม่ให้มีจุดที่ติดขัดหรือมีระยะห่างกัน โดยไม่จำเป็น ทำการอบรมพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นขั้นตอน หรือการทำ คู่มือมาตรฐานการทำงานและการเคลื่อนไหวของร่างกายในการผลิต

## 5. ความสูญเปล่าจากการทำงานที่ซ้ำซ้อน

### คำอธิบาย

เพราะงานที่ทำ ๆ มา และขึ้นตอนต่าง ๆ คิดว่าจำเป็น

### รายละเอียด

การวางแผนการผลิตที่ไม่เหมาะสม หรือการมีขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น การมีคนมากจนเกินไปและการด้อยประสิทธิภาพของพนักงาน การปล่อยປະເລຍທຳໃຫ້ອງເສີຍຫຼຸດໄປในระบบ

### สาเหตุ

ส่วนใหญ่เกิดจากการตรวจสอบมาตรฐานขั้นตอนการผลิตไม่เพียงพอทำให้ชิ้นงานมีปัญหา ซึ่งจำเป็นต้องทำการซ่อม หรือคัดแยกงานที่มีปัญหาออกจากชิ้นงานดี บางครั้งอาจเกิดจากความประนามาทเดินเลื่อนโดยไม่มีการพิจารณารายละเอียดของขั้นตอนการทำงานเพียงพอ หรือการที่ไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการตรวจสอบเช่น Go-No-Go Gage ในการช่วยตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน การไม่ดูแลการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือแม้แต่การมีวัตถุคิบที่ไม่ดีในสายการผลิต และยังไม่ตรวจสอบวัสดุดินให้ดีพอ

### วิธีแก้ไข

สิ่งที่ต้องทำความปรับเปลี่ยนการออกแบบขั้นตอนการผลิตใหม่ให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบการตรวจสอบรายละเอียดของขั้นตอนการผลิตให้มีความเหมาะสม การทำการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน ทำการส่งเสริมให้พนักงานมีการทำ Kaizen อยู่เสมอ

## 6. ความสูญเปล่าจากการเก็บสต็อกสินค้า และวัสดุดิน

### คำอธิบาย

วัสดุชิ้นส่วน ชิ้นงานประกอบที่หยุดนิ่ง จำเป็นต้องมีโกดังเก็บรวมทั้งของรอการผลิต และอยู่ระหว่างการผลิต

### รายละเอียด

การผลิตเพื่อจัดเก็บ เพราะต้องรอการส่งของให้ถูกค้ายาวเกินไป การทำงานด้วยความเคยชิน โดยการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บอย่างสูญเปล่า ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการบ่นบายและ การตรวจสอบที่มีมากเกินความจำเป็นและยังทำให้เงินทุนหมุนเวียนในระบบลดลงอีกด้วย

### สาเหตุ

เป็นเพราะทุกคนคิดว่าการมีโกดังเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ ไม่สนใจการบริหารจัดการสินค้าคงคลังหรือเป็นเพียงการวางแผนการผลิตที่ไม่ดี ไม่มีการสอดคล้องกับปริมาณการสั่งของจาก

ลูกค้า การมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการหยุดการผลิตเป็นเวลาหนึ่ง จนส่งผลกระทบต่อการส่งของให้ลูกค้า จึงได้มีการตั้งระดับของ Safety Stock ที่มากเกินความจำเป็น หรือเป็นเพราะการผลิตจากความรู้สึก ไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลจริง

### วิธีแก้ไข

ต้องปฏิริขัติความนิ่นคงต่อการมีโกดังใหม่ ว่าโกดังไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บชิ้นงาน แต่เป็นที่พักของชิ้นงานชั่วคราวเพื่อรอการจัดส่ง ในด้านการผลิตจะต้องวางแผนการผลิตให้มีความเหมาะสม การวางแผนการผลิตโดยใช้วิธีการปรับเรียบหรือ Heijunka ให้การผลิตมีการ ให้ลดอย่างต่อเนื่องและ เป็นรูปแบบ ไม่มีการทำงานที่ซ้ำซ้อน การใช้ระบบคัมบัง Kanban เพื่อเป็นการช่วยควบคุมสต็อก สินค้า การวางแผนการผลิตให้เปลี่ยนแบบได้ง่ายและรวดเร็ว

### 7. ความสูญเปล่าจากการแก้กันและงานเสีย

#### คำอธิบาย

วัสดุไม่ดี ตรวจสอบของที่ทำมาเสีย การซ่อมของที่เสีย

#### รายละเอียด

ต้นทุนค่าวัสดุเพิ่มขึ้นทำให้กำไรลดลง หรือในบางครั้งถึงกับขาดทุน ประสิทธิภาพของการผลิตลดลง เพราะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาของเสียและยังต้องทำการซ่อมงานตรวจสอบคุณภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังจะทำให้ความเชื่อถือของลูกค้าในตัวบริษัทลดลงด้วย

#### สาเหตุ

ในกระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนหลาย ๆ ขั้นตอน สาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเพราะเน้นการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายอย่างเดียว และวิธีการตรวจสอบคุณภาพไม่ได้มีมาตรฐาน รวมทั้งไม่มี มาตรฐานในการทำงานที่เหมาะสม พนักงานตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพหรือละเลยงานปล่อยให้ ของเสียหลุดเข้าไปอยู่ในระบบ

### วิธีแก้ไข

ทาระบบการตรวจสอบอัตโนมัติและการทำงานให้เป็นมาตรฐาน ต้องมีการฝึกฝน พนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น ให้ความมั่นใจ แก่พนักงาน โดยการทำตัวอย่างชิ้นงานที่มีปัญหาเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็ว ใช้วิธี การทำเครื่องหมายในจุดที่มีปัญหาน้อย ๆ เพื่อลดการมองข้ามปัญหา ทำการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้น ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ควรสร้างระบบการตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการผลิต อย่าผลิตสินค้าให้ เยอะเกินไปจนมีของคงค้างในสายการผลิตหรือโกดังเป็นจำนวนมาก จัดระบบรับประกันคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

## **ขั้นตอนและวิธีการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกทั่วไป**

ในธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกโดยเนพาะชิ้นส่วนยานยนต์ ขั้นตอนการผลิตพลาสติกจะแบ่งเป็นรายละเอียดได้หลายขั้นตอน โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### **1. การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า**

ฝ่ายการตลาดรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า พร้อมวันที่จะต้องส่งสินค้า โดยจะแตกต่างกันตามระบบการรับชิ้นส่วนของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสั่งเป็นครั้งตามวันที่ในใบสั่งซื้อ การสั่งสินค้าตามตารางเวลาที่ลูกค้ากำหนดให้ การสั่งของตามระบบ Kanban ซึ่งจะใช้ Kanban Card เป็นตัวควบคุมปริมาณการสั่งซื้ออีกทีหนึ่ง

### **2. การส่งผ่านข้อมูลให้แก่แผนกวางแผนการผลิต**

ฝ่ายการตลาดจะส่งข้อมูลที่ได้รับให้แก่ฝ่ายวางแผนการผลิตเพื่อเตรียมการผลิตต่อไป โดยฝ่ายวางแผนต้องทำการตรวจสอบว่ารายละเอียดต่าง ๆ สามารถทำได้ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ทำการทดลองกันไว้ตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการสั่งของ ชนิดชิ้นงานและระยะเวลาการเรียกชิ้นงาน

### **3. การกระจายข้อมูลจากแผนกวางแผนการผลิตให้แก่ฝ่ายผลิต และ ฝ่ายจัดซื้อ**

ฝ่ายวางแผนการผลิตแปลงข้อมูลเป็นแผนให้แก่ฝ่ายผลิตและฝ่ายจัดซื้อ

### **4. ฝ่ายผลิตทำการเตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์ และ เมมพิมพ์**

ฝ่ายผลิตนำแผนการผลิตที่ได้ไปทำการเตรียมการ ในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องจักร เมมพิมพ์ และพนักงานในส่วนต่าง ๆ

### **5. ฝ่ายจัดซื้อทำการเรียกวัสดุคุณภาพจากซัพพลายเออร์**

ฝ่ายจัดซื้อทำการเรียกวัสดุคุณภาพจากซัพพลายเออร์ตามแผนการผลิตที่ได้รับ โดยระบุวันและเวลาที่วัสดุคุณที่จะเข้าสู่โรงงานให้ทันเวลาการผลิต

### **6. ฝ่ายผลิตทำการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต**


ฝ่ายผลิตทำการรับเม็ดและชิ้นส่วนประกอบมาทำการผลิตตามปริมาณที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนได้แจ้งให้ทราบ

### **7. ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพทำการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งเข้า Warehouse**



ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพทำการตรวจสอบสินค้าทั้งก่อนและหลังการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ และทำการส่งสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ Warehouse

### **8. ฝ่ายจัดส่งทำการจัดส่งสินค้าตามกำหนดส่งของลูกค้า**


ฝ่ายจัดส่งทำการจัดส่งสินค้าตามกำหนดให้แก่ลูกค้า โดยใช้ระบบการจัดส่งตามที่แต่ละลูกค้าเป็นคนกำหนด




ภาพที่ 3 ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถบันตี้




ภาพที่ 4 เครื่องฉีดพลาสติก




ภาพที่ 5 วงรอบการฉีดพลาสติก (One Cycle)



ภาพที่ 6 เม็ดพลาสติก



ภาพที่ 7 บรรยายการโรงจัดพลาสติก



ภาพที่ 8 อุปกรณ์ช่วยติดตั้ง (Magnet Plate)



ภาพที่ 9 วิธีการเก็บเม็ดพลาสติก