

บทที่ 5

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัย “การประยุกต์ใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครมีองชลนูรี” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรยายสภาพและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สถานีตำรวจนครมีองชลนูรี และเพื่อค้นหาปัจจัยและอุปสรรคในการใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจนครมีองชลนูรี รวมถึงอธิบายการปรับปรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อวิเคราะห์ทิศทางและอนาคตของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สถานีตำรวจนครมีองชลนูรี

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครมีองชลนูรี สามารถสรุปได้ดังนี้

- สภาพและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สถานีตำรวจนครมีองชลนูรี เนื่องสภาพและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สถานีตำรวจนครมีองชลนูรีในปัจจุบัน ดำเนินการโดยใช้แบบประเมินขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยจะมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่บริเวณทางแยกหลัก ๆ ของอำเภอเมืองชลบุรี แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โดยเฉพาะตามตุรกซอยต่าง ๆ มีจำนวนกล้อง 104 ตัว จุดติดตั้ง 35 จุด แต่ละจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประมาณ 3 - 4 ตัว สภาพการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ 70 - 80% โดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ประจำตามทางแยกต่าง ๆ ที่สำคัญในพื้นที่สถานีตำรวจนครมีองชลนูรี สามารถดูภาพในการควบคุมระบบงานจราจรและงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้ แต่เมื่อเกิดเหตุและต้องการที่ขยายภาพเพื่อที่จะดูรายละเอียดมากขึ้น เช่น หมายเลขอหเบียน ยี่ห้อ หรือสัญลักษณ์ที่สำคัญในการบอกหรืออ่านซึ้งในการติดตามต่าง ๆ ไม่สามารถดูได้เนื่องจากความละเอียดของภาพต่ำ ทำให้ภาพที่ขยายขึ้นมาไม่ชัดเจน ประกอบกับกล้องที่ใช้มี 2 แบบ ได้แก่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบหมุนได้และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอยู่กับที่ แต่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่หมุนได้มีจำนวนน้อย และติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก และการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในปัจจุบัน เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบสภาพการจราจรเท่านั้น ไม่เอื้ออำนวยต่องานป้องกันปราบปราม เนื่องจากมุกกล้อง

ในการจับภาพในสถานที่ที่ติดตั้งในกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบางตัวไม่เหมาะสม ทำให้เกิดล้องบางตัว ไม่มีประโยชน์ต่อการนำภาพในกล้องนั้นมาใช้งาน ซึ่งมุ่งกล้องในการติดตั้งใช้ดูบ้านพำนะในทางข้าว คือ เก็บบ้านพำนะ หรือรถจำนวนหลายคันเรียงกันไปตามถนน ไม่สามารถระบุได้ว่า เป็นรถยี่ห้อใด หมายเลขทะเบียนใด เป็นรถรุ่นใด ซึ่งยากต่อการค้นหารถต้องสังสัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องใช้ความพยายามจริง ๆ ในการนำข้อมูลในกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แต่ละจุดมาประกอบกันเพื่อให้ได้ข้อมูลในกล้องตัวที่เห็นรถคันต้องสังสัยได้ชัดเจนที่สุด เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการสืบสวนจับกุมต่อไป

2. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

2.1 ขาดกล้องที่มีคุณภาพในการเก็บข้อมูลตัวรถที่เห็นได้ชัดเจน หรือเห็นแผ่นป้ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ชัดเจน มาติดตั้งตามจุดต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลรถต้องสังสัย เพื่อทำให้การติดตามจับกุมคนร้าย ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

2.2 ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการดูข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยตรง งานฝ่ายดูต้องการดูข้อมูลใด ก็จะส่งตัวแทนเข้ามาตรวจสอบจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งไม่ทำให้เกิดความชำนาญในการตรวจสอบ ในการสังเกตเกี่ยวกับตำแหน่ง รูปพรรณต่าง ๆ ในตัวรถหรือบุคคลต้องสังสัย ซึ่งบางครั้งไม่ได้ข้อมูลอะไรเลย บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่จริง ไม่มีความรู้ความสามารถเท่าที่ควร ในส่วนบุคลากรที่มีอยู่แล้วก็มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานชั่วชั้นในเวลาเดียวกัน

2.3 เมื่อเกิดข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบการทำงานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้กับมาใช้งานได้ จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการแก้ไขให้ทุกครั้ง ในการซ่อมบำรุง มีความล่าช้า เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทประจำอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลเมืองชลบุรี จึงเกิดความเสียหายในกรณีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น บริเวณที่ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สามารถจับภาพเคลื่อนไหวได้ แต่กล้องบริเวณดังกล่าวเสีย และการติดต่อช่างซ่อมบำรุง ไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วทันทีทันใด แม้การติดตั้งจากบริษัท ยังอยู่ในระยะเวลาประกันของทางบริษัทฯ ที่ติดตั้ง แต่เนื่องจากบริษัทฯ ที่ติดตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ จึงต้องส่งช่างมาจากกรุงเทพฯ ทำให้บางครั้งเกิดการล่าช้า จึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในกรณีเร่งด่วน ไม่ทันต่อเหตุการณ์

2.4 ขาดงบประมาณในการซ่อม เมื่อเกิดการชำรุด เช่น สายนำสัญญาณเกิดไฟไหม้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นเงินจำนวนมาก จะต้องรองบประมาณจากการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มาเป็นค่าซ่อมแซม และจะต้องใช้เวลาในการรองงบประมาณในการซ่อมบำรุง

3. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด

การปรับปรุงและพัฒนาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สถานีตำรวจนครมีองชลบุรี ชลบุรีควรติดตั้งระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่สถานีตำรวจนครมีองชลบุรี มากกว่าที่ได้ติดตั้งไว้เดิม ปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดให้มีความละเอียด ของภาพที่สูงขึ้น มีคุณภาพในการตรวจจับรถหลังบ้านพานะที่ใช้ในการระทำความผิดให้เห็นมุม กว้าง และตรวจสอบได้ว่าเป็นรถยี่ห้อใด รุ่นใด ทะเบียนใด เพื่อความสะดวกในการจับกุมผู้กระทำ ความผิดและเพื่อป้องกันปราบปรามผู้ที่คิดจะกระทำความผิด และเมื่อย้ายภาพแล้ว ม้องเห็นได้ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และควรเพิ่มจำนวนกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดเป็นแบบหมุนปรับทิศทางคู่กัน กล้อง โทรทัศน์วงจรปิดแบบอยู่กันที่ ให้อยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกัน และขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ในการ ใช้งาน ควรมีการจัดตั้งจุดประมาณผูกพันต่อเนื่องจากการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด เช่น งบการ ซ่อมบำรุง งบค่าไฟฟ้าสาธารณูปโภค งบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใช้งานกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด เพื่อ ความสะดวกในการจับกุมผู้กระทำความผิด และเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินใช้ กล้อง โทรทัศน์วงจรปิดในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ละเอียดและทันต่อเวลา รวมถึงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ณ ศูนย์ควบคุมระบบกล้อง โทรทัศน์วงจร ปิดในพื้นที่สถานีตำรวจนครมีองชลบุรี ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4. ทิศทางในอนาคตระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด

ทิศทางในอนาคตระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สถานีตำรวจนครมีองชลบุรี ควร เพิ่มจำนวนกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดให้มากขึ้น ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ทั้งบริเวณที่สาธารณะและจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม และกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดที่นำมาติดตั้งนั้น ต้องมีคุณภาพสูง สามารถใช้งานได้ดี ทั้ง ในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ติดตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสม และสามารถใช้ งานได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้ง ด้านงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและด้านงานจราจร โดย สามารถนำกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดที่จับภาพได้มาเป็นข้อมูลในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด ได้อย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบจากกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดได้ว่าจุดใดมีปัญหาการจราจร ติดขัด หรือเกิดเหตุรุนแรงกัน ก็จะสั่งการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดไปยังสถานที่ ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วสำหรับ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ด้านการซ่อมบำรุงรักษาต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กล้อง โทรทัศน์ วงจรปิดจะต้องพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ด้านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานจะต้องจัดฝึกอบรม ด้านการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

ระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของสถานีตำรวจนครมีองชลบุรี ที่ ติดตั้งประจำอยู่ตามทางแยกต่าง ๆ ในพื้นที่ ใช้การส่องภาพมายังห้องควบคุม ซึ่งมีจุดที่ต้องเชื่อมต่อและ

รับภาพ เครื่องบันทึกข้อมูล สามารถเรียกคุชื่ออยู่บนหนังได้ ประมาณ 1 เดือน และอนาคตข้างหน้า ทางสถานีตัวตรวจภูมิเมืองชลบุรี จะได้รับการสนับสนุนการติดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดขึ้นมา เพิ่มเติมอีกจำนวนหลายจุดจากเทศบาลเมืองปัตตานี

อภิปราย

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตัวตรวจภูมิเมืองชลบุรี สามารถนำมาอภิปรายได้ดังนี้

1. สภาพและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สถานีตัวตรวจภูมิเมืองชลบุรี พบร่วมในปัจจุบันกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ใช้ในการติดตั้งยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สภาพการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ 70 - 80% ใน การติดตามตัวผู้กระทำการต่างๆ จึงไม่สามารถติดตามได้เนื่องจากความล่าช้าของภาพต่อ ทำให้ภาพที่ขยายขึ้นมาไม่ชัดเจน ประกอบกับกล้องที่ใช้มี 2 แบบ ได้แก่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบหมุนได้ และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอยู่กับที่แต่กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดที่หมุนได้มีจำนวนน้อย และติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสมเท่าไนกับ ประกอบกับ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมีจำนวนน้อย การติดตั้ง จึงไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงหรือจุดต่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม อีกทั้งการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบ สภาพการจราจรมากกว่าการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เนื่องจากมุ่งกล้องในการจับภาพในสถานที่ที่ติดตั้งในกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบางตัวไม่เหมาะสม ทำให้กล้องบันทึกตัวไม่มีประโยชน์ต่อการนำภาพในกล้องนั้นมาใช้ในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

2. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตัวตรวจภูมิเมืองชลบุรี พบร่วม บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่บันทึกภาพได้ และเมื่อเกิดข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบการทำงานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เจ้าหน้าที่ต้อง ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้กับมาใช้งานได้ จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการแก้ไขให้ทุกครั้ง และในการซ่อมบำรุงมีความล่าช้า เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทประจำอยู่ที่สถานีตัวตรวจภูมิเมืองชลบุรี จึงเกิดความเสียหายในกรณีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น บริเวณที่ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สามารถจับภาพเคลื่อนไหวได้ แต่กล้องบริเวณดังกล่าวเสีย และการติดต่อช่างซ่อมบำรุงไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วทันทีทันใด อีกทั้งขาดงบประมาณในการซ่อม เมื่อเกิดการชำรุด ต้องรองบประมาณจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มาเป็นค่าซ่อมแซม

3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สถานีตัวตรวจภูมิเมืองชลบุรีพบร่วมในปัจจุบันกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ใช้ในการติดตั้งมีจำนวนน้อย และไม่ครอบคลุม

พื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงหรือจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม อีกทั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้มีความละเอียดของภาพที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเกิดเหตุและต้องการที่ขยายภาพเพื่อคุ้ยรายละเอียด เช่น หมายเลขทะเบียน ยี่ห้อ หรือสัญลักษณ์ที่สำคัญในการออกหรือบ่งชี้ ในการติดตามต่าง ๆ จึงไม่สามารถดูได้ เนื่องจากความละเอียดของภาพต่ำ ทำให้ภาพที่ขยายขึ้นมาไม่ชัดเจน จึงเป็นการยากต่อการค้นหาจับตัวผู้กระทำความผิด นอกจากนี้ ศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของสถานีตำรวจนครมีองชลบุรี ยังไม่เป็นสัดส่วน ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ มีสภาพการใช้งานได้เพียง 50 - 60% และขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญมาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

4. ทิศทางในอนาคตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่สถานีตำรวจนครมีองชลบุรี พบว่า ปริมาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งในปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมต่อพื้นที่โดยเฉพาะตามตระอุหรือซอย และบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง และจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่นำมาติดตั้งนั้นมีคุณภาพค่อนข้างต่ำ จึงทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งด้านงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและด้านงานจราจรยังไม่มีประสิทธิภาพ และประชาชนยังไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกในการขอข้อมูลและความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. สถานีตำรวจนครมีองชลบุรี ควรจัดสถานที่ในการปฏิบัติงานห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้เหมาะสมและมีอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
2. สถานีตำรวจนครมีองชลบุรี ควรจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีและการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มาปฏิบัติในส่วนงานห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
3. สถานีตำรวจนครมีองชลบุรี ควรมีการจัดสรรงบประมาณการซ่อมบำรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
4. สถานีตำรวจนครมีองชลบุรี ควรปรับปรุงให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้เชื่อมโยงกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเอกชน เพื่อขยายเครือข่ายและการใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ครรศึกษาปัญหาการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของหน่วยงานอื่น ๆ ด้วยเพื่อจะได้ทราบปัญหาที่แท้จริงในการใช้นำกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้ปฏิบัติงานของสถานีตำรวจน้ำ
2. นำผลที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีตำรวจน้ำสังกัดตำรวจนครรัฐจังหวัดชลบุรี
3. ครรศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาประเมินประสานกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
4. ครรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสุ่ม เพื่อนำความคิดเห็นของผู้กรอกแบบสอบถามมาวิเคราะห์ให้ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริงในการวิจัย