

## บทที่ 1

### บทนำ

#### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในภาวะการแข่งขันทางการค้าและการตลาดยุคโลกาภิวัตน์ที่รุนแรงนี้ องค์กรธุรกิจต้องมีการปรับตัวที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการก็คือ “คุณภาพ” ของสินค้าและบริการนั้นเอง ดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจว่า “คุณภาพ” คืออะไร และเราจะสามารถบริหาร ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ ได้อย่างไร ในกระบวนการบริหารการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดี ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่พอใจของลูกค้า เรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ย่อมเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพราะคุณภาพมีความเกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต หน้าที่การใช้งาน ตลอดจนรูปแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลต่อห้างธุรกิจและลูกค้าในขณะเดียวกัน และในปัจจุบันการบริหารคุณภาพเป็นกิจกรรมที่ทุกคนในองค์กรธุรกิจมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้คุณภาพของการดำเนินงานในรูปของสินค้าและบริการตลอดจนภาพพจน์และความรู้สึกประทับใจที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นการบริหารคุณภาพจึงจัดได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการบริหารการผลิต และการบริหารธุรกิจขององค์กร

สิ่งสำคัญประการหนึ่งสำหรับทุกองค์กร คือ การรับมือกับหรือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในการบริหารคุณภาพนั้นการเกิดปัญหามาอยู่บ่อยครั้งค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นความสูญเสียในด้านคุณภาพสินค้า สูญเสียต้นทุน ความมั่นคง ความน่าเชื่อถือขององค์กร ความพึงพอใจของลูกค้า และความสูญเสียอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือหรือวิธีการในการค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาวิธีการในการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา ซึ่งทั้งนี้อาจจะเป็นวิธีการที่จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือเพื่อสร้างวิธีการป้องกันการเกิดปัญหา โดยเครื่องมือที่องค์กรนิยมใช้เพื่อการค้นหาปัญหาและใช้เพื่อแก้ปัญหาการควบคุมคุณภาพ แต่ละแบบมีวิธีการในการใช้ ความเหมาะสมต่อการใช้ และลักษณะการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน ที่ผู้ใช้จะต้องทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยเหตุนี้เองทำให้บริษัทที่เคยประสบกับปัญหาทางด้านคุณภาพของการบรรจุขึ้นส่วนใหญ่ต้องปรับตัวเพื่อส่งออกต่างประเทศ โดยปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการใช้ลังบรรจุสินค้าผิดข้อกำหนดหรือไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจมีผลกระทบกับคุณภาพของชิ้นส่วนด้านใน

การบรรจุขึ้นส่วนรยนต์ พิครุ่นพิคแบบที่ถูกคำกำหนดทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพ รวมทั้ง การติดเอกสาร Shipping Instruction ที่ระบุรายละเอียดทั้งรุ่น ล็อต ประเภทปลายทาง ซึ่งติดไว้ที่ ข้างลังสินค้าสำเร็จรูปของขึ้นส่วนรยนต์นั้นมักมีการติดพิด หรือสลับกันเนื่องจากในอดีตไม่เคยมี กระบวนการปฏิบัติงานรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานในช่วงที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าในบางครั้งคราวปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบเจอก่อนการนำลังสินค้า บรรจุตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศ เป็นเหตุให้ต้องเสียเวลาในการเก็บอินไซล์สิ่ง สินค้านี้กลับไปเปลี่ยนเอกสารใหม่ แต่บางครั้งไม่สามารถตรวจสอบเจอได้ก็ทำให้จัดส่งสินค้าผิดและ ถูกปรับรวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายในการซดเซยความเสียหายต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าเป็นจำนวนมากจากกรณี ยังอาจทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเสียความน่าเชื่อถือและ ไว้วางใจจากลูกค้า

ในเบื้องต้นบริษัทได้จัดให้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการสุ่มตัวอย่างเพื่อ ตรวจสอบเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของลังสินค้าที่ผลิต ได้ทั้งหมดในแต่ละวันแต่ก็ยังคงพบลังสินค้าที่ เสียและไม่ได้มาตรฐานลุกครอบออกมากจากการกระบวนการผลิต ด้วยเหตุนี้หักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง ต้องเร่งจัดการกับปัญหาดังกล่าวที่เกี่ยวข้องโดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความ ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นควบคู่กันไปด้วยรวมไปถึงการศึกษาวิเคราะห์แผนการสุ่มตัวอย่างในปัจจุบัน ที่ใช้อยู่ว่ามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่เนื่องจากสิ่งสำคัญของการตรวจสอบ คือต้องรักษามาตรฐานของคุณภาพให้เป็นที่น่าพอใจแก่ลูกค้าและที่สำคัญอีกประการหนึ่งใน การสุ่มตัวอย่างคือการใช้จ่ายที่มีมูลค่าค่าอ่อนข้างสูง เนื่องจากลังสินค้าที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจะต้องมี การเปิดเพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของขึ้นส่วนรยนต์ภายในลังสินค้าว่าถูกต้องตาม ข้อกำหนดหรือไม่รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องไม่เสียหายและต้องมาตรฐานด้วย ดังนั้นจึงมี ความจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนนโยบายและการบริหารจัดการใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยการหาแนวทางปฏิรูปการควบคุมและตรวจสอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อเป็น การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขององค์กรและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมคุณภาพ สินค้าเพื่อให้สั่งไปยังลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ถูกที่ ถูกเวลาเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ และพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากที่สุดรวมทั้งต้องคำนึงถึงการใช้ต้นทุนรวมในการปฏิบัติงานให้น้อย ที่สุดอีกด้วย

## วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อสร้างแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปให้เหมาะสมกับเกณฑ์ การรับประกันคุณภาพของบริษัทด้วยต้นทุนรวมที่ต่ำที่สุด

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

1. สามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนของวิธีการสุ่มตัวอย่างและการกำหนดตัวอย่างที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
2. สามารถนำมาใช้กับงานได้จริง โดยการกำหนดแผนและเกณฑ์ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อควบคุมคุณภาพ ป้องกันการส่งผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องไปสู่ลูกค้าและการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
3. ลดต้นทุนและระยะเวลาในการดำเนินงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโลจิสติกส์
4. เป็นแรงกระตุ้นทางเศรษฐศาสตร์ โดยการปรับปรุงคุณภาพของการเพิ่มผลผลิตและสามารถนำข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและควบคุมกระบวนการได้
5. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

## ขอบเขตของการศึกษา

ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาเรื่องการสร้างแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับของลังสินค้าชิ้นส่วนรายนัดที่บรรจุเสร็จแล้ว ณ แผนกบรรจุชิ้นส่วนลงลัง (Packing Operation) ก่อนการนำบรรจุภัณฑ์คอนเทนเนอร์ส่งออก ไปยังลูกค้าต่างประเทศโดยการตรวจสอบสภาพโดยรวมของลังสินค้าทั้งหมด เนการตรวจสอบเอกสาร Shipping Instruction ที่ติดข้างลังสินค้าที่มักติดผิดรุ่น ผิดลีดต หรือผิดประเภท รวมทั้งปัญหาจากการใช้ลังสินค้าผิดรูปแบบ ขนาด และลังที่เสียหายในรูปแบบต่าง ๆ และการตรวจสอบคุณภาพและจำนวนของชิ้นส่วนรายนัดใหม่ โดยทำการศึกษา ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลของลังสินค้าที่ผิดต่อค่าตั้งแต่วันที่ 05-29 มีนาคม 2550 โดยได้ทำการศึกษา แผนการสุ่มตัวอย่างในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นไปได้เพื่อนำมาเปรียบเทียบและหัววิธีการที่สอดคล้องและเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาประยุกต์ใช้จริงในบริบทต่อไป

## นิยามศัพท์เฉพาะ

**KD:** Completed Knock Down เป็นการแยกชิ้นส่วนรายนัดเพื่อส่งไปประกอบเป็นตัวรถบั้งต่างประเทศ

**Shipping Instruction:** เป็นเอกสารที่บ่งบอกถึงชื่อรุ่น นำหนัก ลูกค้า และรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละลังของสินค้าสำหรับรูป

**QC Audit =** แผนกควบคุมคุณภาพที่ทำการตรวจสอบสินค้าสำหรับรูปโดยการสุ่มตัวอย่างก่อนการจัดเก็บในคลังสินค้า

**Vanning =** แผนกบรรจุลังสินค้าสำหรับรูปเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออกต่างประเทศ

N = จำนวนหน่วยในล็อตหรือรุ่น

n = จำนวนหน่วยของตัวอย่าง

p = อัตราส่วนของเสียในล็อต

c = จำนวนของเสียมากที่สุดที่จะยอมให้มีได้ในการตรวจเพื่อยอมรับ

$P_a$  = โอกาสที่จะยอมรับสินค้าทึ้งล็อตหรือของกระบวนการผลิต

$\alpha$  = ความเสี่ยงของผู้ผลิต

$\beta$  = ความเสี่ยงของผู้บริโภค

OC Curve = กราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสของการยอมรับกับคุณภาพของรุ่นหรือกระบวนการผลิต

AOQ = ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลิตภัณฑ์เสียในทุก ๆ ล็อตที่ผ่านการตรวจสอบ

AQL = ระดับคุณภาพเพื่อการยอมรับ