

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

วิธีการอย่างเป็นระบบของการซ้อมบำรุงพื้นฐานความน่าเชื่อถือของเครื่องเป่าฟิล์มบรรจุภัณฑ์

พิทักษ์ ครรภ์ทุ่ง

31 ส.ค. 2559

365502 TH0024529

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
พฤษภาคม 2555  
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา  
วิทยานิพนธ์ของ พิทักษ์ ครรภุ่ง ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวกรรมอุตสาหการ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

กฤษล ภานุกานต์ ..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
(ดร. กฤษล จันทรสา)

คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

สิทธิพร พิมพ์สกุล ..... ประธาน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพร พิมพ์สกุล)

กฤษล ภานุกานต์ ..... กรรมการ  
(ดร. กฤษล จันทรสา)

บรรหาร ฤทธิ์ ..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรหาร ฤทธิ์)

ธนกร บุญเรือง ..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร บุญเรือง)

คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวกรรมอุตสาหการ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

อาณัติ ดีพัฒนา ..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(ดร. อาณัติ ดีพัฒนา)  
วันที่ 15.เดือน มกราคม พ.ศ 2555

## ประกาศคณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ดร. ฤกุลัย จัทรสา อาจารย์ที่ปรึกษา  
หลัก ที่กรุณาให้คำปรึกษาและแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง  
ต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ  
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำปรึกษาและนำ  
แนวทางที่ถูกต้อง รวมถึงตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความ  
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณครองครัว รวมทั้งเพื่อน ๆ ที่ให้กำลังใจ และสนับสนุนผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา  
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

คุณค่าและคุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออนุญาตเป็นกตัญญูกดเวทิตาแด่  
บุพการี บุพาราษ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ทำให้ผู้วิจัยเป็นผู้มีการศึกษา  
และประสบความสำเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

พิทักษ์ ครรภ์ ทุ่ง

4992532: สาขาวิชา: วิศวกรรมอุตสาหการ; วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

คำสำคัญ: ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/ ความน่าเชื่อถือ/ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ/  
เครื่องเป่าฟิล์ม

พิทักษ์ คร้านทุ่ง: วิธีการอย่างเป็นระบบของการซ่อมบำรุงบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือของ  
เครื่องเป่าฟิล์มบรรจุภัณฑ์ (A SYSTEMATIC APPROACH OF RELIABILITY BASED  
MAINTENANCE FOR A FILM BLOWER MACHINE) อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์:  
ดร. ฤก្សวัลย์ ขันทรสา, 190 หน้า. ปี พ.ศ. 2555.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการอย่างเป็นระบบของการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ และพัฒนาโปรแกรมช่วยตัดสินใจในการกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาที่เหมาะสมของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องเป่าฟิล์ม ระบบการซ่อมบำรุงที่พัฒนาขึ้นจะช่วยลดเวลาสูญเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาการขัดข้องและเสียหายของเครื่องจักรอย่างกะทันหันในระหว่างการผลิตของเครื่องเป่าฟิล์ม ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีค่าใช้จ่ายในการดึงเครื่องจักรสูง การศึกษาได้เคราะห์ทำการผิดปกติและผลกระทบความเสียหายของเครื่องจักร เพื่อกำหนดมาตรฐานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในส่วนของรอบการบำรุงรักษาได้ทำ การวิเคราะห์โหมดการแยกของข้อมูลตามรอบการบำรุงรักษาและช่วงเวลาการขัดข้องของเครื่องจักรด้วยโปรแกรมช่วยตัดสินใจการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินด้านความน่าเชื่อถือของช่วงเวลาการบำรุงรักษา จะกำหนดที่ร้อยละ 95 และ การประเมินด้านค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาจะพิจารณาตามรอบการบำรุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายของ การบำรุงรักษาต่ำสุด โดยเปรียบเทียบจากค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและค่าความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบจากข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี การเปรียบเทียบผลการปรับปรุงด้วยโปรแกรมตัดสินใจ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันทำให้ค่าใช้จ่าย การบำรุงรักษาเชิงป้องกันลดลง 255,467 บาท คิดเป็น 83.35% แต่ส่วนผลให้ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา เชิงแก้ไขเพิ่มขึ้น 15,144 บาท คิดเป็น 10.79% สามารถลดค่าใช้จ่ายรวมของการบำรุงรักษาลง 240,323 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความถี่ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเดิมที่กำหนดมากเกิน ความจำเป็น

49925632: MAJOR: MASTER OF INDUSTRIAL ENGINEERING; M.Eng.  
(INDUSTRIAL ENGINEERING)

KEYWORDS: PREVENTIVE MAINTENANCE/ RELIABILITY/ DECISION SUPPORT  
SYSTEM/ FILM BLOWER MACHINE

PITHAK KHRAMTUNG: A SYSTEMATIC APPROACH OF RELIABILITY  
BASED MAINTENANCE FOR A FILM BLOWER MACHINE. ADVISOR:  
RUEPHUWAN CHANTRASA, Ph.D., 190 PAGES. 2012.

This research aims to develop the reliability based systematic approach for the film blower machine maintenance and a decision support system (DSS) to identify an appropriate maintenance period for each part of the machine. This development would reduce the time consumed from an unexpected breakdown of the machine during the film blowing process which has high cost for resetting the machine. To develop the standard procedure for preventive maintenance, the failure modes of the machine breakdown and the effect from machine breakdown were analyzed. The decision support system was divided into two parts. The first part was the evaluation of the reliability of the maintenance period which was set at 95%. In the other part, the optimal maintenance period was determined by considering the minimum maintenance cost. The optimum maintenance period was compared by considering the preventive maintenance cost, corrective maintenance cost and the reliability of machine part form the historical data in the past year. The results from DSS program showed that the new maintenance plan caused reduction in the preventive maintenance cost by 255,467 baht, or 83.35% reduction. Whereas, the corrective maintenance cost was increased by 15,144 baht, or 10.79% increasing. As the result, the total maintenance cost was reduced by 240,323 baht, indicating the exceed frequency of the former maintenance plan.

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย .....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	๑
สารบัญ .....	๒
สารบัญตาราง .....	๓
สารบัญภาพ .....	๔
บทที่	
1 บทนำ .....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย .....	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย .....	4
ขอบเขตของการวิจัย .....	4
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย .....	5
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	6
หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติ .....	6
กรรมวิธีผลิตฟิล์มโดยการเป่า (Blown Film Extrusion) .....	8
รูปแบบการบำรุงรักษา .....	15
การบำรุงรักษาแบบปรับปรุง (Improvement Maintenance) .....	15
การบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) .....	16
การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) .....	18
ความน่าเชื่อถือและการทำกิจกรรมบำรุงรักษาเครื่องจักร .....	19
ฟังก์ชันความน่าเชื่อถือ (The Reliability Function) .....	19
ชนิดของฟังก์ชันความน่าเชื่อถือ .....	20
ฟังก์ชันความน่าเชื่อถือที่สำคัญ .....	21
การประมาณค่าพารามิเตอร์ความน่าเชื่อถือ (Reliability Parameters Estimation) .....	31
วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ (Reliability Engineering) .....	35
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา (Maintenance Costs) .....	37
นโยบายการบำรุงรักษาที่ดีที่สุด (Optimal Maintenance Policies) .....	38

## สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกนโยบายการนำร่องรักษาที่ดีที่สุด .....	39
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	40
3 วิธีดำเนินงานวิจัย .....	50
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติการชำรุดของเครื่องจักร .....	51
กำหนดรูปแบบความเสียหาย .....	58
วิเคราะห์แยกแยะข้อมูลการชำรุดและใหม่ของการเสีย .....	59
รูปแบบการวิเคราะห์การนำร่องรักษาเครื่องจักรบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ .....	59
รูปแบบการวิเคราะห์การนำร่องรักษาเครื่องจักรค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม .....	60
สร้างโปรแกรมการตัดสินใจการนำร่องรักษาเครื่องจักร .....	60
โปรแกรมการประเมินรูปแบบการนำร่องรักษาด้านความน่าเชื่อถือ .....	60
โปรแกรมการประเมินรูปแบบการนำร่องรักษาด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม .....	63
จัดทำแผนการนำร่องรักษาและการซ่อนนำร่องรักษา .....	67
มาตรฐานการนำร่องรักษาเครื่องจักร .....	68
แผนการนำร่องรักษาเครื่องจักร .....	68
ประเมินผลการปรับปรุงและข้อเสนอแนะ .....	71
4 ผลการดำเนินงานวิจัย .....	72
ศึกษาข้อมูลของโรงงานตัวอย่าง .....	72
สภาพการผลิตโดยรวมของโรงงานตัวอย่าง .....	73
ส่วนประกอบหลักของเครื่องเป่าฟิล์ม .....	75
ชุดคุณเม็ดและชุดผสมเม็ดพลาสติก (Blender) .....	75
ชุดหดลอกเม็ดพลาสติกและตะแกรงกรองสิ่งแปลกปลอม (Extruder) .....	76
ชุดเปาขึ้นรูปฟิล์ม (Die Head) .....	76
ชุดเป่าลมเข็นให้ฟิล์มเช็ตตัว (IBC Airing) .....	77
ชุดทำความเย็น (Chiller Unit) .....	77
ชุดปรับหนา-บางและหนากว้างฟิล์ม .....	78
ชุดรีดลม (Bubble Cage) .....	79

## สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
ชุดเกลี่ยความหนาฟิล์ม (Hual Off) .....	79
ชุดระเบิดพิวฟิล์ม (Corona Treatment) .....	80
ชุดเก็บม้วนฟิล์ม (Winder) .....	80
ผลิตภัณฑ์หลักของ โรงพยาบาลศึกษา .....	81
รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติการชำรุดของเครื่องจักร .....	83
รูปแบบการประเมินการบำรุงรักษาด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม .....	84
วิเคราะห์แจกแจงข้อมูลการชำรุด และ โภมดการเสีย .....	92
ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชิ้นส่วนอุปกรณ์สรุปตามรอบการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน .....	93
รูปแบบการประเมินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้านความน่าเชื่อถือ .....	97
รวบรวมช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure) ของชิ้นส่วน .....	97
สร้างโปรแกรมการตัดสินใจรอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร .....	103
โปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้านความน่าเชื่อถือ .....	117
โปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม .....	122
ทวนสอบผลของโปรแกรมด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม .....	123
กำหนดรูปแบบความเสียหาย .....	131
จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน .....	133
มาตรฐานการบำรุงรักษา .....	133
แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร .....	133
ประเมินผลการปรับปรุง .....	140
5 อภิรายและสรุปผล .....	145
สรุปผลการศึกษา .....	145
รูปแบบอภิรายผล .....	148
ข้อเสนอแนะ .....	149
บรรณานุกรม .....	150

## สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
ภาคผนวก .....	153
ภาคผนวก ก .....	154
ภาคผนวก ข .....	158
ภาคผนวก ค .....	176
ประวัติย่อของผู้วิจัย .....	190

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 ข้อดี-ข้อเสียหัวไดแบบพลาสติกเข้าทางด้านข้าง .....	9
2-2 ข้อดี-ข้อเสียหัวไดแบบพลาสติกเข้าทางด้านล่าง .....	10
2-3 ข้อดี-ข้อเสียหัวไดแบบแกนเป็นเกลียวเดียว .....	11
3-1 ตัวอย่างการสรุปความถี่ของการขัดข้องของเครื่องจักรอบการบำรุงรักษาทุก 1 ปี .....	56
3-2 ตัวอย่างการสรุปความถี่ของการขัดข้องของเครื่องจักรอบการบำรุงรักษาทุกเดือน .....	57
3-3 ข้อมูลตามช่วงเวลาความเสียหายของชิ้นส่วนอุปกรณ์ .....	58
3-4 วิธีการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (Goodness of Fit Test) ในแต่ละการแจกแจง .....	60
3-5 แบบฟอร์มมาตรวษานการบำรุงรักษาเครื่องจักร .....	69
4-1 รายละเอียดของพลาสติกที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ .....	73
4-2 รูปแบบของการประเมินรูปแบบบำรุงรักษาแต่ละส่วนประกอบ .....	83
4-3 ความถี่ของการขัดข้องของส่วนประกอบหลังจากการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน .....	84
4-4 ขัตราค่าแรงงานเฉลี่ยของพนักงานฝ่ายผลิต .....	86
4-5 สรุปราคาก่อสร้างที่ทำการเปลี่ยนและมูลค่าトイแต่ละปี .....	86
4-6 ปริมาณความเสียหายด้านวัตถุนิยมของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน .....	87
4-7 สรุปค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเฉลี่ยขณะหดเครื่องเป่าฟิล์มของส่วนประกอบชุดเป่าลมเย็นให้ฟิล์มเช็คตัว (IBC Air Ring) .....	88
4-8 สรุปค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเฉลี่ยขณะหดเครื่องเป่าฟิล์มในช่วงปี พ.ศ. 2550-2553 .....	89
4-9 สรุปค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก๊สของส่วนประกอบชุดเป่าลมเย็นให้ฟิล์มเช็คตัว (IBC Airing) .....	91
4-10 สรุปค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก๊สเฉลี่ยของส่วนประกอบเครื่องเป่าฟิล์ม .....	92
4-11 ผลการเปรียบเทียบค่า Anderson Darling (AD*) ของชุดเป่าลมเย็นให้ฟิล์มเช็คตัว (IBC Air Ring) .....	95
4-12 ผลการเปรียบเทียบค่า Anderson Darling (AD*) ของส่วนประกอบเครื่องเป่าฟิล์ม .....	96
4-13 ผลของค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงของส่วนประกอบเครื่องเป่าฟิล์ม .....	96
4-14 ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure: TTF) ของชุดเป่าลมเย็นให้ฟิล์ม (Die Head) .....	97

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4-15 วิธีการทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (Goodness of Fit Test) ในแต่ละการแจกแจง . . . . .	98
4-16 การคำนวณค่าพารามิเตอร์ของ Kolmogorov-Smirnov Test ในการทดสอบข้อมูล ช่วงเวลาความเสียหายของชุดหัวได (Die Head) . . . . .	99
4-17 เสดงข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure: TTF) ของชุด Chiller Unit . . . . .	100
4-18 การคำนวณค่าพารามิเตอร์ของ Kolmogorov-Smirnov Test ในการทดสอบข้อมูล ช่วงเวลาความเสียหายของ Chiller Unit. . . . .	102
4-19 ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure: TTF) ของชุดเป้าเข็มรูปฟิล์ม (Die Head) . . . . .	119
4-20 การกำหนดรูปแบบความเสียหายของชุดเป้าเข็มรูปฟิล์ม (Die Head) . . . . .	132
4-21 มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของ Extruder . . . . .	134
4-22 ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาก่อน-หลังการปรับปรุง . . . . .	141
4-23 ผลการเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของการขัดข้องของเครื่องจักร (MTBF) และเวลาเฉลี่ย ของการซ่อมแซมเครื่องจักร (MTTR) . . . . .	142
5-1 รอบเวลาการบำรุงรักษา ตามช่วงความน่าเชื่อถือ 95% . . . . .	146
5-2 ผลการปรับปรุงตามรอบเวลาการบำรุงรักษา ตามช่วงความน่าเชื่อถือ 95%. . . . .	146
5-3 ผลการเปรียบเทียบรอบเวลาการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน . . . . .	147
5-4 ผลการปรับปรุงรอบค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาที่เหมาะสม . . . . .	148

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1-1 ค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาของโรงงานกรณีศึกษาช่วงปี 2553 .....	2
1-2 เวลาการขัดข้องของส่วนประกอบเครื่องเป่าฟิล์ม (BF1) ช่วงปี 2553 .....	3
2-1 หลักการของระบบ Extrusion .....	6
2-2 เครื่องเป่าฟิล์ม .....	7
2-3 เครื่องอัดรีด (Extruder) .....	8
2-4 หัวไนแบบพลาสติกเข้าทางด้านข้าง .....	9
2-5 หัวไนแบบพลาสติกเข้าทางด้านล่าง .....	10
2-6 หัวไนแบบแกนเป็นเกลียวล็อต .....	10
2-7 หวานหล่อเย็นแบบปากเดียว (ภาชนะทรงด้านซ้ายมือ) และสองปาก (ภาชนะทรงด้านขวามือ) .....	11
2-8 การควบคุมถูกโป่งในการหล่อเย็นภายใน .....	12
2-9 กรอบบีบถูกโป่งพร้อมลูกกลิ้งดึง .....	13
2-10 ไคลอยด์แกรมแสดงการเรียงตัวของฟิล์ม 3 ชั้น จากการใช้ Extruder ร่วม 3 ตัว .....	15
2-11 รูปแบบการบำรุงรักษาแบบปรับปรุง .....	16
2-12 รูปแบบการบำรุงรักษาแบบป้องกัน .....	17
2-13 รูปแบบการบำรุงรักษาแบบแก้ไข .....	18
2-14 พังก์ชันความน่าเชื่อถือ (The Reliability Function) .....	20
2-15 พังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น พังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม และพังก์ชัน ความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบไนบูลล์ .....	23
2-16 พังก์ชันแสดงความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบไนบูลล์ เมื่อพารามิเตอร์ แสดงรูปร่างคงที่ และพารามิเตอร์แสดงสเกลไม่คงที่ .....	23
2-17 พังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบไนบูลล์ เมื่อพารามิเตอร์แสดง รูปร่างไม่คงที่และพารามิเตอร์แสดงสเกลคงที่ .....	24
2-18 พังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น พังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม และพังก์ชัน ความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบอร์มอล .....	25
2-19 พังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบอร์มอล เมื่อพารามิเตอร์แสดง ค่าเฉลี่ยคงที่และพารามิเตอร์แสดงความแปรปรวนไม่คงที่ .....	26

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2-20 พังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแยกแจงแบบอร์มอล เมื่อพารามิเตอร์ แสดงความแปรปรวนคงที่ และพารามิเตอร์แสดงค่าเฉลี่ยไม่คงที่ .....	26
2-21 พังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น พังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม และพังก์ชัน ความน่าเชื่อถือที่กำกับการแยกแจงแบบล็อกปกติ .....	27
2-22 พังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแยกแจงแบบล็อกปกติ เมื่อพารามิเตอร์แสดง ค่าเฉลี่ยคงที่และพารามิเตอร์แสดงความแปรปรวนไม่คงที่ .....	28
2-23 พังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแยกแจงแบบล็อกปกติ เมื่อพารามิเตอร์แสดง ความแปรปรวนคงที่ และพารามิเตอร์แสดงค่าเฉลี่ยไม่คงที่ .....	29
2-24 พังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น พังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม และพังก์ชัน ความน่าเชื่อถือที่กำกับการแยกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล .....	30
2-25 พังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแยกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล เมื่อพารามิเตอร์ แสดงรูปร่างมีค่าไม่คงที่ .....	30
2-26 วงจรชีวิตรูปอ่างน้ำ (Bath Curve) .....	36
2-27 ระดับความพยายามของการคำนวณกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ดีที่สุด .....	39
3-1 ลำดับขั้นตอนในการคำนวณงานวิจัย .....	50
3-2 แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม .....	51
3-3 แบบฟอร์มประวัติเครื่องจักร .....	52
3-4 แบบฟอร์มประวัติค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข .....	52
3-5 แบบฟอร์มประวัติค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน .....	54
3-6 รูปแบบของการประเมินรูปแบบบำรุงรักษา .....	55
3-7 การกำหนดรูปแบบความเสี่ยหาย .....	58
3-8 หน้าต่างโปรแกรมการประเมินรูปแบบด้านความน่าเชื่อถือ .....	62
3-9 การเลือกรูปแบบการแยกแจงของข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม .....	63
3-10 หน้าต่างรูปแบบการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษา การแยกแจงแบบปกติ .....	64
3-11 หน้าต่างรูปแบบการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษา การแยกแจงแบบ เอ็กซ์โพเนนเชียล .....	65

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3-12 หน้าต่างรูปแบบการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษา การแจกแจงแบบล็อกนอร์มอล	66
3-13 หน้าต่างรูปแบบการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษา การแจกแจงแบบไวบูลล์	67
3-14 แบบฟอร์มแผนการบำรุงรักษาชิ้นป้องกัน	70
4-1 หลักการทำงานของเครื่องเป่าฟิล์ม	75
4-2 ชุดดูดเม็ดและชุดพรมเม็ดพลาสติก (Blender)	76
4-3 ชุดหยอดเม็ดพลาสติกและตะแกรงกรองสิ่งเปลกปลอก (Extruder)	76
4-4 ชุดเป่าขึ้นรูปฟิล์ม (Die Head)	77
4-5 ชุดเป่าลมเย็นให้ฟิล์มเซ็ตตัว (IBC Airing)	77
4-6 ชุดทำความเย็น (Chiller Unit)	78
4-7 ชุดปรับหนา-บางและหนากว้างฟิล์ม	78
4-8 ชุดรีดลม (Bubble Cage)	79
4-9 ชุดเกลี่ยความหนาฟิล์ม (Hual Off)	79
4-10 ชุดระเบิดผ้าฟิล์ม (Corona Treatment)	80
4-11 ชุดเก็บม้วนฟิล์ม (Winder)	80
4-12 กระบวนการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์	81
4-13 กระบวนการผลิตซองบรรจุภัณฑ์	82
4-14 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงแบบไวบูลล์ (Weibull Distribution)	93
4-15 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution)	94
4-16 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงปกติ (Normal Distribution)	94
4-17 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงล็อกปกติ (Lognormal Distribution)	95
4-18 การกระจายของข้อมูลของชุดทำความเย็น (Chiller Unit)	98
4-19 การกระจายข้อมูลของชุดทำความเย็น (Chiller Unit)	101
4-20 หน้าต่างเมนูหลักของโปรแกรมคำนวณรอบการบำรุงรักษาชิ้นป้องกัน	103
4-21 แผนภูมิของโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาชิ้นป้องกัน ด้านความน่าเชื่อถือ	104

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-22 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดด้านความน่าเชื่อถือ ของการแยกแจงแบบปกติ .....	105
4-23 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดด้านความน่าเชื่อถือ ของการแยกแจงแบบล็อกปกติ .....	106
4-24 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดด้านความน่าเชื่อถือ ของการแยกแจงแบบไวนูลต์ .....	107
4-25 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดด้านความน่าเชื่อถือ ของการแยกแจงแบบเลขซึ่กัลัง .....	108
4-26 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม .....	109
4-27 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ของการแยกแจงแบบปกติ .....	110
4-28 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ของการแยกแจงแบบล็อกปกติ .....	112
4-29 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ของการแยกแจงแบบไวนูลต์ .....	114
4-30 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ของการแยกแจงแบบเลขซึ่กัลัง .....	116
4-31 หน้าต่างเมนูหลักของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณรอบการบำรุงรักษา เชิงป้องกันชุดหัวได .....	118
4-32 หน้าต่างเมนูหลักของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณรอบการบำรุงรักษา เชิงป้องกันชุดทำความเย็น .....	120
4-33 การประมวลผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน .....	122
4-34 แผนการบำรุงรักษา .....	138
4-35 กราฟผลการเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของการขัดข้องของเครื่องขั้นกรองก่อน-หลัง ปรับปรุง .....	143
4-36 กราฟผลการเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของการซ่อมเครื่องขั้นจัด .....	144

## บทที่ 1


### บทนำ

#### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องในอดีตที่ผ่านมา ผลักดันให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศมากขึ้น และการแทรกแซงตลาดภายในประเทศจากผู้ประกอบการจากประเทศใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอัตราภาษีนำเข้าที่ลดลง ทำให้ในอุตสาหกรรม Flexible Packaging Industry มีจำนวน ผู้ผลิตขนาดใหญ่มากกว่า 20 ราย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ส่งผลให้กำลังการผลิตมีมากเกินความต้องการของตลาดผู้บริโภค ดังนั้นการแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากการตั้งราคาเพื่อความอธุรอด อีกทั้งผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ ที่เป็นบริษัทชั้นชาติได้ใช้ประโยชน์จากการจัดหาระบบจัดการซัพพลายเชนเพื่อปรับเปลี่ยนในระดับภูมิภาค เป็นสามเหลี่ยม ให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศตามความต้องการ ของทั้งภูมิภาค เป็นสามเหลี่ยม ให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยรวมแล้วมีการแข่งขันทั้งในด้านราคา ด้านคุณภาพและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ผลิต แต่ละรายพยายามนำเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ มาใช้ เช่น เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ CAD/ CAM/ CAE มาช่วยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ ถูกยกระดับ สามารถนำเสนอ สวยงามและสะดวกต่อการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้าง นวัตกรรมเพิ่มให้กับสินค้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก ขณะที่ ผู้ผลิตรายย่อยมุ่งตลาดในประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการผลิตตามคำสั่งซื้อเพื่อป้อน อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เป็นสำคัญบรรจุภัณฑ์พลาสติกนอกจากจะผลิตเพื่อสนับสนุนความต้องการ ใช้ภายในประเทศ ซึ่งมีถึงร้อยละ 70 แล้ว ยังเป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า ซึ่งปัจจุบันสามารถ ส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ และนำรายได้เข้าประเทศเป็นนวัตกรรมค่าน้ำหนักเบาที่ใน แต่ละปี บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีแนวโน้มในการส่งออกที่ดี ได้แก่ ถุง กล่อง กระสอบ และขวด ตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สำคัญของไทยได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอาณาจักร แคนาดา เดนมาร์ก (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จากข้อมูลดังกล่าวสถานการณ์ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศมี การแข่งขันกันรุนแรง บริษัทส่วนใหญ่ต่างหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกันคู่แข่งได้ ทั้งด้านราคา คุณภาพ และการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา ดังนั้นเครื่องจักรจะต้องได้รับการบำรุงรักษา


อย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพร้อมใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดเวลา เพื่อที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาและบังทามาให้ต้นทุนในการผลิตหั้งทางตรงและทางอ้อมลดลง และเพิ่มความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่มีต่อบริษัทมากขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงอัตรา การเดินเครื่องของเครื่องจักร โดยการศึกษากระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา ซึ่งงานวิจัยนี้ เลือกปรับปรุงเครื่องเป่าฟิล์ม จากสาเหตุเครื่องเป่าฟิล์มนี้ความสำคัญต่อการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ในลำดับต้น ๆ เพราะถ้าเครื่องเป่าไม่พร้อมทำงานหรือไม่มีอยู่ในสภาพพร้อมทำงานย่อมส่งผลต่อ แผนการผลิตอื่น ๆ เนื่องจากแผนกเป่าฟิล์มเป็นด้านน้ำของการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น ถ้าเครื่องเป่าฟิล์มไม่มีความน่าเชื่อถือในการทำงานแล้ว ส่งผลให้ไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ลูกค้าขาดความมั่นใจในการผลิตทำให้ลูกค้ามองหาผู้ผลิตรายอื่น ที่สามารถรองรับความต้องการตามที่กำหนดได้ ส่งผลให้โรงงานมียอดการสั่งซื้อลดลง และ อีกปัจจัย คือ เมื่อเครื่องเป่าฟิล์ม (B1) เกิดการขัดข้องส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาที่สูง กว่าเครื่องจักรอื่น ๆ โดยคิดเป็น 42.39% ของค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเครื่องจักรทั้งโรงงาน กรณีศึกษา แสดงดังภาพที่ 1-1



ภาพที่ 1-1 ค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาของโรงงานกรณีศึกษาช่วงปี 2553

สาเหตุที่แผนกเป่าฟิล์มมีค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาที่สูงกว่าเครื่องจักรอื่น ๆ เนื่องจาก การหยุดเครื่องเป่าฟิล์มจะต้องมีวิธีการหยุด โดยใช้เม็ดพลาสติกชนิด Processing Aid ที่มี

คุณสมบัติช่วยเวลาหยุดเครื่องจักร เนื่องจากมีสารเทปล่อน เคลือบเป็นแผ่นพิล์มบาง ๆ กันอยู่ ดังนั้นช่วงเครื่องจักรทำงานใหม่อีกครั้ง พลาสติกที่ค้างอยู่ภายในชุดห้องเม็ดพลาสติกจะ ตะแกรงกรองตั้งแป๊กปลอม (Extruder) จะได้รับความร้อนใหม่อีกครั้ง ซึ่งก็จะไม่ได้รับความร้อนโดยตรง เนื่องจากมีแผ่นพิล์มที่เป็นสารเทปล่อนเคลือบติดอยู่ โอกาสที่เสื่อมสภาพของพลาสติก หรือเกิดการไหม้ก็ลดลงด้วย ทำให้ลดการสูญเสียจากขุดคำนวณแผ่นพิล์มน้อยลงด้วยช่วงเข้าพิล์มแรก ๆ และในส่วนวัตถุคุณที่ต้องสูญเสียในการดึงงาน แต่ละครั้งจะต้องทำการตั้งเครื่องใหม่ทุกครั้ง ซึ่งจะปรับให้หน้ากว้างและความหนาพิล์มให้ได้ตามที่กำหนด ด้วยสาเหตุนี้ส่งผลให้เกิดของเสียจากการหยุดเครื่องจักรและการตั้งเครื่องสูญเสียเฉลี่ย 397 กิโลกรัม/ ครั้ง คิดเป็นมูลค่าที่สูญเสีย 5,558 บาท/ ครั้ง (อ้างอิงราคาเม็ดพลาสติกที่ 34 บาท/ กิโลกรัม และราคาขายเศษพิล์ม 20 บาท/ กิโลกรัม) จากภาพที่ 1-1 พบว่าแผนกเป้าพิล์มนิ่มค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาของเครื่องเป้าพิล์ม (BF1) สูงสุด ดังนั้นงานวิจัยนี้เลือกเครื่องจักรเครื่องเป้าพิล์ม (BF1) เพื่อทำการปรับปรุง ในการศึกษาเวลาการขัดข้องของเครื่องเป้าพิล์ม (BF1) แยกตามส่วนประกอบของเครื่องจักรพบว่า ในส่วนของชุดทำความสะอาด (Chiller Unit) มีเวลาการขัดข้องมากที่สุดคือ 110.43 ชั่วโมงหรือคิดเป็น 24.62% โดยมีรายละเอียดของเวลาการขัดข้องของส่วนประกอบเครื่องเป้าพิล์ม (BF1) แสดงดังภาพที่ 1-2



ภาพที่ 1-2 เวลาการขัดข้องของส่วนประกอบเครื่องเป้าพิล์ม (BF1) ช่วงปี 2553

จากปัญหาที่กล่าวมา ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้ชี้ข้อได้แก้ไขศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปค้าง การบำรุงรักษา เพื่อนำมาแก้ปัญหาดังกล่าวแต่จากการศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปค้างการบำรุงรักษา

ทั่วไปขังขาดความมีคุณภาพเหมาะสมกับงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องเป่าฟิล์ม ในเว็บไซต์ดังกล่าว และโปรแกรมสำเร็จรูปมีราคาที่สูง จากปัญหาที่กล่าวมาในวิจัยนี้มุ่งพัฒนาโปรแกรมคำนวณรอบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ โดยบูรณาการปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความน่าเชื่อถือ ของแต่ละส่วนประกอบของเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและป้องกัน ค่าสูญเสีย โอกาสทำกำไร ของเสียจากการขัดข้องของเครื่องจักร นำมาประเมินเพื่อกำหนดระยะเวลา การบำรุงรักษาที่เหมาะสม ซึ่งจะเกิดค่าใช้จ่ายต่ำสุดและนำไปกำหนดในแผนการบำรุงรักษาเพื่อทำการปรับปรุง

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. พัฒนาวิธีการอย่างเป็นระบบของการบำรุงรักษาเครื่องจักรบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ สำหรับเครื่องเป่าฟิล์ม
2. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ ในการกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาที่เหมาะสมของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องเป่าฟิล์ม

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. ได้ระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือสำหรับเครื่องเป่าฟิล์ม
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือของเครื่องเป่าฟิล์มที่มีประสิทธิภาพ
3. ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบำรุงรักษาสายการผลิตฟิล์ม (BF1) เพื่อเพิ่มอัตราการเดินเครื่องของเครื่องจักรของโรงงานกรณีศึกษา
4. ระยะเวลาเฉลี่ยของการขัดข้องของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
5. สามารถประยุกต์ใช้ในสายการผลิตอื่นที่ใกล้เคียงได้
6. สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการบำรุงรักษาของเครื่องเป่าฟิล์ม

### ขอบเขตของการวิจัย

1. พัฒนาโปรแกรมช่วยดักสนใจ ช่วงเวลาการบำรุงรักษาของเครื่องเป่าฟิล์มเท่านั้น
2. ศึกษาความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษา ของสายการผลิตฟิล์มในโรงงานกรณีศึกษาเท่านั้น

3. ประยุกต์ระบบการบำรุงรักษาที่นำเสนอในงานวิจัยนี้ ในการปรับปรุงการจัดทำแผน มาตรฐานการบำรุงรักษาและแผนการบำรุงรักษาของเครื่องเป่าพิล์มเท่านั้น

### **ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย**

1. รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติการชำรุดของเครื่องจักร
2. กำหนดรูปแบบความเสียหาย
3. วิเคราะห์แยกแยะข้อมูลการชำรุด และ ใหม่ตการเสีย
4. สร้างโปรแกรมการตัดสินใจการบำรุงรักษาของเครื่องเป่าพิล์ม
5. จัดทำแผนการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงรักษา
6. ประเมินผลการปรับปรุง
7. สรุปผลและเสนอแนะ
8. จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์


## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและได้นำมาประยุกต์ใช้ที่บานพันธุ์นี้ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

#### หลักการพื้นฐานของระบบอัดรีด

เครื่องอัดรีด (Extruder) แสดงดังภาพที่ 2-1 เป็นส่วนสำคัญที่สุด หลักการของเครื่องอัดรีด คือ มีเกลียวหนอน (Screw) อยู่ในเรือนทรงกระบอก (Barrel) ทำการหมุนอัดผลิตและผสมพลาสติก ซึ่งเติมลงมาจากกรวยเติม (Hopper) ซึ่งประกอบอยู่ด้านบนกระบอกและด้านพลาสติกเหลวออกไปผ่านหัวไดทางด้านหน้า (บรรเลง ศรนิต, 2551)




ภาพที่ 2-1 หลักการของระบบ Extrusion

เทอร์โมพลาสติกทุกชนิดสามารถจะทำการอัดรีดขึ้นรูปได้ แต่มีข้อจำกัด คือ พลาสติกนั้น เมื่ออ่อนตัวจะต้องมีความหนืดสูง เพื่อว่าพลาสติกผ่านหัวໄต้อกماจะต้องคงรูปได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกชนิดของพลาสติกที่เหมาะสมสมสำหรับงานอัดรีดหรือใช้พลาสติกบางชนิดที่ ความหนืดค่อนข้างต่ำกว่าเด็กน้อยที่มี Polymerization Degree สูงขึ้นในกระบวนการหรือเมื่อเดินสารผสมลงไปแล้วทำให้หนืดขึ้น

การผลิตจะเริ่มต้นจากการนำเอาพลาสติกมาหลอมในเครื่องอัดรีด ซึ่งสกุจจะขับเป็นเนื้อพลาสติกเหลวไปผ่านหัวไดทรงกลม (Circular Die) ออกมานเป็นหลอดทรงกลม ซึ่งต่อมาหลอดจะถูกดึงขึ้นในทางตั้งและถูกเป่าให้พองออกเป็นถุงโป่ง (Bubble) พร้อมๆ กันนั้นตรงบริเวณปากไดจะมีเหวนหล่อเย็น เป่าลมออกมากหล่อเย็นโดยรอบถุงโป่ง หลังจากนั้นถุงโป่งจะถูกชุดบีบ (Collapsing Unit) ซึ่ง


อยู่ด้านบนนับให้เฟบก่อนที่จะถูกลูกกลิ้งรีดให้เรียบ เพื่อให้สามารถดึงไปม้วนเก็บด้วยเครื่องดึง (Haul-Off Unit) ได้สะดวก (บรรณ ศรนิล, 2551) แสดงตั้งภาพที่ 2-2



ภาพที่ 2-2 เครื่องเป่าฟิล์ม

### 1. เครื่องอัดรีดเกลียวหนอนเดี่ยว (Single Screw Extruder)

ประกอบด้วยมอเตอร์ขับเพื่อทรงทดความเร็ว กระบอก (Barrel) พร้อมเกลียวหนอน (Screw) ประกอบอยู่ภายในและกรวยเดินพลาสติก แสดงตั้งภาพที่ 2-3



ภาพที่ 2-3 เครื่องอัดรีด (Extruder)

ทุกขั้นตอนที่มีการให้ความร้อนส่วนมากจะมีอุปกรณ์หล่อเย็นประกอบอยู่ด้วยเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่แน่นอนได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันพลาสติกหลอมด้วยแรงดันด้วยเส้นอ หรือที่โคนเกลียวหนอน ซึ่งจะทำให้ป้อนพลาสติกเข้าได้ไม่เต็มที่

## 2. เครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่ (Twin-Screw Extruder)

ในกลุ่มของเกลียวหนอนคู่แบ่งออกเป็นสองชนิด คือ แบบสกรูหมุนไปทางเดียวกัน (Co-Rotating) และแบบหมุนสวนทางกัน (Counter Rotating) ทั้งนี้รวมเกลียวหนอนคู่แบบเรียบด้วย นอกจากรูปข้างบนแล้ว ออกแบบตามลักษณะของการขันของฟันฟิอง คือ ทั้งแบบฟันเกลียวขบกันในร่องและ แบบไม่ขบกัน ฟันเกลียวแบบขบกันขับกันขึ้นแบ่งออกเป็นแบบขบกันสนิทกับขบกันแบบหลวม ๆ

## กรรมวิธีผลิตฟิล์มโดยการเป่า (Blown Film Extrusion)


ฟิล์มเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในชีวิตประจำวัน และกิจการอื่น ๆ เช่น การบรรจุภัณฑ์ในการเกษตร อุตสาหกรรม ทางการแพทย์ เป็นต้น วัสดุที่นำมาทำฟิล์มส่วนใหญ่จะ ใช้ LDPE, HDPE และ LLDPE, EVA, PP และ PA ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน กรรมวิธีผลิตฟิล์มที่ใช้กันนั้น การผลิตฟิล์มโดยวิธีเป่า (Blown Film Extrusion) เป็นกรรมวิธีที่ใช้ กันผลิตมากที่สุด เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตต่ำและเทคนิคการผลิตไม่ซุ่งยาก

### หัวໄด (Die Head)

หัวໄดที่ใช้ในการผลิตฟิล์มเป่าจะมีลักษณะของช่องทางออกของพลาสติกเป็นวงกลม ซึ่ง ซึ่งเรียกว่า Circular Die ซึ่งมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ แบบพลาสติกเข้าทางด้านข้าง (Side Feed Die)

แสดงดังภาพที่ 2-4 แบบพลาสติกเข้าทางด้านล่าง (Bottom Feed Die) และดังภาพที่ 2-5 และแบบแกนเป็นเกลียวเดือย (Spiral Mandrel Die) ภาพที่ 2-6 ซึ่งแต่ละชนิดจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้

1. หัวไดแบบพลาสติกเข้าทางด้านข้าง (Side Feed Die)




ภาพที่ 2-4 หัวไดแบบพลาสติกเข้าทางด้านข้าง

ตารางที่ 2-1 ข้อดี-ข้อเสียของหัวไดแบบพลาสติกเข้าทางด้านข้าง

ข้อดีของหัวไดแบบพลาสติกเข้าทางด้านข้าง	ข้อเสียของหัวไดแบบพลาสติกเข้าทางด้านข้าง
1. ราคาต้นทุนการผลิตต่ำ	1. แกนกีดขวางทางเดินของพลาสติก ทำให้การไหลของพลาสติกไม่สะดวก
2. สามารถปรับปากได้ง่าย	2. การไหลของพลาสติกเหลวไม่สม่ำเสมอ
3. ใช้กับพลาสติกที่มีความหนืดสูงได้ (Low Flow Materials)	3. ไม่สามารถหมุนหัวได้
	4. มีแนวประสานของฟิล์มหนึ่งแนว

2. หัวไดแบบพลาสติกเข้าทางด้านล่าง (Bottom Feed Die)




ภาพที่ 2-5 หัวไดแบบพลาสติกเข้าทางด้านล่าง

ตารางที่ 2-2 ข้อดี-ข้อเสียหัวไดแบบพลาสติกเข้าทางด้านล่าง

ข้อดีของหัวไดพลาสติกเข้าทางด้านล่าง	ข้อเสียของหัวไดพลาสติกเข้าทางด้านล่าง
1. ความกว้างของปากได้แน่นอน	1. ราคาต้นทุนการผลิตสูง
2. สามารถหมุนหัวไดได้	2. ทำความสะอาดได้ยาก
3. ใช้กับพลาสติกที่มีความหนืดสูงได้	3. มีแนวเชื่อมประสานหลายแห่ง

3. หัวไดแบบแกนเป็นเกลียวเลี้ยว (Spiral Mandrel Die)




ภาพที่ 2-6 หัวไดแบบแกนเป็นเกลียวเลี้ยว

ตารางที่ 2-3 ข้อดี-ข้อเสียของหัวได้แบบแกนเป็นเกลียวเลือบ

ข้อดีของหัวได้แบบแกนเป็นเกลียวเลือบ	ข้อเสียของหัวได้แบบแกนเป็นเกลียวเลือบ
1. ไม่มีแนวประสานที่ฟิล์ม	1. ต้องใช้ความตันสั่งพลาสติกสูง
2. ความกว้างของปากได้แน่นอน	2. ไม่สามารถใช้กับวัสดุที่มีความหนืดสูง ที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณสมบัติได้
3. ทำความสะอาดง่าย	
4. สามารถหมุนหัวได้	
5. ความใส่ของฟิล์มดีขึ้น	

หวานลมหล่อเย็น (Cooling Ring)


การหล่อเย็นฟิล์มโดยปกติจะใช้ลมเป่ารอบ ๆ ถูกไป โดยใช้หวานหล่อเย็นเป็นตัวกระจายลม ซึ่งต้องทำหน้าที่หลัก ๆ 3 ประการ คือ ต้องมีขีดความสามารถในการหล่อเย็น ได้อย่างเพียงพอ ต้องประกองถูกไปให้คงที่ (ไม่แกว่งหรือสั่น) และส่งกระแสลมเย็น ได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นการออกแบบหวานหล่อเย็นจะต้องพิจารณาจุดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักการ 3 ประการ ข้างต้น โดยต้องพิจารณาตั้งแต่ปากของหวานเปลี่ยน (Cooling-Ring Lips) มุนที่เป่าไปยังถูกไป และอัตราส่วนของปริมาณ และความเร็วลมที่ใช้ แสดงดังภาพที่ 2-7



ภาพที่ 2-7 หวานหล่อเย็นแบบปากเดียว (ภาพตัดทางด้านซ้ายมือ) และสองปาก (ภาพตัดทางด้านขวามือ)

### การหล่อเย็นภายในลูกปุ่ง (Internal Bubble Cooling)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพิล์มเป่าในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาระบบการหล่อเย็นพิล์มใหม่ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการส่งลมเข้าไปทำการหล่อเย็นภายในลูกปุ่ง แทนที่จะหล่อเย็นภายนอกอย่างเดียว การหล่อเย็นพิล์มทั้งด้านในและด้านนอกจะทำให้สามารถเป่าลมหล่อเย็นภายนอกด้วยความเร็วสูงได้ เนื่องจากมีการควบคุมความดันภายในลูกปุ่งได้คงที่ ทำให้สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนสูงขึ้น และการແດກเปลี่ยนลมเป่าภายในลูกปุ่งจะทำให้อุณหภูมิของอากาศภายในลูกปุ่งไม่ร้อนมาก โดยหลักการนี้จะทำให้ผลผลิตสูงขึ้นกว่าการหล่อเย็นภายนอกอย่างเดียว 30-50% แสดงดังภาพที่ 2-8



ภาพที่ 2-8 การควบคุมลูกปุ่งในการหล่อเย็นภายใน


การทำงานควบคุมขนาดของลูกปุ่งให้อยู่ในพิกัดที่กำหนด โดยพัดลมจะเป่าลมเย็นเพื่อหล่อเย็นภายนอกเป็นส่วนใหญ่และส่วนหนึ่งจะผ่านวาล์วเข้าไปยังลูกปุ่ง เพื่อทำการเป่าลูกปุ่งให้พองและทำการหล่อเย็นภายใน นอกจากนี้จะต้องมีพัดลมดูดลมออกโดยผ่านวาล์วลมให้ปริมาตรอากาศภายในลูกปุ่งคงที่ ถ้าความดันภายในลูกปุ่งมากเกินไป เช่นเชอร์ควบคุมลูกปุ่งจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ควบคุมความดันภายในลูกปุ่งให้ลดปริมาณลมลง และในทางตรงข้าม ถ้าความดันภายในลูกปุ่งต่ำเกินไป เช่นเชอร์ควบคุมลูกปุ่งจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ควบคุมความดันภายในลูกปุ่งให้เพิ่มความดันลมหล่อเย็นภายในให้มากขึ้น เพื่อปรับความสมดุลของความดันภายในลูกปุ่ง

### อุปกรณ์ดึงและม้วนฟิล์ม

อุปกรณ์ดึงและม้วนฟิล์มจะประกอบด้วย กรอบบีบลูกโป่ง (Collapsing Frame) และ ลูกกลิ้งบีบ (Collapsing Rolls) หลังจากนั้นจึงจะส่งไปยังอุปกรณ์ม้วนฟิล์ม

กรอบบีบลูกโป่งจะมีลักษณะเป็นแผง ทำมุ่นเอียงคล้ายถิ่ม สามารถปรับมุมได้ตามต้องการ ส่วนใหญ่จะทำด้วยไม้พิวนเรียบ หรือทำด้วยลูกกล้อเล็ก ๆ หมุนได้อย่างอิสระ สำหรับการบีบ ก็คือ ด้องใช้แรงบีบน้อยที่สุดและความผิดของการสัมผัสระหว่างฟิล์มกับกรอบบีบดังน้อยที่สุด มีฉะนั้นจะทำให้ฟิล์มย่น เนื่องมาจากความยาวของฟิล์มต่อนประกันต่างกันหรือมีความหนืด ระหว่างฟิล์มกับกรอบบีบ

ลูกกลิ้งดึงส่วนใหญ่จะใช้เหล็กหุ้มไวนิลยางแข็งและต้องสามารถปรับแรงบีบได้ เพื่อ ป้องกันการแตกหักหรือพับ บริเวณลูกกลิ้งดึงอาจจะต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไป เพราะอาจจะ เกิดการเกาะติดกันของฟิล์มประกอบกัน แสดงดังภาพที่ 2-9



ภาพที่ 2-9 กรอบบีบลูกโป่งพร้อมลูกกลิ้งดึง

เครื่องม้วนฟิล์ม (Film Winder) ส่วนใหญ่จะใช้ม้วนสัมผัส (Contact Winder) โดยจะใช้ ลูกกลิ้งเหล็กหุ้มยางหรือชุดໂຄມีบินเป็นลูกกลิ้งขับม้วนฟิล์ม ทั้งนี้จะทำให้ความเร็วของหรือความเร็ว ม้วนคงที่ไม่กว่าม้วนฟิล์มจะโดยที่น้ำหนักต่อตัวฟิล์ม แรงกดในการม้วนฟิล์มจะใช้ระบบกลไกหรือแรงจาก ลูกสูบลม (Pneumatic Piston) ที่ควรจะดีองระหว่าง ก็คือ แกนของม้วนจะต้องขนานกับลูกกลิ้ง ขับ มีฉะนั้นจะทำให้ฟิล์มเรียงตัวกันไม่สม่ำเสมอหรือม้วนฟิล์มไม่แน่น ในที่สุดขนาดของม้วนฟิล์ม ที่ใช้จะมีขนาดต่อตัวฟิล์ม 1,500 มิลลิเมตร หน้ากว้าง 3,200 มิลลิเมตร

ในอุตสาหกรรมที่ต้องการกำลังการผลิตสูงขึ้น ความตึงของฟิล์มต่ำ ๆ จะใช้อุปกรณ์ม้วนฟิล์มแบบส่งกำลังขับที่ม้วนแกน (Central Winder) โดยใช้มอเตอร์ส่งกำลังขับที่เก็นม้วนโดยตรง ซึ่งอุปกรณ์นี้จะมีความยุ่งยากในการควบคุมสูงและราคาสูงกว่าอุปกรณ์ม้วนสัมผัสมาก

### การผลิตฟิล์มหลายชั้นโดยวิธีเป่า (Multi-Layers Blown Film)

เนื่องจากมีความต้องการใช้ฟิล์มในลักษณะพิเศษ เช่น ป้องกันการซึมผ่านของความชื้น ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ มีความเหนียวสูง มีความใส และสามารถพิมพ์สีติดได้ง่าย จึงได้มีการพัฒนาวิธีการผลิตฟิล์มหลายชั้นขึ้นมาใช้ โดยพลาสติกแต่ละชั้นจะมีคุณลักษณะเฉพาะ เมื่อนำมาเรียงกันหลาย ๆ ชั้นจะสามารถลดความต้องการได้ครบ

#### 1. พลาสติกที่นำมาเป็นชั้นต่าง ๆ ของฟิล์ม


พลาสติกชนิดต่าง ๆ ที่นำมาประกอบกันเป็นชั้น บางชนิดไม่สามารถเชื่อมประสานกับชนิดอื่น ซึ่งเป็นชั้nobd;ic กันได้ จำเป็นจะต้องมีชั้นประสาน (Tie-Layer) ซึ่งทำจากพลาสติกที่มีคุณสมบัติเป็นตัวประสาน (Bonding Agent) กับพลาสติกสองชนิดที่อยู่ติดกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ Ionomer ซึ่งสามารถประสานได้ระหว่าง LDPE กับ PA และ EVA กับ LLDPE และใช้ Modified EVA ซึ่งสามารถเป็นตัวประสาน LLDPE, EVA, PA, EVOH, PC และ PET

#### 2. การใช้ Extruder ร่วมในการผลิตฟิล์มเป่า (Blown Film Co-extrusion)

เนื่องจากพลาสติกที่นำมาทำชั้นต่าง ๆ มีคุณสมบัติต่างกัน เช่น อุณหภูมิหลอมละลาย ดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิของ Extruder แต่ละตัวต้องสามารถทำได้อย่างระดับและเนื่องจากหัวได้มีช่องพลาสติกเหลวแยกจากกัน และพลาสติกมีความหนืดต่างกัน จึงไม่เกิดความยุ่งยากในการเรียงตัวของฟิล์มแต่ละชั้น การควบคุมความหนาของฟิล์มแต่ละชั้นสามารถกระทำได้โดยการปรับความเร็วของ Extruder โดยไม่ต้องปรับหัวได้

#### 3. หัวได้ในการรีดฟิล์มเป่าหลายชั้น (Multi-Layers Blown Film Die)

ออกแบบหัวไดร์ดฟิล์มเป่าหลายชั้นแสดงดังภาพที่ 2-10 มีหลักการที่สำคัญ ก็คือ การจัดช่องทางให้เหลือพลาสติกเหลวให้ไหลมาบรรจบกันและประกอบเป็นชั้นอย่างมีระเบียบเป็นช่องทางให้ลมมาประกอบกันของพลาสติกสองชนิด (AB) ที่เชื่อมประสานกันได้ ๖ แสดงช่องทางให้ประกอบกันของพลาสติกสองชนิด (AB) ที่ต้องอาศัยชั้นประสาน (TL) c และ d เป็นช่องทางการไหลประกอบกันของพลาสติกสามชนิด (ABC) ที่สามารถเชื่อมประสานกันได้และ e เป็นช่องทางการไหลประกอบกันของพลาสติกสามชนิดที่เรียงตัวกันเป็นฟิล์ม ๕ ชั้น (ABCBA)



ภาพที่ 2-10 ไคอะแกรมแสดงการเรียงตัวของฟิล์ม 3 ชั้น จากการใช้ Extruder ร่วม 3 ตัว

## รูปแบบการบำรุงรักษา


รูปแบบการบำรุงรักษาสามารถแบ่งตามกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้ระบบทำงานได้ตามกำหนด ดังนี้

### 1. การบำรุงรักษาแบบปรับปรุง (Improvement Maintenance)

การบำรุงรักษาแบบปรับปรุง หมายถึงการทำกิจกรรมบำรุงรักษาโดยปรับปรุงหรือตัดเปลี่ยนให้ระบบไฟฟ้ามีสภาพดีขึ้น หรือคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าดีขึ้น ซึ่งทำให้ระบบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นักเป็นการปรับปรุงครั้งเดียว วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาแบบนี้ มี 2 แบบดังแสดงภาพที่ 2-11

#### 1.1 การปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย (Design Out: DO)

การปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเป็นการออกแบบระบบเพื่อขัดปัญหา ซึ่งเป็นการบำรุงรักษาแบบแรกที่ต้องพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่ และคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ เพราะจะทำให้ความต้องการของการบำรุงรักษาลดลงและสมรรถนะความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพของระบบจะสูงขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงชนิดสายจากสายเปลือยเป็นสาย SAC (Spaced Aerial Cable) หรือการเปลี่ยนจากสายเปลือยเป็นสายไดคิล ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับเนื่องจากต้นไม้หรือเนื่องจากมีวัตถุนำไฟฟ้า เช่น หิน ไม้ ฯลฯ ให้เปลี่ยนสายเป็นสาย SAC ที่มีช่องว่างระหว่างสาย หรือเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายไดคิล ที่มีช่องว่างระหว่างสาย ทำให้ไม่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดน็อกลง




ภาพที่ 2-11 รูปแบบการบำรุงรักษาแบบปรับปรุง

### 1.2 การปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน (Life Time Extension: LTE)

การปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานเป็นการปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ หรือระบบให้มากที่สุด การปรับปรุงดังกล่าวเป็นการบำรุงรักษาอันดับสองรองจากการปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ต้องพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่ ถ้าหากไม่สามารถทำการบำรุงรักษาแบบปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายได้ (Design Out) การบำรุงรักษาแบบปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานเป็นการซ่บคลดจำนวนครั้งเสียหายของอุปกรณ์ให้น้อยลง การบำรุงรักษาแบบปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานด้านไฟฟ้าที่ใช้กันมาก ได้แก่ การใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เต็มกำลัง เช่น การใช้โหลดของหม้อแปลงโดยจำกัดไม่ให้เกิน 80% ของพิกัดหม้อแปลง เพื่อยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลง หรืออีกด้วยการบำรุงรักษาแบบปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน ได้แก่ การใช้ตัวหรี่ไฟกับหลอดคอลัมน์แคนเดสเซนต์เพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอดได้จาก 1,000 ชั่วโมง เป็น 5,000-8,000 ชั่วโมง เป็นต้น

### 2. การบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance)

การบำรุงรักษาแบบป้องกัน หมายถึงการทำกิจกรรมบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน หรือลดการเกิดความเสียหายของระบบ หรือก่อนที่ความเสียหายนั้นจะลุกຄามต่อไป แสดงดังภาพที่ 2-12 แสดงประเภทของการบำรุงรักษาแบบป้องกันซึ่งแบ่งได้เป็น 2 แบบดังนี้



ภาพที่ 2-12 รูปแบบการบำรุงรักษาแบบป้องกัน

### 2.1 การบำรุงรักษาแบบป้องกันทางอ้อม (Indirect Preventive Maintenance)

การบำรุงรักษาแบบป้องกันทางอ้อมเป็นการบำรุงรักษาเพื่อคืนสภาพดั้งเดิมที่เพิ่งจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ในระบบก่อนที่จะทำให้ระบบเสียหายหรือกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าซึ่งจะใช้วิธีการตรวจวัดสภาพของอุปกรณ์ เพื่อให้ทราบถึงสภาพการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ ซึ่งมักจะเรียกว่า “การบำรุงรักษาตามสภาพ (Condition Based Maintenance: CBM)” การบำรุงรักษาแบบป้องกันทางอ้อมนั้นจะไม่ส่งผลโดยตรงต่อสภาพของอุปกรณ์ แต่จะนำไปใช้ในการวางแผนการบำรุงรักษาแบบป้องกันต่อไป การบำรุงรักษาแบบป้องกันทางอ้อมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

2.1.1 Objective คือ การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบ เช่น การใช้กล้องส่องความร้อน เครื่องวัดกระแส เป็นต้น

2.1.2 Subjective คือ การใช้สัมผัสทั้งห้า ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และการสัมผัส ในการตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีนี้ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ของผู้ที่ทำการตรวจสอบ


### 2.2 การบำรุงรักษาแบบป้องกันทางตรง (Direct Preventive Maintenance)

การบำรุงรักษาแบบป้องกันทางตรงเป็นการบำรุงรักษาเพื่อมิให้อุปกรณ์ในระบบเกิดความเสียหาย โดยจะส่งผลโดยตรงต่อตัวอุปกรณ์ที่ได้ทำการบำรุงรักษา เช่น การเปลี่ยนอะไหล่ของ

อุปกรณ์ในระบบตามกำหนดเวลา การทำความสะอาดลูกถ้วย เป็นต้น การบำรุงรักษาแบบป้องกันทางตรง นั้นจะใช้เวลาในการควบคุมการทำการกิจกรรม ซึ่งอาจเป็นรอบระยะเวลาตามปฏิทิน จำนวนชั่วโมงการใช้งาน หรือจำนวนครั้งของการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้นักจะเรียกการบำรุงรักษาทั้งหมดที่ลูกค้าควบคุมด้วยเวลาหรือจำนวนครั้งที่แน่นอนว่า “การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา (Fixed Time Maintenance: FTM)” การบำรุงรักษาแบบป้องกันทางตรงทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าดีขึ้น เพราะได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไหล่หรืออุปกรณ์ย่อยเป็นระยะตามกำหนด การบำรุงรักษาแบบป้องกันทางตรง หมายความว่า ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการตรวจสอบสภาพหรืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบสภาพอาจมีราคาสูงมากจนทำให้ต้องหันมาใช้การบำรุงรักษาแบบป้องกันทางตรง

### 3. การบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance)

การบำรุงรักษาแบบแก้ไข หมายถึงการทำกิจกรรมบำรุงรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า ซึ่งเมื่อก่อนอาจเรียกว่า การบำรุงรักษาแบบฉุกเฉิน (Emergency Maintenance) หรือการบำรุงรักษาเมื่อเสียหาย (Breakdown Maintenance) ซึ่งอาจไม่ถูกต้องนัก เพราะการบำรุงรักษาแบบแก้ไข ไม่จำเป็นต้องเป็นการบำรุงรักษาเมื่อเสียหายหรือการบำรุงรักษาแบบฉุกเฉินเท่านั้นเนื่องจากบางครั้งอาจจะเป็นการแก้ไขสิ่งบกพร่องที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ก่อนที่จะลูกค้าสามารถนำไปจัดการได้ การบำรุงรักษาแบบแก้ไขแบ่งเป็น 2 แบบ แสดงดังภาพที่ 2-13



ภาพที่ 2-13 รูปแบบการบำรุงรักษาแบบแก้ไข

#### 3.1 การบำรุงรักษาแบบแก้ไขแบบไม่มีแผน (Unplanned Corrective Maintenance)

การบำรุงรักษาแบบแก้ไขแบบไม่มีแผน คือ การบำรุงรักษาที่ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าໄได้ หรือเวลาที่ทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมการบำรุงรักษาน้อยมาก จนไม่สามารถวางแผน

เกี่ยวกับการเครื่ยมจำนวนคน เอกสาร อุปกรณ์และอะไหล่ได้ก่อนที่จะเริ่มการทำงาน ซึ่งการบำรุงรักษาแบบนี้จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงมาก และอาจต้องหยุดจ่ายไฟฟ้าอย่างชั่วคราว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟจำนวนมาก และถือว่าการสูญเสียเนื่องจากจ่ายไฟไม่ได้นี้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทางอ้อม

### 3.2 การบำรุงรักษาแบบแก้ไขแบบมีแผน (Planned Corrective Maintenance)

การบำรุงรักษาแบบแก้ไขแบบมีแผนเป็นการบำรุงรักษาที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเมื่อทราบว่าระบบมีปัญหาและอาจเกิดการขัดข้องได้ด้วยไม่ได้รับการแก้ไข เป็นผลจาก การดำเนินการบำรุงรักษาแบบป้องกันทางอ้อม ทำให้ทราบว่าอุปกรณ์และระบบส่วนใดกำลังจะเสียหาย ทำให้สามารถเตรียมเครื่องมือและอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการซ่อม ทำให้ลดเวลาในการรอ และเวลาในการซ่อมลง ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียเนื่องจากการจ่ายไฟไม่ได้

#### ความน่าเชื่อถือและการทำกิจกรรมบำรุงรักษาเครื่องจักร

##### 1. พังก์ชันความน่าเชื่อถือ (The Reliability Function)

ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร คือ ความน่าจะเป็นที่เครื่องจักรจะทำงานตั้งแต่เวลา 0 จนถึงเวลา  $t$  โดยไม่เกิดเหตุการณ์ชำรุด และถ้ากำหนดให้  $T$  คือ เวลาที่ชำรุดเป็นคัวแปรสุ่ม แบบต่อเนื่อง เมื่อ  $T \geq 0$  แล้ว ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$R(t) = \Pr\{T \geq t\} \quad (2-1)$$

ซึ่ง  $R(t) \geq 0$  และ  $\lim_{t \rightarrow \infty} R(t) = 0$  เมื่อกำหนดค่าของเวลา  $t$ ,  $R(t)$  เป็นความน่าจะเป็นที่เครื่องจักรจะทำงานตั้งแต่เวลา  $t$  หรือหลังเวลา  $t$  ถ้ากำหนดให้

$$F(t) = 1 - R(t) = \Pr\{T < t\} \quad (2-2)$$

ซึ่ง  $F(0) = 0$  และ  $\lim_{t \rightarrow \infty} F(t) = 1$  โดยที่  $F(t)$  เป็นความน่าจะเป็นที่เครื่องจักรจะชำรุดก่อนเวลา  $t$  ดังนั้น  $R(t)$  คือ พังก์ชันความน่าเชื่อถือ และ  $F(t)$  คือ พังก์ชันสะสมของการแจกแจงการชำรุด (CDF) จะนี้ได้พังก์ชันความน่าจะเป็นหนาแน่น (PDF) ดังสมการที่ 2-3 ซึ่งพังก์ชันนี้อธิบายการแจกแจงการชำรุดของเครื่องจักร

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = \frac{dR(t)}{dt} \quad (2-3)$$

พังก์ชันความน่าจะเป็นหนาแน่น (PDF) มีคุณสมบัติ 2 อย่าง คือ


$$f(t) \geq 0 \text{ และ } \int_0^{\infty} f(t) dt = 1$$

ดังนั้น  $F(t) = \int_0^t f(t') dt'$  (2-4)

$$R(t) = \int_t^{\infty} f(t') dt' \quad (2-5)$$

ทั้งฟังก์ชันความน่าเชื่อถือและฟังก์ชันสะสมของการแยกแจงแบบชำรุด ลูกแสดงโดยพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชันความหนาแน่น (PDF) ดังภาพที่ 2-14 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 ดังนั้น

$$0 \leq R(t) \leq 1 \text{ และ } 0 \leq F(t) \leq 1$$



ภาพที่ 2-14 ฟังก์ชันความน่าเชื่อถือ (The Reliability Function)

## 2. ชนิดของฟังก์ชันความน่าเชื่อถือ

สำหรับตัวแปรสุ่มช่วงวิศวกรรมศาสตร์แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง และตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่อง โดยที่ฟังก์ชันความน่าเชื่อถือสำหรับอธิบายตัวแปรสุ่มที่มีการแยกแจงชนิดไม่ต่อเนื่อง จะเรียกว่าฟังก์ชันความน่าเชื่อถือชนิดไม่ต่อเนื่อง และฟังก์ชันความน่าเชื่อถือสำหรับอธิบายตัวแปรสุ่มที่มีการแยกแจงชนิดต่อเนื่อง จะเรียกว่าฟังก์ชันความน่าเชื่อถือชนิดต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### 2.1 ฟังก์ชันความน่าเชื่อถือชนิดไม่ต่อเนื่อง

กำหนดให้  $t_i < t_{i+1} < t_{i+2} < \dots$  เป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง แทนด้วย  $\dots, \dots, \dots, 1, 2, i, \dots, \dots, j, \dots, \dots, l, \dots$  โดยที่  $0 < t_i < t_{i+1} < t_{i+2} < \dots < t_l < \dots$  จะได้ว่าฟังก์ชันความหนาแน่นจะเป็น คือ

$$p(t_j) = P(T=t_j) \text{ สำหรับ } j = 1, 2, 3, \dots$$

และฟังก์ชันความน่าจะเป็นจะเป็นสม สามารถดูได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{จาก } F(t_j) &= P(T < t_j) \\ &= P(T = t_1) + P(T = t_2) + \dots + P(T = t_{j-1}) \\ &= p(t_1) + p(t_2) + \dots + p(t_{j-1}) \end{aligned} \quad (2-6)$$

$$\text{ดังนั้น } F(t_j) = \sum_{i=1}^{j-1} p(t_i)$$

และฟังก์ชันความน่าเชื่อถือ กำหนดโดย

$$R(t_j) = P(T \geq t_j) = \sum_{i=j}^{\alpha} p(t_i) \quad (2-7)$$

$$\text{หรือ } R(t_j) = 1 - F(t_j) = 1 - P(T < t_j) \quad (2-8)$$

## 2.2 ฟังก์ชันความน่าเชื่อถือที่อนิคต่อเนื่อง

กำหนดให้  $T$  เป็นตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่อง โดยที่  $t > 0$  และมีฟังก์ชันความหนาแน่น น่าจะเป็น  $f(t)$  สามารถกำหนดฟังก์ชันความน่าจะเป็นจะเป็นสม ได้ดังนี้

$$F(t) = P(T < t) = \int_0^t f(t) dt \quad (2-9)$$

และฟังก์ชันความน่าเชื่อถือ กำหนดโดย

$$R(t) = P(T \geq t) = \int_t^{\infty} f(t) dt \quad (2-10)$$

$$\text{หรือ } R(t) = 1 - F(t) \quad (2-11)$$

## 3. ฟังก์ชันความน่าเชื่อถือที่สำคัญ

สำหรับหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงฟังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงชั้วชีวิตชนิดต่อเนื่องที่สำคัญ 4 การแจกแจงอันประกอบไปด้วย ฟังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบ ไวนูลล์ อินเวอร์สเกาส์เซียน ลีอิก-นอร์มอล และอกซ์โภเนนเชียล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### 3.1 ฟังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบ ไวนูลล์

ถ้า  $T$  เป็นตัวแปรสุ่มชั้วชีวิตที่มีการแจกแจงแบบ ไวนูลล์ จะได้ว่า ฟังก์ชันความหนาแน่น น่าจะเป็นของการแจกแจงแบบ ไวนูลล์ที่มี 3 พารามิเตอร์ กำหนดโดย

$$f(t) = \left[ \frac{\beta}{\alpha} \right] \left[ \frac{(t-\theta)}{\alpha} \right]^{\beta-1} \exp \left[ - \left( \frac{(t-\theta)}{\alpha} \right)^{\beta} \right], \quad t \geq \theta \quad (2-12)$$

โดยที่  $\theta$  คือ พารามิเตอร์แสดงตำแหน่ง (Location Parameter),  $\theta > 0$

$\beta$  คือ พารามิเตอร์แสดงรูปร่าง (Shape Parameter),  $\beta > 0$

$\alpha$  คือ พารามิเตอร์แสดงสเกล (Scale Parameter),  $\alpha > 0$


ถ้ากำหนดพารามิเตอร์แสดงตำแหน่งมีค่าเป็น 0 จะได้ว่าฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็นที่กำกับการแจกแจงแบบไวนูลล์ที่มี 2 พารามิเตอร์กำหนดโดย

$$f(t) = \left[ \frac{\beta}{\alpha} \right] \left[ \frac{t}{\alpha} \right]^{\beta-1} \exp \left[ - \left( \frac{t}{\alpha} \right)^{\beta} \right], \quad t \geq \theta \quad (2-13)$$

นอกจากนี้แล้วยังสามารถพิจารณาความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยที่ทำการศึกษาข้างคงมีชีวิตหรือแต่ละหน่วยจะรอดชีพเมื่อเวลาผ่านไป ในรูปฟังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบไวนูลล์ได้ดังนี้


$$R(t) = \exp \left[ - \left( \frac{t}{\alpha} \right)^{\beta} \right] \quad (2-14)$$

เมื่อกำหนดพารามิเตอร์แสดงรูปร่างเป็น 5 พารามิเตอร์แสดงสเกลเป็น 2.5 สามารถเขียนเส้นโค้งแสดงฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น ฟังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม และฟังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบไวนูลล์พบว่าฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็นมีลักษณะเบื้องต้นของฟังก์ชันความน่าจะเป็นสะสมเป็นฟังก์ชันเพิ่มอย่างเดียว และฟังก์ชันความน่าเชื่อถือเป็นฟังก์ชันลดอย่างเดียว ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังภาพที่ 2-15




ภาพที่ 2-15 พังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น พังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม และพังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบไวนูลล์

เมื่อกำหนดพารามิเตอร์แสดงรูปร่างเป็น 1, 2, 5 และ 10 พารามิเตอร์แสดงสเกลเป็น 2 พบว่าพังก์ชันความน่าเชื่อถือเป็นพังก์ชันลดตอนย่างเดียวและถ้าพิจารณาพังก์ชันความน่าเชื่อถือสามารถพิจารณาได้ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่ค่าความน่าเชื่อถือถือแคร์แนตตามพารามิเตอร์แสดงรูปร่าง และช่วงเวลาที่ค่าความน่าเชื่อถือถือแคร์แนตตามพารามิเตอร์แสดงรูปร่าง ณ เวลา เดียวกัน แสดงดังภาพที่ 2-16



ภาพที่ 2-16 พังก์ชันแสดงความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบไวนูลล์ เมื่อพารามิเตอร์แสดงรูปร่างคงที่ และพารามิเตอร์แสดงสเกลไม่คงที่

เมื่อกำหนดพารามิเตอร์แสดงรูปร่างเป็น 2 พารามิเตอร์แสดงสเกลเป็น 1, 2, 3 และ 4 พบว่าเส้นโค้งพังก์ชันความน่าเชื่อถือจะลดลงเร็วกว่าเมื่อพารามิเตอร์แสดงสเกลมีค่าน้อย หรือค่าความน่าเชื่อถือ จะแปรผันตามพารามิเตอร์แสดงสเกล เมื่อพิจารณา ณ เวลาเดียวกันดังภาพที่ 2-17



ภาพที่ 2-17 พังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบไบบูลล์ เมื่อพารามิเตอร์แสดงรูปร่างไม่คงที่และพารามิเตอร์แสดงสเกลคงที่

### 3.2 พังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบปกติ

ถ้า  $T$  เป็นตัวแปรสุ่มช่วงวิธีที่มีการแจกแจงแบบนอร์มอล จะได้ว่าพังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็นที่กำกับการแจกแจงแบบล็อก-นอร์มอล คือ

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} ; t > 0 \quad (2-15)$$


โดยที่  $\mu$  คือ พารามิเตอร์แสดงค่าเฉลี่ย

$\sigma^2$  คือ พารามิเตอร์แสดงความแปรปรวน

และสามารถเขียนพังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบนอร์มอลได้ดังนี้


$$R(t) = 1 - \phi_{nor}\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \quad (2-16)$$

เมื่อกำหนดค่าเฉลี่ยเป็น 0 พารามิเตอร์แสดงความแปรปรวนเป็น 0.25 สามารถเขียนสื้นโดยแสดงฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น ฟังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม และฟังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบอร์มอล พบว่าฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็นมีลักษณะเบื้องตัว ฟังก์ชันความน่าจะเป็นสะสมเป็นฟังก์ชันเพิ่มอย่างเดียว และฟังก์ชันความน่าเชื่อถือเป็นฟังก์ชันลดอย่างเดียว ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังภาพที่ 2-18




ภาพที่ 2-18 ฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น ฟังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม และฟังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบอร์มอล

เมื่อกำหนดพารามิเตอร์แสดงค่าเฉลี่ยเป็น 1 และพารามิเตอร์แสดงความแปรปรวนเป็น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 พบว่าสำหรับช่วงคืนของเวลาที่พิจารณาสื้นโดยของฟังก์ชันความน่าเชื่อถือจะลดลงเร็วกว่าเมื่อความแปรปรวนมีค่าน้อย หรือค่าความน่าเชื่อถือจะแปรผันตามพารามิเตอร์แสดงความแปรปรวน และเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามในช่วงปลายของเวลาที่พิจารณา แสดงดังภาพที่ 2-19



ภาพที่ 2-19 พังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบนอร์มอล เมื่อพารามิเตอร์แสดงค่าเฉลี่บคงที่และพารามิเตอร์แสดงความแปรปรวนไม่คงที่

เมื่อกำหนดพารามิเตอร์แสดงค่าเฉลี่ยเป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 และพารามิเตอร์แสดงความแปรปรวนเป็น 1.50 พบรว่าเส้นโค้งของพังก์ชันความน่าเชื่อถือเป็นพังก์ชันลดอย่างเดียวและเมื่อพิจารณาที่เวลาเดียวกันพังก์ชันความน่าเชื่อถือสำหรับความแปรปรวนที่มีค่าเฉลี่ยจะมีค่าความน่าเชื่อถือน้อยกว่าที่มีความแปรปรวนมาก ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังภาพที่ 2-20



ภาพที่ 2-20 พังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบนอร์มอล เมื่อพารามิเตอร์แสดงความแปรปรวนคงที่ และพารามิเตอร์แสดงค่าเฉลี่ยไม่คงที่

### 3.3 พังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบล็อกปกติ

ถ้า  $T$  เป็นตัวแปรสุ่มช่วงชีวิตที่มีการแจกแจงแบบล็อกปกติ จะได้ว่าพังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็นที่กำกับการแจกแจงแบบล็อกปกติ คือ

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2\right\}; t > 0 \quad (2-17)$$

โดยที่  $\mu$  คือ พารามิเตอร์แสดงค่าเฉลี่ย


$\sigma^2$  คือ พารามิเตอร์แสดงความแปรปรวน

และสามารถเขียนพังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบล็อกปกติได้ดังนี้

$$R(t) = 1 - \phi_{nor}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right) \quad (2-18)$$


$$\phi_{nor} = \int_{-\infty}^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{u^2}{2}\right\} du \quad (2-19)$$

เมื่อกำหนดค่าเฉลี่ยเป็น 0 พารามิเตอร์แสดงความแปรปรวนเป็น 0.25 สามารถเขียนได้ดังนี้  
ให้  $f(t)$  แสดงพังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น พังก์ชันความน่าจะเป็นจะเป็น  $R(t)$  และพังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบล็อกปกติ พบว่าพังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็นมีลักษณะเป็นโค้งลดลง คือพังก์ชันความน่าจะเป็นจะเป็นพังก์ชันเพิ่มอย่างเดียว และพังก์ชันความน่าเชื่อถือเป็นพังก์ชันลดลงอย่างเดียว ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังภาพที่ 2-21




ภาพที่ 2-21 พังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น พังก์ชันความน่าจะเป็นจะเป็น และพังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบล็อกปกติ

เมื่อกำหนดพารามิเตอร์แสดงค่าเฉลี่ยเป็น 0 และพารามิเตอร์แสดงความแปรปรวนเป็น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 พบว่าสำหรับช่วงต้นของเวลาที่พิจารณาด้านในของฟังก์ชันความน่าเชื่อถือจะลดลงเร็วกว่าเมื่อความแปรปรวนมีค่าน้อย หรือค่าความน่าเชื่อถือจะเพรียบผันตามพารามิเตอร์แสดงความแปรปรวน และเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามในช่วงปลายของเวลาที่พิจารณา แสดงดังภาพที่ 2-22



ภาพที่ 2-22 ฟังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบล็อกปกติ เมื่อพารามิเตอร์แสดงค่าเฉลี่ยคงที่และพารามิเตอร์แสดงความแปรปรวนไม่คงที่

เมื่อกำหนดพารามิเตอร์แสดงค่าเฉลี่ยเป็น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 และพารามิเตอร์แสดงความแปรปรวนเป็น 0.50 พบว่าด้านในของฟังก์ชันความน่าเชื่อถือเป็นฟังก์ชันลดอย่างเดียว และเมื่อพิจารณาที่เวลาเดียวกันฟังก์ชันความน่าเชื่อถือสำหรับความแปรปรวนที่มีค่าน้อยจะมีค่าความน่าเชื่อถือน้อยกว่าที่มีความแปรปรวนมาก ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังภาพที่ 2-23



ภาพที่ 2-23 พังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบล็อกปกติ เมื่อพารามิเตอร์แสดงความแปรปรวนคงที่ และพารามิเตอร์แสดงค่าเฉลี่ยไม่คงที่


3.4 พังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล ถ้า  $\tau$  เป็นตัวแปรสุ่มชั่วชีวิต จะได้ค่าพังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็นที่กำกับการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล คือ

$$f(t) = \frac{1}{\theta} \exp\left(-\frac{t}{\theta}\right); t \geq 0 \quad (2-20)$$

โดยที่  $\theta$  เป็นพารามิเตอร์แสดงรูปร่าง และสามารถเขียนพังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล ได้ดังนี้


$$R(t) = \exp\left(-\frac{t}{\theta}\right) \quad (2-21)$$

เมื่อกำหนดพารามิเตอร์แสดงรูปร่างเป็น 0.5 สามารถเขียนได้ดังนี้ โค้งแสดงพังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น พังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม และพังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล พบว่าพังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็นมีลักษณะเบื้องต้น คือ พังก์ชันความน่าจะเป็นสะสมเป็นพังก์ชันเพิ่มอย่างเดียว และพังก์ชันความน่าเชื่อถือเป็นพังก์ชันลดอย่างเดียว ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังภาพที่ 2-24



ภาพที่ 2-24 พังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น พังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม และพังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล

เมื่อกำหนดพารามิเตอร์แสดงรูปร่างเป็น 0.50, 1.00, 2.00 และ 4.00 พบว่าพังก์ชันความน่าเชื่อถือเป็นพังก์ชันลดต่ำกว่าเดิมและพังก์ชันความน่าเชื่อถือจะลดลงเร็ว เมื่อค่าพารามิเตอร์แสดงรูปร่างมีค่าน้อยและลดลงอย่างช้าๆ เมื่อพารามิเตอร์ดังกล่าวมีค่ามากซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังภาพที่ 2-25



ภาพที่ 2-25 พังก์ชันความน่าเชื่อถือที่กำกับการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล เมื่อพารามิเตอร์แสดงรูปร่างมีค่าไม่คงที่

## การประมาณค่าพารามิเตอร์ความน่าเชื่อถือ (Reliability Parameters Estimation)

การหาค่าความน่าเชื่อถือจะสามารถหาได้โดยการแทนค่าความเสียหาย (Failure) ด้วยฟังก์ชันการแจกแจงต่าง ๆ เพื่อใช้พยากรณ์อายุการใช้งาน (Lifetime) ในอนาคตของชิ้นส่วนหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายของชิ้นส่วนอุปกรณ์นั้น ๆ โดยวิธีการเลือกฟังก์ชันการแจกแจงเพื่อทำการประมาณค่าพารามิเตอร์ความน่าเชื่อถือของระบบหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์สามารถพิจารณาได้จากวิธีการดังต่อไปนี้

1. การวัดกราฟความน่าจะเป็น (Probability Plotting) คือ เทคนิคที่มีประโยชน์อย่างมากในการประเมินหารูปแบบการแจกแจงด้วยขนาดตัวอย่างที่มีค่อนข้างน้อย โดยสามารถแสดงผลได้เป็นภาพเชิงกราฟ (Graphical Picture) และระบุเกี่ยวกับจำนวน (Quantitative) ว่ารูปแบบการแจกแจงสนิทกับข้อมูลที่มีอยู่ได้เพียงใด และถ้าขนาดของตัวอย่างมีเป็นจำนวนมากมาก เทคนิคการวัดกราฟความน่าจะเป็นเพื่อหารูปแบบการแจกแจงก็จะมีความแม่นยำมากขึ้น ในการประมาณค่าพารามิเตอร์

2. วิธีกำลังสองน้อยสุด (Least Square Method) ได้ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้วัดกราฟความน่าจะเป็นและทำการพิจารณาฐานรูปแบบการแจกแจงที่สนิทกับข้อมูล โดยสังเกตดังนี้

2.1 ดูจากจุดที่เก็บบนเส้นของการแจกแจง ถ้าจุดอยู่บนเส้นดีมากแสดงว่าข้อมูลสนิทกับการแจกแจงนั้นมาก

2.2 ดูจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ถ้ามีค่ามากที่สุดที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลสนิทกับการแจกแจงนั้นมาก โดยรูปแบบการแจกแจงที่นิยมนำมาตรวจสอบคือ การแจกแจงไวบูลล์ (Weibull Distribution) การแจกแจงเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution) การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) และการแจกแจงล็อกปกติ (Lognormal Distribution) ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการแจกแจงทางสถิติที่พบได้บ่อยในงานค้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)

3. การทดสอบภาวะสารูปสนิท (Goodness of Fit Test) เป็นการทดสอบลักษณะการแจกแจงของข้อมูลว่ามีลักษณะการแจกแจงตามทฤษฎีหรือไม่ โดยการประยุกต์ของสถิติทดสอบในการเปรียบเทียบ การทดสอบนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่เราต้องการมั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นั้นจะมีการแจกแจงแบบที่เราต้องการหรือไม่ โดยสถิติทดสอบที่ใช้สามารถแบ่งตามลักษณะการแจกแจงดังนี้

3.1 การแจกแจงเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution) ใช้สถิติทดสอบ คือ Bartlett's Test โดยมีสมมติฐาน คือ

$$H_0: \text{ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายเป็นการแจกแจงเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution)}$$

$H_1$  : ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายไม่เป็นการแจกแจงเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution)

สูตรที่ใช้ในการทดสอบทางสถิติ คือ

$$B = \frac{2r \left[ \ln \left( \left( \frac{1}{r} \right) \sum_{i=1}^r t_i \right) - \left( \frac{1}{r} \right) \ln t_i \right]}{1 + (r+1)/6r} \quad (2-22)$$

โดยที่

$t_i$  คือ เวลาความเสียหายที่  $i$

$r$  คือ จำนวนความเสียหายนมด

$B$  คือ ค่าทางสถิติของวิธีการ Bartlett's Test

สถิติทดสอบ  $B$  สามารถแทนได้ด้วยการแจกแจงไคสแควร์ (Chi-Square Distribution) ที่มีค่าองค่าแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) เท่ากับ  $r-1$  ซึ่งในการทดสอบนี้ ถ้า

$$X^2_{1-\alpha/2, r-1} < B < X^2_{\alpha/2, r-1} \quad (2-23)$$

ตั้งนี้ การทดสอบสมมติฐานนี้จะยอมรับ  $H_0$  (หรือปฏิเสธ  $H_1$ ) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายเป็นการแจกแจงเลขชี้กำลัง

3.2 การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) และการแจกแจงล็อกปกติ (Lognormal Distribution) ใช้สถิติทดสอบ คือ Kolmogorov-Smirnov Test โดยมีสมมติฐาน คือ

$H_0$  : ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายเป็นการแจกแจงปกติ/ล็อกปกติ (Normal/ Lognormal Distribution)

$H_1$  : ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายไม่เป็นการแจกแจงปกติ/ล็อกปกติ (Normal/ Lognormal Distribution)

สูตรที่ใช้ในการทดสอบทางสถิติสำหรับการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) คือ

$$D_n = \max \{D_1, D_2\} \quad (2-24)$$

โดยที่

$D_n$  คือ ค่าทางสถิติของวิธีการ Kolmogorov-Smirnov Test ซึ่ง

$$D_1 = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \Phi \left( \frac{t_i - \bar{t}}{s} \right) - \frac{i-1}{n} \right\} \quad (2-25)$$

$$D_2 = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \frac{i}{n} - \phi \left( \frac{t_i - \bar{t}}{s} \right) \right\} \quad (2-26)$$

แล้ว

$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \quad (2-27)$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2 \quad (2-28)$$

โดยที่

$\bar{t}$  คือ เวลาความเสียหายเฉลี่ยของการแจกแจงปกติ (Normal Distribution)

$s^2$  คือ ค่าความแปรปรวนของเวลาความเสียหายของการแจกแจงปกติ (Normal Distribution)

แต่การทดสอบทางสถิติสำหรับการแจกแจงล็อกปกติ (Lognormal Distribution) จะมี การคำนวณหาค่าที่แตกต่างดังนี้

$$D_1 = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \phi \left( \frac{1}{s} \ln \frac{t_i}{t_{med}} \right) - \frac{i-1}{n} \right\} \quad (2-29)$$

$$D_2 = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \frac{i}{n} - \phi \left( \frac{1}{s} \ln \frac{t_i}{t_{med}} \right) \right\} \quad (2-30)$$

ซึ่ง

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln t_i \quad (2-31)$$

$$t_{med} = e^\mu \quad (2-32)$$

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\ln t_i - \mu)^2 \quad (2-33)$$

โดยที่

$\mu$  คือ เวลาความเสียหายเฉลี่ยของการแจกแจงล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

$t_{med}$  คือ เวลาความเสียหามัธยฐาน (Median) ของการแจกแจงปกติ (Normal Distribution)

$s^2$  คือ ค่าความแปรปรวนของเวลาความเสียหายของการแยกแจงปกติ (Normal Distribution)

ถ้า  $D_n < D_{critical}$  ดังนั้น การทดสอบสมมติฐานนี้จะยอมรับ  $H_0$  แต่ในทางตรงกันข้าม  
ถ้า  $D_n > D_{critical}$  ดังนั้น การทดสอบสมมติฐานนี้จะยอมรับ  $H_1$  โดยค่า  $D_{critical}$  สามารถหาได้จาก  
การเปิดตาราง Kolmogorov-Smirnov Test

3.3 การแยกแจงไวบูลล์ (Weibull Distribution) ใช้สถิติทดสอบ คือ Mann's Test  
โดยมีสมมติฐาน คือ

$H_0$  : ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายเป็นการแยกแจงไวบูลล์ (Weibull Distribution)

$H_1$  : ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายไม่เป็นการแยกแจงไวบูลล์ (Weibull Distribution)

สูตรที่ใช้ในการทดสอบทางสถิติ คือ

$$M = \frac{k_1 \sum_{i=k_1+1}^{r-1} [\ln(t_{i+1} - \ln t_i) / M_i]}{k_2 \sum_{i=1}^{k_1} [\ln(t_{i+1} - \ln t_i) / M_i]} \quad (2-34)$$

ซึ่ง

$$k_1 = \left[ \frac{r}{2} \right] \quad (2-35)$$

$$k_2 = \left[ \frac{r-1}{2} \right] \quad (2-36)$$

$$M_i = Z_{i+1} - Z_i \quad (2-37)$$

$$Z_i = \ln \left[ -\ln \left( 1 - \frac{i - 0.5}{n + 0.25} \right) \right] \quad (2-38)$$

โดยที่

$k_1$  คือ ค่าจำนวนเต็มที่น้อยกว่าหรือเท่ากับระดับชั้นของจำนวนที่เป็นส่วนใน  
เลขเศษส่วน (Denominator)

$k_2$  คือ ค่าจำนวนเต็มที่น้อยกว่าหรือเท่ากับระดับชั้นของจำนวนที่เป็นเศษใน  
เลขเศษส่วน (Numerator)

$M$  คือ ค่าทางสถิติของวิธีการ Mann's Test

โดยถ้า  $M < F_{\text{critical}}$  ดังนั้น การทดสอบสมมติฐานนี้จะยอมรับ  $H_0$  โดยค่า  $F_{\text{critical}}$  สามารถหาได้จากการเปิดตารางการแจกแจง F (F-Distribution) ที่มีค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) สำหรับจำนวนที่เป็นเศษในเลขเศษส่วน (Numerator) คือ  $2k_2$  และค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) สำหรับจำนวนที่เป็นส่วนในเลขเศษส่วน (Denominator) คือ  $2k_1$  เพื่อทราบถึงรูปแบบการแจกแจงที่สนิทกับข้อมูล

### วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ (Reliability Engineering)

สำหรับการกำหนดระดับความน่าเชื่อถือในงานวิศวกรรมจะดำเนินไปช่วงกระบวนการออกแบบ ดึงแต่ช่วงการออกแบบเบื้องต้นจนกระทั่งช่วงการพัฒนาต้นแบบ รวมทั้งช่วงการทดสอบต้นแบบและการทบทวนการออกแบบ ดังนั้นนิยามความน่าเชื่อถือจึงเป็นความน่าจะเป็นที่เครื่องจักรหรือระบบสามารถทำงานได้ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยแสดงความสัมพันธ์ด้วยตัวแปรทางคณิตศาสตร์ดังนี้ (สมภพ ตลอดแก้ว, 2550)

$$R(t) = e^{-\lambda t} \quad (2-39)$$

โดยที่

$R(t)$  = ความน่าจะเป็นที่อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลา  $t$  ถึง  $t+1$

$e$  = ค่าลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithms) มีค่าประมาณ 2.71828...

$\lambda$  = อัตราความชำรุดเสียหาย (Failure Rate)

สำหรับอัตราความชำรุดเสียหาย โดยรวมของระบบจะแสดงด้วยความสัมพันธ์ดังนี้


$$\lambda_{\text{sys}}(t) = \sum \lambda_i(t) \quad i = 1 \quad (2-40)$$

โดยที่

$$i = 1, 2, 3, \dots n$$

ความน่าเชื่อถือ คือ ความน่าจะเป็นที่ชิ้นส่วน ระบบหรือเครื่องจักรจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่เกิดการชำรุดเสียหาย ภายใต้ช่วงที่ระยะเวลาทำงานไว้ และภายใต้ข้อกำหนดการทำงาน โดยที่ความน่าเชื่อถือจะมีค่าเปรียบเทียบกับอัตราความเสียหาย อัตราความเสียหายมีความสำคัญมากสำหรับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล รวมทั้งการบำรุงรักษา เนื่องจากอัตราความเสียหายจะนำไปประมาณค่าช่วงเวลาการใช้งานก่อนที่ชิ้นส่วนหรือ เครื่องจักรจะเกิดการเสียหาย (Time To Failure: TTF) หรือค่าความพร้อมของระบบ (Availability)

เป็นต้น ภาพที่ 2-26 แสดงถึงค่าอัตราความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนหรือเครื่องจักร ซึ่งเส้นโค้งดังกล่าวมีจะมีรูปทรงคล้ายอ่างน้ำ (Bath-Tub Curve) สามารถอธิบายได้ดังนี้



ภาพที่ 2-26 วงจรชีวิตรูปอ่างน้ำ (Bath Curve)

ช่วงที่ 1: ช่วงเวลา  $T = 0$  ถึง  $T = 11$

ในช่วงเวลาเริ่มแรก ( $T = 0$ ) ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเริ่มแรก แต่ชั้นงานเหล่านี้อาจจะมีค่าความเสี่ยงสูงที่จะเสียหาย ค่าอัตราความเสียหายในช่วงเริ่มแรกนี้จะมีค่ามากแล้วก็อยู่ ลดลงเรียบช่วงนี้ว่าการเกิดความเสียหายในช่วงแรก (Early Failure Region หรือ Burn-in Period) ซึ่งความเสียหายในช่วงนี้จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นในการซ่อมแซม หรือสร้างความไม่พอใจของลูกค้าที่มีต่อตัวสินค้า ซึ่งเป็นที่น่าสับสนว่าชั้นงานเพียงจะผลิตและยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลขทำไม้จึงมีอัตราความเสียหาย สาเหตุที่เป็นไปได้ก็อาจมาจาก

- ความไม่ได้มาตรฐานในการผลิตหรือความผิดพลาดในการควบคุมคุณภาพ (Type I Error)
  - ความผิดพลาดจากการออกแบบ
  - ความผิดพลาดที่เกิดจากการติดตั้ง (Installation) สาเหตุนี้ค่อนข้างสำคัญ เพราะว่าผู้ใช้งานอาจจะยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างเต็มที่ในการใช้อุปกรณ์นั้น ๆ
  - ความผิดพลาดจากการใช้งานผิดประเภทและจากปัจจัยอื่นๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์ที่มักจะเห็นข่าวที่เกี่ยวกับผู้ซึ่อรับบทบาทนั่นเอง หรือป้ายแดงมีการประท้วงผู้ผลิตรถยนต์อยู่เป็นประจำ ซึ่งคนทั่วไปมักจะเข้าใจไปว่า รถใหม่ป้ายแดงจะต้องไม่มีปัญหาอะไร แต่ความเชื่อเช่นนี้ไม่ถูกต้อง และสามารถอธิบายได้ด้วย เส้นโถงอ่างน้ำ ในช่วงที่ 1

### ช่วงที่ 2: ช่วงเวลา $T = 11$ ถึง $T = 12$

ช่วงเวลานี้เรียกว่าช่วงที่เกิดความเสียหายแบบคงที่ (Constant Failure Rate Region) เพราะว่าอัตราความเสียหายในช่วงนี้จะไม่ขึ้นอยู่กับเวลาการใช้งาน แต่จะขึ้นอยู่กับภาระงาน (Load) ที่มีการกระทำต่อชิ้นงาน เช่นถ้าภาระงานมีค่ามาก อาจจะก่อให้เกิดความเสื่อมที่มากเกินไปสะสม อย่างภายในชิ้นส่วน ขณะเดียวกันถ้ามีค่าภาระงานต่ำก็อาจจะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพภายในเนื้อวัสดุ ของชิ้นส่วน เช่นร่องรอยต์ที่ไม่ค่อยได้จำแนกอาจจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มสมรรถนะ ของเครื่องยนต์ ในส่วนกลไกต่าง ๆ อาจจะเสื่อมได้ และรวมทั้งข้อบกพร่องทางคุณสมบัติทางกล หรือทางไฟฟ้าของเนื้อวัสดุ ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของอัตราความเสียหายในช่วงนี้ได้เช่นกัน

### ช่วงที่ 3: ช่วงเวลา $T = 12$ ถึง $T = \infty$

ช่วงเวลานี้เรียกว่าช่วงการสึกหรอ (Wear-out Region) ในช่วงเวลานี้อัตราความเสียหาย จะไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม (Random) แต่จะมีสาเหตุหลัก ๆ มาจาก

1. อายุการใช้งาน
2. การสึกหรอของชิ้นส่วนต่าง ๆ

ค่าอัตราความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก (Linearly Increasing Failure Rate) ในช่วง ปลายอายุการใช้งาน หากต้องการที่จะลดผลกระทบของความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ อาจจะทำได้โดยการวางแผนระบบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) หรือการเปลี่ยนและทดแทนชิ้นส่วน (Replacement)

## ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา (Maintenance Costs)

บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ที่มีความสนใจในการลดค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา ส่วนมาก มักมีความเข้าใจผิดว่า ผลผลิตก่อให้เกิดรายรับ การบำรุงรักษาก่อให้เกิดรายจ่าย แต่ที่จริงแล้ว การไม่ให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาจะก่อความสูญเสียอย่างมหาศาล ต้นทุนการบำรุงรักษา ทางตรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณด้านการบำรุงรักษาประกอบด้วยต้นทุนต่อไปนี้ คือ ต้นทุนแรงงาน, ต้นทุนวัสดุและอะไหล่, ต้นทุนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการบำรุงรักษา, ค่าโสหุย เป็นต้น

นอกจากนี้ในกรณีที่กิจกรรมด้านการบำรุงรักษา ดำเนินไปอย่างขาดประสิทธิภาพขั้ง สามารถส่งผลกระทบให้เกิดต้นทุนอื่น ๆ ตามมาอีกทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งต้นทุนต่าง ๆ เหล่านี้ จะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ สำหรับกรณีของการผลิต ตัวอย่างต้นทุนที่เกิดขึ้นได้แก่

1. ต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เกิดจากการเร่งการเสื่อมสภาพหรือการสึกกร่อน ให้เร็วขึ้น เนื่องจากการบำรุงรักษาไม่ดีพอ

- 1.1 มีการสะสมอะไหล่ไว้มากเกินความจำเป็น
- 1.2 มีอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นมากเกินไป
- 1.3 มีการใช้พลังงานมากเกินความจำเป็น
2. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
  - 2.1 เกิดการแก้ไขงาน
  - 2.2 มีส่วนสูญเสียและสิ้นเปลืองวัสดุคุณภาพมากเกินไป
  - 2.3 เกิดการวางแผนของคนเนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์หยุดทำงาน
  - 2.4 เกิดการรองาน
3. ต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า
  - 3.1 เกิดปัญหาด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
  - 3.2 สูกค้าไม่พึงพอใจ

ซึ่งต้นทุนการบำรุงรักษา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมเข้าไว้ เป็นต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมด้านการบำรุงรักษา หรือเรียกว่าต้นทุนการบำรุงรักษาซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะการดำเนินกิจกรรมด้านการบำรุงรักษา ดังนี้

- 1) ต้นทุนการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข เป็นต้นทุนที่เกิดจากการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขหรือการซ่อมชิ้นส่วนที่เกิดขัดข้องให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
- 2) ต้นทุนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นต้นทุนที่เกิดจากการทำการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน เพื่อรักษาชิ้นส่วนให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชิ้นส่วน


### นโยบายการบำรุงรักษาที่ดีที่สุด (Optimal Maintenance Policies)

นโยบายการบำรุงรักษา หมายถึง การกำหนดแนวทางของการดำเนินกิจกรรมด้านการบำรุงรักษา โดยมีจุดประสงค์คือ

1. เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบ
2. เพื่อป้องกันความขัดข้องที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ
3. เพื่อลดต้นทุนการบำรุงรักษา

ในการนี้ที่การดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอยู่ในระดับต่ำ ต้นทุนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะต่ำแต่ต้นทุนคาดหวังของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขจะสูงเมื่อการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสูงขึ้น ต้นทุนการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขจะลดลง และต้นทุนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นนโยบายการบำรุงรักษาที่ดีที่สุด

จึงหมายถึง ระดับความพยายามในการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ดีที่สุด ทำให้ต้นทุนการบำรุงรักษาร่วมมีค่าต่ำสุด แสดงดังภาพที่ 2-27



ภาพที่ 2-27 ระดับความพยายามของการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ดีที่สุด

### เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกนโยบายการบำรุงรักษาที่ดีที่สุด

การบำรุงรักษามีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือ และลดความเสี่ยงของการเกิดความขัดข้องและการหยุดทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินกิจกรรมด้านการบำรุงรักษาที่ย่อมต้องมีต้นทุน ดังนั้นการตัดสินใจนโยบายการบำรุงรักษาที่ดีที่สุดจึงหมายถึงการตัดสินใจเลือกแนวทางด้านการบำรุงรักษาที่เหมาะสมที่สุดทั้งในเบื้องต้นและในเบื้องต้นทุน โดยตัวชี้วัดที่สำคัญในเบื้องต้นน่าเชื่อถือได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน เวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดความขัดข้องแต่ละครั้ง ความเสี่ยงของการเกิดความขัดข้อง เป็นต้น และดัชนีชี้วัดโดยต้นทุนต่อหน่วยเวลา จะใช้กรณีนโยบายการบำรุงรักษาภายในช่วงเวลาที่มีขอบเขตถ้วนสุด (Finite Time Span) ส่วนดัชนีชี้วัดโดยต้นทุนต่อหน่วยเวลา จะใช้ในกรณีนโยบายการบำรุงรักษาที่มีระยะเวลาเป็นอนันต์หรือไม่มีขอบเขตถ้วนสุด (Infinite Time Span) ดังนั้นเกณฑ์การตัดสินใจเลือกนโยบายการบำรุงรักษาที่ดีที่สุด สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ใช้เกณฑ์ต้นทุนรวม/ ต้นทุนต่อหน่วยเวลา ของการบำรุงรักษาที่ต่ำที่สุด
2. ใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดระดับความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุด
3. ใช้เกณฑ์ต้นทุนรวม/ ต้นทุนต่อหน่วยเวลา ของการบำรุงรักษาที่ต่ำที่สุด ภายใต้ระดับความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้

#### 4. ใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดระดับความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุด ภายใต้ต้นทุนการบำรุงรักษาที่กำหนด

การศึกษาแบบจำลองของนโยบายการบำรุงรักษาที่ดีที่สุด ส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้เกณฑ์ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำสุด แต่มักจะไม่พิจารณาความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามจุดประสงค์การบำรุงรักษา คือ ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบ ดังนั้นนโยบายการบำรุงรักษาที่ดีที่สุดต้องไม่เพียงแค่มีความเหมาะสมต้านทาน แต่ยังต้องพิจารณาเรื่องความน่าเชื่อถือ นั่นหมายความว่า การได้มาซึ่งระบบที่มีสมรรถนะที่ดีที่สุดนั้น นโยบายการบำรุงรักษาจำเป็นต้องพิจารณาตัวชี้วัดทั้งในแง่ของต้นทุนและความน่าเชื่อถือพร้อม ๆ กัน

#### งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สมเกียรติ พัชรนฤณล (2547) ได้ทำการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรด้วยระบบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ปัจจัยที่ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรต่างๆ มากจากการหยุดเครื่องผลกระทบ ด้วยการจัดตั้งระบบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จัดการจัดดึงระบบด้วยระบบการบำรุงรักษาด้วยคนเองส่งผลให้ประสิทธิภาพรวมของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจาก 76.98% เป็น 86.93% ค่า MTBF เพิ่มขึ้นจาก 34.19 ชั่วโมงเป็น 67.60 ชั่วโมง หรือเท่ากับ 97.72% และค่า MTTR ลดลงจาก 4.60 ชั่วโมงเป็น 1.36 ชั่วโมงหรือเท่ากับ 70.43%

#### ขุดคุ้นงานวิจัย

1. มีการจัดแผนการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานมีทักษะและมีความตระหนักรถึงข้อดีของ การบำรุงรักษาเครื่องจักร

##### ข้อเสนอแนะ

1. ควรจะมีการประเมินความเข้าใจหลังจากการอบรมระบบการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เพื่อดูความเข้าใจของพนักงานและทำการปรับแผนการอบรมในครั้งต่อไป

2. ควรมีการใช้การวิเคราะห์ประเมินรูปแบบ ผลกระทบของปัญหาและความสำคัญ ของส่วนประกอบเพื่อกำหนดความถี่การบำรุงรักษา

3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล การบำรุงรักษา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

พลภูษ์ อนันต์วัฒนาศิริ (2548) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ เครื่องผลิตฟิล์มถนอมอาหาร พบร่วมกับเครื่องจักรเก่ามาก มีการเสื่อมสภาพสูง ไม่มีมาตรฐานและระบบ

การนำร่องรักษาเชิงป้องกัน ไม่มีการทำระบบเอกสารการนำร่องรักษา โดยการนำร่องรักษาวิเคราะห์ ปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักรร่วมกับพนักงานด้วยแผนผังก้างปลาและนำการนำร่องรักษา เชิงป้องกันมาแก้ไขปัญหา จัดทำมาตรฐานการนำร่องรักษา แผนการนำร่องรักษา การตรวจสอบ การวิเคราะห์แก้ไข เครื่องจักรจากการวิจัยในครั้งนี้ทำให้สามารถเพิ่มค่าอัตราการเดินเครื่องจาก ร้อยละ 83 เพิ่มเป็นร้อยละ 91

#### จุดเด่นงานวิจัย

1. มีการประยุกต์ใช้การนำร่องรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองอย่างอัตโนมัติ
  2. มีการเขียนคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการนำร่องรักษา ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเข้าใจ วิธีการนำร่องรักษาเครื่องจักรมากขึ้น
- ข้อเสนอแนะ
1. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล การนำร่องรักษา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
  2. ควรทำมาตรฐานการปฏิบัติการนำร่องรักษา ในส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากในส่วนของ T-die

ภานุวัฒน์ เลาหสม (2547) ได้ทำการศึกษาเพื่อลดเวลาการสูญเสียจากการขัดข้อง ของเครื่องจักร ในโรงงานผลิตปลากระป๋อง จากการศึกษาพบสาเหตุมาจากการขาดมาตรฐาน การปรับแต่งเครื่องจักรและขาดระบบการนำร่องรักษาที่เหมาะสม โดยได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา และทำการแก้ไขโดยกำหนดมาตรฐานการปรับแต่งเครื่องเพิ่มฝ่า กระป่องและมาตรฐานระบบการนำร่องรักษาเชิงป้องกัน ประกอบด้วย การทำความสะอาด การหล่ออิん การวางแผน การตรวจสอบและจัดทำระบบเอกสารการนำร่องรักษาเชิงป้องกัน ผลการปรับปรุง คือ อัตราการใช้งานของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 สมรรถนะการใช้งานของ เครื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.89 อัตราคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02

#### จุดเด่นงานวิจัย

1. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน
  2. มีการกำหนดแผนการตรวจสอบเครื่องจักรตามระยะเวลาและตามปริมาณการผลิต
- ข้อเสนอแนะ
1. แผนการนำร่องรักษาควรมีการกำหนดเวลามาตรฐาน เพื่อง่ายต่อการติดตามและ การวางแผนการผลิต
  2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล การนำร่องรักษา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

chiras เด่นแสงอรุณ (2547) ได้ทำการปรับปรุงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องปั๊มโลหะแบบเชิงกล พนวิ่งการบำรุงรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข โดยไม่มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์แก้ไข โดยงานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยการเก็บข้อมูลมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ มีการจัดทำระบบเอกสาร ควบคุมการปฏิบัติ จัดทำแผนการบำรุงรักษาและจัดทำวิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ผลก่อนการปรับปรุงเวลาเฉลี่ยการเกิดเหตุขัดข้อง 1,776 นาที หลังปรับปรุงเวลาเฉลี่ยการเกิดเหตุขัดข้อง 15,265 นาที ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องปั๊มโลหะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 83.79 เป็นร้อยละ 96.35

#### ชุดเด่นงานวิจัย

1. มีการจัดลำดับความสำคัญของชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามปัจจัยที่เหมาะสมของเครื่องจักรเพื่อนำมากำหนดระดับของการบำรุงรักษา

2. มีการจัดการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมการบำรุงรักษา ทำให้การบำรุงรักษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น

#### ข้อเสนอแนะ

1. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูลการบำรุงรักษา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

เมกะสตรร สิงห์ธนู (2550) ได้ทำการศึกษาการบำรุงรักษาเชิงแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรกรณีศึกษาสาขางานบรรุน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ปัญหาพบว่าระบบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันขาดประสิทธิภาพ ล่างผลให้เครื่องจักรขัดข้องบ่อย และเครื่องจักรมีอายุการใช้งานสูง ได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนผังก้างปลาและทำการปรับปรุงโดยการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาด้วยตนเอง และจัดทำระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วยการกำหนดรายละเอียดของแผนการบำรุงรักษา เพื่อให้เครื่องจักรให้อายุในสภาพพร้อมใช้งาน และเพิ่มอัตราการเดินเครื่องจักรผลการปรับปรุงทำให้ ล่างผลให้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของสายการผลิตมีค่าเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 73.70 เพิ่มเป็นร้อยละ 84.10 และค่า MTBF เพิ่มขึ้น จากเดิม 5,670 นาที เพิ่มเป็น 7,146 นาที

#### ชุดเด่นงานวิจัย

1. มีการกำหนดมาตรฐานสารหล่ออลูмин และมีการควบคุมโดยการใช้โค๊ดสีเป็นตัวควบคุมประเภทสารหล่ออลูมิเนียมและชิ้นส่วน ง่ายต่อการควบคุมและป้องกันใช้สารหล่ออลูมิเนียมประเภท

2. มีการแสดงรายละเอียดของปัญหา สาเหตุของปัญหา นำมาสู่แนวทางแก้ไขป้องกัน

3. มีการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

### ข้อเสนอแนะ

1. ขาดการพิจารณาช่วงเวลาการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ควรพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ หรือค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษา

สรัณญา ศิลาอาสน์ (2551) ได้ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร ใช้หลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในโรงงานผลิตเครื่องดื่ม ชุดประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราความพร้อมใช้งาน ศึกษาและวิเคราะห์อาการที่ผิดปกติและผลกระทบของความเสียหายของเครื่องจักร โดยนำโปรแกรมระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันมาทำการวิเคราะห์อาการผิดปกติและผลกระทบของความเสียหาย เพื่อหาระดับความเสี่ยงของเครื่องจักร และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวางแผนการบำรุงรักษาที่เหมาะสมแต่ละเครื่องจักร ให้เป็นมาตรฐานในการบำรุงรักษาเครื่องจักร เชิงป้องกันมาใช้ในโรงงานตัวอย่าง ทำให้อัตราการใช้งานของเครื่องจักรเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.87 เป็นร้อยละ 78.61 และค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างความเสียหายของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 13.88

### ชุดเด่นงานวิจัย

1. “ได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล การบำรุงรักษา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น”
2. “ใช้การวิเคราะห์ประเมินรูปแบบและผลกระทบของปัญหาและจัดทำแผนการบำรุงรักษา”
3. “มีการวิเคราะห์ทรัพย์สินทดแทนจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนเครื่องจักรหรือซ่อมแซมอุปกรณ์”

### ข้อเสนอแนะ

1. บัง加快发展นำข้อมูลทางสถิติมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น  
วัฒนา วิเชียรรัตน์ (2550) ได้ทำการศึกษาเหตุข้อของของอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบเครื่องเพิ่มแรงตันก้าชธรรมชาติให้มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้นมาช่วงเวลาบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วยการเปลี่ยนอะไหล่ 2 ครั้ง 4 ครั้ง และ 8 ครั้งต่อปี ทำการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อปี ที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเครื่องจักรหยุด หาอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุน การสูญเสียโอกาสในการทำกำไร ความพร้อมใช้งานของระบบนำมาเบริกนเทียบกัน ซึ่งผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์ ปีละ 2 ครั้ง ทำให้อัตราผลประโยชน์ต่อการลงทุนเป็น 18.9 ต่อ 1 มีความพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.46 เป็นร้อยละ 94.96 ลดการสูญเสียโอกาสในการผลิตลงเป็นมูลค่าประมาณ 3,271,907 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

### จุดเด่นงานวิจัย

1. มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อการลงทุนของทางเลือกในการปรับตารางการนำร่องรักษาเชิงป้องกันด้วยการเปลี่ยนօไอล์

#### ข้อเสนอแนะ

1. ควรจะทดลองเปรียบเทียบช่วงเวลาการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบความถี่ในการนำร่องรักษาที่เหมาะสมด้วย และเปรียบเทียบการนำร่องรักษาแบบอื่น ๆ
2. ยังขาดการนำข้อมูลทางสถิติมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น
3. ควรปรับแผนการนำร่องรักษาเชิงป้องกันเป็นแบบอื่น ๆ (การทำความสะอาด, การตรวจสอบ, การหล่ออื่น) นอกจากรากที่การเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างเดียว

-prarotna วัฒนธรรม (2551) ได้ทำการนำร่องรักษาแบบใช้ความน่าเชื่อถือได้เป็นศูนย์กลาง สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางปะกง การแจ้งเตือนเหตุการณ์ขัดข้องของระบบไฟฟ้า โดยใช้หลักของเปอร์เซนต์ไทล์ จัดระดับความถี่ของแต่ละรูปแบบความเสียหาย และนำมากำหนดกิจกรรมนำร่องรักษาแบบป้องกันของแต่ละรูปแบบความเสียหายจะกำหนดแผนงาน 6 แผน และกำหนดกิจกรรมดังนี้ ความถี่การตัดตันไม้ การต้องกล้องความร้อน การตรวจสอบระบบจำหน่าย จายาแผนงานที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการป้องกันต่ำที่สุดและเกิดจำนวนเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องน้อยจากการปรับปรุงทำให้ค่าใช้จ่ายการนำร่องรักษาแบบป้องกันเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายการนำร่องรักษาแบบแก้ไขที่ลดลง แต่ยังคงค่าความเสียหายของผู้ใช้ไฟที่ลดลง

### จุดเด่นงานวิจัย

1. มีการกำหนดระดับความรุนแรง ในช่วงค่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 75 ขึ้นไป
2. มีการนำค่าใช้จ่ายการปรับเปลี่ยนแผนการนำร่องรักษากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อหาแผนการนำร่องรักษาที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด
3. มีการกำหนดความถี่ของกิจกรรมการนำร่องรักษาจากการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของกิจกรรมไม่วิกฤต (EVnon) กับความคุ้มค่าของกิจกรรมวิกฤต (EVcritical)

#### ข้อเสนอแนะ

1. การประมาณงบประมาณในการนำร่องรักษาแบบป้องกัน ความถี่ของการนำร่องรักษา และจำนวนเหตุการณ์ที่ไฟฟ้าขัดข้องลดลงใช้การประเมินจากพนักงานอาจทำให้ผลที่ได้ออกมาคลาดเคลื่อน ควรจะประเมินจากข้อมูลทางสถิติที่ผ่านมา
2. ควรกำหนดคุณภาพ เครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในแผนการปฏิบัติงานนำร่องรักษา เพื่อที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

กาญจนा จิตรุณ (2551) ได้ทำการศึกษาในงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล จากการศึกษาพบปัญหาว่า โรงงานไม่มีมาตรฐานในการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ โดยการบำรุงรักษาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรเกิดขัดข้องหรือมีอุปกรณ์เสีย และขาดการวางแผนงานในการจัดหาอะไหล่สำรอง โดยได้จัดทำโปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรการดำเนินตามขั้นตอนของ RCM และการวิเคราะห์รูปแบบและผลกระทบของความเสียหาย มาทำการวิเคราะห์ความเสียหาย และระดับความเสี่ยง ผลที่ได้ทำให้อัตราความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 82.73 ความถี่ในการเกิดความเสียหายลดลงเหลือร้อยละ 46.44

#### จุดเด่นงานวิจัย

1. มีการประยุกต์ใช้แนวทางความน่าเชื่อถือ ในการบำรุงรักษา
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ความสำคัญของเครื่องจักร ซึ่งง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูลการบำรุงรักษา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

#### ข้อเสนอแนะ

1. ขั้นตอนการนำข้อมูลทางสถิติมาวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น
2. ขาดการพิจารณาช่วงเวลาการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ควรพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ หรือค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษา

S.Srikishna, GS Yadava and P.N Rao (1996) ได้ทำการประยุกต์การบำรุงรักษาแบบความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์กลางกับโรงไฟฟ้าอย่าง ทำการเลือกส่วนประกอบอย่างจากค่าไวกฤตและเกณฑ์ทางค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษา คำนวณค่า MTBF จากรูปแบบความขัดข้องแบบ Weibull เพื่อคำนวณหาค่าเวลาเฉลี่ยของการขัดข้อง (MTBF) ทำการประเมินลำดับการตัดสินใจจากการขัดข้องแบ่งตามการตรวจสอบ โดยพนักงานเพื่อทราบลักษณะของการขัดข้องทำการประเมินกิจกรรมการบำรุงรักษา เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของการบำรุงรักษาของอุปกรณ์แต่ละส่วน โดยแบ่งการบำรุงรักษาดังนี้ พังก์ชั่นแผนการประเมินการทดสอบและตรวจสอบ ประเมินจากการเสื่อมสภาพ, การแก้ไขและซ่อมแซม, แผนการเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยอายุ, แผนการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข, ติดตามสภาพแวดล้อม

การคำนวณความเวลาของการบำรุงรักษา โดยคำนวณค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขัดข้อง, ค่าความเชื่อถือที่น้อยกว่า 0.7 นำมาคำนวณหาค่าช่วงเวลาที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายค่าที่สูด คำนวณค่าใช้จ่ายที่ได้กำหนดลงในแผนการบำรุงรักษา การคำนวณจะใช้การเขียนภาษา C++ ผลที่ได้คือลดค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาจากเดิม 46.7 mill/ชั่วโมงทำงาน

### จุดเด่นงานวิจัย

1. นำค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักยามาคำนวณช่วงเวลาการบำรุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุดเพื่อกำหนดเวลาการบำรุงรักษา

#### ข้อเสนอแนะ

1. การประมาณการแจกแจงของข้อมูลการขัดข้องของเครื่องจักร อาจจะไม่เป็นรูปแบบของ Weibull ควรมีการทดสอบหาค่าการแจกแจงของตัวแปรก่อน

2. วิธีดังกล่าวบังเป็นเรื่องยากที่จะนำมาประยุกต์ใช้และการรวมข้อมูลการขัดข้อง Marvin Rausand (1998) ได้ทำการศึกษาแนวทางการบำรุงรักยามันพื้นฐานความน่าเชื่อถือพัฒนามาจากการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มีจุดประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบ มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ FFA and FMECA ค่าวิกฤตของอุปกรณ์จากปัจจัยด้านการใช้งาน, สูญเสียของวัสดุติด, ด้านความปลดล็อกภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหาสาเหตุการขัดข้องและแนวทางการแก้ไข มีการประเมินรูปแบบของการบำรุงรักษาจะนำข้อมูลด้านเวลาเฉลี่ยของการขัดข้อง, เวลาเฉลี่ยของการซ่อมแซม, พังก์ชั่นอัตราการขัดข้องนำมารวบรวมห้ามการแจกแจงของข้อมูลในรูปแบบ Weibull, Lognormal, Birnbaum-Saunders, Inverse Gaussian. เพื่อหาค่า  $\alpha$  และประเมินจากแผนผัง การเลือกกิจกรรมบำรุงรักษาดังนี้

1. การบำรุงรักษาจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

2. การบำรุงรักษาเชิงปรับปรุง ( $\alpha > 1$ )

3. การเปลี่ยนชิ้นส่วน ( $\alpha < 1$ )

4. การทดสอบหน้าที่การทำงาน

5. การใช้งานจนกระทั่งเครื่องจักรขัดข้อง

ในกรณีที่เครื่องจักรมีค่าวิกฤตสูงจะมีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระยะสั้น, แนวทางกิจกรรมระยะกลาง, แนวทางแก้ไขระยะยาว มีการกำหนดค่าคูณที่ การบำรุงรักษาจะทำการวิเคราะห์เบริบเทียบจากค่าอัตราการใช้งานและค่าใช้จ่ายของ การบำรุงรักษา

### จุดเด่นงานวิจัย

1. มีการประยุกต์เครื่องมือ FFA and FMECA เพื่อประเมินปัจจัยที่สำคัญ, สาเหตุขัดข้อง และแนวทางแก้ไข

2. มีการนำข้อมูลด้านเวลาเฉลี่ยของการขัดข้อง, เวลาเฉลี่ยของการซ่อมแซม, พังก์ชั่นอัตราการขัดข้องมาวิเคราะห์แจกแจงทางสถิติ

3. มีแนวทางการปรับปรุงเครื่องจักรที่มีค่าวิกฤติสูง มีการกำหนดกลยุทธ์เป็น 3 ระดับ สำหรับระบบสันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ระบบกลางเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบสัน และระบบบำบัดเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่กลับมาเกิดขึ้นอีก

#### ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีกำหนดระดับน้ำหนักของแต่ละปัจจัยจะให้ความสำคัญด้านใดเป็นลำดับแรก เช่น ในกรณีสายการบินและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีการให้น้ำหนักความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

2. ควรมีการนำค่าใช้จ่ายมาคิดคำนวณ เพราะบางครั้งการมีอัตราการใช้งานที่สูง แต่ต้นทุนการบำรุงรักษาก็สูง ควรจะหาจุดที่เหมาะสมมากที่สุดในการดำเนินการ

Sohrab Asgarpoor and Mohamad Doghman (2003) ได้เสนอแนวทางการบำรุงรักษาที่เหมาะสมในระบบสายส่งและระบบจ่ายไฟฟ้า มีการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เข้ามาร่วมกัน เช่น กลยุทธ์การบำรุงรักษาบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ (มีขั้นตอนดังนี้) ประมาณรักษาระดับความสำคัญ กำหนดกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามค่าวิกฤติของอุปกรณ์ กลยุทธ์การบำรุงรักษา เชิงป้องกัน (ข้อมูลจากผู้ผลิต, ประวัติการบำรุงรักษา, ประสบการณ์ของพนักงาน) การบำรุงรักษา เชิงแก้ไข (ข้อมูลจากผู้ผลิต, ประวัติการบำรุงรักษา, ประสบการณ์ของพนักงาน) และการบำรุงรักษา เชิงพยากรณ์ (เครื่องมือวัดสัญญาณอัตราโซนิกส์, วิเคราะห์แก๊ส-น้ำมันในหม้อแปลง, ตรวจขับ การรับข้อมูลจากผู้ผลิต) เข้ามาร่วมกัน

#### จุดเด่นงานวิจัย

1. มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบขับพยากรณ์การขัดข้องที่เกิดขึ้นได้
2. มีการรวมกลยุทธ์ต่าง ๆ เข้ามาปรับปรุงวิธีการบำรุงรักษา

#### ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการนำข้อมูลข้อนหลังมาวิเคราะห์ทางสถิติและค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษา เพื่อ หาช่วงเวลาการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

M.C.ETI, S.O.T OGAI และ S.D. PROBERT (2006) ได้ทำการพัฒนาและปรับปรุง วิธีการปฏิบัติของการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมในจีเรีย ส่วนใหญ่ขาดการให้ความสำคัญกับ การบำรุงรักษา ส่งผลให้โรงงานเกิดค่าใช้จ่ายสูง ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการขาดการอาชญากรรมส่วนใหญ่ ขาดประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษา, ไม่มีการสอนเกี่ยวกับการบำรุงรักษาที่มีมาตรฐาน ขาดการสนับสนุนด้านทุนด้านการบำรุงรักษาไม่เพียงพอ จากปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้ บริษัทในประเทศในจีเรีย มีค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาสูงถึงร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งการแก้ปัญหาตั้งแต่ล่างไปจนถึงการกำหนดภาระกิจของ การบำรุงรักษา, มีการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อทำ ให้ภาระกิจการบำรุงรักษาสำเร็จและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการการเกิดขัดข้อง (กิจกรรม

การป้องกัน, การกระทำปกติ เช่น การค้นหาการขัดข้องจากการออกแบบและการทำงานจนกระทั่งขัดข้อง), มีการประยุกต์เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การบำรุงรักษาบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ, เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ, การศึกษาความเสี่ยง, FMEA, ระบบผู้เชี่ยวชาญ, การติดตามสภาพของเครื่องจักร, การออกแบบอุปกรณ์เน้นความนาเชื่อถือ, การเปลี่ยนวิธีการคิดในองค์กรเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (การทำงานเป็นทีมและมีความยึดหยุ่น)

#### จุดเด่นงานวิจัย

1. มีการกำหนดเป็นภาระกิจการบำรุงรักษา จะทำให้บุคลากรในองค์กรมีความตระหนักในเรื่องการบำรุงรักษา

2. มีการรวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาเพื่อรองรับกับนโยบายที่กำหนดขึ้น

#### ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการเสนอวิธีการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในงานบำรุงรักษาให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและสะดวก เพราะผู้จัดการอาจไม่สนใจหากยังขาดประสบการณ์ด้านการบำรุงรักษา

Dongyan Chen and Kishor S.Trivedi (2005) ได้ทำการศึกษาความเหมาะสมณสามสำหรับการบำรุงรักษาอ้างอิงสภาพแวดล้อมด้วยการตัดสินใจแบบกึ่งมาร์คอฟ จะช่วยเดินเต็มเครื่องมือที่ใช้การตัดสินใจกระบวนการที่ไม่แน่นอน ลักษณะการเกิดขัดข้องของระบบเป็นแบบเฉียบพลันมากกว่าแบบเสื่อมทีละน้อย ในการขัดข้องจากการเสื่อม จะเป็นการแยกแบบ Poisson งานวิจัยนี้สร้างกระบวนการตัดสินใจแบบกึ่งมาร์คอฟ สำหรับนโยบายการบำรุงรักษาที่เหมาะสมของ การบำรุงรักษาอ้างอิงสภาพ การสร้างอัลกอริทึมการตัดสินใจกระบวนการแบบกึ่งมาร์คอฟ นำข้อมูลค่าใช้จ่ายของการเกิดขัดข้องและค่าใช้จ่ายของการซ่อมบำรุง, การขัดข้อง, รอบเวลา การตรวจสอบ, รูปแบบการกระทำจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 0 ไม่มีการกระทำ, 1 การบำรุงรักษาแบบน้อยสุด (การซ่อมแซม) 2. การบำรุงรักษาแบบสำคัญ (เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่) ขั้นตอนทำการเปรียบเทียบนโยบายกำหนดขอบเขต (การบำรุงรักษาแบบน้อยสุดเท่ากับ 2 และการบำรุงรักษาแบบสำคัญเท่ากับ 5) กับนโยบายการตัดสินใจกระบวนการแบบกึ่งมาร์คอฟ ผลที่ได้คือ นโยบายการตัดสินใจกระบวนการแบบกึ่งมาร์คอฟมีค่าอัตราการใช้งานที่สูงสุด ที่อัตราการตรวจสอบ 0.021 ให้อัตราการใช้งาน 0.962 จากนั้นทำการหาความสัมพันธ์อัตราการตรวจสอบกับนโยบายการบำรุงรักษา ถ้าค่าของอัตราการตรวจสอบมีค่าสูง จะทำให้ค่าของอัตราการบำรุงรักษาแบบน้อยสุด และการบำรุงรักษาแบบสำคัญ มีค่านานาแeuton ว่าใกล้เกิดการขัดข้อง ในการจะลดค่าใช้จ่ายของระบบ หรือเพิ่มอัตราการใช้งานควรทำการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยการทำให้กราฟอัตราการบำรุงรักษาแบบน้อยสุดนั้นราบรื่นที่สุด ไม่เข่นนั้นจะทำให้ระบบเสื่อมลงสูงขึ้น

### จุดเด่นงานวิจัย

1. มีการรวบรวมพารามิเตอร์เกี่ยวกับการบำรุงรักษา โดยนำมาประมวลผลด้วยอัลกอริทึม เพื่อหาเงื่อนไขที่ดีที่สุด


#### ข้อเสนอแนะ

1. พารามิเตอร์มีเตอร์ของการขัดข้องเป็นการสมมติ เช่น ค่าที่เกิดจากการขาดการบำรุงรักษา ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น จึงมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะนำมาประยุกต์ใช้ สรุป จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบำรุงรักษา ที่ได้ศึกษามาพบว่า งานวิจัยเหล่านี้ได้นำเสนอ แนวคิดและวิธีการปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาต่ำสุดและอัตราการใช้งานสูง อย่างไรก็ตามรูปแบบ การบำรุงรักษาบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือที่งานวิจัยเหล่านี้ได้นำเสนอ เป็นโน้มเดลที่ซับซ้อน ซึ่งนำไปใช้ในงานปฏิบัติในสถานการณ์จริง ได้ยาก และงานวิจัยที่ได้ศึกษามายังไม่ได้เน้นในการศึกษาเพื่อกำหนดวิธีการหาช่วงเวลาการบำรุงรักษาที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจาก ข้อมูลทางสถิติที่ผ่านมาและคำนวณหาช่วงเวลาการบำรุงรักษาที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่ำสุด เพื่อ กำหนดความถี่การบำรุงรักษาในแผนการบำรุงรักษา เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงต่อไป ระบบ การบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินงานวิจัย

บทนี้นำเสนอวิธีการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับเครื่องเป้าพิล์ม ซึ่งเป็นการประยุกต์หลักการบำรุงรักยานพื้นฐานความน่าเชื่อถือและลักษณะการตอกันของส่วนประกอบของเครื่องจักรอิสระกัน โดยลักษณะการเสียหายจากส่วนประกอบหนึ่ง ไม่มีผลกระทบต่อส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งมีขั้นตอนวิธีดำเนินการประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติการชำรุดของเครื่องจักร เพื่อการวิเคราะห์หาช่วงเวลาการบำรุงรักยานความน่าเชื่อถือที่เหมาะสม ที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาต่ำสุด โดยช่วงเวลาการบำรุงรักยานความน่าเชื่อถือที่เหมาะสมจะนำมากำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและประเมินผลพร้อมข้อเสนอแนะ เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งแสดงเป็นขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยดังนี้



ภาพที่ 3-1 ลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย

## ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติการบำรุงดูของเครื่องจักร

ในการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของการบำรุงดูของเครื่องจักร ในโรงงานกรณีศึกษา จะรวบรวมตามรูปแบบวิธีการบำรุงรักษา 2 แบบ ได้แก่ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขหรือการบำรุงรักษาแบบฉุกเฉิน (Breakdown Maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขหรือการบำรุงรักษาแบบฉุกเฉิน (Breakdown Maintenance)

การซ่อมบำรุงวิธีนี้เกิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรเกิดการเสียหายอย่างฉับพลันโดยไม่ทราบล่วงหน้า พนักงานหน่วยงานผลิตจะแจ้งหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาความรุนแรงของปัญหา เพื่อทำการแก้ไขการขัดข้องของเครื่องจักร ในกรณีที่ปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักรนั้nrุนแรงแก้ไขเองไม่ได้ หัวหน้างานทำการโทรศัพท์แจ้งหน่วยงานซ่อมบำรุงพร้อมกับเบียนใบแจ้งซ่อม เพื่อที่หน่วยงานซ่อมบำรุงรับทราบแล้วก็จะส่งช่างเข้าไปประเมินสภาพเครื่องจักรและหาแนวทางในการซ่อมต่อไป พร้อมทั้งจดบันทึกอาการเสียหายที่เกิดขึ้น ในใบแจ้งซ่อมดังภาพที่ 3-2 และประวัติเครื่องจักรดังภาพที่ 3-3

ใบแจ้งซ่อม		วันที่ / /	
ชื่อเครื่องจักร	รหัสเครื่องจักร	ผู้ดูแล	
ชื่องานที่ทำอยู่เลขที่	ชื่องาน		
สถานที่ / อาคาร			
ผู้แจ้งซ่อม	แจ้งเวลา	หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง	แจ้งเวลา
รายการเบื้องต้น			
ลำดับ	รายการ	รหัส	จำนวน
หมายเหตุ			
หมายเหตุเพิ่มเติม			
ผู้แจ้งซ่อม	ผู้ควบคุมเครื่อง / หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง	หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง	
ที่ลงนามและเวลา	วัน / เวลา		

ภาพที่ 3-2 แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม

ประวัติการซื้อขาย

### ภาพที่ 3-3 แบบฟอร์มประวัติเครื่องจักร

การสรุปค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขหรือการบำรุงรักษาแบบฉุกเฉิน (Breakdown Maintenance) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องจักรอุปกรณ์ได้เกิดความชำรุดขึ้นมาแล้ว เพื่อการแก้ไขให้เครื่องจักรทำงานได้อีกต่อไป การเกิดความเสียหายของเครื่องจักรในลักษณะนี้ จะทำให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงกับระบบการผลิตในการสรุปจากใบแจ้งซ่อมลงในแบบฟอร์มประวัติค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข โดยแยกประวัติตามส่วนประกอบของเครื่องจักร ดังแสดงในแบบฟอร์มในภาพที่ 3-4

ภาพที่ 3-4 แบบฟอร์มประวัติค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก๊สฯ

- กำหนดให้
- A คือ อัตราค่าแรงงานเฉลี่ยของพนักงานชั่วโมง (บาท/ ชั่วโมง)
  - B คือ จำนวนพนักงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
  - C คือ เวลาการสูญเสียจากการซ่อมเครื่องจักร (ชั่วโมง)
  - D คือ อัตราค่าแรงงานเฉลี่ยของพนักงานฝ่ายผลิต (บาท/ ชั่วโมง)
  - E คือ จำนวนพนักงานฝ่ายผลิต
  - F คือ ราคาก่อสร้าง (บาท/ ชั่วโมง)
  - G คือ จำนวนอะไหล่ที่ใช้
  - H คือ ราคาวัสดุคงคลัง (บาท/ หน่วย)
  - I คือ อัตราการทำกำไร (บาท/ ชั่วโมง)

## 2. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) พนักงานแผนกเบ้าฟิล์ม

จะดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันตามที่กำหนด โดยมีหน้าที่ในการทำความสะอาดตรวจสอบเชื้อ หล่ออุ่นและเปลี่ยนอะไหล่ตามรายการแผนงานการบำรุงรักษา เครื่องจักรเชิงป้องกัน ซึ่งแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน นั้นขาดการพิจารณาช่วงเวลา การบำรุงรักษาและวิธีการที่เหมาะสม สังเกตจากการเกิดการขัดข้องของเครื่องจักรที่สูง ซึ่งข้อมูล ที่ทำการรวบรวมจากใบแจ้งซ่อมและประวัติเครื่องจักร จะแยกตามส่วนประกอบของเครื่องจักร ข้อมูลในส่วนนี้ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข การประเมินรูปแบบบำรุงรักษาและรวมช่วงเวลาความเสียหายของชิ้นส่วน มีรายละเอียดดังนี้

การสรุปค่าใช้จ่ายเชิงบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเพื่อให้เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังคงสภาพการใช้งานตามปกติ โดยไม่เกิดการขัดข้องหรือชำรุดขณะใช้งาน ตัวอย่างกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เช่น การทำความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณ โรงงาน การหล่ออุ่น การตรวจสอบ สภาพ การปรับแต่งและการเปลี่ยนชิ้นส่วน โดยทำการสรุปจากแบบฟอร์ม ประวัติค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยแยกประวัติตามส่วนประกอบของเครื่องจักร ดังแบบฟอร์มประวัติค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในภาพที่ 3-5

ภาพที่ 3-5 แบบฟอร์มประวัติค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

กำหนดให้ A คือ อัตราค่าแรงงานเฉลี่ย (บาท/ชั่วโมง)

B คือ จำนวนพนักงานบำรุงรักษาเครื่องจักร

C คือ เวลาการสูญเสียจากการบำรุงรักษาเครื่องจักร (ชั่วโมง)

D คือ ราคาอะไหล่ (บาท/ชิ้น)

E คือ จำนวนอะไรมากที่ใช้


F คือ ราคาวัตถุคงทิบ (บาท/หน่วย)

H คือ อัตราการทำกำไร (บาท/ชั่วโมง)

3. ประเมินรูปแบบการบำรุงรักษาและรวมรวมช่วงเวลาความเสียหายของส่วนประกอบของเครื่องจักร

ในการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษาจะทำการพิจารณาส่วนประกอบเครื่องจักรในแต่ละส่วน สามารถพิจารณาเงื่อนไขจากที่ผ่านมาแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันว่ามีหรือไม่ เพื่อที่จะนำไปกำหนดวิธีการประเมินการบำรุงรักษา ในกรณีที่มีแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะมีค่าใช้จ่ายจากการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขจาก การเกิดขัดข้องของเครื่องจักร เพื่อที่จะนำไปหาจุดที่เกิดมีค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาร่วมต่ำสุด และในกรณีที่ไม่มีแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะขาดข้อมูลค่าใช้จ่ายจากการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกพิจารณาฐานรูปแบบของการประเมินรูปแบบบำรุงรักษาแบบความน่าเชื่อถือ โดยกำหนดค่าความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบนั้นที่ 94% ซึ่งเป็นโดยมากของผู้บริหารของ

โรงงานกรณีศึกษาที่กำหนดในด้านนี้ชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ของเครื่อง เป้าพิสูจน์ ซึ่งข้อมูลที่นำมาประเมินการบำรุงรักษาแบบความน่าเชื่อถือคือข้อมูลตามช่วงเวลาความเสียหาย (Time To Failure: TTF) ซึ่งรูปแบบของการประเมินรูปแบบบำรุงรักษาแสดงดังภาพที่ 3-6



ภาพที่ 3-6 รูปแบบของการประเมินรูปแบบบำรุงรักษา

ในการเก็บข้อมูลการรวมช่วงเวลาการขัดข้องของเครื่องจักร เพื่อนำมาวิเคราะห์ รูปแบบการกระจายตัวของการขัดข้องของเครื่องจักรและความน่าจะเป็นของชั้นส่วนอุปกรณ์ ว่ามีรูปแบบการกระจายตัวแบบใดทำการสรุปความถี่ของการขัดข้องของเครื่องจักรในช่วงเวลาดังเดี๋ย พ.ศ. 2551 จนถึงปี พ.ศ. 2553 จากแบบฟอร์มประวัติเครื่องจักร โดยการรวมรวมช่วงเวลาการขัดข้องของเครื่องจักร 2 รูปแบบดังนี้ คือ

1. รวบรวมข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายตามรอบของการบำรุงรักษา วิธีการนี้เป็นการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เพื่อหารอบของการบำรุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด ซึ่งรอบเวลาที่นำมาพิจารณาเป็นรอบการบำรุงรักษาที่มีความถี่ของการบำรุงรักษาทุกเดือน สรุปลงในแบบฟอร์มสรุปความถี่ของการขัดข้องของเครื่องจักรรอบการบำรุงรักษาทุก 1 ปี เพื่อพิจารณารอบการขัดข้องของเครื่องจักรหลังจากการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

#### 1.1 สรุปความถี่ของการขัดข้องของเครื่องจักรในแต่ละเดือน ถ้าในเดือนนั้น

เกิดขัดข้องของเครื่องจักรให้ใส่ความถี่ของการขัดข้องลงในเดือนที่เกิดขัดข้อง ลงในแบบฟอร์ม สรุปความถี่ของการขัดข้องของเครื่องจักรรอบเวลาทุก 1 ปี ดังภาพที่ 3-7

#### 1.2 ทำการรวมความถี่ของการเกิดขัดข้องในแต่ละเดือนในช่อง “รวม” ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 ดั้งอย่างการสรุปความถี่ของการขัดข้องของเครื่องจักรรอบการนำร่องรักษาทุก 1 ปี

ลำดับ	ช่วงเวลา	จำนวนครั้งขัดข้อง	เดือน											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ก.ค. 51													
2	ส.ค. 51													
3	ก.ย. 51													
4	ต.ค. 51													
5	พ.ย. 51													
6	ธ.ค. 51											1		
7	ม.ค. 52													
8	ก.พ. 52													
9	มี.ค. 52													
10	เม.ย. 52													
11	พ.ค. 52													
12	มิ.ย. 52													
13	ก.ค. 52													
14	ส.ค. 52											1		
15	ก.ย. 52													
16	ต.ค. 52							1						
17	พ.ย. 52													
18	ธ.ค. 52													
19	ม.ค. 53													
20	ก.พ. 53												1	
21	มี.ค. 53													
22	เม.ย. 53													
23	พ.ค. 53													
24	มิ.ย. 53													
25	ก.ค. 53													
26	ส.ค. 53													
27	ก.ย. 53													
28	ต.ค. 53													
29	พ.ย. 53												1	
30	ธ.ค. 53													
31	ม.ค. 54													
32	ก.พ. 54													
33	มี.ค. 54													
	รวม		0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1

ทำการสรุปจำนวนครั้งการขัดข้องของเครื่องจักรจากแบบฟอร์มสรุปความถี่ของ การขัดข้องของเครื่องจักรรอบเวลาการบำรุงรักษาทุก 1 ปี โดยทำการเรียงจำนวนครั้งการขัดข้อง ของเครื่องจักรในแต่ละเดือนดังตารางที่ 3-1 ซึ่งจำนวนครั้งขัดข้องของเครื่องจักรที่เกิดหลังจาก การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ตารางที่ 3-2 ตัวอย่างการสรุปความถี่ของการขัดข้องของเครื่องจักรรอบการบำรุงรักษาทุกเดือน

เดือน	จำนวนครั้งขัดข้อง
1	0
2	0
3	0
4	1
5	0
6	0
7	0
8	0
9	2
10	0
11	1
12	1


2. รวบรวมข้อมูลเวลาการการขัดข้อง (Time To Failure: TTF) ของชิ้นส่วนตาม ส่วนประกอบของเครื่องจักร ในขั้นตอนแรกจะเป็นการดำเนินการรวบรวมข้อมูลเวลาการขัดข้อง ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอดีต เพื่อใช้ทำการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายความเสียหายและ ความน่าจะเป็นของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้งานในปัจจุบันว่ามีรูปแบบการกระจายของข้อมูลว่ามี รูปแบบการแจกแจงแบบใด ซึ่งข้อมูลการเวลาการขัดข้องของชิ้นส่วนที่ได้รวบรวมนั้นจะถูก เรียงลำดับจากน้อยไปมาก จะทำการหาค่าความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ต่อไปเพื่อกำหนดในแผน การบำรุงรักษา ซึ่งแสดงตารางข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายได้ในตารางที่ 3-3

ตารางที่ 3-3 ข้อมูลตามช่วงเวลาความเสียหายของชิ้นส่วนอุปกรณ์

ครั้งที่	ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Time To Failure: TTF) (นาที)
1	
2	
3	
4	
5	
6	

### กำหนดรูปแบบความเสียหาย

ในการทำการปรับสภาพเครื่องจักรให้กลับสู่สภาพที่พร้อมใช้งานนั้นจะประกอบด้วย การตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร เพื่อทราบถึงสภาพความพร้อมใช้งานของชิ้นส่วนของ เครื่องจักรต่าง ๆ และเมื่อทราบถึงสภาพของเครื่องจักรอย่างละเอียดแล้วขั้นตอนต่อไป คือ การกำหนดแนวทางการปรับปรุงสภาพของเครื่องจักรเพื่อให้เกิดสภาพความพร้อมใช้งานที่สูงที่สุด และขั้นตอนสุดท้าย คือ การปรับปรุงสภาพของเครื่องจักรให้กลับสู่สภาพที่พร้อมใช้งาน ซึ่งมี วิธีการ โดยนำข้อมูลรายการของอุปกรณ์ในส่วนประกอบของเครื่องจักร มาวิเคราะห์รูปแบบ การกำหนดรูปแบบความเสียหายของอุปกรณ์ ดังภาพที่ 3-7



ภาพที่ 3-7 การกำหนดรูปแบบความเสียหาย

1. กำหนดหน้าที่ของอุปกรณ์ ทำการกำหนดและระบุหน้าที่ของแต่ละอุปกรณ์ที่นำมาพิจารณา โดยรูปแบบการจำแนกหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ระบบมีดังนี้ คือ การจำแนกว่าแต่ละระบบหรืออุปกรณ์มีหน้าที่อะไรด้วยบ้าง เช่น

- โอลเวอร์ โอลด์รีเล็บ มีหน้าที่ป้องกันกระแสเกิน
- เชอร์กิตเบรคเกอร์ มีหน้าที่ป้องการลัดวงจรของระบบไฟฟ้า
- ไมโครไฟฟ้านี้หน้าที่เปล่งพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ฯลฯ

2. อธิบายความเสียหายที่กระทบกับหน้าที่ของอุปกรณ์ อธิบายความขัดข้องของหน้าที่ของอุปกรณ์ว่ามีการเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างไร เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาสาเหตุได้อย่างครอบคลุม เพราะการบ่งบอกถ้อยคำความเสียหายจะเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์เพื่อกำหนดว่าอุปกรณ์ใดมีความสำคัญมากน้อยอย่างไร ทำให้สามารถกำหนดแผนการบำรุงรักษาที่เหมาะสมที่สุด

3. อธิบายสาเหตุของความเสียหาย ความขัดข้องเชิงหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างไร โดยอธิบายครอบคลุมสาเหตุความขัดข้อง เนื่องจากต้องทราบสาเหตุของการเสียจึงจะสามารถดำเนินการป้องกันที่เหมาะสมได้ ซึ่งสาเหตุของการเสียแต่ละแบบนั้นจำเป็นต้องทราบว่า ทำไมจึงเกิดสาเหตุของความเสียหายนั้นขึ้น

4. อธิบายผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น อธิบายให้รายละเอียดของผลกระทบที่เกิดจากสาเหตุความขัดข้อง แต่ละรูปแบบว่ามีระดับความรุนแรงในการกระทบต่อหน้าที่ของอุปกรณ์นั้น ๆ อย่างไรบ้าง

### วิเคราะห์แจกแจงข้อมูลการชำรุดและใหม่ของการเสีย

รูปแบบการวิเคราะห์แจกแจงข้อมูลการชำรุดและใหม่ของการเสียหาย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้

1. รูปแบบการวิเคราะห์การบำรุงรักษาเครื่องจักรนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ
 

ในการรวมข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time To Failure: TTF) ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ในขั้นตอนแรกจะเป็นการดำเนินการรวมข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอดีต เพื่อใช้ทำการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายความเสียหายและความน่าจะเป็นของชิ้นส่วนอุปกรณ์ ว่ามีรูปแบบการกระจายของข้อมูลในลักษณะใด สำหรับข้อมูลที่ได้รวบรวมนั้นจะถูกเรียงลำดับจากน้อยไปมากและวิเคราะห์การแจกแจงด้วยการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ใช้โปรแกรม Minitab 14 ในการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโดยวิธีกำลังสองน้อยสุด (Least Square)

Method) จะสามารถพิจารณาว่าการแจกแจงรูปแบบไหนที่สนนิทได้กับข้อมูลที่รวมรวมไว้โดยพิจารณาจากข้อสังเกตดังนี้

1.1 คุณากุศลที่เกะบันเด็นของการแจกแจง ถ้าจุดอยู่บนเด็นคีมาแสดงว่าข้อมูลสนนิทกับการแจกแจงนั้นมาก

1.2 คุณากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ถ้ามีค่ามากที่สุดที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลสนนิทกับการแจกแจงนั้นมาก

ตารางที่ 3-4 วิธีการทดสอบภาวะสารูปสนนิท (Goodness of Fit Test) ในแต่ละการแจกแจง

การแจกแจง	สถิติที่ใช้ทดสอบ
Normal/Lognormal	Kolmogorov-Smirnov Test
Exponential	Bartlett's Test
Weibull	Mann's Test

## 2. รูปแบบการวิเคราะห์การนำรูงรักษาเครื่องจักรค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

ทำการหารูปแบบของการแจกแจงของข้อมูลแต่ละส่วนประกอบเครื่องจักรจากสมการการแจกแจงแบบไวบูลล์ (Weibull Distribution) การแจกแจงเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution) การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) การแจกแจงล็อกปกติ (Lognormal Distribution) ด้วยโปรแกรม Minitab R14 โดยการนำข้อมูลรอบการขัดข้องของเครื่องจักรตามรอบการนำรูงรักษามาทำการวิเคราะห์ค่าการกระจายตัวของข้อมูลแต่ละรูปแบบการแจกแจง โดยใช้ฟังก์ชัน Stat > Reliability/Survival > Distribution Analysis (Right Censoring) > Distribution Overview Plot โดยใช้สถิติทดสอบในภาวะสารูปสนนิท (Goodness of-Fit Test) โดยใช้หลักการของ Anderson Darling (AD\*) เพื่อหารูปแบบการแจกแจงของข้อมูล โดยพิจารณาค่าของ Anderson Darling (AD\*) ที่มีค่าน้อยที่สุด

## สร้างโปรแกรมการตัดสินใจการนำรูงรักษาเครื่องจักร

### 1. โปรแกรมการประเมินรูปแบบการนำรูงรักษาด้านความน่าเชื่อถือ

มีจุดประสงค์เพื่อที่จะหาช่วงเวลาการนำรูงรักษาที่มีค่าความเชื่อมั่นที่ 90-98% เพื่อกำหนดในแผนการนำรูงรักษา โดยคำนวนจากสมการในรูปฟังก์ชันความน่าเชื่อถือที่มีการแจกแจงของข้อมูลดังนี้

การแจกแจงแบบไวบูล (Weibull Probability Distribution)

มีพิสัยชั้นความน่าเชื่อถือที่กำหนดการแจกแจงแบบไวบูลได้ดังนี้

$$R(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta\right] \quad (3-1)$$

โดยที่  $R(t)$  คือ ค่าความน่าเชื่อถือของช่วงเวลา  $t$

$t$  คือ ค่าเวลาการที่พิจารณา

$\theta$  คือ พารามิเตอร์แสดงตำแหน่ง (Location Parameter),  $\theta > 0$

$\beta$  คือ พารามิเตอร์แสดงรูปร่าง (Shape Parameter),  $\beta > 0$

$\alpha$  คือ พารามิเตอร์แสดงสเกล (Scale Parameter),  $\alpha > 0$

การแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)

มีพิสัยชั้นความน่าเชื่อถือที่กำหนดการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียลได้ดังนี้

$$R(t) = \exp\left(-\frac{t}{\theta}\right) \quad (3-2)$$

โดยที่  $R(t)$  คือ ค่าความน่าเชื่อถือของช่วงเวลา  $t$

$t$  คือ ค่าเวลาการที่พิจารณา

$\theta$  คือ พารามิเตอร์แสดงตำแหน่ง

การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)

มีพิสัยชั้นความน่าเชื่อถือที่กำหนดการแจกแจงแบบปกติ ได้ดังนี้

$$R(t) = 1 - \phi_{nor}\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right) \quad (3-3)$$

โดยที่  $R(t)$  คือ ค่าความน่าเชื่อถือของช่วงเวลา  $t$

$t$  คือ ค่าเวลาการที่พิจารณา

$\mu$  คือ พารามิเตอร์แสดงค่าเฉลี่ย

$\sigma^2$  คือ พารามิเตอร์แสดงค่าความแปรปรวน

การแจกแจงแบบล็อก-นอร์มอล (Log-Normal Distribution)

มีพิสัยชั้นความน่าเชื่อถือที่กำหนดการแจกแจงแบบล็อก-นอร์มอล ได้ดังนี้

$$R(t) = 1 - \phi_{nor}\left(\frac{\ln t - \mu}{\sigma}\right) \quad (3-4)$$

โดยที่  $R(t)$  คือ ค่าความน่าเชื่อถือของช่วงเวลา /


$t$  คือ ค่าวาลการที่พิจารณา

$\mu$  คือ พารามิเตอร์แสดงค่าเฉลี่ย

$\sigma^2$  คือ พารามิเตอร์แสดงค่าความแปรปรวน

ในส่วนของโปรแกรมการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้านความน่าเชื่อถือแสดงหน้าต่างโปรแกรมการประเมินรูปแบบด้านความน่าเชื่อถือดังภาพที่ 3-9 ซึ่งมีขั้นตอนคือ ข้อมูลดังนี้


1. ทำการคีย์ข้อมูลเวลาการขัดข้องของเครื่องจักรลงในช่องของ Time to Failure  
เรียงลำดับจากน้อยไปมาก
2. กำหนดค่าความน่าเชื่อถือที่ต้องการในช่อง Reliability
3. กำหนดครูปแบบการแจกแจง ซึ่งได้จากการวิเคราะห์สาระรูปสนิทดีจากขั้นตอน  
วิเคราะห์แจกแจงข้อมูลการชำรุด และโหนดการเสีย มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้ การแจกแจงแบบ  
เอกซ์โพเนนเชียล การแจกแจงแบบไวนูลล์ การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบล็อกปกติ  
ผลที่ได้ช่วงเวลาการบำรุงรักษา เพื่อไปกำหนดในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในขั้นตอนต่อไป



ภาพที่ 3-8 หน้าต่างโปรแกรมการประเมินรูปแบบด้านความน่าเชื่อถือ

## 2. โปรแกรมการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษาด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

ในกรณีที่เลือกรูปแบบการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษาด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม จะทำเลือกรูปแบบการแจกแจงที่ได้จากขั้นตอนวิเคราะห์แจกแจงข้อมูลการชำรุด และโหมดการเสียหายทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้ การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล แบบล็อกนอร์มอล แบบไวบูล์ แสดงดังภาพที่ 3-9



ภาพที่ 3-9 การเลือกรูปแบบการแจกแจงของข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

โปรแกรมการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษาด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมมีจุดประสงค์เพื่อที่จะหาช่วงเวลาที่มีค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาต่ำสุด ซึ่งโปรแกรมจะคำนวณหาค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของการบำรุงรักษา เพื่อนำช่วงเวลาดังกล่าวไปกำหนดในแผนการบำรุงรักษา โดยคำนวณหาค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาที่เกิดขึ้นจากสมการที่ 3-6

$$E(C) = C_p + [1 - R(T)]C_f \quad (3-6)$$

กำหนดให้  $E(C)$  คือ ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

$C_p$  คือ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงปัจจุบัน


$C_f$  คือ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

$R(T)$  คือ ค่าความน่าเชื่อถือของระบบ

### 2.1 รูปแบบการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษา การแจกแจงแบบปกติ


ทำการใส่ข้อมูล  $Mu (\mu)$  และ  $Alpha (\alpha)$  ซึ่งได้จากขั้นตอนวิเคราะห์แจกแจงข้อมูล การชำรุด และโหมดการเสียหาย และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( $C_p$ ) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา เชิงแก้ไข ( $C_f$ ) และกำหนดครอบการบำรุงรักษาที่ผ่านมา ผลที่ได้จะเลือกค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาร่วม

ต่ำสุด แสดงเป็นช่วงเวลาที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด เพื่อนำช่วงเวลาดังกล่าวไปกำหนดในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน




ภาพที่ 3-10 หน้าต่างรูปแบบการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษา การแจกแจงแบบปกติ

2.2 รูปแบบการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษา การแจกแจงแบบเอกซ์เพล็กซ์ไปเนนเชียล ทำการใส่ข้อมูล Ramda ( $\lambda$ ) ซึ่งได้จากขั้นตอนวิเคราะห์แยกแจงข้อมูลการชำรุด และโหมดการเสีย และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( $C_p$ ) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ( $C_f$ ) และกำหนดครอกราบรุกษาที่ผ่านมา ผลที่ได้จะเลือกค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาร่วมต่ำสุด แสดงเป็นช่วงเวลาที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด เพื่อนำช่วงเวลาดังกล่าวไปกำหนดในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



ภาพที่ 3-11 หน้าต่างรูปแบบการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษา การแยกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชิล


2.3 รูปแบบการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษา การแยกแจงแบบล็อกนอร์มอล ทำการใส่ข้อมูล  $Mu (\mu)$  และ  $Alpha (\sigma)$  ซึ่งได้จากขั้นตอนวิเคราะห์แยกแจงข้อมูล การชำรุด และ โภมคุณภาพเสีย และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( $C_p$ ) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ( $C_f$ ) และกำหนดรอบการบำรุงรักษาที่ผ่านมา ผลที่ได้จะเลือกค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาระบบที่สำคัญ แสดงเป็นช่วงเวลาที่มีค่าใช้จ่ายที่สำคัญ เพื่อนำช่วงเวลาดังกล่าวไปกำหนดในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



ภาพที่ 3-12 หน้าต่างรูปแบบการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษา การแจกแจงแบบล็อกองอร์นอล

#### 2.4 รูปแบบการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษา การแจกแจงแบบไวนูลล์

ทำการใส่ข้อมูล Beta ( $\beta$ ) และ Ramda ( $\lambda$ ) ซึ่งได้จากขั้นตอนวิเคราะห์แจกแจงข้อมูลการชำรุด และโหมดการเสีย และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( $C_p$ ) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ( $C_f$ ) และกำหนดครอบครองการบำรุงรักษาที่ผ่านมา ผลที่ได้จะเดือดค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาร่วมค่าสูด แสดงเป็นช่วงเวลาที่มีค่าใช้จ่ายค่าสูด เพื่อนำช่วงเวลาดังกล่าวไปกำหนดในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



ภาพที่ 3-13 หน้าต่างรูปแบบการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษา การแจกแจงแบบไวบูลล์

### จัดทำแผนการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงรักษา

การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะนำข้อมูลสาเหตุข้อของเครื่องจักรเพื่อนำมาวิเคราะห์กันหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดผิดปกติ เพื่อการป้องกันการขัดข้องของเครื่องจักร ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ การที่ต้องหยุดเครื่องจักรขณะกำลังผลิตทำให้สูญเสียวัสดุและพลังงานพร้อมทั้งสูญเสียโอกาสทางการตลาดลดลงทำให้สูญค่าขาดความเชื่อถือที่ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามกำหนด ดังนั้นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หมายถึง การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อดำเนินการป้องกันการหยุดของเครื่องจักรโดยเหตุฉุกเฉิน ผู้จัดทำใช้ทำการปรับปรุงแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยพิจารณาเป็น 2 ช่วง คือ ขณะที่เครื่องเป้าไฟล์น์กำลังปฏิบัติงานอยู่ และขณะหยุดการปฏิบัติงาน ซึ่งเน้นในช่วงที่เครื่องเป้าหยุดการปฏิบัติงาน เพราะช่วงนี้จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสูง เช่น ค่าแรงงานในการบำรุงรักษา, ค่าอะไหล่ของ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, ค่าวัสดุคิบที่จะต้องสูญเสียในการที่เครื่องเป้าหยุด, ค่าสูญเสียโอกาสการทำกำไร เป็นต้น ส่วนในช่วงที่เครื่องเป้าไฟล์น์กำลังปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการทำความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณโดยรอบ และการตรวจสอบบางจุด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

มีเฉพาะค่าแรงงานในการบำรุงรักษาซึ่งส่วนใหญ่พนักงานจะว่างงานในช่วงที่ร่องระหว่างล็อตซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่พิจารณา ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้ข้อเสนอแนะและได้ดำเนินการในบางส่วนตามเทคนิคดัง ๆ ดังด่อไปนี้

1. การทำความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณโดยรอบ (Cleaning)
2. การหล่อลื่น (Lubrication)
3. การตรวจสอบการขันแน่น (Inspection)
4. การปรับแต่งและการเปลี่ยนชิ้นส่วน (Adjustment and Part Replacement)

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนดังนี้ คือ

1. มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นเอกสารที่ใช้ควบคู่กับแผนการบำรุงรักษาใช้เป็นแนวทางการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักร ข้อมูลที่นำมากำหนดในมาตรฐานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้มาจากการหันดอนการกำหนดครุภัณฑ์แบบความเสียหาย ของอุปกรณ์ในแต่ละส่วนประกอบของเครื่องเป่าฟิล์ม ซึ่งกิจกรรมที่ระบุลงในมาตรฐานการบำรุงรักษา จุดประสงค์ของมาตรฐานการบำรุงรักษาเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมการบำรุงรักษานั้น ๆ ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นเอกสารที่ควบคุมการปฏิบัติงาน แสดงดังภาพที่ 3-15 แบบฟอร์มแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เอกสารนี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานได้ลงมือกระทำการตามช่วงเวลาที่กำหนดจริง โดยความถี่ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

2.1 ช่วงขณะที่เครื่องเป่าฟิล์มกำลังปฏิบัติงานอยู่ ความถี่ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะกำหนดความถี่ทุกวัน

2.2 ช่วงขณะเครื่องเป่าฟิล์มหยุดการทำงาน เพื่อทำการบำรุงรักษาให้เครื่องเป่าฟิล์มอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ซึ่งความถี่ของการบำรุงรักษาในส่วนนี้จะได้จากโปรแกรมคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังที่กล่าวมา คือ รอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ค่าความน่าเชื่อถือที่ 94% และรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด

ตารางที่ 3-5 แบบพอร์ตfolio ตามการนำร่องรัฐบาลร่วมกับจังหวัด

၃၁၆။ မြန်မာရပ်လုပ်ငန်းတော်းသိမ်

ภาพที่ 3-14 แบบทดสอบแผนการบ่มรงรักษาเชิงป้องกัน

## ประเมินผลการปรับปรุงและข้อเสนอแนะ

ผู้จัดทำข้อมูลข้างต้นมาใช้โปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการวิเคราะห์รูปแบบความเสียหาย และผลกระทบ น่าวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยอาศัยหลักของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และได้นำดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
2. ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
3. ค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างความเสียหายของเครื่องจักร (Mean Time Between Failure: MTBF)

$$\text{MTBF} = \frac{\sum_{i=1}^n BFI}{n} \quad (3-7)$$

$BFI$  คือ เวลาการขัดข้องของเครื่องจักรในแต่ละครั้ง

$n$  คือ จำนวนครั้งของการขัดข้องของเครื่องจักร

## บทที่ 4

### ผลการดำเนินงานวิจัย

การศึกษาข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ศึกษาข้อมูลเครื่องจักรจากโรงงาน  
กรณีศึกษาซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตพิล์มบรรจุภัณฑ์ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ในการศึกษารั้งนี้ ปัญหาที่พบในโรงงานจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลข้อนหลังค้างกล่าว  
ที่บริษัทมีให้เบื้องต้น ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าขั้นตอนการดำเนินการด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มี  
ประสิทธิภาพซึ่งในบทนี้จะทำการวิเคราะห์ปัญหาของโรงงานตัวอย่าง ซึ่งจะมีขั้นตอนการปรับปรุง  
ดังนี้

#### ศึกษาข้อมูลของโรงงานตัวอย่าง

โรงงานกรณีศึกษานี้เป็นโรงงานประเภทประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตพิล์มบรรจุภัณฑ์  
โรงงานตัวอย่างเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของโรงงานมี 2 ชนิด คือ

1. พิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์เป็นชนิด เทอร์โมพลาสติก  
จะใช้พลาสติก เช่น Low Density Polyethylene (LLDPE), High Density Polyethylene (HDPE),  
Ethylene Vinyl Acetate (EVA), Ethylene Vinyl Alcohol Polymer (EVOH) เป็นต้น โดยการ  
เลือกใช้ชนิดของพลาสติกจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ต้องการของของบรรจุภัณฑ์เด่นๆ คือ<sup>1</sup>  
และความต้องการของลูกค้า

2. บรรจุภัณฑ์ประเภทอ่อน ชนิดพิล์มที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่อนจะใช้พลาสติก  
เช่น Low Density Polyethylene (LLDPE), High Density Polyethylene (HDPE), Orientation  
Polypropylene (OPP) , Cast Polypropylene (CPP), Polyethylene Terephthalate (PET),  
Metallising Polyethylene Terephthalate (MetPET), Polyvinylidene Chloride (PVDC) เป็นต้น

ตารางที่ 4-1 รายละเอียดของชนิดพลาสติกที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์	พลาสติกที่ใช้สำหรับการบรรจุหินห่อ	เหตุผล
1. ถุงภาชนะ	- Polyethylene Terephthalate (PET) - Cast Polypropylene (CPP)	- เงาขาว พิมพ์ได้สวย - คงรูป ปิดผนึกได้สวย - Heat Seal Medium
2. น้ำยาล้างห้องน้ำ	- Polyethylene Terephthalate (PET) - Low Density Polyethylene (LLDPE)	- คงรูป - กันไอ/oxygen ได้ - เงาขาว พิมพ์ได้สวย
3. ซองผงซักฟอก	- Polyethylene Terephthalate (PET) - Metallising Polyethylene Terephthalate (Mpet) - Low Density Polyethylene (LLDPE)	- กันไอ/oxygen และก๊าซได้ดี - กันก๊าซและกลิ่นได้ดี - เงาขาว พิมพ์ได้สวย
4. ไส้กรอก	- Nylon	- กันกลิ่นได้ดี - กันน้ำมันได้ - ปิดผนึกผ่านน้ำมันได้ - ทนต่อการทึบแทงได้
5. อาหารทะเล	- Serlyn	- กันกลิ่นได้ดี - ปิดผนึกแบบสูญญากาศได้

พิล์มที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น (Primary Package) ภาชนะบรรจุภัณฑ์ตัวสินค้า พิล์มที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ได้แก่ CPP (Cast Polypropylene) เช่น บรรจุภัณฑ์บรรจุผงซักฟอก, บรรจุภัณฑ์บรรจุข้าวหมี่ก梗สำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์บรรจุลูกอม เป็นต้น บรรจุภัณฑ์รอง (Secondary Package) เพื่อรองรับเพิ่มความจากบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นหรือถุงอื่น ๆ ที่ใช้บรรจุอีกชั้น เช่น บรรจุภัณฑ์บรรจุสูตร, บรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารแซ่บเป็นต้น

### สภาพการผลิตโดยรวมของโรงงานตัวอย่าง


โรงงานผลิตพิล์มบรรจุภัณฑ์แห่งนี้ มีการผลิต 2 ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ คือ การผลิตพิล์มที่นำมาใช้ทำบรรจุภัณฑ์และการผลิตของบรรจุภัณฑ์ โดยการผลิตจะทำการผลิตแบบผลิตตามสั่งของ

ลูกค้า ในการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์แบ่งการผลิตเป็น 2 กะ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทำงานหมุนเวียนกะ ทุก 2 สัปดาห์ มีพนักงานคุณเครื่องละ 3 คน แบ่งหน้าที่การทำงานดังนี้

1. หัวหน้ากะ มีหน้าที่คุ้มครองจัดและนำม้วนฟิล์มออกจากเครื่อง
2. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของฟิล์มและนำม้วนฟิล์มออกจากเครื่อง

3. พนักงานเติมเม็ด มีหน้าที่เติมเม็ดพลาสติกและนำม้วนฟิล์มออกจากเครื่อง

ขั้นตอนในการผลิตจะเริ่มจากนำวัสดุคิบ คือ นำเม็ดพลาสติกใส่ในถัง ชนิดเม็ดพลาสติก ที่ใช้ในการเป้าฟิล์ม นำไปใส่ในแต่ละหัวดูดเม็ดแบ่งออกเป็น 3 หัว A B C ตามลำดับชั้นฟิล์มที่เป็น มาจะมี 3 ชั้น ชั้นอยู่กับสูตรของฟิล์มที่ต้องการและเม็ดพลาสติกถูกดูดชั้นไปสู่ถังเก็บ (Hopper) และจะมีชุดปล่อยเม็ดที่จะเป็นตัวกำหนดอัตราส่วนของเม็ดพลาสติกที่ชั้นฟิล์มและอัตราส่วนของ เม็ดพลาสติกในแต่ละชั้น และส่งลำเลียงลงสู่สกรูส่งซึ่งมีตัวให้ความร้อน (Heater) ที่อุณหภูมิ ประมาณ 200 องศาเซลเซียส และส่งพลาสติกที่ถูกหลอมเหลวผ่านหัวได (Die) ซึ่งรักษาความร้อน ไว้โดยชีตเตอร์ อุณหภูมิประมาณ 180 องศาเซลเซียส โดยพลาสติกที่หลอมเหลว จะมีการหล่อเย็น ฟิล์มโดยปกติจะใช้ลมเป่ารอบ ๆ ลูกโป่ง โดยใช้เหวนหล่อเย็นเป็นตัวกระจายลม ซึ่งต้องทำ หน้าที่หลัก ๆ 3 ประการ คือ ด้องมีขีดความสามารถในการหล่อเย็นได้อย่างเพียงพอ ต้องประกอบ ลูกโป่งให้คงที่ (ไม่แกว่งหรือสั่น) และส่งกระแสลมเย็นและจะมีเชิงเชื้อร์ควบคุมความหนาและ ขนาดของฟิล์มที่เป้าออกมาและส่งผ่านไปยังอุปกรณ์ดึงม้วนฟิล์มจะทำการรีดลมที่อยู่ในลูกโป่ง หลังจากนั้นฟิล์มผ่านไปยังใบมีดผ่าข้างซึ่งจะทำหน้าที่แยกฟิล์มที่เป้าออกมาเป็นลักษณะท่อให้แยก ออกเป็นแผ่น ลูกสำลียงผ่านชุดเก็บม้วน (Winder) ฟิล์มจะถูกกรอเข้าม้วน ฟิล์มที่ได้จะมีขนาด ความยาวและความกว้างที่กำหนด โดยหลักการทำงานของเครื่องเป้าฟิล์มตามภาพที่ 4-1




ภาพที่ 4-1 หลักการทำงานของเครื่องเป่าพิล์ม

### ส่วนประกอบหลักของเครื่องเป่าพิล์ม

#### 1. ชุดคุณเม็ดและชุดผสมเม็ดพลาสติก (Blender)


เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผสมเม็ดพลาสติกให้ได้ตามสัดส่วนที่กำหนด ประกอบด้วย 3 ชุด คือ A-B-C แยกตามชุดหลอมเม็ดพลาสติก และแต่ละชุดจะสามารถผสมพลาสติกได้ 3 ชนิด ตัวอย่างชุด A จะมี Am-A1-A2 โดยชุดคุณเม็ดและชุดผสมเม็ดพลาสติกประกอบด้วยชิ้นส่วน เช่น โครงสร้างของเครื่องผสมเม็ดพลาสติก, มอเตอร์ผสมเม็ดพลาสติก ชุด A-B-C, แปรงถ่านมอเตอร์ เติมเม็ดพลาสติก, ชุด Am-A1-A2, ชุด Bm-B1-B2, ชุด Cm-C1-C2, ชุดไอลด์เซลล์, ชุดแปรง สัญญาณ ไอลด์เซลล์และระบบอุ่น ไซร์อุ่น ก๊อกลม เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 4-2



ภาพที่ 4-2 ชุดดูดเม็ดและชุดผสมเม็ดพลาสติก (Blender)

### 2. ชุดหลอมเม็ดพลาสติกและตะแกรงกรองสิ่งแปลกปลอม (Extruder)

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับเม็ดพลาสติกจากชุดผสมเม็ดมาทำการหลอมเม็ดพลาสติกด้วยชุดหีตเตอร์และชุดสกรูจะหมุนตันพลาสติกที่หลอมออกที่ชุดหัวได มีส่วนประกอบหลัก เช่น มอเตอร์ Extruder A-B-C, มอเตอร์ระบบความร้อน Extruder A-B-C, ชุดหีตเตอร์, ชุดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและชุดสกรู เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 4-3



ภาพที่ 4-3 ชุดหลอมเม็ดพลาสติกและตะแกรงกรองสิ่งแปลกปลอม (Extruder)

### 3. ชุดเป่าขึ้นรูปฟิล์ม (Die Head)

เป็นอุปกรณ์ที่รับพลาสติกที่หลอมจากชุดหลอมเม็ดพลาสติก A, B, C มารวมกันที่ชุดเป่าขึ้นรูปฟิล์มก่อนที่จะทำให้ฟิล์มที่หลอมเป่าออก มีส่วนประกอบหลัก เช่น ชุดหัวได, ชุดหีตเตอร์ และชุดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เป็นต้น ดังภาพที่ 4-4



ภาพที่ 4-4 ชุดเป่าขึ้นรูปพิล์ม (Die Head)

#### 4. ชุดเป่าลมเย็นให้พิล์มเช็ตตัว (IBC Airing)


เป็นชุดที่ทำหน้าที่เป่าลมเย็นให้พิล์มที่หลอมออกมาจากหัวไกเซ็ตตัวและเป็นชุดที่ปรับขนาดความกว้างของพิล์มด้วยการเพิ่มลดลมที่อยู่ในปอร์ฟิล์ม ทำให้ปอร์ฟิล์มขยายขนาดกว้างมีส่วนประกอบหลัก เช่น ชุดพัดลมดูดลมออกและชุดควบคุมขนาดของปอร์ฟิล์ม เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 4-5



ภาพที่ 4-5 ชุดเป่าลมเย็นให้พิล์มเช็ตตัว (IBC Airing)

#### 5. ชุดทำความเย็น (Chiller Unit)


เป็นชุดที่ทำหน้าที่สร้างลมเย็นส่งให้ชุดเป่าลมเย็นให้พิล์มเช็ตตัว (IBC Airing) เพื่อส่งให้กับชุดเป่าลมเย็นให้พิล์มเช็ตตัว (IBC Airing) มีส่วนประกอบหลัก เช่น คอมเพรสเซอร์, ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน, แมงกอลล์ร้อน, แมงกอลล์เย็น, มอเตอร์ โบลเวอร์วาร์ว, ปั๊มน้ำ, หอผงน้ำเย็นและชุดโซลินอยด์ เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 4-6



ภาพที่ 4-6 ชุดทำความเย็น (Chiller Unit)

#### 6. ชุดปรับหนา-บางและหน้ากากว้างฟิล์ม

เป็นชุดที่ทำหน้าที่อ่านขนาดความหนาและหน้ากากว้างของฟิล์มที่เป่าขึ้นรูปขึ้นมาเพื่อความคุณให้ความหนาอยู่ในสเปค ในการถูกพิมพ์ฟิล์มหนา-บางกว่าสเปคจะส่งสัญญาณสั่งให้อิตเตอร์ที่อยู่รอบหัวได้ให้ปรับหนา-บางของฟิล์ม และกรณีที่ฟิล์มนี้ขนาดหน้ากากว้างไม่ได้สเปคจะส่งสัญญาณแจ้งให้ชุดเป่าลมเย็นให้ฟิล์มเข็ตตัว (IBC Airing) เพื่อปรับลมที่จ่ายให้ไปรังฟิล์มนี้ส่วนประกอบหลัก เช่น หัวอ่านหนา-บาง, สายพานขับหัวอ่าน, ชุดอิตเตอร์รอบหัวได้, ชุดจ่ายลมเข้าไปรังฟิล์ม และลูกกลิ้ง เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 4-7



ภาพที่ 4-7 ชุดปรับหนา-บางและหน้ากากว้างฟิล์ม

### 7. ชุดรีดลม (Bubble Cage)


เป็นชุดที่ทำหน้าที่รีดลมในปอร์ฟิล์มออก เพื่อควบคุมให้ขนาดของหน้ากว้างฟิล์มคงที่ และง่ายต่อการส่งในกระบวนการต่อไป มีส่วนประกอบหลัก เช่น ชุดลูกกลิ้งหนึบและชุดระบบออกลมไอดรอลิกส์ เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 4-8



ภาพที่ 4-8 ชุดรีดลม (Bubble Cage)

### 8. ชุดเกลี่ยความหนาฟิล์ม (Hual Off)


เป็นชุดที่ทำหน้าที่เกลี่ยขนาดความหนาของฟิล์ม ให้กระจายก่อนทำการเก็บม้วนด้วย การหมุน เพื่อให้ตำแหน่งของฟิล์มยับเปลี่ยน มีส่วนประกอบหลัก เช่น ชุดลูกกลิ้ง, มอเตอร์ Upper Nip, สายพาน, กรองฝุ่น, มอเตอร์โนลเวอร์ชุด Turning Bar 1, มอเตอร์โนลเวอร์ชุด Turning Bar 2, Pressure Regulator เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 4-9



ภาพที่ 4-9 ชุดเกลี่ยความหนาฟิล์ม (Hual Off)

### 9. ชุดระเบิดผิวฟิล์ม (Corona Treatment)


เป็นชุดที่ทำหน้าที่ยิงกระแสไฟฟ้าไปที่ผิวฟิล์ม เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้ผิวฟิล์มสามารถยึดติดกับสีพิมพ์ในกรณีที่นำไปประกอบติด หรือ ยึดติดกับหมึกพิมพ์ในกรณีที่นำไปใช้ในการพิมพ์ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก เช่น แท่งอิเล็กโทรดและชุดลูกกลิ้ง เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 4-10



ภาพที่ 4-10 ชุดระเบิดผิวฟิล์ม (Corona Treatment)

### 10. ชุดเก็บม้วนฟิล์ม (Winder)


เป็นชุดที่ทำหน้าที่ผ่าข้างเพื่อทำการแยกฟิล์มเป็นแผ่นและทำการม้วนเก็บส่วนประกอบหลัก เช่น ชุดมีดผ่าข้าง, มอเตอร์ตีม้วนชุดเก็บม้วนขา A, มอเตอร์ตีม้วนชุดเก็บม้วนขา B, สายพาน, มอเตอร์ และระบบอุกค์มิลลิสต์ เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 4-11



ภาพที่ 4-11 ชุดเก็บม้วนฟิล์ม (Winder)

## ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานกรณีศึกษา

1. พิล์มน้ำมันบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้ในการทำบรรจุภัณฑ์เป็นชนิด เทอร์โมพลาสติก จะใช้พลาสติกประเภทนี้ เช่น Low Density Polyethylene (LDPE), High Density Polyethylene (HDPE), Ethylene vinyl acetate (EVA), Ethylene Vinyl Alcohol Polymer (EVOH) ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ต้องการของบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทและความต้องการของลูกค้า แสดงกระบวนการผลิตดังภาพที่ 4-12



ภาพที่ 4-12 กระบวนการผลิตพิล์มน้ำมันบรรจุภัณฑ์

2. บรรจุภัณฑ์ประเภทอ่อน ซึ่งมีชนิดพิล์มน้ำมันที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่อนดังนี้

2.1 Low Density Polyethylene (LDPE)

2.2 High Density Polyethylene (HDPE)

2.3 Orientation Polypropylene (OPP)

#### 2.4 Cast Polypropylene (CPP)


#### 2.5 Polyethylene Terephthalate (PET)

#### 2.6 Metallising Polyethylene Terephthalate (MPET)

#### 2.7 Metallising Cast Polypropylene (MCPP)

พิล์นที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น (Primary Package) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสินค้าพิล์น

ที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ได้แก่ CPP (Cast Polypropylene) เช่น บรรจุภัณฑ์บรรจุของสดฟอก,  
บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เป็นต้น และบรรจุภัณฑ์รอง (Secondary  
Package) เพื่อรับเพิ่มเติมจากบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น หรือถุงอื่น ๆ ที่ใช้บรรจุอีกชั้น เช่น บรรจุภัณฑ์  
บรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร เช่น เป็นต้น ดังแสดงกระบวนการผลิตของบรรจุภัณฑ์  
ดังภาพที่ 4-13



ภาพที่ 4-13 กระบวนการผลิตของบรรจุภัณฑ์

### รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติการชำรุดของเครื่องจักร

การประเมินรูปแบบบำรุงรักษาที่ผ่านมา โดยเป็นการประเมินหารูปแบบการบำรุงรักษาที่เหมาะสมของแต่ละส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ผ่านมา เพื่อนำไปกำหนดวิธีการประเมินระยะเวลาการบำรุงรักษาที่เหมาะสม แสดงดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 รูปแบบของการประเมินรูปแบบบำรุงรักษาแต่ละส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	รูปแบบการประเมินการบำรุงรักษา
Extruder	มี	ด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
Blender	มี	ด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
IBC Airing	มี	ด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
Bubble cage	มี	ด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
Haul-Off	มี	ด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
Corona	มี	ด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
Winder	มี	ด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
Die head	ไม่มี	ด้านความน่าเชื่อถือ
Chiller Unit	ไม่มี	ด้านความน่าเชื่อถือ

จากตารางที่ 4-2 รูปแบบการประเมินรูปแบบการบำรุงรักษาที่ผ่านมาพบว่าจะมีบางส่วนประกอบที่ขาดแผนการบำรุงรักษา ทำให้ขาดข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ผ่านมา ดังนั้นผู้วิจัยทำการประเมินลักษณะรูปแบบการประเมินด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร ดังนี้คือ

- กรณีมีแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะใช้รูปแบบการประเมินการบำรุงรักษา ด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เพราะสามารถที่จะรวมรวมต้นทุนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและต้นทุน การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขที่ผ่านมาได้ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจบำรุงรักษาเชิงป้องกันใน ชุดที่มีค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาร่วมค่าสูด
- กรณีไม่มีแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ผ่านมา จะใช้รูปแบบการประเมิน การบำรุงรักษาด้านความน่าเชื่อถือ ลักษณะการบำรุงรักษาที่ผ่านมาเป็นแบบเชิงแก้ไข ซึ่งไม่มี

ต้นทุนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทำให้วิธีการนี้จะทำการตัดสินใจบำรุงรักษาในจุดที่มีค่าความน่าเชื่อถือที่กำหนด

รูปแบบทั้ง 2 กรณี จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายด้วยของข้อมูลการขัดข้องของส่วนประกอบของเครื่องเป้าพิล์ม เพื่อหาว่ารูปแบบการกระจายตัวของข้อมูลการขัดข้องของส่วนประกอบของเครื่องเป้าพิล์ม เป็นรูปแบบการแยกแข่งแบบใด โดยทำการเก็บข้อมูลของ การขัดข้องของเครื่องจักรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2553 จากแบบฟอร์มประวัติเครื่องจักร โดยรูปแบบการประเมินการบำรุงรักษานี้ 2 รูปแบบ คือ

### 1. รูปแบบการประเมินการบำรุงรักษาด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

ลักษณะของการบำรุงรักษาทั่วไป คือมุ่งเน้นให้ เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ นั้นก็ต้องมี ค่าใช้จ่ายแต่หากเราทำการบำรุงรักษามากจนเกินไป ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นตาม ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ ไม่ต้องการ ดังนั้นรูปแบบการบำรุงรักษาที่เหมาะสม คือ มุ่งเน้นให้เกิดค่าใช้จ่ายต่ำสุด โดยทำการ หาช่วงเวลาการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่เหมาะสม เพื่อทำให้เกิดความสมดุลของค่าใช้จ่ายของ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อทำให้เกิดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาที่ ต่ำสุด โดยทำการรวมรวมข้อมูลดังนี้

#### 1.1 รวบรวมข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายตามรอบของการบำรุงรักษา

ความถี่ของการขัดข้องของส่วนประกอบหลังจากการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ข้อมูลในส่วนนี้จะพิจารณาความถี่ของการขัดข้องหลังจากการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อนำไปหารูปแบบของการแยกแข่ง และพิจารณารอบการบำรุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุดต่อไป

ตารางที่ 4-3 ความถี่ของการขัดข้องของส่วนประกอบหลังจากการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

เดือน	ความถี่ของการขัดข้องของส่วนประกอบหลังจากการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (ครั้ง)							
	Extruder	Blender	IBC Air ring	Bubble cage	Haul-Off	Corona	Winder	
1	1	0	0	0	1	0	1	
2	0	1	2	0	2	0	2	
3	1	0	0	0	0	0	2	
4	0	1	0	1	0	1	1	
5	0	0	0	0	2	1	0	
6	1	0	1	0	0	0	0	
7	0	1	0	0	0	0	1	

ตารางที่ 4-3 ความถี่ของการขัดข้องของส่วนประกอบหลังจากการทำการบำบูรณรักษางาน (ต่อ)

เดือน	ความถี่ของการขัดข้องของส่วนประกอบหลังจากการทำการบำบูรณรักษางาน (ครั้ง)							
	Extruder	Blender	IBC Air ring	Bubble cage	Haul-Off	Corona	Winder	
8	0	0	1	0	0	0	1	
9	0	0	1	2	0	1	1	
10	0	0	0	0	0	0	1	
11	0	2	0	1	0	0	0	
12	0	1	0	1	1	1	0	

## 1.2 สรุปค่าใช้จ่ายการบำบูรณรักษางาน (ครั้ง)

ขั้นตอนนี้ทำการสรุปค่าใช้จ่ายของการบำบูรณรักษางาน เช่น ค่าแรงงาน

ค่าอะไหล่ ค่าวัสดุคงที่ ค่าสัญเสียโอกาสการทำกำไร ของแต่ละรอบของการบำบูรณรักษาก้าด้วยวิธีการเปลี่ยนชิ้นส่วน ซึ่งค่าใช้จ่ายของการบำบูรณรักษาของงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

### 1.2.1 การบำบูรณรักษางานในขณะที่เครื่องเป้าฟิล์มทำงาน รูปแบบ

การบำบูรณรักษาก้าดังนี้จะไม่กระทบต่อเวลาการผลิต ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของค่าแรงงานในการทำการบำบูรณรักษางาน เช่น ค่าแรงงาน โดยเฉลี่ยประมาณ 90 นาที/ล็อต ซึ่งเวลาการรอเวลา ขึ้นอยู่กับขนาดความยาวของม้วนงาน โดยเฉลี่ยประมาณ 90 นาที/ล็อต ซึ่งเวลาการรอเวลา ไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายการผลิต จะมีเฉพาะค่าใช้จ่ายจากการหล่อลีนที่จะคิดคำนวณค่าใช้จ่ายที่เป็นสารหล่อลีนเท่านั้นซึ่งน้อยมาก

### 1.2.2 การบำบูรณรักษางานในขณะที่เครื่องจักรหยุดเครื่อง สาเหตุที่ต้องทำการบำบูรณรักษางานในขณะที่เครื่องจักรหยุดทำงาน เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ตรวจสอบหรือไม่สามารถกระทำในขณะที่เครื่องเป้าฟิล์มทำงาน ในการบำบูรณรักษางานในลักษณะจะมีค่าใช้จ่ายการบำบูรณรักษาก้าดูงสูง เนื่องมาจากการต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะ เครื่องเป้าฟิล์มหยุดทำงานดังนี้

#### 1) ค่าแรงงานของการบำบูรณรักษางาน (ครั้ง)

พิจารณาจากค่าแรงงานของพนักงานที่คุณเครื่องเป้าฟิล์ม นอกจากจะรับผิดชอบด้านการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์แล้ว พนักงานที่คุณเครื่องจักรจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำบูรณรักษาก้าด้วยวิธีการให้มีสภาพพร้อมใช้งานและเพื่อยืดอายุชิ้นส่วน อุปกรณ์ให้มีอายุที่ยาวนานขึ้น ซึ่งอัตราค่าแรงงานเฉลี่ยของพนักงานฝ่ายผลิต จะแสดงตามตารางที่ 4-4

ตารางที่ 4-4 อัตราค่าแรงงานเฉลี่ยของพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่ง	เงินเดือน (บาท)	ค่าแรงงานเฉลี่ย (บาท/ชั่วโมง)
หัวหน้าเครื่อง	13,000	54.17
พนักงานเครื่องเป่าฟิล์ม	8,000	33.33
พนักงานเครื่องเป่าฟิล์ม	8,000	33.33
ค่าแรงงานเฉลี่ย		40.25

## 2) ค่าอะไหล่

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เกิดจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์หมดสภาพหรือ ใกล้หมดสภาพในการใช้งาน จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เครื่องจักร เกิดการขัดข้องในช่วงที่เครื่องจักรทำงาน เพื่อลดการสูญเสียที่เกิดขึ้น ในช่วงเครื่องจักรขัดข้อง เพราะการขัดข้องประเภทนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูง ได้ทำการสรุปรายการอุปกรณ์ที่ทำการเปลี่ยน และมูลค่าในแต่ละปี ดังแสดงในตารางที่ 4-5

ตารางที่ 4-5 สรุปรายการอุปกรณ์ที่ทำการเปลี่ยนและมูลค่าในแต่ละปี

ส่วนประกอบ	รายการอุปกรณ์ที่ทำการเปลี่ยน
Extruder	- โซ่, ลูกปืน
Blender	- แบร์งถ่านนมอเตอร์ผสมเม็ดพลาสติก
IBC Air ring	- สายพาน, ซีลนมอเตอร์ปั๊มน้ำ
Bubble cage	- ลูกปืน
Haul-Off	- ซีลนมอเตอร์ปั๊มน้ำ
Corona	- ยางโโคโน่, ช์โโคโน่
Winder	- โซ่, ลูกปืน

### 3) ค่าวัตถุดิบ

ปริมาณความเสียหายด้านวัตถุดิบเฉลี่ยของเครื่องเป่าฟิล์ม ในการหดเครื่องเป่าฟิล์ม เพื่อทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันค่าปี จะทำการหดเครื่องจักรซึ่งจะทำให้สูญเสียในส่วนค่าวัตถุดิบที่ค้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการหดเครื่องจักร เมื่องจากจะต้องมีวิธีการหด โดยใช้มีดพลาสติกชนิด Processing Aid ที่มีคุณสมบัติช่วยเวลาหดเครื่องจักร พลาสติกเหลว ที่ค้างในชุดหดомเม็ดพลาสติกและตะแกรงกรองสิ่งแปลกปลอม (Extruder) จะไม่ได้สัมผัสกับผนังกระบอกด้านในที่เป็นโลหะโดยตรง เนื่องจากมีสารเทปล่อนเคลือบเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ กันอยู่ ดังนั้น ช่วงเครื่องจักรทำงานใหม่อีกรั้ง พลาสติกที่ค้างอยู่ภายในชุดหดомเม็ดพลาสติกและตะแกรงกรองสิ่งแปลกปลอม (Extruder) จะได้รับความร้อนใหม่อีกรั้ง ซึ่งก็จะไม่ได้รับความร้อนโดยตรง เนื่องจากมีแผ่นฟิล์มที่เป็นสารเทปล่อนเคลือบดีดอยู่ โอกาสที่เสื่อมสภาพของพลาสติกหรือเกิดการไหม้กัดลงด้วย ทำให้เกิดการสูญเสียจากชุดทำงานแผ่นฟิล์มน้อยลงด้วยช่วงขึ้นฟิล์มแรก ๆ ในช่วงการหดเครื่องจักร เพื่อเป็นการลดปัญหาการเกิดเม็ดใหม่ในชุดหดомเม็ดพลาสติกและตะแกรงกรองสิ่งแปลกปลอม (Extruder) เนื่องจากยังมีความร้อนสะสมอยู่ โดยวัตถุดิบที่ต้องสูญเสียจะประกอบด้วยวัตถุดิบช่วงหดเครื่องจักร และวัตถุดิบที่สูญเสียอีกส่วน คือ การสูญเสียการตั้งงาน โดยการคิดมูลค่าความเสียหายจะเท่ากับราคามีดพลาสติกเฉลี่ย 47 บาท/ กิโลกรัม หักลบราคาขายเศษฟิล์ม (ของเสีย) 31 บาท/ กิโลกรัม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 16 บาท/ กิโลกรัม จะนำค่าดังกล่าวไปคิดมูลค่าความเสียหายด้านวัตถุดิบในแต่ละปี แสดงดังตารางที่ 4-6

ตารางที่ 4-6 ปริมาณความเสียหายด้านวัตถุดิบของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ว/ด/ป	ปริมาณความเสียหายด้านวัตถุดิบ		
	หดเครื่องจักร (กิโลกรัม/ปี)	การตั้งงาน (กิโลกรัม/ปี)	มูลค่าความเสียหาย (บาท/ปี)
3/1/2550	234	158	5,488
3/1/2551	253	135	5,432
3/1/2552	241	157	5,572
3/1/2553	259	150	5,726
มูลค่าความเสียหายเฉลี่ย (บาท/ปี)			5,555

#### 4) ค่าสูญเสียโอกาสการทำกำไร

ในส่วนนี้เป็นการหาค่าโอกาสการทำกำไรในส่วนของเครื่องเป่าพิล็อก ในช่วงที่ เครื่องจักรหยุดทำงาน และมีวิธีการคำนวณหาค่าสูญเสียโอกาสการทำกำไร แสดงดังต่อไปนี้

ก) ปั๊บันราคามีดพลาสติก (PVC Resin) = 47 บาท/ กิโลกรัม

ข) ราคาของน้ำวนพิล์มน้ำรูปแบบที่ = 115 บาท/ กิโลกรัม

ก) ดังนั้นค่าเพิ่มที่โรงงานได้รับ=105 บาท/กิโลกรัม - 47 บาท / กิโลกรัม =

58 บาท/ กิโลกรัม

๑) ปั๊กขุบัน ๑ ชั่วโมง เครื่องเป่าไฟล์ม ๑ สามารถผลิตได้ = 250 กิโลกรัม

แสดงว่าใน 1 ชั่วโมงจะได้เพิ่มค่าเพิ่ม (Value Added) =  $58 \times 250 = 14,500$  บาท/ชั่วโมง

(ค่าที่คำนวณยังไม่ได้หักต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมของบริษัท)

หลังจากที่ทำการศึกษาโครงสร้างค่าใช้จ่ายของการนำร่องรักษาเพิงป้องกัน

ขั้นตอนต่อไปทำการสรุปค่าใช้จ่ายของการนำร่องรักษางานป้องกันที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ซึ่ง

ค่าใช้จ่ายของการรักษาเชิงป้องกันจะแปรผันโดยตรงกับเวลาที่ใช้ในการนํารังรักษาเชิง

「ถึงกัน ใจคู่ไฟจ่ายในแต่ละวันแต่ต่างกัน จากสาเหตุต้านเวลาการทำงานรักษา ส่งผลให้

ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานฝ่ายผลิต และค่าสกัดเสีย โอกาสการทำกำไรไม่เท่ากันในระยะเวลาก่อน

ตัวอย่างอื่นๆ ที่จ่ายเงินจำนวนคงที่ คือ ก้อนของส่วนแบ่งก่อสร้างที่มีกำหนดชำระตามกำหนดเวลา (IBC)

ring) ใจกลางที่ 4-7 และหัวใจรูปอิฐจั่วห้องรับแขกชั้นสองคันฉลุลายและห้องครัว

พิลับ ใจส่วนกลางอ่อน ของครีดองเป้าพิลับดังนี้ลดลงในตัวรุ่งที่ 4-8

ตารางที่ 4-7 สรุปจ่าใช้จ่ายการนำร่องรักษาเชิงป้องกันและยับยั้งโรคเครื่องเป้าพิล์ม

ของส่วนประภากอนชุดเป้าลมเย็นให้พิล์มเซ็ตตัว (IBC Air Ring)

- กำหนดให้ A คือ อัตราค่าแรงงานเฉลี่ย (บาท/ชั่วโมง)  
 B คือ จำนวนพนักงานพนักงานฝ่ายผลิต  
 C คือ เวลาการสูญเสียจากการบำรุงรักษาเครื่องจักร (ชั่วโมง)  
 D คือ ราคาอะไหล่ (บาท/ชิ้น)  
 E คือ จำนวนอะไหล่ที่ใช้  
 F คือ ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุคงที่ต้องสูญเสียเฉลี่ย ในการหยุดเครื่องจักร (บาท/ครั้ง)  
 G คือ ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุคงที่ต้องสูญเสียเฉลี่ย ในการตั้งงาน (บาท/ครั้ง)  
 H คือ อัตราการทำกำไรของเครื่องเป้าฟิล์ม (บาท/ชั่วโมง)

ตารางที่ 4-8 สรุปค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเฉลี่ยของหุตเครื่องเป้าฟิล์มในช่วง  
ปี พ.ศ. 2550-2553

ส่วนประกอบ	ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเฉลี่ย (บาท/ปี)
Extruder	18,378
Blender	9,372
IBC Airing	25,591
Bubble cage	15,864
Haul-Off	20,065
Corona	205,735
Winder	25,015

### 1.3 สรุปค่าใช้จ่ายเชิงบำรุงรักษาเชิงแก้ไข

ในการสรุปค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแก้ไขให้เครื่องจักรสามารถที่จะกลับมาทำงานได้อีกงวด โดยค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข จะมีโครงสร้างของค่าใช้จ่ายเหมือนกันกับค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะแตกต่างเพียงเพิ่มค่าใช้จ่ายของพนักงานซ่อมบำรุงเข้ามาในโครงสร้างของค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งประกอบด้วย ค่าแรงงานพนักงานซ่อมบำรุง, ค่าแรงงานพนักงานฝ่ายผลิต, ค่าอะไหล่, ค่าวัสดุคงที่, ค่าสูญเสีย โอกาสการทำกำไร โดยแสดงด้วยข้อมูลค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขของส่วนประกอบชุด เป้าลมเย็นให้เช็ตตัว (IBC Air ring) ตั้งตารางที่ 4-9 จากนั้นทำการสรุปค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา

เชิงแก้ไข ในส่วนอื่น ๆ ของเครื่องเป่าฟิล์ม โดยสรุปค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขเฉลี่ยของส่วนประกอบเครื่องเป่าฟิล์มคงตาร่างที่ 4-10 โดยข้อมูลในส่วนนี้จะนำไปเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการโปรแกรมคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องเป่าฟิล์มต่อไป

ตารางที่ 4-9 สรุปค่าใช้จ่ายการนำร่องรักษางาชีวิญญาณส่วนประกอบชุดปราบเย็นให้พัฒนาชุด (IBC Air ring)

ชื่อครื่องจักร: เครื่องปฏิรูป		รหัสครื่องจักร : BF1										ตัวบ่งบอก: IBC Air ring		
ว/ด/ป	เลขที่	ค่าน้ำหนัก พนักงานชั่วโมง		ค่าน้ำหนัก พนักงานฝ่ายผลิต			ค่าตอบแทน		ค่าวัสดุใบ		ค่าใช้เสื้อผ้าส์ การสำหรับ		ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
13/9/2550	BF#50/09/13	44.44	3	5.5	40.27	3	5.5	34,537	3,770	2,570	14,500	5.5	122,024	
11/12/2551	BF#51/12/11	44.44	3	1.5	40.27	3	1.5	14,847	3,520	2,120	14,500	1.5	42,618	
22/12/2551	BF#51/12/22	44.44	3	0.5	40.27	3	0.5	2,896	3,080	1,980	14,500	0.5	15,333	
12/2/2553	BF#53/02/12	44.44	3	1	40.27	3	1	14,558	3,960	2,340	14,500	1	35,612	
ค่าใช้จ่ายในการนำร่องรักษาซึ่งแก้ไขเบ็ดเตล็ด													53,897 บาท/ปี	

กำหนดให้ A คือ เวลาเฉลี่ยของการแก้ไข (นาที)

- B คือ จำนวนพนักงานซ่อมบำรุงที่ทำการซ่อมแก้ไขเครื่องจักร
- C คือ ค่าแรงงานของพนักงานเครื่องเป้าฟิล์ม (บาท/ นาที)
- D คือ ค่าแรงงานของพนักงานคุณเครื่องเป้าฟิล์ม (บาท/ นาที)
- E คือ จำนวนพนักงานคุณเครื่องจักรซ่อมบำรุงที่ทำการซ่อมแก้ไขเครื่องจักร
- F คือ ค่าอะไหล่ที่ใช้ในงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
- G คือ ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุคิดที่ต้องสูญเสียเฉลี่ย ในการหยุดเครื่องจักร (บาท/ ครั้ง)
- H คือ ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุคิดที่ต้องสูญเสียเฉลี่ย ในการตั้งงาน (บาท/ ครั้ง)
- I คือ ค่าสูญเสียโอกาสการทำกำไร (14,500 บาท/ ชั่วโมง)

ตารางที่ 4-10 สรุปค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขเฉลี่ยของส่วนประกอบเครื่องเป้าฟิล์ม

ลำดับ	ส่วนประกอบ	ค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขเฉลี่ย(บาท/ ปี)
1	Extruder	57,313
2	Blender	33,958
3	IBC Air ring	53,897
4	Bubble cage	25,121
5	Haul-off	20,065
6	Corona	205,735
7	Winder	11,508

### วิเคราะห์แจกแจงข้อมูลการชำรุด และโภมดการเสีย

ในขั้นตอนการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยหายนะว่า สามารถเข้ารูปสนิทกับการแจกแจงในแบบต่าง ๆ ที่เป็นไปได้หรือไม่ โดยรูปแบบการแจกแจงที่ทดสอบ คือ การแจกแจงไวบูลล์ (Weibull Distribution) การแจกแจงเลขที่กำลัง (Exponential Distribution) การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) และการแจกแจงล็อกปกติ (Lognormal Distribution) ทั้งนี้เพื่อจากเป็นการแจกแจงทางสถิติที่พบได้บ่อยในงานด้านความน่าเชื่อถือ


เบื้องต้นการสรุปช่วงเวลาการเสียหายของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยกัน 2 แบบ โดยพิจารณาจากแผนการนำร่องรักษาเชิงป้องกัน คือ

1. ข้อมูลช่วงเวลาความเสี่ยหายของชิ้นส่วนอุปกรณ์สรุปตามรอบการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน


รูปแบบการนำร่องรักษาที่ผ่านมา การปรับปรุงแผนการนำร่องรักษาฯด้วยการปรับแผนให้เข้ากับสภาพของเครื่องจักร ส่งผลให้การนำร่องรักษาฯด้วยความคุ้นค่าของแผนในส่วนของรูปแบบการประเมินด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมจะพิจารณาตามส่วนประกอบดังนี้

#### ๑.๑ ชุดเป่าลมเย็นให้ฟิล์มเช็คด้ว (IBC Air ring)


นำข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายจากตารางที่ 4-4 ความถี่ของการขัดข้องของส่วนประกอบหลังจากการทำการบำบัดรักษาเชิงป้องกันของชุดเป้าลมเย็นให้พิล์มเข็ดตัว (IBC Air ring) มาวิเคราะห์หารูปแบบการแจกแจงของข้อมูลด้วยการวัดกราฟความน่าจะเป็น (Probability Plotting) ด้วยโปรแกรม Minitab R14 ฟังก์ชัน Stat > Reliability/Survival > Distribution Analysis (Right Censoring) > Parametric Distribution Analysis กำหนดการแจกแจงแบบไวบูลล์ (Weibull Distribution) ผลที่ได้ดังภาพที่ 4-14 การแจกแจงเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution) ผลที่ได้ดังภาพที่ 4-15 การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผลที่ได้ดังภาพที่ 4-16 และการแจกแจงล็อกปกติ (Lognormal Distribution) ผลที่ได้ดังภาพที่ 4-17




ภาพที่ 4-14 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงแบบไวบูลล์ (Weibull Distribution)



ภาพที่ 4-15 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงเลขซึ่งกำลัง (Exponential Distribution)



ภาพที่ 4-16 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงปกติ (Normal Distribution)



ภาพที่ 4-17 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

ทำการเบริ่บเทียบค่า Anderson Darling (AD\*) ที่ได้จากการวิเคราะห์หารูปแบบ การแจกแจงของข้อมูลด้วยโปรแกรม Minitab R14 โดยพิจารณาค่า Anderson Darling (AD\*) ของ แต่ละการแจกแจงของข้อมูล ซึ่งจะพิจารณาค่า Anderson Darling (AD\*) ที่น้อยสุด ดังแสดงตารางที่ 4-11

ตารางที่ 4-11 ผลการเบริ่บเทียบค่า Anderson Darling (AD\*) ของชุดเป้าลมเย็นให้ฟิล์มเช็ตตัว (IBC Air ring)

	Weibull	Exponential	Normal	Lognormal
IBC Airing	1.843	2.234	1.781	1.954

ทำการวิเคราะห์หารูปแบบการแจกแจงของข้อมูลด้วยการวัดกราฟความน่าจะเป็น (Probability Plotting) จากข้อมูลสรุปความถี่ของการขัดข้องของส่วนประกอบเครื่องเป้าฟิล์ม หลังจากการทำการบำบัดรักษาเชิงป้องกัน ผลที่ได้คือ การเบริ่บเทียบค่า Anderson Darling (AD\*) ที่มีค่าน้อยที่สุด ในแต่ละส่วนประกอบเครื่องจักรรูปแบบการแจกแจงของส่วนประกอบ ดังกล่าวดังแสดงในตารางที่ 4-12

ตารางที่ 4-12 ผลการเปรียบเทียบค่า Anderson Darling (AD\*) ของส่วนประกอบเครื่องเป้าฟิล์ม

	Weibull	Exponential	Normal	Lognormal
Extruder	3.443	3.49	<u>3.441</u>	3.462
Blender	2.165	2.947	<u>2.172</u>	2.617
IBC Air ring	2.523	2.82	<u>2.436</u>	2.558
Bubble cage	2.527	3.784	<u>2.519</u>	2.697
Corona	2.819	3.281	2.795	<u>2.791</u>
Haul-Off	2.217	2.117	2.334	<u>2.083</u>
Winder	1.512	2.072	1.602	<u>1.448</u>

หลังจากพิจารณาค่า Anderson Darling (AD\*) ที่มีค่าน้อยที่สุดแล้ว นำค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงของส่วนประกอบเครื่องเป้าฟิล์มที่มีค่า Anderson Darling (AD\*) มีค่าน้อยที่สุดที่ได้จากการวิเคราะห์ของโปรแกรม Minitab R14 เพื่อนำไปใช้ในเป็นข้อมูลในการคีซ์ลงในโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อไป แสดงดังตารางที่ 4-13

ตารางที่ 4-13 ผลของค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงของส่วนประกอบเครื่องเป้าฟิล์ม

สรุปผลการแจกแจง	Parameter Distribution	
	Mean	St Dev
Extruder	Normal	3.333
Blender	Normal	7.833
IBC Airing	Normal	5.4
Bubble cage	Normal	9
Corona	Lognormal	8.096
Haul-Off	Lognormal	5.27
Winder	Lognormal	5.387

## รูปแบบการประเมินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้านความน่าเชื่อถือ

ลักษณะของการบำรุงรักษาด้านความน่าเชื่อถือ จุดประสงค์เพื่อให้ชั้นส่วนนั้นมีความน่าจะเป็นที่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามข้อกำหนดด้วยได้สภาวะเงื่อนไขและช่วงเวลาที่ชั้นส่วนหรือระบบนั้นทำงาน ดังแสดงขั้นตอนรูปแบบการประเมินการบำรุงรักษาด้านความน่าเชื่อถือ

### 1. รวมรวมช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure) ของชั้นส่วน

ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชั้นส่วนอุปกรณ์สรุปตามรอบช่วงเวลาความเสียหาย วิธีการนี้จะใช้กรณีที่รูปแบบการประเมินการบำรุงรักษาเป็นแบบความน่าเชื่อถือ มีส่วนประกอบที่เข้าเกณฑ์ คือ ชุดเป้าขึ้นรูปพิล์ม (Die Head) และ ชุดทำความเย็น (Chiller unit) โดยนำข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชั้นส่วน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทำการกระจายตัวบนเส้นของการแจกแจง แต่ละแบบ เพื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด ในขั้นตอนต่อไปดังนี้

#### 1.1 ชุดเป้าขึ้นรูปพิล์ม (Die Head)


นำข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure: TTF) จากตารางที่ 4-14 มาวิเคราะห์หารูปแบบการแจกแจงของข้อมูลด้วยการวาดกราฟความน่าจะเป็น (Probability Plotting) ด้วยโปรแกรม Minitab 14

ตารางที่ 4-14 ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure: TTF) ของชุดเป้าขึ้นรูปพิล์ม (Die Head)

ครั้งที่	ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure: TTF)
1	8,640
2	198,960
3	472,320
4	535,680
5	599,040

จากการทดสอบด้วยโปรแกรม Minitab R14 ด้วยฟังก์ชัน Stat > Reliability / Survival > Distribution Analysis (Right Censoring) > Distribution ID Plot ทำการกำหนด

การแจกแจงแบบ Weibull, Exponential, Normal, Log-Normal ผลจากการวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูลของชุด Die head ดังภาพที่ 4-18



ภาพที่ 4-18 การกระจายของข้อมูลของชุด Die Head

จากภาพที่ 4-18 พนว่า จำนวนข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดหัวได้ (Die Head) มีการกระจายอยู่บนเส้นของการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) เป็นจำนวนมากและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดเท่ากับ 0.901 ซึ่งแสดงว่า ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดหัวได้ (Die Head) มีความสนิทกับการแจกแจงปกติ (Normal Distribution)

เพื่อปืนยันผลที่ได้ทำการวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจง ได้จากโปรแกรม Minitab R14 ซึ่งจะทำการแจกแจงสถิติที่ใช้ทดสอบ ดังตารางที่ 4-15

ตารางที่ 4-15 วิธีการทดสอบภาวะสารุปสนิท (Goodness of Fit Test) ในแต่ละการแจกแจง

การแจกแจง	สถิติที่ใช้ทดสอบ
Normal/ Lognormal	Kolmogorov-Smirnov Test
Exponential	Bartlett 's Test
Weibull	Mann 's Test

โดยวิธีการทดสอบของชุดหัวไก (Die Head) การกระจายอยู่บนเส้นของการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ใช้วิธีการทดสอบภาวะสารูปสันนิที (Goodness of Fit Test) แบบ Kolmogorov-Smirnov Test เนื่องจากเป็นการทดสอบในรูปแบบการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1) กำหนดสมมติฐาน

$H_0$ : ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของ ชุดหัวไก (Die Head) เป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution)

$H_1$ : ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของ ชุดหัวไก (Die Head) ไม่เป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution)

2) กำหนดระดับนัยสำคัญ  $\alpha = 0.05$

3) เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบและคำนวณหาค่า

สถิติที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ Kolmogorov-Smirnov Test จากสถิติที่ใช้ทดสอบดังกล่าว สามารถหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ดังตารางที่ 4-16 ดังนี้

ตารางที่ 4-16 การคำนวณค่าพารามิเตอร์ของ Kolmogorov-Smirnov Test ในการทดสอบข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดหัวไก (Die Head)

i	$t_i$	ความน่าจะเป็น สะสม	$\left( \frac{i-1}{n} \right)$	$\frac{i}{n}$	$D_1$	$D_2$
1	8640	0.078	0.000	0.200	0.078	0.122
2	198960	0.256	0.200	0.400	0.056	0.144
3	472320	0.669	0.400	0.600	0.269	-0.069
4	535680	0.755	0.600	0.800	0.155	0.045
5	599040	0.828	0.800	1.000	0.028	0.172

ดังนั้น  $\max D_1 = 0.269$  และ  $\max D_2 = 0.1722$

เพราะจะนั้น Kolmogorov-Smirnov Test = 0.269

#### 4) หานรีเวณวิกฤต

ถ้า  $D_n < D_{critical}$  การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_0$  แต่ถ้า  $D_n \geq D_{critical}$  การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_1$  ทำการเปิดตาราง Kolmogorov-Smirnov Test ที่  $\alpha = 0.05$  และ  $n = 5$  (ภาคผนวก ข ตารางที่ ก-๑) ได้  $D = 0.05 = 0.3$  สรุปผล เมื่อong จาก  $D = 0.269 < D_{critical} = 0.3$  เพราะฉะนั้น การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_0$  ซึ่งหมายความว่า ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดหัวได้ (Die head) เป็นการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)


#### 1.2 ชุด Chiller Unit

นำข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure: TTF) จากตารางที่ 4-17 ทำการวิเคราะห์หารูปแบบการแจกแจงของข้อมูลด้วยการวัดกราฟความน่าจะเป็น (Probability Plotting) ด้วยโปรแกรม Minitab R14 ดังนี้

ตารางที่ 4-17 แสดงข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure: TTF) ของชุด Chiller Unit

ครั้งที่	ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure: TTF)
1	6,970
2	7,500
3	11,520
4	13,260
5	20,430
6	25,650
7	30,510
8	73,410
9	91,935
10	106,860
11	145,890
12	191,520

ทำการทดสอบด้วยโปรแกรม Minitab R14 ด้วยฟังก์ชัน Stat > Reliability/Survival > Distribution Analysis (Right Censoring) > Distribution ID Plot ทำการกำหนดการแจกแจงแบบ Weibull, Exponential, Normal, Log-Normal ผลที่ได้ภาพที่ 4-19



ภาพที่ 4-19 การกระจายของข้อมูลของชุดทำความเย็น (Chiller Unit)

จากภาพที่ 4-19 พนว่าจำนวนข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดทำความเย็น มีการกระจายอยู่บนเส้นของการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) เป็นจำนวนมากและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดเท่ากับ 0.976 ซึ่งแสดงว่า ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของ Chiller Unit มีความสนิทกับการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) เพื่อยืนยันผลได้ทำการวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงโดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Kolmogorov-Smirnov Test เมื่อจากเป็นการทดสอบในรูปแบบการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

### 1. กำหนดสมมติฐาน

$H_0$ : ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดทำความเย็นเป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

$H_1$ : ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดทำความเย็น ไม่ เป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

2. กำหนดระดับนัยสำคัญ  $\alpha = 0.05$   
 3. เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบและคำนวณหาค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ Kolmogorov-Smirnov Test และสถิติที่ใช้ทดสอบดังกล่าวสามารถหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ดังตารางที่ 4-18 ดังนี้

ตารางที่ 4-18 การคำนวณค่าพารามิเตอร์ของ Kolmogorov-Smirnov Test ในการทดสอบข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของ Chiller Unit

i	$t_i$	$\ln \frac{t_i}{t_{med}}$	ความน่าจะเป็นสะสม	$\left( \frac{i-1}{n} \right)$	$\frac{i}{n}$	$D_1$	$D_2$
1	1140	7.038784	0.041	0.000	0.083	0.041	0.042
2	2430	7.795647	0.138	0.083	0.167	0.054	0.029
3	2580	7.855545	0.149	0.167	0.250	-0.017	0.101
4	3120	8.045588	0.190	0.250	0.333	-0.060	0.143
5	6970	8.849371	0.422	0.333	0.417	0.089	-0.006
6	7500	8.922658	0.447	0.417	0.500	0.030	0.053
7	11520	9.35184	0.591	0.500	0.583	0.091	-0.008
8	13260	9.492507	0.637	0.583	0.667	0.054	0.030
9	20430	9.92476	0.764	0.667	0.750	0.097	-0.014
10	25650	10.1523	0.819	0.750	0.833	0.069	0.015
11	30510	10.32581	0.855	0.833	0.917	0.022	0.062
12	73410	11.20382	0.964	0.917	1.000	0.048	0.036

ดังนั้น  $\max D_1 = 0.097$  และ  $\max D_2 = 0.143$

เพราะฉะนั้น Kolmogorov-Smirnov Test = 0.156


#### 4. หมายเหตุ

ถ้า  $D_n < D_{critical}$  การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_0$  แต่ถ้า  $D_n \geq D_{critical}$  การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_1$  ทำการเปิดตาราง Kolmogorov-Smirnov Test ที่  $\alpha = 0.05$  และ  $n=12$  (ภาคผนวก ข-1) ได้  $D_{0.05} = 0.242$  สรุปผล เนื่องจาก  $D_1 = 0.156 < D_{critical} = 0.242$  เพราะฉะนั้น

การทดสอบสมมติฐานจะขอนรับ H0 ซึ่งหมายความว่า ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธข้อมูลช่วงเวลา  
ความเสียหายของ Chiller Unit เป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)


### สร้างโปรแกรมการตัดสินใจรอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร

ผู้วิจัยได้ออกแบบการทำงานของโปรแกรมทั้งหมด โดยแสดงดังภาพที่ 4-20 ลักษณะ  
โปรแกรมคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การคำนวณรอบ  
การบำรุงรักษาด้านค่าใช้จ่าย และการคำนวณรอบการบำรุงรักษาด้านค่าใช้จ่ายด้านความน่าเชื่อถือ



ภาพที่ 4-20 หน้าต่างเมนูหลักของโปรแกรมคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน


### 1. รูปแบบโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านความน่าเชื่อถือ



ภาพที่ 4-21 แผนภูมิของโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านความน่าเชื่อถือ

ในภาพที่ 4-21 แผนภูมิของโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านความน่าเชื่อถือ จะทำการคีย์ข้อมูลช่วงเวลาการขัดข้องของเครื่องจักร (Time to Failure) จะคีย์ข้อมูลเรียงจากน้อยไปมาก โดยจะกำหนดค่าความน่าเชื่อถือลงในโปรแกรม จะนำไปเปรียบเทียบกับค่าความน่าเชื่อถือจากการคำนวณของรูปแบบการแยกแข่งของข้อมูลที่ทำการเลือก มีทั้งหมด 4 แบบ คือ การแยกแข่งแบบปกติ, การแยกแข่งแบบลีอกปกติ, การแยกแข่งแบบไวบูลล์ และการแยกแข่งแบบเลขชี้กำลัง

### 2. รูปแบบโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านความน่าเชื่อถือ ของ การแยกแข่งแบบปกติ




ภาพที่ 4-22 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดคำนวณน้ำเชื้อถือ ของการแจกแจงแบบปกติ

จากภาพที่ 4-22 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะเป็นแผนภูมิคำนวณน้ำเชื้อถือ ของการแจกแจงแบบปกติ เริ่มต้นที่การคำนวณค่า  $\mu, \sigma$  และ ค่า  $Z$  โดยจะกำหนดค่า  $t$  เริ่มต้นเท่ากับ 1 จากนั้น โปรแกรมจะคำนวณหาค่าความน่าเชื่อถือ  $R(t) = 1 - Z$  โดยค่าความน่าเชื่อถือที่ได้จากการคำนวณจะนำไปเปรียบเทียบกับค่าความน่าเชื่อถือที่กำหนดข้างต้น ในการผีค่า  $R(t)$  ที่ไม่เท่ากัน โปรแกรมจะคำนวณขึ้น โดยปรับค่า  $t+1$  จะคำนวณจนกระทั่งค่าความน่าเชื่อถือที่กำหนดจะเท่ากับค่าความน่าเชื่อถือที่คำนวณ จะแสดงค่า  $t$  ที่หน้าจอ

ซึ่งค่าคงคล่าวจะเป็นค่าผลตอบเวลาการบำรุงรักษา (Time)

3. รูปแบบโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านความน่าเชื่อถือ ของการแจกแจงแบบล็อกปกติ




ภาพที่ 4-23 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดด้านความน่าเชื่อถือ ของการแจกแจงแบบล็อกปกติ

จากภาพที่ 4-23 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษา เชิงป้องกันดัง จะเป็นแผนภูมิด้านความน่าเชื่อถือ ของการแจกแจงแบบล็อกปกติ เริ่มต้นที่

การคำนวณค่า  $\mu, \sigma$  และ ค่า Z ซึ่งจะแตกต่างจากแผนภูมิด้านความน่าเชื่อถือของการแจกแจงแบบปกติ ในส่วนของการคำนวณค่า Z โดยจะกำหนดค่า t เริ่มต้นเท่ากับ 1 จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณหาค่าความน่าเชื่อถือ  $R(t) = 1 - Z$  โดยค่าความน่าเชื่อถือที่ได้จากการคำนวณจะนำไปเปรียบเทียบกับค่าความน่าเชื่อถือที่กำหนดข้างต้น ในการนี้ค่า  $R(t)$  ที่ไม่เท่ากัน โปรแกรมจะคำนวณช้า โดยปรับค่า  $t+1$  จะคำนวณจนกระทั่งค่าความน่าเชื่อถือที่กำหนดจะเท่ากับค่าความน่าเชื่อถือที่คำนวณ จะแสดงค่า t ที่หน้าจอ ซึ่งค่าดังกล่าวจะเป็นค่าผลตอบเวลาการบำรุงรักษา (Time)


#### 4. รูปแบบโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านความน่าเชื่อถือของการแจกแจงแบบไนบูลล์



ภาพที่ 4-24 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดด้านความน่าเชื่อถือของการแจกแจงแบบไนบูลล์

จากภาพที่ 4-24 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะเป็นแผนภูมิด้านความน่าเชื่อถือ ของการแจกแจงแบบไนบูลต์ เริ่มต้นคือ  $\beta, \lambda$  ลงในโปรแกรม จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณหาค่าความน่าเชื่อถือ  $R(t)$  โดยจะกำหนดค่า  $t$  เริ่มต้นเท่ากับ 1 โดยค่าความน่าเชื่อถือที่ได้จากการคำนวณจะนำไปเบริญเทียบกับค่าความน่าเชื่อถือที่กำหนดข้างต้น ในกรณีค่า  $R(t)$  ที่ไม่เท่ากับโปรแกรมจะคำนวณซ้ำ โดยปรับค่า  $t+1$  จะคำนวณจนกระทั่งค่าความน่าเชื่อถือที่กำหนดจะเท่ากับค่าความน่าเชื่อถือที่คำนวณ จะแสดงค่า  $t$  ที่หน้าจอ ซึ่งค่าดังกล่าวจะเป็นค่าผลรอบเวลาการบำรุงรักษา (Time)


### 5. รูปแบบโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านความน่าเชื่อถือ ของการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง



ภาพที่ 4-25 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดด้านความน่าเชื่อถือ ของการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง

จากภาพที่ 4-25 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษา เชิงป้องกันจะเป็นแผนภูมิค้านความน่าเชื่อถือ ของการแยกแจงแบบเลขชี้กำลัง เริ่มต้นคือขั้นตอนนี้โปรแกรมจะคำนวณหาค่าความน่าเชื่อถือ R(I) โดยจะกำหนดค่า เริ่มต้นเท่ากับ 1 โดยค่าความน่าเชื่อถือที่ได้จากการคำนวณจะนำไปปรับปรุงให้บวกกับค่าความน่าเชื่อถือที่กำหนดข้างต้น ในกรณีค่า R(I) ที่ไม่เท่ากัน โปรแกรมจะคำนวณซ้ำ โดยปรับค่า  $+1$  จะคำนวณจนกระทั่งค่าความน่าเชื่อถือที่กำหนดจะเท่ากับค่าความน่าเชื่อถือที่กำหนดจะแสดงค่า  $t$  ที่หน้าจอ ซึ่งค่าดังกล่าวจะเป็นค่าผลรอบเวลาการบำรุงรักษา (time)


## 6. รูปแบบโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม



ภาพที่ 4-26 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

ในภาพที่ 4-26 แผนภูมิของโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม จะทำการเลือกรูปแบบการแยกแจงของข้อมูลที่ทำการเลือก มีทั้งหมด 4 แบบ คือ การแยกแจงแบบปกติ, การแยกแจงแบบล็อกปกติ, การแยกแจงแบบไวบูลล์ และการแยกแจงแบบเลขชี้กำลัง รายละเอียดเดลล์การแยกแจงของข้อมูลจะแสดงในภาพที่ 4-27


## 7. รูปแบบโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านค่าใช้จ่าย ของการแยกแจงแบบปกติ



ภาพที่ 4-27 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ของการเจกเจงแบบบปกติ

จากภาพที่ 4-27 แสดงแผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดค้านความน่าเชื่อถือ ของ การแจกแจงแบบปกติ ขั้นตอนแรกจะทำการคีซ์ค่า  $\mu$ ,  $\sigma$  ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขเฉลี่ย ( $C_f$ ) และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเฉลี่ย ( $C_p$ ) จากนั้นทำการคำนวณค่า Z จากสมการ  $z = \phi \frac{(t - \mu)}{\sigma}$  จะกำหนดค่า  $t = 1-12$  ตามรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่คำนวณหาช่วงเวลา 1-12 เดือน และนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาค่าความน่าเชื่อถือ  $R(t)$  ของเวลาแต่ละช่วงเวลา 1-12 เดือน แสดง ค่าความน่าเชื่อถือของเวลาแต่ละช่วงเวลาที่หน้าจอ ขั้นตอนต่อไปคำนวณค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน ตามรอบการบำรุงรักษา 1 ปี จากสมการ  $C_p/1$  โดยที่  $t = 1-12$  จะแสดงให้เห็นว่า กรณีที่มี รอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทุกเดือนจะมีค่าเท่ากับ  $C_p/1$  จะเกิดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา เชิงป้องกันที่สูง จะแสดงค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาต่อช่วงเวลาที่หน้าจอ และขั้นตอนต่อไปคำนวณ ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขตามรอบการบำรุงรักษา 1 ปี ตามสมการ  $C_f = C_f(1 - R(t))$  โดยที่  $t = 1-12$  เป็นการหาค่าโอกาสของค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขในแต่ละเดือน โดยกรณีที่ค่า  $t$  มี ค่าเท่ากับ 12 เดือน ทำให้มีค่าความน่าเชื่อถือ  $R(t)$  ที่ต่ำ ทำให้เครื่องจักรมีโอกาสที่จะเกิด การขัดข้องสูง สร่งผลให้ค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขสูงตาม แสดงค่าใช้จ่ายของ การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขต่อช่วงเวลา 12 เดือนที่หน้าจอโปรแกรม ขั้นตอนต่อไปหาค่าใช้จ่ายของ การบำรุงรักษาร่วมกับจากค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขรวมกับค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน และแสดงผลค่าใช้การบำรุงรักษา ที่หน้าจอของโปรแกรม


8. รูปแบบโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านค่าใช้จ่ายของการแจกแจง แบบลือกปกติ



ภาพที่ 4-28 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดค่าน้ำใช้จ่ายที่เหมาะสม ของการแยกเงินแบบล็อกป กติ

ภาพที่ 4-28 แสดงแผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดด้านความน่าเชื่อถือของการแยกแจงแบบล็อกปักติ ขั้นตอนแรกจะทำการคีบค่า  $\mu, \sigma$  ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขเฉลี่ย ( $C_f$ ) และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเฉลี่ย ( $C_p$ ) จากนั้นทำการคำนวณค่า Z จากสมการ  $Z = \phi \left[ -\frac{1}{2\mu} (\ln \frac{t}{\sigma}) \right]$  จะกำหนดค่า  $t = 1-12$  ตามรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่คำนวณหาช่วงเวลา 1-12 เดือน และนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาค่าความน่าเชื่อถือ  $R(t)$  ของเวลาแต่ละช่วงเวลา 1-12 เดือน แสดงค่าความน่าเชื่อถือของเวลาแต่ละช่วงเวลาที่หน้าจอ ขั้นตอนต่อไปคำนวณค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตามรอบการบำรุงรักษา 1 ปี จากสมการ  $C_p/i$  โดยที่  $i = 1-12$  จะแสดงให้เห็นว่า กรณีที่มีรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทุกเดือนจะมีค่าเท่ากับ  $C_p/1$  จะเกิดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่สูง จะแสดงค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาต่อช่วงเวลาที่หน้าจอ และขั้นตอนต่อไปคำนวณค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขตามรอบการบำรุงรักษา 1 ปี ตามสมการ  $C_f = C_f(1 - R(t))$  โดยที่  $i = 1-12$  เป็นการหาค่าโอกาสของค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา เชิงแก้ไขในแต่ละเดือน โดยกรณีที่ค่า  $i$  มีค่าเท่ากับ 12 เดือน ทำให้มีค่าความน่าเชื่อถือ  $R(t)$  ที่ต่ำทำให้เครื่องจักรมีโอกาสที่จะเกิดการขัดข้องสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขสูง ตามแสดงค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขต่อช่วงเวลา 12 เดือนที่หน้าจอโปรแกรม ขั้นตอนต่อไปหาค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาร่วมกับค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขร่วมกับค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และแสดงผลค่าใช้การบำรุงรักษา ที่หน้าจอของโปรแกรม


#### 9. รูปแบบโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านค่าใช้จ่ายของการแยกแจงแบบไวนิลล์



ภาพที่ 4-29 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดคำนวณค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ของการแยกแจ้งแบบไวนูลล์

ภาพที่ 4-29 แสดงแผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดด้านความน่าเชื่อถือ ของ การแจกแจงแบบไวนูลส์ ขั้นตอนแรกจะทำการคีบค่า  $\beta$ ,  $\alpha$  ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขเฉลี่ย ( $C_p$ ) และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเฉลี่ย ( $C_p'$ ) จากนั้นคำนวณหาค่าความน่าเชื่อถือ  $R(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta\right]$  ของค่า  $t = 1-12$  ตามรอบการบำรุงรักษา 1 ปี พิจารณาตามช่วงเวลา 1-12 เดือน แสดงค่าความน่าเชื่อถือของเวลาแต่ละช่วงเวลาที่หน้าจอ ขั้นตอนต่อไปคำนวณค่าใช้จ่าย การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตามรอบการบำรุงรักษา 1 ปี จากสมการ  $C_p/t$  โดยที่  $t = 1-12$  จะแสดง ให้เห็นว่า กรณีที่มีรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทุกเดือนจะมีค่าเท่ากับ  $C_p/1$  จะเกิดค่าใช้จ่าย การบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่สูง จะแสดงค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาต่อช่วงเวลาที่หน้าจอ และขั้นตอน ต่อไปคำนวณค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขตามรอบการบำรุงรักษา 1 ปี ตามสมการ  $C_p' = C_p(1 - R(t))$  โดยที่  $t = 1-12$  เป็นการหาค่าโอกาสของค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขใน แต่ละเดือน โดยกรณีที่ค่า  $t$  มีค่าเท่ากับ 12 เดือน ทำให้มีค่าความน่าเชื่อถือ  $R(t)$  ที่ต่ำ ทำให้ เครื่องจักรมีโอกาสที่จะเกิดการขัดข้องสูง สร้างผลให้ค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขสูงตาม แสดงค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขต่อช่วงเวลา 12 เดือนที่หน้าจอโปรแกรม ขั้นตอนต่อไป หาค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาร่วมกับค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขรวมกับค่าใช้จ่าย การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และแสดงผลค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา ที่หน้าจอของโปรแกรม

#### 10. รูปแบบโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านค่าใช้จ่าย ของการแจกแจง เมนูเลขที่ กำลัง



ภาพที่ 4-30 แผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดค่านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ของการแจกแจงแบบเลขที่กำลัง

ภาพที่ 4-30 แสดงแผนภูมิการทำงานของโปรแกรมหมวดด้านความน่าเชื่อถือ ของการแยกแบบปกติ ขั้นตอนแรกจะทำการคีบค่า  $\theta$  ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขเฉลี่ย ( $C_f$ ) และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเฉลี่ย ( $C_p$ ) จากนั้นคำนวณหาค่าความน่าเชื่อถือ  $R(t)$  จากสมการ  $R(t) = \exp\left(-\frac{t}{\theta}\right)$  โดยกำหนดค่าช่วงเวลา  $t=1-12$  เดือน ตามรอบการบำรุงรักษา 1 ปี พิจารณาตามช่วงเวลา  $t=1-12$  เดือน แสดงค่าความน่าเชื่อถือของเวลาแต่ละช่วงเวลาที่หน้าจอ ขั้นตอนต่อไปคำนวณค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตามรอบการบำรุงรักษา 1 ปี จากสมการ  $C_p/1$  โดยที่  $t=1-12$  จะแสดงให้เห็นว่า กรณีที่มีรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทุกเดือนจะมีค่าเท่ากับ  $C_p/1$  จะเกิดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่สูง จะแสดงค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาต่อช่วงเวลาที่หน้าจอ และขั้นตอนต่อไปคำนวณค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขตามรอบการบำรุงรักษา 1 ปี ตามสมการ  $C_f = C_f(1 - R(t))$  โดยที่  $t=1-12$  เป็นการหาค่าโอกาสของค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา เชิงแก้ไขในแต่ละเดือน โดยกรณีที่ค่า  $R(t)$  มีค่าเท่ากับ 12 เดือน ทำให้มีค่าความน่าเชื่อถือ  $R(t)$  ที่ต่ำทำให้เครื่องจักรมีโอกาสที่จะเกิดการขัดข้องสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขสูงตาม แสดงค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขต่อช่วงเวลา 12 เดือนที่หน้าจอโปรแกรม ขั้นตอนต่อไปหาค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาร่วมกับค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขร่วมกับค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และแสดงผลค่าใช้การบำรุงรักษา ที่หน้าจอของโปรแกรม

### โปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้านความน่าเชื่อถือ

ในส่วนของโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้านความน่าเชื่อถือ โดยนำข้อมูลช่วงเวลาการขัดข้องของอุปกรณ์ และรูปแบบการแยกแบบของส่วนประกอบชุดเปลี่ยนรูปฟิล์ม (Die Head) และ ชุดทำความเย็น (Chiller unit) ในตารางที่ 4-3 ซึ่งได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์แยกแบบข้อมูลการชำรุด และ ใหม่และการเสียช่วงเวลาความเสียหายของชิ้นส่วน นำมาเป็นข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มีขั้นตอนดังดังต่อไปนี้

#### 1. ชุดหัวไก (Die Head)

จากขั้นตอนการวิเคราะห์แยกแบบของข้อมูลและ ใหม่และการเสียช่วงเวลาความเสียหายของชิ้นส่วน นำมาเป็นข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มีขั้นตอนดังดังต่อไปนี้

การคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยทำการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากและทำการกำหนดค่าความน่าเชื่อถือที่ 94% (ตามนโยบายของโรงงานกรณีศึกษา ที่กล่าวมาข้างต้น) และเลือกรูปแบบการแจกแจงของข้อมูลแบบปกติ กดที่ปุ่ม Normal Dist หลังจากนั้นจะทำการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ค่าความน่าเชื่อถือ 94% ซึ่งผลของโปรแกรมจะแสดงในช่อง Time โดยผลการคำนวณประมาณผลของโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลชุดหัวได (Die Head) พบว่าช่วงเวลาของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของชุดหัวได (Die Head) ที่ค่าความน่าเชื่อถือ 94% มีค่าเท่ากับ 1,5295 นาที หรือ 10 วัน แสดงดังภาพที่ 4-31



ภาพที่ 4-31 หน้าต่างเมนูหลักของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันชุดหัวได ทวนสอบผลของโปรแกรมด้านความน่าเชื่อถือชุดเป้าขึ้นรูปฟลีน (Die Head) นำผลที่ไดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มาทำการทดสอบความถูกต้อง ทำการคำนวณซ้ำ มีวิธีการดังตารางที่ 4-19

ตารางที่ 4-19 ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure: TTF) ของชุดเป้าขึ้นรูปพิล์ม (Die Head)

ครั้งที่	ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure: TTF)
1	8,640
2	198,960
3	472,320
4	535,680
5	599,040

จากวิธีการทดสอบภาวะสารุปสนิท (Goodness of Fit Test) ด้วยโปรแกรม Minitab R14 ทำให้ทราบการแจกแจงข้อมูลเป็นแบบปกติ (Normal Distribution) จากนั้นคำนวณพารามิเตอร์ การแจกแจงของข้อมูลแบบปกติ (Normal Distribution) ดังนี้

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \\ &= \frac{1}{5} (8,640 + 198,960 + 472,320 + 535,680 + 599,040) \\ &= 362,928 \\ \sigma^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{n} \\ &= ((8,640-362,928)^2 + (198,960-362,928)^2 + (472,320-362,928)^2 + \\ &\quad (535,680-362,928)^2 + (599,040-362,928)^2)/5 \\ &= 4,999,2846,336 \\ \sigma &= \sqrt{4,999,2846,336} \\ &= 223,590\end{aligned}$$


ค่าของช่วงเวลาการบำรุงรักษาที่ค่าความน่าเชื่อถือ 94% ที่ได้จากโปรแกรมมีค่าเท่ากับ 15,295 นาที แทนค่าลงในสมการหาค่าความน่าเชื่อถือ

$$\begin{aligned}R(t) &= 1 - \phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right) \\ &= 1 - \phi\left(\frac{15,295 - 362,928}{223,590}\right) \\ &= 1 - \phi(-1.554) \\ &= 1 - 0.0606 = 0.94\end{aligned}$$

ผลการทวนสอบโปรแกรม ผลที่ได้มีค่าเท่ากันกับค่าของการคำนวณ สรุปได้ว่า โปรแกรมมีความน่าเชื่อถือ ในการคำนวณหารอบการบำรุงรักษาด้านความความน่าเชื่อถือที่ 94%

## 2. ชุดทำความเย็น (Chiller Unit)

มีรูปแบบการแจกแจงของข้อมูลการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) โดยนำข้อมูลช่วงเวลาการขัดข้องของเครื่องจักร (Time to Failure) มาคำนวณรอบของ การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ความน่าเชื่อถือ 95 % ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณรอบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แสดงดังภาพที่ 4-32



ภาพที่ 4-32 หน้าต่างเมนูหลักของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณรอบการบำรุงรักษา เชิงป้องกันชุดทำความเย็น

จากภาพที่ 4-32 แสดงการประมวลผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณรอบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของข้อมูลชุดทำความเย็น (Chiller Unit) พบว่าช่วงเวลาของ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของชุด Chiller Unit ที่ค่าความน่าเชื่อถือ 94% มีค่าเท่ากับ 5,639 นาที หรือ 47 วัน

ทวนสอบผลของโปรแกรมด้านความน่าเชื่อถือชุดทำความเย็น (Chiller unit)

จากข้อมูลตารางที่ 4-17 ผู้วิจัยได้นำข้อมูลดังกล่าวมาทำการทวนสอบผลของโปรแกรมคำนวณรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้วยวิธีการทดสอบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (Goodness of Fit Test) ด้วยโปรแกรม Minitab R14 ทำให้ทราบการแจกแจงข้อมูลเป็นแบบดีอกปกติ (Lognormal Distribution) จากนั้นคำนวณพารามิเตอร์การแจกแจงของข้อมูลแบบดีอกปกติ (Lognormal Distribution) ดังนี้

$$s = \frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i}{n}$$

$$= \ln(6,970)+\ln(7,500)+\ln(11,520)+\ln(13,260)+\ln(20,430)+\ln(25,650)+\ln(30,510)+\ln(73,410)+\ln(91,935)+\ln(106,860)+\ln(145,890)+\ln(191,520)/12$$

$$= 10.123$$

$$t_{med}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\ln X_i - \mu)^2}{n}$$

$$= ((\ln(6,970)-10.123)^2 + (\ln(7,500)-10.123)^2 + (\ln(11,520)-10.123)^2 + (\ln(13,260)-10.123)^2 + (\ln(20,430)-10.123)^2 + (\ln(25,650)-10.123)^2 + (\ln(30,510)-10.123)^2 + (\ln(73,410)-10.123)^2 + (\ln(91,935)-10.123)^2 + (\ln(106,860)-10.123)^2 + (\ln(145,890)-10.123)^2 + (\ln(191,520)-10.123)^2) / 12$$

$$= 0.913$$

$$t_{med} = \sqrt{0.913}$$

$$= 0.956$$

ค่าของช่วงเวลาการบำรุงรักษาที่ค่าความน่าเชื่อถือ 94% ที่ได้จากโปรแกรมมีค่าเท่ากับ 5,639 นาที แทนค่าลงในสมการแปลงค่าของ  $t$  ในรูปแบบของลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) มีค่าเท่ากับ

$$t = \ln(5,639)$$

$$= 8.637$$

$$R(t) = 1 - \phi \left[ -\frac{1}{2s} \left( \ln \frac{t}{t_{med}} \right) \right]$$


$$= 1 - \phi \left[ -\frac{1}{2 \times 10.123} \left( \ln \frac{8.637}{0.956} \right) \right]$$

$$= 0.94$$

ผลการทวนสอบโปรแกรม ผลที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณรอบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือมีค่าเท่ากันกับค่าของกระบวนการคำนวณ สรุปได้ว่า ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องในการคำนวณหารอบการบำรุงรักษาด้านความความน่าเชื่อถือที่ 94%

### โปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

ในส่วนของการประมาณผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณรอบการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน เมื่อทำการใส่ค่าพารามิเตอร์ของการแยกแข่งของส่วนประกอบ ข้อมูลค่าใช้จ่าย การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ผลที่ได้จากโปรแกรมจะแสดงรอบค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่ำสุด เพื่อนำมาคำนวณถึงที่ได้ไปกำหนดคงในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ดังภาพที่ 4-31



ภาพที่ 4-33 การประมาณผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ผลที่ได้จากการประมวลผลของโปรแกรม รอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ 1 เดือน/ครั้ง ที่ค่าความน่าเชื่อถือ 77.82% และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษารวม 145,531 บาท และนำความถี่ที่ได้จากการประมวลผลของโปรแกรมกำหนดลงในแผนการบำรุงรักษาต่อไป

### ทวนสอบผลของโปรแกรมด้านความค่าใช้จ่ายเหมาะสม

ชุดทดลองเม็ดพลาสติกและตะแกรงกรองสิ่งแพลกปลอก (Extruder)

ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure: TTF) ของชุดทดลองเม็ดพลาสติกและตะแกรงกรองสิ่งแพลกปลอก (Extruder) มีการแจกแจงของข้อมูลแบบปกติ (Normal Distribution) ซึ่งทราบจากการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโดยวิธีกำลังสองน้อยสุด (Least Square Method) ด้วยโปรแกรม Minitab R14

ผลจากโปรแกรม Minitab R14

- อัตราการชำรุดเฉลี่ย ( $\mu$ ) เท่ากับ 3.333
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการชำรุด ( $\sigma$ ) เท่ากับ 3.045

ข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเฉลี่ย

- ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Cp) 18,378 บาท
- ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Cf) 573,313 บาท

คำนวณรอบการบำรุงรักษา 1 เดือน

$$\begin{aligned}
 R(t) &= 1 - \phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right) \\
 R(t=1) &= 1 - \phi\left(\frac{1 - 3.333}{3.045}\right) \\
 &= 1 - 0.221 \\
 &= 0.778
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Cp_{(t=1)} &= \frac{Cp}{t} \\
 Cp_{(t=1)} &= \frac{18378}{1} \\
 &= 18,378 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Cf_{(t=1)} &= (1 - R(t)) \times Cf \\
 &= (1 - 0.778) \times 573,313 \\
 &= 127,153 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{\text{total}} &= Cp_{(t=1)} + Cf_{(t=1)} \\ &= 18,378 + 127,153 \\ &= 145,531 \text{ บาท} \end{aligned}$$

คำนวณรอบการนำร่องรัฐกษา 2 เดือน

$$\begin{aligned} R(t) &= 1 - \phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right) \\ R(t=2) &= 1 - \phi\left(\frac{2 - 3.333}{3.045}\right) \\ &= 1 - 0.330 \\ &= 0.669 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Cp_{(t=2)} &= \frac{Cp}{t} \\ Cp_{(t=2)} &= \frac{18378}{2} \\ &= 9,189 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Cf_{(t=2)} &= (1 - R(t)) \times Cf \\ &= (1 - 0.669) \times 573,313 \\ &= 189,639 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{\text{total}} &= Cp_{(t=2)} + Cf_{(t=2)} \\ &= 9,189 + 189,639 \\ &= 198,828 \text{ บาท} \end{aligned}$$

คำนวณรอบการนำร่องรัฐกษา 3 เดือน

$$\begin{aligned} R(t) &= 1 - \phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right) \\ R(t=3) &= 1 - \phi\left(\frac{3 - 3.333}{3.045}\right) \\ &= 1 - 0.456 \\ &= 0.544 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Cp_{(t=3)} &= \frac{Cp}{t} \\ Cp_{(t=3)} &= \frac{18,378}{3} \end{aligned}$$

$$= 6,126 \text{ บาท}$$

$$\begin{aligned} Cf_{(t=3)} &= (1 - R(t)) \times Cf \\ &= (1 - 0.544) \times 573,313 \\ &= 261,693 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{\text{total}} &= Cp_{(t=3)} + Cf_{(t=3)} \\ &= 6,126 + 261,693 \\ &= 198,828 \text{ บาท} \end{aligned}$$

คำนวณรอบการนำร่องรักษา 4 เดือน

$$R(t) = 1 - \phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right)$$

$$R(t=4) = 1 - \phi\left(\frac{4 - 3.333}{3.045}\right)$$

$$= 1 - 0.586$$

$$= 0.414$$

$$\begin{aligned} Cp_{(t=4)} &= \frac{Cp}{t} \\ Cp_{(t=4)} &= \frac{18,378}{4} \\ &= 4,594 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Cf_{(t=4)} &= (1 - R(t)) \times Cf \\ &= (1 - 0.414) \times 573,313 \\ &= 336,359 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{\text{total}} &= Cp_{(t=4)} + Cf_{(t=4)} \\ &= 6,126 + 336,359 \\ &= 340,954 \text{ บาท} \end{aligned}$$

คำนวณรอบการนำร่องรักษา 5 เดือน

$$R(t) = 1 - \phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right)$$

$$R(t=5) = 1 - \phi\left(\frac{5 - 3.333}{3.045}\right)$$

$$= 1 - 0.707$$

$$= 0.293$$

$$Cp_{(t=5)} = \frac{Cp}{t}$$

$$Cp_{(t=5)} = \frac{18,378}{5}$$

$$= 3,675 \text{ บาท}$$

$$Cf_{(t=5)} = (1 - R(t)) \times Cf$$

$$= (1 - 0.293) \times 573,313$$

$$= 405,886 \text{ บาท}$$

$$C_{total} = Cp_{(t=5)} + Cf_{(t=5)}$$

$$= 3,675 + 405,886$$

$$= 409,562 \text{ บาท}$$

คำนวณรอบการนำร่องรักษา 6 เดือน

$$R(t) = 1 - \phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right)$$

$$R(t=6) = 1 - \phi\left(\frac{6 - 3.333}{3.045}\right)$$

$$= 1 - 0.810$$

$$= 0.190$$

$$Cp_{(t=6)} = \frac{Cp}{t}$$

$$Cp_{(t=6)} = \frac{18,378}{6}$$

$$= 3,675 \text{ บาท}$$

$$Cf_{(t=6)} = (1 - R(t)) \times Cf$$

$$= (1 - 0.190) \times 573,313$$

$$= 464,066 \text{ บาท}$$

$$\begin{aligned} C_{\text{total}} &= Cp_{(t=6)} + Cf_{(t=6)} \\ &= 3,675 + 464,066 \\ &= 467,130 \text{ บาท} \end{aligned}$$

คำนวณรอบการนำร่องรักษา 7 เดือน

$$R(t) = 1 - \phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right)$$

$$R(t=7) = 1 - \phi\left(\frac{7 - 3.333}{3.045}\right)$$

$$= 1 - 0.885$$

$$= 0.115$$

$$\begin{aligned} Cp_{(t=7)} &= \frac{Cp}{t} \\ Cp_{(t=7)} &= \frac{18,378}{7} \\ &= 2,625 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Cf_{(t=7)} &= (1 - R(t)) \times Cf \\ &= (1 - 0.115) \times 573,313 \\ &= 537,379 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{\text{total}} &= Cp_{(t=7)} + Cf_{(t=7)} \\ &= 2,625 + 537,379 \\ &= 539,676 \text{ บาท} \end{aligned}$$

คำนวณรอบการนำร่องรักษา 8 เดือน

$$R(t) = 1 - \phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right)$$

$$R(t=8) = 1 - \phi\left(\frac{8 - 3.333}{3.045}\right)$$

$$= 1 - 0.937$$

$$= 0.062$$

$$Cp_{(t=8)} = \frac{Cp}{t}$$

$$Cp_{(t=8)} = \frac{18,378}{8} \\ = 2,297 \text{ บาท}$$

$$Cf_{(t=8)} = (1 - R(t)) \times Cf \\ = (1 - 0.062) \times 573,313 \\ = 537,379 \text{ บาท}$$

$$C_{\text{total}} = Cp_{(t=8)} + Cf_{(t=8)} \\ = 2,297 + 537,379 \\ = 539,676 \text{ บาท}$$

คำนวณรอบการนำร่องรักษา 9 เดือน

$$R(t) = 1 - \phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right) \\ R(t=9) = 1 - \phi\left(\frac{9 - 3.333}{3.045}\right) \\ = 1 - 0.969 \\ = 0.031$$

$$Cp_{(t=9)} = \frac{Cp}{t} \\ Cp_{(t=9)} = \frac{18,378}{9} \\ = 2,042 \text{ บาท}$$

$$Cf_{(t=9)} = (1 - R(t)) \times Cf \\ = (1 - 0.031) \times 573,313 \\ = 555,330 \text{ บาท}$$

$$C_{\text{total}} = Cp_{(t=9)} + Cf_{(t=9)} \\ = 2,042 + 555,330 \\ = 557,372 \text{ บาท}$$

คำนวณรอบการนำร่องรักษา 10 เดือน

$$R(t) = 1 - \phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right)$$

$$R(t=10) = 1 - \phi\left(\frac{10 - 3.333}{3.045}\right)$$

$$= 1 - 0.986$$

$$= 0.014$$

$$Cp_{(t=10)} = \frac{Cp}{t}$$

$$Cp_{(t=10)} = \frac{18,378}{10}$$

$$= 1,837 \text{ บาท}$$

$$Cf_{(t=10)} = (1 - R(t)) \times Cf$$

$$= (1 - 0.014) \times 573,313$$

$$= 565,125 \text{ บาท}$$

$$C_{total} = Cp_{(t=10)} + Cf_{(t=10)}$$

$$= 1,837 + 565,125$$

$$= 566,964 \text{ บาท}$$

คำนวณรอบการนำร่องรั้กษา 11 เดือน

$$R(t) = 1 - \phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right)$$

$$R(t=11) = 1 - \phi\left(\frac{11 - 3.333}{3.045}\right)$$

$$= 1 - 0.994$$

$$= 0.006$$

$$Cp_{(t=11)} = \frac{Cp}{t}$$

$$Cp_{(t=11)} = \frac{18,378}{11}$$

$$= 1,670 \text{ บาท}$$

$$Cf_{(t=11)} = (1 - R(t)) \times Cf$$

$$= (1 - 0.006) \times 573,313$$

$$= 569,928 \text{ บาท}$$

$$\begin{aligned}
 C_{\text{total}} &= Cp_{(t=11)} + Cf_{(t=11)} \\
 &= 1,672 + 569,928 \\
 &= 571,600 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

คำนวณรอบการบำรุงรักษา 12 เดือน

$$\begin{aligned}
 R(t) &= 1 - \phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right) \\
 R(t=12) &= 1 - \phi\left(\frac{12 - 3.333}{3.045}\right) \\
 &= 1 - 0.998
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Cp_{(t=12)} &= \frac{Cp}{t} \\
 Cp_{(t=12)} &= \frac{18,378}{12} \\
 &= 1,532 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Cf_{(t=12)} &= (1 - R(t)) \times Cf \\
 &= (1 - 0.002) \times 573,313 \\
 &= 572,045 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_{\text{total}} &= Cp_{(t=12)} + Cf_{(t=12)} \\
 &= 1,532 + 572,045 \\
 &= 573,577 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

จากผลการคำนวณรอบการบำรุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายค่าสุดที่ 1 เดือน ซึ่งมีค่าความน่าเชื่อถือที่เครื่องจักรสามารถทำงานได้ครบรอบการบำรุงรักษาที่ 12 เดือน ที่ 77.8% มีค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 18,378 บาท มีค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข 127,153 บาท และมีค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาร่วม 145,531 บาท ซึ่งมีค่าเท่ากับผลของโปรแกรมคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ค้างนี้นั้นจึงสรุปได้ว่า โปรแกรมนี้ความถูกต้องในการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

## กำหนดรูปแบบความเสียหาย

การกำหนดรูปแบบความเสียหายของอุปกรณ์ของแต่ละส่วนประกอบของเครื่องเป้าฟิล์ม จะนำไปเป็นข้อมูลในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในส่วนของมาตรฐานการบำรุงรักษา ซึ่ง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสภาพเครื่องจักรเป้าฟิล์มนี้การตรวจสอบอยู่ 2 ลักษณะ คือ ตรวจสอบ ขณะที่เครื่องเป้าฟิล์มขณะกำลังปฏิบัติงานอยู่ และตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครื่องเป้าฟิล์ม โดยตรวจสอบขณะหยุดการทำงานขึ้นอยู่กับวิธีการตรวจสอบและความปลอดภัยของพนักงาน ที่ทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยการกำหนดรูปแบบความเสียหายของส่วนประกอบเครื่องจักร เพื่อให้รู้สาเหตุที่แท้จริงในการเกิดการขัดข้องเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้เกิด มาตรฐานเดียวกัน และ มีความรวดเร็วและถูกต้องในการวิเคราะห์ ข้อมูลในส่วนนี้จะนำไปกำหนด มาตรฐานของการบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยกำหนดจากรายการอุปกรณ์ในแต่ละส่วนประกอบของ เครื่องเป้าฟิล์ม โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ตามรายการดังต่อไปนี้

1. กำหนดหน้าที่ของอุปกรณ์
2. อธิบายความเสียหายที่กระทบกับหน้าที่ของอุปกรณ์
3. อธิบายสาเหตุของความเสียหาย
4. อธิบายผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น

รายละเอียดการวิเคราะห์ดังกล่าว จะทำให้พนักงานที่ทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรเข้าใจ สภาพของอุปกรณ์แต่ละส่วนประกอบของเครื่องเป้าฟิล์มอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ ถ้า ไม่พร้อมใช้งานเกิดสภาพความเสียหายอย่างไร และวิธีการแก้ไขให้สามารถที่จะกลับมาทำงานได้ เป็นปกติ ดังแสดงตัวอย่างการกำหนดรูปแบบความเสียหายของชุดเป่าขึ้นรูบฟิล์ม (Die Head) ดังตารางที่ 4-20

ตารางที่ 4-20 การกำหนดรูปแบบความเสี่ยงของชุดเป้าญี่ปุ่น (Die Head)

ลำดับ	ชนิดอุปกรณ์	หน้าที่อุปกรณ์	ลักษณะความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	ผลระบบ
1	มอเตอร์	บีบเคลื่อนรถ ให้ล้อถูกรถ	ไฟฟ้า	ใช้งานเกินกำลัง	เครื่องจักรหยุดทำงาน
			ไม่มีน้ำ	หมุดอย่างไรใช้งาน	
			ไฟฟ้า	ไม่ได้หล่อเย็น	
			ไม่มีน้ำ	อุปกรณ์แตก	
			ไม่มีน้ำ	ไฟจอด	
2	สายพาน	ส่งถ่ายกำลัง	หย่อน	เสื่อมสภาพ	ตันรุนแรง
				ปรับตั้งไม่ดี	
3	เพ่ง	ส่งถ่ายกำลัง	สึกหรอ	เกิดความร้อนสูง	ไม่เตียงคง
				รับภาระเกินกำลัง	เครื่องจักรหยุดทำงาน
4	รับน้ำไฟฟ้า	ควบคุมระดับไฟฟ้า	ซื้อต	ไฟฟ้าลดลง	ระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน
			ซื้อต	ไฟฟ้าขาด	
			ซื้อต	หมุดอย่างไรใช้งาน	

## จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

นำร่องความดีใหม่ที่ได้จากโปรแกรมตัดสินใจบำรุงรักษา นำมาดำเนินคดในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เนพาะส่วนที่เป็นการบำรุงรักษาเครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรทำงาน และในส่วนของความดีของการบำรุงรักษาเครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรหยุดทำงานจะใช้ความดีเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจสอบไม่เกิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เพราะรอบเวลาการผลิตของระบบเวลาของม้วนฟิล์มเฉลี่ย 90 นาทีคือล็อต ดังนั้นพนักงานคุณเครื่องจักรสามารถแบ่งเวลาข ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ได้ซึ่งไม่กระทบต่อการผลิต

### 1. มาตรฐานการบำรุงรักษา

ในขั้นตอนการกำหนดครูปแบบความเสียหายที่ผ่านมา ได้ทำการศึกษารูปแบบความเสียของชิ้นส่วนเพื่อต้องการทราบชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดควรจะต้องใช้กิจกรรมการบำรุงรักษาแบบใด เพื่อใช้กำหนดในส่วนมาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติ กิจกรรมการบำรุงรักษานั้น ๆ ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกิจกรรมการบำรุงรักษาที่นำมาใช้ใน มาตรฐานการบำรุงรักษา ดังแสดงรายละเอียดมาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของ Extruder ในตารางที่ 4-21

ความหมายของสัญลักษณ์ในมาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร

สถานะ R = เดินเครื่อง S = หยุดเครื่อง

ชุดตรวจสอบ C = การทำความสะอาด, I = การตรวจสอบ, L = การหล่อถ่าน และ Ch = การเปลี่ยนอุปกรณ์

### 2. แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร

เป็นเอกสารที่ใช้ในการวางแผนดูแลตามกิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและกำหนด ความดีของกิจกรรมการบำรุงรักษา ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษา กิจกรรมการบำรุงรักษาที่กระทำ ในช่วงเครื่องจักรจอด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา ความดีของการบำรุงรักษาในส่วนนี้ได้จากการประมวลผลโปรแกรมตัดสินใจบำรุงรักษา ดังตารางที่ 4-21 และในส่วนกิจกรรมการบำรุงรักษา ที่กระทำช่วงเครื่องจักรทำงาน จะขึ้นความความดีของการบำรุงรักษาเดิมจากนั้นจะนำความดีของ การบำรุงรักษาไปกำหนดในแผนการบำรุงรักษา

ตารางที่ 4-21 มาตรฐานการนำร่องรักษาเครื่องจักรในส่วนของ Extruder

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องปั๊มสูญดูด			ตัวแทนร้องเรียน: Extruder		หน่วยงาน: เป้าพื้น		ผู้รับผิดชอบ: พัทกษ์		หน้า 1 จาก 5	
ลำดับ	สถานะ	ส่วนที่ทำการตรวจสอบ	มาตรฐาน	สภาพ	วิธีการ	เครื่องมือ	วิธีการเมื่อไม่ปกติ	ความรู้	เวลา (นาที)	
C1	R	พนที่เครื่องเจ็ค	- สังฆาต "ไม่มีผู้ดูแล"	"ไม่ทำความสะอาด"	- ปัด/ กวาด	- ไม้กวาด/ ผ้า	- ทำความสะอาดจากช้า	ก่อนถังจะ	15	
C2	R	เครื่องเจ็ค	- สังฆาต "ไม่มีผู้ดูแล"	"ไม่ทำความสะอาด"	- ปัด/ เช็ด	- ไม้กวาด/ ผ้า	- ทำความสะอาดจากช้า	ก่อนถังจะ	15	
C3	S Ext. C	กรองน้ำเหลืองรักษางานร้อน	- สังฆาต "ไม่ดูดตัน"	"ไม่ทำความสะอาด"	- เป่าลม/ เช็ด	- ลมเป่า	- ทำความสะอาดจากช้า	ก่อน	1 เดือน	
C4	S Ext. A	กรองน้ำเหลืองรักษางานร้อน	- สังฆาต "ไม่ดูดตัน"	"ไม่ทำความสะอาด"	- เป่าลม/ เช็ด	- ลมเป่า	- ทำความสะอาดจากช้า	ก่อน	1 เดือน	
C5	S Ext. B	กรองน้ำเหลืองรักษางานร้อน	- สังฆาต "ไม่ดูดตัน"	"ไม่ทำความสะอาด"	- เป่าลม/ เช็ด	- ลมเป่า	- ทำความสะอาดจากช้า	ก่อน	1 เดือน	
C6	S A	แมงกรองผ่านตู้ควบคุม Extruder	- สังฆาต "ไม่ดูดตัน"	"ไม่ทำความสะอาด"	- เป่าลม/ เช็ด	- ลมเป่า	- ทำความสะอาดจากช้า	ก่อน	1 เดือน	
C7	S B	แมงกรองผ่านตู้ควบคุม Extruder	- สังฆาต "ไม่ดูดตัน"	"ไม่ทำความสะอาด"	- เป่าลม/ เช็ด	- ลมเป่า	- ทำความสะอาดจากช้า	ก่อน	1 เดือน	
C8	S C	แมงกรองผ่านตู้ควบคุม Extruder	- สังฆาต "ไม่ดูดตัน"	"ไม่ทำความสะอาด"	- เป่าลม/ เช็ด	- ลมเป่า	- ทำความสะอาดจากช้า	ก่อน	1 เดือน	

ตารางที่ 4-21 มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของ Extruder (ต่อ)

ชุดเครื่องจักร: เครื่องปั๊ฟลีม 1		ส่วนเครื่องจักร: Extruder		หน่วยงาน: เป้าพื้น		ผู้รับผิดชอบ: พิพากษ์		หน้า 2 จาก 5	
ลำดับ	สถานะ	ส่วนที่ทำการ ตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	สายเหตุ	วิธีการ	เครื่องมือ	วิธีการเมื่อไม่มีผู้ติด คาวน์เตอร์	ค่าวณฑ์	เวลา (นาที)
L9	R	ถูกปืน	- หมุนคลื่น - ไม่เสียด	ชาดการหล่อสีน การอัดเจาะปูน เขียว	อัดเจาะปูน	หัวอัดเจาะปูน	- อัดเจาะปูน - ตรวจสอบสภาพอัด และหัวอัดเจาะปูน	- อัดเจาะปูน	15
L10	R	Roller	- หมุนคลื่น - ไม่เสียด	ชาดการหล่อสีน - อัดเจาะปูนเขียว - ความเร็วของเครื่องขัด รอบพาร์ก Kovar เวคเชิง	อัดเจาะปูน - วัดความเร็ว รอบ	อัดเจาะปูน - เครื่องวัด ความเร็วของรอบ	- หัวอัดเจาะปูน - ตรวจสอบสภาพอัด และหัวอัดเจาะปูน	- อัดเจาะปูน	15
C111	R	นยพาตอร์ Extruder A	- ไบเบสเทปดัง, ไม่น้ำฝน	- ยกเดอร์ทำงาน เก็บก้าง	- หัวอัดเจาะปูน	- หัวอัดเจาะปูนเดอร์	ทำความสะอาดเพิ่มใหม่	1 เดือน	20
C112	R	นยพาตอร์ Extruder B	- นยพาตอร์ร้อนไม่เกิน 90 องศา	- ยกเดอร์ หันดูจากไฟชี้ agan	- หัวอัดเจาะปูนเดอร์	- หัวอัดเจาะปูนเดอร์	ทำความสะอาดเพิ่มใหม่	1 เดือน	20
C113	R	นยพาตอร์ Extruder C	- กระเบนไม่เกิน 30 A		แม่ปั๊มเดอร์	แม่ปั๊มเดอร์		1 เดือน	20

ตารางที่ 4-21 มาตรฐานการนำร่องรักษามาตรฐานกึ่งปริ่นส่วนของ Extruder (ต่อ)

လုပ်သစ်မှတ်ရေးနှင့်ပေါ်လိပ်စာ

มาตรฐานการนำร่องรักษาความปลอดภัย						หน้า 3 จาก 5		
ข้อครุ่งข้อซักถาม: เหตุอุบัติพิเศษ 1			ส่วนครุ่งข้อซักถาม: Extruder		หน่วยงาน: บริษัท		ผู้รับผิดชอบ: พิพักษ์	
ลำดับ	ตำแหน่ง	ตัวบททำการ	มาตรฐานการตรวจสอบ	มาตรฐาน	วิธีการ	เครื่องมือ	วิธีการเมื่อไม่มีปฏิ	คำแนะนำ
C114	R	ตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ทดสอบ	- ไม่ต้องรี	- ทดสอบ	- ทำการเปลี่ยนใหม่
C115	R	ร้อน Extruder A	มาตรฐานร้อนของความร้อน Extruder A	90 °C	ทำงานกิน ก๊าซ	- ทดสอบ	- ทดสอบ	1 เดือน
C116	R	ร้อน Extruder B	มาตรฐานร้อนของความร้อน Extruder B	90 °C	ทดสอบ	- ทดสอบ	- ทดสอบ	1 เดือน
C117	R	ร้อน Extruder C	มาตรฐานร้อนของความร้อน Extruder C	90 °C	ทดสอบ	- ทดสอบ	- ทำการเปลี่ยนใหม่	1 เดือน
C118	R	Gearbox - Extruder A	ระบบหมุนเวียนใน Gearbox - Extruder B	ทำงานอย่างดี	ใช้งาน	- ทดสอบ	- ดำเนินการ	2

ตารางที่ 4-21 มาตรฐานการนำร่องรากฐานเครื่องจักรในส่วนของ Extruder (คง)

มาตรฐานการนำร่องรากฐานเครื่องจักร ชื่อครัวร่องจักร: เครื่องบ่มพื้น 1				มาตรฐานเครื่องจักร: Extruder		หน่วยงาน: บ่มพื้น		ผู้รับผลตอบ: พิพากษา		หน้า 4 จาก 5	
ลำดับ	สถานะ	ส่วนที่ทำการ ตรวจสอบ	มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน	วิธีการ	มาตรฐานเมื่อไม่ปกติ	ความต้อง	เวลา (นาที)		
C119	R	Gearbox - Extruder C	ระดับน้ำมันใน ตัวว่อง	- ระดับน้ำมันใน ตัวว่อง	- มาตรฐาน มาตรฐาน การตรวจสอบ	- ตาม มาตรฐาน การตรวจสอบ	- ดำเนินการ ประเมินใหม่	1 เดือน	2		
I20	S	ชุดน้ำมัน	- ไม่ว่าชนิด	- ไม่ว่าชนิด	- ชุดตีนกรรไบร์ด - มือใช้การใช้งานสูง	- ตาม มาตรฐาน การใช้งานสูง	- ประเมินครั้งใหม่	1 สัปดาห์	2		
I21	R	เพรสซอร์เรเจ ปะปอน	- ไม่มีไขควงเข็นนั่น ปะปอน	- ไม่มีไขควงเข็นนั่น ปะปอน	- ระบบจ่ายลม มีความตื้น	- ตาม มาตรฐาน การตรวจสอบ	- เก็บข้อมูลตัวกรองลม ในระบบ	1 สัปดาห์	2		
I22	S	สายพาน	- ไม่ตึง, ไม่หัก	- ไม่ตึง, ไม่หัก	- เกิดการถีบ, หมุดอยู่ การใช้งาน	- ใช้มอก ประมาณ ไฟฟ้า	- ปรับแต่งไฟฟ้า ปรับตั้งใหม่	1 เดือน	3		
I23	S	โซ่	- ไม่ดึง, ไม่หัก	- ไม่ดึง, ไม่หัก	- เกิดการถีบ, หมุดอยู่ การใช้งาน	- ใช้มอก	- ประเมินใหม่	1 เดือน	4		
Ch24	S	กรองน้ำ	- ไม่มีคราบตะขะอ่อน	- ไม่มีคราบตะขะอ่อน	- น้ำระบายน้ำต่ำลง สภาพ	- ประเมินใหม่	- ทำความสะอาดใหม่	6 เดือน	10		

ມາດຮຽນກາວນຳຮູ້ຮັກຢາຫຼອງອັກ

ຫຼ	ຫຼົບເຄື່ອງຈິກ · ເຄື່ອງປາສັນ	ຕ່ານຄື່ອງຈິກ · Excluder		ຫ້າວຍານ · ເປີເພີນ												ຜູ້ປຶດຂອນ ພັກຍໍ		ແນທ໌ 1/2																	
		ຕ່ານທີ່ກາວຄວາງຫອນ	ກາລັກໃໝ່	ຄວາມດີ	ສານະ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ອາງຫອນ	ຫຼົບເຄື່ອງຈິກ																																		
C1	ຫຼົບເຄື່ອງຈິກ																																		
C2	ເຊື້ອງກັງ																																		
C3	ກຮອງນອຫຍາຫຼົບຮັບປາຍຄວາມຮັບອານຸຂາ A																																		
C4	ກຮອງນອຫຍາຫຼົບຮັບປາຍຄວາມຮັບອານຸຂາ B																																		
C5	ກຮອງນອຫຍາຫຼົບຮັບປາຍຄວາມຮັບອານຸຂາ C																																		
C6	ແພັກຂອງຫຼັງ	ຫຼົບເຄື່ອງຈິກ A																																	
C7	ແພັກຂອງຫຼັງ	ຫຼົບເຄື່ອງຈິກ B																																	
C8	ແພັກຂອງຫຼັງ	ຫຼົບເຄື່ອງຈິກ C																																	
L9	ອິກາຕຸ																																		
L10	Roller																																		
C11	ໜ່າຍຫຼົບເຄື່ອງຈິກ A																																		
C12	ໜ່າຍຫຼົບເຄື່ອງຈິກ B																																		
C13	ໜ່າຍຫຼົບເຄື່ອງຈິກ C																																		
C14	ນອຫຍາຫຼົບຮັບປາຍຄວາມຮັບອານຸຂາ A																																		
C15	ນອຫຍາຫຼົບຮັບປາຍຄວາມຮັບອານຸຂາ B																																		
C16	ນອຫຍາຫຼົບຮັບປາຍຄວາມຮັບອານຸຂາ C																																		
C17	ຮັບປັດໄຟນິນໃນ Gearbox - Exit A																																		
C18	ຮັບປັດໄຟນິນໃນ Gearbox - Exit B																																		
C19	ຮັບປັດໄຟນິນໃນ Gearbox - Exit C																																		

ກໍານົດການ

- ▢ = ກໍານົດດັກ
- ▣ = ທີ່ກັບສ່ວນເສື້ອມ (ເສົ້າ)
- ▨ = ທີ່ກັບຫຼົບປະກຳ (ເສົ້າ)

ສານະ

R = ເຕີເນົຟ

S = ກະທຳການ

W = ສປດາ

Y = ຍົງ

M = ເຕີໂຄ

ກາພີ້ 4-34 ແຜນການປຳຮູ້ຮັກຢາ

ชื่อเครื่องมือ : เครื่องดับเพลิง		ตัวเครื่องดับเพลิง : Extinguer		หน่วยงาน : เป้าฝึก		ผู้ปฏิบัติสอน : พี.กษ		แผนที่ 2/2																											
ห้องห้อง	ส่วนที่ทำการตรวจสอบ	เวลาที่ใช้	คนเดียว	สถานะ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I20	ห้องน้ำ		2	1M	S																														
I21	ห้องนอน		2	1W	R																														
I22	ห้องน้ำ		3	1M	S																														
I23	ห้อง		4	1M	R																														
Ch24	ห้องน้ำ		10	1M	S																														
บริเวณที่ไม่สามารถตรวจสอบ (บทท.)																																			
บริเวณที่ไม่สามารถตรวจสอบ (บทท.)																																			
บริเวณที่ไม่สามารถตรวจสอบ (บทท.)																																			

## ค่าคงที่

จุด A

= จุด A ไม่มีห้อง (เส้นที่)

= จุด A ห้อง

R = ห้องที่ A

S = ห้องที่ B

S = ห้องที่ A

D = ห้องที่ B

W = ห้องที่ A

M = ห้องที่ B

ภาพที่ 4-34 แผนกราฟบำรุงรักษา (ดู)

## ประเมินผลการปรับปรุง

หลังจากทดลองนำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรนำไปใช้ปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเครื่องเป้าพิล์มในช่วงระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2554 ผลการเบริ่ยบเทียบค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาก่อน-หลังการปรับปรุง จะเห็นได้ว่ารอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเดิม จะมีรอบการบำรุงรักษาของเครื่องเป้าพิล์มที่ 1 ปี ส่วนรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหลังการปรับปรุงได้จากโปรแกรมการคำนวณรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะมีการปรับรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้มีความถี่ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมจะคำนวณจากข้อมูลการขัดข้องของส่วนประกอบของเครื่องจักรในอดีต เพื่อจะหาค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่เหมาะสม แสดงการคำนวณที่มาได้ดังนี้

ส่วนประกอบของ Extruder มีค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และคำนวณค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหลังปรับปรุง ผลของโปรแกรม 1 ครั้ง / 1 เดือน จะมีค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หลังจากคำนวณถึงตั้งกล่าวไปใช้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ส่วนผลให้อัตราการขัดข้องไม่เกิดขึ้น ส่วนผลให้ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขไม่เกิดขึ้น ตั้งแสดงตารางที่ 4-22 ทำการเบริ่ยบเทียบเวลาเฉลี่ยของการขัดข้องของครื่องจักร (MTBF) และเวลาเฉลี่ยของการซ่อมแซมเครื่องจักร (MTTR) ดังแสดงในตารางที่ 4-23


ตารางที่ 4-22 ผลการประเมินเพิ่มน้ำใช้ในการบ่มรังรักษาก่อน-หลังการบ่มรัง

ตัวบ่งชี้ก่อน	รอบเวลาบ่มรังรักษาของการตรวจสอบ		ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยการบ่มรังรักษา เครื่องปั๊มกัน (บาท/เดือน)		ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยการบ่มรังรักษา เครื่องกําปั๊ว (บาท/เดือน)		ผลการบ่มรังรักษา	
	ก่อนบ่มรัง	หลังบ่มรัง	ก่อนบ่มรังรุ่ง	หลังบ่มรังรุ่ง	ก่อนบ่มรังรุ่ง	หลังบ่มรังรุ่ง	ค่าใช้จ่ายลดลง (%)	(บาท/เดือน)
Extruder	1 ปี/ ครึ่ง	1 เดือน/ ครึ่ง	1,532	1,532	4,776	0	4,776	75.72%
Blender	1 ปี/ ครึ่ง	3 เดือน/ ครึ่ง	781	391	2,830	2,810	410	11.34%
IBC Airing	1 ปี/ ครึ่ง	5 เดือน/ ครึ่ง	957	273	2,133	1,756	1,060	34.32%
Bubble cage	1 ปี/ ครึ่ง	4 เดือน/ ครึ่ง	1,322	1,274	2,093	1,573	568	16.64%
Haul-Off	1 ปี/ ครึ่ง	12 เดือน/ ครึ่ง	1,595	1,314	1,672	1,381	572	17.52%
Corona	1 ปี/ ครึ่ง	12 เดือน/ ครึ่ง	2,233	1,711	17,145	16,348	1,319	6.81%
Winder	1 ปี/ ครึ่ง	7 เดือน/ ครึ่ง	2,085	1,791	959	1,242	11	0.35%
Die head	ขาดการบ่มรังรักษา	12 เดือน/ ครึ่ง	0	683	2,912	0	2,229	76.54%
Chiller Unit	ขาดการบ่มรังรักษา	6 สัปดาห์/ ครึ่ง	0	1,368	4,332	4,169	-1,205	-27.81%

ตารางที่ 4-23 ผู้การประบูรณ์เพิ่มน้ำหนักสัมภาระของเครื่องชั้ง (MTBF) และเวลาเฉลี่ยของการซ่อมแซมเครื่องจักร (MTTR)

	เวลาบนภาระงาน (ชม.)	Extruder	Blender	IBC Airing	Bubble cage	Haul-Off	Corona	Winder	Die Head	Chiller Unit
727										
ก่อนปรับปรุง	จำนวนครั้งเฉลี่ยต่อ การซ่อมบำรุง	1.00	1.50	1.29	1.86	0.71	0.43	1.86	0.29	2.29
	เวลาตั้งแต่เสียจนถึง การซ่อมบำรุง (ชม.)	23.22	78.98	41.35	47.92	25.78	15.17	94.29	11.43	110.43
	MTBF	727	484.67	565.44	391.46	1017.80	1696.33	391.46	2544.50	318.06
	MTTR	23.22	52.65	32.16	25.80	36.09	35.39	50.77	40	48.31
744										
หลังปรับปรุง	จำนวนครั้งเฉลี่ยต่อ การซ่อมบำรุง	0	1.33	0.67	1.67	0.33	0.33	2.33	0	1.33
	เวลาตั้งแต่เสียจนถึง การซ่อมบำรุง (ชม.)	0	73.20	28.76	65.22	15.41	33.83	87.91	0	76.67
	MTBF	0	558.00	1116.00	446.40	2232.00	2232.00	318.86	0	558
	MTTR	0	54.9	43.14	39.132	46.23	101.49	37.68	0	57.50


เวลาเฉลี่ยของการขัดข้องของเครื่องจักร (Mean Time Between Failure: MTBF)



ภาพที่ 4-35 กราฟผลการเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของการขัดข้องของเครื่องจักรก่อน-หลังปรับปูรุ

จากภาพที่ 4-35 พบว่าส่วนประกอบของเครื่องจักรมีเวลาเฉลี่ยของการขัดข้องของเครื่องจักรของแต่ละส่วนประกอบเพิ่มขึ้น ซึ่งคงขึ้นกับการปรับปูรุ ได้ทำการปรับความตึงของ การนำรูงรักษาของเครื่องจักรในขณะที่เครื่องหยุดทำงานให้มีระยะเวลาการนำรูงรักษาที่ยาวนาน ซึ่งสามารถทำให้เวลาเฉลี่ยของการขัดข้องของเครื่องจักรปรับสูงขึ้น ได้ทำการเพิ่มชนิดอุปกรณ์ที่ขาด การนำรูงรักษาลงในแผนการนำรูงรักษาและการวิเคราะห์สาเหตุการกำหนดครูปแบบความเสียหาย ของเครื่องจักร ที่มีการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งสามารถจะนำรูงรักษาให้อุปกรณ์มีอายุ การใช้งานยาวนานขึ้นและสามารถที่จะตรวจสอบพบก่อนที่อุปกรณ์นั้นเกิดการขัดข้อง

เวลาเฉลี่ยของการซ่อมแซมเครื่องจักร (Mean Time to Repair: MTTR)



ภาพที่ 4-36 グラฟผลการเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของการซ่อมเครื่องจักร

จากภาพที่ 4-36 ในส่วนนี้ผลการเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยของการซ่อมเครื่องจักร ค่าเวลาเฉลี่ยของการซ่อมเครื่องจักรของแต่ละส่วนประกอบของเครื่องจักร ไม่ได้แตกต่างจาก ก่อนการปรับปรุง เพราะว่าในส่วนของงานวิจัยนี้ไม่ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขวิธีการซ่อมแก้ไข เครื่องจักรเมื่อเกิดข้อผิดพลาดให้ระยะเวลาเฉลี่ยของการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรไม่ลดลง

## บทที่ 5

### อภิปรายและสรุปผล

การบำรุงรักษาที่มุ่งความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์เพื่อประเมินกิจกรรมที่มีความจำเป็น และเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานบำรุงรักษา เพื่อตัดค่าใช้จ่ายของงานบำรุงรักษาซึ่งรูก็เกิน ความจำเป็น ในงานบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมแต่ละประเภทเงื่อนไขของการบำรุงรักษาแตกต่าง กัน ในงานวิจัยนี้พัฒนาระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรบนพื้นฐานความน่าเชื่อถืออย่างเป็นระบบ สำหรับเครื่องเป้าพิล์ม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการอย่างเป็นระบบของการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือสำหรับเครื่องเป้าพิล์ม และพัฒนาโปรแกรมช่วยตัดสินใจในการกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาที่เหมาะสมของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องเป้าพิล์มให้กับ โรงงานกรณีศึกษา การศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงงานกรณีศึกษาพบว่า แผนการบำรุงรักษา ความถี่การบำรุงรักษาขาดการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม โดยสังเกตจากแผนการบำรุงรักษาที่ผ่านมาและบังมีส่วนประกอบบางประเภทที่เกิดความเสียหายบ่อยครั้ง

#### สรุปผลการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาวิธีการอย่างเป็นระบบของการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือสำหรับเครื่องเป้าพิล์ม ผู้วิจัยได้นำเสนอขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์แยก แข่งข้อมูลการชำรุดและใหม่ด้วยการเสียหายอย่างละเอียด เพื่อผู้ที่ศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ ง่าย เพราะโดยทั่วไปเป็นเรื่องยากที่จะนำไปประยุกต์ใช้ เพราะวิธีการบำรุงรักษาบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องที่ซับซ้อน

2. พัฒนาโปรแกรมช่วยตัดสินใจในการกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาที่เหมาะสมของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องเป้าพิล์ม แบ่งรูปแบบการตัดสินใจเป็น 2 ด้าน คือ

##### 2.1 ด้านความน่าเชื่อถือ

โปรแกรมช่วยตัดสินใจในการกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษา ซึ่งช่วยให้ การประเมินด้านความน่าเชื่อถือทำได้ง่าย โดยค่าความน่าเชื่อถือกำหนดค่าที่ 95% และในส่วน การประเมินด้านความน่าเชื่อถือ พิจารณาในส่วนประกอบเครื่องจักรที่ผ่านมาจากการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน ทำการรวบรวมช่วงเวลาการขัดข้องของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง ซึ่งจากข้อมูล ดังกล่าวเหมาะสมสำหรับการกำหนดความถี่ของการบำรุงรักษาตามช่วงความน่าเชื่อถือ จากผลของ โปรแกรมช่วยตัดสินใจในการกำหนดระยะเวลาการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แสดงดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 รอบเวลาการบำรุงรักษา ตามช่วงความน่าเชื่อถือ 95%

ลำดับ	ส่วนประกอบ	รอบเวลาบำรุงรักษา	
1	Die head	380,986 นาที	12 เดือน/ ครั้ง
2	Chiller Unit	68,256 นาที	6 สัปดาห์/ ครั้ง

หลังจากนำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนำไปใช้ ผลการปรับปรุงในส่วนประกอบ Die Head ซึ่งไม่เกิดการขัดข้อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนลดลงจากเดิม 2,229 บาท หรือ 76.54% ซึ่งแสดงถึงแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งด่างจากส่วนประกอบ Chiller Unit ที่มีแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แต่ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขไม่ลดลง เพราะแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ขาดประสิทธิภาพ สามารถมาจากการวิเคราะห์รูปแบบ ความเสียหายของอุปกรณ์ไม่ดี ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาการขัดข้องได้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพิ่มขึ้น 1,205 บาท/ เดือน หรือ 27.81% ผลที่ได้ดังตารางที่ 5-2

ตารางที่ 5-2 ผลการปรับปรุงตามรอบเวลาการบำรุงรักษา ตามช่วงความน่าเชื่อถือ 95%

ส่วนประกอบ	ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเฉลี่ย				ผลการปรับปรุง	
	เชิงป้องกัน (บาท/ เดือน)		เชิงแก้ไข (บาท/ เดือน)			
	ก่อนการ ปรับปรุง	หลังการ ปรับปรุง	ก่อนการ ปรับปรุง	หลังการ ปรับปรุง	ค่าใช้จ่ายลดลง (บาท/ เดือน)	เปอร์เซนต์ ลดลง
Die Head	0	683	2,912	0	2,229	76.54
Chiller Unit	0	1,368	4,332	4,169	-1,205	-27.81
รวม	0	2,051	7,244	4,169	1,024	14.14

## 2.2 ด้านค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

ในส่วนโปรแกรมการประเมินด้านค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาที่เหมาะสม พิจารณาในส่วนประกอบเครื่องจักรที่มีแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพราะจะมีข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายของ

การนำรูงรักษาเชิงแก๊สและป้องกัน ซึ่งโปรแกรมประมวลผลช่วงเวลาการนำรูงรักษาที่ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายของการนำรูงรักษาต่ำสุด เพื่อนำช่วงเวลาดังกล่าวไปกำหนดช่วงเวลาลงในแผนการนำรูงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งผลการเปรียบเทียบรอบเวลาการนำรูงรักษาเชิงป้องกัน แสดงดังตารางที่ 5-3

ตารางที่ 5-3 ผลการเปรียบเทียบรอบเวลาการนำรูงรักษาเชิงป้องกัน

ลำดับ	ส่วนประกอบ	รอบเวลาการนำรูงรักษาเชิงป้องกัน	
		ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
1	Extruder	12 เดือน/ครั้ง	1 เดือน/ครั้ง
2	Blender	12 เดือน/ครั้ง	3 เดือน/ครั้ง
3	IBC Airing	12 เดือน/ครั้ง	5 เดือน/ครั้ง
4	Bubble cage	12 เดือน/ครั้ง	4 เดือน/ครั้ง
5	Haul-Off	12 เดือน/ครั้ง	12 เดือน/ครั้ง
6	Corona	12 เดือน/ครั้ง	12 เดือน/ครั้ง
7	Winder	12 เดือน/ครั้ง	7 เดือน/ครั้ง

จากตารางที่ 5-3 ส่วนใหญ่รอบเวลาการนำรูงรักษาหลังการปรับปรุงจะมีระยะเวลาที่ยาวกว่าก่อนการปรับปรุง สาเหตุมาจากการใช้จ่ายการนำรูงรักษาเฉลี่ยเชิงป้องกันมีค่าสูง ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะกำหนดรอบการนำรูงรักษาทุกเดือน ซึ่งมีเพียงส่วนประกอบ Extruder ที่มีรอบการนำรูงรักษาเท่าเดิม ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีค่าใช้จ่ายการนำรูงรักษาเฉลี่ยเชิงแก๊สที่สูง และมีค่าใช้จ่ายการนำรูงรักษาเฉลี่ยเชิงป้องกันที่ต่ำ ทำให้มีรอบการนำรูงรักษา 1 เดือนต่อครั้งเท่าเดิม ซึ่งผลที่ทำให้ค่าใช้จ่ายหลังการปรับปรุงมีการลดลง เกิดจากการวิเคราะห์รูปแบบความเสียหายของอุปกรณ์อย่างละเอียด เพื่อนำไปกำหนดมาตรฐานการนำรูงรักษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลในพนักงานฝ่ายผลิตที่ทำหน้าที่นำรูงรักษาเครื่องจักร เช่น วิธีการนำรูงรักษาลักษณะความเสียหายที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย และแจ้งหน่วยงานนำรูงรักษามีอุปกรณ์เกิดการเสื่อมสภาพหรือผิดปกติขึ้น ส่งผลให้แก๊สได้ทัน ทำให้เครื่องจักรเกิดการขัดข้องลดลง

ตารางที่ 5-4 ผลการปรับปรุงรอบค่าใช้จ่ายการนำรูงรักษายที่เหมาะสม

ส่วนประกอบ	ค่าใช้จ่ายการนำรูงรักษานดลี่ย				ผลการปรับปรุง	
	เชิงป้องกัน (บาท/เดือน)		เชิงแก้ไข (บาท/เดือน)			
	ก่อต้นการนำรูง	หลังการปรับปรุง	ก่อต้นการนำรูง	หลังการปรับปรุง	ค่าใช้จ่ายลดลง (บาท/เดือน)	百分比 (%)
Extruder	1,532	1,532	4,776	0	4,776	75.72
Blender	781	391	2,830	2,810	410	11.34
IBC Airing	957	273	2,133	1,756	1,060	34.32
Bubble cage	1,322	1,274	2,093	1,573	568	16.64
Haul-Off	1,595	1,314	1,672	1,381	572	17.52
Corona	2,233	1,711	17,145	16,348	1,319	6.81
Winder	2,085	1,791	959	1,242	11	0.35
Total	10,505	8,286	31,608	25,110	8,716	20.70

### สรุปและอภิปรายผล

ในส่วนของการกำหนดรอบค่าใช้จ่ายการนำรูงรักษายที่เหมาะสม เป็นวิธีการที่ดี เมื่อเทียบกับด้านความน่าเชื่อถือ เพราะจุดประสงค์ของธุรกิจค้าดห้งผลกำไรเป็นหลัก วิธีการนี้ พิจารณาค่าใช้จ่ายในการนำรูงรักษายในแต่ละเดือนที่มีค่าใช้จ่ายของการนำรูงรักษายด้ำสุด โดยรอบเวลาการนำรูงรักษายของส่วนประกอบที่มีรอบเวลานำรูงรักษายหลังปรับปรุงด้ำสุด เมื่อ เปรียบเทียบผลการปรับปรุงระหว่างรูปแบบการตัดสินใจด้านความน่าเชื่อถือและด้านค่าใช้จ่าย การนำรูงรักษายที่เหมาะสม พบร่วด้านค่าใช้จ่ายการนำรูงรักษายที่เหมาะสมนี่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการ ปรับปรุง 20.70% ซึ่งมากกว่าด้านความน่าเชื่อถือ 14.14%

## ข้อเสนอแนะ

ในหัวข้อของการเสนอแนะในการดำเนินงานสามารถสรุปเป็นข้อคิดเห็นภายหลังการดำเนินการวิจัยได้ดังต่อไปนี้

1. ระบบการตัดสินใจการบำรุงรักษา สามารถนำไปพัฒนาร่วมกับระบบคลังอะไหล่ เพื่อลดระดับของปริมาณอะไหล่คงคลังในการจัดเก็บ และลดโอกาสที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นอุปกรณ์ที่ชำรุดในคงคลัง ค่าใช้จ่ายในการถือครอง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ เวลารอคอย

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของอะไหล่ที่ใช้ในแต่ละส่วนประกอบของเครื่องจักร เพื่อสะดวกในการจัดซื้อ

3. เพิ่มเติมระบบเงื่อนไขในการตัดสินใจรวมทั้งเครื่องจักร ในกรณีที่ความต้องการบำรุงรักษาใกล้เคียงกันอาจจะรวมเป็นช่วงความถี่เดียวกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องจักร

4. ควรเพิ่มเติมในส่วนระบบการเชื่อมต่อของส่วนประกอบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ส่วนประกอบของเครื่องจักรมีการเชื่อมต่อ กันแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

5. วิธีการนี้ใช้ในกรณีที่รอบการบำรุงรักษาไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจำนวนของข้อมูลมาก เพื่อให้ความคลาดเคลื่อนน้อย ซึ่งใช้ไม่ได้กับกรณีที่แผนการบำรุงรักษามีการเปลี่ยนแปลง ความถี่ ในกรณีนี้อาจใช้รูปแบบการประเมินรูปแบบอื่น เช่น ใช้ข้อมูลการสอบถามจากพนักงาน เพื่อประเมินความถี่ของการทำกิจกรรมบำรุงรักษาส่งผลให้จำนวนเหตุการณ์ขัดข้องที่ลดลง เป็นต้น

## บรรณานุกรม

กาญจนा จิตรจุน. (2551). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการนำร่องรักษาพื้นฐานความน่าจะเป็นการศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ชิระ เด่นแสงอรุณ. (2547). การปรับปรุงการนำร่องรักษาชิ้งป้องกันของเครื่องปั๊มโลหะแบบเชิงกล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ดวงใจ ชูยะไช. (2552). การบริหารจัดการคลังอะไหล่ภายในให้กับภารณการน้ำเชื่อถือของเครื่องจักร. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ทรงกพ บูรณ์ศิลป์. (2550). การพัฒนาโปรแกรมการจัดการระบบการนำร่องรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ กรณีระบบนำบัดน้ำเสีย ในโรงงานผลิตน้ำหนึ่งสำเร็จรูป. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

บรรเดง ศรนิล. (2551). เทคโนโลยีพลาสติก. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร.

ปรารณา วนิชย์ธนาคม. (2551). การนำร่องรักษาแบบใช้ความเชื่อถือได้เป็นศูนย์กลางสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรณีศึกษาการไฟฟ้าอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปรารณา วนิชย์ธนาคม. (2551). การนำร่องรักษาแบบใช้ความน่าเชื่อถือได้เป็นศูนย์กลาง สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุบลราชธานี. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

พลัญช์ อนันต์วัฒนาศิริ. (2548). การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องผลิตฟิล์มนกนมอาหาร โดยการนำร่องรักษาเชิงป้องกัน. มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

ภานุวัฒน์ เลาหสม. (2547). การปรับปรุงระบบนำร่องรักษาชิ้งป้องกันเครื่องจักรในโรงงานผลิตปลาทูกระป่อง. มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

วัฒนา วิเชียรัตน์. (2550). การปรับปรุงระบบการนำร่องรักษาและทำให้ความน่าเชื่อถือของระบบสูงขึ้น: กรณีศึกษา ระบบเครื่องเพิ่มแรงดันก๊าซธรรมชาติดินแทนผลิตก๊าซชนอกชายฝั่ง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เยกสรร สิงห์ธนู. (2550). การศึกษาการนำร่องรักษาชิ้งแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรกรณีศึกษาสายการบรรจุน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

## บรรณานุกรม (ต่อ)

สมกพ ตลับเกี้ยว. (2550). การบำรุงรักษาเครื่องจักรบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ. วารสารวิชาการ ประจำปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน.

สมเกียรติ พัชรนุ่ม. (2547). การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรด้วยระบบงานบำรุงรักษาซึ่งป้องกัน โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ.

สรณญา ศิลาอาสา. (2551). การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรใช้หลักการบำรุงรักษาซึ่งป้องกันในโรงงานผลิตเครื่องดื่ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ.

A.Sohrab and D.Mohamad (2003), *A Maintenance Optimization Program for Utilities' Transmission and Distribution Systems*. Department of Electrical Engineering, Principal Research Engineer, University of Nebraska-Lincoln Omaha Public Power District.

Dongyan Chen and Kishor S. Trivedi. (2005). *Optimization for condition-based maintenance with semi-Markov decision process*. Journal of Reliability Engineering and System Safety.

G. Abdul-Nour, H. Beaudoin, P. Ouellet, R. Rochette, and S. Lambert. (1998). *A reliability based maintenance policy: a case study*. Computers industrial engineering, vol. 35, No.3-4, 591-595.

J. Khalil, S.M. Saad, and N. Gindy. (2009). *An integrated cost optimization maintenance model for industrial equipment*. Journal of Quality in Maintenance Engineering, vol.15, No. 1, 106-118.

M.C. ETI, S.O.T. OGAI and S.D. PROBERT. (2006). *Development and implementation of preventive-maintenance practices in Nigerian industries*. Journal of Energy, Volume 83, Issue 10, October, Pages 1163-1179.

M.P. Stephens. (2004). *Productivity and Reliability-Based Maintenance management*. Pearson-Prentice Hall, New Jersey.

M. Rausand. (1998). *Reliability centered maintenance*. Reliability Engineering and System Safety, Vol. 60, 121-132.

## บรรณานุกรม (ต่อ)

- S. Srikrishna, G.S. Yadava, and P.N. Rao. (1996). *Reliability-centered maintenance applied to power plant auxiliaries*. Journal of Quality in Maintenance Engineering, vol.2, No. 1, 3-14.
- T. Sompob. (2007). *Mechanical maintenance base reliability*. Journal of KMITNB, Vol 17, No.1, Jan. - Apr.

ภาคผนวก



### ภาคผนวก ก

ตารางประกอบการทดสอบภาวะสازุปสนิทดี (Goodness of Fit Test)

ตารางภาคผนวก ก-1 ค่าวิกฤติของการทดสอบ Kolmogorov-Smirnov Test สำหรับสภาพปกติ  
(Normality)

Simple size, n	$\alpha$				
	0.02	0.15	0.01	0.05	0.01
4	0.300	0.319	0.352	0.381	0.417
5	0.285	0.299	0.315	0.337	0.405
6	0.265	0.277	0.294	0.319	0.364
7	0.247	0.258	0.276	0.3	0.348
8	0.233	0.244	0.261	0.285	0.331
9	0.223	0.233	0.249	0.271	0.311
10	0.215	0.224	0.239	0.258	0.294
11	0.206	0.217	0.23	0.249	0.284
12	0.199	0.212	0.223	0.242	0.275
13	0.19	0.202	0.214	0.234	0.268
14	0.183	0.194	0.207	0.227	0.261
15	0.177	0.187	0.201	0.22	0.257
16	0.173	0.182	0.195	0.213	0.25
17	0.169	0.177	0.189	0.206	0.245
18	0.166	0.173	0.184	0.2	0.239
19	0.163	0.169	0.179	0.195	0.235
20	0.16	0.166	0.174	0.19	0.231
25	0.149	0.153	0.165	0.18	0.203
30	0.131	0.136	0.144	0.166	0.187
$>n30$	$\frac{0.736}{\sqrt{n}}$		$\frac{0.805}{\sqrt{n}}$	$\frac{0.886}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.031}{\sqrt{n}}$

ตารางภาคผนวก ก-2 ค่าวิกฤติของการแจกแจงเอฟ (F-distribution) ที่  $\alpha = 0.05$ 

Denominator degrees of freedom, V2	Numerator degrees of freedom, VI										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243
2	18.51	19	19.16	19.25	19.3	19.33	19.36	19.37	19.38	19.39	19.4
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.88	8.84	8.81	8.78	8.76
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6	5.96	5.93
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.7
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.1	4.06	4.03
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.63	3.6
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.5	3.44	3.39	3.34	3.31
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.13	3.1
10	4.96	4.1	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.97	2.94
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.2	3.09	3.01	2.95	2.9	2.86	2.82
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3	2.91	2.85	2.8	2.76	2.72
13	4.67	3.8	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63
14	4.6	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.7	2.65	2.6	2.56
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.9	2.79	2.71	2.64	2.59	2.55	2.51
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.45
17	4.45	3.59	3.2	2.96	2.81	2.7	2.61	2.55	2.5	2.45	2.41
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37
19	4.38	3.52	3.13	2.9	2.74	2.63	2.54	2.48	2.43	2.38	2.34
20	4.35	3.49	3.1	2.87	2.71	2.6	2.51	2.45	2.4	2.35	2.31
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28
22	4.3	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.4	2.35	2.3	2.26
23	4.28	3.42	3.03	2.8	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.28	2.24
24	4.26	3.4	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.3	2.26	2.22
25	4.24	3.38	2.99	2.76	2.6	2.49	2.4	2.34	2.28	2.24	2.2
26	4.22	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.2	2.16
28	4.2	3.34	2.95	2.71	2.56	2.44	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15
29	4.18	3.33	2.93	2.7	2.54	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.43	2.33	2.27	2.21	2.16	2.12

ตารางภาคผนวก ก-3 พังค์ชันแคมนา (Gamma Function)

$x$	$\Gamma(x)$	$x$	$\Gamma(x)$
1.01	0.99433	1.26	0.9044
1.02	0.98884	1.27	0.9025
1.03	0.98355	1.28	0.90072
1.04	0.97844	1.29	0.89904
1.05	0.9735	1.3	0.89747
1.06	0.96874	1.31	0.896
1.07	0.96415	1.32	0.89464
1.08	0.95973	1.33	0.89338
1.09	0.95546	1.34	0.89222
1.1	0.95135	1.35	0.89115
1.11	0.9474	1.36	0.89018
1.12	0.94359	1.37	0.88931
1.13	0.93993	1.38	0.88854
1.14	0.93642	1.39	0.88785
1.15	0.93304	1.4	0.88726
1.16	0.9298	1.41	0.88676
1.17	0.9267	1.42	0.88636
1.18	0.92373	1.43	0.88604
1.19	0.92089	1.44	0.88581
1.2	0.91817	1.45	0.88566
1.21	0.91558	1.46	0.8856
1.22	0.91311	1.47	0.88563
1.23	0.91075	1.48	0.88575
1.24	0.90852	1.49	0.88595
1.25	0.9064	1.5	0.88623

#### ภาคผนวก ฯ

การหาค่าพารามิเตอร์ของข้อมูลช่วงเวลาความเสี่ยงหายของชั้นส่วนอุปกรณ์


## รูปแบบการประเมินพารามิเตอร์ด้านการบำรุงรักษาด้านความน่าเชื่อถือ

### ชุดทำความเย็น (Chiller Unit)

นำข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดทำความเย็น (Chiller Unit) จากตารางภาคผนวก ข-1 ทำการวิเคราะห์หารูปแบบการแจกแจงของข้อมูลด้วยการวาดกราฟความน่าจะเป็น (Probability Plotting) ด้วยโปรแกรม Minitab 14 ด้วยพังก์ชัน Stat > Reliability/Survival > Distribution Analysis (Right Censoring) > Distribution ID Plot และกำหนดการแจกแจงแบบ Weibull, Exponential, Normal, Log-Normal ผลที่ได้แสดงดังภาพภาคผนวก ข-1

ตารางที่ ข-1 ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure: TTF) ของชุดทำความเย็น (Chiller Unit)

ครั้งที่	ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหาย (Time to Failure: TTF)
1	6,970
2	7,500
3	11,520
4	13,260
5	20,430
6	25,650
7	30,510
8	73,410
9	91,935
10	106,860
11	145,890
12	191,520



ภาพภาคผนวก ข-1 การกระจายของข้อมูลของชุดทำความเย็น (Chiller Unit)

ผลที่ได้จากโปรแกรม Minitab 14 ดังภาพภาคผนวก ข-1 พบว่า จำนวนข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดทำความเย็น Chiller Unit มีการกระจายอยู่บนเส้นของการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) เป็นจำนวนมากและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดเท่ากับ 0.976 ซึ่งแสดงว่า ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดทำความเย็น(Chiller Unit) มีความสนิทกับการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) เพื่อยืนยันผล ได้ทำการวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงโดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Kolmogorov-Smirnov Test เมื่อong จากเป็นการทดสอบในรูปแบบการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

### 1. กำหนดสมมติฐาน

$H_0$ : ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดทำความเย็น (Chiller Unit) เป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

$H_1$ : ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดทำความเย็น (Chiller Unit) ไม่เป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

### 2. กำหนดระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$

3. เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบและคำนวนหาค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ ได้แก่

Kolmogorov-Smirnov Test และจากสถิติที่ใช้ทดสอบดังกล่าวสามารถหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ดังตารางภาคผนวก ข-2

ตารางภาคผนวก ข-2 การคำนวณค่าพารามิเตอร์ของ Kolmogorov-Smirnov Test ในการทดสอบ  
ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดทำความเย็น (Chiller Unit)

i	$t_i$	$\ln \frac{t_i}{t_{med}}$	ความน่าจะเป็นสะสม	$\left( \frac{i-1}{n} \right)$	$\frac{i}{n}$	$D_1$	$D_2$
1	1140	7.038784	0.041	0.000	0.083	0.041	0.042
2	2430	7.795647	0.138	0.083	0.167	0.054	0.029
3	2580	7.855545	0.149	0.167	0.250	-0.017	0.101
4	3120	8.045588	0.190	0.250	0.333	-0.060	0.143
5	6970	8.849371	0.422	0.333	0.417	0.089	-0.006
6	7500	8.922658	0.447	0.417	0.500	0.030	0.053
7	11520	9.35184	0.591	0.500	0.583	0.091	-0.008
8	13260	9.492507	0.637	0.583	0.667	0.054	0.030
9	20430	9.92476	0.764	0.667	0.750	0.097	-0.014
10	25650	10.1523	0.819	0.750	0.833	0.069	0.015
11	30510	10.32581	0.855	0.833	0.917	0.022	0.062
12	73410	11.20382	0.964	0.917	1.000	0.048	0.036

ดังนั้น  $\max D_1 = 0.097$  และ  $\max D_2 = 0.143$

เพราะฉะนั้น Kolmogorov-Smirnov Test = 0.156

#### 4. หาบริเวณวิกฤต

ถ้า  $D_n < D_{critical}$  การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_0$  แต่ถ้า  $D_n \geq D_{critical}$  การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_1$  ทำการเปิดตาราง Kolmogorov-Smirnov Test ที่  $\alpha = 0.05$  และ  $n=12$  (ตารางภาคผนวก ก-1) ได้  $D_{0.05} = 0.242$  สรุปผลเนื่องจาก  $D_1 = 0.156 < D_{critical} = 0.242$  เพราะฉะนั้น การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_0$  ซึ่งหมายความว่า ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดทำความเย็น (Chiller Unit) เป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

## รูปแบบการประเมินพารามิเตอร์ด้านการบำรุงรักษาด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม


ตารางภาคผนวก ข-3 ความถี่ของการเสียหายของส่วนประกอบหลังจากการทำการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน

เดือน	ความถี่ของการเสียหายของส่วนประกอบหลังจากการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (ครั้ง)						
	Extruder	Blender	IBC Airing	Bubble cage	Haul-Off	Corona	Winder
1	1	0	0	0	1	0	1
2	0	1	2	0	2	0	2
3	1	0	0	0	0	0	2
4	0	1	0	1	0	1	1
5	0	0	0	0	2	1	0
6	1	0	1	0	0	0	0
7	0	1	0	0	0	0	1
8	0	0	1	0	0	0	1
9	0	0	1	2	0	1	1
10	0	0	0	0	0	0	1
11	0	2	0	1	0	0	0
12	0	1	0	1	1	1	0

### ชุดระเบิดผิวฟิล์ม (Corona)


นำข้อมูลความถี่ของการเสียหายของชุดระเบิดผิวฟิล์ม (Corona) หลังจากการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน จากตารางภาคผนวก ข-3 ทำการวิเคราะห์หารูปแบบการแจกแจงของข้อมูลด้วยการวัด กราฟความน่าจะเป็น (Probability Plotting) ด้วยโปรแกรม Minitab 14 ด้วยฟังก์ชัน Stat > Reliability/ Survival > Distribution Analysis (Right Censoring) > Parametric Distribution Analysis และกำหนดการแจกแจงแบบ การแจกแจงไวบูลล์ (Weibull Distribution) การแจกแจงเลข ซึ่งกำลัง (Exponential Distribution) การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) และการแจกแจง สีอกปกติ (Lognormal Distribution) ผลที่ได้ดังภาพภาคผนวก ข-2 ถึง ภาพภาคผนวก ข-5

การแจกแจงแบบไวบูล (Weibull Distribution)




ภาพภาคผนวก ข-2 แสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงแบบไวบูล (Weibull Distribution)

การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution)




ภาพภาคผนวก ข-3 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution)

### การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)



ภาพภาคผนวก ข-4 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)

### การแจกแจงล็อกบกติ (Lognormal Distribution)



ภาพภาคผนวก ข-5 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงล็อกบกติ (Lognormal Distribution)

### ทำการเปรียบเทียบค่า AD\* ของการแจกแจงแต่ละรูปแบบ

ตารางภาคผนวก ฯ-4 การเปรียบเทียบค่า AD\*

	Weibull	Exponential	Normal	Lognormal
ชุดระเบิดพิวฟิล์ม (Corona)	2.845	2.791	4.089	<b>2.790</b>

จากตารางภาคผนวก ฯ-4 พบว่า จำนวนข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดระเบิดพิวฟิล์ม (Corona) มีค่า AD\* มีค่าน้อยสุดเท่ากับ 2.790 ซึ่งแสดงว่า ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดระเบิดพิวฟิล์ม (Corona) มีการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) เพื่อยืนยันผล ได้ทำการวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงโดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Kolmogorov-Smirnov เนื่องจากเป็นการทดสอบในรูปแบบการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) โดยมีขั้นตอน การดำเนินการดังนี้

#### 1. กำหนดสมมติฐาน

H0: ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดระเบิดพิวฟิล์ม (Corona) เป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

H1: ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดระเบิดพิวฟิล์ม (Corona) ไม่เป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

#### 2. กำหนดระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$

#### 3. เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบและคำนวณหาค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ ได้แก่

Kolmogorov-Smirnov Test และจากสถิติที่ใช้ทดสอบดังกล่าวสามารถหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ดังตารางภาคผนวก ฯ-5 ดัง

ตารางภาคผนวก ข-5 การคำนวณค่าพารามิเตอร์ของ Kolmogorov-Smirnov Test ในการทดสอบ  
ข้อมูลช่วงเวลาความเสี่ยงหายของชุดระเบิดพิวพิล์ม (Corona)

i	$t_i$	$\ln \frac{t_i}{t_{med}}$	ความน่าจะเป็น สะสม	$\frac{(i-1)}{n}$	$\frac{i}{n}$	$D_1$	$D_2$
1	151260	-0.283	0.122	0.000	0.250	0.122	0.128
2	181010	-0.104	0.335	0.250	0.500	0.085	0.165
3	202060	0.006	0.510	0.500	0.750	0.010	0.240
4	293760	0.381	0.941	0.750	1.000	0.191	0.059

ตั้งนั้น  $\max D_1 = 0.191$  และ  $\max D_2 = 0.240$

เพราะฉะนั้น Kolmogorov-Smirnov Test = 0.240


#### 4. หาบริเวณวิกฤต

ถ้า  $D_n < D_{critical}$  การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_0$  แต่ถ้า  $D_n \geq D_{critical}$  การทดสอบ  
สมมติฐานจะยอมรับ  $H_1$  ทำการเปิดตาราง Kolmogorov-Smirnov Test ที่  $\alpha = 0.05$  และ  $n=4$   
(ตารางภาคผนวก ก 1) ได้  $D_{0.05} = 0.381$  สรุปผล เมื่อจาก  $D_2 = 0.240 < D_{critical} = 0.381$   
 เพราะฉะนั้น การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_0$  ซึ่งหมายความว่า ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธข้อมูล  
ช่วงเวลาความเสี่ยงหายของชุดระเบิดพิวพิล์ม (Corona) เป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal  
Distribution)

ชุดเกลี่ยความหนาพิล์ม (Hual Off)


นำข้อมูลความดีของการเสี่ยงหายของชุดเกลี่ยความหนาพิล์ม (Hual Off) หลังจากการ  
บำรุงรักษาเชิงป้องกัน จากตารางภาคผนวก ข-3 ทำการวิเคราะห์หารูปแบบการแจกแจงของข้อมูล  
ด้วยการวัดกราฟความน่าจะเป็น (Probability Plotting) ด้วยโปรแกรม Minitab 14 พิมพ์ชั้น Stat >  
Reliability/ Survival > Distribution Analysis (Right Censoring) > Parametric Distribution  
Analysis ทำการกำหนดการแจกแจงแบบไวบูลล์ (Weibull Distribution) การแจกแจงเลขชี้กำลัง  
(Exponential Distribution) การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) และการแจกแจงล็อกปกติ  
(Lognormal Distribution) ผลที่ได้ดังภาพภาคผนวก ข-6 ถึง ภาพภาคผนวก ข-9

การแจกแจงแบบไวนูลล์ (Weibull Distribution)




ภาพภาคผนวก ข-6 แสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงแบบไวนูลล์ (Weibull Distribution)

การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution)




ภาพภาคผนวก ข-7 แสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง \\\n(Exponential Distribution)

การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)



ภาพภาคผนวก ข-8 แสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)

การแจกแจงล็อกปกติ (Lognormal Distribution)



ภาพภาคผนวก ข-9 แสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

ทำการเปรียบเทียบค่า AD\* ของการแจกแจงแต่ละรูปแบบ ดังตารางภาคผนวก ค-6

ตารางภาคผนวก ข-6 แสดงการเปรียบเทียบค่า AD\*

	Weibull	Exponential	Normal	Lognormal
ชุด Haul-Off	2.023	1.819	2.297	<u>1.817</u>

จากตารางภาคผนวก ข-6 พบว่า จำนวนข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุด Haul-Off มีค่า AD\* มีค่าน้อยสุดเท่ากับ 1.817 ซึ่งแสดงว่า ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุด Haul-Off มีการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) เพื่อยืนยันผล ได้ทำการวิเคราะห์รูปแบบ การแจกแจง โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Kolmogorov-Smirnov เนื่องจากเป็นการทดสอบในรูปแบบ การแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

### 1. กำหนดสมมติฐาน

H0: ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดเกลี่ยความหนาพิล์ม (Haul Off) เป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

H1: ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดเกลี่ยความหนาพิล์ม (Haul off) ไม่เป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

### 2. กำหนดระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$

3. เลือกด้วยสถิติที่ใช้ในการทดสอบและคำนวณหาค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ ได้แก่

Kolmogorov-Smirnov Test และจากสถิติที่ใช้ทดสอบดังกล่าวสามารถหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ ดังตารางภาคผนวก ข-7

ตารางภาคผนวก ข-7 การคำนวณค่าพารามิเตอร์ของ Kolmogorov-Smirnov Test ในการทดสอบ  
ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของ ชุด Haul-Off

i	$t_i$	$\ln \frac{t_i}{t_{med}}$	ความน่าจะเป็น สะสม	$\frac{(i-1)}{n}$	$\frac{i}{n}$	$D_1$	$D_2$
1	4350	-2.280	0.045	0.000	0.125	0.045	0.080
2	12560	-1.220	0.182	0.125	0.250	0.057	0.068
3	16230	-0.964	0.237	0.250	0.375	-0.013	0.138
4	43660	0.026	0.508	0.375	0.500	0.133	-0.008
5	44175	0.038	0.511	0.500	0.625	0.011	0.114
6	111900	0.967	0.764	0.625	0.750	0.139	-0.014
7	227625	1.677	0.894	0.750	0.875	0.144	-0.019
8	246180	1.756	0.904	0.875	1.000	0.029	0.096

ดังนั้น  $\max D_1 = 0.144$  และ  $\max D_2 = 0.138$

เพราะฉะนั้น Kolmogorov-Smirnov Test = 0.144

#### 4. habriเวณวิกฤต


ถ้า  $D_n < D_{critical}$  การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_0$  แต่ถ้า  $D_n \geq D_{critical}$  การทดสอบ  
สมมติฐานจะยอมรับ  $H_1$  ทำการเปิดตาราง Kolmogorov-Smirnov Test ที่  $\alpha = 0.05$  และ  $n=8$   
(ตารางภาคผนวก ก 1) ได้  $D_{0.05} = 0.285$  สรุปผล เมื่อจาก  $D_1=0.269 < D_{critical} = 0.144$

เพราะฉะนั้น การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_0$  ซึ่งหมายความว่า ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธข้อมูล  
ช่วงเวลาความเสียหายของ ชุด Haul Off เป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)  
ชุดเก็บม้วน (Winder)

นำข้อมูลความถี่ของการเสียหายของชุดเก็บม้วน (Winder) หลังจากการบำรุงรักษา  
เชิงป้องกัน จากตารางภาคผนวก ข-3 ทำการวิเคราะห์หารูปแบบการแจกแจงของข้อมูลด้วยการวัด  
กราฟความน่าจะเป็น (Probability Plotting) ด้วยโปรแกรม Minitab 14 พิมพ์ชั้น Stat > Reliability/  
Survival > Distribution Analysis (Right Censoring) > Parametric Distribution Analysis ทำการ  
ทดสอบการแจกแจงแบบไวบูลล์ (Weibull Distribution) การแจกแจงเลขที่กำลัง (Exponential


Distribution) การแจกแจงปกติ (Normal Distribution) และการแจกแจง ล็อกปกติ (Lognormal Distribution) ผลที่ได้คือภาพภาคผนวก ข-10 ถึง ภาพภาคผนวก ข-13

### การแจกแจงแบบไวบูล (Weibull Distribution)




ภาพภาคผนวก ข-10 แสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงแบบไวบูล (Weibull Distribution)

### การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution)




ภาพภาคผนวก ข-11 แสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution)

#### การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)



ภาพภาคผนวก ข-12 แสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution)

### การแจกแจงล็อกปกติ (Lognormal Distribution)



ตารางภาคผนวก ข-13 แสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

ทำการเปรียบเทียบค่า AD\* ของการแจกแจงแต่ละรูปแบบ

ตารางภาคผนวก ข-8 การเปรียบเทียบค่า AD\*

	Weibull	Exponential	Normal	Lognormal
ชุดเก็บม้วน (Winder)	1.474	0.961	2.637	<b>0.868</b>

จากตารางภาคผนวก ข-8 พบว่าจำนวนข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดเก็บม้วน (Winder) มีค่า AD\* มีค่า 0.868 ซึ่งแสดงว่า ข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุด Haul-Off มีการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) เพื่อยืนยันผล ได้ทำการวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงโดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Kolmogorov-Smirnov เนื่องจากเป็นการทดสอบในรูปแบบการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

- กำหนดสมมติฐาน

H0: ข้อมูลช่วงเวลาความเสี่ยหายของชุดเก็บม้วน (Winder) เป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

H1: ข้อมูลช่วงเวลาความเสี่ยหายของชุดเก็บม้วน (Winder) ไม่เป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

2. กำหนดระดับนัยสำคัญ  $\alpha = 0.05$

3. เลือกตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบและคำนวณหาค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ ได้แก่

Kolmogorov-Smirnov Test และจากสถิติที่ใช้ทดสอบคังกล่าวสามารถหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ดังตารางภาคผนวก ข-9

ตารางภาคผนวก ข-9 การคำนวณค่าพารามิเตอร์ของ Kolmogorov-Smirnov Test ในการทดสอบ  
ข้อมูลช่วงเวลาความเสี่ยหายของ ชุดเก็บม้วน (Winder)

i	$t_i$	$Ln \frac{t_i}{t_{med}}$	ความน่าจะเป็น สะสม	$\frac{(i - 1)}{n}$	$\frac{i}{n}$	$D_1$	$D_2$
1	5880	-1.915	0.017	0.000	0.067	v	0.050
2	12930	-1.127	0.105	0.067	0.133	0.038	0.028
3	14970	-0.980	0.138	0.133	0.200	0.004	0.062
4	21060	-0.639	0.239	0.200	0.267	0.039	0.028
5	28710	-0.329	0.357	0.267	0.333	0.090	-0.024
6	34680	-0.140	0.438	0.333	0.400	0.105	-0.038
7	40875	0.024	0.511	0.400	0.467	0.111	-0.044
8	41790	0.046	0.521	0.467	0.533	0.054	0.013
9	44370	0.106	0.547	0.533	0.600	0.014	0.053
10	50430	0.234	0.603	0.600	0.667	0.003	0.064
11	67860	0.531	0.723	0.667	0.733	0.056	0.011
12	80455	0.701	0.782	0.733	0.800	0.049	0.018
13	81960	0.720	0.788	0.800	0.867	-0.012	0.078
14	96750	0.886	0.838	0.867	0.933	-0.029	0.096
15	262090	1.882	0.982	0.933	1.000	0.049	0.018

ดังนั้น  $\max D_1 = 0.111$  และ  $\max D_2 = 0.096$

เพราะฉะนั้น Kolmogorov-Smirnov Test = 0.111

#### 4. หาบริเวณวิกฤต

ถ้า  $D_n < D_{\text{critical}}$  การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_0$  แต่ถ้า  $D_n \geq D_{\text{critical}}$  การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_1$  ทำการเปิดตาราง Kolmogorov-Smirnov Test ที่  $\alpha = 0.05$  และ  $n=8$  (ตารางภาคผนวก ก-1) ได้  $D_{0.05} = 0.220$  สรุปผลเนื่องจาก  $D_1 = 0.111 < D_{\text{critical}} = 0.220$  เพราะฉะนั้น การทดสอบสมมติฐานจะยอมรับ  $H_0$  ซึ่งหมายความว่า ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธข้อมูลช่วงเวลาความเสียหายของชุดเก็บ樣本 (Winder) เป็นการแจกแจงแบบล็อกปกติ (Lognormal Distribution)

ภาคผนวก ค  
แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเป่าไฟล์ม

ตารางภาคผนวก ค-1 มาตรฐานการนำร่องรักษาครุภัณฑ์ในส่วนต้น部เป้าตามเงื่อนไขพิเศษด้วย (IBC Airing)

มาตรฐานการนำร่องรักษาครุภัณฑ์					
ชื่อครัวเรือนที่ 1: เครื่องป่าไฟล์ม 1			ช่วงครัวเรือนที่ 2: IBC Airing		
ลำดับ	สถานะ	ลักษณะการตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	หน่วยงาน: ไฟฟ้า	ผู้รับผิดชอบ: พั้กษ์
C1	R	เครื่องรีดห้อง	- สังเคราะห์ความชื้น	- ไม่ทำตามแผน	- ไม่ควรมี
C2	R	เครื่องซักผ้า	- สังเคราะห์ความชื้น	- ไม่ทำตามแผน	- ทำตามมาตรฐาน
C3	R	นอตชาร์จ Supply Blower	- ไม่ใช่ย่าง	- ไม่ควรร้อน	- ไม่ควร
C4	R	นอตชาร์จ Air Ring Blower	- ไม่ใช่ย่าง	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- เก็บในมือครัว
C5	R	นอตชาร์จ Exhaust Blower	- 90°C	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน มือครัว
C6	R	แหล่งกำเนิดไฟฟ้า	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน มือครัว
C7	R	แหล่งกำเนิดไฟฟ้า Supply Blower	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ทำตามมาตรฐาน
C8	R	แหล่งกำเนิดไฟฟ้า Exhaust Blower	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ทำตามมาตรฐาน
C9	R	เครื่องซักผ้า Supply Blower	- สังเคราะห์ความชื้น	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน
C10	R	เครื่องซักผ้า Exhaust Blower	- สังเคราะห์ความชื้น	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน
C11	R	เครื่องซักผ้า Blower	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน
C12	R	เครื่องซักผ้า Blower	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน
C13	R	เครื่องซักผ้า Blower	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน
C14	R	เครื่องซักผ้า Blower	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน
C15	R	เครื่องซักผ้า Blower	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน
C16	R	เครื่องซักผ้า Blower	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน
C17	R	เครื่องซักผ้า Blower	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน
C18	R	เครื่องซักผ้า Blower	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน	- ไม่ควรร้อน ให้กาน

ตารางภาคผนวก ก-1 มาตรฐานการนำร่องรักษาศรีงักษ์ในส่วนที่ต้องเปลี่ยนให้พัฒนาเช็คตัว (IBC Airing) (ต่อ)

มาตรฐานการนำร่องรักษาศรีงักษ์							
ชื่อเครื่องจักร: เครื่องเป่าพิม์ 1			ตัวเมล็ดของจักร: IBC Airing			หน่วยงาน: เป้าพิม์	
ลำดับ	สถานะ	ตัวเมล็ดทำกาง	มาตรฐานการตรวจสอบ	สภาพ	วิธีการ	เครื่องมือ	วิธีการเมื่อไม่ปกติ
1.19	S	ถูกปืน	- หุ้นนกถอย, - ไม่เสิด	ขาดการหล่อล้น การอัดอาจร้าบไป เข้า	หัวอัดกระป๋อง	หัวอัดกระป๋อง	- อัดจนกระป๋อง <sup>*</sup> - ตรวจสอบสามารถ เบร์หัวอัดจะเข้า
1.20	S	สภาพดี	- ไม่ตึง, ไม่หย่อน	- เกิดการถูก, หมุดอยู่ภายใน	- ใช้มอกด	ประแจดูใหม่	ปรับตัวใหม่

ตารางภาคผนวก ค-2 มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร ในส่วนของชุดเครื่องทำความสะอาดพื้น (Haul Off)

ชิ้นเครื่องจักร: เครื่องเป้าไฟล์ม 1		ส่วนเครื่องจักร: Haul off		หน่วยงาน: เป้าไฟล์ม		ผู้รับผิดชอบ: พัฟฟ์		หน้า 1 จาก 2	
ลำดับ	ชนิด	ส่วนที่ทำการตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	สภาพ	วิธีการ	เครื่องมือ	ความต้องการ	เวลา (นาที)	
C1	R	พนักพิงเครื่องซัก	- สังกะไนเมือง	- "ง่าม"ตามแผน	- ปั๊ก/ กวาด	- "ไม้"วัด/ผ้า	- ทำความสะอาดชุดชา	15	
C2	R	เครื่องซัก	- ตะแกรงในเมือง	- "ง่าม"ตามแผน	- ปั๊ก/เช็ด	- "ไม้"วัด/ผ้า	- ทำความสะอาดชุดชา	15	
C3	S	ยอดร์ Upper Nap	- ใบเมล็ดขี้ตัง	- "ง่าม"ตามแผน	- หู	- เทอร์โนมิเตอร์	- ทำความสะอาดชุดชา	15	
C4	S	ยอดร์ Blower ชุด 1	- ยอดร์ร้อนไม่เกิน 90 °C - กรณเดตไม่เกิน 30 A - ปุ่มยี่ห้อกด	- ยอดร์ ไม่มีเสียง - ยอดร์ทำงาน - กีนกำลัง	- ยอดร์ ไม่มีเสียง - ยอดร์ทำงาน - กีนกำลัง	- เทอร์โนมิเตอร์ - แหลมเป้มิตอร์	- ทำความสะอาดชุดชา	1 เดือน	
C5	S	ยอดร์ Blower ชุด 2 Turning Bar 1		- ยอดร์หันด้วย การใช้งาน				1 เดือน	
C6	S	แหลมกรองผืน Blower ชุด Turning Bar 1	- ตะขอต์ไปรดต้น	- "ง่าม"ตามแผน	- ปั๊ก/เช็ด	- ลมเป่า	- ทำความสะอาดชุดชา	1 เดือน 10	
C7	S	แหลมกรองผืน Blower ชุด Turning Bar 2						1 เดือน 10	

ตารางการผ่อนวง ค-2 มาตรฐานการนำร่องรักษาครัวเรื่องจักรในส่วนของชุดเกลี่ยความหนาพิล์ม (Haul Off) (ต่อ)

มาตรฐานการนำร่องรักษาครัวเรื่องจักร					
ชือครัวเรืองจักร: เครื่องบีบพิล์ม 1			ด้ามครัวเรืองจักร: Haul off		
อันดับ	สถานะ	ลักษณะที่ทำการตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	หน่วยงาน: เป้าพิล์ม	ผู้รับผิดชอบ: พิพากษ์
I8	S	สภาพด้าน	- ไม่ดึง, ไม่เหยียบ - เกิดการล้า, หมุดอยู่ การใช้งาน	- ใช้มือกด - เก็บการล้า, หมุดอยู่ การใช้งาน	- ประเมณด้วยตา - ประเมณตามขพน - ประเมณตามมาตรฐาน
L9	R	Roller	- หมุนกลับ. - ไม่มีเสียง - ความเร็วของเครื่องดัด เท่ากับความเร็วของเครื่อง	- ขาดการหล่อเลี้ยง - ชักดูงบางไม่เข้า รอบ	- จัดการระบี - วัดความเร็ว รอบ - เก็บรายการเสียง - ตรวจสอบการทำงาน รอบ

ตารางมาตราผนวก ๓-๓ มาตรฐานการนำร่องวิถีทางเศรษฐกิจในส่วนของชุดเก็บมนุษย์ (Winder)

มาตรฐานการนำร่องวิถีทางเศรษฐกิจ								
ชื่อเครื่องจักร เครื่องปฏิกรณ์ ๑			ส่วนเครื่องจักร: Winder			หุ้นส่วน: เป้าพื้นที่		
ลำดับ	สถานะ	ตัวมือ	ตัวมือที่ทำภาระ	คงเหลือ	มาตรฐานการตรวจสอบ	สภาพ	วิธีการ	เครื่องมือ
C1	R	พูนที่เครื่องจักร	- ตระอัจ ไม่มีผู้คน	- ไม่ทำตามแผน	- ปีก/ gwat	- ไม่ก่อจลาจล	- วิธีการเมืองปลัดดิน	ความต้องการ
C2	R	เครื่องจักร	- ตระอัจ ไม่มีผู้คน	- ไม่ทำตามแผน	- ปีก/ชุด	- ไม่ก่อจลาจล	- ทำความสงบอุดรัตน์	ความต้องการ
C13	S	นอยเดอร์ Winder A1	- ไม่มีเสียงดัง	- ไม่ทำตามแผน	- ปีก	- เหล่านี้มีผลต่อ	- ทำความสงบอุดรัตน์	ความต้องการ
C14	S	นอยเดอร์ Winder B1	- นอยเดอร์ร้อน ไม่นกน 90°C	- ไม่ทำตามแผน	- วัสดุกาว ไม่มีผลต่อ	- เหล่านี้มีผลต่อ	- ทำความสงบอุดรัตน์	ความต้องการ
C15	S	นอยเดอร์ Re-Winder B1	- กระแสไฟฟ้า 30 A - ไม่มีผู้คน	- ไม่ทำตามแผน	- วัสดุกาว ไม่มีผลต่อ	- วัสดุกาว ไม่มีผลต่อ	- ทำความสงบอุดรัตน์	ความต้องการ
C15	S	นอยเดอร์ Re-Winder B2	- ไม่มีผู้คน	- ไม่ทำตามแผน	- ไม่ทำตามแผน	- ไม่ทำตามแผน	- ไม่ทำตามแผน	ความต้องการ
C6	S	แหล่งกำเนิดไฟฟ้า Winder A	- ตระอัจ ไม่มีผู้คน	- ไม่ทำตามแผน	- ปีก/ชุด	- ลมเป่า	- ทำความสงบอุดรัตน์	ความต้องการ
C7	S	แหล่งกำเนิดไฟฟ้า Winder B						ความต้องการ

ตารางภาคผนวก ท-3 มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของชุดเก็บเมล็ด (Winder) (ต่อ)

มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร							
ชื่อเครื่องจักร: เครื่องปั่นไฟล์ม 1		ส่วนเครื่องจักร: Winder		หน่วยงาน: บ้านไฟล์ม		ผู้รับผิดชอบ: พิพักษ์	
ลำดับ	สถานะ	ส่วนที่ทำการ ตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	สถานะ	วิธีการ	เครื่องมือ	ความต้อง <sup>*</sup> นาฬิกา
18	S	สถาปาน Winder A1	- ไม่แตก, ไม่หักบน หมุดอย่างไร ใช้ งาน	- เกิดการสึก, หมุดอย่างไรใช้ งาน	- ใช้มือกด	ประแจซึ่งใหม่	บริบูรณ์ใหม่
19	S	สถาปาน Winder A2					1 เดือน 5
110	S	สถาปาน Winder B1					1 เดือน 5
111	S	สถาปาน Winder B2					1 เดือน 5
L112	R	Roller	- หมุนคล่อง, ไม่เสียด - ความร่วงของเครื่องวัด ร่องเท้าทั้งความเร็ว เครื่อง	- ขาดกราฟอล์ตัน - อัคจรป์ไม่เข้า ชุด	- อัคจรรูป - วัดความเร็ว รอบ	- หัวขัดเจาะรูป - เครื่องวัด ความเร็วรอบ	- อัคจรรูป - ธรรมศอกบนสายขอ ดและหัวขัดเจาะรูป 3 เดือน 15

ตารางภาคผนวก ที่-4 มาตรฐานการนำรังรักษาครึ่งองค์ก์ในส่วนของชุดเครื่องมือ (Bubble Cage)

มาตรฐานการนำรังรักษาครึ่งองค์ก์						
ชื่อเครื่องจักร: เครื่องป่าพื้นดิน 1			ส่วนเครื่องจักร: Bubble cage			หน่วยงาน: เป้าพื้นดิน
ลำดับ	สถานะ	ส่วนที่ทำการตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	รายการ	เครื่องมือ	ผู้บังคับชุด: พิพักษ์
C1	R	พันธุ์ครัวสัตว์	- ตะขอไม่มีผูน	- ไม่ทำตามแผน	- แบบ/กว้าง	เวลาระบุรุษไม่มาปกติ
C2	R	เครื่องปั๊ก	- ตะขอไม่มีผูน	- ไม่ทำตามแผน	- ไม่วาต/ฟ้า	ความต้องการเข้า
C3	S	นยดอร์ Sec. Nip	- ไม่มีสิ่งรักษา	- ไม่ทำตามแผน	- เหล็ก/ไม้ต่อ	การทำเปลี่ยนใหม่
			- นยดอร์ร้อนในกัน 90 องศา	- ไม่ลดอุณหภูมิภายในกิน กํารัง	- เหล็ก/ไม้ต่อ	ก่อนส่งออก
			- กระเบเก้ไม้กิน 30 A	- ลดอุณหภูมิเดลร์	- เหล็ก/ไม้ต่อ	เวลาระบุรุษไม่มาปกติ
			- ไม่มีผู้ดูแล	- ลดอุณหภูมิเดลร์	- ไม่เข้า	1 เดือน
C4	S	แสงกระเพันตุ่นลม	- ตะขอไม่ดักกัน	- ไม่ทำตามแผน	- ลมเป่า	การทำสะอาดเข้า
						1 เดือน
						10

ตารางภาคผนวก ค-4 มาตรฐานการนำรูปรักษากีวิเครื่องจักรในส่วนของชุดรีดลม (Bubble Cage) (ต่อ)

มาตรฐานการนำรูปรักษากีวิเครื่องจักร							
ชื่อเครื่องจักร: เครื่องเป่าพิซซ่า 1			ส่วนเครื่องจักร: Bubble cage			หน่วยงาน: บ่อดีม	
ลำดับ	สถานะ	ตัวที่ทำก้าว	ตัวที่ทำก้าว	มาตรฐานการตรวจสอบ	สถานที่	วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ: พิพักษ์
L15	S	ถ่านหานน	- ไม่ตึง, "ไม่เหล่น"	- เกิดการลื้า,	- ใช้มอกด	เครื่องมือ	วิธีการเมื่อยังปกติ
				หมดอย่างไรใช้งาน		ประแจดึงไข่น	ปรับตั้งใหม่
L16	R	Roller	- หมุนต่อจ,	- ขาดการหล่อสีน	- ล็อกจาระ	- หัวอัดจาระ	ล็อกจาระ
			- ไม่เสียด	- อัดบางปุ่มน้ำ	- ล็อกความเร็ว	- เครื่องดูด	ต้องสอบตราข้อด
			- ความร่วงอาจเกิดขึ้น	- ความเร็วตามที่ต้อง	รอบ	ความเร็วตาม	แสดงหัวอัดจาระ
			รองเท้ากันความร้อน				3 เดือน
			เพื่อจ				15

ตารางภาคผนวก ค-5 มาตรฐานการนำร่องรักษาครึ่งจักรในส่วนของพัสดุระเบิดผ้าพิเศษ (Corona Treatment)

ชื่อเครื่องจักร: เครื่องปั๊ฟฟ์ม 1		ส่วนเครื่องจักร: Corona		หน่วยงาน: เป้ากีฬา		ผู้รับผิดชอบ: พิทักษ์		หน้า 1 จาก 1	
ลำดับ	สถานะ	ส่วนที่ทำการตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	สถานที่	วิธีการ	เครื่องมือ	วิธีการอุปกรณ์	ความถี่	เวลา (มาต)
C1	R	ผ้าที่ห่อห้องซึ่ง	- สะอาดตามค่าไม่มีผุน	- "ไม่ทำตามแผน	- ปีก/ กวาด	- ไม้กวาด/ ล้อ	- ทำความสะอาดด้วย	1 ครั้ง	15
C2	R	ห้องซึ่ง	- สะอาดตามค่าไม่มีผุน	- "ไม่ทำตามแผน	- ปีก/ เช็ด	- ไม้กวาด/ ล้อ	- ทำความสะอาดด้วย	1 ครั้ง	15
C3	S	แห้ง Electrode	- สะอาด, ไม่มีคราบ - ไม่มีรอยแตก	- "ไม่ทำตามแผน - หมุดอาจหายไป"	- ปีก/ เช็ด - เปลี่ยนใหม่	- ผ้า/ เบลอกออยด์	- ทำความสะอาดด้วย - เปลี่ยนใหม่	1 ครั้ง	20
C4	S	ชุดถุงผ้าห่อโภชนา	- ถูกถุงห่อสะอาด, ไม่คราบ - อนุญาตอง - ไม่มีสี	- ขาดการหล่อสี	- ถักจราจรเป็นรูปสี่เหลี่ยม	- หัวเข็จจราจรเป็นรูปสี่เหลี่ยม	- หัวเข็จจราจรเป็นรูปสี่เหลี่ยม - ทำความสะอาดด้วยเบตเตอร์	3 ครั้ง	15
L5	R	ชุดถุงผ้า	- อนุญาตอง, - ไม่มีสี	- ขาดการหล่อสี - จัดรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยม	- ถักจราจรเป็นรูปสี่เหลี่ยม	- หัวเข็จจราจรเป็นรูปสี่เหลี่ยม - ทำความสะอาดด้วยเบตเตอร์	- หัวเข็จจราจรเป็นรูปสี่เหลี่ยม - ทำความสะอาดด้วยเบตเตอร์	3 ครั้ง	15

ตารางภาระผู้ดูแล ค-6 มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร ในตัวนของชุดดูดเม็ดและชุดผสานเม็ดพลาสติก (Blender)

มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร									
ชื่อเครื่องจักร: เครื่องบีฟิล์ม 1			ตัวบที่ร่องจักร: Blender			หน่วยงาน: เป้าผล		ผู้รับผิดชอบ: พิทักษ์	
ลำดับ	สถานะ	ตัวบที่กำกับ	มาตรฐานการตรวจสอบ	สถานที่	วิธีการ	ครึ่งปี	วิธีการเมื่อไม่ปกติ	ความถี่	เวลา (ชม.)
C1	R	ผู้ที่ครุยจักร	- ตัวยาด ไม่มีผุน	- ปูนทำด้วยผง	- ปูน/瓜灰	- ไม่กวนจราผ้า	- ทำความสะอาดด้วย	ก่อนส่ง	15
C2	R	เครื่องจักร	- ตัวยาด ไม่มีผุน	- ไม่ทำตาม	- ปูด/ เช็ด	- ไม่กวนจราผ้า	- ทำความสะอาดด้วย	กีบ	15
C13	S	ผลิตภัณฑ์ A ก, A1, A2	นมเดอร์ผสานเม็ด ผลิตภัณฑ์ A ก, 90°C	- ไม่มีเตยัง แม่น	- ไม่ทำตาม	- ปูด	- เหอร์โนมิคอล - แมนมิคอล	1 เดือน	15
C14	S	ผลิตภัณฑ์ B ก, B1, B2	นมเดอร์ผสานเม็ด ผลิตภัณฑ์ B ก,	- กระเบนไม่กิน 1.5 A - ไม่มีผุนเกะ	ทำงานกัน	ผลิตภัณฑ์	- เหอร์โนมิคอล - คลาเรนโนมิคอล	1 เดือน	15
C15	S	ผลิตภัณฑ์ C ก, C1, C2	นมเดอร์ผสานเม็ด ผลิตภัณฑ์ C ก,			- ไม่ดีร์	หมอกาย การใช้งาน	1 เดือน	15

ตารางภาระหน่วย ก-6 มาตรฐานการนำร่องรักษากีร์องบิกร ในการทวนชุดทดสอบและทดสอบเม็ดพลาสติก (Blender) (ด้วย)

มาตรฐานการนำร่องรักษากีร์องบิกร							
ข้อมูลร่องบิกร: เครื่องเป้าไฟล์ม 1			ตัวนเค็ตเรืองจักร: Blender			หน่วยงาน: เป้าไฟล์ม	
ลำดับ	สถานะ	ผู้ดูแลห้อง	มาตรฐานการตรวจสอบ	สถานะ	วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ: พิภพ	หน้า 2 ของ 2
C16	S	ดร.วจนะ	มาตรฐานการทดสอบ แม่ปูร่องตานมอยด์	- ไม่มีเดียงดัง	- แบบร่องตานม	- หุ้ว	เวลา 2 นาที (นาที)
			ผู้ดูแลห้องพลาสติก ชุด A	- ไม่ต้องร้อน “ไม่กิน” 90 °C	- หม้อน้ำมีเตอร์	- แบบร่องตานม	1 เดือน 1.5
C17	S	ดร.วจนะ	มาตรฐานการทดสอบ แม่ปูร่องตานมอยด์	- กระเบนตันไม่กิน 1.5 A	- ไม่มีความแปรรูปตาน	- ทำกาวเป็นไข่น้ำ	1 เดือน 1.5
			ผู้ดูแลห้องพลาสติก ชุด B	- ไม่มีความแปรรูปตาน かれอบ	- สกัดเพรงตานห้องน้ำ	- หัวนมกว่า 2 ชช.	1 เดือน 1.5
C18	S	ดร.วจนะ	มาตรฐานการทดสอบ ผู้ดูแลห้องพลาสติก ชุด C	- แม่ปูร่องตานมอยด์			

ตารางภาคผนวก ค-7 มาตรฐานการนำร่องรักษาน้ำรีไซเคิลในส่วนของชุดทำความเย็น (Chiller unit)

มาตรฐานการนำร่องรักษาน้ำรีไซเคิล								
ชื่อเครื่องจักร: เครื่องเย็นพื้นที่ 1			ตัวแคนรีอย่างจัด: Chiller unit		หน่วยงาน: เป้าอ่อน		ผู้รับผิดชอบ: พัฟกู๊ด	
ลำดับ	สถานะ	ส่วนที่ทำกาว	มาตรฐานการติดต่อ	มาตรฐานการติดต่อ	วิธีการเย็บไม่ปิด	ความถี่	เวลา (นาที)	
C1	R	ผู้ที่เครื่องจักร	- ตัวอาทิตย์แม่น้ำ	- ไม่ต้องเย็บ	- ไม่กาวด้วยกาว	- ไม่กาวด้วยกาว	15	
C2	R	เครื่องจักร	- ตัวอาทิตย์แม่น้ำ	- ไม่ต้องเย็บ	- ไม่กาวด้วยกาว	- หักความตึงสายเชือก	ก่อนต่อสาย	
C3	R	แมงกอกนเดนเซอร์	- ตัวอาทิตย์แม่น้ำด้าน	- ไม่ต้องเย็บ	- เป้าลม/เชือก	- หักความตึงสายเชือก	15	
C4	R	แมงกอกนผุน	- ตัวอาทิตย์แม่น้ำด้าน	- ไม่ต้องเย็บ	- เป้าลม/เชือก	- ลามป่า	10	
C5	S	ชุดซีลเกียร์ชุมเชอร์กัน	- ตัวอาทิตย์แม่น้ำร่องด้าน	- น้ำมัน Ph	- ติดตั้งเชือกเข้าเรือน	- หักความตึงสายเชือก	1 ปี	
16	R	ทอย+ปั๊มน้ำ	- ไม่มีน้ำไม่ร้อน	- สภาพของห้อง+บังให้ร้อน	- ติดตั้ง	- หักความตึงสายเชือก	1 ปี	
17	R	หอยผึ้งน้ำเขิน	- น้ำมีน้ำ Ph 6.5-7	- ไม่ต้องเย็บ	- เหล็ก	- หักความตึงสายเชือก	1 ปี	
					- เหล็กตัว Ph น้ำ	- เติมน้ำปรับสภาพน้ำ	15	

ตารางภาคผนวก ค-7 มาตรฐานการนำร่องรักษาความเรียบง่ายทั่วไปในส่วนของชุดทำความเย็น (Chiller unit) (ต่อ)

มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร							
ชุดครุยซิ่งชาร์จ: เครื่องบีบ้ำฟล์ม 1				ตัวนับครุยซิ่งชาร์จ: Chiller หลัก			
ลักษณะ		ส่วนที่ทำการตรวจสอบ		มาตรฐานการตรวจสอบ		หน่วยงาน. นำพื้นเมือง	
ลักษณะ	สภาพ	ส่วนที่ทำการตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	สภาพ	วิธีการ	เครื่องมือ	วิธีการเบ่งบีบ้ำฟล์ม
C18	R	บันไดรอกน	- ไม่มีสีของ - ยอดหรือร่องไม่เกิน 90 ° C - กระแสไฟไม่เกิน 3 A - ไม่มีผู้คนภายใน	- มอเตอร์ทำงาน กึ่นกำลัง - มอเตอร์หมุนตาม การใช้	- วัดความเป็นกรด - แรงบิด - วัดความเป็นกรด - แรงบิด	- แรงบิด - แรงบิด	- ทำการเบ่งบีบ้ำใหม่ - ทำการเบ่งบีบ้ำใหม่
C19	R	บันไดเรือน	- ไม่มีสีของ - ยอดหรือร่องไม่เกิน 90 ° C - กระแสไฟไม่เกิน 3 A - ไม่มีผู้คนภายใน	- มอเตอร์ทำงาน กึ่นกำลัง - มอเตอร์หมุนตาม การใช้	- วัดความเป็นกรด - แรงบิด	- แรงบิด	- ทำการเบ่งบีบ้ำใหม่ - ทำการเบ่งบีบ้ำใหม่
110	R	เพรสเซอร์น้ำยา	- เพรสเซอร์ตัวน้ำยา 55-65 PSI - เพรสเซอร์ตัวน้ำยา 250-280 PSI	- แรงบันดาลใจ ตัวเพรสเซอร์น้ำยา	- วัดแรงบันดาลใจ ตัวเพรสเซอร์น้ำยา	- เพรสเซอร์น้ำยา ตัวเพรสเซอร์น้ำยา	- แม่เหล็กหูน้ำดอน บาร์มิเตอร์แก๊ซ
Chill	S	สภาพ	ไม่เกิดร้าว	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	เสื่อมสภาพ	- ทำการเบ่งบีบ้ำใหม่ - ประแจเหล็ค