

การลดปริมาณสารแขวนลอยของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
โดยการใช้ไคโตซานเป็นสารช่วยสร้างตะกอน

ทรงสนวรรณ อินทผดุง

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ตุลาคม 2545

ISBN 974-9578-07-4

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

10 ธ.ค. 2547

178227

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

..... ประธาน

(ดร.ศิริ โคม หุ่งแก้ว)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาญ สว่างวงศ์)

..... กรรมการ

(ดร.สุวรรณ ภาณุตระกูล)

คณะกรรมการสอบปากเปล่า

..... ประธาน

(ดร.ศิริ โคม หุ่งแก้ว)

..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาญ สว่างวงศ์)

..... กรรมการ

(ดร.สุวรรณ ภาณุตระกูล)

..... กรรมการ

(ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์)

..... กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสังขกรรม)

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยบูรพา

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี)

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2545

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาให้คำปรึกษา และช่วยแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆอย่างดียิ่งจาก ดร.ศิริโนม พุ่งแก้ว ซึ่งเป็นประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ดร.เขวภา ไหวพริบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาญ สว่างวงศ์ และดร.สุวรรณ ภาณุตระกูล กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ซึ่งทำให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณบริษัทเอ็ม.อาร์.ไอ.จำกัด และพนักงานแผนกห้องปฏิบัติการที่ได้ให้ความกรุณาและช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณนายอินทร์สมและนางทิพย์วัน อินทตสิงห์ที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนเรื่องการเรียนมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณนายสมชาย ชำนาญปิ่นที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์และอำนวยความสะดวกในการพิมพ์วิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณนายพงษ์ศักดิ์ จิตราอนุรักษ์สกุล ที่เป็นกำลังใจและช่วยเหลือในทุกด้าน

ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างยิ่งในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จด้วยดี

บรรณวรรณ อินทตสิงห์

41910816 : สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ; วท.ม.

คำสำคัญ : โคแอกกูเลชัน/ถุงมือยาง/ไคโตซาน

พรรณวรรณ อินทสังข์ : การลดปริมาณสารแขวนลอยของน้ำเสียจากโรงงานถุงมือยาง
โดยการใช้ไคโตซานเป็นสารช่วยสร้างตะกอน (A REDUCTION IN SUSPENDED SOLIDS
FROM RUBBER GLOVES WASTE EFFLUENTS USING CHITOSAN AS A COAGULANT
AID) อ.ที่ปรึกษา : ศิริโสม หุ่นแก้ว , วท.ค., พิชาญ สว่างวงศ์ , วท.ค., สุวรรณ ภาณุตระกูล , วท.ค.
130 หน้า. ISBN 974-9578-07-4

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อแยกเอาอนุภาคสารแขวนลอยออกจากน้ำเสียจากโรงงาน
ผลิตถุงมือยางซึ่งมีส่วนประกอบของอนุภาคยางแขวนลอยอยู่เป็นจำนวนมาก กระบวนการที่ใช้เป็น
กระบวนการโคแอกกูเลชันด้วยสารช่วยสร้างตะกอนไคโตซาน เพื่อลดค่าความขุ่นและปริมาณสาร
แขวนลอยให้ต่ำลงก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียอื่นอีกต่อไป การศึกษาแยกออกเป็นสามขั้น
ตอนคือ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารช่วยสร้างตะกอนระหว่างไคโตซานและโพลิเมอร์
สังเคราะห์ประจุบวกและลบ , ปริมาณพีเอชและไคโตซานที่เหมาะสมในการตกตะกอนน้ำเสียและ
การทดลองใช้ไคโตซานเป็นสารช่วยสร้างตะกอนเติมลงในระบบบำบัดน้ำเสียเอส

ผลการวิจัยพบว่าพีเอชที่เหมาะสมในการตกตะกอนน้ำเสียด้วยไคโตซานคือพีเอชช่วง
8.5-9.0 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารช่วยสร้างตะกอนระหว่างไคโตซานและโพลิเมอร์
สังเคราะห์ประจุบวกและลบ พบว่าเมื่อใช้ไคโตซานเป็นสารช่วยสร้างตะกอนทำให้น้ำที่ผ่านการ
บำบัดแล้วมีคุณภาพดีที่สุดคือ สามารถลดค่าความขุ่นจาก 50.06 ± 0.03 NTU ลงอยู่ระหว่าง
 22.30 ± 0.02 ถึง 41.68 ± 0.01 NTU และสารแขวนลอยทั้งหมดจาก 141 ± 1.53 มก./ล ลงอยู่ระหว่าง
 63 ± 1.00 ถึง 118 ± 0.58 มก./ล ส่วนโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุบวกและลบจะบำบัดได้สีรองลงมา
ปริมาณสารสร้างตะกอนพีเอชและสารช่วยสร้างตะกอนไคโตซานที่เหมาะสมในการตกตะกอนน้ำ
เสีย คือ ต้องใช้พีเอชความเข้มข้น 12 มก./ล ร่วมกับไคโตซานความเข้มข้น 3 มก./ล เมื่อคิดเป็นร้อยละ
เฉลี่ยในการกำจัดมวลสาร สามารถลดค่าความขุ่นได้ถึงร้อยละ 64.89 ± 0.01 , สารแขวนลอยทั้ง
หมดร้อยละ 64.77 ± 0.23 และซีไอดีร้อยละ 28.48 ± 4.29 เมื่อทดลองใช้ไคโตซานเป็นสารช่วยสร้าง
ตะกอนเติมลงในระบบบำบัดน้ำเสียเอส พบว่าประสิทธิภาพของการบำบัดดีกว่าระบบบำบัดเดิม
ที่ใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุลบ สามารถลดค่าสารแขวนลอยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 96.97 ± 1.14 ,
ของแข็งละลายน้ำได้ทั้งหมดร้อยละ 25.90 ± 6.54 , ซีไอดีร้อยละ 83.28 ± 6.09 และบีไอดีร้อยละ
 87.16 ± 5.36

41910816 : MAJOR : ENVIRONMENT SCIENCE ; M.ES.

KEYWORD : COAGULATION/RUBBER GLOVE/CHITOSAN

TASSANAWAN INTATSINGH : A REDUCTION IN SUSPENDED SOLIDS FROM RUBBER GLOVES WASTE EFFLUENTS USING CHITOSAN AS A COAGULANT AID. THESIS ADVISOR : SIRICHOM THUNGKAO , D.MS., PICHAN SAWANGWONG , D.AS., SUWANNA PANUTRAKUL , D.AS. 130 P. ISBN 974-9578-07-4

This research was aimed at the study is to investigate into techniques for removal of suspended solid from a rubber-gloves plant waste effluents containing high content of latex particulates. Processes considered here coagulation with coagulant aid which seem to offer way to reduce turbidity and suspended solid down to a certain level before disposal or further treatment. Three series of test have been performed : compared efficiencies of coagulant aid between chitosan and polymeracrylamide , amount of poly aluminium chloride(PAC) and chitosan for coagulation waste effluent and using chitosan as a coagulant aid filled in activated sludge plant.

The results of the study show that optimum pH for coagulant with chitosan is range 8.5-9.0 Compared efficiencies of coagulant aid between chitosan and polymeracrylamide appears when using chitosan as a coagulant aid will to improve the effluent best quality can reduce level of turbidity from 50.06 ± 0.03 NTU down to range 22.30 ± 0.02 to 41.68 ± 0.01 NTU and suspended solid from 141 ± 1.53 mg/l down to 63 ± 1.00 to 118 ± 0.58 mg/l. Cationic and anionic polymeracrylamide can reduce next in order successively. The optimum dosage of PAC and chitosan for coagulation when using PAC as acoaglant and chitosan as a coagulant aid is around 12 mg/l PAC and of around 3 mg/l chitosan can reduce particulates so good when calculate in term of %removal efficiencies can reduce level of turbidity $64.89 \pm 0.01\%$, suspended solid $64.77 \pm 0.23\%$ and COD $28.48 \pm 4.29\%$. Using chitosan as a coagulant aid in activated sludge plant can reduce particulates better than using anionic polymeracrylamide can reduce suspended solid is $96.97 \pm 1.14\%$, dissolve solid $25.90 \pm 6.54\%$, COD $83.28 \pm 6.09\%$ and BOD $87.16 \pm 5.36\%$

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ณ
สารบัญภาพ.....	ญ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	5
สมมติฐานของการวิจัย.....	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	6
ขอบเขตของการวิจัย.....	6
ข้อจำกัดของการวิจัย.....	6
นิยามศัพท์เฉพาะ.....	7
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	8
กระบวนการผลิตถุงมือยาง.....	8
การออกสูตรและเตรียมน้ำยางผสมสารเคมี.....	9
พื้นฐานขั้นตอนการจุ่ม.....	14
อุปกรณ์และเครื่องจักรที่เป็นแหล่งของน้ำเสีย.....	20
กระบวนการผลิตถุงมือยางและแหล่งที่มาของน้ำเสีย	
บริษัทเอ็ม.อาร์.ไอ.จำกัด.....	22
การบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยาง.....	24
กระบวนการ โคแอกกูเลชัน.....	28

บทที่

หน้า

สมบัติทางไฟฟ้าของอนุภาคคอลลอยด์.....	28
เสถียรภาพของคอลลอยด์.....	29
กลศาสตร์การรวมตัวของตะกอน.....	29
สารสร้างตะกอน.....	33
3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	43
เครื่องมือ.....	43
วัตถุดิบ.....	43
สารเคมี.....	43
สารสร้างตะกอน.....	43
สารช่วยสร้างตะกอน.....	44
วิธีดำเนินการ.....	44
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของน้ำเสีย.....	44
สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเกิดกระบวนการ โคแอกกูเลชัน.....	45
ประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย.....	46
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ.....	46
4 ผลการวิจัย.....	47
คุณสมบัติของน้ำเสียจากโรงงานผลิตถุงมือยาง.....	47
ปริมาณน้ำเสียรวมที่เกิดขึ้นจากโรงงานผลิตถุงมือยาง.....	47
ลักษณะของน้ำเสียรวมจากโรงงานผลิตถุงมือยาง.....	47
สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเกิดกระบวนการ โคแอกกูเลชัน.....	49
ประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย.....	59
5 สรุปและอภิปรายผล.....	66
สรุปผล.....	66
อภิปรายผลการทดลอง.....	67
ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในโรงงานผลิตถุงมือยาง.....	72
ค่าสารเคมีในการบำบัดน้ำเสีย.....	72
ข้อเสนอแนะ.....	73

บทที่

หน้า

ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย..... 73

ข้อเสนอแนะทางการจัดการสิ่งแวดล้อม..... 73

บรรณานุกรม..... 75

ภาคผนวก..... 84

ภาคผนวก ก..... 85

ภาคผนวก ข..... 101

ภาคผนวก ค..... 126

ประวัติย่อของผู้วิจัย..... 130

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 ลักษณะน้ำเสียของโรงงานผลิตถุงมือตรวจโรค	3
2 แสดงตัวอย่างชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตถุงมือยาง	4
3 สมบัติของน้ำยางชั้นชนิดรักษาด้วยแอมโมเนียมมาก	9
4 ตัวอย่างส่วนประกอบของน้ำยางสด	10
5 ตัวอย่างสูตรใช้ผลิตถุงมือชนิดต่าง ๆ	14
6 ลักษณะของน้ำเสียรวมจากโรงงานผลิตถุงมือยางช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2545.....	48
7 ปริมาณความขุ่นและสารแขวนลอยทั้งหมดในการตกตะกอนน้ำเสียด้วย พีเอชซีทีพีเอชต่าง ๆ.....	49
8 ปริมาณความขุ่นและสารแขวนลอยทั้งหมดเมื่อตกตะกอนน้ำเสียด้วย ไคโดซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุบวกและลบที่พีเอชต่าง ๆ.....	51
9 ปริมาณความขุ่นและสารแขวนลอยทั้งหมดเมื่อใช้พีเอชซีที่ความเข้มข้น 3 มก./ล เป็นสารสร้างตะกอนตามด้วยไคโดซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ ประจุบวกและลบที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นช่วยสร้างตะกอน.....	54
10 ปริมาณความขุ่น สารแขวนลอยทั้งหมดและซีไอซีเมื่อใช้พีเอชซีเป็น สารสร้างตะกอนตามด้วยไคโดซานเป็นสารช่วยสร้างตะกอนที่ ความเข้มข้นต่าง ๆ	57
11 มวลสารของน้ำเสียก่อนบำบัด น้ำเสียหลังบำบัดบ่อหนึ่งและบ่อสอง เมื่อเติมสารช่วยสร้างตะกอนไคโดซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุ ลบตามลำดับ.....	60
12 ร้อยละในการกำจัดมวลสารของน้ำเสียก่อนบำบัด น้ำเสียหลังบำบัดบ่อ หนึ่งที่ได้เติมสารช่วยสร้างตะกอนไคโดซานและน้ำเสียหลังบำบัดบ่อสอง ที่ได้เติมสารช่วยสร้างตะกอนโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุลบ.....	63
13 ค่าสารเคมีในการบำบัดน้ำเสีย.....	73

ตารางที่

หน้า

14	การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดหลังจาก ตกตะกอนโดยพีเอซี ที่พีเอช 7.0 , 7.5 , 8.0 , 8.5 , 9.0 และ 10.0.....	89
15	ทดสอบความแตกต่างของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด หลังจาก ตกตะกอนโดยพีเอซี ที่พีเอช 7.0 , 7.5 , 8.0 , 8.5 , 9.0 และ 10.0 โดยใช้ LSD วิเคราะห์.....	90
16	การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดหลังจาก ตกตะกอนโดยไคโดซาน , โพลีเมอร์สังเคราะห์ประจุบวกและลบ ที่พีเอช 6.5 , 7.0 , 7.5 , 8.0 , 8.5 และ 9.0.....	91
17	ทดสอบความแตกต่างของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด หลังจากตกตะกอน โดยไคโดซาน , โพลีเมอร์สังเคราะห์ประจุบวกและลบโดยใช้ LSD วิเคราะห์.....	91
18	ทดสอบความแตกต่างของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด หลังจากตกตะกอน โดยไคโดซาน , โพลีเมอร์สังเคราะห์ประจุบวกและลบ ที่พีเอช 6.5 , 7.0 , 7.5 , 8.0 , 8.5 และ 9.0 โดยใช้ LSD วิเคราะห์.....	92
19	การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดหลังจาก ตกตะกอนโดยสารช่วยสร้างตะกอนไคโดซาน , โพลีเมอร์สังเคราะห์ ประจุบวกและลบ ที่ระดับความเข้มข้น 0 , 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 มก./ล.....	93
20	ทดสอบความแตกต่างของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด หลังจาก ตกตะกอนโดยสารช่วยสร้างตะกอนไคโดซาน , โพลีเมอร์สังเคราะห์ ประจุบวกและลบโดยใช้ LSD วิเคราะห์.....	93
21	ทดสอบความแตกต่างของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด หลังจากตกตะกอน โดยสารช่วยสร้างตะกอนไคโดซาน , โพลีเมอร์สังเคราะห์ประจุบวกและลบ ที่ระดับความเข้มข้น 0 , 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 มก./ล โดยใช้ LSD วิเคราะห์....	94
22	การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดหลังจากใช้ พีเอซีเป็นสารสร้างตะกอนและไคโดซานเป็นสารช่วยสร้างตะกอน.....	95
23	ทดสอบความแตกต่างของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด หลังจากใช้พีเอซี เป็นสารสร้างตะกอน ที่ระดับความเข้มข้น 0 , 3 , 6 , 9 , 12 และ 15 มก./ล โดยใช้ LSD วิเคราะห์.....	96

ตารางที่

หน้า

24	ทดสอบความแตกต่างของปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด หลังจากใช้ไคโตซานเป็นสารช่วยสร้างตะกอน ที่ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 มก./ล โดยใช้ LSD วิเคราะห์.....	97
25	การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณซีโอดีหลังจากใช้ฟิเอซีเป็นสารสร้างตะกอนและไคโตซานเป็นสารช่วยสร้างตะกอน.....	98
26	ทดสอบความแตกต่างของปริมาณซีโอดี หลังจากใช้ฟิเอซีเป็นสารสร้างตะกอนที่ระดับความเข้มข้น 0, 3, 6, 9, 12 และ 15 มก./ล โดยใช้ LSD วิเคราะห์.....	99
27	ทดสอบความแตกต่างของปริมาณซีโอดี หลังจากใช้ไคโตซานเป็นสารช่วยสร้างตะกอน ที่ระดับความเข้มข้น 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 มก./ล โดยใช้ LSD วิเคราะห์.....	100
28	การพิจารณาการละลายมาตรฐานความขุ่นต่างๆ.....	104
29	ปริมาณตัวอย่างและรีเอเจนต์ที่ใช้สำหรับขนาดต่างๆ ของภาชนะที่ใช้ในการย่อยสลาย.....	111
30	ช่วงของค่าบีโอดีกับวิธีการพิจารณาต่างๆ ของตัวอย่าง.....	117
31	กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2.....	127
32	หมายเหตุแนบท้ายตารางค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง	128

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 มูลค่าการส่งออกถูงมือยางปี 2535 – 2539.....	2
2 กระบวนการผลิตถูงมือยาง	8
3 สูตรโครงสร้างโมเลกุลยาง	10
4 ลักษณะของซิสคอนฟิเจอร์ชั้น.....	11
5 สถานะการเป็นสารแขวนลอยของน้ำยางสด	12
6 การทำความสะอาดแม่พิมพ์ในระหว่างกระบวนการผลิต.....	16
7 การจุ่มพิมพ์ลงในน้ำยางผสมสารเคมี.....	17
8 การอบถูงมือให้คงรูป	18
9 การถอดถูงมือออกจากพิมพ์.....	19
10 การตรวจสอบคุณภาพขั้นแรก.....	20
11 ภาชนะกวนผสมน้ำยางกับสารเคมี.....	21
12 กระบวนการผลิตถูงมือยางและแหล่งที่มาของน้ำเสีย บริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด.....	23
13 แสดงที่มาของน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตถูงมือตรวจโรค	25
14 แผนผังของโรงงานบำบัดน้ำเสียระบบเอเอส บริษัท เอ็ม.อาร์.ไอ. จำกัด...	27
15 แรงระหว่างอนุภาคคอลลอยด์ที่ระยะห่างต่าง ๆ	29
16 กลไกของการทำลายเสถียรภาพของคอลลอยด์แบบต่อเชื่อมด้วย โพลิเมอร์.....	31
17 กลไกในการสร้างโคแอกกูเลชันด้วยสารส้ม	34
18 โพลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ	36
19 โครงสร้างทางเคมีของไคตินและไคโตซาน	38
20 กลไกโคจรรวมของหมู่เคมีในหน่วยไคติน-ไคโตซาน	40
21 อิเล็กตรอนคู่โคคเคียวโคจรรวมของหน่วยไคติน-ไคโตซาน	40
22 ปริมาณความขุ่นเมื่อใช้พีเอซีตกตะกอนน้ำเสียที่พีเอชต่าง ๆ.....	50

23	ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดเมื่อใช้พีเอชิตกตะกอนน้ำเสียที่ พีเอชต่าง ๆ.....	50
24	ปริมาณความขุ่นเมื่อตกตะกอนน้ำเสียด้วยไคโดซานและโพลิเมอร์ สังเคราะห์ประจุบวกและลบที่พีเอชต่าง ๆ.....	52
25	ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดเมื่อตกตะกอนน้ำเสียด้วยไคโดซานและ โพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุบวกและลบที่พีเอชต่าง ๆ.....	52
26	ปริมาณความขุ่นเมื่อใช้พีเอชที่ความเข้มข้น 3 มก./ล เป็นสารสร้าง ตะกอนตามด้วยไคโดซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุบวกและลบ ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารช่วยสร้างตะกอน.....	55
27	ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดเมื่อใช้พีเอชที่ความเข้มข้น 3 มก./ล เป็น สารสร้างตะกอนตามด้วยไคโดซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุบวก และลบที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารช่วยสร้างตะกอน.....	55
28	ปริมาณความขุ่นเมื่อใช้พีเอชเป็นสารสร้างตะกอนตามด้วยไคโดซาน เป็นสารช่วยสร้างตะกอนที่ความเข้มข้นต่าง ๆ.....	58
29	ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดเมื่อใช้พีเอชเป็นสารสร้างตะกอนตามด้วย ไคโดซานเป็นสารช่วยสร้างตะกอนที่ความเข้มข้นต่าง ๆ.....	58
30	ปริมาณซีโอดีเมื่อใช้พีเอชเป็นสารสร้างตะกอนตามด้วยไคโดซานเป็น สารช่วยสร้างตะกอนที่ความเข้มข้นต่าง ๆ.....	59
31	ปริมาณความขุ่นของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อหนึ่ง และสองเมื่อเติมสาร ช่วยสร้างตะกอนไคโดซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุลบ.....	60
32	ปริมาณบีโอดีของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อหนึ่ง และสองเมื่อเติมสาร ช่วยสร้างตะกอนไคโดซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุลบ.....	61
33	ปริมาณซีโอดีของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อหนึ่ง และสองเมื่อเติมสารช่วย สร้างตะกอนไคโดซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุลบ.....	61
34	ปริมาณของแข็งละลายน้ำได้ทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อหนึ่ง และสองเมื่อเติมสารช่วยสร้างตะกอนไคโดซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ ประจุลบ.....	62

35	ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อหนึ่งและสองเมื่อ เติมสารช่วยสร้างตะกอนโคโคซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุลบ.....	62
36	ร้อยละเฉลี่ยในการกำจัดความขุ่นของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อหนึ่งและสองเมื่อ เติมสารช่วยสร้างตะกอนโคโคซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุลบ.....	63
37	ร้อยละเฉลี่ยในการกำจัดสารแขวนลอยทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อหนึ่งและสองเมื่อเติมสารช่วยสร้างตะกอนโคโคซานและโพลิเมอร์ สังเคราะห์ประจุลบ.....	64
38	ร้อยละเฉลี่ยในการกำจัดของแข็งละลายน้ำได้ทั้งหมดของระบบบำบัด น้ำเสียบ่อหนึ่งและสองเมื่อเติมสารช่วยสร้างตะกอนโคโคซานและ โพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุลบ.....	64
39	ร้อยละเฉลี่ยในการกำจัดซีโอดีของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อหนึ่งและสองเมื่อ เติมสารช่วยสร้างตะกอนโคโคซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุลบ.....	65
40	ร้อยละเฉลี่ยในการกำจัดบีโอดีของระบบบำบัดน้ำเสียบ่อหนึ่งและสองเมื่อ เติมสารช่วยสร้างตะกอนโคโคซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุลบ....	65
41	แผนโครงสร้างการเก็บตัวอย่างหาพีเอชที่เหมาะสมในการตกตะกอน น้ำเสียด้วยพีเอช.....	86
42	แผนโครงสร้างการเก็บตัวอย่างหาพีเอชที่เหมาะสมในการตกตะกอน น้ำเสียด้วยโคโคซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุบวกและลบ.....	87
43	แผนโครงสร้างการเก็บตัวอย่างหาชนิดและปริมาณของสารช่วยสร้าง ตะกอนที่เหมาะสมในการตกตะกอนน้ำเสีย โดยเปรียบเทียบระหว่าง โคโคซานและโพลิเมอร์สังเคราะห์ประจุบวกและลบ.....	87
44	แผนโครงสร้างการเก็บตัวอย่างหาปริมาณพีเอชและโคโคซานที่ เหมาะสมในการตกตะกอนน้ำเสีย.....	88
45	ใส่ตัวอย่างลงในขวดบีโอดี ด้วยวิธีการกักน้ำ.....	122
46	อุปกรณ์ทดสอบจาร์เทสต์.....	124
47	ขั้นตอนการทดสอบการตกตะกอนโดยวิธีจาร์เทสต์.....	125