

บทที่ 3

วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทดลอง

วัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเคลือบเชรามิกจากเปลือกหอยนางรมนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ในสาขาวิชาเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และจากเงินทุนในการวิจัย ซึ่งวัสดุ อุปกรณ์ที่สำคัญที่ใช้ในการวิจัยเชิงทดลองประกอบไปด้วย

1. เครื่องชั่ง เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าที่สามารถชั่งวัตถุดิบแบบหยาบ และเครื่องชั่งแบบ 2 งาน ซึ่งชั่งวัตถุดิบแบบละเอียด

2. โกร่งบด เป็นโกร่งบดด้วยมือทำด้วยพอร์ஸ.ลน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 - 12 เทินดิเมตร ซึ่งใช้ในการบดผสมในขันตอนที่ 1 และ 2 , มีความสะอาด รวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันต้องใช้เวลาในการบดมาก และอาจทำให้บดวัตถุดิบต่าง ๆ ไม่ละเอียดนัก

3. หม้อบดเคลือบไฟฟ้านาดเล็ก เป็นหม้อบดเคลือบไฟฟ้านาดเล็ก มีความจุประมาณ 500 กรัม ใช้ลูกบดพอร์ஸเลน และแรงเหวี่ยงที่มีความเร็วสูง ซึ่งใช้ในการทดลองในขันตอนที่ 4 และ 5 ซึ่งการบดนี้ ทำการบดตัวอย่างละ 5 นาที

4. หม้อบดเคลือบไฟฟ้า เป็นหม้อบดเคลือบไฟฟ้าขนาดความจุ 3 กิโลกรัม ใช้ลูกบดพอร์ஸเลน และแรงเหวี่ยงที่มีความเร็วสูง ซึ่งใช้ในการผสมเคลือบที่รักษาการทดลองเป็นที่แห้งไว้แล้ว และนำมาบดผสมเคลือบในปริมาณที่มากขึ้น โดยทำการผสม 3 รอบจำนวน 1 กิโลกรัม และบดครั้งละ 8 ชั่วโมง

5. ตะแกรง ในการทดลองครั้งนี้ได้ใช้ตะแกรงเบอร์ 60 ม.ส (Mesh) และการกรองส่วนเปลือกหอยนางรมที่บดละเอียดแล้ว และใช้ตะแกรงเบอร์ 80 ม.ส (Mesh) ในการกรองน้ำเคลือบที่ผ่านการบดแบบเปียกแล้ว

6. ครกหินขนาดใหญ่ เป็นครกหินพร้อมสา ครกอ่างเชือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ใช้ในการบดทุบเปลือกหอยที่เผาแล้ว อย่างไรก็ตาม การทุบตีครกหินนี้จะช่วยให้เศษหอย สามารถเข้าสู่ห้องทดลองที่มีปริมาณน้อย และในการณ์ที่ทำปริมาณมาก สามารถจะบดในหม้อหุงต้มขนาดใหญ่ (Jar mill) ได้ ซึ่งจะช่วยในการประหยัดแรงงาน และเวลาไปได้

7. อ่างดินเผา อ่างดินเผาขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 นิ้ว หรือกระถางปัลกบัว ใช้ในการใส่เปลือกหอยนางรม และนำเข้าเผาในเตาไฟฟ้า เพื่อให้เปลือกหอยนางรมเปราะ และบดได้ง่ายขึ้น ‘

8. เตาเผาไฟฟ้า ในการศึกษาวิจัยได้ใช้เตาเผาไฟฟ้า 2 ขนาดคือ เตาเผาไฟฟ้าขนาดใหญ่ ความจุ 12 ลูกบาศก์ฟุต หรือขนาด 2 แผ่นรองมีร站在นี้ และเปิดบรรจุของทางด้านหน้า มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ โดยเตาไฟฟ้าขนาดใหญ่นี้ใช้ในการเผาแบบ Oxidation โดยเผาทั้งในส่วนของแผ่นทดสอบเคลือบ และเผาผลิตภัณฑ์จริง ที่เคลือบเปลือกหอยนางรม ร่วมกับการเผาผลิตภัณฑ์อื่น ในอุณหภูมิเดียวกัน

นอกจากนี้ได้ใช้เตาไฟฟ้าขนาดทดลอง หรือเตาไฟฟ้าขนาดเล็กมีความจุ 1 ลูกบาศก์ฟุต หรือขนาด 1 แผ่นรอง ชนิดบรรจุของด้านหน้า ใช้ในการเผาแบบ Oxidation เนพะในส่วนของแผ่นทดสอบเคลือบ

9. เตาแก๊ส เป็นเตาเผาที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง และเป็นเตาชนิดแบบทางเดินลบร้อนลงความจุ 7.6 ลูกบาศก์ฟุต หรือขนาด 1 แผ่นรอง มีหัวพ่นแก๊ส 4 หัว เปิดบรรจุของผลิตภัณฑ์ทางด้านหน้า ใช้ในการเผาทดลองในการเผาแบบ Reduction และเผาผลิตภัณฑ์จริงที่เคลือบเปลือกหอยนางรมในบางส่วน

10. แผ่นทดสอบเคลือบ เป็นแผ่นทดสอบเคลือบเปลือกหอยนางรม ที่เรียกว่า test piece ซึ่งแผ่นทดสอบนี้ทำจากดินผสมดินขาว และดินดำในอัตราส่วน 1 : 2 โดยแผ่นทดสอบ มี 2 ลักษณะ คือ

- แผ่นทดสอบแบบหนอนโคง ใช้ในการทดสอบในขั้นตอนที่ 1 และขั้นที่ 2
- แผ่นทดสอบแบบแซก ใช้ในการทดสอบในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ทั้งนี้เพื่อถูกการทดสอบ และการเก็บตามสันของแผ่นทดสอบ
- แผ่นทดสอบแบบมีพื้นผิวขรุขระ และมีหลุม เพื่อทดสอบถูกการขัง และให้ดั้งร่องลึก

11. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการทดสอบตัวอย่างเคลือบเซรามิกซ์จากเปลือกหอยนางรมที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในส่วนของความมัน แวร์แวร์ ด้านและสีที่แตกต่างกัน ตลอดจนการซุบเคลือบทับกัน 2 สี โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้แก่ ถ้วยน้ำชา สูง 5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร ขึ้นรูปด้วยแป้งหมุน

12. วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทดสอบชั้งเคลือบ บดเคลือบ เช่น ภาชนะต่าง ๆ ฟองน้ำ พุกน้ำ สีได้เคลือบ เป็นต้น

วัดถูดีบ

ในการศึกษาเกี่ยวกับเคลือบเซรามิกส์ จำเป็นจะต้องรู้จักวัสดุดิบที่สำคัญ หรือวัสดุดิบในการทำเคลือบ และมีการเลือกสรร หรือปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งในการศึกษาวิจัยเคลือบเซรามิกส์ จากเปลือกหอยนางรมนี้ ได้พิจารณาไว้วัสดุดิบหลักที่สำคัญเพียงไม่กี่ชนิด ที่เป็นที่นิยมนำมาผลิตเคลือบ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม หาได้ง่าย และมีราคากลูก ทั้งนี้วัสดุดิบที่นำมาผลิตและทดลองเคลือบเซรามิกส์จากเปลือกหอยนางรม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. วัตถุดิบเพื่อปรับคุณสมบัติ เป็นวัตถุดิบที่สำคัญ และนิยมนำมาผสมเคลือบเซรามิกส์ โดยทั่วไป และเป็นส่วนสำคัญในการปรับคุณสมบัติด้านการสกัด การหลอมละลาย ความมันวาว ความด้าน ความเป็นแก้ว การยึดเกาะจับตัวของเคลือบกับพื้นผิว ซึ่งวัตถุดิบในกลุ่มนี้ได้แก่

1.1 หินฟันม้า (Feldspar) เป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากในการทำเซรามิกส์ โดยใช้เป็นส่วนผสมทึ้งในน้ำเคลือบและเนื้อดินปั้น ที่ช่วยในการสกัดตัว และหลอมละลายในอุณหภูมิสูง ทำให้เคลือบเย็นขาวเป็นมัน และช่วยให้เนื้อดินกล้ายเป็นแก้ว ผสมกับวัตถุดิบส่วนอื่น ๆ หินฟันม้ามีจุดสกัดตัวที่อุณหภูมิ ประมาณ 1,180 – 1,250 องศาเซลเซียส และนิยมใช้เป็นวัตถุดิบหลักในสูตรเคลือบโดยใช้ในปริมาณ 40 – 60 เปอร์เซ็นต์ ของสูตรเคลือบไฟกลาง และไฟสูง ทั้งนิยมใช้ร่วมกับวัตถุดิบอื่น เพื่อช่วยในการหลอมละลาย

อย่างไรก็ตามหินฟันม้าที่นิยมใช้กันในงานเซรามิกส์ จะมีอยู่ 2 ประเภทคือ ปोตัลสเซียมเฟลสปาร์ หรือเรียกว่า ออร์โธเคลส (Potash Feldspar or Orthoclase) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หลอมละลายในอุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส ส่วนโซดาเฟลสปาร์ หรือเรียกอีกชื่อว่า อัลไบรต์ (Soda Feldspar or Albite) ซึ่งนิยมนำมาใช้ในการผสมทำเคลือบอุณหภูมิสูง ซึ่งจะเป็นตัวหลอมละลายที่ดีมากกว่า ปोตัลสเซียมเฟลสปาร์

1.2 เน็บฟีล์ท ไซเนท (Nepheline Syenite) เป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหินพื้นมา โดยมีตัวหลอมละลายในปริมาณมากกว่า และใช้เป็นวัตถุดิบที่ลดจุดหลอมละลายที่สำคัญโดยมีจุดสูงตัวที่อุณหภูมิ $1,100 - 1,200$ องศาเซลเซียส สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก ในเคลือป์ได้ $70 - 80\%$

1.3 โดโลไมท์ (Dolomite) เป็นวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของแคลเซียม และแมกนีเซียม-คาร์บอนेट นิยมนำมาผสมในเนื้อดินปืนและน้ำเคลือบ เพื่อให้เกิดความขาว และลดจุดหลอมละลาย ลดการพรนตัว เกิดการยึดเหนี่ยวระหว่างกัน และเพิ่มความแข็งแกร่ง

139088

1.4 ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide) เป็นวัตถุดิบที่ช่วยในการลดจุดหลอมละลาย นิยมใช้ในเคลือบอุณหภูมิปานกลาง ถึงอุณหภูมิสูง 1,150 – 1,250 องศาเซลเซียส และมักใช้ร่วมกับด่างชนิดอื่น เช่น เฟลสปาร์ เพราะถ้าใช้ซิงค์ออกไซด์เดียวเคลือบจะไม่ยอมหลอมละลาย และถ้าใช้ในปริมาณมาก เมื่อปล่อยให้เย็นตัวช้า ๆ จะเกิดการตกผลึก เป็นดอกดวงที่เรียกว่าเคลือบผลึก นอกจากนี้ยังช่วยให้เคลือบสดใส มีความมันวาว

อย่างไรก็ตามเคลือบสีที่มีซิงค์ออกไซด์ ถ้านำมาใช้ผสมกับกลุ่มสีเขียว หรือสีไดเคลือบสีเขียว สีจะซีดจาง และสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล

1.5 แบบเรียมคาร์บอเนท (Barium Carbonate) มีคุณสมบัติเป็นตัวลดจุดหลอมละลาย ในอุณหภูมิปานกลาง ถึงอุณหภูมิสูง 1,180 – 1,250 องศาเซลเซียส โดยแบบเรียมคาร์บอเนಥองนั้นมีจุดหลอมละลายที่ 1,923 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงไม่ใช้ตัวหลอมละลายหลัก แต่เป็นตัวเร่งในการหลอมละลาย โดยนิยมใช้ในปริมาณ 5 – 8 % และถ้าใช้เกิน 20 % เคลือบนั้นมักจะเป็นสีด้านแทน

1.6 แคลเซียมคาร์บอเนท (Calcium Carbonate) หรือที่เรียกในทางเซรามิกส์ว่า ไวท์ติ้ง (Whiting) เป็นสารประกอบแคลเซียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์ สารประกอบของแคลเซียมอยู่ในแร่ราดหอยและแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป

แคลเซียมคาร์บอเนทมักถูกนำมาผสมในน้ำเคลือบ เพื่อเป็นตัวหลอมละลายในเคลือบไฟสูง เพิ่มความแข็งให้กับเคลือบ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นวัตถุดิบที่ทนไฟได้สูงชนิดหนึ่ง ถ้าหากมิได้นำไปผสมกับสารประกอบอื่นที่มีคุณสมบัติเป็นกรดหรือเป็นกากลาง

1.7 ทัลคัม (Talcum) เป็นวัตถุดิบที่ช่วยในการหลอมละลาย ทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด ด่าง และทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ป้องกันการระนัดดัวและแตกร้าวของน้ำเคลือบ และช่วยให้ช่วงอุณหภูมิการสุกตัวยาวขึ้น โดยมีจุดสุกตัวประมาณ 1,200 – 1,750 องศาเซลเซียส

1.8 ดิน (Clay) เป็นวัตถุดิบที่มุพังสลายตัวมาจากการหินแกรนิต เป็นสารประกอบของอลูมิเนียม ซิลิเกต ชนิดหนึ่งเป็นตัวเพิ่มความเหนียวให้เคลือบ ดินที่นิยมนำมาผสมทำเคลือบใส่คือดินขาว เพราะดินขาวมีความบริสุทธิ์สูง จะทำให้เคลือบมีความโปร่งใสสะอาดเห็นเนื้อผิวดินได้ชัดเจน แต่ถ้าใช้ผสมเคลือบในปริมาณมากก็จะทำให้เคลือบด้าน หันนี้เนื่องจากดินขาวมีความทนไฟสูง สุกตัวประมาณ 1,750 – 1,770 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ดินขาวเหนียว หรือที่เรียกว่าดินดำ (Ball Clay) ได้เช่นกัน โดยจะมีความเหนียวมากกว่า สุกตัวที่อุณหภูมิต่ำกว่า แต่ขณะเดียวกันอาจปรากฏลักษณะที่ผสมอยู่ในดิน ซึ่งอาจทำให้ความโปร่งแสงเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกัน

2. วัตถุดิบที่ให้สี นอกจกวัตถุดิบหลัก ที่นำมาทดลองผสมเคลือบเซรามิกส์จากเปลือกหอยนางรม เพื่อให้ได้เคลือบที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในด้านความมั่นคง การสูงตัว ทึบหรือใสโดยได้พิจารณาเลือกวัตถุดิบที่เป็นสารให้สี ที่เป็นที่นิยมโดยทั่วไปในการทำเคลือบเซรามิกส์ ทั้งเป็นสารให้สีที่มีความสำคัญ และมีราคาไม่สูงมากนัก สามารถนำมาทดลองผสมเคลือบได้หลากหลายกลุ่มสี โดยมีสารให้สีที่สำคัญดังนี้

2.1 เหล็กออกไซด์ (Iron Oxide) เป็นสารให้สีที่ค่อนข้างรุนแรง โดยจะให้สีในกลุ่มสีแดง น้ำตาลอ่อน ถึงน้ำตาลเข้ม และสีดำ และถ้าใช้ในปริมาณมาก จะเป็นวัตถุดิบที่ช่วยให้หลอมละลายได้เช่นกัน สามารถใช้ในปริมาณ 2 – 10 %

2.2 โครมิคออกไซด์ (Chromic Oxide) เป็นสารให้สีในกลุ่มสีเขียว จนถึงน้ำตาล ซึ่งถ้าใช้ในปริมาณ 2 – 5 % โดยเผาในอุณหภูมิต่ำ จะได้สีเขียว และถ้านำไปเผาในอุณหภูมิสูงโดยเคลือบพื้นฐาน มีส่วนผสมของ ซิงค์ออกไซด์ ก็จะได้เคลือบออกซีน้ำตาล

2.3 โคบอลท์ออกไซด์ (Cobalt Oxide) นับเป็นสารที่รุนแรงที่สุด โดยให้สีในโทนสีฟ้า น้ำเงินและดำ โดยใช้ในปริมาณน้อย ประมาณ 0.1 – 3 % ทั้งนี้เนื่องจากเป็นสีที่เข้มมาก เป็นตัวแทนไฟเมื่อใช้ร่วมกับแมงกานีสออกไซด์ และเหล็กออกไซด์จะให้สีดำ

2.4 คอปเปอร์ออกไซด์ (Copper Oxide) เป็นสารให้สีในกลุ่มสีเขียว แดง และดำ ถ้าเผาในบรรยากาศแบบ reduction โดยเฉพาะในเคลือบที่มีโซเดียมออกไซด์สูง อลูมิնาน้อย ไม่มีตะกั่ว และสังกะสีผสมก็จะได้สีแดง ที่เรียกว่า Copper Red โดยใช้ในปริมาณไม่เกิน 3%

2.5 แมงกานีสไดออกไซด์ (Manganese Dioxide) เป็นสารให้สีในกลุ่มสีน้ำตาล จนถึงม่วง ใช้ในปริมาณ 5 – 10 % ถ้าใช้ใน Alkaline Glaze จะได้สีม่วง ซึ่งถ้าใช้ร่วมกับเหล็ก และโคบอลท์ จะได้สีดำ นอกจากนี้ถ้าผสมในเคลือบโดยไม่ต้องบดจะได้เคลือบจุดประสีน้ำตาล แต่ทั้งนี้ควรใช้ผสมในเคลือบทึบ หรือเคลือบที่ไม่ให้เหลว

2.6 นิกเกิลออกไซด์ (Nickel Oxide) เป็นสารให้สีในกลุ่มสีเขียว น้ำตาล และดำ เช่นกัน โดยนิยมใช้ในปริมาณ 2 – 10 % ในเคลือบไฟสูง โดยนิกเกิลนี้มักใช้ผสมร่วมกับสารให้สีตัวอื่น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสี

2.7 เวนเดียม (Vanadium) เป็นสารที่สามารถให้สีได้ในหลายกลุ่มสี เช่น สีเหลืองเหลืองแกมเขียว น้ำตาลแกมแดง และสีเขียวมรกต นิยมใช้ในปริมาณ 5 – 10 % ซึ่งเวนเดียมนี้นิยมใช้ในเคลือบอุณหภูมิสูง และช่วยลดจุดสูงตัวได้ดี และถ้าใช้ในปริมาณมาก จะทำให้เกิดการตกผลึก และสีที่เคลือบไม่สวยงาม

สารให้สีที่สำคัญเหล่านี้สามารถให้สีเข้ม จาง อ่อน แก่ ขึ้นอยู่กับเบอร์เซนต์ และชนิดของสารให้สีที่นำมาผสม รวมทั้งสูตรเคลือบพื้นฐานที่มีวัตถุดิบแตกต่างกันไป รวมทั้งวัตถุดิบที่ช่วยให้เคลือบทึบด้าน อุณหภูมิในการเผา และบรรยากาศในการเผาเป็นสำคัญ

การเตรียมเปลือกหอยนางรม

ในการเตรียมเปลือกหอยนางรม เพื่อนำมาทดลองทำเคลือบเซรามิกส์ ได้มีการเตรียม และดำเนินงานด้วยการนำเปลือกหอยนางรมมาคัดขยะทิ้ง และล้างน้ำ 2 – 3 ครั้ง เพื่อล้างเกลือและสิ่งสกปรกต่าง ๆ บ้าง และตากแดดให้แห้ง จากนั้นนำเปลือกหอยนางรมใส่ลงในภาชนะดินเผา และนำเข้าเผาที่อุณหภูมิ ประมาณ 700 องศาเซลเซียส ด้วยเตาไฟฟ้าเพื่อให้เปลือกหอยมีความเปราะ และกำจัดลินสิ่งสกปรกออกไปด้วย

อย่างไรก็ตามการเผาเปลือกหอยนางรมนี้สามารถจะเผากลางแจ้งด้วยการก่อไฟเผา ซึ่งต้องใช้วัสดุบางอย่างมาช่วยในการเป็นเชื้อเพลิง เช่น พื้น, ไม้, แกลบ, ท่างมะพร้าว เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ขี้เล้า หรือเปลือกหอยนางรมที่ได้ก็ยอมมีความแตกต่างกันออกไปจากเปลือกหอยนางรมที่เผาโดยมีไฟสมกับวัตถุดิบอื่น ๆ

จากนั้นนำเปลือกหอยนางรมที่เผาแล้วมาบด ซึ่งในการทดลองนี้ได้นำมาทำด้วยครกหินขนาดใหญ่ แล้วกรองร่อนด้วยตะแกรงความถี่ขนาด 60 เมส (Mesh) ซึ่งในการทดลองในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ได้ใช้เปลือกหอยนางรมในขั้นตอนการผสมเคลือบเลย แต่สังเกตว่าเปลือกหอยนางรม ยังเป็นสีเทาและมักปรากฏร่องรอยมลพินต่าง ๆ ภายหลังการเผาจึงได้นำเปลือกหอยที่บดและกรองแล้วมาล้าง ในน้ำสะอาดประมาณ 4 – 5 ครั้ง เพื่อให้ด่าง และมลพินต่าง ๆ ละลายออกไป และนำมีความใส แล้วนำเปลือกหอยนางรมมาอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เพื่อนำมาใช้ในการทดลองต่อไป

ในระยะหลัง ได้นำเปลือกหอยนางรมมาล้างและนำเข้าเผาในอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยเผาในอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้ได้เปลือกหอยนางรมที่เป็นสีขาวมากขึ้นและประมาณกึ่งหนึ่งไม่ต้องนำเปลือกหอยนางรมมาบดก่อนนำมาผสมทำเคลือบ แต่ได้บดร่วมกับวัตถุดิบภายหลังการซึ้งเคลือบตามสูตรต่าง ๆ และ

ส่วนประกอบทางเคมีของเปลือกหอยนางรม

ในการดำเนินการศึกษาวิจัยเคลือบเซรามิกส์จากเปลือกหอยนางรม เม้าจะมีได้มุ่งศึกษาทางด้านเคมีเป็นประเด็นหลัก แต่ก็ได้นำเปลือกหอยนางรมมาวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมีด้วย

หั้นนีเปลือกหอยนางรมได้ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส นำมาบดละเอียดผ่านตะแกรงร่อน เบอร์ 60 เมส (Mesh) จากนั้นนำมาล้างน้ำ และนำเข้าเผาในตู้ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส

โดยผลการวิเคราะห์ทางเคมีจากศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวัสดุคงทน ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้

องค์ประกอบทางเคมี	ร้อยละ
Silica (SiO ₂)	17.67
Alumina (Al ₂ O ₃)	1.10
Ferric Oxide (Fe ₂ O ₃)	0.29
Titanium Dioxide (TiO ₂)	0.01
Manganese Dioxide (MnO ₂)	0.01
Calsium Oxide (CaO)	68.99
Magnesium Oxide (MgO)	2.43
Potassium Oxide (K ₂ O)	0.04
Sodium Oxide (Na ₂ O)	0.53
Loss of Ignition (LOI)	8.02