

สำนักวิชาการและบริการ
๕.๘๖๘๖ ๙.๙๖๙ ๑.๙๖๙

ผลกระทบของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีต่อ[✓]
คุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

IMPACT OF THE EASTERN SEABOARD DEVELOPMENT PROGRAMME
ON THE WATER QUALITY OF MARINE RECREATION AREAS

โดย

แวนดา
สุเมตร์
ฉลวย
พัฒนา
วันชัย

ทองระอา
ปุจฉาภรณ์
มุสิกะ^ก
ภูลเปี้ยม
วงศ์ดาวรรณ

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2539

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยเรื่องนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2537 คณะผู้ทำการวิจัยโครงข้อมูลคุณเป็นอย่างมากไว้ ณ อย่างสนับสนุน
ขอขอบคุณเข้าหน้าที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลทุกท่านที่มีส่วนช่วยทำให้งานวิจัยเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และขอขอบคุณ คุณวิไลวรรณ บุญมา ที่กรุณาพิมพ์ต้นฉบับรายงานฉบับนี้

**ผลกระบวนการพัฒนาชัยฝั่งทะเลวันออกที่มีต่อคุณภาพน้ำ
ในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล**

โดย

แวงตา ทองระอา* สุเมตต์ ปุจฉาภาร*

กลวย มนสิกะ* พัฒนา ภูลเปี้ยม*

วันชัย วงศ์ดาวรรณา*

บทคัดย่อ

การสำรวจคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญบริเวณชายฝั่งทะเลวันออกในปี 2537 ได้แก่ บริเวณหาดบางแสน หาดพัทยา หาดจอมเทียน อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และสวนรุกขชาติเพ-แหลมแม่พิมพ์ พบร่วมกันคุณภาพน้ำ劣化ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ก่อนขึ้นคีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการว่ายน้ำ กล่าวคือตรวจพบปริมาณโคดิฟอร์มแบคทีเรียรวมไม่เกินกว่า 1,000 เอ็มพิลลิลิตร ยกเว้นหาดพัทยาที่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะพัทยาใต้ ซึ่งมีคุณภาพน้ำ劣化มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก ทั้งนี้เนื่องจากพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในบริเวณชายฝั่งทะเลวันออก และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับนานาชาติด้วยประเทศไทยคือ จังหวัดชลบุรี ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา

เมื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 5 บริเวณดังกล่าวในปี 2537 กับการสำรวจในปีที่ผ่านมา พบร่วมกันคุณภาพน้ำในบริเวณดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ยกเว้นหาดจอมเทียน ซึ่งมีแนวโน้มตรวจพบการบ่นเป็นอนุภาคที่มากขึ้น แต่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

จากการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริเวณชายฝั่งทะเลวันออกอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้คุณภาพน้ำ劣化สูงในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมีความสกปรกมากขึ้น ดังนั้นจึงควรที่จะต้องควบคุมและป้องกันการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และ หมายมั่นแก่การใช้ประโยชน์เพื่อการว่าชน้ำสืบไป

* สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20131

Impact of the Eastern Seaboard Development Programme on the Water Quality of Marine Recreation Areas

by

Waewtaa Thongra-ar* , Sumaitt Putchakarn*

Chaluay Musika* , Pattana Poonpium*

Wanchai Wongsudawan*

Abstract

Water quality of the important marine recreation areas along the Eastern Seaboard was investigated in 1994. The investigated areas were as follows : Bangsaen , Pattaya , Jomtien , Laem Ya - Samet National Parks and Suan Ruka Chat Phe - Laem Mae Phim. Based on the coastal water quality standard for swimming which specified that total coliform bacteria should not be more than 1,000 MPN/100 mL , it was found that the water quality of most beaches is still in good condition except at Pattaya , particularly South Pattaya. Pattaya is an important beach resort in the Eastern Seaboard and is Thailand 's principal international beach resort , resulting in the rapid growth of tourism in Pattaya City and creating environmental problems.

Comparing the water quality of the marine recreation areas in 1994 with the previous investigations we found that the water quality in these recreation areas tends to be better than the previous investigations (2 - 3 years ago) , except Jomtien Beach where we detect more total coliform bacteria than the previous years , but the numbers are still within the standard.

There is the potential threat of increased pollution of coastal waters from rapid growth of the tourism industry of the Eastern Seaboard. Therefore , the beach areas shoud be controlled and protected from discharged wastewater. In addition , a programme of continuous water quality monitoring of recreation areas must be carried out to ensure that the water quality complies with the standard and suits the beneficial use for swimming.

* Institute of Marine Science , Burapha University , Bangsaen , Chon Buri 20131

สารบัญ

หน้า

สารบัญ	(๑)
สารบัญตาราง	(๒)
สารบัญภาพ	(๓)
บทนำ	๑
อุปกรณ์และวิธีการ	๓
ผลการวิจัย	๗
วิจารณ์ผล	๔๖
สรุปและข้อเสนอแนะ	๔๙
เอกสารอ้างอิง	๕๑
ภาคผนวก	๕๔

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. สถานีเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก	4
2. วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	6
3. ปริมาณความสกปรกในคลองพัทธยา	8
4. คุณภาพน้ำบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออกในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	9
5. เปรียบเทียบคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออกในช่วงปีที่ผ่านมากับรายงานฉบับนี้	39

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1. สถานีเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก	5
2. อุณหภูมิน้ำ บริเวณหาดบางแสน พัทยา และ จอมทึ่ยน ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	10
3. ความเค็ม บริเวณหาดบางแสน พัทยา และ จอมทึ่ยน ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	11
4. ความเป็นกรดและด่าง บริเวณหาดบางแสน พัทยา และ จอมทึ่ยน ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	12
5. ออกซิเจนละลายน้ำ บริเวณหาดบางแสน พัทยา และ จอมทึ่ยน ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	13
6. ปีโอดี บริเวณหาดบางแสน พัทยา และ จอมทึ่ยน ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	14
7. แอนโนเนนซี บริเวณหาดบางแสน พัทยา และ จอมทึ่ยน ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2537	15
8. ไนโตรท์ บริเวณหาดบางแสน พัทยา และ จอมทึ่ยน ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2537	16
9. ไนเตรท บริเวณหาดบางแสน พัทยา และ จอมทึ่ยน ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2537	17
10. พอสฟัต บริเวณหาดบางแสน พัทยา และ จอมทึ่ยน ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2537	18
11. โคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม บริเวณหาดบางแสน พัทยา และ จอมทึ่ยน ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	19
12. ฟีคอล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย บริเวณหาดบางแสน พัทยา และ จอมทึ่ยน ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	20
13. ตะกอนแขวนลอย และ ความโปร่งใสของน้ำ บริเวณหาดบางแสน พัทยา และ จอมทึ่ยน ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	21

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
14. อุณหภูมิน้ำ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และ สวนรุกขชาติเพ - แหลมแม่พิมพ์ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	24
15. ความเค็ม บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และ สวนรุกขชาติเพ - แหลมแม่พิมพ์ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	25
16. ความเป็นกรดและค่าง บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และ สวนรุกขชาติเพ - แหลมแม่พิมพ์ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	26
17. ออกซิเจนละลายน้ำ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และ สวนรุกขชาติเพ - แหลมแม่พิมพ์ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	27
18. ปีโอดี บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และ สวนรุกขชาติเพ - แหลมแม่พิมพ์ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	28
19. แอมโมเนีย บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และ สวนรุกขชาติเพ-แหลมแม่พิมพ์ ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2537	29
20. ไนโตรฟิล์ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และ สวนรุกขชาติเพ-แหลมแม่พิมพ์ ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2537	30
21. ไนเตรท บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และ สวนรุกขชาติเพ-แหลมแม่พิมพ์ ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม 2537	31
22. พอสเพด บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และ สวนรุกขชาติเพ - แหลมแม่พิมพ์ ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม 2537	32
23. โคดิฟอร์มเบคทีเรียรวม บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และสวนรุกขชาติเพ - แหลมแม่พิมพ์ ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2537	33

สารนัยภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
24. พีคอล โคลิฟอร์มแบนค์ที่เรีย บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และสวนรุกขชาติเพ - แหลมแม่พิมพ์ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	34
25. ตะกอนแขวนลอย และ ความโปร่งใสของน้ำ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และ สวนรุกขชาติเพ - แหลมแม่พิมพ์ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537	35
26. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตลอดปีของคุณภาพน้ำในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก ปี 2537	37
27. เปรียบเทียบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบนค์ที่เรียรวม ในบริเวณหาดบางแสน (A) หาดพัทยา-(B) และ หาดจอมเทียน (C) จากการสำรวจในปี 2532 - 2537	44
28. เปรียบเทียบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบนค์ที่เรียรวม ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (A) และบริเวณสวนรุกขชาติเพ-แหลมแม่พิมพ์ (B) จากการสำรวจในปี 2535 - 2537	45

ผลกระบวนการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีต่อ คุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

บทนำ

ภาคตะวันออกนับเป็นภาคที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่สมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม มีชายฝั่งติดทะเลสามารถเชื่อมต่อการคมนาคมกับต่างประเทศได้ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนอ่อนนวยต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้ไปตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) และฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) ซึ่งตามแผนนี้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายบริเวณมหาดเล็ก จังหวัดระยองให้เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และพื้นที่บริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมขนาดย่อม และขนาดกลาง และเป็นท่าเรือน้ำลึกเพื่อการค้าต่อ กับต่างประเทศ

จากนโยบายพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทยดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาความพร้อมต่างๆ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงข่ายด้านคมนาคม และการสื่อสารที่ดี มีท่าเรือน้ำลึก และเป็นประตูที่นำก้าวธรรมชาติอันเป็นพลังงานสำคัญจากทะเลเข้ามาใช้ประโยชน์ เป็นต้น สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุปัจจัยให้ก่อสู่ธุรกิจต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศเข้ามาร่วมทุน พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นจำนวนมาก จากการขยายตัวทั้งด้านอุตสาหกรรม และชุมชน ได้ก่อให้เกิดของเสียก่อขึ้นมากน้อย และของเสียบางส่วนได้ถูกระบายน้ำลงสู่ทะเลทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคุณภาพของน้ำทะเลบริเวณนี้มีความเสื่อมโทรม และอาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้ในที่สุด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพในด้านปัจจัยของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคและน้ำ

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลตะวันออกมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหลายแห่ง ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้แก่ เมืองพัทยา นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อุทยานแห่งชาติ หาดบางแสน หาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดแม่รำพึง หาดทรายแก้ว เป็นต้น ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมาเที่ยวพักผ่อนกันมาก ปริมาณนักท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้มีการขยายตัวของสาขาวิชาบริการสูงขึ้นตามไปด้วย ได้แก่

การก่อสร้างโรงเรน บังกาโล ร้านค้าต่างๆ ฯลฯ โดยเหตุที่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี้จำเป็นต้องอาศัย ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งถ้าหากการอนุรักษ์ หรือ คุ้มครองรักษาสภาพของทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันได้แก่ ชายหาด น้ำทะเล และ แนวปะการัง เป็นต้น จะมีผลทำให้แหล่งท่องเที่ยวหายแห้งมีสภาพ ทรุดโทรม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ สำคัญในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัด ได้มีการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ สำคัญในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัด ได้มีการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ สำคัญในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ทั้งนี้จะ เป็นแนวทางในการจัดการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลทำให้คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว มา เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาผลกระบวนการโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยเฉพาะในเขตจังหวัดชลบุรี และ ระยะห้ากิโลเมตร ทั้งคุณสมบัติทางด้านกายภาพ เคมี และ จุลชีววิทยา
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเล ตะวันออกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี พ.ศ. 2537
3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทะเลในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณต่างๆ ของชายฝั่งทะเล ตะวันออกในช่วงปีที่ผ่านมา กับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทะเลในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก กับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการว่ายน้ำ ซึ่งประกาศไว้โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ

อุปกรณ์และวิธีการ

1. สถานีและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ

การกำหนดสถานีเก็บตัวอย่างได้กำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งห่องเที่ยว หรือ เป็นเขตนันทนาการเพื่อการว่ายน้ำ โดยเฉพาะในเขตชั้นหาดคลบบุรี และ ระยะ โดยได้กำหนดสถานีเป็น 2 ประเภท (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)

ก. สถานีใกล้ฝั่ง (ห่างจากฝั่งประมาณ 5 - 10 เมตร) มีความลึกประมาณ 1.0 เมตร ในบริเวณเขตนันทนาการเพื่อการว่ายน้ำ ซึ่งคนส่วนมากนิยมลงเล่นน้ำ การเก็บตัวอย่างใช้คันเดินเก็บตัวอย่างตามสถานีที่กำหนดไว้ นอกจานี้ในบริเวณที่มีคลองไหลคล่องสู่ทะเลจะเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณลำคลองดังกล่าวด้วย เพื่อศึกษาปริมาณของเสียที่ระบายน้ำลงสู่ทะเล รวมสถานีใกล้ฝั่งทั้งหมด 21 สถานี


ข. สถานีห่างจากฝั่งประมาณ 500 เมตร เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเล และศึกษาการแพร่กระจายของเสียจากแหล่งต่างๆ โดยใช้เรือในการเก็บตัวอย่าง รวมสถานีห่างฝั่งทั้งหมด 16 สถานี

2. ระยะเวลาการสำรวจคุณภาพน้ำ และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล

การสำรวจคุณภาพน้ำในแหล่งห้องเที่ยวทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง 2 เดือนต่อครึ่งในแต่ละปีที่ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนธันวาคม 2537 รวมเก็บตัวอย่างทั้งหมด 6 ครั้ง ส่วนวิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำได้แสดงไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก

พื้นที่	สถานีใกล้ฝั่ง 5 - 10 เมตร (ลึกประมาณ 1 เมตร)	สถานีห่างจากฝั่ง 500 เมตร
นางเสน	1. นางเสนตอนบน, แหลมเท่าน (B1) 2. นางเสนตอนกลาง , โอบเชยแวร์ล (B2) 3. นางเสนตอนใต้, วงศ์ Wien (B3)	1. นางเสนตอนบน (B2.1) 2. นางเสนตอนกลาง (B2.2) 3. นางเสนตอนใต้, หาดวอนนาภา (B2.3)
พัทยา - จอมที่ยิน	1. โรงแรมวงศ์อัมมาเดย์ (D1) 2. โรงแรมคุสติรีสอร์ท (D2) 3. สมิสทรีโอใน (D3) 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ (D4) 5. คลองพัทยา (D5) 6. ปากคลองพัทยา (D6) 7. โรงแรมรอยัลคลิฟ (D7) 8. จอมที่ยิน หัวมุมด้านตลาด (D8) 9. จอมที่ยิน, ตอนกลางหาด (D9) 10. จอมที่ยิน, สุคหาด (D10)	1. โรงแรมวงศ์อัมมาเดย์ (D4.1) 2. โรงแรมคุสติรีสอร์ท (D4.2) 3. สมิสทรีโอใน (D4.3) 4. ปากคลองพัทยา (D4.4) 5. ระหว่างเกาะล้าน - พัทยา (D4.5) 6. หาดทรายแก้ว เกาะล้าน (D4.6) 7. หาดแสม เกาะล้าน (D4.7) 8. จอมที่ยิน , กลางหาด (D4.8)
เขานแหลมหลื้ยา - เพ (อุทยานแห่งชาติเขานแหลมหลื้ยา - หมู่เกาะเสม็ด, สวนรุกษาดีเพ - แหลมแม่พิมพ์)	1. หาดแม่ร้าพึง , หินคำ (F1) 2. หาดแม่ร้าพึง , ชุดครัว (F2) 3. หาดแม่ร้าพึง, กันอ่าว (F3) 4. หาดทรายแก้ว , เกาะเสม็ด (F4) 5. สวนรุกษาดีเพ (F5) 6. ปากคลองแกลง (F6) 7. แหลมแม่พิมพ์ (F7) 8. อ่าวไช่ (F8)	1. หาดแม่ร้าพึง, ตอนกลาง (F6.1) 2. ระหว่างเกาะเสม็ด - เพ (F6.2) 3. หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด (F6.3) 4. แหลมทองหลาง (F6.4) 5. แหลมแม่พิมพ์ (F6.5)
รวม	21 สถานี	16 สถานี



ภาพที่ 1 สถานีก่อตั้งอย่างน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตั้งอยู่ในเขตบางนา กรุงเทพฯ

ตารางที่ 2 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

พารามิเตอร์	วิธีการและภาระที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง	ระดับน้ำที่เก็บ	วิธีวิเคราะห์
1. อุณหภูมิ (Temperature)	เทอร์โมมิเตอร์วัดจากขวดเก็บตัวอย่างน้ำ ตะกอนแขวนลอย	กึ่งกลางความลึก	เทอร์โมมิเตอร์
2. ความเป็นกรดและค่า (pH)	พีเอชมิเตอร์ (pH - meter) วัดจากขวดเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนแขวนลอย	กึ่งกลางความลึก	pH meter แบบ Electrometric
3. ความเค็ม (Salinity)	ใช้เครื่องมือวัดความเค็ม (Refractometer) วัดในขวดเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนแขวนลอย	กึ่งกลางความลึก	Refractometer
4. ออกซิเจนละลายน้ำและบีโอดี (Dissolved Oxygen and BOD)	ใช้เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ (Water Sampler) เก็บน้ำด้วยลงในขวดแก้วบีโอดี สำหรับตัวอย่างที่จะนำไปวิเคราะห์ค่าบีโอดี ให้ถ่ายใส่ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร ก่อน	กึ่งกลางความลึก	Modified Winkle
5. ความโปร่งใส (Transparency)	วัดที่สถานีเก็บตัวอย่างน้ำ	-	White Secchi Disc 30 cm
6. ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids)	ใช้เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ เก็บน้ำใส่ขวดพลาสติก	กึ่งกลางความลึก	Glass Fiber Filter Discs
7. แอมโมเนียม ($\text{NH}_3\text{-N}$) ไนโตริก ($\text{NO}_2\text{-N}$) ไนเตรต ($\text{NO}_3\text{-N}$) ฟอสฟे�ต ($\text{PO}_4\text{-P}$)	ใช้เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ เก็บน้ำใส่ขวดพลาสติก แขวน	กึ่งกลางความลึก	Strickland and Parsons (1972)
8. โคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม (Total Coliform Bacteria) และ ฟิโคอล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย [†] (Faecal Coliform Bacteria)	ขวดแก้วตักได้น้ำ โดยเปิดขวดให้น้ำเข้าจนเกือบเต็ม แล้วรีบปิดขวดก่อนยกขึ้นพื้นน้ำ	ได้น้ำ 30 เซ็นติเมตร	Multiple Tube Fermentation Technique APHA et al.(1975)

ผลการวิจัย

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งใช้ประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือ เป็นเขต้นทนาการเพื่อการว่ายน้ำ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดชลบุรี และ ระยอง ในช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม 2537 รวม 6 ครั้ง พอสรุปแยกเป็นแต่ละพื้นที่ได้ดังนี้

หาดบางแสน

คุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดบางแสน พบว่า อุณหภูมน้ำมีค่าระหว่าง 27.0 - 31.0 องศาเซลเซียส ความเค็มมีค่า 15.0 - 35.0 ส่วนในพื้นส่วน โดยความเค็มต่ำในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน และ สูงในเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน ความเป็นกรดและด่างมีค่า 8.0 - 9.1 ออกซิเจนละลายน้ำมีค่า 3.1 - 6.9 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยส่วนใหญ่มีค่าเกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้นในเดือนตุลาคมที่ตรวจพบว่า หาดบางแสนบริเวณตอนบนที่แหลมแท่นมีค่าน้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดีมีค่า 0 - 2.9 มิลลิกรัมต่อลิตร แอนโนเนนิมีค่า ND - 0.443 มิลลิกรัมต่อลิตร ในไตรท์มีค่า 0.001 - 0.059 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเตรียมีค่า ND - 0.309 มิลลิกรัมต่อลิตร พอสเฟตมีค่า 0.003-0.038 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรียรวมส่วนใหญ่มีค่าค่อนข้างต่ำอยู่ระหว่าง <2 - 1,600 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิตร โดยค่าสูงสุด ตรวจพบที่แหลมแท่นในเดือนตุลาคม ส่วนปริมาณฟีโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่าระหว่าง < 2 - 300 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิตร ความโปร่งใสของน้ำมีค่า 1.0 - 5.0 เมตร และ ปริมาณตะกอนแขวนลอย มีค่าระหว่าง 18.2 - 71.4 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีค่าสูงในเดือนมิถุนายน (ตารางที่ 4 และ ภาพที่ 2 - 13)

หาดพัทยา

คุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดพัทยา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ไปจนถึงบริเวณเกาะล้าน พบว่า อุณหภูมน้ำ มีค่าระหว่าง 27.0 - 31.5 องศาเซลเซียส ความเค็มมีค่า 16.0 - 33.0 ส่วนในพื้นส่วน โดยความเค็มต่ำพบได้ ในช่วงเดือนมิถุนายน สิงหาคม และ ตุลาคม ที่บริเวณหน้าชานชาลาไทยพาณิชย์ ซึ่งมีท่อระบายน้ำ (นำทิ้ง รวมกับน้ำฝน) ปล่อยลงสู่ทะเล ความเป็นกรดและด่างมีค่า 7.7 - 8.6 ออกซิเจนละลายน้ำมีค่า 4.3 - 8.1 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดีมีค่า 0 - 8.2 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยค่าสูงสุดพบที่บริเวณหน้าชานชาลาไทยพาณิชย์ ในเดือนสิงหาคม และ บริเวณนี้ยังเป็นสถานที่ตรวจพบว่ามีค่าบีโอดีสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสถานีอื่น ๆ รองลงมาได้แก่บริเวณปากคลองพัทยา ซึ่งมีคลองพัทธาระบายน้ำทิ้งลงสู่ทะเล โดยมีปริมาณความสกปรกที่ ตรวจพบในคลองพัทยาดังแสดงในตารางที่ 3 สำหรับแบบโมเนียมีค่าระหว่าง ND - 4.190 มิลลิกรัมต่อลิตร ในไตรท์มีค่า ND - 0.051 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเตรียมีค่า ND - 1.603 มิลลิกรัมต่อลิตร พอสเฟตมีค่า ND - 0.882 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณธาตุอาหารคงคล่องระหว่างพบว่ามีค่าสูงมากที่บริเวณหน้าชานชาลาไทยพาณิชย์ โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่าระหว่าง < 2 - 160,000

เอ็นพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรและส่วนใหญ่มีค่าสูงเกินกว่า 1,000 เอ็นพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรในบริเวณพัทยาได้โดยเฉพาะหน้าร้านการไทยพาณิชย์ ปากคลองพัทยา และ โสมสระเรือใบ ส่วนพัทยาทางตอนเหนืออ ตรวจพบว่ามีค่าสูงในเดือนเมษายน และ มิถุนายน ที่โรงแรมดุสิตศรีสอร์ท และ ในเดือนตุลาคมที่ โรงแรมวงศ์อุดมราษฎร์ สำหรับสถานีที่อยู่ห่างฝั่งออกไปตรวจพบว่ามีค่าน้อย ปริมาณฟีโคลิฟอร์ม แบบที่เรียกว่ามีค่าระหว่าง $<2 - 24,000$ เอ็นพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร พ奔บริมาณสูงบริเวณพัทยาได้ โดยเฉพาะ ในเดือนมิถุนายน ธันวาคม และ ธันวาคม ความโปร่งใสของน้ำมีค่า 1.5 - 13 เมตร และ ปริมาณตะกอน แขวนลอยมีค่าระหว่าง 25.3 - 51.9 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4 และ ภาพที่ 2 - 13)

หาดจอมเทียน

คุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดจอมเทียน พบว่า อุณหภูมน้ำมีค่าระหว่าง 27.0 - 32.0 องศาเซลเซียส ความเค็มมีค่า 29.0 - 33.0 ส่วนในพื้นส่วน ความเป็นกรดและด่างมีค่า 7.7 - 8.6 ออกรสชาติและลายน้ำมีค่า 5.0 - 7.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ปีโอดีมีค่า 0.2 - 3.8 มิลลิกรัมต่อลิตร และโนเนียมีค่า ND - 0.219 มิลลิกรัมต่อลิตร ในไตรที่มีค่า ND - 0.018 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเตรทที่มีค่า 0.006 - 0.488 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสเฟตมีค่า ND - 0.018 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณโคลิฟอร์มแบบที่เรียกว่ามีค่าระหว่าง $<2 - 3,000$ เอ็นพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร โดยส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่า 1,000 เอ็นพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ยกเว้นหาดจอมเทียน บริเวณตอนเหนือและสุดหาด ซึ่งตรวจพบว่ามีค่าสูงในเดือนเมษายนและธันวาคม ส่วนฟีโคลิฟอร์ม แบบที่เรียกว่ามีค่าระหว่าง $<2 - 1,600$ เอ็นพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร โดยค่าสูงสุดพบที่หาดจอมเทียนบริเวณ สุดหาดในเดือนเมษายน และ ธันวาคม ความโปร่งใสของน้ำมีค่า 2.0 - 6.0 เมตร และ ปริมาณตะกอน แขวนลอยมีค่าระหว่าง 27.1 - 46.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4 และ ภาพที่ 2 - 13)

ตารางที่ 3 ปริมาณความสกปรกในคลองพัทยา

เดือน	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	Total Coliform (MPN/100 mL)	Faecal Coliform (MPN/100 mL)
ตุลาคม 2535	0	549.1	1,600,000	-
ธันวาคม 2535	0	16.7	5,000,000	-
มีนาคม 2536	0.2	21.6	2,400,000	-
กุมภาพันธ์ 2537	0	18.5	160,000	200
เมษายน 2537	0	12.0	16,000	1,600
มิถุนายน 2537	0	-	24,000	24,000
ธันวาคม 2537	0	20.0	24,000	3,000

มพทยา⁴
 กอนหนอน
 ยาคอมพ์
 คลฟอร์น
 ดีน้ำพาก
 อเมเนี่ยน
 อะเซตัล
 3,000
 อะเทียน
 คลฟอร์น
 ไบริว
 อะกอกอน


li form
 inL)

ตารางที่ 4 คุณภาพน้ำริมแม่น้ำท่องเที่ยวชั่วคราวเตตัวน้ำออกในช่วงระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537

ผู้ที่	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
หาดบางแสน	1.0-5.0	18.2-71.4	27.0-31.0	15.0-35.0	8.0-9.1	3.1-6.9	0.2-9	ND-0.443	0.001-0.059	ND-0.309	0.003-0.038	<2-1,600	<2-300
- ค่าเฉลี่ยสถานที่ตั้ง	-	28.9	28.5	8.5	5.3	1.5	0.091	0.011	0.102	0.016	0.016	196	67
- ค่าเฉลี่ยสถานที่ 500 ม.	2.4	43.9	28.9	30.0	8.5	5.6	1.3	0.036	0.011	0.080	0.014	70	32
- ค่าเฉลี่ยแหล่งทิ้ง	2.4	43.9	28.9	29.3	8.5	5.5	1.4	0.063	0.011	0.091	0.015	133	50
หาดพัทยา	1.5-13.0	25.3-51.9	27.0-31.5	16.0-33.0	7.7-8.6	4.3-8.1	0.8-2	ND-4.190	ND-0.051	ND-1.603	ND-0.882	<2-160,000	<2-24,000
- ค่าเฉลี่ยสถานที่ตั้ง	-	29.5	30.2	8.3	6.8	2.2	0.290	0.008	0.188	0.074	7,043	1,333	
- ค่าเฉลี่ยสถานที่ 500 ม.	5.3	37.9	29.0	31.6	8.3	6.6	1.3	0.046	0.001	0.036	0.009	137	30
- ค่าเฉลี่ยแหล่งทิ้ง	5.3	37.9	29.3	31.0	8.3	6.7	1.7	0.159	0.004	0.106	0.039	3,324	631
หาดจอมทัพน์	20.6-0	27.1-46.0	27.0-32.0	29.0-33.0	7.7-8.6	5.0-7.8	0.2-3.8	ND-0.219	ND-0.018	ND-0.488	ND-0.018	<2-3,000	<2-1,500
- ค่าเฉลี่ยสถานที่ตั้ง	-	29.6	31.2	8.3	7.0	1.6	0.053	0.003	0.082	0.011	481	277	
- ค่าเฉลี่ยสถานที่ 500 ม.	3.4	36.8	28.9	31.7	8.3	6.3	1.4	0.043	0.002	0.036	0.010	32	6
- ค่าเฉลี่ยแหล่งทิ้ง	3.4	36.8	29.4	31.3	8.3	6.8	1.5	0.049	0.002	0.070	0.011	385	209
เขตอนุรักษ์-หมู่เกาะแม่ล	4.0-10.0	25.7-44.7	28.0-33.0	29.0-34.0	8.2-8.7	6.2-8.2	0.3-7.7	ND-0.205	ND-0.009	ND-1.124	0.002-0.043	<2-3,000	<2-1,600
- ค่าเฉลี่ยสถานที่ตั้ง	-	30.3	32.2	8.5	7.1	2.1	0.032	0.002	0.119	0.010	187	84	
- ค่าเฉลี่ยสถานที่ 500 ม.	6.9	36.8	29.5	31.9	8.5	7.0	2.4	0.020	0.002	0.106	0.008	33	5
- ค่าเฉลี่ยแหล่งทิ้ง	6.9	36.8	29.9	32.1	8.5	7.0	2.2	0.028	0.002	0.113	0.009	120	52
สวนจุฬารัตน์-แหลมแม่เพี้ยน	2.5-9.0	25.0-47.1	28.0-32.0	0.34.0	7.7-8.7	4.7-8.4	0-7.2	ND-1.332	ND-0.106	ND-1.270	0.003-0.422	<2-24,000	<2-2,400
- ค่าเฉลี่ยสถานที่ตั้ง	-	30.3	27.9	8.4	6.5	2.7	0.144	0.015	0.182	0.066	1,692	240	
- ค่าเฉลี่ยสถานที่ 500 ม.	5.0	37.4	29.8	32.0	8.5	7.0	2.4	0.012	0.002	0.064	0.009	21	5
- ค่าเฉลี่ยแหล่งทิ้ง	5.0	37.4	30.1	29.3	8.4	6.7	2.5	0.100	0.011	0.142	0.047	1,135	162
หาดบางแสนพัฒนาและ ภาวนาน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	>1,000	-



ND = Non - detectable

ภาพที่ 2 ดูเหมือนว่า นริเวณทางบานาเคน พัทยา และ จตุณฑิษฐ นราธาระหัวงเดื่อนกุลมภพนรี - มั่นวากุ 2537




ก.พ. ก.บ. ก.บ. ก.บ. ก.บ.

■ ภ.พ. ■ ภ.ภ. ■ ภ.ก. ■ ภ.ก. ■ ภ.ก.





ภาพที่ 3 ความแปรผันปริมาณหาดบ้างต่อพื้นที่ ภ.พ. และ ภ.ภ. ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ช่วงวันที่ 2537



ภาพที่ 4 ความเนื้องครดและค่า บริเวณหาดบานงาเนน พัทยา และ จอมท่ายในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2537


■ ก.พ. ■ แม. ■ บ.ป. ■ ร.ค. ■ ต.ค. ■ ร.ก.




ภาพที่ 5 ออกซิเจนคละถ่าน บริเวณหาดนางแสง พัทยา และ จอมท่าย ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537

ภาคที่ 6 บีโอดี บริเวณหาดบางแสน พัทยา และ จอมทิyan ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537



■ ก.พ. ■ เม.ย. ■ มิ.ย. ■ ส.ค. ■ ต.ค. ■ ธ.ค.




■ ก.พ. ■ เม.ย. ■ มิ.ย. ■ ส.ค. ■ ต.ค. ■ ธ.ค.




ແມ. ແລ. ນි. ຢ. ຖ. ຕ. ຕ. ລ. ກ.




ກາພົ່າ 7 ແອນໄມ້ນීຍ ບරිවෙශ ທາຄນາງແສນ ພ້າຍ ແລະ ຈອນເທිຢන ໃນຫ້ວරະහວ່າງຕົວນໍາມຍາຍນ - ສິນກາຕນ 2537







ภาพที่ 9 แมตริก ปริมาณหาดบานและ พื้นที่ และ จุดติดเชือก ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2537




ภาพที่ 10 พื้นที่ บริเวณหาดบงแสงสุน พัทยา และ จอมเทียน ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2537


■ ก.ก. ■ แม. ■ บ.บ. ■ ต.ก. ■ ท.ก.



ภาพที่ 11 โค้งพ่อร์เมเนคท์เรียร์รวม บริเวณหาดนางແตน พะยอม และ จอมทีมน ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม



กราฟที่ 12 พคอล โคลฟอร์มแบคทีเรีย บริเวณหาดบางเตย พัทยา และ จอมท่ายม ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2537



ภาพที่ 13 ตัวอย่างฐานคอนกรีต แบบ โปรดังไว้ สำหรับห้องน้ำ บริเวณห้องน้ำและ พื้นที่นั่งเล่น
ในครัวและห้องต่อหน้าบันไดพับ - ชั้นวัวคน 2537

อุทัยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะสมีด

คุณภาพน้ำทะเลบริเวณอุทัยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะสมีด จังหวัดระยอง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หาดแม่รำพึงและเกาะสมีด พบร่วมกันน้ำมีค่าระหว่าง 28.0-33.0 องศาเซลเซียส ความเค็มน้ำค่า 29.0 - 34.0 ส่วนในพื้นที่น้ำ ความเป็นกรดและด่างมีค่า 8.2 - 8.7 ออกรสัมภ์และลักษณะน้ำมีค่า 6.2 - 8.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ปีโอดีมีค่า 0.3 - 7.7 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยส่วนใหญ่พบค่าสูง ๆ ในเดือนเมษายนที่สถานีไกส์ฟัง และ ห่างฝั่งซึ่งค่าสูงสุดพบที่หาดแม่รำพึงบริเวณกันอ่าว เนื่องจากน้ำขึ้นเรื่อยๆ ตอนเช้า บ้านแน่น แอมโมเนียมมีค่าระหว่าง ND - 0.205 มิลลิกรัมต่อลิตร ในไทรท์มีค่า ND - 0.009 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเทรอท์มีค่า ND - 1.124 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสเฟตมีค่า 0.002 - 0.043 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณโคลิฟอร์มเบคทีเรียมมีค่าระหว่าง < 2 - 3,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร โดยส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่า 1,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ยกเว้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่น้ำน้ำ ซึ่งตรวจพบว่าบริเวณไกส์ฟังหาดทรายแก้ว เกาะสมีด มีค่าสูงถึง 3,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร เนื่องจากเป็นถูกกาลท่องเที่ยวส่วนบริเวณห่างฝั่งออกไปมีค่าลดลง สำหรับฟิโคล โคลิฟอร์มเบคทีเรียมมีค่าระหว่าง < 2 - 1,600 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร โดยค่าสูงสุดพบที่หาดทรายแก้ว เกาะสมีด ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเดียวกันความโปร่งใสของน้ำมีค่า 4.0 - 10.0 เมตร และ ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีค่า 25.7 - 44.7 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4 และ ภาพที่ 14 - 25)

สวนรุกษาดีเพ - แหลมแม่พิมพ์

คุณภาพน้ำทะเลบริเวณสวนรุกษาดีเพ - แหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณสวนรุกษาดีเพ ปากคลองแกลง แหลมแม่พิมพ์ และ อ่าวไช่ พบร่วมกันน้ำมีค่าระหว่าง 28.0 - 32.0 องศาเซลเซียส ความเค็ม 0 - 34.0 ส่วนในพื้นที่น้ำ โดยความเค็มต่ำตรวจพบได้ที่บริเวณปากคลองแกลงในเดือนมิถุนายน สิงหาคม และ ตุลาคม ความเป็นกรดและด่างมีค่า 7.7 - 8.7 ออกรสัมภ์และลักษณะน้ำมีค่า 4.7 - 8.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ปีโอดีมีค่า 0 - 7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยค่าสูงสุดพบที่บริเวณแหลมแม่พิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์ และ ที่บริเวณแหลมทองหลางในเดือนเมษายน แอมโมเนียมมีค่าระหว่าง ND - 1.332 มิลลิกรัมต่อลิตร ในไทรท์มีค่า ND - 0.106 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเทรอท์มีค่า ND - 1.270 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสเฟตมีค่า 0.003 - 0.422 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณธาตุอาหารดังกล่าวมีค่าสูงมากบริเวณปากคลองแกลงซึ่งมีการระบายน้ำผ่านชุมชนลงสู่ทะเล โดยส่วนใหญ่ตรวจพบได้ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม และ ตุลาคม ปริมาณโคลิฟอร์มเบคทีเรียมมีค่าระหว่าง < 2 - 24,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร โดยค่าสูงสุดพบที่อ่าวไช่ในเดือนกุมภาพันธ์ รองลงมาได้แก่ที่บริเวณสวนรุกษาดีเพ มีค่าเป็น 9,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเดียวกัน เนื่องจากเป็นถูกกาลท่องเที่ยว ส่วนในเดือนอื่น ๆ พบร่วมมีค่าต่ำกว่า 1,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ทุกสถานี ยกเว้นบริเวณปากคลองแกลง

ตรวจพบว่ามีค่าสูงเท่ากับ 2,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิตร ในเดือนมิถุนายน และสิงหาคม สำหรับปริมาณฟิโคโลโกลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่าระหว่าง $< 2 - 2,400$ เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิตร โดยค่าสูงสุดตรวจพบที่บริเวณปากคลองแกลงในเดือนมิถุนายน และ สิงหาคม ความปะรุงไขของน้ำมีค่า 2.5 - 9.0 เมตร และ ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีค่า 25.0 - 47.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4 และ ภาพที่ 14 - 25)


จำนวนคุณ
เมื่อมีค่า
6.2 - 8.2
น้ำมันยาน
ยุ่งอ่อนช้า
0 - 0.009
รังสีต่อลิตร
ให้ญี่ปุ่นค่า
น้ำใจสีฟัง
ห้องเที่ยว
1 - 1,600
มดีกวักัน
0 - 44.7

จำนวนพื้นที่
ระหว่าง
ริเวณปาก
แม่น้ำเจน
ที่บริเวณ
ระหว่าง
0 - 1.270
ค่าสูงมาก
มิถุนายน
ต่อ 100
มีค่าเป็น
ส่วนใน
อ.แก่ง

363,7394


0191
๙๐

105696



ກາພີ 14 ອຸນທຸນນິ້ນໍ້າ ບຽງແອຫຼາມແກ່ຈຳຕື່ບ້າແຄມມໍ້າ - ພູມກະເສົ້າ ແລະ ສ່ວນຊັກຂາຕີພ - ໄກຫລມແມ່ພື້ນົມ
ໃນຂ່າງຮະຫວ່າງເຕື່ອນດຸມກາພັນີ້ - ສິນວາຄາມ 2537


□ ก.พ. □ เม.ย. □ น.ย. □ ต.ค. □ ต.ก. □ ร.ก.





ภาพที่ 15 ความเห็น บริเวณอุทบานแห่งราชวิทยาลัยฯ - หมู่กราเด็มด และ ท่านรุกษชาติพ - แหลมแม่พิมพ์ ในการจะร่างหัวใจเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537

ภาพที่ 16 ความเป็นกรดและด่าง บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแม่หมื่น - หุบเขาไถเมือง แหล่งน้ำที่สำคัญที่สุด แหล่งน้ำที่สำคัญที่สุด แหล่งน้ำที่สำคัญที่สุด


ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2537



ก.พ. ■ ย.บ. ■ ร.บ. ■ ต.ค. ■ ร.ก.



ภาพที่ 17 ออกแบบและดำเนิน บริเวณอุทยานแห่งชาติเขมราฐ - หมู่เกาะเต่า แหล่งเรียนรู้พิมพ์ สำหรับทางเดินกุฏิภายนอก - รั้นวakan 2537




ภาพที่ 18 รีโอดี บริเวณอุโมงค์ชั้นที่หนาและห้องแม่พิมพ์ ห้องกระแสสืบต่อ และ สถานีไนโตรเจน
ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537

ໃນຂ່າງຮຽກທີ່ຈະຕື່ອນດຸນກາພັນນີ້ - ຮັ້ນວາຄນ 2537

28


ເມ.ນ.  ນິຍ.  ສ.ຄ.  ດ.ກ. 



ຊາຍຕະຫຼາດ (m) ດັບຕະຫຼາດ

ສານໄກສັ່ງ


ສານຖານທີ່ກ່າວມາຫົມທູ້ 1 - ພູມກາຍສຳນັກ



ສານຖານທີ່ກ່າວມາຫົມທູ້ 1 - ພູມກາຍສຳນັກ
ສານຖານທີ່ກ່າວມາຫົມທູ້ 1 - ເກມຄມແກ່ພັກ


ກາພັກ 19 ແອນໄມ້ນີ້ ບັນລົມດຸກທານແກ່ຈຳຕົບແນຫລມໝູ້ - ພູມກາຍເສັ້ນຕ ແລະ ສານຊຸກຊາຫຼັເຕີເພີ - ແກອນແນ່ມ່ວນໆ
ໃນຂ່າງຮຽກທີ່ຈະຕື່ອນດຸນກາພັນນີ້ - ຮັ້ນວາຄນ 2537

29




ภาชนะ 20 น้ำครัวที่บริเวณอุโมงค์ห้องซัพพลายและห้องแม่ฟ้า - หุ้นกางเขนทึบ และ ล่วนรุกซูชาติพ - แหลมแม่พิมพ์
ในช่วงระหว่างหัวใจเดือนเมษายน - รัตนวาริน 2537

■ บ.บ. ■ บ.บ. ■ ส.ก. ■ ส.ก. ■ ร.ก. ■ ร.ก.





ภาพที่ 21 โน้ตราช บริเวณอุบลราชธานี แขวงกาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์ แตะ ตัวนรุกษาตัวเพล - แหลมแม่พิมพ์ ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2537

■ เม.ย. ■ น.ย. ■ ต.ก. ■ ท.ก. ■ ร.ก.




ภาพที่ 22 พ่อตัวเพศ บริเวณอุทัยธานีแห่งชาติตามแหล่งไฟ - หมู่บ้านเตเม็ด และ สวนรุกรานต์ไฟ - แหล่งแมลงพืช ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2537



ภาพที่ 23 โคติฟอร์મเมล์ที่เรียกว่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเขียว - หมู่บ้านแม่เต็ม และ สวนรุกขชาติเพชรบุรี ที่อยู่ห่างจากเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537 ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537

■ ก.ว. ■ บ.ว. ■ บ.ว.



ภาพที่ 24 พืคต โภคิพอร์เมนท์เรซิ บริเวณอุทยานแห่งชาติตี湘า - หมุนเวียนสีด แสงสุกษาตี湘า - เกลอมแม่พิมพ์ ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2537

ถุงยานห่วงชั้นตี湘าและพืช - หมุนเวียน

ตากนีกี้สัง

F5 F6 F7 F8

F6.1 F6.2 F6.3

F6.4

F6.5

ถุงยานห่วงชั้นตี湘า - หมุนเวียน

ตากนีกี้สัง

ถุงยานห่วงชั้นตี湘า - หมุนเวียน

F1 F2 F3 F4
ถุงยานห่วงชั้นตี湘าและพืช - หมุนเวียน

100,000

10,000

1,000


100

10


1

MPN/100ML (Log)

ຮ.ບ.ກ.ຮ. ແລ້ວ ນິຍ. ສ.ກ. ມ.ກ. ແລ້ວ ຂ.ກ.




F6.1
ຖານແຫ່ງຈາຕີເຫຼື່ອນຫຼັງ - ພັນກະເສົ້າ
ສຕານີ 500 ມ.



F6.2
ຖານແຫ່ງຈາຕີເຫຼື່ອນຫຼັງ - ພັນກະເສົ້າ
ສຕານີ 500 ມ.

ກາທີ 25 ຕະກອນແຫວັນດອຍ ແລະ ການໂປ່ງໃຫຍ່ໃຫຍ່ ບຣັງຄອງທານແກ່ຈາຕີບາແຫດມໍາຫຼູ້ - ມັງກາງແສ່ງຕົມແລະ
ສວນຮູກຈາຕີເພີ - ແກຄມແພີພິນີ້ ໃນຮ່ວງຮະຫວາງເຕີອນຄຸນກາພັນທຶນ - ຮັນວາຄມ 2537

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตลอดปีของคุณภาพน้ำ ในแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลวันออกทั้ง 5 บริเวณ ดังกล่าวข้างต้น พนวิคุณภาพน้ำโดยทั่วไป ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็นกรดและค่าออกซิเจนละลายน้ำ และ ปริมาณตะกอนแขวนลอย มีค่าไม่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ แต่มีแนวโน้มว่า ออกซิเจนละลายน้ำ บริเวณหาดบางแสนมีค่าต่ำกว่าบริเวณอื่นเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ และ ปริมาณตะกอนแขวนลอยบริเวณหาดบางแสนมีค่าสูงกว่าบริเวณอื่นเล็กน้อย เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณปากแม่น้ำสีสายหลัก (แม่น้ำเจ้าพระยา บางปะกง ท่าจีน และ แม่กลอง) ที่ไหลลงสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบน สำหรับคุณภาพน้ำด้านอื่นพบว่าปริมาณความสกปรกในรูปของค่าบีโอดีบริเวณส่วนรุกษาติดไฟ - แหลมแม่พิมมีค่ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด และหาดพัทยา ตามลำดับ ในขณะที่ปริมาณเชื้อโรคในรูปของโคลิฟอร์มแบนค์ที่เรียร่วม และ ฟีกอลโคลิฟอร์มแบนค์ที่เรีย พนได้สูงสุดที่บริเวณหาดพัทยา รองลงมาได้แก่ บริเวณส่วนรุกษาติดไฟ - แหลมแม่พิมพ์และหาดจอมทียัน ส่วนชาติอาหารนั้นพบว่าบริเวณส่วนรุกษาติดไฟ - แหลมแม่พิมพ์ มีปริมาณในไตรท์ ในตรอก และฟ่องสเปต สูงกว่าบริเวณอื่น ๆ ในขณะที่บริเวณหาดพัทยามีปริมาณแอนโนเนียสูงกว่าบริเวณอื่น ๆ ดังแสดงในภาพที่



B = บางแสน


L = อุทยานแห่งชาติเขมหงส์ - หมู่เกาะเสม็ด

P = พัทยา

S = สวนรุกขชาติเพ - แหลมแม่พิมพ์

J = จอมเทียน

ภาพที่ 26 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตลอดปีของคุณภาพน้ำในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
ตั้วันออก ปี 2537



B = บางแสน

L = อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะสมิล

P = พัทยา

S = สวนรุกขชาติเพ - แหลมแม่พิมพ์

J = จอมเทียน

ภาพที่ 26 (ต่อ)

ตารางที่ 5 ประชุมที่ปรับคุณภาพน้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อทดสอบวันออกไข่รวมกับปรำฐานน้ำปฏิรูป

ชนิด น้ำ	SS (mg/L)	Temp. (°C)	pH (ppt)	Sal. (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)	เชื้อราดื้อยา
พอกามส์ (ก.ส. - ก.ส. 2522)*	29.57	28.91	24.8	7.57	6.09	3.23	-	-	0.002	0.014	2,139.7	-	พอกามส์ (2522)
พอกามส์ (ก.ส. - ก.ส. 2523)*	-	30	19.5	7.4	5.9	0.9	-	-	0.003	0.079	-	-	พอกามส์ (2523)
พอกามส์ (ก.ส. - ก.ส. 2524)*	-	-	21.7	6.8	6.19	1.13	-	-	0.004	0.17	0.072	-	พอกามส์ (2524)
พอกามส์ (ก.ส. 2530 - 2531)	-	28.5-29.0	29.6-32.0	7.9-8.4	6.2-7.1	1.4-5.6	-	-	-	-	20-3,500	-	วิโน๊ฟ (2532)
พอกามส์ (ก.ส. 2532 - ก.ส. 2532)**	-	26.0-31.0 (28.8)	13.0-33.0 (28.7)	7.83-8.93 (8.73)	5.1-8.6 (6.8)	-	-	-	-	-	>2,400 (538)	>2,400 (284)	วิโน๊ฟ (2533)
พอกามส์ (ก.ส. - ก.ส. 2533)**	-	25.0-31.0 (29.2)	25.0-33.0 (29.9)	7.94-8.73 (8.16)	4.7-8.7 (7.0)	0.5-3 (2.0)	-	-	-	-	<2,350 (451)	<2,1,800 (257)	วิโน๊ฟ (2533)
พอกามส์ (ก.ส. - ก.ส. 2534)**	-	27.0-32.0 (30.0)	17.0-36.0 (30.0)	7.92-8.36 (8.12)	5.5-8.8 (6.8)	0.4-7.4 (3.0)	-	-	-	-	13-18,000 (1,209)	8-2,400 (298)	วิโน๊ฟ (2534)
พอกามส์ (ก.ส. 2530 - 2533)**	1.8-19.5	28.0-30.5	25-35	7.8-8.5	6.1-7.8	1.2-1.7	-	-	-	0.04-0.34	-	1,100-3,100	สีน้ำเงิน&สีเขียว (2534)

ตารางที่ ๕ (ต่อ)

พื้นที่	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)	เชื้อสิ่งปฏิกูล
หาดบางแสน (ต.ก. - บ.ก. 2536)**	35.7-50.5	23.0-30.0	29-33	8.03-8.70	5.5-9.6	1.1-4.1	-	-	0.037-0.228	-	<2,900 (144)	-	ห้องน้ำบริเวณชายหาด ทะเล (2537)
หาดบางแสน (บ.ก. - บ.ก. 2537)**	18.2-71.4 (43.9)	27.0-31.0 (28.9)	15.0-35.0 (29.3)	8.0-9.1 (8.5)	3.1-6.9 (5.5)	0.2-9 (1.4)	ND-0.443 (0.063)	0.001-0.059 (0.011)	ND-0.309 (0.091)	0.003-0.038 (0.015)	<2,1,600 (133)	<2,300 (50)	ริมชายหาดแม่น้ำ เจ้าพระยา (50)
หาดพัทยา (บ.ก. 2521 - บ.ก. 2522)*	21.25	30.9	27.5	7.62	6.8	1.79	-	-	-	0.002	0.008	201	ห้องน้ำ และทะเล (2522)
หาดพัทยา (บ.ก. - บ.ก. 2523)*	-	32	24.2	8.0	7.7	1.7	-	-	-	0.001	0.066	-	ห้องน้ำ และทะเล (2523)
หาดพัทยา (บ.ก. - บ.ก. 2524)*	-	-	28.5	6.8	6.49	0.81	-	-	-	0.003	0.06	0.054	ห้องน้ำ และทะเล (2524)
หาดพัทยา (บ.ก. 2530 - 2531)	-	27.5-30.0	20.0-31.5	7.3-8.4	5.9-7.4	1.0-3.2	-	-	-	140->240,000	-	-	ริมชาย (2532)
หาดพัทยา (บ.ก. - บ.ก. 2532)**	-	27.5-33.0 (29.6)	30.0-34.0 (32.2)	7.84-8.75 (8.30)	3.5-9.6 (6.8)	-	-	-	-	<2,16,000 (1,932)	<2,16,000 (1,146)	44,260 และพื้นที่นา (2535)	-
หาดพัทยา (บ.ก. - บ.ก. 2533)**	-	27.0-32.0 (29.7)	30.0-35.0 (32.7)	7.85-8.41 (8.12)	5.0-8.9 (6.7)	0.3-7.1 (2.1)	-	-	-	20,92,000 (6,703)	>20->240,000 (3,467)	44,260 และพื้นที่นา (2535)	-
หาดพัทยา (บ.ก. - บ.ก. 2534)**	-	28.0-32.0 (30.0)	27.0-35.0 (32.5)	7.70-8.45 (8.11)	4.6-12.5 (7.2)	0.3-8.0 (3.6)	-	-	-	21,24,000 (9,882)	2,130,000 (5,956)	44,260 และพื้นที่นา (2535 *)	-

ตารางที่ ๕ (ต่อ)

(ก. ก. - ก. ก. 2534)*	(ก. ก.)	(ก. ก.)	(ก. ก.)	(ก. ก.)	(ก. ก.)	(ก. ก.)	(ก. ก.)	(ก. ก.)	(ก. ก.)
	(30.9)	(32.5)	(3.11)	(1.2)	(1.6)	(1.6)	(1.6)	(1.6)	(1.6)
พื้นที่	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sat. (ppt)	BOD (mg/L)	DO (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)
พื้นที่ (ก. ก. 2530 - 2533)**	9.31	28.0-31.5	16-34	7.5-8.7	5.3-7.9	0.9-3.9	0.02-0.23	-	2-121,700
พื้นที่ (ก. ก. 2535 - ก. ก. 2536, แม่น้ำคองตันหัวใหญ่*)	23.0-99.2	27.0-31.0	23-33	7.82-8.40	4.5-10.6	-	0.013-2.737	<2-300,000 (29,456)	-
พื้นที่ (ก. ก. 2537)*	25.3-51.9	27.0-31.5	16.0-11.0	7.7-8.6	4.1-5.1	0.1-2	ND-0.054	ND-0.088	<2-160,000 (631)
พื้นที่ (ก. ก. 2531)	-	(29.3)	(31.0)	(8.3)	(6.7)	(1.7)	(0.1-0.3)	(0.1-0.3)	-
พื้นที่ (ก. ก. 2530 - 2531)	-	29.5-31.0	28.0-32.0	8.0-8.4	6.4-7.2	0.3-2.3	-	-	2-278 (2332)
พื้นที่ (ก. ก. 2532)**	-	27.5-33.0	30.0-34.0	7.87-8.82	5.5-9.8	-	-	<2-920 (151)	<2-150 (60)
พื้นที่ (ก. ก. 2533)**	-	(29.6)	(32.4)	(8.32)	(6.8)	-	-	-	แวดวง (2335)
พื้นที่ (ก. ก. 2534)**	-	27.0-32.0	31.0-35.0	8.04-8.29	5.9-8.5	0.1-5.4	-	<2-240 (42)	แวดวง (2335)
พื้นที่ (ก. ก. 2535)**	-	28.0-32.0	30.0-36.0	7.75-8.39	6.1-8.9	0.8-3	-	<2-2,800 (229)	แวดวง (127)
พื้นที่ (ก. ก. 2533)**	5.0-9.0	27.5-31.5	28-34	7.9-8.3	6.3-8.0	0.9-2.0	0.05-0.16	11-2,000	สีเขียว สีเขียว (2534)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ชนิดน้ำ	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)	สถานะการตรวจ
น้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย (ก.ร. 2535 - ปีก. 2536)**	26.9-42.2	27.0-30.0	29-33	8.14-8.40	6.3-12.0	1.4-12.0	-	-	ND-0.590	-	<2,1,600 (190)	-	สถานะวิเคราะห์ น้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย (2537)
น้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย (ก.ร. 2535 - ปีก. 2537)**	27.1-46.0	27.0-32.0	29.0-33.0 (31.3)	7.7-8.6 (8.3)	5.0-7.8 (6.8)	0.2-3.8 (1.5)	ND-0.219 (0.049)	ND-0.018 (0.002)	0.006-0.488 (0.070)	ND-0.018 (0.011)	<2,3,000 (385)	<2,1,600 (209)	สถานะน้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย (2537)
น้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย - หมู่บ้านแม่สัก (ปี 2530 - 2531)	-	29.0-31.0	29.6-34.0	8.0-8.4	6.4-7.4	0.8-1.9	-	-	-	-	-	-	สถานะน้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย น้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย (2534)
น้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย - หมู่บ้านแม่สัก (ปี 2530 - 2531)***	1.8-55.0	29.0-31.5	29.6-35.0	8.1-8.4	6.2-8.0	0.8-3.0	-	-	0.020-0.07	-	-	-	สถานะน้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย น้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย (2537)
น้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย - หมู่บ้านแม่สัก (ก.ร. 2535 - ปีก. 2536)**	28.7-36.0	28.0-31.0	33-33	8.10-8.46	6.6-8.5	0-7.4	-	-	0.010-0.061	-	<2,1,700 (317)	-	สถานะน้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย น้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย (2537)
น้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย - หมู่บ้านแม่สัก (ก.ร. 2535 - ปีก. 2537)**	25.7-44.7	28.0-33.0	29.0-34.0 (32.1)	8.2-8.7 (8.5)	6.2-8.2 (7.0)	0.3-7.7 (2.2)	ND-0.205 (0.028)	ND-0.009 (0.002)	ND-1.124 (0.113)	0.002-0.043 (0.009)	<2,3,000 (120)	<2,1,600 (52)	สถานะน้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย น้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย (2537)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ชนิดน้ำ	SS	Temp.	Sal.
น้ำดื่มน้ำพักน้ำเสีย	24.4	37	NIT N

ตารางที่ 5 (ต่อ)


ผู้ดูแล	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)	เอกสารที่อ้างอิง
สามารถ - ชั่วคราว (ก. 2530 - 2531)	-	28.0-30.0	30.0-34.0	3.1-8.9	3.7-7.8	0.7-4.4	-	-	-	-	50-17,000	-	วิธีที่ (2532)
สามารถ - แหล่งเพลิงหิน (ก. 2530 - 2531)***	-	28.0-31.7	26-34	8.0-8.3	5.1-8.2	0.7-3.8	-	-	0.12-0.34	-	1-12,395	-	สำนักงานคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2534)
สามารถ - แหล่งเพลิงหิน (ก. 2535 - น.ก. 2536)***	23.3-41.0	27.0-32.0	18-33	8.09-8.48	4.5-9.0	1.0-3.1	-	-	0.010-0.242	-	22-90,000	(7,867)	สำนักวิทยาศาสตร์ ทางการเกษตร (2537)
สามารถ - แหล่งเพลิงหิน (ก. 2535 - น.ก. 2537)***	25.0-47.1	28.0-32.0	0.34-0 (37.4)	7.7-8.7 (8.4)	4.7-8.4 (6.7)	0.7-2 (2.5)	ND (0.106) (0.108)	ND (0.106) (0.108)	ND (0.106) (0.108)	ND (0.122) (0.147)	<2-24,000 (1,135)	<2-24,000 (162)	ร.บ. หมายเหตุ

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ย


** ค่าสำหรับ - ค่าสูงสุด

*** ช่วงของค่าเฉลี่ยตลอด

ตัวเลขในวงเล็บเป็นค่าเฉลี่ย



ภาพที่ 27 เปรียบเทียบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม ในบริเวณหาดบางแสน (A)
หาดพัทยา (B) และหาดจอมเทียน (C) จากการสำรวจในปี 2532 - 2537




(A)

(A)

(B)

(B)



(C)

ภาพที่ 28 เปรียบเทียบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหัญชา - หมู่เกาะเสม็ด (A) และบริเวณสวนรุกขชาติเพ - แหลมแม่พิมพ์ (B)
จากการสำรวจใน ปี 2535 - 2537

างเสนอ (A)

วิจารณ์ผล

จากการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งใช้ประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือ เป็นเขตน้ำที่ทำการเพื่อการว่ายน้ำ ได้แก่ หาดบางแสน หาดพัทยา หาดจอมเทียน อุทยานแห่งชาติ เขามะเขಮหฤญา - หมู่เกาะเต่า และบริเวณสวนรุกขชาติเพ - แหลมแม่พิมพ์ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการว่ายน้ำซึ่งประกาศไว้โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) (กรมควบคุมมลพิษ , 2538) คือ ตรวจพบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวมส่วนใหญ่ไม่เกินกว่า 1,000 เอ็มพิเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ยกเว้นบริเวณหาดพัทยา เนื่องจากตรวจพบเกินทุกครั้งที่สำรวจว่ามีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานดังกล่าว ในขณะที่บริเวณอื่น ๆ ตรวจพบได้เพียง 1 - 2 ครั้งเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นเพราะอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

โดยทั่วไปปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม เป็นดัชนีที่สำคัญในการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการว่ายน้ำ เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการปนเปื้อนของเชื้อจากชุมชน ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ล่องเล่นน้ำโดยมีการกำหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล เพื่อการว่ายน้ำในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งกำหนดไว้ให้มีค่าได้ไม่เกิน 1,000 เอ็มพิเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร (นิคาน , 2527) ส่วนปริมาณเพคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นว่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่มีอยู่ในแหล่งน้ำนั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากอุจจาระหรือจากแหล่งอื่น (กรรณิการ์ , 2525) แต่ค่านี้ยังไม่มีการกำหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลสำหรับประเทศไทย

จากการที่ตรวจพบว่าบริเวณหาดพัทยา ส่วนใหญ่มีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวมสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการว่ายน้ำ ทำให้น้ำคุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก โดยค่าเฉลี่ยตลอดปีที่ตรวจพบบริเวณสถานีใกล้ฝั่งมีค่าเป็น 7,043 เอ็มพิเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร (ตารางที่ 4) ซึ่งสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 7 เท่า และ ค่านี้โดยส่วนใหญ่ที่ตรวจพบมีค่าสูงเกินกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลที่เสนอต่อมูลรัฐวิธิชั้นได้กำหนดให้มีค่านี้โดยได้เท่ากับ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ทองคำ และคณะ , 2522) ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการน้ำทิ้งจากชุมชนลงสู่ทะเล โดยเฉพาะบริเวณพัทยาได้มีการลงพัทธา ซึ่งระบายน้ำทิ้งที่มีกัลน์แน่นหนึ่น ปริมาณออกซิเจนและลายน้ำตรวจไม่พบเลย และ ปริมาณความสกปรกในรูปของค่านี้โดยที่ตรวจพบได้ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2535 ถึงเดือนสิงหาคม 2537 มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 12 - 549 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวมมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 16,000 - 5,000,000 เอ็มพิเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร (ตารางที่ 3) นอกจากนี้ยังมีท่อระบายน้ำ (น้ำทิ้งรวมกับน้ำฝน) บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ และ ท่อระบายน้ำบริเวณหน้าสถานีสารเรือใบ จึงทำให้คุณภาพน้ำบริเวณหาดพัทยา โดยเฉพาะพัทยาได้เสื่อมโทรมลงจนไม่เหมาะสมแก่การว่ายน้ำ ซึ่งอาจเป็นแหล่ง

แพร์เซนต์
พัทยา
การระ^{เนื่อง}
ช่วงนี้
พัทยา
จะมีร^{ร้อยละ}
ยังมีไ^{ได้รับ}
เขตด^{อาหา}
(สำน^{แผน}
เมื่อว^{มลพิษ}
นาเกล^{ก่อสร}
ก่อสร^{อุดสา}
ร่องร^{137.5}
ระบบ^{ชาหยา}
กับข้อ^{แนวคที่}
แนวคที่^{1,000}
ในปีที่

แพร่เชื้อโรค และ ในบางครั้งอาจก่อให้เกิดอาการคัน หรือ อาการแพ้อื่น ๆ ต่อผู้ลังเลน้ำใจได้ ส่วนบริเวณพัทยาเนื้อ ซึ่งตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวมสูงเป็นบางครั้ง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการรำขย้น้ำทึ่งผ่านห้องน้ำทึ่งที่อยู่บริเวณนั้น นอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากน้ำเสียบริเวณพัทยาได้เนื่องจากกระแสน้ำในอ่าวพัทยาอยู่ภายใต้อิทธิพลของน้ำขึ้น น้ำลง โดยมีทิศทางการไหลไปยังทิศเหนือในช่วงน้ำขึ้น และไปทางทิศใต้ในช่วงน้ำลง (JICA , 1977) จึงอาจทำให้มีการหมุนเวียนของน้ำทะเลเคลบบริเวณพัทยาได้ ซึ่งมีความสกปรกมากไปปนเปื้อนบริเวณพัทยากลาง และพัทยาเนื้อได้ด้วย ถึงแม้ว่าเมืองพัทยาจะมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเมือง แต่ปัจจุบันสามารถบำบัดความสกปรกที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาได้เพียงร้อยละ 29 ของความสกปรกที่เกิดขึ้นทั้งหมด ความสกปรกที่เหลืออีกร้อยละ 71 หรือ น้ำเสียส่วนอื่นที่ยังไม่ได้รับการบำบัดจึงถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ (คลองพัทยา และ ชานชาลาพัทยา) ความสกปรกที่นี้ได้รับการบำบัดเหล่านี้มีแหล่งกำเนิดมาจากโรงแรม อาคารพาณิชย์ ร้านค้า และ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยในเขตตัวเมือง และที่อยู่ติดชายหาดที่ระบายน้ำเสีย ลงร่างระบายน้ำที่เปิดออกสู่ชายหาดโดยตรง รวมทั้งร้านอาหารและร้านค้าที่อยู่ติดชายหาดบริเวณพัทยาได้ และ บ้านเรือนริมคลองที่ระบายน้ำเสียลงคลอง (สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2533) แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการพื้นฟูสภาพแวดล้อมของชายหาดพัทยา และ ได้ประกาศให้เมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2535 โดยมีแผนการดำเนินงานที่สำคัญคือ แผนการแก้ไขน้ำเสีย ซึ่งมีกรรมควบคุม มลพิษเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโดยจัดการให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม 3 แห่ง คือ ที่พัทยา จอมทึ่น และ นาเกลือ โดยที่พัทยาและจอมทึ่นจะเป็นการใช้ประโยชน์จากการเดินทางที่กรมโยธาธิการได้ดำเนินการก่อสร้างไว้แล้ว แต่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และรองรับน้ำเสียได้เพิ่มขึ้น ส่วนที่นาเกลือจะเป็นการก่อสร้างใหม่และจะนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร หรือ อุตสาหกรรม และ จะไม่มีการระบายน้ำเสียลงสู่ชายหาดอีกต่อไป ระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 3 แห่งนี้จะสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นภายใน 20 ปีข้างหน้าได้ ซึ่งมีการประเมินปริมาณน้ำเสียไว้ทั้งสิ้นประมาณ 137,500 ลูกบาศก์เมตร โดยกำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538 (กรมควบคุมมลพิษ, 2537) ดังนั้นหลังจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อสร้างแล้วเสร็จจะไม่มีน้ำเสียระบายน้ำลงสู่ชายหาดพัทยา ซึ่งจะมีผลทำให้คุณภาพน้ำชายหาดพัทยาดีขึ้น และ หมายเหตุการใช้ประโยชน์เพื่อการว่ายน้ำหรือการท่องเที่ยว

เมื่อเรียบเทียบคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลวันอุบากการสำรวจครั้งนี้ (ปี 2537) กับข้อมูลคุณภาพน้ำในปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 5) โดยพิจารณาจากการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม และ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการว่ายน้ำ ซึ่งกำหนดไว้ให้มีค่าดังกล่าวได้ไม่เกิน 1,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร พ布ว่า คุณภาพน้ำบริเวณหาดบางแสน และ พัทยามีแนวโน้มดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่าน ๆ มา (ภาพที่ 27) แต่ยังไครคุณภาพน้ำบริเวณหาดพัทยาซึ่งอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม และ

ไม่เหมาะสมแก่การว่าญ้ำตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ส่วนคุณภาพน้ำท่าเบนริเวณหาดจอมเทียนพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และ เหมาะสมแก่การว่าญ้ำ อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่จะตรวจพบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวมสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ภาพที่ 27) เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน โดยจะสังเกตได้จากโครงการก่อสร้าง โรงแรม อาคารที่พักอาศัย และ ร้านค้าต่าง ๆ ตลอดแนวชายหาด สำหรับบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา แหลมหญ้า - หมู่บ้านเสมีด พบร่วมคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี และ ตรวจพบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวมลดลงจากปีก่อน (ภาพที่ 28) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ส่วนบริเวณสวนรุกขชาติเพ - แหลมแม่พิมพ์ ตรวจพบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวมลดลงจากปีก่อนเหลือเดิมกัน (ภาพที่ 28) แต่คุณภาพน้ำยังคงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำท่าเบนเพื่อการว่าญ้ำเล็กน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอยู่ใกล้บริเวณ อ่าวเพ ซึ่งมีการระบายน้ำที่จากชุมชนที่ถูกล้ำชายฝั่งและมีการขับถ่ายลงสู่ท่าเรือโดยตรง ประกอบกับการ ระบายน้ำที่ออกจากสะพานปลา และ โรงแรมปลาบ้าน

เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของ โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีต่อกุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก อาจกล่าวได้ว่าจากผลของโครงการพัฒนาดังกล่าว ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณของเสียและน้ำเสียอันเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติอีกด้วย มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างประเทศมาเที่ยวพักผ่อนกันมาก ทำให้เกิดการขยายตัวของสถานบริการต่าง ๆ อาทิเช่น โรงแรม บาร์ กิ๊ตตาการ และร้านค้า เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ปัญหาความเสื่อมโรมของคุณภาพน้ำท่าเบนจึงมีมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวใดๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น ส่วนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยองก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแห่งที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหาด ซึ่งได้ก่อให้เกิดการขยายตัวของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตามมา อาทิ บังกะโล รีสอร์ท ร้านค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าในปัจจุบันปัญหาคุณภาพน้ำทะเลในแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งจังหวัดระยองจะไม่รุนแรงนักก็ตาม แต่ก็ควรามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไข และ ป้องกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ผลกระทบโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ไม่เพียงก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโรมของคุณภาพน้ำทะเลในแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น ยังก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ อันได้แก่ ปัญหาทางด้านการคมนาคม ไม่สะดวก ปัญหาสาธารณูปโภค โดยเฉพาะน้ำประปาไม่เพียงพอ ปัญหาขยะมูลฝอยบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาความสกปรกของชายหาด ตลอดจนการก่อสร้างต่าง ๆ ได้มีการบุกรุกชายหาดทำให้ทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวเสียไป เป็นต้น

พนวจอยู่ใน
กีเริร์วนสูง
การก่อสร้าง
แห่งชาติฯ
ปกที่เริร์วน
กบชาติฯ -
28) แต่คุณ
จุไกลันบริเวณ
กบกนการ
น้ำในแหล่ง
หกรรมการ
เที่ยวจึงเพิ่ม
องรฐานมาลที่
ย และยัง
รณาเที่ยวพัก
และร้านค้า
เกกัวแหล่ง
ลังหองเที่ยว
าก เมื่อ
ยกตัวของสิ่ง
ดึงแม่ว่าใน
แต่กีครหา
ระบบบำบัด
นในอนาคต
เอมโรมของ
การคุณนาคน
ลังหองเที่ยว
จุภภาพของ

มาตรฐานและข้อต่อต่อแน

คุณภาพน้ำที่แหล่งบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลวันออกในปี 2537 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี กล่าวคืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่แหล่งเพื่อการว่ายน้ำ ซึ่งประกาศไว้โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเริร์วนที่ตรวจพบส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินกว่า 1,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ยกเว้นบางบริเวณ ได้แก่ หาดพัทยา โดยเฉพาะพัทยาใต้ ซึ่งตรวจพบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเริร์วนสูงมากและบ่อยครั้ง แสดงว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลตลอดเวลา ส่วนบริเวณอื่นพนการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเริร์วนสูงมากเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว นอกจากนี้ปริมาณความสกปรกส่วนใหญ่หรือเก็บหั้งหนดที่ตรวจพบในระยะใกล้ผู้จะมีค่าสูงมากกว่าระยะห่างผู้ออกไป แสดงให้เห็นว่าด้านกำเนิดของความสกปรกส่วนใหญ่นำจากน้ำผึ้ง ได้แก่ จากรากบ้านเรือน โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล ภัตตาคาร และร้านค้าต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจึงทำให้เกิดการขยายตัวของแหล่งชุมชน และ สถานบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ทำให้ปริมาณน้ำเสียอันเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวเชื้อไปเยือนและนักท่องเที่ยวพักรแรม รวมถึงน้ำเสียจากสถานบริการต่างๆ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผน และ หมายการในการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมของชายฝั่งทะเลเดียว ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาความเสื่อมโรมของคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ดังนี้ข้อเสนอแนะต่อไปนี้

1. ควรมีการควบคุมการปล่อยน้ำทึ้งจากกิจกรรม และ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้แก่ ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ที่ระบายน้ำลงสู่ทะเล หรือ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำที่ไหลออกสู่ทะเล ให้มีเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึ้งจากอาคารและมาตรฐานน้ำทึ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด และ มีบทลงโทษแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามด้วย
2. ควรเร่งรัด และภาครัฐ ให้โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และ กองโคมนีเนียนขนาดใหญ่จะต้องสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และ ควบคุมคุณภาพน้ำทึ้งให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนควรเร่งดำเนินการก่อสร้าง และ ขยายระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลให้มีจำนวนมากเพียงพอต่อการขยายตัวของเมือง
- 3.. ควรได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ ทันสมัยอันจะนำไปสู่การดำเนินการป้องกันการเสื่อมโรมของคุณภาพน้ำทะเลได้ทันเวลา
4. ควรดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากอาคาร และ บ้านเรือนที่รุกล้ำชายทะเล

5. ความมีการวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ที่จะมีโครงการพัฒนาในอนาคต ได้แก่ บริเวณหาดจอมเทียน โดยความมีการควบคุมการขยายตัวของชุมชนอย่างมีแบบแผน รวมทั้งการขยายตัวของสถานบริการต่าง ๆ ด้วย

6. ความเพิ่มบทบาทหน่วยงานของรัฐ และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

7. ควรภาคขันให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมภาวะมลพิษ

กรมฯ

กรรฯ

ทอฯ

มหาดไทย
งานบริการ

สภาพแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง

กรมควบคุมมลพิษ. 2537. รายงานการปฏิบัติงานกองจัดการคุณภาพนำประจำปี พ.ศ. 2536. กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ. 108 น.

_____ 2538. เกณฑ์ระดับคุณภาพน้ำ และ มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย. กองจัดการคุณภาพนำ กรมควบคุมมลพิษ. 175 น.

กรรมการ. สิริสิงห์. 2525. เกมีของน้ำ น้ำโถโกรก และ ภาชนะที่ใส่เครื่องดื่มน้ำ. บริษัทประยูร่วงษ์ จำกัด, กรุงเทพมหานคร. 387 น.

ทองคำ อรุณี เทอดเทพพิทักษ์, ธรรมนูญ เพชรยศ, พี翘พรรณ พงษ์พูล และ จารวัฒน์ วิศาลเวชกิจ. 2522. การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของน้ำทะเล และ ตะกอนให้เหมาะสมผู้เชต จังหวัดชลบุรี บริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรม และ แหล่งท่องเที่ยวกับบริเวณใกล้เคียง. ใน การวิจัยสภาพแวดล้อมในอ่าวไทย และภาคตะวันออก, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางแสน.

_____ , อรุณี เทอดเทพพิทักษ์ และ ธรรมนูญ เพชรยศ. 2523. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบของน้ำและตะกอนให้เหมาะสมผู้เชต จังหวัดชลบุรี บริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรม และ แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง. ใน การวิจัยสภาพแวดล้อมในอ่าวไทย และ ภาคตะวันออก, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางแสน.

_____ , ธรรมนูญ เพชรยศ, วิทยา บุญสอน, อุทัย ติยะวิสุทธิ์ศรี, ปรีชา ฤกษ์หร่าย และวรรณดี นักรณพกุล. 2524. การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำทะเล ชายฝั่งหาดบางแสน และ พัทยาตามระดับน้ำเข้ม น้ำลง. ใน รายงานการวิจัยสภาพแวดล้อมในอ่าวไทย และ ภาคตะวันออก, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางแสน.

_____ , ยรรยง เพิ่มภูณวรวรรณ, สงวน แซ่จุ และ ทศนีษ เชื้อทอง. 2526. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำบริเวณแหลมฉบัง พัทยา สัตหีบ และระยอง. ใน รายงานการวิจัยสภาพแวดล้อมในอ่าวไทย และ ภาคตะวันออก, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางแสน.

นิสการ โฉมทรัตน์. 2527. การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทະເລໃນอ່າວກຮນ ຈັງຫວັດຄູເຕ. ຈານຄຸມພາພັ້ນ ກອນມາตรฐานຄຸມພາສິ່ງແວດລົມ , ສໍານັກງານຄະກຽມກາຮັມກາຮັມສິ່ງແວດລົມແຫ່ງໝາດ. 13 ນ.

ວິຈາຣີ ສົມາຈາຍາ. 2532. ຄຸມພາພັ້ນທະເລບົຣົວເມແຫ່ງທ່ອງເຖິງເວົ້າຍື່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງປະເທດໄທຢ. ໃນ ການ ສັນນາວິທະຍາສາສຕ່ຽກທາງທະເລແຫ່ງໝາດ ດົກ ທີ່ 4. ວັນທີ 16 - 18 ສິງຫາຄມ 2532. ຜ ສັດບັນ ວິທະຍາສາສຕ່ຽກທາງທະເລ ມາວິທະຍາລັບຄົນຄຣິນທຣິໂຣຕ ນາງແສນ.

ແວຕາ ທອງຮອາ ແລະ ພັດນາ ຖຸລເປີ່ມ. 2535. ກາຮັມສິ່ງແວດລົມ ອົງການ ສັນນາວິທະຍາສາສຕ່ຽກທາງທະເລ ແລະ ໄກສາດຈອນເທິນ ຈັງຫວັດຄລນຸງ ປີ 2532 - 2333. ເອກສາງຈານວິຊີ່ເລຂທີ່ 48/2535. ສັດບັນ ວິທະຍາສາສຕ່ຽກທາງທະເລ ມາວິທະຍາລັບນູຽພາ. 34 ນ.

_____ , ພັດນາ ຖຸລເປີ່ມ ແລະ ໄພກາດ ວິຍະທັກນ. 2535 ກ. ກາຮັມສິ່ງແວດລົມ ໃນເທິງ ວ່າຍນໍ້າຍາດບາງແສນ ຈັງຫວັດຄລນຸງ ປີ 2532 - 2533. ເອກສາງຈານວິຊີ່ເລຂທີ່ 47/2535. ສັດບັນ ວິທະຍາສາສຕ່ຽກທາງທະເລ ມາວິທະຍາລັບນູຽພາ. 22 ນ.

_____ ພັດນາ ຖຸລເປີ່ມ ແລະ ໄພຫຼູງ ນກກົງໄຟ. 2535 ຂ. ກາຮັມສິ່ງແວດລົມ ໃນເທິງ ວ່າຍນໍ້າຍາດບາງແສນ ມາດພັກຍາ ແລະ ມາດຈອນເທິນ ຈັງຫວັດຄລນຸງ ປີ 2534. ເອກສາງຈານວິຊີ່ເລຂທີ່ 49/2535. ສັດບັນວິທະຍາສາສຕ່ຽກທາງທະເລ ມາວິທະຍາລັບນູຽພາ. 60 ນ.

ສັດບັນວິທະຍາສາສຕ່ຽກທາງທະເລ. 2537. ກາຮັມສິ່ງແວດລົມ ໃນເທິງ ວ່າຍນໍ້າຍາດບາງແສນ ມາດພັກຍາ ແລະ ມາດຈອນເທິນ ຈັງຫວັດຄລນຸງ ປີ 2534. ເອກສາງຈານວິຊີ່ເລຂທີ່ 49/2535. ສັດບັນວິທະຍາສາສຕ່ຽກທາງທະເລ ມາວິທະຍາລັບນູຽພາ. 165 ນ.

ສໍານັກງານຄະກຽມກາຮັມກາຮັມສິ່ງແວດລົມແຫ່ງໝາດ. 2520. ຮາງຈານກາຮັມສິ່ງແວດລົມມາດພັກຍາ. ກອນ ມາຕຽບສຸດຫຼາຍພາພັ້ນ ສິ່ງແວດລົມ , ສໍານັກງານຄະກຽມກາຮັມກາຮັມສິ່ງແວດລົມແຫ່ງໝາດ.

_____ . 2533. ມຄຄະຮັສນັກ ເຮືອງ ແຜນປົງບົດກາຮັມກາຮັມ ໃນເກົ່າໄຂ ປັບຫາກວະມລພິຍຂອງແຫ່ງນໍ້າເມືອງພັກຍາ. ວັນທີ 30 ມກຣາມ 2533. ຜ້າຍຄຸມພາພັ້ນ ກອນ ມາຕຽບສຸດຫຼາຍພາພັ້ນ ສິ່ງແວດລົມ. ສໍານັກງານຄະກຽມກາຮັມກາຮັມສິ່ງແວດລົມແຫ່ງໝາດ. 19 ນ.

กานพน้ำ

2534. รายงานคุณภาพน้ำทะเลและริเวอร์แคมป์ที่เดตวันออก
พ.ศ. 2530 - 2533. ฝ่ายคุณภาพน้ำ กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. 78 น.

น การ

สถาบัน

APHA , AWWA and WPCF. 1975. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
14th edition. American Public Health Association , Washington D.C. 1193 p.

ดพทฯ

สถาบัน

JICA. 1977. Pattaya Tourism Development : Thailand. Water Quality Survey Report submitted to the
Tourist Organization of Thailand.

ในเขต

สถาบัน

Strickland , J.D.H. and T.R. Parsons. 1972. A practical handbook of seawater analysis. Fisheries
Research Board of Canada , Ottawa. 310 p.

ในเขต

งานวิจัย

สถาบัน

กอน

การแก้ไข

มา กอน

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

ตารางสมมติที่ 1 คุณภาพน้ำบริเวณแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม (กุมภาพันธ์ 2537)

สถานีที่ตั้งตัวอย่าง	Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
แหล่งน้ำธรรมชาติ														
B1 (a) บึงกาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู			29.0	32.0	8.1	5.8	0.8	-	-	-	-	-	27	2
B2 (n) บึงกาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู			29.0	32.0	8.1	6.2	0.4	-	-	-	-	-	240	27
B3 (n) บึงกาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู			29.0	32.0	8.1	5.2	0.8	-	-	-	-	-	14	11
ช่องสันไหตุสีเขียว			29.0	32.0	8.1	5.7	0.7	-	-	-	-	-	94	13
B2.1 (o) บึงกาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู	7.0	2.5	46.4	29.0	8.0	5.9	0.9	-	-	-	-	-	110	70
B2.2 (o) บึงกาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู	3.8	2.5	43.1	29.0	8.1	6.9	1.1	-	-	-	-	-	9	2
B2.3 (o) บึงกาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู	3.5	2.5	48.6	29.0	8.1	5.9	0.6	-	-	-	-	-	22	17
ช่องสันไหตุสีเขียว	4.8	2.5	46.0	29.0	8.1	6.2	0.9	-	-	-	-	-	47	30
ช่องสันไหตุสีเขียว	4.8	2.5	46.0	29.0	8.1	6.0	0.8	-	-	-	-	-	70	22
แหล่งน้ำประปา														
D1 (a) โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬสินธุ์			29.0	32.0	7.7	7.5	1.4	-	-	-	-	-	300	2
D2 (n) โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬสินธุ์			29.0	32.0	7.8	7.3	3.0	-	-	-	-	-	170	2
D3 (n) สถานศึกษาในพื้นที่			29.0	32.0	7.7	6.6	1.6	-	-	-	-	-	300	14
D4 (n) บึงกาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู			29.0	31.0	7.8	6.0	2.0	-	-	-	-	-	9,000	60
D5 (n) บึงกาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู			30.0	30.0	7.7	7.3	1.7	-	-	-	-	-	500	4
D6 (n) บึงกาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู			30.0	31.0	7.8	7.5	2.4	-	-	-	-	-	220	9
D7 (n) โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬสินธุ์			29.0	31.3	7.8	7.0	2.0	-	-	-	-	-	1,748	15

ภาคผนวกที่ 1 (ต่อ)

สถานที่ตั้งอย่าง		Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
ภาคพื้นที่ (ต่อ)															
D4.1 (o)	โรงเรือนสักงานปศุฯ	5.5	2.0	46.3	28.0	32.0	7.8	7.2	1.6	-	-	-	-	14	<2
D4.2 (o)	โรงเรือนดุสิตวิทย์ฯ	5.0	2.0	43.0	28.5	32.0	7.7	7.0	1.2	-	-	-	-	8	<2
D4.3 (o)	สำนักเรียน	4.8	2.5	44.8	28.5	32.0	7.8	7.1	1.1	-	-	-	-	170	<2
D4.4 (o)	บ้านกลางพัฒนา	5.0	2.5	42.2	28.5	31.0	7.8	7.4	2.5	-	-	-	-	130	22
D4.5 (o)	ระหว่างกีฬาสัน-พัฒนา	22.0	9.0	40.1	28.0	31.0	7.8	7.0	0.8	-	-	-	-	23	13
D4.6 (o)	หาดราชเทวี บางกอกน้ำ	20.0	11.0	40.0	28.0	31.0	7.7	6.9	0.7	-	-	-	-	300	240
D4.7 (o)	หาดเตย บางสัน	20.0	11.0	45.4	27.5	32.0	7.8	7.0	1.1	-	-	-	-	27	9
ค่าเฉลี่ยทั้งสี่		11.8	5.7	43.1	28.1	31.6	7.8	7.1	1.3	-	-	-	-	96	41
ค่าเฉลี่ย		11.8	5.7	43.1	28.7	31.5	7.8	7.1	1.6	-	-	-	-	859	29
ภาคตะวันออก															
D8 (n)	จอมที่น้ำหน้าอ					29.0	31.0	7.7	7.3	2.3	-	-	-	80	
D9 (n)	จอมที่น้ำทางหาด					29.0	32.0	7.8	7.0	1.6	-	-	-	<2	
D10 (n)	จอมที่น้ำสุขุมวิท					29.0	32.0	7.7	6.5	2.5	-	-	-	7	
	ค่าเฉลี่ยทั้งสี่					29.0	31.7	7.7	6.9	2.1	-	-	-	30	
D4.8 (o)	จอมที่น้ำทางหาด	7.0	2.4	40.8	28.5	32.0	7.9	7.0	0.8	-	-	-	-	13	
	ค่าเฉลี่ยทั้งสี่	7.0	2.4	40.8	28.5	32.0	7.9	7.0	0.8	-	-	-	-	13	
	ค่าเฉลี่ย	7.0	2.4	40.8	28.9	31.8	7.8	7.0	1.8	-	-	-	-	26	

รายงานผลการสำรวจ

(ต่อ)

สถานีที่ตั้งอย่าง	Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)	
สถานการณ์ทางชีวภาพทางน้ำ															
หมู่บ้านแม่น้ำ															
F1 (n)	หาดแม่รำพึง, กันด้า			29.0	33.0	8.3	7.6	1.4	-	-	-	-	900	70	
F2 (n)	หาดแม่รำพึง, จุดตรวจ			29.0	33.0	8.4	6.5	0.9	-	-	-	-	110	21	
F3 (n)	หาดแม่รำพึง, กันอ่าວ			29.5	32.0	8.4	8.2	0.5	-	-	-	-	140	90	
F4 (n)	หาดทรายแหลม, ภูเก็ตแม่น้ำ			31.0	31.0	8.4	7.2	1.1	-	-	-	-	3,000	1,600	
	ค่ายเรือใหญ่ที่ 1													1,038	445
F6.1 (o)	หาดแม่รำพึง, กลาง	10.0	10.0	41.6	29.0	8.4	7.6	3.0	-	-	-	-	8	2	
F6.2 (o)	ช่วงหัวแม่น้ำแม่กลอง	7.0	5.0	40.8	30.0	8.5	7.5	4.9	-	-	-	-	110	7	
F6.3 (o)	หาดทรายแหลม, ภูเก็ตแม่น้ำ	10.0	9.0	41.9	29.5	32.0	8.4	7.3	1.4	-	-	-	130	27	
	ค่ายเรือใหญ่ที่ 2	9.0	8.0	41.4	29.5	32.0	8.4	7.5	3.1	-	-	-	83	12	
	ค่ายเรือที่ 3	9.0	8.0	41.4	29.6	32.1	8.4	7.4	1.9	-	-	-	628	260	
ความชุกของเชื้อ - ภัยอันตรายในน้ำ															
F5 (n)	ส่วนกลางของแม่น้ำ				31.0	33.0	8.4	8.1	1.4	-	-	-	9,000	170	
F6 (n)	ปากแม่น้ำแม่กลอง				31.0	34.0	8.4	7.1	0	-	-	-	900	34	
F7 (n)	แม่น้ำแม่กลอง				32.0	34.0	8.4	7.2	7.2	-	-	-	500	80	
F8 (n)	ช่วงแม่น้ำแม่กลอง				31.0	33.0	8.4	7.0	3.2	-	-	-	24,000	170	
	ค่ายเรือใหญ่ที่ 1				31.3	33.5	8.4	7.4	3.0	-	-	-	8,600	114	
F6.4 (o)	ปากแม่น้ำแม่น้ำ	6.0	3.5	44.3	29.0	8.5	7.1	1.7	-	-	-	-	4	2	
F6.5 (o)	ปากแม่น้ำแม่น้ำ	7.0	3.0	45.0	29.5	32.0	8.5	8.4	3.7	-	-	-	27	4	
	ค่ายเรือใหญ่ที่ 2	6.5	3.3	44.7	29.3	33.0	8.5	7.8	2.7	-	-	-	16	3	
	ค่ายเรือที่ 3	6.5	3.3	44.7	30.6	33.3	8.4	7.5	2.9	-	-	-	5,739	77	

หมายเหตุ : n = nearshore station (สถานีน้ำใกล้ฝั่ง 5 - 10 เมตร)

o = offshore station (สถานีน้ำห่างฝั่ง 500 เมตร)

ภาคผนวกที่ 2 คุณภาพน้ำปฏิริเวณแหล่งพ่อแม่แม่น้ำท่าจีนและตะวันออก (มิถุนายน 2537)

สถานีกึ่งตัวอย่าง	Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
แหลบทะเลา														
B1 (n) บางสะพานแหลบทะเลา			31.0	35.0	8.1	5.1	1.7	0.029	0.001	0.309	0.003	2	<2	<2
B2 (n) บางสะพาน, โขลลีชุมาร์อุด			31.0	35.0	8.3	4.9	1.8	0.002	0.001	0.131	0.003	<2	<2	<2
B3 (n) บางสะพานใต้สะพาน			31.0	35.0	8.3	4.8	1.3	0.001	0.001	0.107	0.012	<2	<2	<2
ค่าเฉลี่ยไกด์ไลน์			31.0	35.0	8.2	4.9	1.6	0.014	0.001	0.182	0.006	<2	<2	<2
B2.1 (o) บางสะพานตอนบน	7.0	2.0	46.3	31.0	35.0	8.3	5.7	1.3	0.004	0.001	0.015	0.007	<2	<2
B2.2 (o) บางสะพานตอนกลาง	3.5	1.0	54.0	31.0	35.0	8.3	5.1	1.6	0.008	0.001	0.060	0.008	<2	<2
B2.3 (o) บางสะพานตอนใต้	3.0	1.0	18.2	31.0	35.0	8.3	5.1	1.6	0.003	0.001	0.224	0.003	<2	<2
ค่าเฉลี่ยไกด์ไลน์	4.5	1.3	39.5	31.0	35.0	8.3	5.3	1.5	0.005	0.001	0.106	0.006	<2	<2
ค่าเฉลี่ย	4.5	1.3	39.5	31.0	35.0	8.3	5.1	1.6	0.008	0.001	0.141	0.006	<2	<2
แหลบทะยา														
D1 (n) โรงเรียนวัดสันนารี			31.5	29.0	8.3	6.9	1.9	0.102	0.003	0.490	0.014	350	140	
D2 (n) โรงเรียนสันนารีสองรัก			31.5	29.0	8.3	6.8	3.5	0.100	0.002	0.474	0.018	9,000	500	
D3 (n) สนับสนุนเรือน			31.5	29.0	8.3	6.3	2.6	0.243	0.004	0.191	0.035	240	240	
D4 (n) ร้านอาหารพานิช			31.5	29.0	8.1	6.3	3.9	0.240	0.003	1.158	0.035	5,000	1,600	
D5 (n) บ้านคลองพากษา			31.5	29.0	8.2	6.8	4.2	0.181	0.002	0.417	0.062	3,000	500	
D7 (n) โรงเรียนอชุดสังกัดพิพิธ			31.5	29.0	8.3	6.8	2.5	0.096	0.002	0.219	0.016	900	170	
ค่าเฉลี่ยไกด์ไลน์			31.5	29.0	8.3	6.7	3.1	0.160	0.003	0.492	0.030	3,082	525	

ກារພິເນວັດ 2 (ຫຼຸ)

	ສານີເກີນຕ້ອງຈຳ	Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
ໜ້າໜ່າຍ (ຫຼຸ)															
D4.1 (o)	ໂຮງໝາງກົດຈຳນາມຫຼຸ	7.0	3.0	48.5	31.5	30.0	8.2	6.2	2.6	0.216	0.002	0.090	0.010	34	22
D4.2 (o)	ໂຮງໝາງຕື່ມີຕື່ອງກຳ	5.0	3.0	45.5	31.5	30.0	8.3	5.8	1.8	0.100	0.001	0.015	0.007	34	17
D4.3 (o)	ສົນລະເຮືອນ	5.0	3.0	48.9	31.5	30.0	8.3	6.0	2.2	0.099	0.001	0.180	0.010	2,400	8
D4.4 (o)	ນາກຄອດອັນຫຼາ	6.0	3.5	46.2	31.5	30.0	8.4	6.0	2.4	0.103	0.001	0.027	0.010	500	50
D4.5 (o)	ຂະໜ່າງກະຕື່ນ-ຫຼາ	23.0	11.0	40.6	31.5	30.0	8.3	6.5	3.1	0.202	0.001	0.123	0.012	500	9
D4.6 (o)	ຫັກຫາຍເກົ່າ ກະຕື່ນ	14.0	7.0	41.0	31.5	30.0	8.3	5.8	1.4	0.200	0.002	0.042	0.009	300	240
D4.7 (o)	ຫາດເຫັນ ທະເສັ້ນ	13.0	6.0	39.9	31.5	30.0	8.3	5.8	2.7	0.200	0.002	0.096	0.010	34	22
	ກຳລັບໄກສັ່ງ	10.4	5.2	44.4	31.5	30.0	8.3	6.0	2.3	0.160	0.001	0.082	0.010	543	53
	ກຳລັບໄກສັ່ງ	10.4	5.2	44.4	31.5	29.5	8.3	6.3	2.7	0.160	0.002	0.071	0.019	1,715	271
ນ້ອຍນ້ຳຍົມ															
D8 (n)	ອອນເທິງ, ນ້ຳຍົມ				32.0	29.0	8.3	6.4	2.9	0.103	0.002	0.488	0.013	3,000	500
D9 (n)	ອອນເທິງ, ກລາງຫາດ				32.0	29.0	8.3	6.8	3.2	0.219	0.002	0.231	0.009	240	50
D10 (n)	ຈົບມື່ນ ສຸດຫາດ				32.0	29.0	8.4	6.8	3.4	0.101	0.002	0.040	0.016	1,600	1,600
	ກຳລັບໄກສັ່ງ				32.0	29.0	8.3	6.7	3.2	0.141	0.002	0.253	0.013	1,613	717
D4.8 (o)	ອອນເທິງ, ກລາງຫາດ	10.0	4.0	46.0	31.5	30.0	8.3	5.2	3.8	0.103	0.001	0.074	0.015	130	2
	ກຳລັບໄກສັ່ງ	10.0	4.0	46.0	31.5	30.0	8.3	5.2	3.8	0.103	0.001	0.074	0.015	130	2
	ກຳລັບໄກສັ່ງ	10.0	4.0	46.0	31.9	29.3	8.3	6.3	3.3	0.132	0.002	0.208	0.013	1,243	538

ภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)

สถานีน้ำพื้นที่อย่างต่อไปนี้	Depth (m)	Trans. (mg/L)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
อุณหภูมิและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่ติดกับชายฝั่ง													
F1 (n) หาดแม่รำพึง,พื้นดิน				33.0	34.0	8.2	6.2	2.9	0.043	0.003	0.829	0.011	<2
F2 (n) หาดแม่รำพึง,ดินขาว				33.0	34.0	8.3	6.5	6.4	0.049	0.009	0.111	0.005	<2
F3 (n) หาดแม่รำพึง,หินอ่อน				33.0	33.0	8.3	6.5	7.7	0.023	0.001	0.731	0.008	4
F4 (n) หาดทรายหยาดกราก,ภูเขารังสิต				31.0	34.0	8.2	6.2	5.8	0.061	0.004	0.519	0.012	80
ค่าเคมีทางเคมี													
F6.1 (o) หาดแม่รำพึง,คลอง	6.5	5.0	41.2	31.0	34.0	8.3	6.6	7.1	0.050	ND	0.020	0.004	<2
F6.2 (o) สะพานวงแหวนสีเหลือง	6.5	5.5	37.6	31.0	34.0	8.3	6.4	6.8	0.004	0.001	0.353	0.007	<2
F6.3 (o) หาดทรายหยาดกราก,ภูเขารังสิต	8.0	5.5	40.7	31.0	34.0	8.2	6.7	6.5	0.041	0.005	1.124	0.004	240
ค่าผลลัพธ์ไฟฟ้า	7.0	5.3	39.8	31.0	34.0	8.3	6.6	6.8	0.032	0.002	0.499	0.005	81
ค่าออกซิเจน	7.0	5.3	39.8	31.9	33.9	8.3	6.4	6.2	0.039	0.003	0.525	0.007	47
คุณภาพทางเคมี - ภัยต่อสัตว์น้ำ													
F5 (n) สถานีน้ำพื้นที่พื้นดิน				32.0	34.0	8.3	6.6	5.3	0.050	0.001	0.111	0.016	<2
F6-(n) ปากคลองแม่น้ำ				32.0	33.0	8.1	6.2	6.4	0.248	0.033	0.723	0.336	900
F7 (n) แหล่งแม่น้ำพื้นที่				32.0	34.0	8.3	7.2	5.4	0.052	0.001	0.115	0.018	<2
F8 (n) ช่องแคบ				32.0	34.0	8.2	6.0	6.3	0.041	0.002	1.270	0.013	4
ค่าผลลัพธ์ไฟฟ้า				32.0	33.8	8.2	6.5	5.9	0.098	0.009	0.555	0.096	227
F6.4 (o) แม่น้ำบางปะกง	6.3	2.5	41.1	31.0	34.0	8.3	6.8	7.2	0.046	0.002	0.067	0.018	130
F6.5 (o) แม่น้ำแม่กลอง	7.0	5.5	39.9	31.0	34.0	8.3	6.6	5.4	0.046	ND	0.412	0.007	34
ค่าผลลัพธ์ไฟฟ้า	6.7	4.0	40.5	31.0	34.0	8.3	6.7	6.3	0.046	0.001	0.240	0.013	82
ค่าผลลัพธ์	6.7	4.0	40.5	31.7	33.8	8.2	6.6	6.0	0.081	0.007	0.450	0.068	179
													55

หมายเหตุ : n = nearshore station (สถานีใกล้ฝั่ง 5 - 10 เมตร)

หมายเหตุ : n = nearshore station (สถานีใกล้ฝั่ง 5 - 10 เมตร)

ภาคหลวงที่ 3 คุณภาพน้ำริมชายหาดท่องเที่ยวชั้นนอก (มิถุนายน 2537)

สถานีตัวอย่าง	Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)	
แหล่งเรียนรู้														
B1 (n) บางแสนทรายเทาอมเทา			28.0	30.0	9.1	5.6	1.7	0.075	0.030	0.168	0.038	130	13	
B2 (n) บางแสน, โซนเชิงวิรืด			28.0	32.0	9.1	5.6	0	0.343	0.002	0.088	0.022	130	130	
B3 (n) บางแสนตอนใต้เชิงเขิน			28.0	32.0	9.0	5.3	0.4	0.443	0.001	0.157	0.011	240	130	
แหล่งเรียนรู้ กีฬาและสันทนาการ														
B2.1 (o) บางแสนตอนบน	2.0	2.0	52.2	28.0	30.0	9.1	6.2	0.9	0.265	0.021	0.169	0.032	80	27
B2.2 (o) บางแสนตอนกลาง			62.2	28.0	31.0	9.1	6.6	0.2	ND	0.002	0.072	0.014	130	50
B2.3 (o) บางแสนตอนใต้	2.0	2.0	71.4	28.0	32.0	9.1	5.3	0	0.020	0.001	0.341	0.018	27	27
แหล่งเรียนรู้ กีฬา														
กีฬาสีทราย	2.0	2.0	61.9	28.0	31.0	9.1	6.0	0.4	0.095	0.008	0.191	0.021	79	35
กีฬาสีทราย	2.0	2.0	61.9	28.0	31.2	9.1	5.8	0.5	0.191	0.010	0.164	0.023	123	64
แหล่งพัก														
D1 (n) โรงแรมสหอันชาติ			31.0	32.0	8.3	6.4	1.2	0.012	0.004	0.059	0.019	7	4	
D2 (n) โรงแรมดุสิตธานี			31.0	32.0	8.4	7.2	0	0.017	0.002	0.037	0.014	1,600	240	
D3 (n) สำราญรีสอร์ท			30.0	31.0	8.3	6.8	0.7	0.054	0.004	0.055	0.016	900	900	
D4 (n) บ้านกลางทะเลพัทยา			30.0	20.0	7.9	4.8	5.1	1.790	0.024	0.101	0.418	24,000	24,000	
D5 (n) บ้านกลางทะเลพัทยา			30.0	31.0	8.3	6.1	1.4	0.121	0.002	0.023	0.026	240	240	
D6 (n) โรงแรมชัชวาลีพัทยา			30.0	31.0	8.4	6.9	1.1	0.008	0.002	0.028	0.014	17	13	
D7 (n) ภานุวนิชทาวเวอร์			30.3	29.5	8.3	6.4	1.6	0.334	0.006	0.051	0.085	4,461	4,233	

ภาคผนวกที่ 3 (ต่อ)

สถานีน้ำพื้นที่อยู่ต่อไปนี้		Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
หาดพัทยา (ต่อ)														
D4.1 (o)	โรงแรมน้ำพื้นที่บ้านนา	7.5	2.5	44.0	30.0	32.0	8.4	6.7	0.9	0.048	0.001	0.024	0.017	<2
D4.2 (o)	โรงแรมน้ำพื้นที่บ้านรัง	4.8	3.0	46.1	30.0	32.0	8.4	6.5	1.4	ND	0.001	0.046	0.012	<2
D4.3 (o)	โรงแรมน้ำพื้นที่บ้านรัง	3.3	2.5	45.6	40.0	32.0	8.4	6.3	1.1	ND	0.001	0.025	0.008	<2
D4.4 (o)	บ้านคลองพัทยา	4.0	1.5	51.9	29.5	32.0	8.5	6.4	1.2	0.016	0.002	0.021	0.014	<2
D4.5 (o)	เขตท่าวังกระดังน้ำพัทยา	16.5	8.0	36.1	29.5	32.0	8.4	6.2	2.2	ND	0.002	0.024	0.016	<2
D4.6 (o)	หาดทรายแขวงกระดังน้ำ	-	-	37.4	30.0	32.0	8.5	6.3	1.4	0.011	0.001	0.027	0.009	<2
D4.7 (o)	หาดสุขุมวิท	11.0	9.0	36.4	30.0	32.0	8.4	6.5	1.6	0.029	0.002	0.038	0.011	<2
ค่าน้ำพื้นที่ต่อไปนี้		7.9	4.4	42.5	29.9	32.0	8.4	6.4	1.4	0.015	0.001	0.029	0.012	<2
ค่าเฉลี่ย		7.9	4.4	42.5	30.1	30.8	8.4	6.4	1.5	0.162	0.004	0.039	0.046	1,955
หาดอมตะน้ำ														
D8 (n)	บ่อน้ำพื้นที่บ้านน้ำ			30.0	31.0	8.4	7.8	0.9	0.009	0.003	0.050	0.011	80	2
D9 (n)	บ่อน้ำพื้นที่บ้านกอลังหาด			30.0	31.0	8.4	7.4	0.3	0.082	0.018	0.007	0.011	8	2
D10 (n)	บ่อน้ำพื้นที่บ้านสุขหาด			30.0	29.0	8.4	7.2	0.9	0.006	0.002	0.021	0.016	500	30
ค่าเฉลี่ย				30.0	30.3	8.4	7.5	0.7	0.032	0.008	0.026	0.013	196	11
D4.8 (o)	บ่อน้ำพื้นที่บ้านกอลังหาด	6.0	4.0	42.0	30.0	32.0	8.4	6.4	1.7	0.040	0.001	0.041	0.012	17
ค่าน้ำพื้นที่บ้านรัง		6.0	4.0	42.0	30.0	32.0	8.4	6.4	1.7	0.040	0.001	0.041	0.012	17
ค่าเฉลี่ย		6.0	4.0	42.0	30.0	30.8	8.4	7.2	1.0	0.034	0.006	0.030	0.013	151
														12

ผลวัดที่ ๓ (ต่อ)

สถานีที่ต้องย่าง	Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
แหล่งกำเนิดน้ำเสีย														
๑) หาดแม่น้ำพัง, หินดา			30.0	31.0	8.4	6.9	1.2	ND	0.002	0.059	0.014	7	7	
๑) หาดแม่น้ำพัง, ชลธรฯ			30.0	31.0	8.3	7.9	1.6	ND	0.005	0.005	0.012	2	2	
๑) หาดแม่น้ำพัง, กันอ่า			30.5	31.0	8.4	7.7	0.5	ND	0.003	0.029	0.014	130	130	
๑) หาดพาราเซ็ก้า, ภาระเต็มด			28.5	31.0	8.4	7.2	0.5	ND	0.002	0.009	0.007	8	8	
๑) กำลังสีห์ไก่ฟัง			30.2	31.0	8.4	7.4	1.0	ND	0.003	0.026	0.012	37	37	
๖) หาดแม่น้ำพัง, กันอ่า														
๖) ระยะห่างภาระเต็ม-พ	8.2	4.0	37.6	28.5	31.0	8.4	7.0	0.3	ND	0.001	0.007	0.008	4	4
๖) หาดพาราเซ็ก้า, ภาระเต็มด	9.0	5.0	43.8	29.0	32.0	8.4	6.7	1.1	ND	0.002	0.005	0.008	13	13
๖) กำลังสีห์ไก่ฟัง	8.6	4.5	40.7	28.8	31.5	8.4	6.9	0.7	ND	0.002	0.006	0.008	9	9
๖) กำลังสีห์ไก่ฟัง	8.6	4.5	40.7	29.4	31.2	8.4	7.2	0.9	ND	0.003	0.019	0.011	27	27
จุดชนวน-แหล่งแยกน้ำ														
๗) ท่านูกราชพัฒนา			30.0	31.0	8.3	6.1	1.1	ND	0.003	0.014	0.014	7	7	
๗) บ้านคลองคงกลาง			28.0	0	7.7	4.7	3.9	1.332	0.106	0.302	0.196	2,400	2,400	
๗) แหล่งแยกน้ำพิมพ์			31.0	31.0	8.3	6.2	1.1	ND	0.002	0.015	0.015	4	4	
๗) ย่างไน			30.0	27.0	8.3	6.4	0.7	ND	0.005	0.050	0.016	130	80	
๗) กำลังสีห์ไก่ฟัง			29.8	22.3	8.2	5.9	1.7	0.333	0.029	0.095	0.060	635	623	
๗) แหล่งแยกกลาง	6.7	3.0	35.9	29.0	31.0	8.3	6.3	0.9	ND	0.002	0.001	0.008	4	4
๗) แหล่งแยกพิมพ์	8.8	3.0	38.2	29.0	32.0	8.3	5.6	1.1	ND	0.004	ND	0.009	13	13
๗) กำลังสีห์ไก่ฟัง	7.8	3.0	37.1	29.0	31.5	8.3	6.0	1.0	ND	0.003	0.001	0.009	9	9
๗) กำลังสีห์ไก่ฟัง	7.8	3.0	37.1	29.5	25.3	8.2	5.9	1.5	0.222	0.020	0.064	0.043	426	418

หมายเหตุ : n = nearshore station (สถานีในฝั่ง 5 - 10 เมตร)

o = offshore station (สถานีห่างฝั่ง 500 เมตร)

ภาคผนวกที่ 4 คุณภาพน้ำบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและอ่าวพัชราสีฟ้าทะเลสาบวันออก (เดือนพฤษภาคม 2537)

สถานี	ลักษณะพื้นที่อย่าง	Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
แหล่งน้ำทะเล															
B1 (n)	บางแสน, แหล่งน้ำทะเล			27.0	15.0	8.6	6.1	2.7	0.193	0.002	0.229	0.015	ND	300	300
B2 (n)	บางแสน, แหล่งน้ำทะเล			28.0	15.0	8.6	5.8	2.9	0.084	0.002	ND	0.009	240	130	
B3 (n)	บางแสน, แหล่งน้ำทะเล			28.0	18.0	8.7	5.9	1.0	0.149	0.002	0.005	0.008	ND	300	70
	ค่าเฉลี่ยไอล์ฟ			27.7	16.0	8.6	5.9	2.2	0.142	0.002	0.078	0.011	ND	280	167
B2.1 (o)	บางแสน, แหล่งน้ำทะเล	2.5	1.5	35.4	28.5	17.0	8.8	6.4	1.6	0.120	0.002	0.057	0.010	ND	2
B2.2 (o)	บางแสน, แหล่งน้ำทะเล	2.5	1.0	32.7	28.0	16.0	8.8	6.4	1.0	0.020	0.002	0.023	0.011	2	2
B2.3 (o)	บางแสน, แหล่งน้ำทะเล	7.0	2.5	67.3	28.0	21.0	8.7	6.4	1.5	0.069	0.002	0.008	0.016	ND	2
	ค่าเฉลี่ยไอล์ฟ	4.0	1.7	45.1	28.2	18.0	8.8	6.4	1.4	0.070	0.002	0.029	0.012	ND	2
	ค่าเฉลี่ย	4.0	1.7	45.1	27.9	17.0	8.7	6.2	1.8	0.106	0.002	0.054	0.012	141	84
แหล่งน้ำจืด															
D1 (n)	โรงเรียนวัดโภนฑ์			29.0	33.0	8.5	8.1	2.3	ND	0.002	0.085	0.010	8	8	
D2 (n)	โรงเรียนดุรัสสอร์ชาติ			29.0	32.0	8.5	8.1	1.7	0.023	0.001	0.023	0.006	34	13	
D3 (n)	สวนสาธารณะ			29.0	31.0	8.4	7.2	2.0	0.044	0.003	0.104	0.016	1,600	23	
D4 (n)	เทศบาลเมืองพัทยา			29.0	16.0	7.9	5.6	8.2	4.190	0.099	1.603	0.882	24,000	5,000	
D6 (n)	ปากคลองเพลิง			29.0	32.0	8.4	7.2	1.8	0.107	0.002	0.052	0.041	2,400	900	
D7 (n)	โรงเรียนรัตน์ศักดิ์พัฒนา			29.0	32.0	8.4	7.2	1.4	0.048	0.002	0.016	0.014	7	7	
	ค่าเฉลี่ยไอล์ฟ	29.0	29.3	8.4	7.2	2.9	0.755	0.018	0.314	0.162	4.675	992			

ค่าน้ำปฏิกัดแสง		29.0	29.3	8.4	7.2	2.9	0.735	0.018	0.314	0.162	4.012	992
-----------------	--	------	------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-----

ภาคผนวกที่ 4 (ต่อ)

สถานีปฏิบัติอย่าง	Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
แหล่งพักอยู่ (ต่อ)													
D4.1 (o) โรงเรือนวงศ์อุบลราชย์	6.0	2.5	36.7	27.5	32.0	8.5	6.7	1.3	0.044	ND	0.117	0.012	<2
D4.2 (o) โรงเรือนดุสิตศรีสอร์ท	5.0	2.5	35.3	27.5	32.0	8.5	6.9	1.4	0.051	ND	0.028	0.010	<2
D4.3 (o) ถนนสายร่องป่า	4.0	2.5	36.9	27.5	32.0	8.4	6.7	0.9	0.053	ND	ND	0.011	<2
D4.4 (o) ปากคลองพัทยา	4.0	3.5	36.1	28.0	32.0	8.5	6.8	0.4	0.060	ND	0.084	0.010	<2
D4.5 (o) ระหว่างกำแพงด้าน-พัทยา	18.0	10.0	29.5	27.5	32.0	8.5	6.5	0.6	0.053	ND	ND	0.009	<2
D4.6 (o) หาดทรายเก้า กระดาน	15.0	8.0	32.1	28.0	32.0	8.5	6.4	0.3	0.048	ND	ND	0.010	<2
D4.7 (o) หาดเสบากะลัน	18.0	10.0	30.9	27.5	32.0	8.5	6.4	0.9	0.049	ND	0.014	0.011	<2
ค่าน้ำปฏิกัดแสง	10.0	5.6	33.9	27.6	32.0	8.5	6.6	0.8	0.051	ND	0.023	0.010	<2
ค่าเพลิง	10.0	5.6	33.9	28.3	30.8	8.4	6.9	1.8	0.367	0.008	0.157	0.080	<2
ค่าเพลิง													459
แหล่งอุบัติภัย													
D8 (n) ชุมชนพุ่มไม้				29.0	32.0	8.4	7.3	1.5	0.122	0.011	0.044	0.014	110
D9 (n) ชนบทพุ่มกลางหาด				29.0	32.0	8.5	6.8	1.2	0.051	0.001	0.115	0.011	2
D10 (n) ชนบทพุ่มสุดหาด				29.0	32.0	8.5	7.3	0.060	0.001	0.068	0.018	1,600	1,600
ค่าน้ำปฏิกัดแสง				29.0	32.0	8.5	7.1	1.3	0.078	0.001	0.076	0.014	571
D4.8 (o) ชนบทพุ่มกลางหาด	8.0	2.0	32.6	27.5	32.0	8.5	6.4	0.7	0.066	ND	0.007	0.009	23
ค่าน้ำปฏิกัดแสง	8.0	2.0	32.6	27.5	32.0	8.5	6.4	0.7	0.066	ND	0.007	0.009	23
ค่าเพลิง	8.0	2.0	32.6	28.6	32.0	8.5	6.8	1.2	0.075	0.001	0.059	0.013	434
ค่าเพลิง													410

ភាពិសនវត្ថុ 4 (ទី៤)

ភាពិសនព័ត៌ម៉ង		Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
ឧបរាយអ៊ូរ៉ាទិសបានអូរ៉ាទិស															
អ្នករាយអ៊ូរ៉ាទិស															
F1 (n)	អាគាសរៀនឯក, កិច្ចការ				30.0	34.0	8.3	6.5	0.9	ND	0.002	0.015	0.007	4	2
F2 (n)	អាគាសរៀនឯក, កិច្ចការ				30.0	34.0	8.3	6.6	1.5	0.002	0.003	0.012	0.010	<2	<2
F3 (n)	អាគាសរៀនឯក, កិច្ចការ				29.0	33.0	8.3	6.2	5.3	0.205	0.004	0.009	0.043	22	9
F4 (n)	អាគាសរៀនឯក, កិច្ចការ				29.0	34.0	8.3	6.6	0.7	ND	0.002	ND	0.005	<2	<2
គោលកម្មការស្នើសុំ															
F6.1 (o)	អាគាសរៀនឯក, កិច្ចការ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F6.2 (o)	ធម្មរៀនការស្នើសុំ	12.0	8.0	42.6	29.0	33.0	8.3	6.8	1.2	ND	0.002	0.018	0.014	<2	<2
F6.3 (o)	អាគាសរៀនឯក, កិច្ចការ	9.0	6.0	44.7	29.0	33.0	8.3	6.5	1.9	ND	0.001	0.001	0.002	2	2
	ការសំរាប់ការដំឡើង	10.5	7.0	43.7	29.0	33.0	8.3	6.6	1.6	ND	0.002	0.010	0.008	2	2
	ការត្រួតពិនិត្យ	10.5	7.0	43.7	29.3	33.5	8.3	6.5	1.9	0.035	0.002	0.009	0.014	6	3
សំណងជាតិ - ដោយមេណីនិមី															
F5 (n)	តាមរុកចានិធី				29.5	32.0	8.3	6.1	2.1	0.039	0.008	0.040	0.015	<2	<2
F6 (n)	ប្រាកចចុចរោកសង្គ				29.0	0.3	7.9	4.8	3.4	0.633	0.057	ND	0.422	2,400	2,400
F7 (n)	ដោយមេណីនិមី				29.0	30.0	8.3	6.6	0.9	ND	0.003	ND	0.015	4	2
F8 (n)	តាមរុកចានិធី				29.0	30.0	8.3	6.4	1.2	ND	0.002	0.005	0.010	<2	<2
F6.4 (o)	ប្រាកចចុចរោកសង្គ	8.0	8.0	47.1	30.0	32.0	8.3	6.7	0.8	0.002	0.002	0.033	0.009	<2	<2
F6.5 (o)	ដោយមេណីនិមី	8.0	8.0	35.8	29.0	32.0	8.3	6.3	1.0	ND	0.001	0.682	0.007	<2	<2
	ការសំរាប់ការដំឡើង	8.0	8.0	41.5	29.5	32.0	8.3	6.5	0.9	0.001	0.002	0.058	0.008	<2	<2
	ការត្រួតពិនិត្យ	8.0	8.0	41.5	29.3	32.1	8.2	6.2	1.6	0.112	0.012	0.027	0.080	402	401

អង្គភាពទី n = nearshore station (តែបានការត្រួតពិនិត្យ) - 10 (ម៉ែត្រ)

หมายเหตุ : n = nearshore station (สถานีใกล้ฝั่ง 5 - 10 เมตร)

ภาคพื้นที่ 5 คุณภาพน้ำบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลตะวันออก (ฤดูฝน 2537)

สถานีตัวอย่าง	Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)	
ภาคตะวันออก															
B1 (n) นางสabenแม่น้ำทุ่ม นางสaben ใจรื่นนิริต			29.0	31.0	8.4	3.1	2.1	0.023	0.059	0.119	0.035		1,600	280	
B2 (n) นางสaben เดอนได้ ใจรื่น			30.0	31.0	8.4	4.5	1.8	0.007	0.031	0.037	0.033		14	14	
B3 (n) ค่าน้ำลึกใจรื่น			30.0	31.0	8.4	4.2	2.5	0.012	0.025	0.047	0.036		8	8	
B2.1 (o) นางสaben ใจรื่น	8.0	4.0	38.6	29.0	32.0	8.4	3.3	1.7	0.005	0.059	0.075	0.030		130	130
B2.2 (o) นางสaben ใจกลาง	3.0	2.5	31.2	29.0	32.0	8.4	4.2	2.1	0.002	0.041	0.029	0.020		240	130
B2.3 (o) นางสaben ใจใต้	3.0	2.5	36.1	29.0	31.0	8.4	4.1	2.9	0.021	0.033	0.085	0.019		500	110
B2.4 (o) ค่าน้ำลึกใจรื่น	4.7	3.0	35.3	29.0	31.7	8.4	3.9	2.2	0.009	0.044	0.063	0.023		290	123
B2.5 (o) ค่าน้ำลึกใจรื่น	4.7	3.0	35.3	29.3	31.3	8.4	3.9	2.2	0.012	0.041	0.065	0.029		415	112
ภาคใต้															
D1 (n) โรงเรียนจังหวัดยะลา			30.0	31.0	8.6	7.6	2.3	0.010	0.002	0.031	0.014		1,600	500	
D2 (n) โรงเรียนศรีสะเกษ			30.0	31.0	8.6	7.3	0.9	ND	0.001	0.015	0.008		170	80	
D3 (n) สถานีเรือใบ			29.0	31.0	8.5	6.7	2.2	ND	0.001	0.026	0.010		1,600	140	
D4 (n) ชุมชน ใจกลางเมือง			29.0	20.0	8.1	4.3	5.6	1.154	0.051	0.216	0.399		2,400	1,600	
D6 (n) มีกอคลองพัชชา			30.0	30.0	8.6	7.5	0.9	ND	0.002	0.032	0.011		170	14	
D7 (n) โรงเรียนจังหวัดยะลา			31.0	31.0	8.6	7.3	1.1	ND	0.001	0.026	0.006		170	13	
D8 (n) ค่าน้ำลึกใจรื่น			29.8	29.0	8.5	6.8	2.2	0.194	0.010	0.058	0.075		1,018	391	

ກາຄົມພວກທີ 5 (ຫ່ອງ)

ສະຖານິພເພື່ອຍ່າງ	Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
ຂາດພັນຍາ (ຫ່ອງ)														
D4.1 (o) ຮູ່ມຽນມາຈຳນານຍຸ	6.0	2.5	28.5	31.0	31.0	8.6	6.8	1.5	ND	0.002	0.016	0.004	2	2
D4.2 (o) ຮູ່ມຽນມຸດຕືກລົງຮົກ	6.0	3.0	27.5	31.0	31.0	8.6	7.2	1.0	ND	0.002	0.015	ND	2	2
D4.3 (o) ຕົມສອງໄອນ	5.0	3.0	30.6	29.0	31.0	8.6	6.7	0.8	ND	0.003	0.007	0.002	2	2
D4.4 (o) ນໍາກອດອອັ້ມໜາ	6.0	4.0	28.9	30.0	31.0	8.6	6.5	1.5	ND	0.001	0.010	0.001	2	2
D4.5 (o) ຂະໜ່ວ່ານກະຊຳຕັ້ງ-ພ້າຍ	20.0	8.0	26.3	31.0	31.0	8.6	6.4	0.9	ND	0.001	0.021	0.006	2	2
D4.6 (o) ທາດວຽກແກ້ວ ເກະລົ້າ	13.0	10.0	25.3	29.0	31.0	8.6	6.2	0.6	ND	0.001	0.140	0.003	2	2
D4.7 (o) ທາດເສັນ ເກະລົ້າ	9.0	8.0	25.5	29.0	31.0	8.6	6.5	0.9	ND	0.001	0.026	ND	2	2
ຄ່າກົດໃຫຍ່	9.3	5.5	27.5	30.0	31.0	8.6	6.6	1.0	ND	0.002	0.034	0.002	2	2
ຄ່າກົດ	9.3	5.5	27.5	29.8	30.1	8.6	6.7	1.6	0.090	0.005	0.045	0.036	471	182
ຂອດອມເບີຍ														
D8 (n) ຈອນເກີນເຫຼືອ				29.5	31.0	8.6	6.9	0.9	ND	0.001	0.032	0.004	50	23
D9 (n) ຈອນເກີນກາງເຫດ				29.5	31.0	8.6	7.2	0.8	ND	0.001	0.023	0.003	900	130
D10 (n) ຈອນເກີນກາງ, ຖຸກາດ				30.0	31.0	8.6	7.4	2.1	ND	0.001	0.015	0.009	300	8
ຄ່າກົດໃຫຍ່				29.7	31.0	8.6	7.2	1.3	ND	0.001	0.023	0.005	417	54
D4.8 (o) ຈອນເກີນ, ກາງເຫດ	8.0	6.0	27.1	29.0	31.0	8.6	6.3	1.0	0.003	0.002	0.046	ND	8	2
ຄ່າກົດໃຫຍ່	8.0	6.0	27.1	29.0	31.0	8.6	6.3	1.0	0.003	0.002	0.046	ND	8	2
ຄ່າເລີຍ	8.0	6.0	27.1	29.5	31.0	8.6	7.0	1.2	0.001	0.001	0.029	0.004	315	41

ภาคผนวกที่ 5 (ต่อ)

สถานีน้ำพื้นที่อย่าง	Depth (m)	Trans. (mg/L)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
ดูงานแห่งราชบัตินาข้อสูง-														
แม่น้ำแม่กลอง														
F1 (n) หาดแม่รำพึง, ศรีมหาโพธิ์				31.0	30.0	8.6	7.2	1.3	ND	ND	0.010	0.007	4	<2
F2 (n) หาดแม่รำพึง, จอมทอง				31.0	30.0	8.6	7.2	0.8	ND	ND	0.008	0.006	2	<2
F3 (n) หาดแม่รำพึง, ปันอ่อง				31.0	31.0	8.6	7.9	1.7	ND	ND	0.005	0.004	11	2
F4 (n) หาดช้างเผือก, บางแพเมือง				31.0	30.0	8.6	7.7	0.7	ND	ND	0.009	0.007	<2	<2
ค่าเฉลี่ยไทรท์สูง														
F6.1 (o) หาดแม่รำพึง, กะลา		28.9	30.0	8.6	7.1	1.2	ND	ND	ND	ND	0.014	0.005	2	<2
F6.2 (o) สะพานภูตะเภา-4	10.0	9.0	25.7	30.0	8.6	7.4	1.6	ND	ND	ND	0.008	0.013	2	<2
F6.3 (o) หาดพระยาภู่วรวงศ์สะพาน	12.0	9.0	26.7	29.0	8.6	7.3	1.4	ND	ND	ND	0.015	0.008	8	2
ค่าเฉลี่ยไทรท์สูง														
F6.4 (o) หาดช้างเผือก	11.0	9.0	27.1	30.4	30.0	8.6	7.4	1.2	ND	ND	0.010	0.007	4	<2
แม่น้ำเจ้าพระยา - แม่น้ำแม่กลอง														
F5 (n) สะพานฯชัยพัฒนา				31.0	29.0	8.4	6.2	2.1	ND	ND	0.022	0.016	8	2
F6 (n) ปากคลองบางกรวย				28.0	2.0	8.4	4.8	3.9	0.465	0.065	0.854	0.144	220	7
F7 (n) แม่น้ำเจ้าพระยา				31.0	31.0	8.6	7.6	1.4	ND	ND	0.048	0.007	26	4
F8 (n) อ่าวไทย				31.0	30.0	8.6	7.0	1.6	ND	ND	0.027	0.011	11	4
ค่าเฉลี่ยไทรท์สูง														
F6.4 (o) หาดช้างเผือก	6.0	4.0	31.0	30.0	8.6	8.0	1.2	ND	ND	0.017	0.007	22	4	
F6.5 (o) หาดแม่กลองพัฒนา	9.0	9.0	25.0	31.0	30.0	8.6	7.6	1.1	ND	ND	0.013	0.003	7	<2
ค่าเฉลี่ยไทรท์สูง														
ค่าเฉลี่ย	7.5	6.5	28.0	30.5	25.3	8.5	6.9	1.9	0.077	0.011	0.164	0.031	49	4

หมายเหตุ : n = nearshore station (สถานีน้ำพื้นที่อย่าง 5 - 10 เมตร)

o = offshore station (สถานีน้ำพื้นที่อย่าง 500 เมตร)

ภาคผนวกที่ ๖ คุณภาพน้ำในเวลากลางวันที่ ๒๕๓๗ (เดือนมกราคม ๒๕๓๗)

สถานีกั้งตัวอย่าง	Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Col. (MPN/100 mL)	Faecal Col. (MPN/100 mL)	
ชุมชนแม่น้ำ															
B1 (n)	บ้านเตาหม้อน้ำ		28.0	32.0	8.5	5.4	1.6	ND	0.005	0.078	0.010	0.010	170	33	
B2 (n)	บ้านเตา, ใช้เชื้อเพลิงดีเซล		28.0	32.0	8.5	5.6	1.1	ND	0.001	0.017	0.005	0.005	31	31	
B3 (n)	บ้านเตาหม้อน้ำ, วังรีชัย		28.0	32.0	8.5	6.0	2.1	ND	0.002	0.032	0.004	0.004	70	22	
B2.1 (o)	บ้านเตาหม้อน้ำ	7.0	5.0	35.4	28.0	8.5	5.3	0.9	ND	0.002	0.020	0.009	0.009	2	2
B2.2 (o)	บ้านเตาหม้อน้ำถ่าน	5.0	4.0	34.1	28.0	32.0	8.5	6.7	1.7	ND	0.003	0.014	0.005	<2	<2
B2.3 (o)	บ้านเตาหม้อน้ำได้รับเชื้อเพลิง	3.5	2.5	36.7	28.0	32.0	8.5	6.0	2.2	ND	0.002	0.013	0.004	2	<2
ค่าเฉลี่ย		5.2	3.8	35.4	28.0	32.0	8.5	6.0	1.6	ND	0.002	0.016	0.006	2	<2
ค่ามาตรฐาน		5.2	3.8	35.4	28.0	32.0	8.5	5.8	1.6	ND	0.003	0.029	0.007	46	15
ชุมชนพืช															
D1 (n)	ไร่บอนราษฎร์ใหญ่		28.0	33.0	8.4	7.2	1.3	0.005	0.002	0.016	0.011	0.020	110	13	
D2 (n)	ไร่บอนราษฎร์รักษา		28.0	33.0	8.4	7.2	1.0	0.023	0.002	0.023	0.020	0.020	14	7	
D3 (n)	ไร่บอนราษฎร์ปัน		27.0	33.0	8.4	6.3	2.8	0.046	0.003	0.019	0.032	160,000	9,200		
D4 (n)	ชุมชนไทรพานิช		27.0	33.0	8.4	6.7	2.3	0.040	0.002	0.058	0.026	2,400	1,600		
D6 (n)	บ้านคลองพญา		27.5	33.0	8.4	6.5	H1	0.038	0.004	0.016	0.022	1,100	210		
D7 (n)	ไร่บอนราษฎร์ลักษณ์		27.5	33.0	8.4	7.0	0.8	0.008	0.002	0.012	0.011	2	2		
ค่าเฉลี่ย		27.5	33.0	8.4	6.8	1.6	0.027	0.003	0.024	0.020	0.020	27,271	1,839		

ภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)

สถานีกับตัวอย่าง	Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
แหล่งทิ้งอุจจาระ														
D4.1 (o) โรงเรียนรัฐบาลทราย	7.0	3.0	31.9	27.0	33.0	8.4	6.8	0.5	0.006	0.002	ND	0.010	2	4
D4.2 (o) โรงเรียนศรีสุริย์ธรรม	5.0	3.0	35.6	27.0	33.0	8.4	6.7	0.6	0.001	0.001	0.004	0.009	130	27
D4.3 (o) โถมนตรีรื่นไหล	5.0	2.0	39.5	27.0	33.0	8.4	6.7	0.5	0.008	0.002	0.013	0.011	240	34
D4.4 (o) บ้านหนองพาน้ำพุด	6.0	2.0	36.2	27.0	33.0	8.4	7.2	0.8	0.001	0.001	0.012	0.009	130	49
D4.5 (o) สะพานทางล้าน-พันทาย	18.0	10.0	40.1	27.0	33.0	8.4	6.7	1.2	0.002	0.002	0.011	0.008	350	350
D4.6 (o) หาดทรายแม่เมาะ	8.0	8.0	34.4	27.0	33.0	8.4	6.7	1.1	ND	0.001	0.007	0.004	240	17
D4.7 (o) หาดเสบาก บางสัน	13.0	13.0	34.7	27.0	33.0	8.4	6.7	0.8	0.006	0.001	0.034	0.013	130	79
ค่าเฉลี่ยปกติ	8.9	5.9	36.1	27.0	33.0	8.4	6.8	0.8	0.003	0.001	0.012	0.009	175	80
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด	8.9	5.9	36.1	27.2	33.0	8.4	6.8	1.1	0.014	0.002	0.017	0.014	12,681	892
แหล่งน้ำเสีย														
D8 (n) ชุมชนทุ่งใหญ่			28.0	33.0	8.4	6.8	1.1	0.004	0.001	0.006	0.009	130	130	
D9 (n) ชุมชนทุ่ง, กลางหาด			27.5	33.0	8.4	6.5	1.2	0.025	0.001	0.076	0.011	34	34	
D10 (n) ชุมชนทุ่ง, ทุ่งหาด			27.5	33.0	8.4	7.0	1.1	ND	0.002	0.008	0.010	0.010	14	11
ค่าเฉลี่ยปกติ			27.7	33.0	8.4	6.8	1.1	0.015	0.001	0.030	0.010	59	58	
D4.8 (o) ชุมชนทุ่ง, กลางหาด	6.0	2.0	32.0	27.0	33.0	8.4	6.7	0.2	0.003	0.005	0.011	0.013	11	7
ค่าเฉลี่ยปกติ	6.0	2.0	32.0	27.0	33.0	8.4	6.7	0.2	0.003	0.005	0.011	0.013	11	7
ค่าเฉลี่ย	6.0	2.0	32.0	27.5	33.0	8.4	6.8	0.9	0.008	0.002	0.025	0.011	47	46

ภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)

สถานีที่อยู่ตัวอย่าง	Depth (m)	Trans. (m)	SS (mg/L)	Temp. (°C)	Sal. (ppt)	pH	DQ (mg/L)	BOD (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)	Total Coli. (MPN/100 mL)	Faecal Coli. (MPN/100 mL)
ধূম্যনাল্মুক													
F1 (n)	หาดแมรีพาร์ค,พื้นดิน			29.5	32.0	8.6	7.4	1.5	0.195	0.002	0.014	0.007	13
F2 (n)	หาดแมรีพาร์ค,จุดรวม			29.5	32.0	8.7	7.0	1.3	0.027	0.001	ND	0.010	13
F3 (n)	หาดแมรีพาร์ค,กันอ่อง			29.5	32.0	8.7	7.1	1.2	ND	0.002	0.004	0.005	13
F4 (n)	หาดพรมเกล้า,กราสเซอร์คล			28.0	32.0	8.7	7.2	1.9	0.025	0.002	0.004	0.006	17
	ค่าน้ำเสียใต้ดิน			29.1	32.0	8.7	7.2	1.5	0.062	0.002	0.006	0.007	2
F6.1 (o)	หาดแมรีพาร์ค,คลอง	8.5	6.0	33.4	29.0	31.0	8.6	6.7	0.8	0.151	0.002	0.004	0.008
F6.2 (o)	ยะห์ว่ากุกสะเม็ด,เพล	9.0	8.0	31.8	28.0	32.0	8.7	6.7	1.2	0.001	0.002	0.001	0.021
F6.3 (o)	หาดพรมเกล้า,กราสเซอร์คล	8.0	5.0	30.5	29.0	31.0	8.7	7.3	1.1	0.052	0.002	0.003	0.007
	ค่าน้ำเสียใต้ดิน	8.5	6.3	31.9	28.7	31.3	8.7	6.9	1.0	0.068	0.002	0.003	0.012
	ค่าน้ำเสีย	8.5	6.3	31.9	28.9	31.7	8.7	7.1	1.3	0.064	0.002	0.004	0.009
ธรรมชาติ - มนต์เสน่ห์													
F5 (n)	สวนจุฬารัตน์พ			29.0	32.0	8.7	6.6	1.2	ND	0.003	0.007	0.014	2
F6 (n)	ป่ากคลองบางคล			29.0	32.0	8.7	6.7	1.4	0.007	0.003	0.004	0.024	2
F7 (n)	หนองแม่น้ำพิพพ			29.0	32.0	8.7	6.9	1.8	ND	0.002	0.009	0.004	70
F8 (n)	ช้างเผือก			29.0	32.0	8.7	6.2	1.3	0.016	0.002	0.014	0.006	4
	ค่าน้ำเสียใต้ดิน			29.0	32.0	8.7	6.6	1.4	0.006	0.003	0.009	0.012	2
F6.4 (o)	แหลมบางหอกง	6.0	4.0	32.5	29.0	32.0	8.7	6.9	2.1	0.012	0.004	ND	0.011
F6.5 (o)	แหลมแม่น้ำพิพ	8.0	6.0	32.6	29.0	31.0	8.7	7.4	1.8	0.016	0.002	0.016	0.008
	ค่าน้ำเสียใต้ดิน	7.0	5.0	32.6	29.0	31.5	8.7	7.2	2.0	0.014	0.003	0.008	2
	ค่าน้ำเสีย	7.0	5.0	32.6	29.0	31.8	8.7	6.8	1.6	0.009	0.003	0.008	0.011

หมายเหตุ : n = nearshore station (สถานีน้ำทะเล 5 - 10 เมตร)

o = offshore station กลางน้ำ 5 - 10 เมตร